

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแลของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(โทรศัพท์ 038-296-334-7)



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติ้ง 1992 จำกัด

สวนอุตสาหกรรมศรีราชาพัฒนา (ศรีราชา) เลขที่ 683 หมู่ 11
ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กรกฎาคม 2569



แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม







โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 (ระยะดำเนินการ)


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแลของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวรรณ		รองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นายกะวีร์ สุทธาทิพย์		รองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์
นายธงไชย บุญศักดิ์		ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภาคสนาม
นางสาวนันท์ณภัส แบนขุนทด		ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการทดสอบ
นางสาวพรณา หลงคำหงษ์		ผู้จัดการแผนกรายงานสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวแพรว พลเสน		หัวหน้าส่วนงานรายงานสิ่งแวดล้อม 1 และผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวนุกุล อภารศรี		หัวหน้าส่วนงานรายงานสิ่งแวดล้อม 2 และผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวปณณาสา จันทร์สม		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมาลิษา เลขะวังกุล)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์ และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 (ระยะดำเนินการ)**

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | ชื่อโครงการ | โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 |
| 2. | สถานที่ตั้ง | ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี |
| 3. | ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) |
| 4. | สถานที่ติดต่อ | สำนักงานปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 1
เลขที่ 789 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 038-296334-7
Website; www.pipestate.com ติดต่อคุณแสงเดือน ตระกูลสำราญ
E-mail : saengduan.t@pinthongindustrial.com |
| 5. | จัดทำรายงานโดย | บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด |
| 6. | โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.7/17375 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 |
| 7. | โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย | เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 |
| 8. | รายละเอียดโครงการ | |
| | - ลักษณะ/ประเภทโครงการ | เพื่อรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในส่วน
ภูมิภาค |
| | - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง | ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมทั้งหมด 653.98 ไร่ |

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3	แผนการติดตามตรวจสอบ	1-8

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
-----	--	-----

บทที่ 3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1	การตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-15
3.2	การตรวจวัดระดับเสียง	3-53
3.3	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-76
3.4	การตรวจวิเคราะห์ดินและโลหะหนักในตะกอนดิน	3-139
3.5	ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-158
3.6	ตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา	3-159
3.7	คมนาคมขนส่ง	3-159
3.8	ปริมาณการใช้น้ำ	3-159
3.9	ไฟฟ้า	3-160
3.10	กากของเสีย	3-160
3.11	สาธารณสุข	3-161
3.12	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-161
3.13	โรงงานในโครงการ	3-162
3.14	สังคม-เศรษฐกิจ	3-162
3.15	การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)	3-162

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569	1-8
1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-9
1.3 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569	1-20
2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	2-2
3.1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-2
3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-18
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM10) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-19
3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO ₂) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-22
3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO ₂) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-27
3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-32
3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม	3-39
3.8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-40
3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน	3-55
3.10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-57
3.11 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 5 นาที (L _{eq} 5 min) ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-71
3.12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-73
3.13 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	3-76
3.14 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-77
3.15 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-80
3.16 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่าน	3-84
3.17 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-98

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับผลการการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-113
3.19 ผลการตรวจวิเคราะห์ชีวภาพทางน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568	3-131
3.20 ผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-135
3.21 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์ดินและโลหะหนักในตะกอนดิน	3-139
3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-143
3.23 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-150
3.24 ปริมาณการใช้น้ำประปาของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-160

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	Inspection Manhole ของโรงงาน 2-36
2.2	Web Online : ENVI Service 2-40
2.3	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพของโครงการ 2-47
2.4	การปูวัสดุกันซึมเป็น HDPE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 2-62
2.5	ศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลาง 2-63
2.6	อะไหล่หรืออุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 2-65
2.7	หลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียว 2-71
2.8	รถรับ-ส่ง พนักงานของโรงงานภายในนิคมฯ 2-76
2.9	เส้นแบ่งถนน 2-77
2.10	เครื่องหมายสัญญาณจราจร 2-77
2.11	ป้ายจำกัดความเร็วไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. 2-79
2.12	Speed Bump 2-79
2.13	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 2-80
2.14	ไฟกระพริบบริเวณทางเข้าโครงการ 2-81
2.15	สัญญาณจราจร บริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านวังค้อ 2-85
2.16	CCTV บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ 2-86
2.17	หลุมดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน 2-87
2.18	ชุดลอกทรายระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ 2-88
2.19	รางระบายน้ำฝน 2-88
2.20	ชุดลอกห้วยหนองปรือ 2-89
2.21	บ่อหน่วงน้ำภายในพื้นที่โครงการจำนวน 2 แห่ง 2-90
2.22	การตรวจประเมินหน่วยรับกำจัดของเสียของโรงงาน 2-93
2.23	ถังขยะขนาด 200 ลิตร จัดวางในพื้นที่โครงการ 2-94
2.24	อาคารเก็บกากของเสียของโรงงานภายในโครงการ 2-96
2.25	ถังขยะอันตราย และป้ายแจ้งรายละเอียดของเสีย 2-101
2.26	ประชุม EIA Monitoring 2-105
2.27	ผู้นำชุมชนสังเกตการณ์ในการตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-106
2.28	การสำรวจทัศนคติชุมชน 2-107

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.29 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภายในนิคมฯ	2-108
2.30 LINE Official ของนิคมปิ่นทอง	2-108
2.31 CSR	2-111
2.32 การประชุมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	2-131
2.33 Line กลุ่มชมรมความปลอดภัยอาสาสมัคร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2-131
2.34 Hydrant	2-134
2.35 ระบบผลิตน้ำประปา	2-135
2.36 อ่างเก็บน้ำดิบ	2-135
2.37 สถานีดับเพลิง	2-138
2.38 พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน	2-142
2.39 พื้นที่สีเขียว	2-142
2.40 การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	2-145
3.1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-16
3.2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน	3-54
3.3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-79
3.4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน	3-97
3.5 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-110
3.6 การเก็บตัวอย่างชีวภาพทางน้ำ (27 สิงหาคม 2568)	3-130
3.7 การเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน (ประจำปี 2568)	3-141
3.8 การเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน (ประจำปี 2568)	3-148

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
1.2	แผนผังแสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ของโครงการ
3.1	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
3.2	กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
3.3	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม
3.4	แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน
3.5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (L_{eq} 24 hr.)
3.6	กราฟแสดงผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.7	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน
3.8	กราฟแสดงผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
3.9	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน
3.10	กราฟแสดงผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน
3.11	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างชีวภาพทางน้ำ
3.12	กราฟแสดงความหนาแน่นของนิเวศวิทยาทางน้ำ
3.13	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน
3.14	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่างๆ
ภาคผนวกที่	6	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ภาคผนวกที่	7	อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงาน
ภาคผนวกที่	8	แผนการติดตั้ง AQMS
ภาคผนวกที่	9	แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	10	ผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมี VOCs และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	11	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
ภาคผนวกที่	12	เอกสารเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่	13	ผลการตรวจสอบความจุความชื้นในสนาม (Field Capacity ; FC) จุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point ; PWP) และค่าความชื้นของดิน (Moisture Content ; MC)
ภาคผนวกที่	14	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ และไฟฟ้าช็อตภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
ภาคผนวกที่	15	การขุดลอกการระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ประจำปี 2569
ภาคผนวกที่	16	แผนการขุดลอกลำรางสาธารณะ ประจำปี 2569
ภาคผนวกที่	17	ทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดกากของเสีย
ภาคผนวกที่	18	โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย
ภาคผนวกที่	19	การจัดทำคู่มือการจัดการขยะมูลฝอย

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	20	ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นชุมชน ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	21	ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	22	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	23	ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	24	รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	25	สายบังคับบัญชาของระดับภาวะฉุกเฉินทั้ง 3 ระดับ และแผนฉุกเฉินของโครงการ
ภาคผนวกที่	26	ตัวอย่างแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	27	เอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์/เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่างๆ
ภาคผนวกที่	28	บันทึกสถิติอุบัติเหตุของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	29	แผนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2569
ภาคผนวกที่	30	สถิติอุบัติเหตุจากทางหลวงหมายเลข 331 และถนนสายวังค้อ-เนินตะแบก ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	31	ปริมาณการใช้น้ำประปาของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
ภาคผนวกที่	32	รายงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี 2569
ภาคผนวกที่	33	แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงงานก่อนเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ และคู่มือการตรวจสอบภาระการระบายมลพิษที่สามารถระบายออกต่อหน่วยพื้นที่
ภาคผนวกที่	34	สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	35	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4
ภาคผนวกที่	36	บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของโรงงาน
ภาคผนวกที่	37	ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Manifest Form)
ภาคผนวกที่	38	ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	39	กิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ภายในโรงงาน
ภาคผนวกที่	40	ผลการตรวจสอบสภาพของโรงงาน

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	41	รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	42	ตัวอย่างการตรวจประเมินหน่วยงานรับกำจัดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	43	ตัวอย่าง SDS ของสารเคมีที่ใช้ภายในโรงงาน
ภาคผนวกที่	44	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองร่วมกับโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	45	การคำนวณค่าปรับในการบำบัดน้ำเสีย “นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4” และอีเมลแจ้งกรณีน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมแนวทางแก้ไข
ภาคผนวกที่	46	แผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัด COD/BOD EC/ TDS online
ภาคผนวกที่	47	กิจกรรมรณรงค์การขับขี้อย่างปลอดภัย
ภาคผนวกที่	48	หนังสือนำส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาต ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568