

พื้นที่โครงการตึก 15 ชั้น



ป้ายทางเข้าโครงการ



มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม – คุณภาพอากาศ



การคมนาคมภายในโครงการ

(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการจราจร, ป้ายควบคุมความเร็ว, เครื่องหมายจราจร, ต้นพุ่มบนถนน)



ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงพยาบาล อาคาร A, B, C และ D



ถังเติมคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น
ของอาคารโครงการ



บ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อระบบระบายน้ำก่อนเข้าเมือง



ตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อระบบระบายน้ำของเมืองพัทยา และการตัดเศษขยะ



การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ Cooling Tower – Legionella



การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดแล้ว




สายล่อฟ้าบริเวณดาดฟ้า อาคารโครงการ



ลิฟต์ดับเพลิง




ประตูโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง



ตู้ดับเพลิง



เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



ระบบน้ำสำรอง และ Fire Pump



ไฟฉุกเฉิน



ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันเพลิงไหม้



ระบบปรับอากาศ



ระบบปรับอากาศ



แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียว



พื้นที่ของโครงการ (อาคาร E) เท่ากับ 2-1-37.1 ไร่

พื้นที่ทั้งหมด 3,748.24 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวรอบอาคารโครงการ(ปัจจุบัน)

ตามแผนผัง 870 ตร.ม. โดยเป็นไม้ยืนต้น อาทิ อโศกอินเดีย ต้นไทร ต้นลีลาวดี ปาล์ม ต้นหมากและไม้ดอก ไม้ประดับ อาทิ ชาฮกเกี้ยน เฟื่องฟ้า โมก ต้นเข็ม ต้นพลับพลึง เป็นต้น และเพิ่มเติมในหอดูผู้ป่วยใน

1. พื้นที่นอกระเบียงโรงคอกของหอดูผู้ป่วยใน อาคาร (E) 8 หน่วยงาน เป็นกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ เท่ากับ 4 ตร.ม. = 32 ตร.ม.

2. กระถางต้นไม้ หนัาลิฟท์ เท่ากับ 2 ตร.ม./ชั้น อาคาร 15 ชั้น = 30 ตร.ม.

รวมพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 932 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียว 932 ตร.ม.

พื้นที่ทั้งหมด 3,748.24 ตร.ม.

คิดเป็น 24.86 %

ภาพแสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



โรงพักขยะ
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะเปียก
(เริ่มจากขวาไปซ้าย : หันหน้าเข้าห้องพักขยะรวม)



ป้ายติดถังขยะ แยกตามประเภทขยะ



ถังขยะชนิดแยกประเภทขยะ



ที่จอดรถจักรยานยนต์ – ลานจอดรถยนต์



ตำแหน่งป้อมรักษาความปลอดภัย ทางเข้าออกรถจักรยานยนต์ ลานจอดรถยนต์ และก่อนขึ้นอาคารจอดรถ



ภาพกิจกรรม : บรรยายการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระดับหน่วยงาน



A- Alarm : กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
+ กด 911 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

R- remove : ย้ายไปจุดที่ปลอดภัย หน้าแผนก E-learning
ตรวจสอบพื้นที่ ไม่ให้มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

C- closed : ปิดประตูห้องผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ
/ ปิดประตูหน้าหน่วยงาน

E- Extinguisher: ใช้ถังดับเพลิง ดึง ปลด กด สาย



ประกาศ 501 : จุติรวมพลหน้าศูนย์ความงาม



- จับมือมัดข้าวต้ม เดินบันไดไปยังจุดรวมพล
- รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มการตรวจสอบจำนวนคนในแผนก (เมื่อประกาศ Code 501) ณ จุดรวมพล



ภาพกิจกรรม : บรรยายการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระดับโรงพยาบาล

ภาพการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคกลางวัน

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2569 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา



ภาพการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคกลางคืน

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2569 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (ต่อ)



ภาพแสดงการดำเนินการติดป้ายชี้บ่งเส้นทาง เข้า-ออก และ Overhead Signal ในโครงการ

