

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1. ชื่อโครงการ                      โครงการหอพักพยาบาล  
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) -
2. สถานที่ตั้ง                      ถนนซึกพระ แขวงคลองซึกพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ            โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
4. สถานที่ติดต่อ                  ถนนซึกพระ แขวงคลองซึกพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย                      บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ  
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หนังสือเลขที่ ที่ ทส. 1009.5/8246
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2569
8. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ    โครงการที่พักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม
  - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง   พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา
  - กิจกรรมในโครงการ
    - \* การบำบัดน้ำเสีย
    - \* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    - \* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย
    - \* อื่นๆ
      - \* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้  
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงรายละเอียดโครงการในรายงานบทที่ 1