

# สารบัญ

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ ตต.1)

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป (แบบ ตต.2)

ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (แบบ ตต.3)

สารบัญ

สารบัญรูป

สารบัญตาราง

## บทที่ 1 บทนำ

|     |                                                                                                     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1 | ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน                                                                         | 1-1  |
| 1.2 | วัตถุประสงค์                                                                                        | 1-2  |
| 1.3 | ที่ตั้งโครงการ                                                                                      | 1-2  |
| 1.4 | สภาพภาพการดำเนินการปัจจุบัน                                                                         | 1-4  |
| 1.5 | ระบบสาธารณูปโภค                                                                                     | 1-4  |
| 1.6 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ระยะดำเนินการ | 1-10 |

## บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

### บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

|     |                                                  |      |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| 3.1 | การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | 3-4  |
| 3.2 | การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง    | 3-26 |

### บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

|     |                                                             |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1 | สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 4-1 |
| 4.2 | สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    | 4-1 |

## ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และหนังสือนำส่งรายงานฯ

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ พร้อมมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ภาคผนวก ข รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## สารบัญ (ต่อ)

| ภาคผนวก ค      | เอกสารประกอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาคผนวก ค-1    | ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 (ยพ.)                                                        |
| ภาคผนวก ค-2    | ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)                                                        |
| ภาคผนวก ค-3    | แผนผังพื้นที่สีเขียว                                                                                                   |
| ภาคผนวก ค-4.1  | ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ                                                                                      |
| ภาคผนวก ค-4.2  | แผนบันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์                                                                              |
| ภาคผนวก ค-5    | แบบตรวจสอบสภาพการทำงานและบันทึกการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย                                        |
| ภาคผนวก ค-6    | บันทึกประเภทและปริมาณขยะ                                                                                               |
| ภาคผนวก ค-7    | หลักฐานการเข้าเก็บขยะมูลฝอยสำนักงานเขตตลิ่งชัน                                                                         |
| ภาคผนวก ค-8    | การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา                                                                                               |
| ภาคผนวก ค-9    | แผนบันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปรับอากาศ                                                                                 |
| ภาคผนวก ค-10.1 | แผนฉุกเฉินของโครงการ                                                                                                   |
| ภาคผนวก ค-10.2 | แผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย                                                                                    |
| ภาคผนวก ค-10.3 | แผนบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย                                                                  |
| ภาคผนวก ค-10.4 | แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                        |
| ภาคผนวก ค-10.5 | รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโครงการ                                                                         |
| ภาคผนวก ค-10.6 | ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ                                                                               |
| ภาคผนวก ค-11   | บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                     |
| ภาคผนวก ค-12.1 | แผนบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร                                                                                 |
| ภาคผนวก ค-12.2 | การดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                              |
| ภาคผนวก ค-13   | ตารางตรวจสอบงานรักษาความสะอาด                                                                                          |
| ภาคผนวก ค-14   | แผนการบริการกำจัดแมลงประจำปี                                                                                           |
| ภาคผนวก ค-15   | แผนผัง Organization                                                                                                    |
| ภาคผนวก ค-16   | ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก                                                                                           |
| ภาคผนวก ค-17   | การจัดบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักในโครงการ ปี 2569                                                                          |
| ภาคผนวก ค-18   | เบอร์ดติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                                                                        |
| ภาคผนวก ค-19   | สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 |
| ภาคผนวก ค-20   | บันทึกข้อมูลตรวจสอบการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และดาดฟ้า                                                         |
| ภาคผนวก ง      | ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                                        |
| ภาคผนวก จ      | เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ                                                                                               |
| ภาคผนวก ฉ      | สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน                                                                  |

## สารบัญตาราง

หน้า

|              |                                                                                                                                                                                                                         |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 1-1 | แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์<br>ระยะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2569.....                                                                                | 1-11 |
| ตารางที่ 2-1 | แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569..... | 2-2  |
| ตารางที่ 2-2 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ระยะดำเนินการ<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569.....                                            | 2-24 |
| ตารางที่ 3-1 | แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการ โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์<br>ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569.....                                                    | 3-2  |
| ตารางที่ 3-2 | ดัชนี และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....                                                                                                                                                      | 3-5  |
| ตารางที่ 3-3 | ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (น้ำเสียก่อนผ่านระบบบำบัด).....<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                                                | 3-10 |
| ตารางที่ 3-4 | ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (น้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด).....<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569.                                                                                                               | 3-12 |
| ตารางที่ 3-5 | ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (บ่อรวมสุดท้ายก่อนปล่อยออก).....<br>ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                                               | 3-14 |
| ตารางที่ 3-6 | เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด.....<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึง 2569                                                                                                                        | 3-23 |
| ตารางที่ 3-7 | เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด.....<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึง 2569                                                                                                                        | 3-25 |
| ตารางที่ 3-8 | เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบ่อรวมสุดท้ายก่อนปล่อยออก.....<br>ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึง 2569                                                                                                                | 3-27 |

## สารบัญรูป

|            | หน้า                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| รูปที่ 1-1 | ที่ตั้งของโครงการ.....1-3                                                   |
| รูปที่ 3.1 | ตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....3-6             |
| รูปที่ 3-2 | การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569.....3-7 |
| รูปที่ 3.3 | กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจุดก่อนเข้าระบบบำบัด.....3-15        |
|            | ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                       |
| รูปที่ 3-4 | กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านระบบบำบัด.....3-17           |
|            | ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                       |
| รูปที่ 3-5 | กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบ่อพักสุดท้าย.....3-20               |
|            | ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569                                       |