

สำเนาประธานบัตรที่ 31022/16546 ของ บริษัท คีลา แกลง จำกัด



ประธานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประธานบัตรเลขที่...๑๑๐๒๒/๑๖๕๕๖.....

ออกให้แก่.....บริษัท ศิลา แกล้ง จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....๐๒๑๕๕๕๐๐๐๘๔๗.....

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่.....๑๑๒/๒ และ ๑๑๒/๓.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....๕.....ตำบล/แขวง.....กิ่งดิน.....

อำเภอ/เขต.....แกลง.....จังหวัด.....ระยอง.....

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินที่ฟุ้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง.....

ณ ตำบล.....กิ่งดิน.....อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด.....ระยอง.....

มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่.....๑๓.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๖.....ถึงวันที่.....๑๒.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๙๕.....

จำนวนเนื้อที่.....๒๑๘.....ไร่.....งาน.....๕๘.....ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๔

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แสดงไว้ในลำดับที่ ๕

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๖

(๖) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๗) บันทึกการโอนประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๘

(๘) บันทึกการสวมสิทธิ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

(๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง

วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ

ประเภทของการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

ออกให้ ณ วันที่.....๑๓.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๖.....

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๓๑๐๒๒/๑๖๕๔๖

คำขอที่ ๑/๒๕๖๓

ลำดับชุด L 7018 ระยะเวลาที่ 5334 I

อ. 802800 เมตร

GN.

น. 1420400 เมตร

แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

เนื้อที่ ๒๓๘ ไร่ งาน ๕๘ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๒๕๓ องศา ๒๘ ลิปดา ระยะ ๑๑๕.๒๕๔ เมตร
 จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๒๓๑ องศา ๑๒ ลิปดา ระยะ ๔๕.๒๐๗ เมตร
 จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๓๒๓ องศา ๓๕ ลิปดา ระยะ ๑๔๑.๒๗๐ เมตร
 จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๕๓ องศา ๔๔ ลิปดา ระยะ ๔๕.๖๒๖ เมตร
 จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ ๕ องศา ๓๒ ลิปดา ระยะ ๑๒๒.๑๐๕ เมตร

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร ภายในวันที่
ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทำเหมืองภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ ๒ การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง
และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่
แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ ๓ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ ต้องทำและดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูทั้งระหว่างการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง

ข้อ ๕ การให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ ตามบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
กรณีการขอประทานบัตร เลขที่ รย. ๓๑๐๒๒/๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๖ ต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองตามที่คณะกรรมการแร่กำหนด ตามมาตรา ๖๘(๙) ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร

การชำระเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ส่งหลักฐานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดวันชำระแต่ละงวดตามสัญญา

ข้อ ๗ ในการทำเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่โดยพลัน

ข้อ ๘ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแร่เห็นชอบให้กำหนดเป็นเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร โดยให้เข้าร่วมโครงการและได้รับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายในระยะเวลา ๕ ปี หลังจากได้รับอนุญาตเปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่ขอประทานบัตร และให้รักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
และหินอุตสาหกรรมชนิดหินทัพเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
โดยวิธีเหมืองเปิด
สำหรับคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๓
หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๓๑๐๒๒
ของบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๑๐๒๐๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
และตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
ฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
และบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประทานบัตร
ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่	การต่ออายุประทานบัตร				(ลงชื่อผู้ออกประทานบัตร) อนุญาต
	ต่อให้อีก (ปี)	ตั้งแต่วันที่/เดือน/ปี	ถึงวันที่/เดือน/ปี	รวม (ปี)	

บันทึกการสวมสิทธิ

ด้วยสิทธิของผู้ถือประทานบัตรแปลงนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยเหตุ.....

จึงได้อนุญาตสิทธิการทำเหมืองแปลงนี้ ให้แก่.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงาน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรและมีสิทธิทำเหมืองแร่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประทานบัตรแปลงนี้ ตั้งแต่วันที่.....
เดือน..... พ.ศ. เป็นต้นไป

(.....)

ผู้ออกประทานบัตร

ลงนาม

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



บริษัท สีลา แกล่ง จำกัด
SILA KLAENG CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ 64/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาแล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดระยอง 21120
สาขา 00001 112/2,112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชัน อำเภอกองกนก จังหวัดระยอง 21160
โทร: 090-1259760 E-Mail : silaklong@hotmail.com Line ID : silaklong

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการมวชลสัมพันธ์

ฉบับที่ 01/2568

ที่ บริษัท สีลา แกล่ง จำกัด

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณาการคำขอประทานบัตรสำหรับคำขอ
ประทานบัตรที่ 1/2563 (ประทานบัตรที่ 31022/16546) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและ
หินทัฟฟ์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สีลาแกล่ง จำกัด ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ขึ้น เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่
และการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น สำหรับชุมชน วัด และสถานศึกษา โดยรอบเขตประทานบัตรดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เป็นไปตามระเบียบและความ
เรียบร้อย ตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้น
จึงเห็นควร ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวชลสัมพันธ์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เป็นไปตามระเบียบและความเรียบร้อย

จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการมวชลสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1. [REDACTED] | ประธานกรรมการ |
| บริษัท สีลา แกล่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร | |
| 2. [REDACTED] | รองประธานกรรมการ |
| บริษัท สีลา แกล่ง จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี | |
| 3. [REDACTED] | กรรมการ |
| บริษัท สีลา แกล่ง จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล | |
| 4. [REDACTED] | กรรมการ |
| ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ดแดง | |
| 5. [REDACTED] | กรรมการ |
| ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองคูด | |
| 6. [REDACTED] | กรรมการ |
| ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านชำสมอ | |



บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILA KLAENG CO., LTD

สำนักงานใหญ่ 64/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองควาย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 21120
สาขา 00001 112/2, 112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลกลอนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 22160
โทร: 090-1259760 E-Mail : silaklaeng@hotmail.com Line ID : silaklaeng

7. [REDACTED] กรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านยายพริ้ง
8. [REDACTED] กรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเขาสารอง
9. [REDACTED] กรรมการ
โรงเรียนวัดเขาสารอง
10. [REDACTED] กรรมการ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคู
11. [REDACTED] กรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน
12. [REDACTED] กรรมการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำสมอ
13. [REDACTED] กรรมการ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกองดิน
14. [REDACTED] เลขานุการ
บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบุคคล

คณะกรรมการที่ปรึกษา

15. [REDACTED] กรรมการที่ปรึกษา
เกษตรอำเภอแกลง
16. [REDACTED] กรรมการที่ปรึกษา
เกษตรอำเภอแกลง
17. [REDACTED] กรรมการที่ปรึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
18. ตัวแทนอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรรมการที่ปรึกษา
19. [REDACTED] กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายเหมืองแร่และประทานบัตร



บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILA KLAENG CO.,LTD


สำนักงานใหญ่ 6-04 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภออินทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21150
สาขา 00001 112/2,112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขี้เหล็ก อำเภอกลางัว จังหวัดระยอง 22160
โทร: 090-1259760 E-Mail : silaklaeng@hotmail.com Line ID : silaklaeng

โดยคณะกรรมการมวลชลสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด
2. ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงานกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพโดยรอบที่ตั้งโครงการ
3. พิจารณาและอนุมัติการจัดทำแผนและกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดทำแผนและกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
5. พิจารณาและตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนผลกระทบจากการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องของโครงการ
6. ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนและให้ความเห็นเอกสารรายงานที่นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
7. ให้ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการเหมืองแร่ของโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตประทานบัตร
8. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568



กรรมการบริหาร บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
ประธานกรรมการ

สำเนาบัญชีกองทุน

สำนักงาน Office	0136 สาขาแกลง โทร. 0-3867-4427, 0-3867-4428	 krungsri กรุงศรี A member of MUFG, a global financial group
ชื่อบัญชี Name of Account	บจก. ศิลา แกลง (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)	
บัญชีเลข Account No.		
001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด		
ผู้รับมอบ		เลขที่ฝากเลขที่ Serial No. 0038373008

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID
29/10/24	TN	*****200,000.00	*****200,000.00	9147W0700	1
24/12/24	WB	*****56,212.00	*****143,788.00	ZJKIA0136	2
27/12/24	IN	*****147.19	*****143,935.19	0003A	3
27/12/24	TX	*****1.47	*****143,933.72	0003A	4
27/06/25	IN	*****265.00	*****144,198.72	0003A	5
27/06/25	TX	*****2.65	*****144,196.07	0003A	6
22/10/25	IN	*****200,000.00	*****344,196.07	9165W0700	7
29/12/25	TX	*****275.86	*****344,471.93	0003A	8
		*****2.76	*****344,469.17	0003A	9
					10

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Terms and Conditions

1. โปดนำสมุดคู่ฝากนี้มาทุกครั้งที่มีการติดต่อธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่ฝากหรือถอนเงินต่างสาขาคงแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนซึ่งออกโดยทางราชการ
3. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ชื่ออยู่ หรือสมุดคู่ฝากชำรุดสูญหาย โปดแจ้งธนาคาร
4. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่ฝากเท่านั้น ยังไม่ถือว่าถอนเงินหรือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้รับรองสลิปกับบัญชีเงินธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

1. This passbook must be presented when contacting the Bank.
2. To change the passbook or make inter-branch withdrawals, the depositor must show an identification card or passport.
3. In case the name or address of the depositor has been changed, or the passbook is damaged or lost, the depositor shall notify the branch.
4. The balance shown in the passbook will not be correct until the balance is verified with the record of the Bank.
5. In case the account has not incurred any transactions and the minimum balance is lower than the amount required by the Bank, the maintenance fee will be charged at the rate prescribed by the Bank.

ข้อควรระวัง
โปรดอ่าน
เงื่อนไขการใช้
บริการก่อน
ใช้บริการ
โปรดอ่าน
เงื่อนไขการใช้
บริการก่อน
ใช้บริการ

29/10/24 0136AV61A ANJIJ 136-9-00505-2 0000000000 0038373009

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

0136 สาขาแกลง

โทร. 0-3867-4427, 0-3867-4428



krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG, a global financial group.

สำนักงาน
Office

ชื่อบัญชี
Name of Account

บจก. คีลา แกลส
(กองหนัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

บัญชีเลขที่
Account No.

[Redacted Account Number]

ผู้รับมอบอำนาจ

001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด

สมุดคู่ฝากเลขที่
Serial No.

0038373009

วันที่

Trans
Transaction

ถอน

ฝาก

คงเหลือ

หมายเลขผู้ทำรายการ

Withdrawal

Deposit

Balance

Teller ID

29/10/24	TN	*****500,000.00*****500,000.00	9141W0700	1
27/12/24	IN	*****372.60*****500,372.60	0003A	2
27/12/24	TX	*****3.73*****500,368.87	0003A	3
17/01/25	WB	*****16,220.34*****484,148.53	ZMS0A0136	4
07/02/25	TW	*****200.00*****483,948.53	ZMS0A0136	5
27/06/25	IN	*****894.82*****484,843.35	0003A	6
27/06/25	TX	*****8.95*****484,834.40	0003A	7
22/10/25	TN	*****500,000.00*****984,834.40	9169W0700	8
18/12/25	WB	*****70,000.00*****914,834.40	ZK99A0150	9
18/12/25	WB	*****35,000.00*****879,834.40	ZK99A0150	10

18/12/25	WB	*****70,000.00*****809,834.40	ZK99A0150	11
18/12/25	WB	*****35,000.00*****774,834.40	ZK99A0150	12
18/12/25	WB	*****70,000.00*****704,834.40	ZK99A0150	13
18/12/25	WB	*****70,000.00*****634,834.40	ZK99A0150	14
18/12/25	WB	*****70,000.00*****564,834.40	ZK99A0150	15
29/12/25	NWB	*****70,000.00*****494,834.40	ZK99A0150	16
29/12/25	TX	*****8.10*****495,644.71	0003A	17
23/01/26	WB	*****100,000.00*****395,636.61	ZKYDA0770	18
23/01/26	WB	*****100,000.00*****295,636.61	ZKYDA0770	19



krungsri
กรุศรี

A member of MUFG, a global financial group

สมุดคู่ฝากเลขที่
Serial No.

0038373009

วันที่ Sun Date	ประเภท Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขการบริการ Teller ID
23/01/26	WB	*****70,000.00		*****225,636.61	ZKYDA0779
26/01/26	WB	*****70,000.00		*****155,636.61	ZK99A0150
07/05/26	WB	*****69,518.00		*****86,118.61	ZK99A0150
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20


krungsri
 กรุงศรี
 A member of C MUF, a global financial group

สนุกดีพาลูก
 Serial No. **0038373009**

หลักประกันฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง

เลขที่ 0136/2567/00033/003 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง ที่ตั้งสำนักงาน 141/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย [Redacted] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร และเป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 31022/16546 วันอนุญาต 13 พฤศจิกายน 2566 รวม 238-0-58 ไร่ เหมืองประเภทที่ 2 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 จะต้องวาง หลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ รวมถึงวงเงินสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการตามนัย (3.1) (3.2) แห่งประกาศคณะกรรมการแรื่อดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วงดแรกร้อยละสามสิบ ของวงเงินหลักประกันก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองทั้งหมด เป็นเงิน -825,444.00- บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน -825,444.00- บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ในกรณีที่ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ซึ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายจาก บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ชำระหนี้ก่อน

ข้อ 2 หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าหนังสือค้ำประกันของธนาคารจะหมดภาระผูกพัน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ 3 หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในประกาศคณะกรรมการแร่ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยเพียงแต่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเท่านั้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... [Redacted] ผู้ค้ำประกัน
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ)
ลงชื่อ..... [Redacted] พยพ. 0819301
เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ

กรมธรรม์ประกันภัยเหมืองแร่



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

เริ่มกิจการปี พ.ศ. 2490
Established 1947

ทะเบียนเลขที่ 0107536000625
Registration No. 0107536000625

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(สำหรับการทำเหมืองแร่)
PUBLIC LIABILITY INSURANCE FOR MINE

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (THE SCHEDULE)					
รหัสบริษัท Company code	002	☒ ต่ออายุ Renewal	☐ ประกันภัยใหม่ New Business	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 726-27596-1 Policy No.	
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย บจก. คีลา แกลง Name of the Insured					
ที่อยู่ Address 112/2,112/3 หมู่ 4 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160					
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ การทำเหมืองแร่ The Business ☒ ประเภท 2 การทำเหมืองประเภทที่ 2 Type 2 ☐ ประเภท 3 Type 3					
3. สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย ประทานบัตรเลขที่ 31022/16546 จำนวนเนื้อที่ 238 ไร่ 58 ตารางวา Insured Premises 112/2,112/3 หมู่ 4 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160					
4. อาณาเขตที่คุ้มครอง ประทานบัตรเลขที่ 31022/16546 จำนวนเนื้อที่ 238 ไร่ 58 ตารางวา Territorial Limit 112/2,112/3 หมู่ 4 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160					
5. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 06/03/2026 เวลา 16.30 น. ถึงสิ้นสุดวันที่ 06/03/2027 เวลา 16.30 น. Period of Insurance : From At Hrs. To At Hrs.					
6. ขอบเขตของการเสี่ยงภัย: คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจและเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย Description of Risk Legal Liability arising from the Business and happening within or caused by the Insured Permits.					
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด Limit of Liability ☒ ประเภท 2 5,000,000 บาท/ต่อครั้ง Type 2 Baht ☐ ประเภท 3 บาท/ต่อครั้ง Type 3 Baht					
8. ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ถ้ามี) Deductible to be Borne by The Insured for each Accident					
9. เบี้ยประกันภัยขั้นต้นคำนวณจาก - ประมาศ - บาท The First Premium Calculate From Estimated at The Amount of Baht					
10. เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium		อากรแสตมป์ Stamp Duty		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.	
11,169.95 บาท Baht		45.00 บาท Baht		785.05 บาท Baht	
11. เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย Attached endorsements					
วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on		27/02/2026		วันออกกรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on	
27/02/2026				27/02/2026	
☐ ประกันภัยโดยตรง Direct ☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent ☒ นายหน้า Broker ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฏฐารินทร์ ขาวโชติ ใบอนุญาตเลขที่ : 5504012697 License No. :					

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัท โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราของ บริษัท ไว้เป็นสำคัญ สำนักงานของบริษัท
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office

ชำระอากรแล้ว

กรรมการ - Director

กรรมการ - Director

ผู้รับมอบอำนาจ - Authorized Signature



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

โดยการซื้อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ช้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

คำจำกัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง ช้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท	หมายถึง	ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงเจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ เฉพาะในขณะที่กระทำการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น
บุคคลภายนอก	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่มีใช้สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ช้อยกเว้น ข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ประเภทการทำเหมือง	หมายถึง	การแบ่งประเภทการทำเหมืองที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการแบ่งประเภทการทำเหมือง
อุบัติเหตุ	หมายถึง	เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัย มิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

- 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
- 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
- 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
- 2.7 แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ำจุน หรือทำให้สิ่งค้ำจุนอ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
- 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้
 - 4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วน กรรมการ
 - 4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 4.3 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการกระทำความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควัน ไอน้ำ เหมม่า กรด ด่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

15.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจาก

15.4.1 การแผ่รังสีของสารกัมมภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใด ๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ หรือกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

15.4.2 สารกัมมภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์

15.4.3 อาวุธ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ปฏิบัติการแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์ หรือปรมาณู หรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกัน หรือพลังหรือวัตถุที่มีกัมมภาพรังสี

15.4.4 สารกัมมภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมภาพรังสี ข้อยกเว้นนี้ไม่ขยายไปถึงสารกัมมภาพรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมภาพรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

15.4.5 สารเคมี สารชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด ๆ

15.5 ความสูญเสียหรือความผิดใดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจากโอกาสเสี่ยงภัยจากการ โดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาลงลายมือชื่อไว้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะพอใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปิด ไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากผู้ที่เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

2. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้ออกบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เพื่อเป็นหลักฐาน



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

8.1 บริษัทมีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบการเรียกร้องในเหตุการณ์ความเสียหายนั้นตามดุลพินิจที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งการเข้าดำเนินการต่อสู้คดีและประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย แต่หน้าที่ของบริษัทในการเข้าดำเนินการต่อสู้คดีจะระงับลง เมื่อบริษัทได้ชำระเงินตามคำพิพากษาหรือตามการประนีประนอมยอมความเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ความเสียหายแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่อสู้ป้องกันผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้

8.2 บริษัทจะไม่ตกลงต่อการเรียกร้องใด โดยมิได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไรก็ดีผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงในการเรียกร้องใดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้และเลือกที่จะต่อสู้คดีหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีรวมกันเพียงถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้ สำหรับการเรียกร้องนั้น หรือไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

9. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำความผิดกระทบกระเทือนและต้องร่วมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบียดจากบุคคลอื่น

10. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใด ๆ

11. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดชอบครั้งไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

12. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด

หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่น ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนของบริษัทสำหรับจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การชดเชยของบริษัทจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ความรับผิดชอบใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้รักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล
 - 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
 - 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ว่าจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
 - 2.7 แผ่นดินไหว ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ หรือทำให้สิ่งต่าง ๆ อ่อนกำลัง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
 - 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หนี้ส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันใน สถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

รายงานผลตรวจสอบสุภาพประจำปี 2568

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท คีลา แกล้ง จำกัด

เนื่องจากทางโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานของท่าน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ขอแจ้งผลการตรวจสุขภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการตรวจ	เข้าตรวจ ตามรายการ	ปกติ	ผิดปกติ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
1 ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	97	61	36	37.1	
2 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	97	94	3	3.1	
3 ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)	96	82	14	14.6	
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	10	8	2	20.0	
5 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	97	56	41	42.3	
6 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	97	54	43	44.3	
7 ตรวจหาระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)	97	68	29	29.9	
8 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)	97	95	2	2.1	
9 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)	10	9	1	10.0	
10 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)	10	8	2	20.0	
11 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alk.Phos.)	97	97	0	0.0	
12 ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Calcium)	10	10	0	0.0	
13 ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Phosphorus)	10	10	0	0.0	
14 ตรวจซิลิโคซิส (Silicosis)	97	97	0	0.0	
15 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Chest X-RAY)	97	95	2	2.1	
16 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	96	75	21	21.9	
17 ตรวจสมรรถภาพความจุปอด (Spirometry)	97	97	0	0.0	


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช

โทรศัพท์. (02) 421-8700 โทรสาร. (02) 421-8758

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ อิงคามระธร)

กรรมการผู้จัดการ





ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)





ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)




ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)


ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)




ตรวจหาระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)




ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)



ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)




ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)



ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alk.Phos.)



ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Calcium)




ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Phosphorus)




ตรวจซิลิโคสิส (Silicosis)




ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Chest X-RAY)



ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)



ตรวจสมรรถภาพความจุปอด (Spirometry)



เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท คีลา แกล้ง จำกัด (ชาวบ้าน)

เนื่องจากทางโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานของท่าน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ขอแจ้งผลการตรวจสุขภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้


รายการตรวจ	เข้าตรวจ ตามรายการ	ปกติ	ผิดปกติ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
1 ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	33	24	9	27.3	
2 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	33	31	2	6.1	
3 ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)	33	27	6	18.2	
4 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	33	18	15	45.5	
5 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	33	14	19	57.6	
6 ตรวจหาระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)	33	30	3	9.1	
7 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)	33	33	0	0.0	
8 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alk.Phos.)	33	33	0	0.0	
9 ตรวจซิลิโคซิส (Silicosis)	32	32	0	0.0	
10 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Chest X-RAY)	32	27	5	15.6	
11 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	33	18	15	45.5	
12 ตรวจสมรรถภาพความจุปอด (Spirometry)	32	32	0	0.0	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช

โทรศัพท์. (02) 421-8700 โทรสาร. (02) 421-8758


ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ อิงคามระธร)
กรรมการผู้จัดการ




ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)




ปกติ
ผิดปกติ




ปกติ
ผิดปกติ

ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)




ปกติ
ผิดปกติ




ปกติ
ผิดปกติ

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

ตรวจหาระดับยูริกในเลือด (Uric Acid)



ปกติ
ผิดปกติ



ปกติ
ผิดปกติ

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)




ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alk.Phos.)




ตรวจซิลิโคซิส (Silicosis)



ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกติดิจิตอล (Chest X-RAY)



ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)



ตรวจสมรรถภาพความจุปอด (Spirometry)



รายงานแผนฟื้นฟูปี 2568

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
(เดือนกันยายน 2568)

โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนและหินกัฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 31022/16546



บริษัท ดีลา แกลง จำกัด
ตำบลทองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	i
สารบัญรูป	i
1. บทนำ	1-1
2. ข้อมูลประธานบัตร	1-1
2.1 ตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่โครงการ	1-1
2.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ประธานบัตร	1-3
2.3 ลักษณะภูมิประเทศ	1-3
2.4 การใช้ประโยชน์ของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	1-3
3. ข้อมูลการทำเหมืองในปัจจุบัน	1-5
3.1 การวางแผนและออกแบบการทำเหมือง	1-5
3.2 การวางแผนการทำเหมืองและออกแบบการทำเหมือง	1-5
3.3 แผนการผลิตแร่	1-5
4. การทำเหมือง	
4.1 แผนการทำเหมืองผลิตหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง	1-6
4.2 การจัดการเปลือกดิน และมูลดินทราย	1-9
5. ผลการดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา	1-9
6. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า	1-16
เอกสารแนบ	
1. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง (พร. ๒๓๓)	
2. หลักประกันฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ของบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด	

.....

สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
1	แสดงตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการ	1-2
2	การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ และเส้นทางการขนส่งแร่	1-4
3	แสดงขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1-7
4	แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองปีที่ 28	1-8
5	การดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา	1-11
6	ป้ายแสดงข้อความต่างๆ ของโครงการ	1-15

.....

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัฟฟ์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546
ของบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

1. บทนำ

บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 31022/16546 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีอายุประทานบัตร 28 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 และสิ้นอายุวันที่ 12 พฤศจิกายน 2594 และมีเนื้อที่ 238-0-58 ไร่ ซึ่งทางโครงการได้เริ่มดำเนินการเปิดเปลือกดินในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2568 และผลิตแร่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 โดยตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีเงื่อนไขให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกปี


ทั้งนี้ บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับแผนการทำเหมืองของโครงการ และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง โดยสภาพพื้นที่ในปัจจุบันบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองยังอยู่ในช่วงแรกของพัฒนาหน้าเหมืองและยังคงใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง และแนวคันทำนบดิน มีการฟื้นฟูไปแล้วบางส่วน สำหรับพื้นที่โรงโม่หินที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่โครงการได้มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้แล้ว โดยแผนการฟื้นฟูพื้นที่ในช่วงต่อไป ทางโครงการจะวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการทำเหมือง พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง (แบบ พร.๒๓๓) และแสดงสำเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในเอกสารแนบท้ายรายงานฯ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ข้อมูลประทานบัตร

2.1 ตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศ ลำดับชุด L7018 ระวัง 5334 มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร (ประเทศไทย) โดยมีค่าพิกัดฉากสากล ระบบ WGS.1984 ระหว่าง 0803000-0804000 ตะวันออก และ 1419400-1420300 เหนือ มีขนาดเนื้อที่ 238-0-58 ไร่ (**รูปที่ 1**) ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของโครงการเต็มทั้งแปลง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 40 ม.(รทก.) ปรากฏทางน้ำและทางสาธารณประโยชน์ไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่และใกล้เคียง

สำหรับโรงโม่หินของโครงการ มีอยู่ 2 โรง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ธ 3-3(1)-1/51 รย และ ธ 3-3(1)-9/58 รย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.2 กม. ทั้งนี้ โรงโม่หินของโครงการเป็นแบบอาคารปิดคลุม และได้มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้แล้ว



สัญลักษณ์

-  พื้นที่โครงการ  โรงไม้หินของโครงการ
-  ประทานบัตรข้างเคียง
-  ค่าขอประทานบัตรข้างเคียง

รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการ

2.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ประทานบัตร

2.2.1 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การคมนาคมเพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ 69 กม. โดยเริ่มจากบริเวณตัวจังหวัดระยอง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) มุ่งหน้าไปอำเภอกาบัง ประมาณ 48 กม. จะถึงบริเวณสามแยกกาบัง จากสามแยกนี้ให้เดินทางต่อไปอีกประมาณ 16 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมะค่าไทรงามประมาณ 4 กม. จะถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาตามทางลูกรังไปอีกประมาณ 1 กม. จะถึงพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)

2.2.2 เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ


การขนส่งแร่ของโครงการ เริ่มจากหน้าเหมืองไปยังโรงโม่หิน จะใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศใต้ของโครงการระยะทางประมาณ 0.9 ม. มีสภาพเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อขึ้นสู่ถนนสาธารณประโยชน์มะค่าไทรงามอีกประมาณ 650 ม. เพื่อเข้าสู่โรงโม่หินของบริษัทฯ จากนั้นแร่ที่ทำการบดย่อยลดขนาดตามความต้องการของลูกค้าแล้ว จะถูกขนส่งไปยังผู้รับซื้อภายนอก โดยจะใช้เส้นทางเดิมที่ขนส่งอยู่ในปัจจุบัน คือ ถนนสาธารณประโยชน์มะค่าไทรงาม เพื่อขึ้นสู่ทางหลวงหมายเลข 3 (รูปที่ 2)

2.3 ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบพื้นที่โครงการ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบที่ถัดมาจากพื้นที่เขาบริเวณนี้ คือ เขาจุก และเขายายพริ้ง ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 0.5-1 กม. แนวเขามีทิศทางการวางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ยอดเขามีระดับความสูงประมาณ 120 ม.(รทก.)

2.4 การใช้ประโยชน์ของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

การใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการ มีการใช้ประโยชน์เป็นสวนยางพารา และบางส่วนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ภายในพื้นที่โครงการปรากฏทางน้ำและทางสาธารณประโยชน์ไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่และใกล้เคียงสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพาราและสวนทุเรียน เป็นต้น



สัญลักษณ์

-  พื้นที่โครงการ
-  ประทานบัตรข้างเคียง
-  คำขอประทานบัตรข้างเคียง
-  ทางหลวงหมายเลข 3406
-  ทางหลวงหมายเลข 3433
-  แนวถนน
-  การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
-  เส้นทางขนส่งแร่
-  โรงโม่หินของโครงการ

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2542) มาตรฐาน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวัง 5334 I ระบบ WGS 1984 UTM Zone,7N
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมแผนที่ทหาร (www.dpim.go.th, มีนาคม 2566)

รูปที่ 2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่งแร่

3. ข้อมูลการทำเหมืองในปัจจุบัน

3.1 การวางแผนและออกแบบการทำเหมือง

แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ สำหรับการทำเหมืองบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้ (รูปที่ 3)

1. พื้นที่ทำเหมืองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 - Pit-A มีพื้นที่ทำเหมือง 63 – 1 – 51.1 ไร่
 - Pit-B มีพื้นที่ทำเหมือง 19 – 1 – 75.9 ไร่
 - Pit-C มีพื้นที่ทำเหมือง 67 – 1 – 71.2 ไร่
 - Pit-D มีพื้นที่ทำเหมือง 15 – 3 – 78.3 ไร่
2. พื้นที่เว้นเขตการทำเหมืองจากขอบประทานบัตรและเว้นแนวการทำเหมืองห่างจากทาง
สาธารณประโยชน์ 10 ม.

3. พื้นที่เว้นเขตการทำเหมืองห่างจากเหมืองสาธารณประโยชน์ 20 ม.

3.2 การวางแผนการทำเหมืองและออกแบบการทำเหมือง

การทำเหมืองในโครงการ โดยวิธีเหมืองเปิด (Open Pit) แบบชั้นบันได (Benching method)
รายละเอียดการออกแบบการทำเหมืองดังนี้

1. เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่คำขอประทานบัตร เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ และถูกปิดทับ
ด้วยชั้นหน้าดิน (Top soil) มีความหนาเฉลี่ย 5.0 ม. จึงออกแบบการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิดแบบชั้นบันได
กำหนดการทำเหมืองที่ระดับความสูงตั้งแต่ 40 ม.(รทก.) ถึงระดับ 10 ม.(รทก.)
2. เว้นการทำเหมืองห่างจากพื้นที่คำขอประทานบัตรและทางสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า
10 ม. และห่างจากเหมืองสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 20 ม.
3. พื้นที่โครงการเมื่อมีการเปิดเปลือกดิน จะนำเปลือกดินบางส่วนนำมาปรับเป็นทำนบกั้นดินตาม
แนวขอบเขตพื้นที่โครงการ และเปลือกดินที่เหลือจะนำไปถมกลับบ่อเหมือง
4. แร่หินปูนและหินทัพสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้จากการระเบิดผลิตในบริเวณหน้าเหมือง
จะใช้รถขุดตัก (Back Hoe) ตักแร่ใส่รถบรรทุกสิบล้อ ขนส่งไปยังโรงม่หินของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่
โครงการ
5. เมื่อทำเหมืองลึกลงกว่าระดับผิวดินจะจัดทำบ่อรวบรวมน้ำในบ่อเหมือง (Sump) เพื่อรวบรวมน้ำ
ที่ไหลเข้าบ่อเหมืองก่อนใช้ปั๊มน้ำสูบออกไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ลาดถนนดับฝุ่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
6. การออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะชั้นบันไดโดยมีความสูงของแต่ละชั้นบันไดประมาณ 10 ม.
มีความกว้างของแต่ละชั้นบันไดประมาณ 10 ม. โดยกำหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา

(รูปที่ 3)

3.3 แผนการผลิต

อัตราการผลิตหินในพื้นที่โครงการ แบ่งเป็นหินปูนประมาณ 36,000 ตันต่อปี และหินทัพ
ประมาณ 350,400 ตันต่อปี รวม 386,400 ตันต่อปี โดยมีระยะเวลาเตรียมการทำเหมือง การทำเหมือง และฟื้นฟู
พื้นที่ผ่านการทำเหมืองเท่ากับ 28 ปี โดยรายละเอียดปริมาณแร่ที่ผลิตแต่ละช่วงเวลา แสดงดังตารางที่ 1.

ตารางที่ 1 อัตราการผลิตที่เกิดจากการทำเหมืองในพื้นที่โครงการ

ปีที่	หินปูน (เมตรตัน)	หินทัพพ์ (เมตรตัน)	รวมกำลังการผลิตต่อปี (เมตรตัน)	หมายเหตุ
0	-	-	-	เตรียมการทำเหมือง
1	36,300	350,400	386,400	-
2	36,300	350,400	386,400	-
3	36,300	350,400	386,400	-
4-6	108,000	1,051,200	1,159,200	-
7-9	108,000	1,051,200	1,159,200	-
10-12	108,000	1,051,200	1,159,200	-
13-15	108,000	1,051,200	1,159,200	-
16-18	108,000	1,051,200	1,159,200	-
19-21	108,000	1,051,200	1,159,200	-
22-24	108,000	1,051,200	1,159,200	-
25-27	84,500	1,049,900	1,134,400	-
28	-	-	-	ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
รวม	948,500	9,459,500	10,408,000	-

ที่มา : แผนผังโครงการทำเหมืองของโครงการ (2566)

4. การทำเหมือง

4.1 แผนการทำเหมืองผลิตหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง







1. งานพัฒนา ก่อนเปิดทำเหมือง

เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ มีความหนาเฉลี่ยของหน้าดินเท่ากับ 5 ม. ดังนั้น ปัจจุบันงานพัฒนา ก่อนการเปิดการทำเหมืองของโครงการจะเริ่มต้นด้วยการเปิดเปลือกดินบริเวณพื้นที่ Pit-D เพื่อเปิดการทำเหมือง ซึ่งเปลือกดินที่เปิดออกจะใช้ทำคันดิน และปรับถนนในพื้นที่ เปลือกดินที่นอกเหนือการใช้ประโยชน์จะเก็บกองชั่วคราวภายในพื้นที่ หลังจากนั้นจึงเริ่มต้นการผลิตในพื้นที่ Pit-D

2. การทำเหมืองผลิตหินปูนและหินทัพพ์

ดำเนินการทำเหมืองผลิตแร่หินปูนโดยวิธีการเจาะ-ระเบิดแบบขั้นบันไดโดยใช้เครื่องเจาะแบบ Hydraulic ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ในการเจาะระเบิด แล้วอัดวัตถุระเบิด ประกอบด้วย AN-FO เป็นวัตถุระเบิดหลักและ Emulsion เป็นวัตถุระเบิดแรงสูง โดยใช้แท่งไฟฟ้าเป็นตัวจุดกระตุ้น (Detonator)

หินปูนและหินทัพพ์ที่ได้จากการระเบิดผลิตบริเวณหน้าเหมืองจะใช้รถขุดตัก Back Hoe ตักหินปูนใส่รถบรรทุกสิบล้อลำเลียงไปยังลานกองแร่ต่อไป การทำเหมืองจะทำจากระดับความสูงประมาณ 40 ม. (รทก.) โกล่ระดับลงมาตามขอบเขตแหล่งแร่หินปูนและหินทัพพ์จนถึงระดับต่ำสุดที่ระดับ 10 ม.(รทก.) การทำเหมืองจะเปิดเป็นขั้นขั้นบันได (Benching method) โดยมีความสูงแต่ละชั้น 10 ม. และมีความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา โดยแผนที่แสดงลักษณะพื้นที่หน้าเหมืองก่อนการทำเหมืองและเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองในแต่ละปี แสดงดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 4







สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- หลักรหมุดเหมืองแร่
- เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)
- จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศทางการเดินหน้าเหมือง
- ขอบเขตการทำเหมือง
- ทางสาธารณประโยชน์
- ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
- คันทำนบดิน
- คูระบายน้ำ
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 20 ม.
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 10 ม.
- มุมเทของชั้นหิน

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองของโครงการฯ (2566)

รูปที่ 3 แสดงขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- หลักรูปร่างเหมืองแร่
- เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)
- ขอบเขตการทำเหมือง
- พื้นที่ทำเหมืองปีที่ 28
- พื้นที่ถมกลับ
- ทางสาธารณประโยชน์
- ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
- คันทำนบดิน
- คูระบายน้ำ
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 20 ม.
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 10 ม.
- บ่อ sump
- มุมเทของชั้นหิน

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทำเหมืองของโครงการฯ (2566)

รูปที่ 4 แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองปีที่ 28

4.2 การจัดการเปลือกดิน และมูลดินทราย

ปริมาณมูลดินทรายที่เกิดขึ้นจากการทำเหมือง 1,312,000 ลบ.ม. จะมีการจัดการดังนี้

1. นำมาปรับทำคันดิน ฐานกว้าง 6 ม. สูง 2 ม. และด้านบนกว้าง 2 ม. ระยะทางประมาณ 7,800 ม. คิดเป็นปริมาตร 62,400 ลบ.ม.
2. นำมาปรับพื้นที่และถนนภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ 15,000 ลบ.ม.
3. ปริมาณเหลือจากการจัดการ 1,234,600 ลบ.ม. ทางบริษัทฯ จะนำไปถมกลับในบ่อเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วตามลำดับระยะเวลา

5. ผลการดำเนินการในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา

เนื่องจากพื้นที่โครงการ ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 31022/16546 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งทางโครงการเริ่มดำเนินการผลิตแร่ตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ดังนั้น การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นระยะแรกของการเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ปรับสภาพพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน การจัดสร้างคันทำนบดิน การปลูกต้นไม้บริเวณคันดิน และการพัฒนาหน้าเหมือง เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 พื้นที่ทำเหมือง

ปัจจุบันเปิดทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิด (Open Pit) แบบขั้นบันได (Benching method) มีความสูงของแต่ละขั้นบันไดประมาณ 10 ม. มีความกว้างของแต่ละขั้นบันไดประมาณ 10 ม. โดยกำหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา และมีการปรับเสถียรสภาพความลาดชันควบคู่ไปพร้อมกับการทำเหมือง ซึ่งดำเนินการผลิตแร่มาตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจุบันมีการดำเนินการทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่เปิดทำเหมืองไปแล้วในบริเวณพื้นที่ Pit-D มีพื้นที่ทำเหมือง 15 – 3 – 78.3 ไร่ ลึกประมาณ 15 เมตรจากระดับที่ราบข้างเคียง ซึ่งยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง (รูปที่ 5)

โดยในช่วงที่ผ่านมาทางโครงการได้เร่งดำเนินการจัดสร้างคันทำนบดิน บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีบางส่วนได้จัดสร้างเสร็จแล้ว และมีบางส่วนที่ยังจัดสร้างไม่เสร็จ คือ บริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-A บริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-B และบริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-C พร้อมทั้งมีการปลูกต้นไม้ (อโศกอินเดีย) บนคันทำนบดินบริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-D ด้านทิศตะวันออก

5.2 พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน

เปลือกดินที่เกิดจากการเปิดการทำเหมืองจะใช้ทำคันดิน และปรับถนนในพื้นที่ ส่วนเปลือกดินที่นอกเหนือการใช้ประโยชน์จะเก็บกองชั่วคราวภายในพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองทางบริษัทฯ จะนำไปถมกลับในบ่อเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วตามลำดับระยะเวลา

5.3 พื้นที่เว้นเขตไม่มีการทำเหมือง

ทางโครงการได้กำหนดแนวเว้นเขตการทำเหมืองห่างจากพื้นที่คำขอประทานบัตรและทางสาธารณะประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ม. และห่างจากเหมืองสาธารณะประโยชน์ไม่น้อยกว่า 20 ม.

5.4 พื้นที่โรงโม่หิน และอาคารเก็บวัตถุดิบ (ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตรฯ)

โรงโม่หินของบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด มีอยู่ 2 โรง ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.2 กม. ส่วนอาคารเก็บวัตถุดิบ จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ทางด้านทิศใต้ (รูปที่ 5) ทางโครงการได้มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เดิมในบริเวณโรงโม่หิน และปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อบริเวณอาคารเก็บวัตถุดิบ พร้อมทั้งดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูกในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ ได้แก่ สนประดิพัทธ์ และต้นมะม่วง


5.5 ป้ายแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ

บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ได้มีการติดป้ายต่างๆ ทั้งในบริเวณพื้นที่ประทานบัตรฯ และในบริเวณโรงโม่หินของโครงการ เช่น ป้ายโครงการ ป้ายเตือนรถบรรทุก ป้ายให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และป้ายเตือนอันตรายจากการระเบิด เวลา 16.00-17.00 น. เป็นต้น (รูปที่ 6)

5.6 เส้นทางขนส่งแร่

การขนส่งแร่ของโครงการ เริ่มจากหน้าเหมืองไปยังโรงโม่หิน จะใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศใต้ของโครงการระยะทางประมาณ 0.9 ม. มีสภาพเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อขึ้นสู่ถนนสาธารณประโยชน์มะค่าไทรงามอีกประมาณ 650 ม. เพื่อเข้าสู่โรงโม่หินของบริษัทฯ จากนั้นแร่ที่ทำการบดย่อยลดขนาดตามความต้องการของลูกค้าแล้ว จะถูกขนส่งไปยังผู้รับซื้อภายนอก โดยจะใช้เส้นทางเดิมที่ขนส่งอยู่ในปัจจุบัน คือ ถนนสาธารณประโยชน์มะค่าไทรงาม เพื่อขึ้นสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไป ซึ่งทางโครงการได้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกและดูแลสภาพเส้นทาง เพื่อป้องกันชำรุดเสียหาย รวมทั้งมีรถบรรทุกน้ำทำการฉีดล้างบริเวณถนนสาธารณประโยชน์มะค่าไทรงาม และบริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข รย. 0206 อยู่เสมอเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษดินเกาะผิวถนน

1-11




- สัญลักษณ์
- พื้นที่โครงการ
 - หลักหมุดเหมืองแร่
 - เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)
 - จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศ
 - ทางการเดินทางหน้าเหมือง
 - ขอบเขตการทำเหมือง
 - ทางสาธารณประโยชน์
 - ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
 - คั่นทำนบดิน
 - คูระบายน้ำ
 - พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 20 ม.
 - พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 10 ม.
 - มุมของชั้นหิน



รูปที่ 5 การดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา

1-12




สัญลักษณ์

-  พื้นที่โครงการ
-  หลักหมุดเหมืองแร่
-  เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)
-  จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศ
-  ทางการเดินทางหน้าเหมือง
-  ขอบเขตการทำเหมือง
-  ทางสาธารณประโยชน์
-  ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
-  คั่นทำนบกั้นดิน
-  คูระบายน้ำ
-  พื้นที่เว้นไม้ทำเหมือง 20 ม.
-  พื้นที่เว้นไม้ทำเหมือง 10 ม.
-  มุมของชั้นหิน



รูปที่ 5 การดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา

1-13



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- หลักรูปร่างเหมืองแร่
- เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)
- จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศทางการเดินหน้าเหมือง
- ขอบเขตการทำเหมือง
- ทางสาธารณประโยชน์
- ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
- คันทำนบดิน
- คูระบายน้ำ
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 20 ม.
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 10 ม.
- มุมเทของชั้นหิน



รูปที่ 5 การดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา

1-14



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- หลักหมุดเหมืองแร่
- เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)
- จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศ
- ทางเดินหน้าเหมือง
- ขอบเขตการทำเหมือง
- ทางสาธารณประโยชน์
- ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
- คันทำนบกั้นดิน
- คูระบายน้ำ
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 20 ม.
- พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 10 ม.
- มุมของชั้นหิน



รูปที่ 5 การดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในช่วงที่ผ่านม



ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



ป้ายเตือนความปลอดภัยในพื้นที่เหมือง



ป้ายเตือนเวลาระเบิด



ป้ายเตือนระวางรถบรรทุกเข้า-ออก



ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.



ป้ายลดความเร็วบริเวณเส้นทางขนส่งแร่

รูปที่ 6 ป้ายแสดงขอความต่างๆของโครงการ

6. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

6.1 พื้นที่ทำเหมือง

การทำเหมืองของโครงการจะดำเนินการทำเหมืองในพื้นที่เดิม โดยวิธีเหมืองเปิด (Open Pit) แบบขั้นบันได (Benching method) มีความสูงของแต่ละชั้นบันไดประมาณ 10 ม. มีความกว้างของแต่ละชั้นบันไดประมาณ 10 ม. โดยกำหนดการทำเหมืองที่ระดับความสูงตั้งแต่ 40 ม.(รทก.) ถึงระดับ 10 ม.(รทก.) และมีการปรับเสถียรสภาพความลาดชันควบคู่ไปพร้อมกับการทำเหมือง พร้อมทั้งออกแบบให้จุดต่ำสุดของหน้าเหมืองเป็นบ่อรวบรวมน้ำ (Sump) เพื่อรองรับน้ำไหลบ่าจากบริเวณหน้าเหมือง

แผนการฟื้นฟูพื้นที่ในช่วงปี 2569

จัดสร้างคันทำนบกั้นดินและปลูกต้นไม้บนคันทำนบกั้นดินเพิ่มเติม พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้บนคันทำนบกั้นดินบริเวณบ่อเหมืองทางด้านทิศใต้ให้เจริญเติบโตได้ดี

6.2 เส้นทางขนส่งแร่

การขนส่งแร่ของโครงการ เริ่มจากหน้าเหมืองไปยังโรงโม่หิน จะใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศใต้ของโครงการระยะทางประมาณ 0.9 ม. มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต เพื่อขึ้นสู่ถนนสาธารณประโยชน์มะค่าไพรงามอีกประมาณ 650 ม. เพื่อเข้าสู่โรงโม่หินของบริษัทฯ จากนั้นแร่ที่ทำการบดย่อยลดขนาดตามความต้องการของลูกค้าแล้ว จะถูกขนส่งไปยังผู้รับซื้อภายนอก โดยจะใช้เส้นทางเดิมที่ขนส่งอยู่ในปัจจุบัน คือ ถนนสาธารณประโยชน์มะค่าไพรงาม เพื่อขึ้นสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไป

แผนการฟื้นฟูพื้นที่ในช่วงปี 2569

ดูแลรักษาสภาพเส้นทาง และทำความสะอาดสาธารณประโยชน์มะค่าไพร และถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข รย.0206 พร้อมทั้งบำรุงรักษาไม้ยืนต้นเดิมให้เจริญเติบโตได้ดี

-
1. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง (พร. ๒๓๓)
 2. หลักประกันฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ของบริษัท คีลาเกลลง จำกัด



พ.ร. ๒๓๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงาน วันที่ 23 กันยายน 2568

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง

หมายเลขประทานบัตร 31022/16546 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม 1/2563

ที่ตั้ง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

วิธีการทำเหมือง เหมืองหาบ

อายุประทานบัตร...28...ปี เริ่มตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2566 วันสิ้นอายุ 12 พฤศจิกายน 2594

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด 283-0-58 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☒ ที่กรรมสิทธิ์ ระบุประเภท โฉนดที่ดิน เนื้อที่ 283-0-58 ไร่

☐ ที่รัฐ (ระบุประเภท) เนื้อที่.....ไร่

☐ ที่อื่นๆ (ระบุ) เนื้อที่.....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปัจจุบัน...30...ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน...1...แห่ง ขนาด...15-3-78.3...ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....แห่ง ขนาด.....ไร่

พื้นที่โรงโม่หินแร่/บ้านพัก/อาคารเก็บวัตถุระเบิด รวม...25...ไร่ (อยู่นอกเขตประทานบัตร)

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว.....แห่ง ขนาด.....ไร่ ลึก.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว... 15-3-78.3...ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำพื้นที่ในภาพรวม
ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ (บริเวณพื้นที่ทำเหมือง) ☐ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☐ อื่นๆ (ระบุ)

4. ผลการดำเนินการในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน....1....แห่ง เนื้อที่.....6.....ไร่

วิธีดำเนินการ ปัจจุบันยังมีการดำเนินการทำเหมืองอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิม บ่อเหมืองลึกประมาณ 15 เมตร จากระดับที่ราบข้างเคียง โดยมีปรับเสถียรสภาพความลาดชันให้ปลอดภัยควบคู่ไปพร้อมกับการทำเหมือง จึงไม่มีบริเวณพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาทางโครงการได้เร่งดำเนินการจัดสร้างคันทำนบดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งมีบางส่วนได้จัดสร้างเสร็จแล้ว และมีบางส่วนที่ยังจัดสร้างไม่แล้วเสร็จ คือ บริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-A บริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-B และบริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-C พร้อมทั้งมีการปลูกต้นไม้ (อโศกอินเดีย) บนคันทำนบดินบริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-D ด้านทิศตะวันออก ขนาด 5x1700 เมตร

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ เปลือกดินที่เกิดจากการเปิดการทำเหมืองจะใช้ทำคันดิน และปรับถนนในพื้นที่ส่วนเปลือกดินที่นอกเหนือการใช้ประโยชน์จะเก็บกองชั่วคราวภายในพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองทางบริษัทฯ จะนำไปถมกลับในบ่อเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วตามลำดับระยะเวลา

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....-.....เมตร

วิธีดำเนินการ ปัจจุบันดำเนินการทำเหมืองอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่เดิม จึงไม่มีพื้นที่ขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและปอดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน....1....แห่ง ได้แก่ คันทำนบดินรอบขอบแปลงประทานบัตรของพื้นที่ทำเหมือง Pit-D ด้านทิศตะวันออก ขนาดประมาณ 5x1700 เมตร และคูระบายน้ำ

วิธีดำเนินการ

- บริเวณหน้าเหมืองชั้นบนใด มีการปรับเสถียรภาพขอบบ่อเหมืองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
- บริเวณคันทำนบดิน มีการจัดสร้างคันทำนบดินบริเวณขอบแปลงประทานบัตรของพื้นที่ทำเหมือง Pit-D ด้านทิศตะวันออก พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ (อโศกอินเดีย) บนคันทำนบดิน

☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ คงสภาพพื้นที่เดิมโดยยังไม่มีดำเนินการกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ว่างหรือพื้นที่เว้นเขตไม่ทำเหมือง

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่....2....ไร่

วิธีดำเนินการ โรงโม่หินของโครงการตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตรฯ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.2 กม. ซึ่งทางโครงการได้ทำการปลูกต้นไม้ประดับบริเวณริมเส้นทางลำเลียงแร่และด้านข้างโรงโม่หิน รวมทั้งมีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....1.....ไร่
 วิธีดำเนินการ สำนักงานและบ้านพักที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตรฯ มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เดิม
 ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ

งบประมาณดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด โดยประมาณ.....110,000.....บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีข้างหน้า

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
 จำนวน....1....แห่ง เนื้อที่.....5....ไร่ (บริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-D)
 วิธีดำเนินการ ปลูกคลุมดินและไม่ย่นต้นบริเวณชั้นบนไคของบ่อเหมืองพร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
 บริเวณคั่นทำนบดินรอบบ่อเหมืองทางด้านทิศตะวันออกให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ
- ☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน
 จำนวน....-....แห่ง เนื้อที่....-....ไร่
 วิธีดำเนินการ เปลือกดินที่เกิดจากการเปิดการทำเหมืองจะใช้ทำคันดิน และปรับถนนในพื้นที่
 ส่วนเปลือกดินที่นอกเหนือการใช้ประโยชน์จะเก็บกองชั่วคราวภายในพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองทาง
 บริษัทฯ จะนำไปถมกลับในบ่อเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วตามลำดับระยะเวลา ☐
 การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
 จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....-.....เมตร
 วิธีดำเนินการ ปัจจุบันยังมีการดำเนินการทำเหมืองอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่เดิม จึงยังไม่มีพื้นที่
 ชุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง
 เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คั่นทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน
 เป็นต้น
 จำนวน....1....แห่ง ได้แก่ บริเวณบ่อเหมือง มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ และคั่นทำนบดินบริเวณขอบแปลง
 ประทานบัตรของพื้นที่ทำเหมือง Pit-D ด้านทิศตะวันออก ขนาดประมาณ 6x1700x2 เมตร
 วิธีดำเนินการ
- ดำเนินการปรับเสถียรภาพหน้าเหมืองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
 - ใช้พื้นที่ต่ำสุดของพื้นที่บ่อเหมืองเป็นบ่อรวบรวมน้ำ (Sump) เพื่อรองรับน้ำขุนชั้นที่ชะล้างผ่าน
 บริเวณพื้นที่หน้าเหมือง
 - ทำการจัดสร้างคั่นทำนบดินที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ คือ บริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-A บริเวณพื้นที่ทำ
 เหมือง Pit-B และบริเวณพื้นที่ทำเหมือง Pit-C พร้อมทั้งทยอยปลูกต้นไม้ย่นต้นเพิ่มเติมบนคั่นทำนบ
 ดินที่จัดสร้างไว้แล้วในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาไม้ย่นต้นให้เจริญเติบโตได้ดี

- ☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่....2....ไร่
วิธีดำเนินการ ดูแลบำรุงรักษาไม้ยืนต้นที่ปลูกในบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน (อยู่นอกเขตประทานบัตรฯ)
ให้เจริญเติบโตได้ดี
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่....1....ไร่
วิธีดำเนินการ ดูแลบำรุงรักษาไม้ยืนต้นที่ปลูกในบริเวณสำนักงาน และบริเวณบ้านพัก (อยู่นอกเขต
ประทานบัตรฯ) ให้เจริญเติบโตได้ดี

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณในปี 2561


งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน....110,000....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว....13,600....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
หรือส่วนราชการอื่นๆ

ทางโครงการขอสนับสนุนพันธุ์ไม้โตเร็ว เพื่อใช้ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ลงชื่อ




กรรมการผู้จัดการ

วันที่



รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

ลงชื่อ



(.....)

วิศวกรควบคุม

วันที่ 26/01/2569

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง

เลขที่ 0136/2567/00033/003 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง ที่ตั้งสำนักงาน 141/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร และเป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 31022/16546 วันอนุญาต 13 พฤศจิกายน 2566 รวม 238-0-58 ไร่ เหมืองประเภทที่ 2 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 จะต้องวาง หลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ รวมถึงวงเงินสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการตามนัย (3.1) (3.2) แห่งประกาศคณะกรรมการแร่ดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วงดแรกร้อยละสามสิบ ของวงเงินหลักประกันก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองทั้งหมด เป็นเงิน -825,444.00- บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน -825,444.00- บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ในกรณีที่ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ซึ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายจาก บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ชำระหนี้ก่อน

ข้อ 2 หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าหนังสือค้ำประกันของธนาคารจะหมดภาระผูกพัน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ 3 หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในประกาศคณะกรรมการแร่ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยเพียงแต่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเท่านั้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ... [Signature] ... ผู้ค้ำประกัน
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ)
ลงชื่อ... [Signature] ... พยพ. 0819301
เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ

หนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

บริษัท ศิลาแลง จำกัด
112/2, 3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
2. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท ศิลาแลง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
และหินทัฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่ง
รายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



ได้รับเรื่องไว้แล้ว

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙

บริษัท ศิลาแลง จำกัด
112/2, 3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 8 ชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชุด
2. แผนบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผน

ตามที่ บริษัท ศิลาแลง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
และหินทัฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่ง
รายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



4
กัมพูชาเขตล่างเรือขนำ



2 ก.พ. 2569

บริษัท ศิลาแลง จำกัด
112/2, 3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ศิลาแลง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนและหินทฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่ง
รายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน.....)

วันที่.....เวลา.....น.

112/2, 3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ศิลา แกลง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
และหินทัฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่ง
รายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ 6 ก.พ. 69 เวลา 10.50 น.

บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
112/2, 3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ศิลา แกลง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
และหินทัพพี เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่ง
รายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ 6/2/69 เวลา 09.30 น.

112/2, 3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำสมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ศิลา แกลง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
และหินทัพพี เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่ง
รายงานฯ ดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ 11 ม.ค. 69 เวลา 9.30 น.

บริษัท ศิลาแลง จำกัด
เลขที่ 112/2,3 หมู่ 4
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จำนวน 1 เล่ม


บริษัท ศิลาแลง จำกัด ได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการ
ทำเหมือง (เดือนกันยายน 2568) โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินที่ฟุ้ง
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศิลาแลง จำกัด
เลขที่ 112/2,3 หมู่ 4
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง


23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 8 ชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จำนวน 3 เล่ม

บริษัท ศิลาแลง จำกัด ได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการ
ทำเหมือง (เดือนกันยายน 2568) โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัฟฟ์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



๖ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว



- 2 ก.พ. 2569

บริษัท ศิลาแลง จำกัด
เลขที่ 112/2,3 หมู่ 4
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง

23 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จำนวน 1 เล่ม

บริษัท ศิลาแลง จำกัด ได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการ
ทำเหมือง (เดือนกันยายน 2568) โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัฟฟ์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31022/16546 ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....จังหวัดฉะเชิงเทรา.....)
วันที่.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ





บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
SILA KLAENG CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ 64/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สาขา 00001 112/2,112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
โทร: 090-1259760 E-Mail : silaklaeng@hotmail.com Line ID : silaklaeng

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับประธานบัตรเลขที่ 31022/16546

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่บริษัท ศิลา แกลง จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชน และการ
เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดทราบ และใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....เวลา.....น.

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลา แกลง จำกัด



บันทึกสถิติอุบัติเหตุ



บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
SILA KLAENG CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ 64/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สาขา 00001 112/2,112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
โทร: 090-1259760 E-Mail : silaklang@hotmail.com Lind ID : silaklang

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ (พนักงาน)

ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

เดือน	ประเภทอุบัติเหตุ	ความถี่ของอุบัติเหตุ	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ
ม.ค.-69	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
ก.พ.-69	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
มี.ค.-69	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
เม.ย.-69	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
พ.ค.-69	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
มิ.ย.-69	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์

- หมายเหตุ :
- 1.นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุด เป็นต้น
 - 2.จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา
 - 3.เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
 - 4.ข้อมูลครอบคลุมเฉพาะพนักงานภายใน บริษัท ศิลา แกลง จำกัด เท่านั้น

ชื่อผู้บันทึก :

เบอร์โทร :

บันทึกสถิติการร้องเรียน



บริษัท ศิลา แกล้ง จำกัด
SILA KLAENG CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ 64/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สาขา 00001 112/2,112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
โทร: 090-1259760 E-Mail : silaklang@hotmail.com Lind ID : silaklang

บันทึกสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ

ประทานบัตรเลขที่ 31022/16546

ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

เดือน	วันที่รับเรื่อง	ช่องทางรับเรื่อง	ผู้ร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / ไม่ระบุ)	รายละเอียดเรื่องร้องเรียน	สถานที่เกิดข้อร้องเรียน	วิธีดำเนินการแก้ไขผู้รับผิดชอบ
ม.ค.-69	-	-	-	-	-	-
ก.พ.-69	-	-	-	-	-	-
มี.ค.-69	-	-	-	-	-	-
เม.ย.-69	-	-	-	-	-	-
พ.ค.-69	-	-	-	-	-	-
มิ.ย.-69	-	-	-	-	-	-

สรุปผลเรื่องร้องเรียน :	-	เรื่อง :
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด :	-	เรื่อง :
แก้ไขแล้วเสร็จ :	-	เรื่อง :
อยู่ระหว่างดำเนินการ :	-	เรื่อง :

ชื่อผู้บันทึก : [REDACTED]

เบอร์โทร : [REDACTED]