

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 50 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์



ของ

บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

จัดเตรียมโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริก เอ็นไวรอนเม้นท์

261 ซอยบางนา-ตราด 14 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260

Tel. 086-7444075 e-mail : matrix_envi@hotmail.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 50 เมกะวัตต์
ของ
บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

16 กรกฎาคม 2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริก เอ็นไวรอนเม้นท์ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขาน
อ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 50 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ของบริษัท รวมผลไบ
โอเพาเวอร์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (/) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ....2569.....
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.
() อื่นๆ ระบุ.....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ตำแหน่ง
นางสาวจินดา สงวนรัมย์	นักวิชาการ (วศ.บ. สิ่งแวดล้อม)
นางสาวเกรช คริสติน ริชาร์ดสัน	นักวิชาการ (วศ.บ. สิ่งแวดล้อม)
นายภมร สุขสินชัย	นักวิชาการ (วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์)
นางเรืองอุไร เพียวเล็ก	นักวิชาการ (วท.บ. ชีวเคมี)




(นางรชา นราภิรมย์สุข)
ผู้จัดการงานสิ่งแวดล้อม

การเสนอรายงาน

(/) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน (ดังจดหมายนำส่ง)

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 50 เมกะวัตต์
2. สถานที่ตั้งโครงการ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท รามผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-6920862 โทรสาร 02-2469125
4. จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริก เอ็นไวรอนเม้นท์ โทรศัพท์ 086-7444075 e-mail : matrix_envi@hotmail.com
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชำนาญการ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.7/13921 ชื่อโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 MW.
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.7/24630 ชื่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขานอ้อยและวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 50 เมกะวัตต์
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้ายเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2569
(รายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568)
7. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงาน บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

สารบัญเรื่อง

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ	2-1
2.1 ที่ตั้งโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	2-1
2.2 สถานภาพการดำเนินการในปัจจุบัน	2-4
2.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ	2-4
2.4 กำลังการผลิตและกระบวนการผลิต	2-6
2.5 เชื้อเพลิง	2-8
2.5.1 แหล่งเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของโครงการ	2-8
2.5.2 การเก็บพักเชื้อเพลิง	2-9
2.5.3 ระบบลำเลียงเชื้อเพลิง	2-11
2.6 สารเคมี	2-12
2.6.1 ชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้	2-12
2.6.2 การเก็บพักสารเคมี	2-13
2.7 ระบบควบคุมการผลิต	2-13
2.8 ระบบสาธารณูปโภค	2-15
2.8.1 ระบบน้ำใช้	2-15
2.8.1.1 แหล่งน้ำใช้ของโครงการ	2-15
2.8.1.2 ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ	2-15
2.8.1.3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโครงการ	2-16
2.8.2 ระบบระบายน้ำ	2-16
2.8.3 ระบบคมนาคมขนส่ง	2-19
2.8.3.1 ปริมาณรถขนส่ง	2-19
2.8.3.2 เส้นทางรถขนส่งและทางเข้า-ออกโครงการ	2-19
2.9 พนักงาน	2-21
2.10 มลพิษและการควบคุม	2-21
2.10.1 มลสารทางอากาศและการควบคุม	2-21
2.10.2 การจัดการน้ำเสียและน้ำทิ้ง	2-23
2.10.2.1 แหล่งกำเนิดน้ำเสียและปริมาณน้ำเสีย	2-23
2.10.2.2 การจัดการน้ำเสีย	2-24
2.10.2.3 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเคมีและการจัดการน้ำทิ้ง	2-25

สารบัญเรื่อง

เรื่อง

หน้า

	2.10.3 ของเสียและการจัดการ	2-28
	2.10.3.1 แหล่งกำเนิด ปริมาณ และการจัดการของเสีย	2-28
	2.10.3.2 พื้นที่เก็บพักของเสีย	2-30
	2.10.4 แหล่งกำเนิดเสียงและการควบคุม	2-31
2.11	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-32
2.12	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และแผนงานการรับเรื่องร้องเรียน	2-42
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1	ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ	4-1
	4.1.1 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์	4-5
	4.1.2 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	4-7
4.2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-8
	4.2.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-8
	4.2.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-14
	4.2.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป	4-24
	4.2.4 คุณภาพน้ำทิ้ง	4-26
	4.2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน (แม่น้ำปิง)	4-31
	4.2.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน	4-33
	4.2.7 คุณภาพดิน	4-36
	4.2.8 สภาพแวดล้อมในการทำงาน	4-38
	4.2.8.1 ระดับเสียงพื้นที่ปฏิบัติงาน	4-38
	4.2.8.2 ความเข้มข้นของฝุ่นพื้นที่ปฏิบัติงาน	4-42
	4.2.8.3 ความร้อน (WBGT) พื้นที่ปฏิบัติงาน	4-46
4.3	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	4-48
บทที่ 5	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-1
5.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-4
5.3	สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป	5-5

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.3-1	การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ	2-4
2.6-1	สารเคมีที่ใช้	2-12
2.8.1-1	ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ	2-15
2.8.3-1	ปริมาณรถขนส่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ	2-19
2.10.2-1	ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง	2-24
2.10.3-1	แหล่งกำเนิด ปริมาณของเสีย และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ	2-29
3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขาน้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 50 เมกะวัตต์ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-2
4.1-1	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	4-2
4.1.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์	4-5
4.1.2-1	มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	4-7
4.2.1-1	ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-9
4.2.1-2	เปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	4-10
4.2.2-1	ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-16
4.2.2-2	ผลตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed/Wind Direct)	4-18
4.2.2-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-20
4.2.3-1	ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-25
4.2.4-1	ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-27
4.2.4-2	เปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-28
4.2.5-1	ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำผิวดิน	4-32
4.2.6-1	ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน	4-35
4.2.7-1	ผลตรวจวัดคุณภาพดิน	4-37
4.2.8.1-1	ผลตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่ปฏิบัติงาน	4-39
4.2.8.1-2	เปรียบเทียบผลตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-39
4.2.8.2-1	ผลตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นพื้นที่ปฏิบัติงาน	4-42
4.2.8.2-2	เปรียบเทียบผลตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-43
4.2.8.3-1	ผลตรวจวัดความร้อน (WBGT) พื้นที่ปฏิบัติงาน	4-46
4.2.8.3-2	เปรียบเทียบผลตรวจวัดความร้อน (WBGT) พื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-47
4.3-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขาน้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาด 50 เมกะวัตต์ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	4-49

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1-1	ที่ตั้งโครงการ	2-2
2.1-2	การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ	2-3
2.3-1	การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ	2-5
2.4-1	ผังแสดงกระบวนการผลิต	2-7
2.5-1	ผังจัดสรรพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงของโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของ KTIS 3 และระบบสายพานลำเลียงเชื้อเพลิง	2-10
2.5-2	การติดตั้งระบบสายพานลำเลียงเชื้อเพลิงที่เป็นระบบปิด	2-11
2.6-1	แบบแปลนและภาพตัดของอาคารเก็บพักสารเคมี	2-14
2.8-1	ผังระบบระบายน้ำฝนและตำแหน่งบ่อสูบน้ำฝนของโครงการ และระบบท่อส่งน้ำฝนจากบ่อสูบไปยังบ่อน้ำดิบ	2-17
2.8-2	ผังระบบระบายน้ำฝนบริเวณถังเก็บพักถ้ำกรณินุกเงิน	2-18
2.8-3	ตำแหน่งทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการและเส้นทางการจราจร	2-20
2.10-1	ภาพถ่ายของระบบ Multicyclone และ ESP ที่ใช้เป็นระบบกำจัดฝุ่นจากหม้อไอน้ำของโครงการ	2-22
2.10-2	ผังการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ	2-26
2.10-3	แบบบ่อพักน้ำทิ้งและบ่อพักน้ำทิ้งถ้ำกรณินุกเงิน	2-27
2.10-4	ภาพตัวอย่างการติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารและการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	2-31
2.11-1	ผังตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และผังตำแหน่งระบบหัวฉีดน้ำรอบลานกองขานอ้อยของโรงงานผลิตน้ำตาลทราย	2-37
2.11-2	ผังเส้นทางอพยพและตำแหน่งจุดรวมพล	2-38
2.11-3	แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะถ้ำกรณินุกเงิน 3 ระดับ	2-40
2-12-1	แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	2-44
4-2-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ และตำแหน่งตรวจวัดเสียง	4-15
4.2-2	ผังแสดงความเร็วและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ ระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน 2569	4-19
4.2-3	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ	4-34

สารบัญกราฟ

กราฟที่		หน้า
4.2.1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	4-12
4.2.2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-21
4.2.4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-29
4.2.8.1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-40
4.2.8.2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-44
4.2.8.3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อน (WBGT) พื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569	4-47

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบและมาตรการฯ
ภาคผนวกที่ 2	รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 3	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 3-1	สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวกที่ 3-2	แผนงานการซ่อมบำรุงรักษา
ภาคผนวกที่ 3-3	การตรวจสอบความถูกต้อง (Audit CEMs) ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
ภาคผนวกที่ 3-4	ผลวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีเชื้อเพลิงชีวมวล
ภาคผนวกที่ 3-5	บันทึกการฉีดพรมน้ำรอบลานกองขานอ้อย
ภาคผนวกที่ 3-6	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารจัดเตรียมเชื้อเพลิง, อาคารเก็บพักของเสีย, ถังพักเถ้ากรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่ 3-7	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
ภาคผนวกที่ 3-8	การประสานงานกับหน่วยงานชลประทาน
ภาคผนวกที่ 3-9	การตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสีย
ภาคผนวกที่ 3-10	ผลตรวจติดตามคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี
ภาคผนวกที่ 3-11	เอกสารแสดงเกษตรกร/ชาวไร่อ้อย ที่แสดงความประสงค์รับเถ้าจากโครงการ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร
ภาคผนวกที่ 3-12	ประกาศกำหนดมาตรการในการนำเถ้าไปใช้ประโยชน์
ภาคผนวกที่ 3-13	คู่มือการใช้เถ้าเป็นสารปรับปรุงดิน
ภาคผนวกที่ 3-14	การจัดตั้งคณะทำงานในการติดตามการนำเถ้าไปใช้ของเกษตรกร
ภาคผนวกที่ 3-15	แผนงานการศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน
ภาคผนวกที่ 3-16	ข้อกำหนดด้านการขนส่ง
ภาคผนวกที่ 3-17	บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเชื้อเพลิง เถ้า กากของเสีย และสารเคมี
ภาคผนวกที่ 3-18	การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่ 3-19	ระบบและเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับบำบัดและกำจัดของเสีย
ภาคผนวกที่ 3-20	ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้า
ภาคผนวกที่ 3-21	หนังสือรับรองของโรงงานผลิตสารปรับปรุงดินหรือปุ๋ยหมักของบริษัทในเครือ
ภาคผนวกที่ 3-22	บันทึกข้อมูลชนิด ปริมาณการขนส่ง วิธีการจัดการขยะของเสียและของเสียอันตราย
ภาคผนวกที่ 3-23	แผนงานการจัดทำผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
ภาคผนวกที่ 3-24	รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ภาคผนวกที่ 3-25	หนังสือประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
ภาคผนวกที่ 3-26	บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวกที่ 3-27	คู่มือการควบคุมการเดินระบบเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำดับเพลิง
ภาคผนวกที่ 3-28	แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 3 ระดับ
ภาคผนวกที่ 3-29	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวกที่ 3-30	บันทึกการตรวจสอบพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิง
ภาคผนวกที่ 3-31	ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี
ภาคผนวกที่ 3-32	บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
ภาคผนวกที่ 3-33	จำนวนแรงงานท้องถิ่น
ภาคผนวกที่ 3-34	แผนงานมวลชนสัมพันธ์ประจำปี
ภาคผนวกที่ 3-35	แผนรับเรื่องและบันทึกปัญหาข้อร้องเรียน

ภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวกที่ 3-36 การจัดตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
- ภาคผนวกที่ 3-37 ผลการดำเนินงานการจัดตั้งและการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- ภาคผนวกที่ 3-38 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของชุมชน
- ภาคผนวกที่ 3-39 ผลการตรวจสอบสุขภาพชุมชน
- ภาคผนวกที่ 3-40 การประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลจำนวนผู้ป่วย
- ภาคผนวกที่ 3-41 แผนงานจัดทำคัดค้านกรรโถวงถึงพักรักษาเคมี
- ภาคผนวกที่ 3-42 หนังสือประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อจัดทำแผนเฝ้าระวังโรค
- ภาคผนวกที่ 3-43 หนังสือแจ้งหยุดเดินเครื่องจักร (เลขที่ สกพ 5502/4642 วันที่ 2 เมษายน 2569)
- ภาคผนวกที่ 4 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 5 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Analysis Report)
- ภาคผนวกที่ 6 ใบอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ภาคผนวกที่ 7 เอกสารการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ
- ภาคผนวกที่ 8 เอกสารอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง