

ภาคผนวกที่ 4

ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย



ปล่องหม้อไอน้ำ (Normal Operation)



ปล่องหม้อไอน้ำ (Soot blow)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป



บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งชลวิทย์วิทยา



บริเวณวัดบ้านแก่ง



บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือ

การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป



บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก



บริเวณบ้านที่พักอาศัยของประชาชน
ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน



แม่น้ำปิงบริเวณก่อนจุดสูบน้ำของโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน



บ่อสังเกตการณ์ จุดที่ 2 (ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ)

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง



(มกราคม 2569)




(กุมภาพันธ์ 2569)



(มีนาคม 2569)



(เมษายน 2569)



(พฤษภาคม 2569)



(มิถุนายน 2569)


ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

การเก็บตัวอย่างดิน	
	
จุดที่ 1	
	
จุดที่ 2	จุดที่ 3
	
จุดที่ 4	จุดที่ 5
พื้นที่เกษตรกรรมที่นำเข้าไปใช้	

การตรวจวัดระดับเสียง 8 ชั่วโมง



บริเวณอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine)




บริเวณหม้อไอน้ำ



บริเวณ Induce Fan ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

การตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT)



บริเวณหม้อไอน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ



บริเวณระบบสายพานลำเลียงขานอ้อย



บริเวณหม้อไอน้ำ



บริเวณอาคารเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวล



บริเวณอาคารเก็บพักเชื้อเพลิง