

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เอกสาร	2-1	ตัวอย่างคู่มือตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
เอกสาร	2-2	ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา
เอกสาร	2-3	ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบ/การบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ
เอกสาร	2-4	ใบเสร็จค่าเก็บขยะมูลฝอย/บันทึกเวลาการเข้าเก็บขนขยะมูลฝอย
เอกสาร	2-5	ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
เอกสาร	2-6	หนังสือแจ้งการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ประเภท กิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
เอกสาร	2-7	ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
เอกสาร	2-8	ตัวอย่างเอกสารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เอกสาร	2-9	ตัวอย่างบันทึกทะเบียนยานพาหนะภายในโครงการ
เอกสาร	2-10	กฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าพักอาศัย
เอกสาร	2-11	ตัวอย่างเอกสารกำจัดสัตว์พาหะนำโรค
เอกสาร	2-12	ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาระบบลิฟต์

เอกสารที่ 2-1

ตัวอย่างคู่มือตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษา (ประจำสัปดาห์)

- ตักน้ำตัวอย่างบ่อเติมอากาศ เปิดฝาบ่อหมายเลข A2
 - น้ำที่ตักขึ้นมาต้องมีสีน้ำตาล ถ้าเป็นสีดำหรือมีตะกอนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ แสดงว่าผิดปกติต้องมีการปรับค่าการทำงานของเครื่องเติมอากาศเพิ่มขึ้น หรือต้องมีการปล่อยตะกอนออกบางส่วน หลังจากตักน้ำตัวอย่างให้ปล่อยทิ้งไว้สัก 30 นาทีเพื่อดูตะกอนของน้ำ
- ตักน้ำตัวอย่างบ่อน้ำออก เปิดฝาบ่อ
 - น้ำที่ตักขึ้นมาต้องมีความใสและไม่มูกลิ้น ถ้ามีตะกอนปะปนมาแสดงว่าการทำงานของระบบมีแนวโน้มว่าจะผิดปกติ ให้โทรติดต่อบริษัทเข้ามาดู
- กวนตะกอนบ่อดกตะกอน (Sedimentation tank)
 - วิธีการมี 2 แบบ แบบแรกใช้ไม้พายกวนให้ตะกอนที่ลอยภายในบ่อดกกลับลงบ่อ หรือแบบที่ 2 ให้ใช้สายยางฉีดน้ำให้ตะกอนลงกลับบ่อ ปกติต้องตรวจสอบทุกอาทิตย์ เพื่อให้บ่อบังคับสามารถดูดตะกอนกลับไปที่บ่อเติมอากาศ
- น้ำออกไม่ใสหรือผิดปกติให้ติดต่อไปที่บริษัทเข้ามาตรวจสอบ
- ตรวจสอบการทำงานของลูกกลอยของบ่อบำบัด
- กรณีปริมาณตะกอนจุลินทรีย์มีจำนวนมาก ต้องมีการปล่อยตะกอนบางส่วนออกโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ ปิดบ่อลวาล์วที่บ่อ A2 และเปิดวาล์วบ่อ Sludge tank

การทำงานดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

- Pump No.1, No.2
 - ทำหน้าที่สูบน้ำในบ่อ EQ tank หรือบ่อกักน้ำเพื่อส่งไปที่บ่อเติมอากาศ ใช้ลูกกลอยเป็นตัวควบคุมการทำงาน
- Pump No.3, No.4
 - ทำหน้าที่สูบน้ำตะกอนในบ่อดกตะกอนหรือ Sedimentation tank กลับไปที่บ่อเติมอากาศ โดย Pump No.3 จะติดตั้งที่บ่อ Sedimentation tank ดูดตะกอนโดยตรงมีประสิทธิภาพดีกว่า (ทำงาน 5 นาที หยุดการทำงาน 10 นาที) Pump No.4 ที่ติดตั้งที่บ่อ Sludge pump ซึ่งทำหน้าที่ดูดตะกอนเหมือนกัน (ทำงาน 15 นาทีต่อวัน) ไม่ได้ทำงานเป็นหลักให้ทำงานเพื่อให้บ่อบังคับได้ Warm เครื่อง ทำงานโดยใช้ Timer เป็นตัวกำหนด
- Pump No.5, No.6
 - ทำหน้าที่สูบน้ำที่บ่อดกออกไปถึงที่ท่อระบายน้ำรอบอาคาร โดย Pump No.5 จะดูดน้ำทิ้งออกไปที่ท่อระบายน้ำด้านซ้ายมือฝั่งเครื่อง Generator ส่วน Pump No.6 จะดูดน้ำทิ้งฝั่งห้องคนขับรถ ใช้ลูกกลอยเป็นตัวควบคุมการทำงาน
- Pump Aerator No.1, No.2, No.3
 - ทำหน้าที่เติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์และตีตะกอนให้มีขนาดเล็ก Aerator No.1, No.2 ทำงาน 15 นาที พัก 2 ชม Aerator No.3 ทำงาน 1 ชม พัก 2 ชม ทำงานโดยใช้ Timer เป็นตัวกำหนด (T1, T2 และ T3 ตามลำดับ)
- T6 เป็นตัวหน่วงเวลาการทำงานของบ่อบังคับ
- RR1 Latching สำหรับสั่งให้บ่อบังคับการทำงานส่วนของ Pump No.1, No.2
- RR2 Latching สำหรับสั่งให้บ่อบังคับการทำงานส่วนของ Pump No.5, No.6
- กรณี Overload ให้ตรวจสอบว่าเป็นที่บ่อบังคับตัวไหน สับเบรกเกอร์ของบ่อบังคับตัวที่มีปัญหา กดปิด Overload ปุ่มสีฟ้าที่ตัว Magnetic เสียง Buzzer จะดับ เลือก Selector ไปที่บ่อบังคับตัวอื่นเพื่อทำงานไปก่อน

ลักษณะการทำงานของบ่อบำบัดน้ำเสียแต่ละบ่อ

- บ่อสูบน้ำเข้าหรือบ่อปรับสภาพ (EQ tank)
 - ทำหน้าที่ในการชะลอน้ำ หรือพักน้ำก่อนสูบเข้าไปที่บ่อเติมอากาศ ถ้าไม่มีบ่อนี้ เวลาที่มีการใช้น้ำปริมาณมาก ๆ จะมีผลให้จุลินทรีย์ไหลตามน้ำออกไป
- บ่อเติมอากาศ (Aerator tank)
 - ทำหน้าที่เติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์และกวนตะกอนให้มีขนาดเล็กลง
- บ่อตกตะกอน (Sedimentation tank)
 - ทำหน้าที่ตกตะกอนและสูบตะกอนกลับไปบ่อเติมอากาศและน้ำใสบางส่วนไหลไปบ่อบำบัด
- บ่อเก็บตะกอน (Sludge tank)
 - ทำหน้าที่เก็บตะกอนจุลินทรีย์ส่วนที่ปริมาณเกินกว่าที่ต้องการ
- บ่อบำบัด
 - ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจที่แล็บต่อไป

วิธีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

1. ตักน้ำตัวอย่างบ่อ Aerator, บ่อบำบัดตะกอน และบ่อน้ำออก
2. เปิดฝาบ่อบำบัดตะกอนที่ติดตั้งปั๊มน้ำเบอร์ 3 เพื่อตักน้ำตัวอย่างใสในขวดบรรจุที่เตรียมไว้ และรอสัก 10-15 นาที รอตะกอนตกลงล่างขวดที่บรรจุเช็คปริมาณตะกอนโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท มีวิธีการสังเกตดังต่อไปนี้
 - วิธีการสังเกตปริมาณตะกอน
 - 2.1 ต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป ถ้ามีปริมาณมากเกินความต้องการ ต้องทำการระบายออกจากระบบ วิธีการมีดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 เปิดฝาเหล็กที่เก็บอุปกรณ์วาล์วของปั๊มน้ำเบอร์ 3,4 ปกติวาล์วทั้ง 2 ตัวจะปิดตลอดเวลา ให้ทำการเปิดวาล์วทั้ง 2 ตัว และปิดวาล์วทางดูดตะกอนกลับที่บ่อ Aerator ฝาทันที่ 1 และ 2 ที่เป็นลักษณะบอลวาล์วพลาสติก ทำการเปิดปั๊มเป็น Auto ทิ้งไว้ 1 วัน วันรุ่งขึ้นกลับมาเช็คดูปริมาณตะกอนอีกครั้งว่าลดลงหรือไม่ ถ้าไม่ลดลงให้ปล่อยต่อไปอีกเป็นวันที่ 2 จนกว่าจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ให้ปรับระบบย้อนกลับไปที่เหมือนเดิม
 - 2.2 กรณีแยกเป็นชั้น แสดงว่าระบบน่าจะมีปัญหาต้องแจ้งไปทางบริษัทเพื่อทำการแก้ไขต่อไป
3. กวนตะกอนบ่อบำบัดตะกอน หลังจากกวนตะกอนทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีรอตกตะกอนแล้วเปิดปั๊มน้ำเบอร์ 3 แบบ Manual เพื่อสั่งให้ปั๊มทำงานดูดตะกอนกลับไปที่บ่อ Aerator ประมาณ 5 - 10 นาที หลังจากนั้นปรับ Mode ไปที่ Auto เหมือนเดิม
4. Warm ปั๊มน้ำเบอร์ 4 เนื่องจากไม่ได้ทำงาน ให้เปิด Manual สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมเปิดฝาทันที่บ่อ Aerator ฝาทันที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าน้ำออกจากท่อหรือไม่
5. กวนหรือดึงกากบ่อ Septic และบ่อดักไขมัน ตรวจสอบความหนาของกาก อย่าให้จับตัวเป็นก้อนเยอะเกินไป
6. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปั๊มประมาณ 6 เดือนหรือ 1 ปีต่อครั้ง

แผนผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไมอามี 49

เอกสารที่ 2-2

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา

Check list การบำรุงรักษา & ระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา ไม่น่ามี 49 ปี 2026

[illegible]

เอกสารที่ 2-3

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบ/การบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ

ตารางดูแลระบบสระว่ายน้ำ (บันทึกการเข้าเชื้อ) Jan'26

วคป	เวลาเข้า	สภาพอากาศ	CL	PH	สารเคมี เติม	สาร กรอง	เติมคลอรีน / เติมน้ำยา	ข้าง
1	4-43	-	2.4	7.5	8		4000 12.2V6.5A	
2	4-50		3.6	7.8	8		4000 12.3V6.5A	
3	4-50		3.6	7.5	8		4000 12.3V6.4A	
4	4-45		1.2	7.5	8		4000 12.2V6.5A	
5	4-42		5-1	7.2	10		4000 12.3V6.4A	
6	4-30		1.2	7.2	10		3900 12.3V6.4A	
7	4-30		5-1	7.8	10		3900 12.3V6.5A	
8	4-35		4-4	7.2	10		3900 12.4V6.5A	
9	4-40		2-4	7.2	10	1	3800 12.3V6.4A	
10	4-50	✓	2-4	7.8	10	1	3900 12.3V6.5A	
11	4-45		1.2	7.2	5		4000 12.4V6.4A	
12	4-35		5-1	7.8	5		4000 12.3V6.5A	
13	4-50		3-6	7.5	8		4000 12.3V6.4A	
14	4-40		3-6	7.8	8		4000 12.2V6.5A	
15	4-38		5-1	7.2	10		3800 12.3V6.4A	
16	4-40		5-10	7.5	10	✓1	3800 12.3V6.4A	
17	4-28		2-4	7.8	10	✓1	3900 12.2V6.4A	
18	4-52		1-2	7.2	10		4000 12.2V6.5A	
19	4-51	✓	5-1	7.2	5		4000 12.3V6.4A	
20	4-50		1-2	7.2	5		4000 12.4V6.5A	
21	4-34		2-4	7.2	8		4000 12.3V6.5A	
22	4-30		2-4	7.2	8		4000 12.4V6.5A	
23	4-43		3-6	7.5	10		4000 12.3V6.4A	
24	4-50		3-6	7.2	10		4000 12.3V6.4A	
25	4-47		2-4	7.8	10		3900 12.4V6.5A	
26	4-49		2-4	7.8	12		3900 12.4V6.4A	
27	4-35		3-6	7.2	12	✓2	3800 12.3V6.5A	
28	4-40	✓	1-2	7.8	12		4100 12.3V6.5A	
29	4-40		3-6	7.5	5		4100 12.4V6.4A	
30	4-30		5-1	7.8	3		4100 12.3V6.5A	
31	4-40		1-2	6.8	7		4000 12.3V6.4A	

(STOCK)

เกลือ : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ
 กรดเกลือ : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ
 ผงกรอง : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ
 คลอรีน : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ

ตารางดูแลระบบสระว่ายน้ำ (บันทึกการเข้าเชื้อ) Feb'26

วคป	เวลาเข้า	สภาพอากาศ	CL	PH	สารเคมี เติม	สาร กรอง	เติมคลอรีน / เติมน้ำยา	ข้าง
1	4-40	✓	2-2	6.9	7		4000 12.3V6.4A	
2	4-30	✓	3-1	7.8	7		4000 12.3V6.5A	
3	4-50		3-6	7.5	9		3900 12.4V6.4A	
4	4-40	✓	1-2	7.8	12	✓1	3900 12.3V6.5A	
5	4-40		2-4	7.5	5		4000 12.3V6.5A	
6	4-42		3-6	7.5	5		4000 12.4V6.4A	
7	4-45		3-6	7.8	8		4000 12.4V6.5A	
8	4-50		5-1	7.2	8		4000 12.4V6.4A	
9	4-30		5-1	7.8	10		3800 12.3V6.5A	
10	4-50		2-4	7.2	16	✓	3800 12.3V6.4A	
11	4-35		2-4	7.8	10		4100 12.4V6.5A	
12	4-42		1-2	7.2	12		4100 12.3V6.5A	
13	4-30		5-1	7.8	10		4000 12.4V6.5A	
14	4-50	✓	3-6	7.5	5		3800 12.3V6.4A	
15	4-38		3-6	7.8	8	✓	3800 12.4V6.4A	
16	4-35		5-1	7.2	8		4000 12.3V6.5A	
17	4-40		2-10	7.5	8		4000 12.3V6.4A	
18	4-40		2-4	7.8	8		4000 12.4V6.3A	
19	4-42		1-2	7.2	10		3900 12.3V6.4A	
20	4-38		2-4	7.2	10	✓	3900 12.3V6.5A	
21	4-36		3-6	7.5	10		4000 12.2V6.4A	
22	4-30		2-4	7.8	16		4000 12.3V6.4A	
23	4-40		2-4	7.8	16		4000 12.4V6.5A	
24	4-30		5-10	7.5	10		3900 12.3V6.5A	
25	4-32	✓	1-2	7.2	5		3900 12.4V6.4A	
26	4-38		2-4	7.8	5	✓	3800 12.2V6.5A	
27	4-42		5-1	7.8	8		4000 12.3V6.4A	
28	4-33		2-4	7.8	8		4000 12.3V6.5A	
29	4-50		5-1	6.8	8		3900 12.3V6.4A	
30	4-55		2-4	8.2	8		3900 12.2V6.5A	
31	4-50		2-4	9.2	8	✓2	3800 12.3V6.4A	

(STOCK)

เกลือ : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ
 กรดเกลือ : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ
 ผงกรอง : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ
 คลอรีน : เริ่มต้น ชื่อ ไซ เหลือ

ตารางดูและระบบสระว่ายน้ำ (บันทึกการเข้าเชื้อ) Mar'26

วตป	เวลาเข้า	สภาพอากาศ	CL	PH	สารเคมี ตามใบสั่ง	สาร เคมี การบ่ง	เติมคลอรีน / เติมน้ำยา	ข้าง
1	8-10	✓	8-11	7.2	5		4000 / 2-3-4-5A	
2	10-11		8-11	8-9	5		4000 / 2-3-4-5A	
3	11-12		8-9	8-9	8		3900 / 2-3-4-5A	
4	12-13		8-11	7-8	8	1	3900 / 2-3-4-5A	
5	13-14		8-11	8-9	8		4000 / 2-3-4-5A	
6	14-15		8-11	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
7	15-16		1-2	7-8	10		3900 / 2-3-4-5A	
8	16-17		8-11	7-8	10		3900 / 2-3-4-5A	
9	17-18	✓	7-8	7-8	5	✓	3900 / 2-3-4-5A	
10	18-19		1-2	7-8	5		4000 / 2-3-4-5A	
11	19-20		8-11	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
12	20-21		1-2	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
13	21-22		5-6	7-8	8	2	3800 / 2-3-4-5A	
14	22-23		8-11	7-8	10		4100 / 2-3-4-5A	
15	23-24		8-11	8-9	10		4100 / 2-3-4-5A	
16	24-25		5-6	7-8	10		4100 / 2-3-4-5A	
17	25-26		1-2	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
18	26-27	✓	3-4	7-8	10		3900 / 2-3-4-5A	
19	27-28		7-8	7-8	5		3900 / 2-3-4-5A	
20	28-29		7-8	7-8	5		3900 / 2-3-4-5A	
21	29-30		8-11	7-8	8	✓	3900 / 2-3-4-5A	
22	30-31		5-6	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
23	31-01		1-2	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
24	01-02		8-11	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
25	02-03		5-6	7-8	10		3900 / 2-3-4-5A	
26	03-04		3-4	7-8	10		3900 / 2-3-4-5A	
27	04-05	✓	8-11	7-8	10	1	3900 / 2-3-4-5A	
28	05-06		8-11	7-8	5	✓	4000 / 2-3-4-5A	
29	06-07		2-3	7-8	5		4000 / 2-3-4-5A	
30	07-08		1-2	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
31	08-09		8-11	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	

(STOCK)

เกลือ : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ
กรดเกลือ : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ
ผงกรอง : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ
คลอรีน : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ

ตารางดูและระบบสระว่ายน้ำ (บันทึกการเข้าเชื้อ) Apr'26

วตป	เวลาเข้า	สภาพอากาศ	CL	PH	สารเคมี ตามใบสั่ง	สาร เคมี การบ่ง	เติมคลอรีน / เติมน้ำยา	ข้าง
1	8-9		8-11	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
2	9-10		1-2	7-8	10	2	3900 / 2-3-4-5A	
3	10-11	✓	3-4	7-8	10		4100 / 2-3-4-5A	
4	11-12		8-11	7-8	5		4000 / 2-3-4-5A	
5	12-13		8-11	7-8	5		4000 / 2-3-4-5A	
6	13-14		8-11	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
7	14-15		1-2	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
8	15-16		8-11	7-8	8		3900 / 2-3-4-5A	
9	16-17		8-11	7-8	8	✓	3900 / 2-3-4-5A	
10	17-18		1-2	7-8	10	✓	4100 / 2-3-4-5A	
11	18-19		8-11	7-8	10		4100 / 2-3-4-5A	
12	19-20		5-6	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
13	20-21	✓	5-6	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
14	21-22		8-11	7-8	5		3900 / 2-3-4-5A	
15	22-23		1-2	7-8	5	✓	3900 / 2-3-4-5A	
16	23-24		8-11	7-8	8		4100 / 2-3-4-5A	
17	24-25		8-11	7-8	8		4100 / 2-3-4-5A	
18	25-26		1-2	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
19	26-27		1-2	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
20	27-28		3-4	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
21	28-29		8-11	7-8	10		3900 / 2-3-4-5A	
22	29-30	✓	8-11	7-8	10	✓	3900 / 2-3-4-5A	
23	30-31		8-11	7-8	5		4000 / 2-3-4-5A	
24	01-02		8-11	7-8	5		4000 / 2-3-4-5A	
25	02-03		8-11	7-8	8		4000 / 2-3-4-5A	
26	03-04		8-11	7-8	8		3900 / 2-3-4-5A	
27	04-05		8-11	7-8	8		3900 / 2-3-4-5A	
28	05-06		8-11	7-8	10	✓	3900 / 2-3-4-5A	
29	06-07		8-11	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
30	07-08		8-11	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	
31	08-09		8-11	7-8	10		4000 / 2-3-4-5A	

(STOCK)

เกลือ : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ
กรดเกลือ : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ
ผงกรอง : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ
คลอรีน : เริ่มต้น ☐ ใช่ ☐ เติมน้ำ

ตารางดูและระบบสระว่ายน้ำ (บันทึกการฆ่าเชื้อ) May'26

วคป	เวลาเข้า	สภาพอากาศ	CL	PH	จำนวนคน ที่เล่น	น้ำ ในสระ กรอง	เติมคลอรีน / เติมน้ำยา	ช่วง
1	4-50	✓	2-4	7-7	10	✓	3900 / 1-3V6.5A	
2	4-50		2-4	7-8	5		3900 / 1-3V6.4A	
3	4-55		1-7	8-8	5		4100 / 1-3V6.5A	
4	4-50		2-4	7-8	8		4100 / 1-3V6.5A	
5	4-55		2-4	7-8	8		4000 / 1-3V6.4A	
6	4-50		2-4	7-5	8		4000 / 1-3V6.5A	
7	4-45		2-6	7-5	10		4000 / 1-3V6.4A	
8	4-50		3-6	7-5	10		3900 / 1-3V6.5A	
9	4-55		4-4	7-8	10	✓	3900 / 1-3V6.5A	
10	4-40	✓	1-7	7-7	5		4100 / 1-3V6.5A	
11	4-50		4-4	7-7	5		4000 / 1-3V6.5A	
12	4-50		4-4	7-7	5		4000 / 1-3V6.5A	
13	4-50		1-7	7-7	5		4000 / 1-3V6.4A	
14	4-45		3-6	7-5	8		3900 / 1-3V6.5A	
15	4-50		2-4	7-7	8		3900 / 1-3V6.4A	
16	4-55		2-6	7-5	8		3900 / 1-3V6.5A	
17	4-50		1-7	7-7	10	✓	3800 / 1-3V6.5A	
18	4-50		2-1	7-8	10		4000 / 1-3V6.4A	
19	4-45		2-4	7-7	10		4000 / 1-3V6.5A	
20	4-30	✓	1-7	7-5	5		4000 / 1-3V6.4A	
21	4-35		2-1	7-8	5		4000 / 1-3V6.5A	
22	4-40		2-4	7-5	8	✓	3800 / 1-3V6.4A	
23	4-40		1-7	7-8	8		4000 / 1-3V6.5A	
24	4-55		2-4	7-7	8		4000 / 1-3V6.4A	
25	4-50		2-4	7-8	10		4000 / 1-3V6.5A	
26	4-55		3-6	7-7	10		3900 / 1-3V6.5A	
27	4-45		2-4	7-7	10		3900 / 1-3V6.5A	
28	4-40		2-4	7-7	10	✓	3900 / 1-3V6.5A	
29	4-45	✓	3-6	7-8	5		4000 / 1-3V6.4A	
30	4-40		3-6	7-7	5		4000 / 1-3V6.5A	
31	4-50		2-4	7-7	8		4000 / 1-3V6.5A	

(STOCK)

เกลือ : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____
 กรดเกลือ : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____
 ผงกรอง : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____
 คลอรีน : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____

ตารางดูและระบบสระว่ายน้ำ (บันทึกการฆ่าเชื้อ) June'26

วคป	เวลาเข้า	สภาพอากาศ	CL	PH	จำนวนคน ที่เล่น	น้ำ ในสระ กรอง	เติมคลอรีน / เติมน้ำยา	ช่วง
1	4-50		2-4	7-7	8		3900 / 1-3V6.5A	
2	4-50		3-6	7-8	8	✓	3900 / 1-3V6.4A	
3	4-50		3-6	7-8	10		4000 / 1-3V6.5A	
4	4-45		2-4	7-7	10		4000 / 1-3V6.4A	
5	4-55		2-4	7-8	10		3900 / 1-3V6.5A	
6	4-40		3-6	7-7	10	✓	3900 / 1-3V6.5A	
7	4-40	✓	2-4	7-8	5		4100 / 1-3V6.4A	
8	4-50		1-7	7-8	5		4100 / 1-3V6.5A	
9	4-55		2-4	7-5	8		4100 / 1-3V6.5A	
10	4-50		2-1	7-5	8		4000 / 1-3V6.5A	
11	4-40		1-7	7-5	9		4000 / 1-3V6.5A	
12	4-40		2-4	7-7	10		4000 / 1-3V6.5A	
13	4-40		2-1	7-8	10		4000 / 1-3V6.5A	
14	4-50		1-7	7-7	10		4000 / 1-3V6.4A	
15	4-50		3-6	7-5	10		3900 / 1-3V6.3A	
16	4-45		2-4	7-7	10		3900 / 1-3V6.3A	
17	4-40		3-6	7-5	10		3900 / 1-3V6.2A	
18	4-30	✓	2-4	7-7	5		3800 / 1-3V6.5A	
19	4-40		3-6	7-7	5	✓	3800 / 1-3V6.6A	
20	4-50		1-7	7-8	5		4100 / 1-3V6.5A	
21	4-45		2-4	7-7	8		4100 / 1-3V6.3A	
22	4-30		2-4	7-7	8		4100 / 1-3V6.4A	
23	4-30		1-7	7-7	8		4000 / 1-3V6.4A	
24	4-45		2-4	7-8	10		4000 / 1-3V6.5A	
25	4-50		3-6	7-7	10		4000 / 1-3V6.5A	
26	4-50		3-6	7-7	10		3900 / 1-3V6.7A	
27	4-55		3-1	7-5	10	✓	3900 / 1-3V6.4A	
28	4-40	✓	3-1	7-8	5		4000 / 1-3V6.3A	
29	4-30		2-4	7-8	5		4000 / 1-3V6.4A	
30	4-40		2-4	7-7	8		4000 / 1-3V6.5A	
31	4-55		2-4	7-7	10		3900 / 1-3V6.5A	

(STOCK)

เกลือ : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____
 กรดเกลือ : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____
 ผงกรอง : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____
 คลอรีน : เริ่มต้น _____ ชื่อ _____ ไข่ _____ เติมน้ำ _____

เอกสารที่ 2-4

ใบเสร็จค่าเก็บขยะมูลฝอย/บันทึกเวลาการเข้าเก็บขนขยะมูลฝอย

BOOK NO.

เลขที่ BILL NO.

CASH SALE บิลเงินสด 現兑單

วันที่ วันที่ 9/5/69

วันที่ DATE

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量

รายการ DESCRIPTION 貨名

หน่วยต่อ UNIT PRICE 單位

จำนวนเงิน AMOUNT 数量

	ปลาอินทรี		
	รวมรวม 2569		
บาท BAHT 元		รวมเงิน TOTAL 共銀	1000.-

ผู้รับเงิน收款人 COLLECTOR

ใบเปิดเงินสดออก

เลขที่เอกสาร


4/5/69

สาขา Miami 49

ลำดับ	รายการ	รวม
1	ปลาอินทรี 2569	1000
รวม		1000.-

เอกสารที่ 2-5


ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



www.dhammadownload.com

កម្រិត

QF-MN-19-Rev93-2807/66



รายละเอียดการแบ่งส่วนการจัดอันดับสินค้า

Note:

ចំណាយ

จำนวน..... / วันที่ 13, Jan, 26

QF-MN-10; Rev03:28/07/66



บริษัท เกร็ดวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
EKARAT ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.

ใบส่งมอบงาน / ใบตรวจรับงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เลขที่งาน: 2300004219 ใบสั่งซื้อ / ใบแจ้งงานเลขที่: 016902972
นายลูกค้า: นวรัตน์ โสมชาติ 447 จ. กทม.
ที่อยู่: 23 ถนน พหลโยธิน อ. คลองหลวง 47/3 ถนน จ. คลองหลวง/นนทบุรี
/ ถนน จ. คลองหลวง

ประเภทผลงาน: ☐ บริการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ☒ เปลี่ยนอุปกรณ์
☐ ติดตั้งหม้อแปลง ☐ อื่นๆ

รายละเอียดงาน:
1. เปลี่ยน ชุด drop out Pole 23 kv
2. drop out Pole 20000 top-bottom
3. Lighting Arrestor 34 kv 10 kA

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจรับงาน (ลูกค้า)
วันที่ 3 ก.ค. 2567
ผู้ตรวจรับงาน (บริษัทฯ)
วันที่ 3/7/2026

เอกสารที่ 2-6

หนังสือแจ้งการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประเภทกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา



ที่ สกพ ๕๕๓๕/๒๐๐๗

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำเขต ๑๓ (กรุงเทพมหานคร)
๑๘/๒๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รับแจ้งการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมอามี๔๔ จำกัด

อ้างอิง แบบแจ้งเลขที่ สกพ ๐๐๓๔๗๔๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามแบบแจ้งที่อ้างถึง บริษัท ไมอามี๔๔ จำกัด แจ้งประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓ ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๑๓) ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๑๓ ได้รับแจ้งการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ประเภทกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ณ สถานที่แจ้งประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ไมอามี๔๔ จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอินเวอร์เตอร์รวม ๑๓.๒๐ kVA และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวม ๑๗.๑๖ kWp วัตถุประสงค์เพื่อใช้เองภายในอาคารหรือโรงงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของตนเองหรือธุรกิจต่อเนื่อง และได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดการประกอบกิจการลงบนฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางสถิติในการกำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ให้หนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอความกรุณาแจ้งให้สำนักงาน กกพ. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงฐานการแจ้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชฎารัตน์ สุนทรเกต)

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๑๓ ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๑๓ (กรุงเทพมหานคร)

โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๒๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๒๕๐๔

เอกสารที่ 2-7

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

ตารางการตรวจสอบ อัดค้นเพลิง อาคาร ไม้อบ 49

ชื่ออุปกรณ์ : อัดค้นเพลิง		ชื่อผู้ตรวจเช็ค :	
ที่ชื่อ :		ตำแหน่ง :	สถานที่ / ชั้น
รุ่น :		วันที่ :	10 / 7 / 2026

ตรวจสอบ / ปรับปรุงทุก 15 วัน / ประจำเดือน

ลำดับ	สภาพอัดค้นเพลิง		แรงดันสารเคมี 180 PSI	อุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งาน		จำนวนถังอัดค้นเพลิง	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ค่า / เมตร	ปกติ / เชื้อ	ปกติ / ไม่ปกติ		
1	✓			✓	✓	1	ถาดจอดรถ (หน้าห้องควบคุม)
2	✓			✓	✓	1	ถาดจอดรถ (หน้าห้องควบคุม)
3	✓			✓	✓	1	ห้องปั๊มไอน้ำ
4	✓			✓	✓	1	ห้อง MBD
5	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 2
6	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 2
7	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 3
8	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 3
9	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 4
10	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 4
11	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 5
12	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 5
13	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 6
14	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 6
15	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 7
16	✓			✓	✓	1	ห้องปั๊มไอน้ำ
17	✓			✓	✓	1	ห้องลิฟต์
18	0			0	0	0	ห้องเก็บถังไอน้ำ

ผู้ตรวจเช็ค :
10 / 7 / 2026

ผู้ตรวจสอบ :
10 / 7 / 2026

ตารางการตรวจสอบ อัดค้นเพลิง อาคาร ไม้อบ 49

ชื่ออุปกรณ์ : อัดค้นเพลิง		ชื่อผู้ตรวจเช็ค :	
ที่ชื่อ :		ตำแหน่ง :	สถานที่ / ชั้น
รุ่น :		วันที่ :	8 / 2 / 2026

ตรวจสอบ / ปรับปรุงทุก 15 วัน / ประจำเดือน

ลำดับ	สภาพอัดค้นเพลิง		แรงดันสารเคมี 180 PSI	อุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งาน		จำนวนถังอัดค้นเพลิง	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ค่า / เมตร	ปกติ / เชื้อ	ปกติ / ไม่ปกติ		
1	✓			✓	✓	1	ถาดจอดรถ (หน้าห้องควบคุม)
2	✓			✓	✓	1	ถาดจอดรถ (หน้าห้องควบคุม)
3	✓			✓	✓	1	ห้องปั๊มไอน้ำ
4	✓			✓	✓	1	ห้อง MBD
5	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 2
6	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 2
7	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 3
8	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 3
9	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 4
10	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 4
11	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 5
12	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 5
13	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 6
14	✓			✓	✓	1	ทางเดิน - ชั้น 6
15	✓			✓	✓	1	หน้าลิฟต์ - ชั้น 7
16	✓			✓	✓	1	ห้องปั๊มไอน้ำ
17	✓			✓	✓	1	ห้องลิฟต์
18	0			0	0	0	ห้องเก็บถังไอน้ำ

ผู้ตรวจเช็ค :
8 / 2 / 2026

ผู้ตรวจสอบ :
8 / 2 / 2026

ตารางการตรวจสอบ ต้นไม้พิเศษ ตาราง หมายเลข 49

ชื่ออุปกรณ์ : ต้นไม้พิเศษ	ชื่อผู้ตรวจ:
ชนิด :	ตำแหน่ง :
วัน :	วันที่ : 5.3.2026

ตรวจสอบ / ประเมินค่า ประเมิน 15 วัน / ประเมินเดือน

ลำดับ	สภาพต้นไม้อยู่ในแปลง		ระดับความเสียหาย 100-95%		อุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งาน		จำนวนต้นไม้อยู่ในแปลง	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ต่ำ / สูง	ปกติ / เจ็บ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓			✓	✓		1	สวนจตุจักร (พื้นที่สวนจิตร)
2	✓			✓	✓		1	สวนจตุจักร (พื้นที่สวนจิตร)
3	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
4	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
5	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 2
6	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 2
7	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 3
8	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 3
9	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 4
10	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 4
11	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 5
12	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 5
13	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 6
14	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 6
15	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 7
16	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
17	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
18	0		0	0			0	พื้นที่ป่าไม้

ผู้ตรวจ: 5.3.2026

ผู้ตรวจสอบ: 5.3.2026

ตารางการตรวจสอบ ต้นไม้พิเศษ ตาราง หมายเลข 49

ชื่ออุปกรณ์ : ต้นไม้พิเศษ	ชื่อผู้ตรวจ:
ชนิด :	ตำแหน่ง :
วัน :	วันที่ : 9.4.2026

ตรวจสอบ / ประเมินค่า ประเมิน 15 วัน / ประเมินเดือน

ลำดับ	สภาพต้นไม้อยู่ในแปลง		ระดับความเสียหาย 100-95%		อุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งาน		จำนวนต้นไม้อยู่ในแปลง	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ต่ำ / สูง	ปกติ / เจ็บ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓			✓	✓		1	สวนจตุจักร (พื้นที่สวนจิตร)
2	✓			✓	✓		1	สวนจตุจักร (พื้นที่สวนจิตร)
3	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
4	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
5	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 2
6	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 2
7	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 3
8	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 3
9	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 4
10	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 4
11	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 5
12	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 5
13	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 6
14	✓			✓	✓		1	สวนจิตร - ชั้น 6
15	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้ - ชั้น 7
16	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
17	✓			✓	✓		1	พื้นที่ป่าไม้
18	0		0	0			0	พื้นที่ป่าไม้

ผู้ตรวจ: 9.4.2026

ผู้ตรวจสอบ: 9.4.2026

การตรวจสอบด้วยวิธีอื่นตาม มาตรา 49

ชื่อผู้ตรวจ:	ชื่อผู้ตรวจ:
ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง:
วันที่:	วันที่:

ตรวจสอบ / ปฏิบัติการ ประจำปี 15 วัน / ประเมินผล

ลำดับ	สภาพแวดล้อม		ระดับความถี่ 180 PSI		อุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งาน		จำนวนถังดับเพลิง	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ค่า / มต	ปกติ / เซียว	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
2	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
3	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
4	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
5	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
6	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
7	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
8	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
9	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
10	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
11	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
12	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
13	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
14	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
15	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
16	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
17	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
18	0		0	0			0	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)

ผู้ตรวจ: 10/5/2026

ผู้ตรวจสอบ: 10/5/2026

การตรวจสอบด้วยวิธีอื่นตาม มาตรา 49

ชื่อผู้ตรวจ:	ชื่อผู้ตรวจ:
ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง:
วันที่:	วันที่:

ตรวจสอบ / ปฏิบัติการ ประจำปี 15 วัน / ประเมินผล

ลำดับ	สภาพแวดล้อม		ระดับความถี่ 180 PSI		อุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งาน		จำนวนถังดับเพลิง	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ค่า / มต	ปกติ / เซียว	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
2	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
3	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
4	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
5	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
6	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
7	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
8	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
9	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
10	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
11	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
12	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
13	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
14	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
15	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
16	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
17	✓			✓	✓		2	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)
18	0		0	0			0	ถังดับเพลิง (ชนิดโฟม)

ผู้ตรวจ: 7/6/2026

ผู้ตรวจสอบ: 7/6/2026

เอกสารที่ 2-8

ตัวอย่างเอกสารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝึกรอบรอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้านการควบคุมบุคคลและยานพาหนะ

1 การควบคุมบุคคล :

1.1 จัดให้มีบัตรผ่านสำหรับบุคคลภายใน - ปลอมแปลงยาก

- เปลี่ยนรูปแบบตามระยะเวลาที่สมควร

- มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย ชื่อ ลายมือชื่อ ส่วนสูง น้ำหนัก เป็นต้น

1.2 จัดให้มีป้ายแสดงตนสำหรับทั้งบุคคลภายในและภายนอก

1.3 จัดให้มีการบันทึกหลักฐานสำหรับบุคคลภายนอก

1.4 จัดให้มีที่พักผู้มาติดต่อเป็นพิเศษต่างหาก

2 การควบคุมยานพาหนะ

2.1 มี จนท.ตรวจสอบยานพาหนะประจำอยู่ ณ ช่องทางเข้า – ออก ของสถานที่

2.2 ทำบันทึกหลักฐานยานพาหนะเข้า - ออก

- วันและเวลาที่ผ่านเข้า

- ชื่อคนขับและคนโดยสาร

- เลขทะเบียนยานพาหนะ

- ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่นำเข้าและออก – วัตถุประสงค์และสถานที่ที่จะเข้า

- วันและเวลาที่ผ่านออก

เอกสารที่ 2-9

ตัวอย่างบันทึกทะเบียนยานพาหนะภายในโครงการ

ทะเบียนรถยนต์ มกราคม 2569

[illegible]

ทะเบียนรถยนต์ มกราคม 2569

[illegible]

ทะเบียนรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2569

NO	ROOM	Car License Plate		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
		CAR number 1	CAR Number 2																																			
1	201			1	1	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*	1	1	1	*	1	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	1	1						
2	202		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
3	203																																					
4	205																																					
5	206		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
6	207		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
7	301		1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*				
8	302		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1				
9	303		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
10	304		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
11	305																																					
12	307		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1				
13	308		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	309		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	310		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	311		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17	401		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18	402		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
19	403		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
20	404																																					
21	405		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2					
23	406		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
24	407		1	*	*	*	*	1	1	1	1	*	*	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
25	408		1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	*	1	1	1	1	1	1	1	*	1						
26	409		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
27	501		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1					
28	502		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
29	503		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
30	504		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
31	505		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
32	506		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
33	507		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
34	508		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
35	509		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

ทะเบียนรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2569

NO	ROOM	Car License Plate		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
		CAR number 1	CAR Number 2																																		
36	601			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
37	602		1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
38	603		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
39	604		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
40	605		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
41	606		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
42	607		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
43	608		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
44	609		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1			
45	701		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
46	702		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
47	703		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
48	รถKIA K.Top		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1					
49	Suzuki สังกัด		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
50	Benz K.Top		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
51	รถตู้ K.Top		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
52	VIOS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
53	HoNda		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	1	*	*	*	*	1	*	1	1	1	1	1				
54	รถกระบะ miami		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	1	*	1	*	1	*	1	1	1	*	*					
55	รถคนขับรถ502		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
56	รถคนขับรถ301		*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1				
57	รถคนขับรถ701		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
58	รถคนขับรถ307																																				
59	รถคนขับรถ405																																				
60	รถคนขับรถ408			1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*	1	1	*	*					
61	รถกระบะ 47		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
62	รถคนขับรถ409																																				
63																																					
64	รถคนขับรถ509																																				
65	รถ BENZ SLK																																				
66	รถคนขับรถ505																																				
67	รถคนขับรถ506																																				

ทะเบียนรถยนต์ มีนาคม 2569

NO	ROOM	Car License Plate		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		CAR number 1	CAR Number 2																																		
1	201			1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	*	*	*	*	1	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	*	*			
2	202			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	203																																				
4	205			*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	1	1	1	
5	206			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	207			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	301			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	302			1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
9	303			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*
10	304			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	305																																				
12	307			1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	1	1	*	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	
13	308			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	309			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	310			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	311			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	401			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	
18	402			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	403			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	
20	404																																				
21	405			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1
23	406			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	407			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	*
25	408			1	1	1	*	*	1	1	1	*	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
26	409			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	501			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28	502			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
29	503			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30	504			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
31	505			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
32	506			1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
33	507			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
34	508			1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
35	509			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

ทะเบียนรถยนต์ มีนาคม 2569

NO	ROOM	Car License Plate		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
36	601			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	602		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
38	603		1	1	1	1	1	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39	604		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
40	605		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	606		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*		
42	607		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
43	608		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
44	609		1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	701		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
46	702		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
47	703		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
48	รถKIA K.Top		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
49	Suzuki ส่งลูกค้า		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
50	Benz K.Top		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
51	รถตู้ K.Top		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
52	VIOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
53	HoNda		1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
54	รถกระบะ miami		*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
55	รถคนขับรถ502		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
56	รถคนขับรถ301		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
57	รถคนขับรถ701		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
58	รถคนขับรถ307		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	*	*	1	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	
59	รถคนขับรถ405		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	
60	รถคนขับรถ408		*	*	*	1	1	1	*	*	1	1	1	*	1	1	*	1	1	1	1	1	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	
61	รถกระบะ 47		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
62	รถคนขับรถ409																																			
63	รถคนขับรถ307				1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
64	รถคนขับรถ509																																			
65	รถ BENZ SLK																																			
66	รถคนขับรถ505																																			
67	รถคนขับรถ506				1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
68	รถคนขับรถ604																																			
69	รถคนขับรถ607																																			
70	รถคนขับรถ608								1																											
71	รถคนขับรถ609																																			
72	รถคนขับรถ702																																			
	รวม (Total)				47	47	46	46	47	47	45	45	46	47	45	46	45	45	47	47	46	47	49	47	46	46	47	46	45	44	45	45	45	43	40	

ทะเบียนรถยนต์ เมษายน 2569[illegible]**ทะเบียนรถยนต์ เมษายน 2569**

NO	ROOM	Car License Plate		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		CAR number 1	CAR Number 2																															
36	601			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	602		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
38	603		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39	604		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
40	605		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	606																																	
42	607																																	
43	608																																	
44	609																																	
45	701																		*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
46	702																																	
47	703																																	
48	รถKIA K.Top																																	
49	Suzuki ส่งลูกค้า																																	
50	Benz K.Top																																	
51	รถตู้ K.Top																																	
52	VIOS																																	
53	HoNda																																	
54	รถกระบะ miami																																	
55	รถ ZEEKR																																	
56	รถคนขับรถ301																																	
57	รถคนขับรถ701																																	
58	รถคนขับรถ307																																	
59	รถคนขับรถ405																																	
60	รถคนขับรถ408																																	
61	รถกระบะ 47																																	
62	รถคนขับรถ409																																	
63	รถคนขับรถ307																																	
64	รถคนขับรถ509																																	
65	รถ BENZ SLK																																	
66	รถคนขับรถ505																																	
67	รถคนขับรถ506																																	
68	รถคนขับรถ604																																	
69	รถคนขับรถ607																																	
70	รถคนขับรถ608																																	
71	รถคนขับรถ609																																	
72	รถคนขับรถ702																																	
		รวม (Total)		40	40	41	43	43	45	44	45	45	45	45	45	45	44	46	47	45	46	47	46	43	44	44	45	45	45	45	44	43	43	

ทะเบียนรถยนต์ พฤษภาคม 2569

[illegible]

ทะเบียนรถยนต์ พฤษภาคม 2569

No	Room	Car License Plate																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
36	601	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	602	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
38	603	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
39	604	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
40	605	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
41	606																													1	1	1		
42	607	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
43	608	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
44	609	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
45	701	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
46	702	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
47	703	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
48	รถKIA K.Top	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
49	Suzuki ส่งลูกค้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
50	Benz K.Top	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
51	รถตู้ K.Top	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
52	VIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
53	HoNda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
54	รถกะนะะ miami	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
55	รถ ZEEKR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
56	รถคนขับรถ301	*	1	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1		
57	รถคนขับรถ701	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
58	รถคนขับรถ307	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	*	1	1	1	1	*	*	*		
59	รถคนขับรถ405	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	*	1	1	*	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*	*	*		
60	รถคนขับรถ408	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
61	รถกะนะะ 47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
62	รถคนขับรถ409							1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
63	รถคนขับรถ307																																	
64	รถคนขับรถ509																																	
65	รถ BENZ SLK																																	
66	รถคนขับรถ505																																	
67	รถคนขับรถ506																																	
68	รถคนขับรถ604																																	
69	รถคนขับรถ607																																	
70	รถคนขับรถ608																								1	*	*	*	*	*	*	*	*	
71	รถคนขับรถ609																																	
72	รถคนขับรถ702																																	
		รวม (Total)		43	44	46	46	45	45	47	45	46	47	46	45	45	44	45	46	46	45	43	46	46	46	47	47	48	48	47	45	49	49	48

ทะเบียนรถยนต์ มิถุนายน 2569[illegible]**ทะเบียนรถยนต์ มิถุนายน 2569**[illegible]

เอกสารที่ 2-10

กฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าพักอาศัย



ระเบียบและข้อบังคับสำหรับการพักอาศัยอาคาร ไมอามี 49

1. ผู้เช่าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวอื่นใด พร้อมทั้งหลักฐานแสดงภูมิลำเนา โดยชัดแจ้งด้วย
2. "ผู้เช่า" จะไม่นำบุคคลอื่นใดนอกจากที่ระบุในสัญญาเช่าเข้ามาอยู่อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับห้องพักหรือบริเวณอาคารที่เช่าโดยเด็ดขาด
3. "ผู้เช่า" สัญญาจะไม่นำห้องพักที่เช่าทำการค้า หรือประกอบกิจการค้าไม่ว่าในรูปที่ทำการสำนักงาน หรือสถานที่การค้าอื่น นอกจากเพื่อการอยู่อาศัยหรือนอนเท่านั้น หรือได้รับอนุญาตจาก "ผู้ให้เช่า" เป็นลายลักษณ์อักษร "ผู้เช่า" จะประกอบอาหารมาขายในบริเวณไมอามี อพาร์ทเมนต์ไม่ได้ และห้ามมิให้ "ผู้เช่า" ประกอบอาหารหรือ ทำครัว ในห้องพักโดยเด็ดขาด
4. ห้ามมิให้นำห้องพักไปใช้ในการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งที่ กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยจารีตประเพณีนิยมทั้งสิ้น
5. เมื่อทำสัญญาเช่าแล้ว "ผู้เช่า" ได้ตรวจตราดูอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าบรรดาทรัพย์สินและเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักมี ครบถ้วน และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ หาก "ผู้เช่า" เข้าไปพักแล้ว "ผู้เช่า" จะต้องออกค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
6. "ผู้เช่า" สัญญาจะไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในห้องพัก หรือในบริเวณอาคารที่พักไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด
7. "ผู้เช่า" สัญญาจะไม่นำขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลอื่นใดวางทิ้งหน้าห้องพัก หรือภายในห้องพักเว้นแต่จะนำไป ทิ้งยังสถานที่ที่ "ผู้ให้เช่า" ได้กำหนดไว้เท่านั้น
8. "ผู้เช่า" ยินยอมให้ "ผู้ให้เช่า" หรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าไปในบริเวณห้องพักของ "ผู้เช่า" เพื่อตรวจตราดูแล ตามเวลาอันสมควร ทั้งนี้โดยจะแจ้งให้ "ผู้เช่า" ทราบก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน หรือเพื่อประโยชน์ของ "ผู้ให้เช่า" และ "ผู้เช่า" "ผู้ให้เช่า" หรือตัวแทนอาจจะเข้าไปในห้องพักโดยพลการก็ได้
9. ห้ามมิให้ "ผู้เช่า" หรือบริวารทำการตัดแปลง ตกแต่ง ตกปรະตู หรือซ่อมแซมห้องพักที่เช่า เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจาก "ผู้ให้เช่า" เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และการติดตั้งต่อเติมใดๆที่ได้รับอนุญาต "ผู้เช่า" ยินยอมให้ตกเป็น ของ "ผู้ให้เช่า" ทันที เมื่อครบสัญญากำหนดเช่า หรือ "ผู้เช่า" ต้องออกจากห้องเช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ "ผู้เช่า" จะไม่ เรียกหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
10. ห้ามมิให้ "ผู้เช่า" หรือบริวารหรือบุคคลอื่นใดใช้ห้องพัก หรือบริเวณอาคารที่เช่าเล่นพนันไม่ว่าชนิดที่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานทางราชการหรือไม่ก็ตาม หรือทำการมั่วสุมอื่นใดโดยเด็ดขาด
11. ห้ามมิให้ "ผู้เช่า" หรือบริวารของ "ผู้เช่า" กระทำใดๆอันเป็นการรบกวนการพักอาศัยผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง หรือทำเสียงรบกวนหรือวาดรูปหรือซ่อมดนตรีหรือเปิดการแสดงใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือทำลายความสงบ สุขของส่วนรวมใดๆทั้งสิ้น
12. การขนย้ายทรัพย์สินเข้าออกจากห้องเช่า "ผู้เช่า" ต้องกระทำในเวลากลางวัน และต้องแจ้ง "ผู้ให้เช่า" หรือตัวแทน มาตรวจตราควบคุม และดูการขนย้าย มิฉะนั้นหากเกิดการสูญเสีย บบสลาย หรือความแตกหักอย่างใดๆในทรัพย์สินของ "ผู้ให้เช่า" ขึ้น "ผู้เช่า" ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา



เอกสารที่ 2-11

ตัวอย่างเอกสารกำจัดสัตว์พาหะนำโรค

Service Report
รายงานการเข้าพบบริการ

Printed: 27/05/2025

Control : A2025-182706

และทั้งสังคม

ប្រតិបត្តិការ : ប្រតិបត្តិការ ប្រភេទ 49 ទំព័រ

အမျိုးအမည် : မြန်မာ

viag

Treatment:

Inventory:

วันที่รับทราบ : 29/01/2026

DOI: 10.1002/anie.200500000

מספר: 11

วันที่ : 01/05/2025 - 30/04/2026

2017-2018

พื้นที่ดำเนินการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ตัดฟาร ในถ้ำ 49 ซอยพร้อมศรี ☒ จัดหาน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก หรือบนตกรอข้าวและจุดที่พบปัญหา	ปลวกระบบบมลิ	-เมทิฟอส ควินคัม -บ้านแมลงสาบ Hoy Hay		
☒ ตรวจเข็ด และติดตามผล หรือขึ้นกับการทำางานประจำเดือน		-เจลแมลงสาบ เขกสิรา		
☒ จัดหาน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด โดยเฉพาะ ,ไข่, ทั้งลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-เดลการ์ต 100		
☐ วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-เพนิกซ์ 1%		
☐ วางกวาดพื้นเพื่อวางเหยื่อพิษในใต้ ราวกรณีบริเวณพื้นที่ภายใน		-گردانกาว่าเจริญ		
☒ จัดฟันแบบครอบคลุมกันที่ โดยพบนกข่อยเกาะยึด หรือพันหมอกไว้ใน บริเวณภายในตัวอาคาร และพบนกข่อยเกาะในบริเวณท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำนอกอาคาร	งู	-รากูนิน นีกซีบล็อก		
☐ ใช้เคมีกำจัดปูตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำจืด		-ฟิซโฟรล ฮาวเดอร์		
☒ หรือหรือรมยาน้ำธรมฯสถานที่บริการ				
☒ จัดหาน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ โดยเฉพาะ ,ไข่, ทั้งหลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-เมทิลีน ไบร		
☐ ย้ายเจลในบริเวณที่จัดหาน้ำภายในใต้		-พรนิคซ์ 250 EC		
☐ ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเชิงป้องกัน				

[illegible]

ជូនដំណើរការ

29-7-26
ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจรับงาน

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเซีย จำกัด

234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230

234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand, Bangkok 10230

Tel: 0-2704-5333 Fax: 0-2704-5353 Website: www.advancergroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าพบบริการ

Printed : 27/05/2025

เลขที่ : A2025-182707

เลขที่สัญญา :

ชื่อกวีนิพนธ์ : นกฮูก ในถ้ำ 49 จำกัด

រូបភាព/រូបភាព : គុណបិយ

ชื่อ :

Inventory :

วันที่รับทราบ : 26/02/2026

1287:09

סמ: 14

រយៈពេល : 01/05/2025 - 30/04/2026

15170148

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดแปลง	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจส้ม	หมายเหตุ
อู่สวน โมอามี 49 ซอยพ้อมศรี		-แม็กฟอรด์ ดับเน็ม		
☒ จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตกหรือร้าวและจุดที่พบปัญหา	ปลวกกระทบเคมี	-บ้านแมลงสาบ Hoi Hoi		
☒ ตรวจเชื้อ และฉีดตามผล		-จุดแมลงสาบ เชกคิรา		
☒ พ่นย้อมกับการทำงานประจำเดือน				
☒ จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด	มด	-เดลาการ์ด 100		
แหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ				
☐ วางเหยื่อกำจัดหนู	หนู	-เทมิกการ์ด 1%		
ประเภทยุงก้นเห็บเข้าในบริเวณรอบนอกอาคาร				
☐ วางกวาดตามพื้นที่ยังวางเหยื่อพิษไปใต้วางกวาดบริเวณพื้นภายใน		-กระดานกวาดสำเร็จรูป		
☒ จัดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่โดยรอบแบบปล่อยละอองติด	มด	-ราดูนิม แกร์ชั่นบล็อก		
ยุงที่พ่นนอกบริเวณอาคาร				
และพ่นแบบนอกบริเวณที่วางพ่นน้ำเสีย และท่อภายในของนอกอาคาร				
☐ ใช้เคมีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำขัง		-ทีซฟอรัค พาวเดอร์		
หรือใช้สารบายน้ำร้อนอุณหภูมิที่บริการ				
☒ จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ	แมลงสาบ	-แม็กซิมัม ไบร		
แหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ				
☐ ป้ายเตือนบริเวณที่จัดพ่นน้ำยาไปใต้		-พรีแม็กซ์ 250 EC		
☐ ใช้ป้ายแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ				

ทีม 8	นายกรรณิ์ พวกลอนเต็ง นายพรพงษ์ ธาร นายณัฐพัฒน์ เลาหะ
-------	--

การที่เรามีความเชื่อที่ผิดๆ และ ความกลัว ที่มากเกินไป
เช่น 5, 3 หรือ 8 ของตัวเลข 0 หรือ 1

ដូច្នេះការ

ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจรับงาน





บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนสีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancergroupasia.com



Service Report
รายงานการเข้าให้บริการ

ต้นฉบับ

วันที่ : 26/05/2566 เลขที่ : A2026-165607
เลขที่สัญญา : ชื่อผู้จ้าง : บริษัท โมอามี 49 จำกัด ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : คุณณิชา
โทรศัพท์ : 02 392 5747 โทรสาร :
วันที่เข้าบริการ : 28/05/2026 เวลา : 9.00 เวลาออก : 11.00 ระยะสัญญา : 01/05/2026 - 30/04/2027
หมายเหตุ :

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
อาคารโมอามี 49		-แม็กฟอสเฟต ครันติน		
☒ เจาะพื้น ฉีดน้ำยาลงดิน หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดสะสมแมลงตลอดทุกจุดเข้าหลายของปลวก	ปลวกระบบเคมี	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
☒ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา		-เจลแมลงสาบ เชกสิรา		
☒ ฉีดน้ำยาเข้าท่อ		-เดสการ์ด 100		
☒ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงแหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-เทมิกการ์ด 1%		
☐ วางเหยื่อกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้าในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-กระดากวาลาสำเร็จรูป		
☐ วางกวาดตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้หรือการบริเวณพื้นที่ภายใน		-ราดูมิน แกร็บบิล็อก		
☒ ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่โดยพ่นแบบพ่นละอองฝอยหรือพ่นแบบครัน	มด	-คิซฟอสเฟต พาวเดอร์		
☐ ใช้เคมีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำทิ้ง หรือที่รวบรวมขยะในสถานที่ให้บริการ		-แม็กซีม โปร		
☒ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบแหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-พรีแม็กซ์ 250 EC		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-กรงหนูเหล็กเล็ก		
☐ ไม่พบแมลงสาบในการตรวจเช็คบริเวณ				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม 8	นายทรงชัย พงศ์อนงค์ นายทรงพล ระหาร นายณัฐพัฒน์ เล่าหระ	- 30/05/2566 ใน 3:30 น. 3-1-6 จาก 30/05/2566 ใน 3:30 น. 3-1-6 ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก บริเวณ 05/05/2566 พบแมลงสาบ

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจงาน



บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนสีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancergroupasia.com



Service Report
รายงานการเข้าให้บริการ

ต้นฉบับ

วันที่ : 20/06/2566 เลขที่ : A2026-217914
เลขที่สัญญา : ชื่อผู้จ้าง : บริษัท โมอามี 49 จำกัด ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : คุณณิชา
โทรศัพท์ : 02 392 5747 โทรสาร :
วันที่เข้าบริการ : 25/06/2026 เวลา : 9.00 เวลาออก : 10.30 ระยะสัญญา : 01/05/2026 - 30/04/2027
หมายเหตุ :

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
อาคารโมอามี 49		-แม็กฟอสเฟต ครันติน		
☐ เจาะพื้น ฉีดน้ำยาลงดิน หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดสะสมแมลงตลอดทุกจุดเข้าหลายของปลวก	ปลวกระบบเคมี	-บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
☒ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา		-เจลแมลงสาบ เชกสิรา		
☐ ฉีดน้ำยาเข้าท่อ		-เดสการ์ด 100		
☒ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงแหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-เทมิกการ์ด 1%		
☐ วางเหยื่อกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้าในบริเวณรอบนอกอาคาร	หนู	-กระดากวาลาสำเร็จรูป		
☐ วางกวาดตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้หรือการบริเวณพื้นที่ภายใน		-ราดูมิน แกร็บบิล็อก		
☒ ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่โดยพ่นแบบพ่นละอองฝอยหรือพ่นแบบครัน	มด	-คิซฟอสเฟต พาวเดอร์		
☐ ใช้เคมีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำทิ้ง หรือที่รวบรวมขยะในสถานที่ให้บริการ		-แม็กซีม โปร		
☒ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบแหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-พรีแม็กซ์ 250 EC		
☐ ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้		-กรงหนูเหล็กเล็ก		
☐ ไม่พบแมลงสาบในการตรวจเช็คบริเวณ				

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม 8	นายทรงชัย พงศ์อนงค์ นายทรงพล ระหาร นายณัฐพัฒน์ เล่าหระ	- 30/06/2566 ใน 3:30 น. 3-1-6 จาก 30/06/2566 ใน 3:30 น. 3-1-6 ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก บริเวณ 05/06/2566 พบแมลงสาบ

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจงาน

เอกสารที่ 2-12

ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาระบบลิฟต์



บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9-10 และ 12 อาคารบางนาพลาซ่า เลขที่ 2/3 หมู่ 18 อ.คลองตัน กรุงเทพฯ 10540
MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO.,LTD.
9-10th & 12th Floor, Bangna-Tower A
2/3 Moo 18 Debarina Road,
Bangnae, Bangkok, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel: +66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707 Fax: +66(0)2312 0800
Website: http://www.mitsubishielevator.co.th

F-P-MNT-004-02
สำหรับใบขอ
ใบประจำตัวลูกค้า 0-1055-20018-90-1



PROJECT 3360000934
SV: SV260738177

SERVICE VOUCHER (ELE./ESC.)

CUSTOMER	Miami49 Co.,Ltd.	SV Date:	21/07/2026	Project:	M-28641
		EQ:	10003196	Cont.:	M-28641-A-001-A01-E02E01
ADDRESS:		BKK:	0970600-ELEW01	Ord:	M-28641-A-001-A01-E02E01
		CONTROL:	VFGLC	OPERATION:	2C-2BC
TEL:		ELE/ESC NO. 1		MODEL:	GSKL21
SERVICE TYPE/PLACE/PART		Contract:	3360000934	SERVICE FOR:	2620014061 / 3/4156 (SKL)
MACHINIC NAME นายเอกชัย บุญบำรุง					

DESCRIPTION OF WORK

ใบแจ้งการเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ตามเลขที่ TN/Notification: 1600001817 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลิฟต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ITEM	PART REPLACEMENT	QTY.	UNIT	REMARK
1	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
2	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
3	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
4	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
5	200001211 GOVERNOR ROPE SIZE=6mm (X135K06SP)	62.00	M	
6	200000185 BEARING IL-6201ZZ	1.00	PC	

TIME START	10:00	DATE	21/07/2026	หมายเหตุ
TIME FINISH	13:30	DATE	21/07/2026	

CUSTOMER COMMENT & SUGGESTION
คำแนะนํ/ความคิดเห็นของลูกค้า

ลงชื่อ ถูกคำ
CUSTOMER NAME

ลงชื่อ ถูกคำ
SUPERVISOR NAME

ลงชื่อ ถูกคำ
SECTION MANAGER



บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9-10 และ 12 อาคารบางนาพลาซ่า เลขที่ 2/3 หมู่ 18 อ.คลองตัน กรุงเทพฯ 10540
MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO.,LTD.
9-10th & 12th Floor, Bangna-Tower A
2/3 Moo 18 Debarina Road,
Bangnae, Bangkok, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel: +66(0) 2312 0808, +66(0) 2312 0707 Fax: +66(0)2312 0800
Website: http://www.mitsubishielevator.co.th

F-P-MNT-004-02
สำหรับใบขอ
ใบประจำตัวลูกค้า 0-1055-20018-90-1



PROJECT 3360000934
SV: SV260737982

SERVICE VOUCHER (ELE./ESC.)

CUSTOMER	Miami49 Co.,Ltd.	SV Date:	20/07/2026	Project:	M-28641
		EQ:	10003197	Cont.:	M-28641-A-001-A02-E02E01
ADDRESS:		BKK:	0970600-ELEW02	Ord:	M-28641-A-001-A02-E02E01
		CONTROL:	VFGLC	OPERATION:	2C-2BC
TEL:		ELE/ESC NO. 2		MODEL:	GSKL21
SERVICE TYPE/PLACE/PART		Contract:	3360000934	SERVICE FOR:	2620014050 / 3/4128 (SKL)
MACHINIC NAME นายเอกชัย บุญบำรุง					

DESCRIPTION OF WORK

ใบแจ้งการเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ตามเลขที่ TN/Notification: 1600001818 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลิฟต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ITEM	PART REPLACEMENT	QTY.	UNIT	REMARK
1	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
2	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
3	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
4	200001157 HOISTING ROPE SIZE=10mm (X135V10EP)	62.00	M	
5	200001211 GOVERNOR ROPE SIZE=6mm (X135K06SP)	62.00	M	
6	200000185 BEARING IL-6201ZZ	1.00	PC	

TIME START	10:00	DATE	20/07/2026	หมายเหตุ
TIME FINISH	14:00	DATE	20/07/2026	

CUSTOMER COMMENT & SUGGESTION
คำแนะนํ/ความคิดเห็นของลูกค้า

ลงชื่อ ถูกคำ
CUSTOMER NAME

ลงชื่อ ถูกคำ
SUPERVISOR NAME

ลงชื่อ ถูกคำ
SECTION MANAGER