เอกสารแนบ 2-31

แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 2569

แผนงานชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569															
บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด															
ลำดับ	แผนงาน / โครงการ / งาน	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ อ้างอิง
			1-Jan	2-Feb	3-Mar	4-Apr	5-May	6-Jun	7-Jul	8-Aug	9-Sep	10-Oct	11-Nov	12-Dec	
1	**ด้านกิจกรรมส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ**	CSR													สนับสนุนกิจกรรม
1.1	มอบกระเช้าปีใหม่ (เตรียมกระเช้าปีใหม่)	CSR										←	→	→	
1.2	สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	CSR	← →												
1.3	สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์	CSR				← →									
1.4	สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	CSR							← →			← →	← →		
1.5	สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา (ต้านยาเสพติด)	CSR							← →	← →	← →				
1.7	กิจกรรมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	CSR		← →	← →			← →	← →	← →	← →	← →	← →		
2	**ด้านสนับสนุนจัดโครงการเพื่อชุมชน**	CSR													จัดทำโครงการ
2.1	โครงการปลูกต้นไม้	CSR								← →					
2.2	โครงการอาสาทำดี	CSR						← →		← →		← →			
2.3	โครงการคุณทิ้ง - เราขอ ร่วมบันน้ำใจ	CSR										← →			
3	**ด้านการประชุมติดตามงาน**	CSR													เอกสาร
3.1	จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	CSR					← →		← →		← →		← →		คณะกรรมการมวลชนฯ
3.2	ทำประกาศแจ้งชุมชน (ก่อนการเปิดหีบตามฤดูกาล)เรื่องเสียงดัง	CSR												← →	ประกาศ
3.3	จัดประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA	CSR / สิ่งแวดล้อม				← →								← →	เอกสาร
3.4	ติดประกาศผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์	CSR / สิ่งแวดล้อม			← →								← →		เอกสาร
4	**ด้านการจัดการกับข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม**	CSR / สิ่งแวดล้อม													ข้อร้องเรียน
4.1	บันทึกข้อร้องเรียน	CSR / สิ่งแวดล้อม	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	
4.2	ชี้แจ้งการปรับปรุงแก้ไขต่อผู้ร้องเรียน / ผู้มีส่วนได้เสีย	CSR / สิ่งแวดล้อม	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	
4.3	ติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง	CSR / สิ่งแวดล้อม	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	
4.4	ลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อร้องเรียน	CSR	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เดือน มกราคม

ลำดับ	กิจกรรม	สถานที่	วัน/เดือน/ปี	สนับสนุน	งบประมาณ	หัวข้อ	เลขที่
1	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	โรงเรียนวัดไตรินารายน์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 001/2569
2	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	โรงเรียนวัดยางหัก ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 002/2569
3	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่าม่กา จังหวัดกาญจนบุรี	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 003/2569
4	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	โรงเรียนวัดดอนขมิ้น หมู่ที่ 3	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 004/2569
5	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 005/2569
6	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 006/2569
7	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	โรงเรียนวัดดอนแสลา (ปานชูน รัฐราษฎร์บำรุง)	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 007/2569
8	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	ศูนย์เด็กเล็กกรับใหญ่ ทต.กรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง	9/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,000	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 008/2569
9	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา ตำบลท่าผา	10/1/2569	น้ำตาลทรายขาว จำนวน 400 กิโลกรัม	4,580	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 009/2569
10	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	สำนักงานเทศบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 010/2569
11	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 011/2569
12	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอท่าม่กา จังหวัดกาญจนบุรี	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 012/2569

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เดือน มกราคม

ลำดับ	เรื่อง	สถานที่	วัน/เดือน/ปี	สนับสนุน	งบประมาณ	หัวข้อ	เลขที่
13	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มแก้ อำเภอท่าม่กา จังหวัดกาญจนบุรี	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 013/2569
14	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่าม่กา จังหวัดกาญจนบุรี	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 014/2569
15	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลบิดโพธ อำเภอบ้านโป่ง	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 015/2569
16	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลบิดโพธ อำเภอบ้านโป่ง	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 016/2569
17	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง	10/1/2569	ของเล่น ตุ๊กตา สมุด และถมเหลาดินสอ	1,500	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 017/2569
18	ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง	10/1/2569	จักรยาน 20 นิ้ว 1 คัน	1,400	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 018/2569
19	ขอสนับสนุนกิจกรรมเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต	10/1/2569	น้ำดื่ม 20 แพค	740	ด้านการพัฒนาชุมชน	ชส. 019/2569
20	กิจกรรมพิธีปาริวาสวัดยางหัก ประจำปี 2569	วัดยางหัก	20/1/2569	น้ำตาลทราย จำนวน 1 กระสอบ	1,145	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 020/2569

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เดือน กุมภาพันธ์

ลำดับ	กิจกรรม	สถานที่	วัน/เดือน/ปี	สนับสนุน	งบประมาณ	หัวข้อ	เลขที่
1	ขอสนับสนุนการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อหารายได้ให้หล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 ต.ท่าผา	24/2/2569	งบประมาณ	2,000	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 021/2569

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เดือน พฤษภาคม

ลำดับ	กิจกรรม	สถานที่	วันเดือนปี	สนับสนุน	งบประมาณ	หัวข้อ	เลขที่
1	ประชุมโครงการเวทีประชาคม ปี 2569	สำนักงานเทศบาลตำบลคอนขนุน	22/5/2569	น้ำตาลทราย	3 กระสอบ	ด้านการพัฒนาชุมชน	ชส. 034/2569
2	การมีส่วนร่วมด้านการการจัดสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน	บริเวณบึงหนองใหญ่ หมู่ 4 ต.ท่าผา	27/5/2569	-	-	ด้านการพัฒนาชุมชน	ชส. 035/2569

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เดือน มิถุนายน

ลำดับ	กิจกรรม	สถานที่	วันเดือนปี	สนับสนุน	งบประมาณ	หัวข้อ	เลขที่
1	เทศกาลอาหารอร่อยและของดี ๑๑๐ ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง	ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง	25/6/2569	งบประมาณ	3,000	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 036/2569
2							
3							

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เดือน มีนาคม

ลำดับ	กิจกรรม	สถานที่	วัน/เดือน/ปี	สนับสนุน	งบประมาณ	หัวข้อ	เลขที่
1	ขอสนับสนุนการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี	ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง	2/3/2569	งบประมาณ	4,000	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 022/2569
2	ขอสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อการกุศล	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี	4/3/2569	น้ำดาลทราย จำนวน 2กระสอบ	2,290	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 023/2569
3	ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงอาคารที่ทำการ	สถานีตำรวจภูธรท่ามะกา	10/3/2569	สีทาอาคาร ถังละ 9 ลิตร จำนวน 3 ถัง	3,980	ด้านการพัฒนาชุมชน	ชส. 024/2569
4							
5							
6							

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เดือน เมษายน

ลำดับ	กิจกรรม	สถานที่	วัน/เดือน/ปี	สนับสนุน	งบประมาณ	หัวข้อ	เลขที่
1	ขอสนับสนุนกิจกรรม 7 วันอันตราย	จุดตรวจตำบลปากแรต และที่ทำการกำนันตำบลท่าผา	10/4/2569	งบประมาณ	น้ำดื่ม 30 แพค	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 025/2569
2	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	เทศบาลตำบลท่าผา	10/4/2569	น้ำดาลทราย	1 กระสอบ	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 026/2569
3	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต.เบิกไพร	10/4/2569	น้ำดาลทราย	1 กระสอบ	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 027/2569
4	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.เบิกไพร	10/4/2569	งบประมาณ	1,000 บาท	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 028/2569
5	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.ท่าผา	10/4/2569	น้ำดาลทราย	2 กระสอบ	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 029/2569
6	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.ท่าผา	10/4/2569	น้ำดาลทราย	2 กระสอบ	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 030/2569
7	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ต.ท่าผา	10/4/2569	งบประมาณ	1,000 บาท	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 031/2569
8	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ต.ท่าผา	18/4/2569	งบประมาณ	1,000 บาท	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 032/2569
9	สนับสนุนกิจกรรมทำบุญศาลหมู่บ้าน ประจำปี 2569	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต.ท่าผา	24/4/2569	น้ำดาลทราย	2 กระสอบ	ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี	ชส. 033/2569
10							
11							

เอกสารแนบ 2-32

ตัวอย่างการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

บันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

Doc No. PM-HI-CR-01
Issue No. 08-08-25-00
เลขที่ ชส.029/2569

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 **เวลา** 10.00-10.30 น. **สถานที่** ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.ท่าผา
กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2569
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ตำบลท่าผา

รายละเอียดกิจกรรม

เนื่องด้วยทางผู้นำชุมชน ได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการละเล่นที่รัดอางหักใน วันที่ 15 เมษายน 2569 จึงได้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ น้ำตาลทราย เพื่อนำมาเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับชุมชน

ข้อสรุป / ข้อเสนอแนะ

สนับสนุนน้ำตาลทรายจำนวน 2 กระสอบ

รูปถ่าย / เอกสาร



นางสาวปิยาภัสร์ ภมรสูตร
ผู้บันทึก

บันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

Doc No. PM-HI-CR-01
Issue No. 08-08-25-00
เลขที่ ชส.030/2569

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 **เวลา** 10.00-10.30 น. **สถานที่** ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.ท่าผา
กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2569
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ตำบลท่าผา

รายละเอียดกิจกรรม

เนื่องด้วยในวันที่ 13 เมษายน 2569 เป็นวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งในทุกๆปีหมู่ 14 ได้มีการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ที่รัดอางหักรวมกันทั้ง 4 หมู่ และทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ตกลงทำบุญกลางบ้านหมู่ 14 ให้กับหมู่บ้านพร้อมกันทางกรรมการหมู่บ้านจึงทำการประชุมและลงมติที่ประชุมว่า จะจัดงานนี้ขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2569

ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงขอความสนับสนุนน้ำตาล ในการจัดงานทำบุญกลางบ้านและเนื่องในวันสงกรานต์นี้ และทำอาหารเลี้ยงผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ข้อสรุป / ข้อเสนอแนะ

สนับสนุนน้ำตาลทรายจำนวน 2 กระสอบ

รูปถ่าย / เอกสาร



นางสาวปิยาภัสร์ ภมรสูตร
ผู้บันทึก

บันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

Doc No. PM-HI-CR-01
Issue No. 08-08-25-00
เลขที่ ชส.034/2569

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2569 **เวลา** 18.00 น. เป็นต้นไป **สถานที่** สำนักงานเทศบาลตำบลดอนชมพู
กิจกรรม ประชุมโครงการเวทีประชาคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
รายละเอียดกิจกรรม

ด้วย เทศบาลตำบลดอนชมพู ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคม เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องเชิญประชุมภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน นั้น

เทศบาลตำบลดอนชมพู จึงขอเชิญร่วมประชุมโครงการเวทีประชาคม เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนชมพู

ข้อสรุป / ข้อเสนอแนะ

สนับสนุนน้ำตาลทราย จำนวน 3 กระสอบ

รูปถ่าย / เอกสาร



นางสาวปิยาภัสร์ ภมรสูตร
ผู้บันทึก

บันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

Doc No. PM-HI-CR-01
Issue No. 08-08-25-00
เลขที่ ชส.035/2569

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2569 **เวลา** 15.00 น. เป็นต้นไป **สถานที่** บริเวณบึงหนองใหญ่ หมู่ 4 ต.ท่าผา
กิจกรรม การมีส่วนร่วมด้านการการจัดสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
รายละเอียดกิจกรรม

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อมบนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณบึงหนองใหญ่ หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข้อสรุป / ข้อเสนอแนะ

เข้าร่วมกิจกรรม

รูปถ่าย / เอกสาร



นางสาวปิยาภัสร์ ภมรสูตร
ผู้บันทึก

บันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

Doc No. FM-HI-CR-[illegible]
Issue No. 09-09-25
เลขที่ รส./2569

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม **เวลา** 10.00 น. เป็นต้นไป **สถานที่ บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด**
กิจกรรม นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
รายละเอียดกิจกรรม

เนื่องด้วยทางนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอเข้ารับการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกระบวนต่างๆภายในโรงงาน ขั้นตอนการผลิต และการเดินชมภายในโรงงาน ซึ่งในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 - 12.00 น. นักศึกษาจำนวน 40 คน และคณะอาจารย์ ได้เข้ารับฟัง เกี่ยวกับกระบวนต่างๆภายในโรงงาน ขั้นตอนการผลิต และการเดินชมภายในโรงงาน ณ บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด

ข้อสรุป / ข้อเสนอแนะ

เข้าร่วมกิจกรรม

รูปถ่าย / เอกสาร



นางสาวปิยาภัสร์ ภมรสูตร
ผู้บันทึก

เอกสารแนบ 2-33

ตัวอย่างเอกสารการจัดการประชุมแผนงานมวลชนสัมพันธ์

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2569

ประชุมออนไลน์ (Line Meeting) บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด

ผู้เข้าประชุม

1.	คุณอนันต์	รายะรุจิ	ผู้อำนวยการสายการผลิต	ประธาน
2.	คุณณัฐวุฒิ	พิมพะนิตย์	รองผู้อำนวยการสายการผลิต	คณะทำงาน
3.	คุณทวิพล	เสือรอด	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการผลิต	คณะทำงาน
4.	คุณปรดล	ศิริพิรุณ	หัวหน้าแผนกบุคคล	คณะทำงาน
5.	คุณวัชรพล	ตริบุณฑริก	วิศวกรส่วนโรงไฟฟ้า	คณะทำงาน
6.	คุณปฐมาวดี	สุนทรสุวรรณ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	คณะทำงาน
7.	คุณสุรชาติ	ใจน้อย	หัวหน้าส่วนฝ่ายไร่	คณะทำงาน
8.	คุณยศวัจน์	เกิดบัว	หัวหน้าส่วนผลิต 1	คณะทำงาน
9.	คุณพรเทพ	พัวพันธ์พงษ์	วิศวกรส่วนบำรุงรักษา	คณะทำงาน
10.	คุณเชาวลิต	พรหมอินทร์	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
11.	คุณอรุณศรี	สกุลรุ่งประเสริฐ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	คณะทำงาน
12.	คุณอนงค์รัตน์	พลขันธ์	เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพและมาตรฐาน	คณะทำงาน
13.	คุณปิยาภัสร์	ภมรสูตร	เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 แจ้งการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในช่วงละลายน้ำตาล เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องกลิ่น จากชุมชนรอบโรงงาน ทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไข และแจ้งกลับทางชุมชนและทางหน่วยงานราชการที่เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 11-1/2569

สรุปค่าใช้จ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณตั้งเบิก	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ส่งเอกสารเชิญประชุม	คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ไม่เสียค่าใช้จ่าย	
2	สรรหาสถานที่การประชุม	บริษัทอุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้องประชุม 1	-	ไม่เสียค่าใช้จ่าย	
3	อาหารว่าง	อาหารว่างพร้อมน้ำผลไม้จำนวน 50 ชุด	1,500	ชุดละ 30 บาท	ซื้อน้ำผลไม้เบรคแยก
4	อาหารกลางวัน	อาหาร 50 ชุด	2,500	ชุดละ 50 บาท	
5	น้ำดื่ม	ขนาด 500 ml. 10 แพ็ค / 12 ขวด	-	แพ็คละ 38 บาท	ใช้น้ำบริษัท
6	เบี้ยเลี้ยงการประชุม	คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการฯ)	26,500	จัดใส่ซองให้	
7	เบี้ยเลี้ยงสำรองการประชุม	คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผู้ติดตาม)	5,000	จัดใส่ซองให้	
8	สำเนาเอกสาร	เอกสารเรียนเชิญประชุม 50 ชุด	-	แผ่นละ 0.40 บาท	
		เอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด	-	แผ่นละ 0.40 บาท	
		เอกสารหลังการประชุม 50 ชุด	-	แผ่นละ 0.40 บาท	
9	ของชำร่วยสำหรับที่ประชุม	ถุงผ้า พร้อม แก้วกาแฟ 2 ใบ	-	จำนวน 26 ชุด	
10	อุปกรณ์ต่างๆ	ถ่าน AA	200		
11	ค่ากาแฟ / โอวัลติน	เครื่องดื่มเบรค	500		
	รวมงบประมาณทั้งหมด		**36,200**		

แจ้งรายชื่อผู้สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11-1/2569

ลำดับ	หน้าที่/การดำเนินงาน	รายชื่อ	หมายเหตุ
1	จัดโต๊ะประชุม / เดินไมค์การประชุม	ปรดล ศิริพิรุณ	
2	จัดเตรียมของว่าง / อาหารกลางวัน	ณัชชา ฉัตรเตี้ยม	
3	ลงทะเบียน / ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน	อำนวยพร ออมทรัพย์	
4	เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง	เรวดี นุ่มแก้ว	
5	ตอบรับหน่วยงานต่างๆ / นำผู้เข้าร่วมประชุมไปยังโต๊ะประชุม	อนงค์รัตน์ พลขันธ์	
6	ผู้เข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	

1.2 การเปลี่ยนแปลงมาตราการ EIA เนื่องจากการปรับปรุงเครื่องจักร และแจ้งการลงพื้นที่แจกเอกสาร พร้อมทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 1) (โดยได้รับการรับรองจากที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทีมงาน TET)

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

ที่ประชุม เห็นชอบ และรอคำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการต่อไป

ประธานการประชุม ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.20

(นางสาวปิยาภัสร์ ภมรสูตร) (คุณณัฐวุฒิ พิมพะนิตย์)
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2-34

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม



คำสั่งจังหวัดราชบุรี
ที่ ๒๕๙/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด

ตามที่จังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๖๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด คำสั่งที่ ๔๖๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งที่ ๒๓๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด) นั้น

เนื่องจากกรรมการผู้แทนภาคประชาชนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๕๒/๑ (๒) (๖) มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๖๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งที่ ๔๖๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งที่ ๒๓๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่อำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑.	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ที่กำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๒)	ประธานกรรมการฯ
๒.	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี	กรรมการฯ
๓.	อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี	กรรมการฯ
๔.	พลังงานจังหวัดราชบุรี	กรรมการฯ
๕.	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘	กรรมการฯ
๖.	นายอำเภอบ้านโป่ง	กรรมการฯ
๗.	สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง	กรรมการฯ
๘.	เกษตรอำเภอบ้านโป่ง	กรรมการฯ
๙.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง	กรรมการฯ
๑๐.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านครก	กรรมการฯ
๑๑.	นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา	กรรมการฯ
๑๒.	นายยงศักดิ์ กอจิตดวนิจ ผู้แทนภาคประชาชนตำบลปากแรด	กรรมการฯ

/๑๓. นายพรหมมาตร...

๑๓.	นายพรหมมาตร พัฒนวโรดม ผู้แทนภาคประชาชนตำบลปากแรด	กรรมการฯ
๑๔.	นางสาวบุศยา ใจซื่อ ผู้แทนภาคประชาชนตำบลปากแรด	กรรมการฯ
๑๕.	นายพัฒนชัย เภาศรี ผู้แทนภาคประชาชนตำบลท่าผา	กรรมการฯ
๑๖.	นายศิริชัย บุตรดี ผู้แทนภาคประชาชนตำบลท่าผา	กรรมการฯ
๑๗.	นายอนุชาติ บุญศักดิ์ ผู้แทนภาคประชาชนตำบลท่าผา	กรรมการฯ
๑๘.	นายวงศกร อร่ามรส ผู้แทนภาคประชาชนตำบลเบิกไพร	กรรมการฯ
๑๙.	นายวิวิศน์ อุสาหะ ผู้แทนภาคประชาชนตำบลเบิกไพร	กรรมการฯ
๒๐.	นายสรรชัย บุญฉาย ผู้แทนภาคประชาชนตำบลเบิกไพร	กรรมการฯ
๒๑.	นายธนากร วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้แทนภาคประชาชนตำบลกรับใหญ่	กรรมการฯ
๒๒.	นายวิเชียร โสภา ผู้แทนภาคประชาชนตำบลกรับใหญ่	กรรมการฯ
๒๓.	นายอาคม กุดมา ผู้แทนภาคประชาชนตำบลกรับใหญ่	กรรมการฯ
๒๔.	นายประมวล สุวรรณศรี ผู้แทนภาคประชาชนตำบลลาดบัวขาว	กรรมการฯ
๒๕.	นายทศพล สายบัวทอง ผู้แทนภาคประชาชนตำบลลาดบัวขาว	กรรมการฯ
๒๖.	นายณัฐวรรธน์ ทัดไท ผู้แทนภาคประชาชนตำบลลาดบัวขาว	กรรมการฯ
๒๗.	รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด	กรรมการฯ และเลขานุการ
๒๘.	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙.	หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท อุตสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

๑. พิจารณาสำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจเยี่ยมโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๓. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔. รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน

๕. ร่วมแจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน

๖. ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เอกสารแนบ 2-35

เอกสารการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


HEXA

HEXA INDUSTRY CO., LTD.

ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11-1/2569
โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล

วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 9:00 – 12:00 น.

ณ ห้องประชุม 1บริษัท อุตสาหกรรมแฮกซ่า จำกัด




ลำดับในการนำเสนอ


- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาและสืบเนื่อง



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ




วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม



วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม


- เอกสารรับรองการประชุม ครั้งที่ 10-2/2568
- โดยทางโรงงานได้มีการแนบเอกสาร สรุปการประชุม ครั้งที่ 10-2/2568 ให้ไปพร้อมกับหนังสือนัดการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ



วาระที่ 3.1 รายละเอียดโครงการ

บริษัท อุสาหกรรมเฮกซ่า จำกัด ตั้งอยู่ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กำลังการผลิต 9,000 ตันอ้อยต่อวัน และได้รับอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์



วาระที่ 3.1 รายละเอียดโครงการ



วาระที่ 3.1 รายละเอียดโครงการ
การดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ปีพ.ศ.	2569											
เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
โรงน้ำตาล	ผลิตและละลายน้ำตาล					ซ่อมบำรุงเครื่องจักร						
โรงไฟฟ้า	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า					ซ่อมบำรุงเครื่องจักร						

ฤดูหีบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม –25 มีนาคม
ฤดูละลายน้ำตาล ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2569
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2568/2569 ทั้งสิ้น 525,882 ตัน
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า 2568/2569 ทั้งสิ้น 19,484,831 kWh

วาระที่ 3.2 มาตรการป้องกันและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



- วาระที่ 3.2.1. ด้านคุณภาพอากาศ
- วาระที่ 3.2.2. บริเวณพื้นที่จัดเก็บกากอ้อย
- วาระที่ 3.2.3. บริเวณพื้นที่กองเถ้า
- วาระที่ 3.2.4. ลดการเผาอ้อยและการขนส่งอ้อย
- วาระที่ 3.2.5. ด้านคุณภาพเสียง
- วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
- วาระที่ 3.2.7. ด้านการคมนาคม
- วาระที่ 3.2.8. ด้านกากของเสีย
- วาระที่ 3.2.9. ด้านสังคมและประชาชน
- วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
- วาระที่ 3.2.11. พื้นที่สีเขียว

วาระที่ 3.2.1 ด้านคุณภาพอากาศ
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพอากาศ

- จัดทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หม้อไอน้ำและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบทุกส่วน มีการซ่อมแซมเชิงป้องกัน
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินเครื่องของโครงการเพื่อที่ประสิทธิภาพในการทำงาน
- มีปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่อง







วาระที่ 3.2.1. ด้านคุณภาพอากาศ
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพอากาศ


- ตรวจวัดความชื้นของกากอ้อยทุกวันโดยแผนกควบคุมคุณภาพ
- การตรวจองค์ประกอบเชื้อเพลิงกากอ้อยโดยมหาวิทยาลัยเกษตร ในฤดูหีบอ้อยได้ค่าปริมาณความชื้นที่ได้อยู่ที่ประมาณ 38.83 %
- จัดพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณหม้อไอน้ำอย่างสม่ำเสมอ





ปล่องหม้อไอน้ำ No.1 80 ton/Hr
TSP : 26.84 mg/m3
Nox : 35.9 ppm
SO2 : <1.30 ppm
ปล่องหม้อไอน้ำ 120 ton/Hr
TSP : 54.16 mg/m3
Nox : 37.33 ppm
SO2 : <1.30 ppm
ปล่องหม้อไอน้ำ No.2
80 ton/Hr
TSP : 54.78 mg/m3
Nox : 30.29 ppm
SO2 : <1.30 ppm
วาระที่ 3.2.1. ด้านคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง จำนวน 3 ปล่อง พบว่า TSP มีค่าไม่เกิน 107.79 mg/m3, NOx มีค่าไม่เกิน 105.95 ppm และ SO2 มีค่าไม่เกิน 41.85 ppm มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตรวจวัดโดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเมนท์ จำกัด เลขทะเบียน 0-220
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลสารจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 (ที่ 7% O2) และมาตรฐานตามเงื่อนไขตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ที่ 7% O2)


กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (TSP)
ระหว่างปี พ.ศ. 2569
ผลการวิเคราะห์ (mg/m3)
TSP
< 120 mg/m3
< 107.89 mg/m3
< 107.79 mg/m3
26.84
54.78
54.16
13-มี.ค.-69
13-มี.ค.-69
13-มี.ค.-69
ปล่องหม้อไอน้ำ No.1 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง
ปล่องหม้อไอน้ำ No.2 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง
ปล่องหม้อไอน้ำ No.3 ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง



กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
(SO2) ระหว่างปี พ.ศ. 2569
ผลการวิเคราะห์ (ppm)
SO2
< 60 ppm
< 43.45 ppm
< 41.85 ppm
<1.3
<1.3
<1.3
13-มี.ค.-69
13-มี.ค.-69
13-มี.ค.-69
ปล่องหม้อไอน้ำ No.1 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง
ปล่องหม้อไอน้ำ No.2 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง
ปล่องหม้อไอน้ำ No.3 ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง


กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
(NOx as NO2) ระหว่างปี พ.ศ. 2569
ผลการวิเคราะห์ (ppm)
NOx
< 200 ppm
< 110.01 ppm
< 105.95 ppm
35.9
30.29
37.33
13-มี.ค.-69
13-มี.ค.-69
13-มี.ค.-69
ปล่องหม้อไอน้ำ No.1 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง
ปล่องหม้อไอน้ำ No.2 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง
ปล่องหม้อไอน้ำ No.3 ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง



วาระที่ 3.2.1. ด้านคุณภาพอากาศ
การติดตั้งเครื่องมือพิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องCEMs online
• โรงงาน สอบเทียบ เครื่องมือพิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่อง CEMs online เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวัดค่ามลพิษอากาศที่ออกจากปล่อง


วาระที่ 3.2.1. ด้านคุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนวัดดอนชมพู, บริเวณบ้านห้องน้อย, บริเวณโรงเรียนธีรศาสตร์ และบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก พบว่า ฝุ่นละอองรวม , PM 10 , NO2 และ SO2 ปี 2569 เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่ามี ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด
กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP)
ระหว่างปี พ.ศ. 2569
ผลการวิเคราะห์ (µg/m3)
117
146
68
87
มี.ค. 69
มี.ค. 69
มี.ค. 69
มี.ค. 69
บริเวณโรงเรียนวัดดอนชมพู
บริเวณวัดบ้านห้องน้อย
บริเวณโรงเรียนธีรศาสตร์
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านครก

วาระที่ 3.2.1. ด้านคุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



วาระที่ 3.2.1. ด้านคุณภาพอากาศ



วาระที่ 3.2.2. บริเวณพื้นที่จัดเก็บกากอ้อย
ผลตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม



วาระที่ 3.2.2. บริเวณพื้นที่จัดเก็บกากอ้อย
ผลตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม

สถานีตรวจวัด	Parameter	Unit	Result	Standard[2] (เฉลี่ย 24 ช.ม.)
1. ลานกองกากอ้อย (เหนือลม)	Total Suspended Particulate (TSP)	µg/m³	154	200
	Particulate Matter less than 10 micron (PM10)	µg/m³	69	100
2. ลานกองกากอ้อย (ใต้ลม)	Total Suspended Particulate (TSP)	µg/m³	89	200
	Particulate Matter less than 10 micron (PM10)	µg/m³	27	100
3. หลังตาข่ายดักฝุ่น (เหนือลม)	Total Suspended Particulate (TSP)	µg/m³	177	200
	Particulate Matter less than 10 micron (PM10)	µg/m³	89	100
4. หลังตาข่ายดักฝุ่น (ใต้ลม)	Total Suspended Particulate (TSP)	µg/m³	125	200
	Particulate Matter less than 10 micron (PM10)	µg/m³	62	100

วาระที่ 3.2.2. บริเวณพื้นที่จัดเก็บกากอ้อย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ บริเวณพื้นที่จัดเก็บกากอ้อย

- ถุงบอกทิศทางลม บริเวณสายพานลำเลียงกากอ้อย
- สายพานลำเลียงบริเวณชุดโปรยกากอ้อย มีการคลุมผ้าใบ
- ระบบสายพานลำเลียงเป็นระบบปิดครอบ
- ความสูงกองกากอ้อยไม่เกิน 18 เมตร
- โครงการมีการซ่อมแซม ระบบป้องกันฝุ่น บริเวณอาคารเก็บกากอ้อย และสายพานการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- มีการฉีดพรมน้ำบริเวณกองกากอ้อย อย่างสม่ำเสมอ



วาระที่ 3.2.2. บริเวณพื้นที่จัดเก็บกากอ้อย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ บริเวณพื้นที่จัดเก็บกากอ้อย

- ตาข่ายกันฝุ่นสูง 25 เมตร ขนาด 1 มม. และต้นสนประดิพัทธ์ด้านหลังแนวตาข่าย 3 แถว ปลูกสลับฟันปลา
- ป้ายห้ามสูบบุหรี่ บริเวณกองกากอ้อย
- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนและรองระบายน้ำบริเวณกองกากอ้อย








วาระที่ 3.2.3. บริเวณพื้นที่กองเถ้า
การปฏิบัติตามมาตรการฯ บริเวณพื้นที่ลานกองเถ้า

- ถุงลมที่ลานกองเถ้า
- ฉีดพรมน้ำเส้นทางการขนส่ง
- ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก


วาระที่ 3.2.4. ลดการเผาอ้อยและการขนส่งอ้อย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการขนส่งและลดการเผาอ้อย

- ตัดราคาอ้อยไฟไหม้และเพิ่มราคาอ้อยสด
- ส่งเสริมการตัดอ้อยสด สะอาด
- ด้านหน้าห้องชั่งน้ำหนัก จำกัดความสูงของรถอ้อยไม่เกิน 3.8 เมตร
- มีการสนับสนุนการใช้รถตัดอ้อย





วาระที่ 3.2.4. ลดการเผาอ้อยและการขนส่งอ้อย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการขนส่งและลดการเผาอ้อย






- มีการสนับสนุนการใช้รถตัดอ้อย

วาระที่ 3.2.4. ลดการเผาอ้อยและการขนส่งอ้อย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการขนส่งและลดการเผาอ้อย

- ปีที่ผ่านมาโรงงานมีอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงาน 16%
- ปีนี้ควบคุมรับอ้อยไฟไหม้ต่ำกว่า 10 %
- (ปี 2569 มาตรการภาคเกษตรกรภาครวม (อ้อย) ตั้งเป้าไว้อ้อยไฟไหม้ 15 % และอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีตั้งเป้า อ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10 %)
- ทั้งนี้ วันที่ 5-10 มกราคม 2569 โรงงานมีการจัดคิวรถรับอ้อยสดสะอาดเข้าก่อน และจะรับอ้อยไฟไหม้ 5 % เพื่อลดด้านการเผาอ้อย



ปี 2569 โรงงานมีอ้อยเข้าโรงงาน 525,882 ตัน
อ้อยสด : 93.37 %
อ้อยไฟไหม้ : 6.63 %

วาระที่ 3.2.5. ด้านคุณภาพเสียง
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพเสียง


- จัดทำจุดปิดครอบเสียง เพื่อลดระดับเสียง
- จัดทำห้องควบคุม (Control Room) ที่สามารถป้องกันเสียงดัง
- แผนตรวจสอบและซ่อมบำรุง เป็นประจำทุกปี
- ป้ายเตือนแนะนำการสวมใส่กรณีบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)
- ตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ
- การประสานแจ้งต่อชุมชนโดยรอบให้รับทราบถึงเวลาที่จะมีการทดลองเดินเครื่องจักร









วาระที่ 3.2.5.
ด้านคุณภาพเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 6 สถานี ดังนี้ บริเวณริมรั้วโครงการทั้ง 4 ทิศ บริเวณวัดโกสินารายณ์และบริเวณบ้านหัวทุ่ง พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าไม่เกิน 70.0 dB(A) และ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115.0 dB(A) ระดับเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A)











วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง




จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง พบว่า pH ,Conductivity ,TDS ,SS ,BOD ,COD , Oil & Grease ,TKN และ SAR ปี 2569 มีผลวิเคราะห์ที่มีบางค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 **โดยโครงการไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกจากโครงการ**

วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
ผลตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง







วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
ผลตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง




วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
ผลตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง



วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
ผลตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง





วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ




จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ พบว่า Temp ,pH ,Conductivity ,SS และ SAR ปี 2569 ทุกดัชนี มีค่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560




รูปที่ แสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ บริเวณ จุดตรวจสภาพน้ำเสีย


วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ ผลตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ



วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ ผลตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ



วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ ผลตรวจคุณภาพน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ



วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
การปฏิบัติตามมาตรการฯด้านคุณภาพน้ำ

- โครงการได้มีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน
- ระบบจัดการน้ำทิ้งชนิดความสกปรกสูง (High BOD) ขนาด 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระบบจัดการน้ำทิ้งชนิดความสกปรกต่ำ (Low BOD) ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- จัดให้มีบ่อพักน้ำล้างจากกระบวนการผลิตน้ำตาล ขนาด 56,780 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำปริมาณ 52,340 ลูกบาศก์เมตร/ปี จากการล้างเครื่องจักรของโรงงานน้ำตาล
- โรงงานได้ก่อสร้าง Inspection tank เสร็จสิ้น


Inspection tank ที่ ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดความสกปรกสูง


Inspection tank ที่ ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดความสกปรกต่ำ

วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
การปฏิบัติตามมาตรการฯด้านคุณภาพน้ำ





- โครงการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย
- จัดให้มีการขุดลอกและดูแลความสะอาดระบบท่อและรางระบายน้ำเสียเพื่อป้องกันการสะสมในช่วงไม่มีการผลิต
- โครงการมีการตรวจสอบคันบ่อและซ่อมคันบ่อก่อนช่วงฤดูฝน
- จัดให้มีการวัดความลึกของบ่อบำบัดน้ำเสีย ปีละ 1 ครั้ง
- ทางโรงงานไม่มีการระบายน้ำเสียออกจากโรงงาน
- ทางโรงงานมีการวนน้ำเสียให้เข้าระบบบำบัดอีกครั้งในกรณีค่าไม่ได้ตามกำหนด

วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 บริเวณทางน้ำสาธารณะก่อนถึงน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร, สถานีที่ 2 บริเวณทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ และสถานีที่ 3 บริเวณทางน้ำสาธารณะหลังผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร ปี 2569 พบว่ามีผลวิเคราะห์ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ DO และ BOD

โดยโครงการไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกจากโครงการ


รูปที่ 2 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณ ทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ


รูปที่ 3 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณ ทางน้ำสาธารณะหลังผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร




รูปที่ 1 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณ ทางน้ำสาธารณะก่อนถึงน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร

* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน		บริเวณทางน้ำสาธารณะก่อนถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร	บริเวณทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ	บริเวณทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ	มาตรฐาน
วันที่เก็บตัวอย่าง		25-เม.ย.-69	25-เม.ย.-69	25-เม.ย.-69	
Tempe	(°C)	31	31	32	ธ**
pH		7	7	7.2	5.0-9.0
Conductivity	(umhos/cm)	238.8	277.3	224	-
TDS	(mg/L)	562	56	56	-
DO	(mg/L)	2.3	0.4	3	ไม่น้อยกว่า 4.0
BOD	(mg/L)	3	2.8	4.6	ไม่เกินกว่า 2.0
Phosphate	(mg/L)	1.42	1.3	1.87	-
NH_3-N	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	ไม่เกินกว่า 0.5
NO_3-N	(mg/L)	0.13	0.14	0.1	ไม่เกินกว่า 5.0
Arsenic	(mg/L)	0.0032	0.0021	0.0044	ไม่เกินกว่า 0.01
Sodium	(mg/L)	7.53	6.8	48.81	-
SAR	(mg/L)	0.05	0.05	0.42	-

วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 บริเวณทางน้ำสาธารณะก่อนถึงน้ำเสีย (เดิม) 1 กิโลเมตร, สถานีที่ 2 บริเวณทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) และสถานีที่ 3 บริเวณทางน้ำสาธารณะหลังผ่านบ่อบาบัดน้ำเสีย (เดิม) 1 กิโลเมตรปี 2569 ตามตารางต่อไปนี้



รูปที่ 1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพชีวภาพ บริเวณ ทางน้ำสาธารณะก่อนถึงน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร



รูปที่ 2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพชีวภาพ บริเวณ ทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ



รูปที่ 3 แสดงการตรวจวัดคุณภาพชีวภาพ บริเวณ ทางน้ำสาธารณะหลังผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร

วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์		
		บริเวณทางน้ำสาธารณะก่อนถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร	บริเวณทางน้ำสาธารณะใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ	บริเวณทางน้ำสาธารณะหลังผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย (เดิม) ของโครงการ 1 กิโลเมตร
วันที่เก็บตัวอย่าง		25-เม.ย.-69	25-เม.ย.-69	25-เม.ย.-69
แพลงก์ตอนพืช				
- จำนวน	ชนิด	27	22	17
- ปริมาณ	หน่วย/ลิตร	2,080	1,715	2,056
- ดัชนีความหลากหลาย		2.67	2.42	1.52
แพลงก์ตอนสัตว์				
- จำนวน	ชนิด	5	5	4
- ปริมาณ	ตัว/ลิตร	52	149	25
- ดัชนีความหลากหลาย		1.26	1.17	1.33
สัตว์หน้าดิน				
- จำนวน	ชนิด	3	2	1
- ปริมาณ	ตัว/ตารางเมตร	713	149	223
- ดัชนีความหลากหลาย		0.51	0.5	0
ปลา				
- จำนวน	ชนิด	2	4	4
- ปริมาณ	ตัว/100 ตารางเมตร	7	29	36
- ดัชนีความหลากหลาย		0.68	1.06	1.09
พรรณไม้น้ำ				
- จำนวน	ชนิด	3	1	4

วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ การตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน





จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน ในช่วงฤดูฝนและเดือนที่มีฝนตกในช่วงฤดูหีบอ้อย (นอกฤดูฝน) โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ pH , Total Suspended Solids , Nitrate และ Sulfate ปี 2568 มี ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค คือ ในเตรต ไม่เกิน50 mg/l และซัลเฟตไม่เกิน 250 mg/l

• เทียบเคียง ตามคำแนะนำ ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 ทุกสถานีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ สำหรับ pH และ Total Suspended Solids มาตรฐานดังกล่าวยังไม่ได้กำหนดค่าไว้เพื่อควบคุม

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน (Nitrate) ระหว่างปี พ.ศ. 2568



กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน (Sulfate) ระหว่างปี พ.ศ. 2568




วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ - การตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน (pH) ระหว่างปี พ.ศ. 2568



กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน (TSS) ระหว่างปี พ.ศ. 2568



วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน



จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณทิศทางลาดเอียงขึ้น ของการไหลของน้ำใต้ดิน, บริเวณทิศทางลาดเอียงลง ของการไหลของน้ำใต้ดิน จุดที่ 1 และบริเวณทิศทางลาดเอียงลง ของการไหลของน้ำใต้ดิน จุดที่ 2 พบว่า **ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน**

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานแสนอมาตรการควบคุมและมาตรการ ลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

วาระที่ 3.2.6. ด้านคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ปี พ.ศ. 2569 พบว่า ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน						
ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	จุดตรวจวัด			มาตรฐาน	
		ทิศทางลาดเอียงขึ้นของการไหลของน้ำใต้ดิน	ทิศทางลาดเอียงลงของการไหลของน้ำใต้ดิน จุดที่ 1	ทิศทางลาดเอียงลงของการไหลของน้ำใต้ดิน จุดที่ 2		
วันที่เก็บตัวอย่าง		28/3/2569	28/3/2569	28/3/2569		
pH (at 25 °C)	-	7.5	7.4	7.4	6.5-9.2	✓
Total Suspended Solids (ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด)	mg/L	70	562	65	-	
Total Dissolved Solids (TDS) (ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด)	mg/L	487	466	596	-	
Lead (ตะกั่ว)	mg/L	<1.8	<1.8	<1.8	4	✓
Mercury (ปรอท)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.7	✓
Nickel (นิกเกิล)	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5	✓
Copper (ทองแดง)	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-	
Arsenic (สารหนู)	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.1	✓
Total Coliform Bacteria (แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด)	(MPN/100 mL)	0.0007	0.0007	0.0009	-	

วาระที่ 3.2.7. ด้านการคมนาคม
การปฏิบัติตามมาตรการฯด้านคมนาคม

- จัดให้พนักงานทำความสะอาดเส้นทางจราจร
- ป้ายจำกัดความเร็ว และเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
- ทำความสะอาดและราดน้ำพื้นถนนที่มีปัญหาฝุ่นละอองกระจาย







วาระที่ 3.2.7.
ด้านการคมนาคม
การปฏิบัติตามมาตรการฯ
ด้านคมนาคม

- ทางโครงการมีการจดบันทึกการเข้า-ออกของรถขนส่งที่เข้า-ออก โรงงาน
- ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งของโรงงาน

สรุปปริมาณการจราจร รายเดือน บริเวณ เข้า-ออก โรงงาน ปี2569

เดือน	จำนวนรถ เข้า-ออก โครงการ (จำนวนเที่ยว)	จำนวนรถบรรทุก เข้า-ออก โครงการ (ถูดหิบข้อย ปี 2569) (จำนวนเที่ยว)
มกราคม	21	11496
กุมภาพันธ์	-	11475
มีนาคม	-	8193
เมษายน	2506	
พฤษภาคม	1162	
มิถุนายน	46	
กรกฎาคม		
สิงหาคม		
กันยายน		
ตุลาคม		
พฤศจิกายน		
ธันวาคม		
รวม		

วาระที่ 3.2.8. ด้านกากของเสีย
การปฏิบัติตามมาตรการฯด้านกากของเสีย

ในปี 2569 ยังไม่มีการนำขยะอันตรายออกนอกโรงงาน

- ถังขยะ - มีการแยกประเภทขยะ
- อาคารเก็บของเสีย
- บริษัทรับกำจัดของเสีย

ขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานครั้งล่าสุด 27-7-2567







ขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน ปี 2567


วาระที่ 3.2.8. ด้านกากของเสีย

ผลจากการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในเข้า จำนวน 3 สถานี ปี พ.ศ. 2569 พบว่า สัดนี้ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ทุกสถานีที่ทำการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์

สถานี	วันที่เก็บตัวอย่าง	Total Lead	Lead	Total Cadmium	Cadmium	Total Chromium	Chromium	Total Arsenic	Arsenic
		(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)
ห้องเผาไหม้ 120 TON	ม.ค. 69	5	0.05	2	0.01	4.8	0.03	6.33	0.2049
	ก.พ. 69	5	0.05	2	0.01	13.68	0.05	7.82	0.1744
	มี.ค. 69	5	0.05	2	0.01	12.78	0.02	7.59	0.1839
ห้องเผาไหม้ 80 TON No.1	ม.ค. 69	5	0.05	2	0.01	7.34	0.07	6.52	0.2577
	ก.พ. 69	5	0.05	2	0.01	12.5	0.08	6.83	0.2434
	มี.ค. 69	5	0.05	2	0.01	14.13	0.05	5.59	0.2774
ห้องเผาไหม้ 80 TON No.2	ม.ค. 69	5	0.05	2	0.01	4.93	0.04	7.09	0.3952
	ก.พ. 69	5	0.05	2	0.01	9.68	0.1	6.19	0.3326
	มี.ค. 69	5	0.05	2	0.01	9.88	0.14	6.41	0.3452
มาตรฐาน		1,000	5	100	1	2,500	5	500	5

วาระที่ 3.2.8. ด้านกากของเสีย
ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านกากของเสีย



วาระที่ 3.2.9. ด้านสังคมและประชาชน
การปฏิบัติตามมาตรการฯด้านสังคมและประชาชน

- **สัดส่วนพนักงานในท้องถิ่น**

	คน	%
จำนวนพนักงานท้องถิ่น	218	88.98
จำนวนพนักงานนอกพื้นที่	27	11.02
รวม	245	100

หมายเหตุ พนักงานท้องถิ่น (อ.บ้านโป่ง/อ.ท่าม่วง)

- จัดจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก
- จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนเครื่องจักหนักในการซ่อมบำรุงส่วนสาธารณะ





วาระที่ 3.2.9. ด้านสังคมและประชาชน
การปฏิบัติตามมาตรการฯด้านสังคมและประชาชน

- เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนรอบโรงงาน และสนับสนุนประเพณีวันสำคัญทางศาสนา ร่วมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณ
- ให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงงาน







วาระที่ 3.2.9. ด้านสังคมและประชาชน
การปฏิบัติตามมาตรการฯด้านสังคมและประชาชน



ม.เกษตร เยี่ยมชมโรงงาน





ข้อร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

สาเหตุ

เกิดจากน้ำตาลตกค้างในน้ำล้างหลังจบฤดูการผลิตมีปริมาณมากกว่าปกติ และบ่อบำบัดที่ 1 เกิดการตื้นเขิน จากตะกอนดินที่สะสมทำให้น้ำเสียที่เกิดในช่วงดังกล่าวไหลไปยังบ่อบำบัดที่ 2 เร็วทำให้จุลินทรีย์ในบ่อบำบัดที่ 2 เปลี่ยนเป็นกรดอินทรีย์อย่างรวดเร็ว ทำให้จุลินทรีย์ในระบบบำบัดหลักช็อก และหยุดทำงาน

• โรงงานหยุดผลิตวันที่ 16 พฤษภาคม 2569



การแก้ไขระยะสั้น

1. เติมปูนขาว วันละ 2 ตัน และเก็บตัวอย่างน้ำเสียไปตรวจ pH โดยแผนกควบคุมคุณภาพ



2. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มลงไปในบ่อบำบัดที่ 2



2. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มลงไปในบ่อบำบัดที่ 2







การแก้ไขระยะยาว

- โรงงานจะทำการเปิดผ้าใบของบ่อที่ 1 เพื่อลอกตะกอน ให้ระบบบำบัดบ่อที่ 1 กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตะกอนที่ลอกจะนำมาใช้ในโครงการเป็นสารปรับปรุงดิน







หน่วยงานราชการได้ทำการเข้าตรวจสอบ วันที่ 28/5/2569



หน่วยงาน CSR ลงสอบถามชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงาน



บริษัทแจ้งผลการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้กลับมาทำงานได้ปกติ และปัจจุบันไม่มีกลิ่นเหม็นกระทบชุมชน



วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย

สถิติอุบัติเหตุ

เป้าหมาย การเกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมาย	ปี 2568	ปี 2569
การเกิดอุบัติจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน	0	5	2

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ระหว่างเดือน มกราคม 2569 – ปัจจุบัน พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง

วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย









แนวทางการแก้ไข เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดให้มีการอบรมและประชุมด้านความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ

วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย







ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง : ทุกเดือน
ตรวจสอบ Fire Alarm / Smoke Detector : 3 เดือน/ครั้ง
ตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน : ทุกเดือน

ตรวจสอบมาตรการปลอดภัยไฟฟ้า ปี 2569

วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย

- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะและยาเวชภัณฑ์
- มีการเตรียม เครื่อง AED ไว้ที่ห้องพยาบาล
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี - มีการตรวจสุขภาพพนักงานปี 22 พฤศจิกายน 2568









วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย






- หม้อไอน้ำของโครงการมีติดตั้งวาล์วควบคุมความดันไอน้ำ
- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และอุปกรณ์ลุฆมภูมิขดลวด
- โครงการจัดให้มีการแสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย

- ทดสอบความปลอดภัยประจำปีของหม้อไอน้ำ 2568





วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านความปลอดภัย



- โครงการมีการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยในบริเวณที่กำหนดและมีเอกสาร SDS ที่บริเวณหน้างาน พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
- โครงการจัดการให้มีการปรับปรุงคันดินรอบถังเก็บกากน้ำตาลและตรวจสอบคันดินรอบถังเก็บกากน้ำตาลในสภาพที่พร้อมใช้งาน

วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าไม่เกิน 15 mg/m³ และค่าฝุ่นขนาดเล็ก มีค่าไม่เกิน 5 mg/m³ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด



วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
ผลตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่มาตรฐานกำหนด พบว่าส่วนใหญ่อยู่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนจุดที่ค่าเกินกว่ากำหนดทางโครงการได้จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
		L_{eq} 1 hr	L_{eq} 8 hr	L_{max}	TWA	TWA	Protected
บริเวณไฟฟ้าผลิต	13-14 มี.ค. 69	88.3-97.4	97.4	103.4	93.4	62.76	53.76
	03-04 เม.ย. 69	72.6-88.3	88.3	98.7	86.3	77.98	69.98
บริเวณหม้อปั่นดิบ	13-14 มี.ค. 69	60.1-94.0	94	107.7	87.9	85.18	76.18
บริเวณหม้อไอน้ำ	13-14 มี.ค. 69	83.7-92.2	92.2	100.2	86.4	84.42	75.42
	03-04 เม.ย. 69	76.0-86.7	86.7	95.5	84.3	83.75	74.75
บริเวณลูกหีบ	13-14 มี.ค. 69	77.2-90.6	90.6	102.0	89.1	59.89	50.89
มาตรฐาน			ไม่เกิน 90.0 [1]	ไม่เกิน 140.0 [1]	ไม่เกิน 90.0 [1]	ไม่เกิน 85.0 [2]	

แนวทางการแก้ไข บริเวณที่ผลตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการเกินค่ามาตรฐาน




มีการจัดอุปกรณ์ PPE ให้พนักงานใช้งาน




ห้องทำงาน

วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
ผลตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ



ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ		
สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C) WBGT งานเบา
บริเวณไฟฟ้าผลิต	13-มี.ค.-69	30.1
	3-เม.ย.-69	30.5
บริเวณหม้อไอน้ำ	13-มี.ค.-69	28.7
	3-เม.ย.-69	30.8
มาตรฐาน[1],[2]		ไม่เกิน 34.0

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่า และเสียง พ.ศ. 2559

วาระที่ 3.2.10. ด้านความปลอดภัย
ผลตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

ผลตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

- ตรวจสอบค่าแสงสว่าง จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ จำนวน 50 สถานี พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด 50 สถานี



รูปการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง


วาระที่ 3.2.11. พื้นที่สีเขียว
การปฏิบัติตามมาตรการฯพื้นที่สีเขียว

- พื้นที่สีเขียวทั้งโครงการมีมากกว่า ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด
  - โรงงานอุสาหกรรมเยกซ่า มีเนื้อที่รวม 754.25 ไร่
  - มีพื้นที่สีเขียว 38 ไร่
- โครงการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวโดยมีรถน้ำโปรดน้ำต้นไม้เป็นประจำ
- โครงการปลูกต้นไม้ภายในโครงการทดแทนต้นไม้ที่ตาย






ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาและสืบเนื่อง




4.1 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วม
การประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 11-1/2569



เอกสารแนบ 2-36

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย


เอกสารแนบ 2-37


รายงานการฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เอกสารแนบ 2-38

เอกสารอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย


HEXA
ความปลอดภัยในการทำงาน
พนักงานใหม่


กำหนด อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
* 08.30-08.45 ลงทะเบียน
* 08.45-09.00 ทดสอบก่อนการอบรม
* 09.00-10.30 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
* 10.30-10.45 พัก
* 10.45-12.15 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
* 12.15-13.15 พัก
* 13.15-14.30 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
* 14.30-14.45 พัก
* 14.45-16.30 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
* 16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม
* วิธีบรรยาย power point / ชม VDO


ความปลอดภัยของคุณคือเรื่องสำคัญที่สุดของเรา
พนักงานทุกคนคือ "ทรัพยากรที่มีคุณค่า" ของบริษัทฯ
เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
กฎระเบียบทุกข้อถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านหาครอบครัวอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน


หมวดที่ 1: กฎระเบียบความปลอดภัยพื้นฐาน
ข้อปฏิบัติที่พนักงานทุกคนต้องรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


ข้อห้ามเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย (The Absolute 'Don'ts')
ห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เสพยาเสพติด หรือทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด
ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
20 กม.
ขับขี่ยานพาหนะในโรงงาน ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
ต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนและป้ายห้ามอย่างเคร่งครัด


ระบบใบอนุญาตทำงาน (Permit to Work)
ไม่มีใบอนุญาต = ห้ามปฏิบัติงาน
งานที่มีความเสี่ยงสูง ต้องขออนุญาตก่อนเริ่มงานเสมอ:
งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน (Hot Work)
งานบนที่สูงเกินกว่า 2 เมตร (High Places)
งานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces)



หมวดที่ 2: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

เกราะป้องกันของคุณในพื้นที่ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์บังคับที่ต้องใส่ตลอดเวลา

ตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงงาน พนักงานทุกคนต้องสวมใส่:



หมวกนิรภัย
(Safety Helmet)



รองเท้านิรภัย หรือ รองเท้าหุ้มส้น
(Safety Shoes)



ห้าม
สวมใส่รองเท้าแตะทุกกรณี

ข้อควรระวัง: รองเท้าห้ามอนุญาตเฉพาะพนักงานจับกุ้ง พนักงานทดลองงาน และงานบนที่สูงเท่านั้น

อุปกรณ์เฉพาะงานเพื่อป้องกันใบหน้าและดวงตา

สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงจากสารเคมี ความร้อน หรือเศษวัสดุกระเด็น ต้องใช้อุปกรณ์เสริม:



แว่นตานิรภัย
(กันเศษวัสดุ)



กระบังหน้า
(ป้องกันสารเคมีและของเหลว)



หน้ากากเชื่อม
(ป้องกันแสงและประกายไฟ)



หมวดที่ 3: ความปลอดภัยกับเครื่องจักรและพื้นที่เสี่ยง

การทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลหนักอย่างปลอดภัย

กฎเหล็กเมื่อทำงานกับเครื่องจักร

- ห้ามถอด หรือดัดแปลงการ์ดป้องกันอันตรายของเครื่องจักรโดยเด็ดขาด
- หากพบเครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ให้หยุดเครื่องและแจ้งหัวหน้างานทันที
- ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน หรือใกล้บริเวณเครื่องจักรที่กำลังทำงาน



สาเหตุหลักของอุบัติเหตุ: สภาพแวดล้อม และ การกระทำ

อุบัติเหตุเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก:

1. **สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย** (Unsafe Conditions): เช่น แสงสว่างไม่พอ เครื่องจักรชำรุด
2. **การกระทำที่ไม่ปลอดภัย** (Unsafe Acts): ขาด**ความระมัดระวัง** ประมาท หรือ**เล่นโทรศัพท์ขณะทำงาน**

ระวังรถโฟล์คลิฟท์และเครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่ตลอดเวลา





เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS

เหตุการณ์ผิดปกติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเห





13

อุบัติเหตุ (Accident)


เหตุที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด เมื่อเกิดแล้วทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต






14

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ



15








จุดรวมพล (ด้านหน้าอาคารสำนักงาน)







ตำแหน่งที่ท่านอยู่

การรับมือเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้



1. หากเพลิงยังมีขนาดเล็ก
ให้ใช้เครื่องดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
(ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย)



2. รีบแจ้งหัวหน้างานทันที
เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและสั่งการ


อย่าพยายามดับไฟเพียงลำพังหากประเมินแล้วว่าควบคุมไม่ได้

ขั้นตอนการอพยพอย่างปลอดภัย

- เมื่อได้ยินประกาศอพยพ ให้หยุดการทำงานทันที
- เดินอย่างรวดเร็ว (กึ่งเดิน กึ่งวิ่ง) แต่อย่าวิ่งตื่นตระหนก
- มองหาและ เดินตามธงสีประจำแผนกของคุณไปอย่างเป็นระเบียบ



จุดรวมพล (Assembly Point): ปลอดภัยไปด้วยกันทุกคน



รวมตัวกันที่จุดรวมพลด้าน
หน้าอาคารสำนักงาน
ตามสีธงของแผนก



หัวหน้างานจะทำการเช็ค
รายชื่อพนักงานทันที



หากพบว่ามีเพื่อนร่วมงานสูญหาย
หรือมีผู้บาดเจ็บ
ให้รีบแจ้งทีมช่วยเหลือทันที
ห้ามกลับเข้าไปในอาคารเด็ดขาด

โรคจากการประกอบอาชีพ

โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสสิ่งคุกคาม หรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยที่อาการของความเจ็บป่วยนั้นๆ อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนั้นขณะทำงาน หรือหลังจากการทำงานเป็นเวลานาน เช่น

โรคพิษตะกั่ว โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ และการบาดเจ็บจากการทำงาน








การใช้รถยก

- นายจ้างต้อง จัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่อธิบดีกำหนดทำหน้าที่ขับรถยก
- นายจ้างต้อง ควบคุมดูแลมิให้ลูกจ้างนำรถยกไปใช้ปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าใกล้กว่าระยะที่ปลอดภัย
- นายจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก
- นายจ้างต้องจัดให้มีคู่มือการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษารถยก





การใช้รถยก



"การเชื่อมด้วยก๊าซ"

1. ต้องใช้อุปกรณ์ PPE ตามลักษณะงาน เช่น แว่นตานิรภัย หน้ากากเชื่อม ถุงมือเชื่อม และชุดหนังเชื่อม
2. การเคลื่อนย้าย ให้ปิดวาล์วให้แน่น และปิดฝาครอบให้เรียบร้อย
3. หลีกเลี่ยงการทำงานใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิง
4. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง และกระป๋องน้ำ เพื่อพร้อมดับเพลิงได้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน





"การใช้เครน และสลิง"

1. พนักงานควรผ่านการฝึกอบรมการใช้งาน
2. อุปกรณ์ ต้องได้รับการตรวจสอบตามกำหนด (ก่อนและระหว่างการใช้งาน)
3. หลีกเลี่ยง การบรรทุกน้ำหนักเกิน
4. ตรวจสอบตะขอเกี่ยวให้แน่นหนา
5. ห้ามพนักงานขึ้นบนสลิง ขณะเคลื่อนย้าย
6. เมื่อใช้งานเสร็จ ควรเก็บเครนไปอยู่ในตำแหน่งเดิม



"ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า"

1. ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าบริเวณติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
2. ต้องปิดสวิทช์ก่อนทำความสะอาด ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง
3. การติดตั้งสายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมและติดตั้งอย่างถูกต้อง
4. ห้ามวางวัตถุไวไฟใกล้กับเต้ารับ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
5. หากตัวเปียกชื้น ห้ามจับต้องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
6. การเสียบหรือถอดเต้าเสียบต้องจับที่ตัวเต้าเสียบ ห้ามใช้วิธีดึงหรือจับที่สายไฟ
7. เมื่อประสบเหตุไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือมีลูกจ้างถูกไฟฟ้าช็อต ให้ปิดสวิทช์ไฟ ถ้าไม่สามารถทำได้ ให้แจ้งช่างไฟฟ้าทันที หรือนำร่างกายออกจากกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีปลอดภัย



"ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย"

- **ศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ทุกครั้ง**
- **เมื่อทำงานเสร็จต้องล้างมือ อาบน้ำ และผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า**
- **การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บให้เป็นระเบียบตามชนิดและประเภท ของสารเคมี**
- **เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง**
  - **รีบล้างบริเวณที่โดนสารเคมีทันทีในล้างอย่างน้อย 15 นาที**
  - **ถอดเสื้อผ้าที่ถูกสารเคมีออกทันที หากรุนแรงมาให้ล้างน้ำอีกครั้ง**
- **เมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรปฏิบัติดังนี้**
  - **ไปที่อ่างล้างตาคุกเนินที่ใกล้ที่สุด**
  - **ลืมตาให้น้ำไหลผ่านตาประมาณ 15 นาที**
  - **รีบบบแพทย์หรือพยาบาลทันที**



ความอันตราย หากปฏิบัติงานกับสารเคมี



"การเกิดอัคคีภัย"

- ก่อน-หลัง การปฏิบัติงาน ต้องทำความสะอาด ให้ปราศจากสิ่งที่ทำให้เกิดไฟได้ง่าย
- ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น สูบบุหรี่ใกล้กับเชื้อเพลิง การเผาหญ้า เผาขยะ ในบริเวณที่มีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือใกล้แหล่งเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด
- การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน ต้องมี การขอใบอนุญาตการทำงาน ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
- จัดให้มีถังดับเพลิง หรือ น้ำ พร้อมใช้งานอยู่ใกล้ๆ
- จัดทำป้าย "ระวังสารไวไฟ" ห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ หรือมีแหล่งกำเนิดความร้อนใกล้กับบริเวณดังกล่าว
- ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และถังดับเพลิงในที่ที่มองเห็นง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน



"การเกิดอัคคีภัย"

- แจ้งให้พนักงานทุกคนรู้ถึงข้อควรปฏิบัติเวลาเกิดเพลิงไหม้
- พนักงานทุกคนควรทราบว่าอุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนรู้ถึงวิธีการใช้งานของเครื่องดับเพลิง
- แจ้งพนักงานทุกคนให้ทราบเส้นทางหนีไฟ ที่ต้องใช้มีเวลาเกิดเพลิงไหม้
- สื่อสารแผนฉุกเฉินและเตรียมพร้อมบุคลากรทุกส่วนงานและทีม




องค์ประกอบของไฟ

- เชื้อเพลิง
- อากาศ
- ความร้อน



5 นาที อันตราย



ประเภทของเชื้อเพลิง/สัญลักษณ์



A	เป็นเพลิงที่เกิดจากวัสดุธรรมดา กระดาษ พลาสติก หญ้าแห้ง และอื่นๆ
B	เป็นเพลิงที่เกิดจาก น้ำมันบนผิน ก๊าซ LPG ที่ลุกติดไฟง่าย
C	เป็นเพลิงที่เกิดจาก อุปกรณ์ที่เสียบปลั๊กไฟ (ดับเฉพาะเพลิงที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่)
D	เป็นเพลิงที่เกิดจาก โลหะติดไฟ สารเคมีติดไฟ
K	เป็นเพลิงที่เกิดจาก ไขมันของสัตว์ หรือน้ำมันเก่าที่สามารถติดไฟได้

ประเภทของเครื่องดับเพลิง

ถังดับเพลิง ชนิด น้ำ





ถังดับเพลิง ชนิด โฟม





ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง





Fireade 2000





การใช้งานถังดับเพลิงเคมีแห้ง และ ถังดับเพลิงน้ำ



วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง





สายฉีดดับเพลิง
ต้องอยู่ในสภาพดี
อย่าให้มีผงอุดตัน



ตัวถังไม่มีความเสียหาย
ไม่บุบ ไม่บวม และ
ไม่ขึ้นสนิม ได้รับ มอก.
(มอก.332-2537:
เฉพาะผงเคมีแห้ง)



ยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย
5-6 ครั้ง และฟังเสียง
การไหลของสารดับเพลิง
ภายในตัวถัง
ได้ยินแสดงว่ายังใช้ได้
ผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน





วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

1 ดึง ทำการดึงสายฉีด
จากที่เก็บ



2 ปลด ทำการปลดสลัก
เพื่อปลดล็อกหัวฉีดออก



3 กด ทำการกดด้ามก้านฉีด
เพื่อทำการรีดสารเคมีออกมา
พร้อมจับปลายสายให้แน่น



4 ส่าย แก้ไฟที่ 3-4 เมตร ด้านลมพัดผ่าน
พร้อมฉีดไปที่ฐานของไฟ ไม่ฉีดตรงกลางเปลวไฟ
ให้ฉีดจากรอบ ๆ ลงมายังไฟที่ฐาน



เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
ควรกระทำ!!



PresenterMedia



1. ใช้เครื่องดับเพลิงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

หากพนักงาน
ควบคุมเพลิงได้



2. ดับเพลิงทันที (หากดับเพลิงได้)



3. รีบแจ้ง หัวหน้างานทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ

PresenterMedia

จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง





สัญญาณไฟจราจรมีกี่สี



สี/สัญลักษณ์ของป้ายความปลอดภัย



ป้ายห้าม / ป้ายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเตือนให้ระวัง

ป้ายแสดงสภาวะปลอดภัย

ป้ายบังคับ/ต้องสวมใส่

ป้ายเตือนพื้นที่เสียงดังเกินมาตรฐาน Noise Dose (≤90 dBA)



แผนกไฟฟ้าเฉิด = 94 dBA



แผนกหม้อไอน้ำ = 72 dBA



แผนกถูกลึง = 102 dBA



แผนกหม้อปั้นลึง = 82 dBA

ป้ายชุดชำระสารเคมี ล้างตัว ล้างตาอุกเฉิน



แผนกไฟฟ้าเฉิด



แผนกฟิลคุ



แผนกหม้อไอน้ำ



แผนกหม้อเคี่ม



แผนกรีเซน์

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
Personal Protective Equipment

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

เพื่อป้องกันอันตรายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใน บริเวณที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายแก่ศีรษะ จาก การตกหรือเคลื่อนที่ของวัสดุต่างๆ หรือในบริเวณที่ กระแสไฟฟ้าสามารถมาสัมผัสที่ศีรษะได้





อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

เพื่อป้องกันพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่มีอันตรายต่อ ใบหน้าและดวงตา จากการกระเด็นของวัสดุต่างๆ โลหะที่มี ความร้อน สารเคมีเหลว กรด ด่าง ไอของสารเคมีหรือรังสี









อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

- ป้องกันพิษอันตรายได้จาก
  - ฝุ่น, ฟูม
  - แก๊ส, ไอ, ไอน้ำ





8505I



อุปกรณ์ป้องกันเท้า

เพื่อป้องกันอันตรายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายต่อเท้า จากการตก หล่นหรือการกลิ้งของวัสดุ การลื่นหรือวัสดุที่สามารถแทงพื้นรองเท้าได้ ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย







อุปกรณ์ป้องกันมือ

เพื่อป้องกันอันตรายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายต่อมือ ป้องกันมือจากไฟไหม้ ฝีมีคม การบาด หรือขีดขวน







ข้อมูล : สถิติจากศูนย์ในเครือแสนสุข

อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

- เพื่อป้องกันอันตรายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากเสียงที่มีระดับความดังมาก

  (8 ชม. TWA> 85 เดซิเบล)
- แนะนำให้ใช้ในบริเวณที่มีเสียงสูงมากๆ
- การใช้ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน
  - Ear Plug ลดเสียงได้ 15 dbA
  - Ear Mulf ลดเสียงได้ 25 dbA










"ความปลอดภัยในการทำงานกับเสียงดัง"

- เพื่อป้องกันอันตรายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากเสียงที่มีระดับความดังมาก

  (8 ชม. TWA> 85 เดซิเบล)
- ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมเสียง และอุปกรณ์ลดเสียง
- ห้ามมิให้ถอดอุปกรณ์ควบคุมเสียงและอุปกรณ์ลดเสียง
- พนักงานได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำ
- การใช้ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน
  - Ear Plug ลดเสียงได้ 15 dbA
  - Ear Mulf ลดเสียงได้ 25 dbA



โรคที่เกิดจากเสียงดัง





ภาวะประสาทหูปกติ

- ภาพเนื้อเยื่ออ่อนในหูชั้นในและเส้นประสาทของหู ปกติ



อาการ

- มักจะพูดเสียงดังกว่าปกติ เพราะไม่ได้ยินเสียงของตนเอง มีอาการหูอื้อ บางรายอาจได้ยินเสียงแปลกปลอมในหู

ภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียง

- เป็นภาวะที่หูไม่ยินเสียงถาวร หรือที่เรียกว่าอาการ หูตึง เกิดจากการอยู่ในที่ซึ่งมีเสียงดังเป็นเวลานาน

สาเหตุ

- เนื่องเยื่ออ่อนในหูชั้นในและเส้นประสาทของหูชั้นในถูกทำลาย จากการได้ยินเสียงดังต่อเนื่องซ้ำๆ

อุปกรณ์ป้องกันลำตัว

ประเภทชุดป้องกันสารเคมี ได้แก่

- ชนิดคลุมศีรษะ(ไม่คลุมใบหน้า,ไม่คลุมร่างกายส่วนล่าง)
- ชนิดคลุมลำตัวทั้งหมด(ยกเว้นหัว, มือ)
- ชนิดคลุมปิดทั้งหมด เท้า,มือ,ศีรษะ,ใบหน้า



อุปกรณ์ป้องกันการตก



- เริ่มในความสูงตั้งแต่ 2 เมตร
  - ราวป้องกันการตก
  - ตาข่ายนิรภัย
  - อุปกรณ์ป้องกันการตก
- การใช้บันไดยึดในความสูงตั้งแต่ 6 เมตร





สัญญาณเตือนภัย (ห้ามกดโดยไม่จำเป็น)





จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง










WORK PERMIT



ระบุลักษณะงาน

ระบุประเภทงาน

ระบุอุปกรณ์PPEที่มี

WORK PERMIT





รายละเอียดที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบและต้องได้รับการเรียนปฏิบัติทั่วไป

- ☐ 1. ต้องมีการเขียนขอบุญาตทำงาน ก่อนเริ่มงาน
- ☐ 2. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 3. ไม่มีสิ่งของเกี่ยวระหว่างทำงานร้ายออก

จัดเตรียมให้ครบทั้ง 3 ข้อ

WORK PERMIT






ระบุงาน จัดให้มีอย่างน้อย 4 ข้อ

WORK PERMIT






ลงชื่อผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการที่เข้าทำงาน

ลงชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการเจ้าของพื้นที่

WORK PERMIT






บอนุญาตทำงานมีอายุ 6 วัน คืนทุกวันเสาร์ บันทึก ก่อนปฏิบัติงาน – หลัง ปฏิบัติงาน

WORK PERMIT






ลงชื่อผู้ปฏิบัติ

ลงชื่อผู้ควบคุมงาน

WORK PERMIT







เตรียมพื้นที่

WORK PERMIT















WORK PERMIT









Safety ตรวจอากาศ

WORK PERMIT








ลงชื่อผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อผู้อนุญาต

- การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยฯ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย










อุบัติเหตุไม่เลือกตำแหน่งและอายุงาน

ไม่ว่าคุณจะทำงานมา 15 ปี หรือเพิ่งเริ่มงานได้ 15 วัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีเท่ากัน




50% พนักงานประจำ

50% พนักงานชั่วคราว

เสี้ยววินาทีที่เผลอ... คือจุดเริ่มต้นของการสูญเสีย

75% ของการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เกิดจากท่าทางที่ไม่ถูกต้องและการขาดสติ



...บวกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นใจให้อันตรายเกิดขึ้น

ความเผลอของเรา จะอันตรายที่สุดเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงซ่อนอยู่



สถิติ... สู่เหตุการณ์จริง

ตัวเลขเหล่านี้บนหน้าจอ คือความเจ็บปวดจริงของเพื่อนร่วมงานเรา

เขตอันตรายสูงสุด: งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

กรณีศึกษาล่าสุด
(AC1, AC3, AC4, AC5)
ล้วนมีจุดจบเดียวกันคือ



การซ่อมแซม ปรับปรุง
หรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเครื่องจักร

คือช่วงเวลาที่มี
ที่มีความเสี่ยงสูงสุด

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

Case AC1/69: ภัยแฝงในพื้นที่จำกัด (แผนกหม้อไอน้ำ)



ผู้บาดเจ็บ: พนักงานประจำ อายุ 55 ปี

เหตุการณ์: เดินเหยียบขอบร่องน้ำที่มีตะกอนและน้ำร้อนในพื้นที่คับแคบระหว่างการซ่อมแซม

บทเรียน: ต้องปิดร่องน้ำด้วยแผ่นเหล็ก/ไม้ที่แข็งแรง และเลือกซ่อมบำรุงในเวลาที่ไม่มีน้ำร้อนไหลผ่าน

Case AC3/69: อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน (แผนกลูกหีบ)





- **ผู้บาดเจ็บ:** พนักงานชั่งคราว อายุ 49 ปี
- **เหตุการณ์:** ตัวล็อกกระบะชำรุด ขณะปลดตะขอกระบะร่วงหล่นกระแทกแขนและขาจนล้มกับ
- **บทเรียน:** ห้ามละเลยการตรวจสอบสภาพตัวล็อกกระบะ ต้องเช็คโครงตามรถบรรทุกอ้อยทุกคัน

Case AC4/69: แรงดันมหาศาล (แผนกลูกหีบ)

ผู้บาดเจ็บ: อายุ 53 ปี
(บาดเจ็บที่ดวงตา)

เหตุการณ์: ขาดเหล็ก Support สายน้ำมันไฮดรอลิค ขณะเชื่อมแก้ไข สายหลุด ทำให้น้ำมันแรงดันสูง **2,800 PSI** พุ่งใส่ใบหน้าและดวงตา



บทเรียน: เครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือน ต้องมีอุปกรณ์ Support ป้องกันการโยกคลอนจนหลุด

อันตรายที่ซ่อนอยู่ในความคุ้นเคย




สายน้ำร้อนด้านล่างหลุดออกจากหัวฟิตติ้ง น้ำร้อนเดือดกระเด็นโดนหน้าอก คอ และปลายสายพุ่งโดนเอวซ้าย เกิดแผลพุพองรุนแรง



- สาเหตุ: ใช้อุปกรณ์ชำรุด
- อายุการใช้งาน: สายยางโพลีและข้อต่อฟิตติ้งเสื่อมสภาพจากการสัมผัสน้ำร้อนสะสมนานกว่า 2 ปี







Section 3 : รายละเอียดของอุบัติเหตุ

นายกมนุพงษ์และพนักงานซ่อมบำรุงกำลังประกอบมอเตอร์ 2 ที่แทนกแม้อใช้น้ำใดอนายกมนุพงษ์ได้นำมูลใส่หลอดแล้วประกอบมูลนั่งเสื่อใช้
เพื่อร่วมงานขับเครื่องเสียในขณะที่ขับมูลก่อเกิดหลุดออกจากหลอดทำให้มีวนายกมนุพงษ์ที่ประกอบมูลไว้วิ่งกระแทกเข้ากับหลานมอเตอร์ทำให้ได้
รับบาดเจ็บที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางข้างซ้าย(ถนัดซ้าย)



Section 5 : แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / มาตรการที่ดำเนิน

1.จัดให้มี Morning Talk ก่อนเริ่มงานเพื่อให้มีความตระหนักในการทำงาน

1. ใช้ถอดในกรณีเท่านั้น ไม่ต้องใช้กรณีปกติ





91

Section 3 : รายละเอียดของอุบัติเหตุ

ผู้ประสบเหตุ กำลังขับดิน ที่กองดินหน้าบ่อขึ้นเพื่อนำขึ้นรถสิบล้อ ใครเมื่อขับดินได้ตีมบุ้งที่ขึ้งได้อกขึ้น และขับดินหน้า ทำให้ด้อหน้าขวารถตัก
เหยียบปืนที่กองดินทำให้รถตักพลิกล้มไปด้านซ้าย บุ้งที่ขึ้งต่ำที่ที่สิ้น ทำให้มีช่องว่างและผู้ประสบเหตุตกลงจากรถตู้ที่นระยะระดับ ควรจดสอบและสัมภาษณ์
ผู้ประสบเหตุเบื้องต้นไม่มีการบาดเจ็บ

Section 5 : แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

1.อบรมการใช้งานรถตกรถตัก

2.หลังการอบรมเปลี่ยนงานเข้างานไม่ครบตามด้วยหน่วยงาน)

3.การตรวจสอบสภาพรถตัก

4.แก้ไขรถให้มีสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน เบรค แตร





92

Section 3 : รายละเอียดของอุบัติเหตุ

นายชื่นพนักงานลูกหิ้บ ที่ได้รับบาดเจ็บกำลังใส่ลูกปืนหลามิดพันอ้อยโดยที่นายชื่นได้เป็นคนจับด้ามตอกไฟเพื่อมร่วมงาน ในขณะ
ที่เพื่อร่วมงานใช้ค้อนตอกสลิปลูกปืนด้านปลายค้อนเกิดการแตกเนื่องจากแรงปะทะที่ค้อนกับด้ามตอกทำให้เศษค้อนกระเด็นไปโดนแขน
นายชื่นจนได้รับบาดเจ็บ







93

หนักงานกำลังบรรทุกน้ำตาล (กระสอบ) ไปละลายใหม่ที่โรงรีไฟน์ ขณะลงจอดหลัง และหักรถไปทางขวาของโรงบรรจุ หนักงานจะลงแขนรถตัก
ขึ้นเพื่อไม่ให้ที่ตักครูดกับพื้น ขณะลงขึ้นเครื่องยนต์ดับ และไม่สามารถเหยียบเบรคได้ รถตักจึงไหลลงหลัง ไปรนกับกำแพงอาคารรีไฟน์เสียหาย

สาเหตุ

1. หนักงานเชื่อว่า เมื่อลงตัวแขนรถตักขึ้น เครื่องยนต์มักจะดับทุกครั้ง
2. รถตักเบอร์ 2 ไม่ได้ติดตั้งระบบเบรค (หน.ส่วน แจ้งว่า กำลังจัดหา)
3. ทางเดินรถลาดเอียง และลื่นแคบ





94

3 ขั้นตอนหยุดอุบัติเหตุ

1. สังเกต (Observe)
ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ สายยาง วาล์ว และพื้นที่ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

2. ตรวจสอบ (Check)
หากเห็นสิ่งผิดปกติ เช่น สายยางบวม ข้อต่อหลวม พื้นที่คับแคบที่เสี่ยงอันตราย ให้หยุดงานทันที

3. แจ้งเตือน (Report)
แจ้งหัวหน้างานหรือ จป. ทันที อย่าคิดว่า "เดี๋ยวค่อยทำ" หรือ "ไม่เป็นไร"













ข้อสอบ มี 25 ข้อ ต้องตอบผ่าน 25 ข้อ

เอกสารแนบ 2-39

สรุปการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
ระยะดำเนินการ
บริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด

โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3/11 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่า อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันกับโรงงานน้ำตาล มีอาณาเขตโดยรอบ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	พื้นที่ของโครงการ
ทิศใต้	ติดต่อกับ	พื้นที่เกษตรกรรม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	พื้นที่เกษตรกรรม
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	พื้นที่ของโครงการ

ในการนี้ บริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะ เลขทะเบียน ว-220 ดำเนินการสำรวจสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งกำหนดพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจ-สังคม


การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม
2. เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
4. เพื่อต้องการทราบทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ

2. ขอบเขตและวิธีศึกษา

2.1 ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนในช่วงการดำเนินโครงการของบริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด ครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 72 ชุมชน ดังรูปที่ 1



สัญลักษณ์
- ขอบเขตพื้นที่ของ บริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด
- รัศมีศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร
- รัศมีศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร
- ชุมชนหมู่บ้าน

รูปที่ 1 พื้นที่การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด

2.2 วิธีการศึกษา

2.2.1. การกำหนดจำนวนตัวอย่าง

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาลของบริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มครัวเรือน กลุ่มผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการพื้นที่ต่อนไหร ที่อยู่ในแนวรอบพื้นที่โครงการ โดยการกำหนดจำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้

- การสอบถามและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครัวเรือน จะต้องสอบถามจากหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรสหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนั้นๆ เพียง 1 รายต่อครัวเรือน ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาจึงได้สุ่มจำนวนตัวอย่างจากจำนวนครัวเรือนของประชากรเป้าหมายในพื้นที่ โดยใช้สูตรของ Taro Tamane (1970) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

เมื่อ n = จำนวนประชากรเป้าหมาย
N = จำนวนประชากรทั้งหมด (ครัวเรือน)
e = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)

- ค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กำหนดให้เท่ากับ 0.05 เนื่องจากในการศึกษาวิจัยโดยทั่วไป ยอมรับผลการวิจัยที่มีความคลาดเคลื่อนได้ตั้งแต่ 0.01, 0.05 จนถึง 0.10 ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้สำรวจอยู่ในเกณฑ์ของการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ (เพียูแร แสงแก้ว, 2540) จำนวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 40,028 ครัวเรือน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้จำนวนตัวอย่างแบบสอบถาม ดังนี้

$$n = \frac{28{,}770}{1 + 28{,}770\,(0.05^2)}$$

= 394.40 ตัวอย่าง

ดังนั้นจากการคำนวณตามสมการดังกล่าวจะได้จำนวนตัวอย่างแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง เมื่อได้จำนวนแบบสอบถามที่ต้องสำรวจแล้ว นำมาแบ่งสัดส่วนจำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนของจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน ซึ่งจะได้จำนวนตัวอย่างที่สำรวจในแต่ละชุมชนแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างผู้นำชุมชน และจำนวนตัวอย่างครัวเรือน ที่ทำการศึกษาระยะพื้นที่โครงการฯ

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนครัวเรือน (ชุด)	จำนวนครัวเรือน (สำรวจจริง : ชุด)
เทศบาลเมืองท่าม่า ตำบลท่าม่า อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี				
1.	ชุมชนท่าม่าพัฒนา (ท่าม่า)	240	3.29	105
2.	ชุมชนไก่ถ้วยพัฒนา	336	4.61	
3.	ชุมชนวัดท่าม่าพัฒนาชุมชน (ท่าใหญ่)	738	10.12	
4.	ชุมชนดอนเสลาพัฒนาท้องถิ่น (ดอนเสลา)	415	5.69	
5.	ชุมชนบ้านดอนเสลาพัฒนา (ดอนเสลา)	442	6.06	
6.	ชุมชนบ้านดอนเสลา	541	7.42	
7.	ชุมชนเกษตรพัฒนา (หนองคางแมว)	418	5.73	
8.	ชุมชนร่วมใจสามัคคี (หนองหญ้าปล้อง)	89	1.22	
9.	ชุมชนคนรุ่นใหม่พัฒนา (หลักหก)	387	5.31	
10.	ชุมชนบ้านทุ่งข้าว	92	1.26	
11.	ชุมชนบ้านถ้วยขวาง	286	3.92	
12.	ชุมชนบ้านน้องพัฒนา (น้องน้อย)	379	5.20	
13.	ชุมชนบ้านยางหัก	76	1.04	
14.	ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ยางหัก)	304	4.17	
15.	ชุมชนยางหักพัฒนา (ยางหัก)	396	5.43	
16.	ชุมชนรางวาลย์ก้าวหน้า (รางวาลย์)	649	8.90	
17.	ชุมชนรางวาลย์สามัคคี (รางวาลย์)	491	6.73	
18.	ชุมชนวัดไทพัฒนา (กิตินารายณ์)	760	10.42	
19.	ชุมชนสระน้ำทิพย์ (บ้านครก)	703	9.64	
20.	ชุมชนบ้านหัวทุ่ง	144	1.97	
เทศบาลเมืองท่าม่า ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี				
21.	ชุมชนสวนมาลูก (ท่าน้ำวน)(หนองบ้าตอง)	1,055	14.47	15
เทศบาลตำบลเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี				
22.	หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร	416	5.70	95
23.	หมู่ที่ 2 บ้านเบิกไพร	546	7.49	
24.	หมู่ที่ 3 บ้านปู่ลักแรต	1,131	15.51	
25.	หมู่ที่ 4 บ้านปู่ลักแรต	932	12.78	
26.	หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ	641	8.79	
27.	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกาะ	1,063	14.58	

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างผู้นำชุมชน และจำนวนตัวอย่างครัวเรือน ที่ทำการศึกษารอบพื้นที่โครงการฯ

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนครัวเรือน (ชุด)	จำนวนครัวเรือน (สำรวจจริง : ชุด)
เทศบาลตำบลเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ส่ง)				
28.	หมู่ที่ 7 บ้านหมู่	253	3.47	95 (ส่ง)
29.	หมู่ที่ 8 บ้านบางพัง	360	4.94	
30.	หมู่ที่ 9 บ้านหัวหุ่ง	603	8.27	
31.	หมู่ที่ 10 บ้านหุบกระทิง	763	10.46	
32.	หมู่ที่ 11 บ้านโป่งลาน	357	4.90	
เทศบาลตำบลลูกแก ตำบลลอนหมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี				
33.	ชุมชนลูกแกเมืองหน้าด่าน	250	3.43	20
34.	ชุมชนกาญจน์แสงทูโล	327	4.48	
35.	ชุมชนสุขใจริมน้ำ	286	3.92	
36.	ชุมชนคุณธรรมวัดลูกแก	243	3.33	
37.	ชุมชนตลาดลูกแกเมืองน้ำอยู่	424	5.81	
เทศบาลตำบลลอนหมื่น ตำบลลอนหมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี				
38.	หมู่ที่ 1 บ้านหลังตลาดลูกแก	429	5.88	25
39.	หมู่ที่ 2 บ้านลอนหมื่น	222	3.04	
40.	หมู่ที่ 3 บ้านลอนหมื่น	315	4.32	
41.	หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาเลา	270	3.70	
42.	หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก	414	5.68	
43.	หมู่ที่ 9 บ้านลูกแก	9	0.12	
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี				
44.	หมู่ที่ 1 บ้านท่าต้นจันทร์	457	6.27	35
45.	หมู่ที่ 2 บ้านรอบลาด	487	6.68	
46.	หมู่ที่ 3 บ้านพุ่งทอง	489	6.71	
47.	หมู่ที่ 4 บ้านลาดบัวขาว	513	7.03	
48.	หมู่ที่ 5 บ้านหลังโรงหีบ	150	2.06	
49.	หมู่ที่ 6 บ้านท่าคาสเจ้า	261	3.58	
50.	หมู่ที่ 7 บ้านรางวาลย์	250	3.43	

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างผู้นำชุมชน และจำนวนตัวอย่างครัวเรือน ที่ทำการศึกษารอบพื้นที่โครงการฯ

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนครัวเรือน (ชุด)	จำนวนครัวเรือน (สำรวจจริง : ชุด)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี				
51.	หมู่ที่ 1 บ้านรางวาลย์	93	1.28	25
52.	หมู่ที่ 2 บ้านรางวาลย์	230	3.15	
53.	หมู่ที่ 3 บ้านรางวาลย์	347	4.76	
54.	หมู่ที่ 4 บ้านลอนสัก	250	3.43	
55.	หมู่ที่ 5 บ้านลอนสามง่าม (ท่าเสา)	318	4.36	
56.	หมู่ที่ 6 บ้านปากบาง	74	1.01	
57.	หมู่ที่ 7 บ้านไร่	325	4.46	
58.	หมู่ที่ 8 บ้านท่าเสา	265	3.63	
เทศบาลตำบลกลับใหญ่ ตำบลกลับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี				
59.	หมู่ที่ 1 บ้านรางพลับ	386	5.29	20
60.	หมู่ที่ 2 บ้านอ้อยีเนียง	607	8.32	
61.	หมู่ที่ 10 บ้านหนองกลางตำนะวันตก	209	2.87	
เทศบาลตำบลท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี				
62.	หมู่ที่ 7 บ้านร้อยพันน	606	8.31	15
63.	หมู่ที่ 9 บ้านลอนแจง (หลังวัดคาทอลิก)	310	4.25	
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรส ตำบลปากแรส อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี				
64.	หมู่ที่ 4 ท่าน้ำวน หนองป่าตอง	531	7.28	25
65.	หมู่ที่ 6 บ้านใหม่	387	5.31	
66.	หมู่ที่ 7 ปลายน้ำ	578	7.93	
องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี				
67.	หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกระทาน	354	4.85	15
68.	หมู่ที่ 2 บ้านยางม่วง	179	2.45	
69.	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตะเคียน	271	3.72	
70.	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตะเคียน	255	3.50	
องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี				
71.	หมู่ที่ 1 บ้านปากบาง	234	3.21	5
72.	หมู่ที่ 2 บ้านปลักตะแก	159	2.18	
รวม		28,770	394.51	400
จำนวนผู้นำ				72

ตารางที่ 2 จำนวนตัวอย่างหน่วยงานราชการพื้นที่อ่อนไหว ที่ทำการศึกษารอบพื้นที่โครงการฯ

หน่วยงานราชการ/พื้นที่อ่อนไหว	จำนวน (ชุด)
วัดห้วยตะเคียน	21
เทศบาลเมืองท่ามา	
เทศบาลตำบลลอนหมื่น	
เทศบาลตำบลเบิกไพร	
เทศบาลตำบลลูกแก	
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว	
โรงเรียนชุมชนวัดท่ามา	
โรงเรียนวิทศาสตร์	
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	
โรงเรียนลาดบัวขาว	
โรงเรียนวัดหอนเสลา	
โรงเรียนวัดน้องน้อย	
โรงเรียนวัดหนองโรง	
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน	
โรงเรียนวัดอ้อยีเนียง	
โรงเรียนวัดโกสินารายณ์	
โรงเรียนวัดลอนหมื่น	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามา	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหรก	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวขาว	

ที่มาของข้อมูล : สถิติประชากรและบ้านเรือน เดือน ธันวาคม 2568
เทศบาลตำบลลูกแก อำเภอบ้านโป่ง เดือน ธันวาคม 2568

2.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

บริษัทที่ปรึกษา ได้ทำการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร จากโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมแอกซ่า จำกัด ตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น การเก็บตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) และการเลือกตัวอย่างแบบไม่แทนที่ (Sampling without Replacement) หมายถึง ตัวอย่างที่ถูกเลือกไปแล้วจะไม่มีโอกาสถูกเลือกซ้ำอีก เนื่องจากต้องการให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชากรในพื้นที่ โดยทำการสุ่มให้กระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา

2.2.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม

บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และลงตัวอย่างภาพกิจกรรมการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ดังรูปที่ 2

2.2.4 ลักษณะของแบบสอบถาม

แบบสอบถามที่ใช้สำรวจครั้งนี้กำหนดให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ แบบสอบถามสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามครอบคลุมประเด็นหลักๆ ดังนี้ (แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก)

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภคในชุมชน
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม บริษัทที่ปรึกษานำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลการศึกษา โดยนำเสนอในรูปแบบ ตารางแสดงความถี่ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ซึ่งการนำเสนอจะสรุปตามประเด็นต่างๆ ตามแบบสอบถาม










รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามของโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล










รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามของโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล (ต่อ)










รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามของโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล (ต่อ)










รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามของโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล (ต่อ)

4. **ผลการสำรวจความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชน จำนวน 400 ตัวอย่าง**

4.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

- ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.51 และ เพศชายร้อยละ 36.49 ตามลำดับ
- ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ชุมชนนี้มานานกำเนิดร้อยละ 95.95 อาชีพของคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 63.51 รองลงมารับจ้างทั่วไปร้อยละ 17.57

4.2) ข้อมูลสภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

- แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน ซื้อน้ำบรรจุถังขวดร้อยละ 94.59 รองลงมาน้ำประปาร้อยละ 5.41 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีปัญหาในน้ำดื่ม
- แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ในครัวเรือน ใช้น้ำประปาร้อยละ 100.00 โดยน้ำอุปโภคมีปัญหาร้อยละ 1.35 เนื่องจากน้ำมีตะกอน
- การจัดการน้ำเสียของครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้วิธีระบายลงท่อระบายน้ำร้อยละ 45.95 รองลงมาซึมลงดินร้อยละ 33.78 และระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสียร้อยละ 20.27
- การกำจัดขยะในชุมชนรวบรวมและทิ้งขยะลงถังขยะเพื่อให้รถเก็บขยะของเทศบาลมารับ
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย พบว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐร้อยละ 33.78 รองลงมา ไปรักษาที่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้อยละ 27.03 ซื้อยามารักษาเองร้อยละ 20.27 ปล่อยให้หายเองร้อยละ 12.16 และ ไปรักษาที่คลินิก/โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 6.76 และ ด้านการให้บริการสาธารณสุข ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหา/เพียงพอต่อความต้องการ
- ด้านปัญหาการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาไฟฟ้าในครัวเรือน

4.3) ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชน

เมื่อสอบถามถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญภายในชุมชนในปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากที่สุดในชุมชน 3 อันดับแรก เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้

ลำดับ 1 ปัญหากลิ่น ได้รับผลกระทบร้อยละ 48.75 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในบางฤดูกาลและระดับมาก มีความเห็นว่ามาจากโรงงาน การขุดลอกคูคลอง และช่วงการเปิดหีบ

ลำดับ 2 ปัญหาฝุ่นละออง ได้รับผลกระทบร้อยละ 36.25 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในบางฤดูกาลและระดับปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นว่ามาจากการจราจร และช่วงการเปิดหีบ

ลำดับ 3 ปัญหาเสียง ได้รับผลกระทบร้อยละ 23.75 ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทั้งปีและระดับน้อย ให้ความเห็นว่ามาจากช่วงการจราจรขนส่ง การเปิดหีบ

รายละเอียดของระดับผลกระทบดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่สำคัญภายในชุมชน N=400

ลำดับ	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ (ร้อยละ)		ระยะเวลา (ร้อยละ)		ระดับผลกระทบที่ได้รับ (ร้อยละ)		
		ไม่ได้รับ	ได้รับ	บางฤดู	ทั้งปี	มาก	ปานกลาง	น้อย
1.	กลิ่น	51.25	48.75	100.00	-	37.44	32.31	30.26
2.	เขม่า/ควัน	78.75	21.25	100.00	-	28.24	31.76	40.00
3.	ฝุ่นละออง	63.75	36.25	64.14	35.86	17.24	51.03	31.72
4.	น้ำเสีย	95.75	4.25	100.00	-	0.00	0.00	100.00
5.	เสียง	76.25	23.75	37.89	62.11	24.21	33.68	42.11
6.	คมนาคม	87.00	13.00	46.15	53.85	32.69	30.77	36.54
7.	น้ำท่วม	96.50	3.50	100.00	-	0.00	0.00	100.00
8.	อื่นๆ	100.00	0.00	-	-	-	-	-



รูปที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี 2568

4.4) ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมแอกซ่า จำกัด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบว่ามีโครงการตั้งอยู่ในชุมชนร้อยละ 35.50 ผู้ที่ทราบพบว่าส่วนใหญ่ทราบเองร้อยละ 24.65 รองลงมาจากผู้นำชุมชน/อบต./เทศบาลร้อยละ 23.94 เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติร้อยละ 16.90จากพนักงานของบริษัทร้อยละ 13.38 จากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทร้อยละ 11.27 และจากการจัดประชุมร้อยละ 9.86 ตามลำดับ



รูปที่ 4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ประจำปี 2568



รูปที่ 5 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนรับทราบข้อมูลโครงการ ประจำปี 2568


ผลดีที่ได้รับจากโครงการ

ผลดีจากการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเอกซ่า จำกัด พบว่า ประชาชนคาดว่าได้รับผลดีจากโครงการ โดยมีผลดีจากการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน) ร้อยละ 52.11 รองลงมาจากการสร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนร้อยละ 41.55 และจากการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ ระดับมากร้อยละ 36.62 ตามลำดับ

รายละเอียดของระดับผลกระทบดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลดีจากการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล

ลำดับ	ผลดีที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ	ระดับผลดีที่ได้รับ (ร้อยละ)		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
1	มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	30.28	36.62	33.10
2	สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน	28.17	30.28	41.55
3	มีการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	21.13	26.76	52.11



รูปที่ 6 ผลดีจากการดำเนินงานของโครงการ ประจำปี 2568

ผลกระทบด้านลบที่ได้รับจากโครงการ

จากการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเอกชำ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความกังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานในปัญหาด้านฝุ่นละอองกลิ่นเหม็น เช่นควัน ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เสียงดัง การคมนาคม และน้ำเสีย ตามลำดับ

รายละเอียดของระดับผลกระทบดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลกระทบด้านลบจากการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล

ลำดับ	ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	ผลเสีย(ร้อยละ)		ระดับผลเสียที่ได้รับ (ร้อยละ)		
		ไม่ได้รับ	ได้รับ	น้อย	ปานกลาง	มาก
1	กลิ่นเหม็น	40.14	59.86	16.90	44.37	38.73
2	เช่นควัน	47.89	52.11	19.01	47.18	33.80
3	ฝุ่นละออง	33.10	66.90	15.49	50.70	33.80
4	เสียงดัง	55.63	44.37	17.61	59.15	23.24
5	น้ำเสีย	83.80	16.20	71.13	8.45	20.42
6	การคมนาคม	61.97	38.03	19.01	66.20	14.79
7	ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	54.23	45.77	16.20	61.27	22.54
8	น้ำท่วม	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



รูปที่ 7 ผลกระทบด้านลบจากการดำเนินงานของโครงการ ประจำปี 2568


4.5) **ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ**

- ให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาประสานงานกับชุมชนมากขึ้น ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
- มีการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานให้มากขึ้น
- เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ


5. ผลการสำรวจความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการ จำนวน 93 ตัวอย่าง

5.1) **ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ**

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเอกชำ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ปรับทราบว่ามีโครงการตั้งอยู่ในชุมชนร้อยละ 86.02 ผู้ที่ทราบพบว่าส่วนใหญ่ทราบเอง รองลงมาจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานของบริษัท ตามลำดับ



รูปที่ 8 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่มีต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ประจำปี 2568



รูปที่ 9 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการรับทราบข้อมูลโครงการ ประจำปี 2568

ผลดีที่ได้รับจากโครงการ

ผลดีจากการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเอกชำ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าได้รับผลดีจากโครงการ โดยมีผลดีจากการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน) รองลงมาจากการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และจากการจ้างงานคนในชุมชนมีงานทำ

ผลกระทบด้านลบที่ได้รับจากโครงการ

จากการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท อุตสาหกรรมเอกชำ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานในปัญหาด้านกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง การคมนาคม เช่นควัน ในช่วงเปิดหีบ เมาอ้อย ตามลำดับ

5.2. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ

- ให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาประสานงานกับชุมชนมากขึ้น ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
- เดือนให้รถบรรทุกขับขี่ด้วยความระมัดระวังและลดความเร็วการขนส่ง
- ให้ความรู้และส่งเสริมด้านอาชีพ สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ

เอกสารแนบ 2-40

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัย

HEXA

Doc No. PM-HS-HS-15
Issue No. 03-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 30/3/69

*ระบุ ✓ = มีครบใช้งาน, X = ใช้ได้/ไม่ครบใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ก่อนจบความปลอดภัย														
- Morning Talk - ทุกวัน														
- ผลสรุปความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)	จุดพัก													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจสิ่งที่ใช้ในการทำงาน														
- สภาพสิ่งที่ทำงานทางกล้น ไม่เป็นชนุน บ่อ หรือร่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ระบายร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำเต็มออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓			✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางท่อเหล็ก, ถังแดง หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีที่ครบถ้วน และไม่มีแสงจ้าจนรบกวนสายตา	✓	X	✓	X			✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน ควบใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O			O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ห่อส่งสารเคมี ไม่ชะงารั่วไหลของสารเคมี วาล์ว ภาชนะปกติ	O	O	O	O			O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการจะจัดเก็บสารเคมีมีวัตถุที่เก็บไม่ได้ใช้ เช่น เหี่ยงาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O			O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดล้างตาสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้งาน (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O			O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓			✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, หัว F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O			O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่ปฏิบูญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O			✓	✓	✓	✓	O	O	O	O
- ไม่มีสิ่งที่ตรวจสอบกระทบที่ไหน บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแผนก		
1. แผนกปฏิรูปรักษา	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
2. แผนกคลังสินค้า	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
3. แผนกหม้อน้ำ/ถังเดือน	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
4. แผนกหอคอยไฮบริ/เย็นแรง	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
5. แผนกหลอดเดือน	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
6. แผนกลูกเย็บ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
7. แผนกหม้อเดี่ยว/เย็น	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
8. แผนกวิ่งไฟ้	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
9. โรงอบรุ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
10. แผนกไม้ที่ขนส่ง	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
11. แผนกหม้อไอน้ำ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
12. แผนกเครื่องมือกลการกล	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
13. แผนกอากแอนต์	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
14. แผนกอัดอุ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. PM-HS-HS-15
Issue No. 03-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่ตรวจความผิดปกติ (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่ตรวจความผิดปกติจากการตรวจการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

31/3/69 สถานการณ์ปกติ

- เก็บกวาดวัชพืชแล้ว

- ถูดอ้างอิงใน BPJ ปกติ

หมายเหตุ - เพิ่มเติมเมื่อมีการตรวจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทีมงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดในใบ

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. PM-HS-HS-15
Issue No. 03-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 30/3/69

*ระบุ ✓ = มีครบใช้งาน, X = ใช้ได้/ไม่ครบใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ก่อนจบความปลอดภัย														
- Morning Talk - ทุกวัน														
- ผลสรุปความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)	จุดพัก													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจสิ่งที่ใช้ในการทำงาน														
- สภาพสิ่งที่ทำงานทางกล้น ไม่เป็นชนุน บ่อ หรือร่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ระบายร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำเต็มออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางท่อเหล็ก, ถังแดง หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีที่ครบถ้วน และไม่มีแสงจ้าจนรบกวนสายตา	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน ควบใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ห่อส่งสารเคมี ไม่ชะงารั่วไหลของสารเคมี วาล์ว ภาชนะปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการจะจัดเก็บสารเคมีมีวัตถุที่เก็บไม่ได้ใช้ เช่น เหี่ยงาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดล้างตาสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้งาน (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, หัว F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่ปฏิบูญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O	O
- ไม่มีสิ่งที่ตรวจสอบกระทบที่ไหน บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแผนก		
1. แผนกปฏิรูปรักษา	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
2. แผนกคลังสินค้า	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
3. แผนกหม้อน้ำ/ถังเดือน	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
4. แผนกหอคอยไฮบริ/เย็นแรง	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
5. แผนกหลอดเดือน	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
6. แผนกลูกเย็บ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
7. แผนกหม้อเดี่ยว/เย็น	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
8. แผนกวิ่งไฟ้	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
9. โรงอบรุ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
10. แผนกไม้ที่ขนส่ง	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
11. แผนกหม้อไอน้ำ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
12. แผนกเครื่องมือกลการกล	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
13. แผนกอากแอนต์	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....
14. แผนกอัดอุ	ก่อนแผนก ...../...../.....	หลังเสร็จสิ้น .....

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. PM-HS-HS-15
Issue No. 03-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่ตรวจความผิดปกติ (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่ตรวจความผิดปกติจากการตรวจการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

30/3/69

29

- ทำนุกบำรุงสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ - เพิ่มเติมเมื่อมีการตรวจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทีมงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดในใบ

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc. No. FM-HS-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 28 / 3 / 69

•ระบุ ✓ = มีและใช้งาน, X = ไม่มีไม่ต้องใช้งาน, O = ใช้เรียบร้อย

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อยู่ระหว่าง														
- สอบความปลอดภัยก่อนทำงาน (การใช้งานไฟฟ้า, ขึ้นที่สูง, ผู้รับเหมา)	อยู่ระหว่าง													
- มีการขออนุญาตผู้ใช้พื้นที่งาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทั่วไป ไม่เป็นอันตราย เช่น หลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพช่องระบายน้ำ เช่น ขยะมูล หรือน้ำขังและอาจก่อการระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การจราจรขัดข้อง, ฝังกลบ หรือสูญหายได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไม่ต่อสายไฟฟ้าพื้นที่ทำงาน มีเปียกชก และไม่มีสายต่อการลงดิน	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- การใช้งาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ลงดินที่ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่หยุดการชั่วโมงของสารเคมี วาล์ว มาก มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีสารเคมีรั่วไหลเก็บตกแต่มีใครอยู่แล้วไม่ได้ใช้ เช่น ถังขยะ เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดล้างตาสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, หัว F (พร้อม/ไม่พร้อม)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	X	O	O	O	O
- อุปกรณ์เตือนภัยเมื่อเกิด ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุเพิ่มเติม

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
2. แผนกหลังสินค้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
3. แผนกหน้าสินค้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
4. แผนกยกย้าย,ขึ้นลง	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
5. แผนกรอบนอก	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
6. แผนกลูกค้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
7. แผนกหน้าสินค้าเข้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
8. แผนกรีโหลด์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
9. โรงอาหาร	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
10. แผนกพัฒนาที่ดิน	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
11. แผนกซ่อมโรงงาน	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
12. แผนกเครื่องมือกลการ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
13. แผนกยานยนต์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
14. แผนกวิศวะ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....

HEXA

Doc. No. FM-HS-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

•รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติระดับอันตรายรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

28/3/69 ตรวจพบปัญหา

- ปิดทางวิ่งฉีดน้ำ

- ดูแลที่จุดที่ 88, 89

หมายเหตุ - เมื่อตรวจพบสภาพร่องให้แจ้งหัวหน้างานทราบ รับการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดการแก้ไข

HEXA

Doc. No. FM-HS-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 27 / 3 / 69

•ระบุ ✓ = มีและใช้งาน, X = ไม่มีไม่ต้องใช้งาน, O = ใช้เรียบร้อย

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อยู่ระหว่าง														
- สอบความปลอดภัยก่อนทำงาน (การใช้งานไฟฟ้า, ขึ้นที่สูง, ผู้รับเหมา)	อยู่ระหว่าง													
- มีการขออนุญาตผู้ใช้พื้นที่งาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทั่วไป ไม่เป็นอันตราย เช่น หลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพช่องระบายน้ำ เช่น ขยะมูล หรือน้ำขังและอาจก่อการระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การจราจรขัดข้อง, ฝังกลบ หรือสูญหายได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไม่ต่อสายไฟฟ้าพื้นที่ทำงาน มีเปียกชก และไม่มีสายต่อการลงดิน	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- การใช้งาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ลงดินที่ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่หยุดการชั่วโมงของสารเคมี วาล์ว มาก มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีสารเคมีรั่วไหลเก็บตกแต่มีใครอยู่แล้วไม่ได้ใช้ เช่น ถังขยะ เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดล้างตาสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, หัว F (พร้อม/ไม่พร้อม)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	X	O	O	O	O
- อุปกรณ์เตือนภัยเมื่อเกิด ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุเพิ่มเติม

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
2. แผนกหลังสินค้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
3. แผนกหน้าสินค้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
4. แผนกยกย้าย,ขึ้นลง	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
5. แผนกรอบนอก	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
6. แผนกลูกค้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
7. แผนกหน้าสินค้าเข้า	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
8. แผนกรีโหลด์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
9. โรงอาหาร	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
10. แผนกพัฒนาที่ดิน	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
11. แผนกซ่อมโรงงาน	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
12. แผนกเครื่องมือกลการ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
13. แผนกยานยนต์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....
14. แผนกวิศวะ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ตรวจจริงวันที่ .....

HEXA

Doc. No. FM-HS-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

•รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติระดับอันตรายรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

27/3/69 ตรวจพบปัญหา

- ปิดทางวิ่งฉีดน้ำ

- ดูแลที่จุดที่ 88, 89 ฝั่งตรงข้าม

หมายเหตุ - เมื่อตรวจพบสภาพร่องให้แจ้งหัวหน้างานทราบ รับการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดการแก้ไข

HEXA

Doc No. FM-EE-HSE-15
Issue No. 02-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 26/3/69

ระบุ ✓ = มีและใช้งาน, X = ไม่มีไม่ชำรุดใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - กฎข้อ	ยกเลิก													
- แบบสอบความปลอดภัยก่อนทำงาน (ถังดับเพลิง, ขั้วตาย, ผู้รับเหมา)														
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. สถานที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานแห้งเรียบ ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือน่าสะดุด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือฝาปิดออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การกองไม้, ถังลม หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีแสงสว่างจ้าเกินไป	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน ควรใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่หลุดรอยรั่วไหลจากสารเคมี ขาด/ วาล์ว ฯลฯ มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจวัดปริมาณสารเคมีปิดอยู่เมื่อไม่ได้ใช้ เช่น ถังวาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดชำระล้างสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ไม่พร้อม)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ไม่พร้อม)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ป้องกันการดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ถัง F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเสียงเตือน ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางจากการใช้ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ขณะแผนงาน

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
2. แผนกตัดเย็บเท้า	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
3. แผนกผนังไม้เตียง	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
4. แผนกเครื่องไม้ปั๊มลม	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
5. แผนกผนังไม้เตียง	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
6. แผนกอุดกัน	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
7. แผนกผนังไม้เตียงเล็ก	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
8. แผนกซีไฟ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
9. โรงยกรถ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
10. แผนกไม้พื้นเตียง	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
11. แผนกการไฟฟ้า	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
12. แผนกเครื่องมือการเกษตร	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
13. แผนกยางรถ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-EE-HSE-15
Issue No. 02-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ผู้ตรวจสอบ กิตติศักดิ์

รายการที่พบความผิดปกติและการดำเนินการแก้ไข (ระบุ สถานที่ เวลา)

26/3/69 ตรวจพบปัญหา

- ไม่มีเครื่องดับเพลิงในพื้นที่

ข้อสังเกต

ไม่มีพื้นที่วางของ, หลังไม่มีเครื่องดับเพลิง, ทั้งหมด 8 ชุด

หมายเหตุ - เมื่อรายงานผลต้องได้รับการตอบรับภายใน 24 ชม. จากผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-EE-HSE-15
Issue No. 02-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 25/3/69

ระบุ ✓ = มีและใช้งาน, X = ไม่มีไม่ชำรุดใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - กฎข้อ	ยกเลิก													
- แบบสอบความปลอดภัยก่อนทำงาน (ถังดับเพลิง, ขั้วตาย, ผู้รับเหมา)														
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. สถานที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานแห้งเรียบ ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือน่าสะดุด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือฝาปิดออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การกองไม้, ถังลม หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีแสงสว่างจ้าเกินไป	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน ควรใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่หลุดรอยรั่วไหลจากสารเคมี ขาด/ วาล์ว ฯลฯ มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจวัดปริมาณสารเคมีปิดอยู่เมื่อไม่ได้ใช้ เช่น ถังวาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดชำระล้างสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ไม่พร้อม)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ไม่พร้อม)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ป้องกันการดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ถัง F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเสียงเตือน ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางจากการใช้ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ขณะแผนงาน

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
2. แผนกตัดเย็บเท้า	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
3. แผนกผนังไม้เตียง	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
4. แผนกเครื่องไม้ปั๊มลม	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
5. แผนกผนังไม้เตียง	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
6. แผนกอุดกัน	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
7. แผนกผนังไม้เตียงเล็ก	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
8. แผนกซีไฟ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
9. โรงยกรถ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
10. แผนกไม้พื้นเตียง	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
11. แผนกการไฟฟ้า	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
12. แผนกเครื่องมือการเกษตร	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
13. แผนกยางรถ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดเวลา .../.../...	ลายเซ็นรับ

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-EE-HSE-15
Issue No. 02-09-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ผู้ตรวจสอบ กิตติศักดิ์

รายการที่พบความผิดปกติและการดำเนินการแก้ไข (ระบุ สถานที่ เวลา)

26/3/69 ตรวจพบปัญหา

- ไม่มีเครื่องดับเพลิงในพื้นที่

- สลิงขาด 8P1, PM1

หมายเหตุ - เมื่อรายงานผลต้องได้รับการตอบรับภายใน 24 ชม. จากผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

สุรกฤต พิสุทธิ์

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HR-HS-15
Issue No. 03-09-25-03

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 23 / 3 / 69

*ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - ฤดูร้อน														
- ระบบความปลอดภัยก่อนทำงาน (รถกิจกรรมใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)	อยู่ดีมี													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง, หรือฝาปิดเรียบร้อยไม่ขวางทางระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังน้ำมัน, ถังสี, หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีสิ่งบดบังการมองเห็น	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- ขณะทำงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะของงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดอยู่ครบถ้วนทุกสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากบ่งชี้สารเคมี ได้ระบุการเขียนชื่อสารเคมี ชัดเจน มีภาษาไทย	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจวัดค่าสารเคมีปิดอยู่ไม่ได้ใช้ เช่น ถังทาสี เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ดับสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ดับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแผนก		
1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
2. แผนกคลังสินค้า	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
3. แผนกหม้อน้ำต้ม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
4. แผนกยอดปี๊บโน้ปปี๊บลม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
5. แผนกหม้อต้ม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
6. แผนกลูกปิ๊บ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
7. แผนกหม้อต้มเกี่ยวปิ๊บ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
8. แผนกปิ๊บท่อ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
9. โรงบรรจุ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
10. แผนกไปท์ไหม้ลิต	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
11. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
12. แผนกเครื่องมือกลและซ่อม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
13. แผนกยานพาหนะ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
14. แผนกเรือ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HR-HS-15
Issue No. 03-09-25-03

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

รายการที่พบความผิดปกติเมื่อเทียบจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

23/3/69 สภาพปกติ

-เก็บงานเรียบร้อย

หมายเหตุ - เมื่อตรวจเสร็จส่งให้แก้ไขทันทีหลังตรวจ ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุกำหนดเวลาแก้ไข

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HR-HS-15
Issue No. 03-09-25-03

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 23 / 3 / 69

*ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - ฤดูร้อน														
- ระบบความปลอดภัยก่อนทำงาน (รถกิจกรรมใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)	อยู่ดีมี													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง, หรือฝาปิดเรียบร้อยไม่ขวางทางระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังน้ำมัน, ถังสี, หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีสิ่งบดบังการมองเห็น	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- ขณะทำงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะของงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดอยู่ครบถ้วนทุกสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากบ่งชี้สารเคมี ได้ระบุการเขียนชื่อสารเคมี ชัดเจน มีภาษาไทย	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจวัดค่าสารเคมีปิดอยู่ไม่ได้ใช้ เช่น ถังทาสี เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ดับสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ดับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแผนก		
1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
2. แผนกคลังสินค้า	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
3. แผนกหม้อน้ำต้ม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
4. แผนกยอดปี๊บโน้ปปี๊บลม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
5. แผนกหม้อต้ม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
6. แผนกลูกปิ๊บ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
7. แผนกหม้อต้มเกี่ยวปิ๊บ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
8. แผนกปิ๊บท่อ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
9. โรงบรรจุ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
10. แผนกไปท์ไหม้ลิต	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
11. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
12. แผนกเครื่องมือกลและซ่อม	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
13. แผนกยานพาหนะ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน
14. แผนกเรือ	กำหนดตรวจ ../../..	ตรวจสิ้นสุดวัน

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HR-HS-15
Issue No. 03-09-25-03

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

รายการที่พบความผิดปกติเมื่อเทียบจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

23/3/69 สภาพปกติ

- เก็บงานเรียบร้อย

- รถกิจกรรม BP2, PM1

หมายเหตุ - เมื่อตรวจเสร็จส่งให้แก้ไขทันทีหลังตรวจ ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุกำหนดเวลาแก้ไข

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. PM HS HSE-16
Issue No. 03-09-25-60

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 23/3/69

"ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อบรม														
- อบรมความปลอดภัยก่อนทำงาน (งานก่อสร้างใหม่, ซ่อมบำรุง, ผู้รับเหมา)	ยกเว้น													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานพร้อมใช้ ไม่มีน้ำขนุน มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำที่ออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น ขวางทางเดิน, ถังขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีเงาสลัวจากแสงสีเข้ม	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- รถโฟกลิฟ, สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ที่ตรงกับสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากข้างขวดสารเคมี ไม่หลุดหรือชำรุด	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจนับเก็บสารเคมีปิดสนิทเมื่อไม่ใช้ เช่น ปิดฝา เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ขจัดสารเคมี และมีการตรวจสอบให้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ดับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ขวาน F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ให้สัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ ทั้งในและนอกอาคาร (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. แผนกปรุงอาหาร — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
2. แผนกหลังสังฆ์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
3. แผนกขนย้ายสิ่งของ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
4. แผนกเขาอบไอน์-ปิ้งแสม — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
5. แผนกตรวจสอบ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
6. แผนกลูกค้า — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
7. แผนกหน้าเคาน์เตอร์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
8. แผนกรีโมท์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
9. โรงงาน — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
10. แผนกไฟฟ้าและแสง — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
11. แผนกขนย้ายไอน์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
12. แผนกแผ่นเสียงและเสาอ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
13. แผนกบางกอก — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
14. แผนกอื่นๆ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ

HEXA

Doc No. PM HS HSE-16
Issue No. 03-09-25-60

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ...

รายการที่พบความผิดปกติจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

23/3/69 สังคมการบินที่

- ที่พักอาศัยขนาดใหญ่

หมายเหตุ - เมื่อตรวจพบสภาพต่างให้แจ้งหัวหน้าแผนก รับตรวจเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

HEXA

Doc No. PM HS HSE-16
Issue No. 03-09-25-60

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 23/3/69

"ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อบรม														
- อบรมความปลอดภัยก่อนทำงาน (งานก่อสร้างใหม่, ซ่อมบำรุง, ผู้รับเหมา)	ยกเว้น													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานพร้อมใช้ ไม่มีน้ำขนุน มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำที่ออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น ขวางทางเดิน, ถังขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีเงาสลัวจากแสงสีเข้ม	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- รถโฟกลิฟ, สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ที่ตรงกับสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากข้างขวดสารเคมี ไม่หลุดหรือชำรุด	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจนับเก็บสารเคมีปิดสนิทเมื่อไม่ใช้ เช่น ปิดฝา เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ขจัดสารเคมี และมีการตรวจสอบให้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ดับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ขวาน F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ให้สัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ ทั้งในและนอกอาคาร (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. แผนกปรุงอาหาร — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
2. แผนกหลังสังฆ์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
3. แผนกขนย้ายสิ่งของ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
4. แผนกเขาอบไอน์-ปิ้งแสม — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
5. แผนกตรวจสอบ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
6. แผนกลูกค้า — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
7. แผนกหน้าเคาน์เตอร์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
8. แผนกรีโมท์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
9. โรงงาน — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
10. แผนกไฟฟ้าและแสง — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
11. แผนกขนย้ายไอน์ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
12. แผนกแผ่นเสียงและเสาอ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
13. แผนกบางกอก — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ
14. แผนกอื่นๆ — ทำงานตลอด ___/___/___ ลายเซ็นรับ

HEXA

Doc No. PM HS HSE-16
Issue No. 03-09-25-60

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ...

รายการที่พบความผิดปกติจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

23/3/69 สังคมการบินที่

- ที่พักอาศัยขนาดใหญ่

- สถานีรถไฟ BTS, ที่ทำ

- ที่พักอาศัย บ้านเดี่ยว

หมายเหตุ - เมื่อตรวจพบสภาพต่างให้แจ้งหัวหน้าแผนก รับตรวจเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

HEXA

Doc No. FM-HS-15
Issue No. 03-28-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 20 / 3 / 69

*ระบุ ✓ = มีและใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. สิ่งการแจ้งความปลอดภัย														
- Morning Talk - ฤดูร้อน	ฤดูหนาว													
- แบบแจ้งความปลอดภัยก่อนทำงาน (งานร้อน, ที่อับอากาศ, ผู้รับเหมา)														
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพท่อระบายน้ำ เช่น ตะกอน หรือน้ำขังเอ่อจากท่อระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังแก๊ส, ถังดับ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีแสงสว่างจ้าจนเกินไป	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS อัพเดทที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่พบการชำรุดของสารเคมี รั่วซึม เสา มีการกองวัสดุ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการแจ้งเตือนสารเคมีอันตรายที่ไม่ได้ใช้ เช่น ถังขยะ เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีชุดช่วยเหลือสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (สะบัด/ล็อคแล้ว)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
2. แผนกตัดเย็บเก่า	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
3. แผนกตัดเย็บเล็ก	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
4. แผนกเจาะรีเวท/ปั๊มสะ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
5. แผนกตัดใส	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
6. แผนกลูกค้า	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
7. แผนกตัดเกี่ยวกับ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
8. แผนกรีไซน์	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
9. โรงบรรจุ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
10. แผนกไฟฟ้าและอิเล็ก	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
11. แผนกซ่อมไฟไม้	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
12. แผนกเครื่องมือและสนาม	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
13. แผนกธุรการ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...

HEXA

Doc No. FM-HS-15
Issue No. 03-28-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุการแก้ไขด้วย หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ...

รายการที่พบความผิดปกติแก้ไขจากการตรวจครั้งก่อน (ระบุ สถานที่ เวลา)

20/3/69 ตรวจความปลอดภัย

- ไม่พบสิ่งผิดปกติ

- ไม่พบการปฏิบัติงานที่ต้องขออนุญาตทำงาน

หมายเหตุ - เมื่อพบข้อบกพร่องให้แจ้งหัวหน้างาน รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุการแก้ไขด้วย

HEXA

Doc No. FM-HS-15
Issue No. 03-28-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 19 / 3 / 69

*ระบุ ✓ = มีและใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. สิ่งการแจ้งความปลอดภัย														
- Morning Talk - ฤดูร้อน	ฤดูหนาว													
- แบบแจ้งความปลอดภัยก่อนทำงาน (งานร้อน, ที่อับอากาศ, ผู้รับเหมา)														
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพท่อระบายน้ำ เช่น ตะกอน หรือน้ำขังเอ่อจากท่อระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังแก๊ส, ถังดับ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีแสงสว่างจ้าจนเกินไป	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS อัพเดทที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่พบการชำรุดของสารเคมี รั่วซึม เสา มีการกองวัสดุ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการแจ้งเตือนสารเคมีอันตรายที่ไม่ได้ใช้ เช่น ถังขยะ เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีชุดช่วยเหลือสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (สะบัด/ล็อคแล้ว)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
2. แผนกตัดเย็บเก่า	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
3. แผนกตัดเย็บเล็ก	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
4. แผนกเจาะรีเวท/ปั๊มสะ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
5. แผนกตัดใส	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
6. แผนกลูกค้า	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
7. แผนกตัดเกี่ยวกับ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
8. แผนกรีไซน์	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
9. โรงบรรจุ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
10. แผนกไฟฟ้าและอิเล็ก	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
11. แผนกซ่อมไฟไม้	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
12. แผนกเครื่องมือและสนาม	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
13. แผนกธุรการ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดแจก .../.../...	ลายเซ็นรับ ...

HEXA

Doc No. FM-HS-15
Issue No. 03-28-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุการแก้ไขด้วย หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ...

รายการที่พบความผิดปกติแก้ไขจากการตรวจครั้งก่อน (ระบุ สถานที่ เวลา)

19/3/69 ตรวจความปลอดภัย

- ไม่พบสิ่งผิดปกติ

- เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงเรียบร้อย

หมายเหตุ - เมื่อพบข้อบกพร่องให้แจ้งหัวหน้างาน รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุการแก้ไขด้วย

HEXA

Doc No. FM-HO-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 17 / 3 / 69

*ระบุ ✓ = มีและพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - ทุกวัน														
- อบรมความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ชิ้นงาน, ผู้รับเหมา)	ทุกวัน													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานกระเด็น ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือฝาปิดออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางเก็บเศษ, ขี้เลื่อย หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีแสงสังการแยงตา	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดอยู่ที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากสารเคมี ไม่หลุดหรือชำรุด ชื่อของสารเคมี วันที่ รวม มีอายุการใช้	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการกระจัดกระจายของสารเคมีบริเวณพื้นหรือไม่ เช่น ถังกลาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- มีเครื่องดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ผู้รับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถายกับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว F (ครบไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์เตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแผนก

1. แผนกปรุงรักษา	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
2. แผนกตัดขึ้นรูป	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
3. แผนกพ่นสีและสี	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
4. แผนกขึ้นรูปพลาสติก	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
5. แผนกประกอบ	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
6. แผนกคลังสินค้า	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
7. แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
8. แผนกวิศวกรรม	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
9. โรงอาหาร	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
10. แผนกไฟฟ้าและสี	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
11. แผนกซ่อมไฟฟ้า	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
12. แผนกเครื่องมือวัดและตรวจสอบ	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
13. แผนกบรรจุและส่ง	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HO-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติแตกต่างจากการตรวจ (ระบุ ตอนที่ เวลา)

17/3/69 ตรวจแล้วปกติ

- ทำงานไวรุ่งขึ้นๆ

- ตรวจวัดเสียง 80 dB, PM

- ทำงานไม่มีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม

หมายเหตุ - เมื่อพบข้อบกพร่องให้แจ้งหัวหน้างาน ทันทีและเก็บบันทึกรูปแก้ไขทันที และให้ระบุวันเวลาแก้ไข

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HO-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 17 / 3 / 69

*ระบุ ✓ = มีและพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - ทุกวัน														
- อบรมความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ชิ้นงาน, ผู้รับเหมา)	ทุกวัน													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานกระเด็น ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือฝาปิดออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางเก็บเศษ, ขี้เลื่อย หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีแสงสังการแยงตา	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดอยู่ที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากสารเคมี ไม่หลุดหรือชำรุด ชื่อของสารเคมี วันที่ รวม มีอายุการใช้	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการกระจัดกระจายของสารเคมีบริเวณพื้นหรือไม่ เช่น ถังกลาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- มีเครื่องดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ผู้รับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถายกับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว F (ครบไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์เตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแผนก

1. แผนกปรุงรักษา	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
2. แผนกตัดขึ้นรูป	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
3. แผนกพ่นสีและสี	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
4. แผนกขึ้นรูปพลาสติก	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
5. แผนกประกอบ	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
6. แผนกคลังสินค้า	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
7. แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
8. แผนกวิศวกรรม	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
9. โรงอาหาร	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
10. แผนกไฟฟ้าและสี	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
11. แผนกซ่อมไฟฟ้า	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
12. แผนกเครื่องมือวัดและตรวจสอบ	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
13. แผนกบรรจุและส่ง	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดเสร็จ ../../..	ลายเซ็นหัวหน้า

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HO-HS-15
Issue No. 08-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติแตกต่างจากการตรวจ (ระบุ ตอนที่ เวลา)

17/3/69 สิ่งผิดปกติปกติ

- ปั๊มลมรั่วซึมน้ำ

หมายเหตุ - เมื่อพบข้อบกพร่องให้แจ้งหัวหน้างาน ทันทีและเก็บบันทึกรูปแก้ไขทันที และให้ระบุวันเวลาแก้ไข

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 03-03-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 15/3/69

*ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แถวที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อยู่ชั่วโมง														
- อบรมความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ช่างตรา, ผู้รับเหมา)	อยู่ชั่วโมง													
- มีการขออนุญาตจะผู้มีสิทธิ์ Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นพลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำขังออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางเรียงกัน ถังแยก หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีผลต่อการมองเห็น	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS จัดอยู่ที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากสารเคมี ไม่หลุดหรือชำรุดจนสารเคมี รางวัล เช่น ติดกายปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการแจ้งเตือนสารเคมีมีอันตรายผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้ เช่น ถังกรอง เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีชุดอำนวยอำนวยเคมี และมีอยู่ครบถ้วนพร้อมใช้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (ครบไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแถว

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
2. แผนกสังกันต้า	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
3. แผนกหม้อปั่นเติม	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
4. แผนกยอร์ปโอ้-ปั๊มสม	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
5. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
6. แผนกลูกกิ้น	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
7. แผนกหม้อเดี่ยวกิ้น	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
8. แผนกรีโทน์	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
9. โรงบรรจุ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
10. แผนกไฟฟ้าหม้อ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
11. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
12. แผนกเครื่องมือกมพยาก	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
13. แผนกขนถ่ายแนนท์	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
14. แผนกจักอุ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 03-03-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติเกินกว่าจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

15/3/69 คุณกฤษฎ์

- ไฟหลอดวงจรปิด

- สวิตช์ถูกปิด BP1, AM1

- ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ - เมื่อตรวจสอบแล้วให้แจ้งหัวหน้างานทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้บันทึกพบตรวจสอบด้วย

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 03-03-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 15/3/69

*ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แถวที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อยู่ชั่วโมง														
- อบรมความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ช่างตรา, ผู้รับเหมา)	อยู่ชั่วโมง													
- มีการขออนุญาตจะผู้มีสิทธิ์ Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นพลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำขังออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางเรียงกัน ถังแยก หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีผลต่อการมองเห็น	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS จัดอยู่ที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ฉลากสารเคมี ไม่หลุดหรือชำรุดจนสารเคมี รางวัล เช่น ติดกายปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการแจ้งเตือนสารเคมีมีอันตรายผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้ เช่น ถังกรอง เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	X	O	O	✓
- มีชุดอำนวยอำนวยเคมี และมีอยู่ครบถ้วนพร้อมใช้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (ครบไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเลขแถว

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
2. แผนกหลังสินค้า	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
3. แผนกหม้อปั่นเติม	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
4. แผนกยอร์ปโอ้-ปั๊มสม	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
5. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
6. แผนกลูกกิ้น	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
7. แผนกหม้อเดี่ยวกิ้น	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
8. แผนกรีโทน์	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
9. โรงบรรจุ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
10. แผนกไฟฟ้าหม้อ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
11. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
12. แผนกเครื่องมือกมพยาก	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
13. แผนกขนถ่ายแนนท์	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....
14. แผนกจักอุ	กำหนดแถว ...../...../.....	ลายเซ็นครับ .....

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 03-03-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติเกินกว่าจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

15/3/69 คุณกฤษฎ์

- ไฟหลอดวงจรปิด

- ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ - เมื่อตรวจสอบแล้วให้แจ้งหัวหน้างานทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้บันทึกพบตรวจสอบด้วย

HEXA

Doc No. PM-HI-HS-16
Issue No. 03-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 14/3/69

ระบุ ✓ = มีการใช้งาน, x = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, o = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - ทุกเช้า	ทุกวัน													
- ถนนความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ขั้นตอน, ผู้รับเหมา)														
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพห้องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำที่ขังและกลิ่นจากท่อระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	x	o	✓	o	✓	o	x	✓	✓	✓
- จัดวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางท่อเหล็ก, ถังผง หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีแสงสะท้อนจากแดดเข้า	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
- พัดลม ระบายไอ/อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ช่วยชีวิตและอื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ที่ระบุที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	✓	✓	o	o	✓
- ฉลากสารเคมี ไม่หมดการชำรุดของฉลากสารเคมี ชำรุด เช่น มีคราบสกปรก	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	✓	✓	o	o	✓
- มีภาชนะบรรจุสารเคมีมีหลุดรั่วไม่ใช้ใช้ เช่น ถังหาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	x	x	o	o	✓
- มีชุดสำหรับทำงานสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	o	o	o	o	x	o	o	x	o	✓	✓	o	o	x
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- มีถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓
- ผู้ปฏิบัติงานมีถังดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (ครบ/ไม่ครบ)	o	✓	o	o	✓	o	o	o	o	o	x	o	o	o
- อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานมีครบถ้วน ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	o	o	✓	o	✓	✓	✓	✓	✓	✓	o	o	o	o
- ไม่มีสิ่งที่ความร้อนหรือไฟ เป็นไอหรือไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. แสดงความรับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
2. แสดงการตัวอันตราย	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
3. แสดงการป้องกันเพิ่ม	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
4. แสดงการปรับปรุง-ปิดงาน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
5. แสดงการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
6. แสดงการดูแลกัน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
7. แสดงการป้องกันอันตราย	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
8. แสดงการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
9. แสดงการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
10. แสดงการป้องกันอันตราย	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
11. แสดงการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
12. แสดงการป้องกันอันตราย	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
13. แสดงการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ
14. แสดงการป้องกัน	กำหนดแล้วเสร็จ ...../...../.....	ลายเซ็นผู้รับ

HEXA

Doc No. PM-HI-HS-16
Issue No. 03-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

รายการที่พบความผิดปกติจากการตรวจ (ระบุ ตอนที่ จากข้อ)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

14/3/69 สุทธนากรปานิค


- เช็ดตารางจี้ลงนี้


- ทดสอบ BP, PMS

- ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

- ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ - เมื่อพบปัญหาต้องให้แจ้งหัวหน้างานทันที ห้ามกระทำการใดๆ ที่ไม่ปลอดภัยโดยเด็ดขาด และให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน





HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-05-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 12 / 5 / 69

*ระบุ ✓ = มีการจัดให้ถูกต้อง, x = ไม่มีไม่จัดให้ถูกต้อง, o = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อบรม														
- สวมชุดความปลอดภัยก่อนเข้างาน (รองเท้าหุ้มส้น, หัวเครื่อง, ผู้ปฏิบัติงาน)	อยู่ที่บ้าน													
- มีการขออนุญาตผู้ปฏิบัติงาน Work Permit														
2. อาคารพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานภายนอกเรียบ ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพห้องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือมีสิ่งอุดกีดขวางช่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	x	o	✓	o	✓	o	x	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังแก๊ส, ถังดับ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีสิ่งกีดขวางการมองเห็น	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ครบถ้วนสารเคมี (มี/ไม่มี)	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	✓	✓	o	o	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่หลุดรอยรั่วไหลของสารเคมี วาล์ว เกจ มีสภาพปกติ	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	✓	✓	o	o	✓
- มีการระบายอากาศเหมาะสมมีพัดลมดูดอากาศ เป็นต้น (มี/ไม่มี)	o	o	o	o	✓	o	✓	o	x	x	o	o	o	✓
- มีชุดอุปกรณ์ดับสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ไม่พร้อม)	o	o	o	o	x	o	o	x	o	✓	✓	o	o	x
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ไม่พร้อม)	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (สมบูรณ์/ครบ)	o	✓	o	o	✓	o	o	o	o	o	x	o	o	o
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	o	o	✓	o	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	o	o	o
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. แผลงปากรูรักษา	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
2. แผลมากดันสินค้า	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
3. แผลเหตุโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
4. แผลเหตุเรียบโป่งเล็กลง	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
5. แผลมากมีโป่ง	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
6. แผลเหตุลูกเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
7. แผลเหตุโป่งเดิมเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
8. แผลเหตุโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
9. โรงเรียน	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
10. แผลเหตุโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
11. แผลเหตุโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
12. แผลเหตุเรียบโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
13. แผลเหตุเรียบโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
14. แผลเหตุเรียบโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม

HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-05-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ครีบผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติและจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

12/5/69 สถานที่ตรวจ (ห้องพักคนงาน PD 1&3)

- ห้องน้ำชาย

- ตามวาล์วถังดับเพลิงไม่ได้ใช้งาน

- ห้องพักคนงาน

ข้อ ๑. แก้ไขไม่ได้ เนื่องจากเป็นท่อของการใช้งาน ไม่สามารถปิดได้ ต้องทำการปิดวาล์วหลักก่อน ถึงจะสามารถปิดวาล์วนี้ได้ (PD 1&3)

หมายเหตุ - เมื่อพบข้อบกพร่องให้แจ้งหัวหน้างานทันที ปรับระดับความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข

HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-05-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 11 / 5 / 69

*ระบุ ✓ = มีการจัดให้ถูกต้อง, x = ไม่มีไม่จัดให้ถูกต้อง, o = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อบรม														
- สวมชุดความปลอดภัยก่อนเข้างาน (รองเท้าหุ้มส้น, หัวเครื่อง, ผู้ปฏิบัติงาน)	อยู่ที่บ้าน													
- มีการขออนุญาตผู้ปฏิบัติงาน Work Permit														
2. อาคารพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานภายนอกเรียบ ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพห้องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือมีสิ่งอุดกีดขวางช่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	x	o	✓	o	✓	o	x	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังแก๊ส, ถังดับ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีสิ่งกีดขวางการมองเห็น	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ครบถ้วนสารเคมี (มี/ไม่มี)	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	✓	✓	o	o	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่หลุดรอยรั่วไหลของสารเคมี วาล์ว เกจ มีสภาพปกติ	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	✓	✓	o	o	✓
- มีการระบายอากาศเหมาะสมมีพัดลมดูดอากาศ เป็นต้น (มี/ไม่มี)	o	o	o	o	✓	o	o	✓	o	x	x	o	o	✓
- มีชุดอุปกรณ์ดับสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ไม่พร้อม)	o	o	o	o	x	o	o	x	o	✓	✓	o	o	x
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ไม่พร้อม)	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓
- ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว Y (สมบูรณ์/ครบ)	o	✓	o	o	✓	o	o	o	o	o	x	o	o	o
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	o	o	✓	o	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	o	o	o
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. แผลสภาพรูรักษา	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
2. แผลสภาพดันสินค้า	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
3. แผลสภาพมีโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
4. แผลสภาพมีโป่งเล็กลง	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
5. แผลสภาพมีโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
6. แผลสภาพลูกเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
7. แผลสภาพมีโป่งเดิมเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
8. แผลสภาพมีโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
9. โรงเรียน	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
10. แผลสภาพมีโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
11. แผลสภาพมีโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
12. แผลสภาพมีโป่งเดิมเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
13. แผลสภาพมีโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม
14. แผลสภาพมีโป่งเดิม	กำหนดตรวจ ../../..	ลายเส้นเดิม

HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-05-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ครีบผู้ตรวจสอบ .....

รายการที่พบความผิดปกติและจากรายการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

11/5/69 สถานที่ตรวจ

- ห้องอาบสลิงฝั่งใต้

- ตรงปั๊มดีเซล BP3, BP4

หมายเหตุ - เมื่อพบข้อบกพร่องให้แจ้งหัวหน้างานทันที ปรับระดับความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข

HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 10 / 3 / 69

ระบุ ✓ = มีการใช้งาน, X = ไม่มีไม่ต้องใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - ปฏิบัติ	ปฏิบัติ													
- แบบความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)														
- มีการขออนุญาตผู้ปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานภายนอก ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพท่อระบายน้ำ เช่น ตะกอน หรือน้ำขังเอ่อกระทบท่อระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางท่อเก็บ ถังขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีการแอบต่อกระแสเอง	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (ถ้าไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่รบกวนชั้วโดยรอบสารเคมี วาล์ว เกจ มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการบันทึกการเคลื่อนย้ายสารเคมีเข้าออกใช้งาน เช่น ถังกรอก ถังเล็ก (ถ้าไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดจัดระดับสารเคมี และเก็บภาชนะหรือใช้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ผู้รับอนุญาตให้เข้าเหลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, หัว F (ครบไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่อนุญาตเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (ถ้าไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุแผนก

1. แผนกปรุงอาหาร	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
2. แผนกหลังบ้านครัว	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
3. แผนกหน้าบ้านเสิร์ฟ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
4. แผนกขนมปังและไอศกรีม	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
5. แผนกขนมอบ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
6. แผนกซูชิบาร์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
7. แผนกขนมอบเพื่อนำกลับ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
8. แผนกบาร์ไอศกรีม	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
9. โรงซักรีด	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
10. แผนกไฟฟ้าและเย็น	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
11. แผนกซ่อมไฟฟ้าและน้ำ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
12. แผนกเครื่องมือกลและยนต์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
13. แผนกยกของและยานพาหนะ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ

HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

รายการที่พบความผิดปกติแล้วจากการตรวจครั้งก่อน (ระบุ สถานที่ เวลา)

10/3/69 สถานตรวจปกติ

- ไม่พบความผิดปกติ

- ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว BPJ

- ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรียบร้อย

หมายเหตุ - เมื่อพบปัญหาต่อให้แจ้งหัวหน้าแผนก รับการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดไว้

HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 9 / 3 / 69

ระบุ ✓ = มีการใช้งาน, X = ไม่มีไม่ต้องใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - ปฏิบัติ	ปฏิบัติ													
- แบบความปลอดภัยก่อนทำงาน (หน้างานใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)														
- มีการขออนุญาตผู้ปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานภายนอก ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพท่อระบายน้ำ เช่น ตะกอน หรือน้ำขังเอ่อกระทบท่อระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางท่อเก็บ ถังขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีเพียงพอ และไม่มีการแอบต่อกระแสเอง	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (ถ้าไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่รบกวนชั้วโดยรอบสารเคมี วาล์ว เกจ มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการบันทึกการเคลื่อนย้ายสารเคมีเข้าออกใช้งาน เช่น ถังกรอก ถังเล็ก (ถ้าไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดจัดระดับสารเคมี และเก็บภาชนะหรือใช้ (พร้อมใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อมใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ผู้รับอนุญาตให้เข้าเหลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, หัว F (ครบไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่อนุญาตเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (ถ้าไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุแผนก

1. แผนกปรุงอาหาร	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
2. แผนกหลังบ้านครัว	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
3. แผนกหน้าบ้านเสิร์ฟ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
4. แผนกขนมปังและไอศกรีม	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
5. แผนกขนมอบ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
6. แผนกซูชิบาร์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
7. แผนกขนมอบเพื่อนำกลับ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
8. แผนกบาร์ไอศกรีม	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
9. โรงซักรีด	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
10. แผนกไฟฟ้าและเย็น	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
11. แผนกซ่อมไฟฟ้าและน้ำ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
12. แผนกเครื่องมือกลและยนต์	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
13. แผนกยกของและยานพาหนะ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ
14. แผนกอื่นๆ	กำหนดตรวจ ...../...../.....	ลายเซ็นตรับ

HEXA

Doc No. FM-HS-HS-15
Issue No. 03-08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

รายการที่พบความผิดปกติแล้วจากการตรวจครั้งก่อน (ระบุ สถานที่ เวลา)

9/3/69 สถานตรวจปกติ

- ไม่พบความผิดปกติ

- ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว BPJ, PPJ

- ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรียบร้อย

ยังมี

- วาล์วน้ำทิ้งครัว BPJ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10/3/69 สถานตรวจปกติ

หมายเหตุ - เมื่อพบปัญหาต่อให้แจ้งหัวหน้าแผนก รับการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุรายละเอียดไว้

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 00 08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 2/3/64

*ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อบรม														
- ประสานงานความปลอดภัยร่วมกับงาน (หน่วยงานใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)	อยู่ที่ไหน													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำขังออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังดับเพลิง, ถังขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีที่ส่องสว่าง และไม่มีเงาบดบังการมองเห็น	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ครบตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่รั่วซึมหรือเสียหาย ชำรุด เช่น มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจวัดปริมาณเคมีปริมาณคงเหลือไม่ให้ใช้ เช่น ถังขยาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดสำหรับล้างสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ดับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุแผนก

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
2. แผนกคลังสินค้า	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
3. แผนกหม้อต้มเคมี	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
4. แผนกเอทอกไซด์ บิ้นแขม	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
5. แผนกหม้อน้ำ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
6. แผนกลูกกลิ้ง	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
7. แผนกหม้อเดี่ยวคับ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
8. แผนกวิทน์	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
9. โรงบรรจุ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
10. แผนกไฮพิพเพอร์	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
11. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
12. แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
13. แผนกอาคารและสิ่ง	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
14. แผนกพัสดุ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 00 08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2) ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

รายการที่พบความผิดปกติแตกต่างจากการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

9/3/64 สภาพการปฏิบัติ

- ให้พนักงานใช้งานได้

- ติดบันทึก รูแบบ JSA

หมายเหตุ - เมื่อตกลงกันเสร็จแล้วให้แจ้งหัวหน้างานทราบ รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที เสร็จให้ระบุกำหนดเวลาแก้ไข

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 00 08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 7/3/64

*ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เกี่ยวข้อง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. กิจกรรมความปลอดภัย														
- Morning Talk - อบรม														
- ประสานงานความปลอดภัยร่วมกับงาน (หน่วยงานใหม่, ชั่วคราว, ผู้รับเหมา)	อยู่ที่ไหน													
- มีการขออนุญาตปฏิบัติงาน Work Permit														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานทางเดิน ไม่เป็นหลุม บ่อ หรือช่องเปิด และไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพร่องระบายน้ำ เช่น ตะแกรง หรือน้ำขังออกจากร่องระบายน้ำ	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เป็นระเบียบ เช่น การวางถังดับเพลิง, ถังขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
- ไฟส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน มีที่ส่องสว่าง และไม่มีเงาบดบังการมองเห็น	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ครบตามลักษณะงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีข้อมูล SDS ติดจุดที่มีสารเคมี (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ท่อส่งสารเคมี ไม่รั่วซึมหรือเสียหาย ชำรุด เช่น มีสภาพปกติ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการตรวจวัดปริมาณเคมีปริมาณคงเหลือไม่ให้ใช้ เช่น ถังขยาย เป็นต้น (มี/ไม่มี)	O	O	O	O	X	O	O	✓	O	X	X	O	O	✓
- มีจุดสำหรับล้างสารเคมี และมีสภาพพร้อมใช้ (พร้อม/ใช้งาน)	O	O	O	O	X	O	O	X	O	✓	✓	O	O	X
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- ถังดับเพลิง (พร้อม/ใช้งาน)	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- ตู้ดับอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง, หัวฉีดดับเพลิง, ตัว F (ครบ/ไม่ครบ)	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย ปุ่มกด, Horn, Strobe light, SmokeDetector	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ (มี/ไม่มี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุแผนก

1. แผนกบำรุงรักษา	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
2. แผนกคลังสินค้า	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
3. แผนกหม้อต้มเคมี	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
4. แผนกเอทอกไซด์ บิ้นแขม	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
5. แผนกหม้อน้ำ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
6. แผนกลูกกลิ้ง	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
7. แผนกหม้อเดี่ยวคับ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
8. แผนกวิทน์	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
9. โรงบรรจุ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
10. แผนกไฮพิพเพอร์	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
11. แผนกหม้อไอน้ำ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
12. แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
13. แผนกอาคารและสิ่ง	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..
14. แผนกพัสดุ	กำหนดแก้ไข ../../..	ลายเซ็นผู้รับ ..

หน้าที่ 1 จาก 2

HEXA

Doc No. FM-HI-HS-15
Issue No. 00 08-25-00

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

*รายการที่พบความผิดปกติ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/2) ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

รายการที่พบความผิดปกติแตกต่างจากการตรวจ (ระบุ สถานที่ เวลา)

7/3/64 - ปรับแต่งรถฉีดน้ำดับ

- ติดตั้งกล้อง 4 ตัว, 8 ตัว

- พนักงานใช้งานอุปกรณ์ครบถ้วน ไม่ใช้งานเครื่อง, ใช้น้ำ

หมายเหตุ - เมื่อตกลงกันเสร็จแล้วให้แจ้งหัวหน้างานทราบ รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที และให้ระบุกำหนดเวลาแก้ไข

กรอบ ภาพ
การใช้งาน
การใช้งาน
ยังไม่เสร็จ

หน้าที่ 2 จาก 2

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 6 . 3 . 69

รายการที่ตรวจสภาพ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. สิ่งก่อสร้างและอาคาร														
2. เครื่องจักร อุปกรณ์														
3. การจัดเก็บวัสดุและการจัดการ														
4. สารเคมี														
5. ระบบไฟฟ้า														
6. ยานพาหนะ														
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย														
8. ระบบสาธารณูปโภค														
9. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย														
10. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม														
11. ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย														
12. ระบบการจัดการด้านการยศาสตร์														
13. ระบบการจัดการด้านความมั่นคง														
14. ระบบการจัดการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ														

ลูกจ้าง

ผลการตรวจสภาพ

1. [illegible] สีเขียว
2. [illegible] สีเขียว
3. [illegible] สีเขียว
4. [illegible] สีเขียว
5. [illegible] สีเขียว
6. [illegible] สีเขียว
7. [illegible] สีเขียว
8. [illegible] สีเขียว
9. [illegible] สีเขียว
10. [illegible] สีเขียว
11. [illegible] สีเขียว
12. [illegible] สีเขียว
13. [illegible] สีเขียว
14. [illegible] สีเขียว

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

รายการที่ตรวจสภาพ เช่น แผนก/ส่วนงาน/สถานที่ ฯลฯ

ผลการตรวจสภาพ

- ตำนูจ + ป้าหนู + ลุงสมชาย เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล
- [illegible] ประชุมหน้างาน ทุกวันจันทร์ เวลา 8:00 น. ทุกเช้า
- ที่จอดรถ ด้านข้าง [illegible] ด้านหลังโรงงาน ใช้งานได้ดี

6/3/69

6/3/69

- เริ่มงานวันนี้เลย
- ประชุมเช้าทุกวัน ตี 8 ตรง
- ตำนูจ + ป้าหนู + ลุงสมชาย (ผู้ชี้แจง)

- FM-HI-FC-04 กรุณาติดตามแผนการสอน ทุกครั้ง ยกเว้นเป็นงานที่ไม่ได้ทำซ้ำ

- ขอบคุณทุกท่านค่ะ ตามนี้นะคะ ดิฉันได้รับข้อมูลจาก แผนกคุณพนักงาน ครบถ้วนแล้ว ดิฉันจะนำไปแจกให้ทุกคนในแผนกได้ทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

ลงชื่อ [illegible]

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 5 . 8 . 69

รายการที่ตรวจสภาพ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. สิ่งก่อสร้างและอาคาร														
2. เครื่องจักร อุปกรณ์														
3. การจัดเก็บวัสดุและการจัดการ														
4. สารเคมี														
5. ระบบไฟฟ้า														
6. ยานพาหนะ														
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย														
8. ระบบสาธารณูปโภค														
9. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย														
10. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม														
11. ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย														
12. ระบบการจัดการด้านการยศาสตร์														
13. ระบบการจัดการด้านความมั่นคง														
14. ระบบการจัดการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ														

ลูกจ้าง

ผลการตรวจสภาพ

1. [illegible] สีเขียว
2. [illegible] สีเขียว
3. [illegible] สีเขียว
4. [illegible] สีเขียว
5. [illegible] สีเขียว
6. [illegible] สีเขียว
7. [illegible] สีเขียว
8. [illegible] สีเขียว
9. [illegible] สีเขียว
10. [illegible] สีเขียว
11. [illegible] สีเขียว
12. [illegible] สีเขียว
13. [illegible] สีเขียว
14. [illegible] สีเขียว

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

รายการที่ตรวจสภาพ เช่น แผนก/ส่วนงาน/สถานที่ ฯลฯ

ผลการตรวจสภาพ

5/8/69 สถานการณ์ปกติ

- ทำตามขั้นตอนปกติ

- ประชุมเช้าทุกวัน

สรุป

- ช่างกลับมาเช็กระเบียงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ช่างสัญญาว่าจะมาก่อนเที่ยง

HEXR

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 4 ส.ค. 59

ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เป็นจริง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แถวที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ก่อนขอความปลอดภัย														
- ใช้งานอยู่ ไม่ชำรุด														
- ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีความชำนาญ ตามกฎหมาย														
- มีการแสดงคุณสมบัติ ปฏิบัติงาน, ขนส่ง ถูกต้อง														
2. ยกระดับที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน ราบเรียบ ไม่มีน้ำขัง ลื่น หรือขรุขระ เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพแวดล้อมรอบที่ทำงาน ไม่มีสิ่งกีดขวางการปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายบังคับ ป้ายห้าม ครบถ้วน ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
ไฟแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พื้นที่ทำงาน ไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สายสลิง														
- มีข้อมูล SWL ที่ชัดเจนครบถ้วน มีป้ายติด	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ห่วงสายสลิง ไม่ชำรุดหรือมีรอยแตกหรือหัก ไม่ บด เสียดสีกับขอบ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการแต่งโหลดสายสลิงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใด เช่น น็อตหลวม ปลดล็อคมีไม่มี	O	O	O	O	X	O	O	X	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ป้องกันสายสลิง ไม่เสียหายและใช้งานได้ครบถ้วน	O	O	O	O	X	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	X
4. การยึดเกี่ยวยึดกับที่														
- มีตัวล็อค พร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น ขอสลิง, ตะขอ, ห่วงยึด, ตัวล็อค, ตัว F ครบถ้วนครบถ้วน	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานยึดกับ ปูนเปล่า, Hilti, Rawl Bolt, Concrete Screw	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งของวางกองรวมกันไม่เกินที่กำหนดไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. ผลการปฏิบัติงาน
2. ผลการตรวจสอบ
3. ผลการปฏิบัติงาน
4. ผลการตรวจสอบ
5. ผลการปฏิบัติงาน
6. ผลการปฏิบัติงาน
7. ผลการปฏิบัติงาน
8. ผลการปฏิบัติงาน
9. ผลการปฏิบัติงาน
10. ผลการปฏิบัติงาน
11. ผลการปฏิบัติงาน
12. ผลการปฏิบัติงาน
13. ผลการปฏิบัติงาน
14. ผลการปฏิบัติงาน

HEXR

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

รายการที่ต้องตรวจสอบ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/3)

รายการที่ตรวจความผิดปกติจากการตรวจสภาพครั้งก่อน (ระบุ สถานที่ เวลา)

- เครื่องยนต์ขับแรงดึง ให้ หมุนช้า + ร่องสิ่งบนแกนที่ ห้าม รับ น้ำ ของอนุญาต ให้ ฉีดล้าง แทนการ ห้ามล้าง ด้วยเพลิงไฟฟ้าใช้งานได้ ฟรีอีก อนุญาต
- ทุก ถังเชื้อเพลิงที่ใช้ หมุน แล้ว H K ชี้ะ เป็น ความ เสี่ยงสูง – ขนาดถังเชื้อเพลิงมีขนาดใหญ่มาก

วันที่ตรวจ 9/3/59

- ให้ผลการตรวจ
- ระดับน้ำมัน BP, PMS
- ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องกลางถูกต้องดี

หมายเหตุ

HEXR

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ตรวจ 3 ส.ค. 59

ระบุ ✓ = มีพร้อมใช้งาน, X = ไม่มีไม่พร้อมใช้งาน, O = ไม่เป็นจริง

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แถวที่ 1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ก่อนขอความปลอดภัย													
- ใช้งานอยู่ ไม่ชำรุด													
- ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีความชำนาญ ตามกฎหมาย													
- มีการแสดงคุณสมบัติ ปฏิบัติงาน, ขนส่ง ถูกต้อง													
2. ยกระดับที่ในการทำงาน													
- สภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน ราบเรียบ ไม่มีน้ำขัง ลื่น หรือขรุขระ เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สภาพแวดล้อมรอบที่ทำงาน ไม่มีสิ่งกีดขวางการปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	X	O	✓	O	✓	O	X	✓	✓	✓
มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายบังคับ ป้ายห้าม ครบถ้วน ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ไฟแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
- พื้นที่ทำงาน ไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สายสลิง														
- มีข้อมูล SWL ที่ชัดเจนครบถ้วน มีป้ายติด	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ห่วงสายสลิง ไม่ชำรุดหรือมีรอยแตกหรือหัก ไม่ บด เสียดสีกับขอบ	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการแต่งโหลดสายสลิงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใด เช่น น็อตหลวม ปลดล็อคมีไม่มี	O	O	O	O	X	O	O	X	O	X	X	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ป้องกันสายสลิง ไม่เสียหายและใช้งานได้ครบถ้วน	O	O	O	O	X	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	X
4. การยึดเกี่ยวยึดกับที่														
- มีตัวล็อค พร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓
- รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น ขอสลิง, ตะขอ, ห่วงยึด, ตัวล็อค, ตัว F ครบถ้วนครบถ้วน	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	X	O	O	O
- อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานยึดกับ ปูนเปล่า, Hilti, Rawl Bolt, Concrete Screw	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งของวางกองรวมกันไม่เกินที่กำหนดไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

1. ผลการปฏิบัติงาน
2. ผลการตรวจสอบ
3. ผลการปฏิบัติงาน
4. ผลการตรวจสอบ
5. ผลการปฏิบัติงาน
6. ผลการปฏิบัติงาน
7. ผลการปฏิบัติงาน
8. ผลการปฏิบัติงาน
9. ผลการปฏิบัติงาน
10. ผลการปฏิบัติงาน
11. ผลการปฏิบัติงาน
12. ผลการปฏิบัติงาน
13. ผลการปฏิบัติงาน
14. ผลการปฏิบัติงาน

HEXR

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

รายการที่ต้องตรวจสอบ เพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด หน้า 2/3)

รายการที่ตรวจความผิดปกติจากการตรวจสภาพครั้งก่อน (ระบุ สถานที่ เวลา)

วันที่ตรวจ กรกฎาคม

8/3/59

- ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องกลางถูกต้องดี
- ตรวจสภาพถังเชื้อเพลิง

ดีครับ

ใช้น้ำมันเครื่องรุ่นที่แนะนำ ป.ต. ใช้น้ำมันเครื่องดีแล้ว

หมายเหตุ

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

Doc No. ZM-QB-(R)-...
Issue No. 01-01-01-22

วันที่ตรวจ 1 / 8 / 69

ระบุ ✓ = พร้อมใช้งาน, x = ไม่มีให้ตรวจเช็ค, O = ไม่พร้อมใช้

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ก่อนขึ้นปฏิบัติงานประจำวัน														
- มีสภาพดี ไม่ชำรุด - ถูกขนาด								ปฏิบัติงาน						
- สวมใส่ถูกต้องตามหลักวิธีการ ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้														
- มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน ตามคู่มือ														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีน้ำขัง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่นรบกวน	✓	✓	✓	✓	x	O	✓	O	✓	O	x	✓	✓	✓
- ทางเข้าออกอุปกรณ์ มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
- ไม่มีแสงจ้าในพื้นที่ทำงาน ไม่มีเสียงดังรบกวน	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x
- การจัดเก็บ สารเคมีอุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามมาตรฐาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีฉลาก SDS ข้อมูลครบถ้วน มีใบไม่มี	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ภาชนะบรรจุ ไม่แตกรั่วไหลตลอดเวลา ไม่ชำรุด ปิดสนิท	O	✓	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการจัดเก็บตามหลักวิชาการ มีแยกประเภทชัดเจน เป็นระเบียบ มีใบไม่มี	O	O	O	O	x	O	O	x	O	x	x	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน และมีการตรวจเช็คไว้ตลอดเวลาใช้งาน	O	O	O	O	x	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	x
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- มีถังดับเพลิง ตลอดเวลาใช้งาน	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓
- รู้วิธีอุปกรณ์ดับเพลิงเป็น สามารถใช้งานได้ ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ตัว F ครบไม่ครบ	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	x	O	O	O
- อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ปลอด ติดตั้ง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งที่ติดไฟง่ายวางอยู่ใกล้เครื่องจักร ที่อาจเกิดไฟไหม้ได้ ใช่/ไม่ใช่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หมายเหตุ/แนะนำ														
1. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
2. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
3. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
4. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
5. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
6. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
7. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
8. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
9. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
10. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
11. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
12. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
13. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
14. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

Doc No. ZM-QB-(R)-...
Issue No. 01-01-01-22

รายการที่พบความผิดปกติและต้องดำเนินการแก้ไข (ระบุ สถานที่ เวลา)

สรุปผู้ตรวจสอบ: [illegible]

8 / 8 / 69 [illegible]
- เจ้าหน้าที่ [illegible]
- [illegible] BF, PM1
- [illegible]

หมายเหตุ/แนะนำ

[illegible]

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

Doc No. ZM-QB-(R)-...
Issue No. 01-01-01-22

วันที่ตรวจ 1 / 8 / 69

ระบุ ✓ = พร้อมใช้งาน, x = ไม่มีให้ตรวจเช็ค, O = ไม่พร้อมใช้

รายการที่ต้องตรวจสอบ	แผนก 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ก่อนขึ้นปฏิบัติงานประจำวัน														
- มีสภาพดี ไม่ชำรุด - ถูกขนาด														
- สวมใส่ถูกต้องตามหลักวิธีการ ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้														
- มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน ตามคู่มือ														
2. ตรวจพื้นที่ในการทำงาน														
- สภาพพื้นที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีน้ำขัง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่นรบกวน	✓	✓	✓	✓	x	O	✓	O	✓	O	x	✓	✓	✓
- ทางเข้าออกอุปกรณ์ มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
- ไม่มีแสงจ้าในพื้นที่ทำงาน ไม่มีเสียงดังรบกวน	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x
- การจัดเก็บ สารเคมีอุปกรณ์ PPE ถูกต้องตามมาตรฐาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สารเคมี														
- มีฉลาก SDS ข้อมูลครบถ้วน มีใบไม่มี	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- ภาชนะบรรจุ ไม่แตกรั่วไหลตลอดเวลา ไม่ชำรุด ปิดสนิท	O	O	O	O	✓	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	✓
- มีการจัดเก็บตามหลักวิชาการ มีแยกประเภทชัดเจน เป็นระเบียบ มีใบไม่มี	O	O	O	O	x	O	O	x	O	x	x	O	O	✓
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน และมีการตรวจเช็คไว้ตลอดเวลาใช้งาน	O	O	O	O	x	O	O	✓	O	✓	✓	O	O	x
4. การป้องกันอัคคีภัย														
- มีถังดับเพลิง ตลอดเวลาใช้งาน	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓
- รู้วิธีอุปกรณ์ดับเพลิงเป็น สามารถใช้งานได้ ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ตัว F ครบไม่ครบ	O	✓	O	O	✓	O	O	O	O	O	x	O	O	O
- อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ปลอด ติดตั้ง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน	O	O	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	O	O	O
- ไม่มีสิ่งที่ติดไฟง่ายวางอยู่ใกล้เครื่องจักร ที่อาจเกิดไฟไหม้ได้ ใช่/ไม่ใช่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หมายเหตุ/แนะนำ														
1. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
2. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
3. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
4. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
5. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
6. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
7. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
8. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
9. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
10. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
11. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
12. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
13. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													
14. [illegible]	ผู้ตรวจสอบ: [illegible]													

HEXA

บันทึกการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

Doc No. ZM-QB-(R)-...
Issue No. 01-01-01-22

รายการที่พบความผิดปกติและต้องดำเนินการแก้ไข (ระบุ สถานที่ เวลา)

สรุปผู้ตรวจสอบ: [illegible]

1 / 8 / 69
- เจ้าหน้าที่ [illegible]

หมายเหตุ/แนะนำ

[illegible]