

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป



รูปที่ 2-1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน ครั้งที่ 1/2569





รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-4 ผนังกัน (Concrete Bund) ระบบถังเก็บสำรองน้ำมัน



รูปที่ 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสียของคลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-6 ปอสามเหลี่ยม



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลังก๊าซเขาบ่อया



รูปที่ 2-7 ห้องควบคุม (Control Room) ของคลังก๊าซเขาบ่อया



รูปที่ 2-8 พนักงานปฏิบัติการคอยควบคุมและตรวจสอบระหว่างการสูบน้ำถ่ายผลิตภัณฑ์



รูปที่ 2-9 Work Instruction สำหรับการสูบน้ำถ่ายในพื้นที่ปฏิบัติงาน





รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-13 การล้อมบูมในขณะสูบลายผลิตภัณฑ์



รูปที่ 2-14 ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟบริเวณท่าเทียบเรือ



รูปที่ 2-15 การรณรงค์ด้านการประหยัดน้ำ



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลังก๊าซเขาบ่อยา




รูปที่ 2-16 รถบรรทุกน้ำเพื่อรดน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-17 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน



รูปที่ 2-18 ภาพขณะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล


และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569





รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-22 การติดประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และการจัดกิจกรรมตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.)



การฝึกซ้อมการขจัดครบน้ำมันรั่วไหล

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

รูปที่ 2-23 การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2569

พื้นที่คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-24 พื้นที่พักผ่อนและจุดบริการน้ำดื่ม



รูปที่ 2-25 ห้องพยาบาลประจำคลังก๊าซเขาบ่อยา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-25 (ต่อ) ห้องพยาบาลประจำคลังก๊าซเขาบ่อยา

OR SAFETY TRAINING SCHEDULE									
ตารางอบรมความปลอดภัย พื้นที่คลังก๊าซเขานอก									
Month / MONTH	Day / วัน	Time / เวลา	Topic / หัวข้อ	Trainer / ผู้สอน	Location / สถานที่	Remarks / หมายเหตุ	Status / สถานะ	Signature / ลงชื่อ	Date / วันที่
May	1	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	2	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	3	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	4	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	5	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	6	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	7	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	8	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	9	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	10	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	11	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	12	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	13	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	14	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	15	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	16	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	17	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	18	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	19	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	20	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	21	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	22	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	23	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	24	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	25	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	26	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	27	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	28	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	29	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026
May	30	08:00 - 12:00	Safety Orientation	OR Safety Team	OR Office		Completed		12/05/2026



รูปที่ 2-26 การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



รูปที่ 2-27 การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-28 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและป้ายบังคับการสวมใส่






รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังก๊าซเขาบ่อया



รูปที่ 2-32 การจัดเตรียมอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน



รูปที่ 2-33 บ่อกักเก็บก๊าซ กรณีผลิตภัณฑ์รั่วไหล



รูปที่ 2-34 โรงเก็บอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมันสำหรับกรณีเกิดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-35 สัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ



รูปที่ 2-36 ป้อนน้ำดับเพลิงและรถดับเพลิงฉุกเฉิน



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังก๊าซเขาบ่อया



รูปที่ 2-37 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



รูปที่ 2-38 ถังดับเพลิงแบบมือถือบริเวณจุดต่างๆ ของโครงการ



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปที่ 2-38 (ต่อ) ถังดับเพลิงแบบมือถือบริเวณจุดต่างๆ ของโครงการ



รูปที่ 2-39 ป่อสำรองน้ำดับเพลิง



รูปที่ 2-40 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่คลังก๊าซเขาบ่อยา



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังก๊าซเขาบ่อया



รูปที่ 2-40 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่คลังก๊าซเขาบ่อया




รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-41 ถังเก็บสำรองน้ำมันออกแบบให้มีหลังคา 2 ชั้น เพื่อลดการปล่อยไอสารอินทรีย์ (VOCs)



รูปที่ 2-42 ป้ายบังคับพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล



รูปที่ 2-43 ห้องควบคุม (Control Room) ทั้งในส่วนพื้นที่ลานถังเก็บผลิตภัณฑ์
และพื้นที่ท่าเทียบเรือของคลังน้ำมันศรีราชา



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาปอยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-45 (ต่อ) โรงเก็บอุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมันสำหรับกรณีเกิดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ (ต่อ)



รูปที่ 2-46 การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกและการจำกัดความเร็วในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-47 พนักงานรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่คลังน้ำมันศรีราชา



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-48 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกผลิตภัณฑ์



รูปที่ 2-49 เจ้าหน้าที่ควบคุมเรือที่เข้า-ออกโครงการฯ ให้ปฏิบัติตามกฎของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด



รูปที่ 2-50 ลักษณะการจอดเทียบท่าของเรือและการผูกเชือกเรือ



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-51 ไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ



รูปที่ 2-52 การรณรงค์ด้านการประหยัดน้ำ



รูปที่ 2-53 รถบรรทุกน้ำเพื่อรดน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-54 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาป๋อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-55 ภาพขยะรองรับขยะในบริเวณโครงการ



รูปที่ 2-56 อาคารจัดเก็บของเสียอันตราย




รูปที่ 2-57 การรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่คลัง




รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลังน้ำมันศรีราชา



การฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล



การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

รูปที่ 2-58 การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2569

พื้นที่คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-59 ที่พักรับประทานอาหาร



รูปที่ 2-60 จุดบริการน้ำดื่ม



รูปที่ 2-61 ห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-63 (ต่อ) ป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-64 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และป้ายบังคับการสวมใส่

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาป๋อยยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-64 (ต่อ) การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และป้ายบังคับการสวมใส่



รูปที่ 2-65 ตัวอย่างการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



รูปที่ 2-66 ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในคลังน้ำมันศรีราชา



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-67 การเตรียมอุปกรณ์ชำระล้างลูกเดิน



รูปที่ 2-68 จุดรวมพล



รูปที่ 2-69 สัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-70 โรงสูบน้ำดับเพลิงและรถดับเพลิงฉุกเฉิน



รูปที่ 2-71 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาป๋อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) (ระยะดำเนินการ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังน้ำมันศรีราชา



รูปที่ 2-71 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



รูปที่ 2-72 ถังดับเพลิงแบบมือถือบริเวณจุดต่างๆ ของโครงการ

