


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
(ระยะดำเนินการ)



โครงการท่าเทียบเรือ (ส่วนขยาย)

บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

เลขที่ 105/10 หมู่ 2 ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดทำโดย



บริษัท โกลบอล เอ็นโวล คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 1/6 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Tel : 0-2994-1607 Fax : 0-2994-1607 ต่อ 102 e-mail : globalenvi2552@gmail.com

สารบัญ		หน้า
สารบัญ		ก
สารบัญรูป		ค
สารบัญตาราง		ง
บทที่ 1 บทนำ		1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ		1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป		1-3
1.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม		1-11
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		3-1
3.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)		3-1
3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)		3-5
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)		4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)		4-1

ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 ใบอนุญาตของโครงการ
- ภาคผนวก 2 หนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.4/831 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
- ภาคผนวก 3 หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด
- ภาคผนวก 4 ข้อกำหนดความเร็วในการขับเคลื่อนของพนักงานขับรถ
- ภาคผนวก 5 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกลุ่มบริษัท
- ภาคผนวก 6 แผนผังองค์กรของโครงการ
- ภาคผนวก 7 วิธีการนำเรือเข้าเทียบท่าและออกจากท่าเรือ
- ภาคผนวก 8 คู่มือการจัดการขยะจากเรือ
- ภาคผนวก 9 เอกสารอบรมการจัดการขยะ
- ภาคผนวก 10 ใบเสร็จค่าจัดเก็บมูลฝอย
- ภาคผนวก 11 เอกสารอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ภาคผนวก 12 บันทึกการตรวจอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
- ภาคผนวก 13 แผนปฏิบัติการและระงับเหตุฉุกเฉิน
- ภาคผนวก 14 รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569
- ภาคผนวก 15 รายงานผลการสำรวจความถี่ร่องน้ำและอัตราการตกตะกอนในแม่น้ำ ตาปี ความเร็วและทิศทางการไหลของกระแสน้ำบริเวณท่าเรือ
- ภาคผนวก 16 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 17 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ภาคผนวก 18 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
1.2-1	การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ
1.2-2	แผนผังการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ
1.2-3	รูปด้านหน้าและด้านข้างของท่าเทียบเรือของโครงการ
2.1-1	สภาพพื้นที่โครงการ
2.1-2	ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ
2.1-3	การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
2.1-4	บรรทัดน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ
2.1-5	ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม 4 เมตร
2.1-6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และการทำความสะอาดบ่อพักน้ำ
2.1-7	ป้ายห้ามไม่ให้ถ่ายเทน้ำเสียเรือและขยะมูลฝอยลงสู่น้ำตาปี
2.1-8	ป้ายเครื่องหมายจราจรภายในโครงการ
2.1-9	ทรายซับน้ำมันหกในพื้นที่โครงการ
2.1-10	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ
2.1-11	ติดตั้งไฟที่บริเวณท่าเทียบเรือ
2.1-12	ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ
2.1-13	ลานพักขยะบริเวณด้านหน้าโครงการและการล้างทำความสะอาด
2.1-14	ตุ้ยสามัญประจำบ้าน ห้องปฐมพยาบาล และรถรับส่งในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.1-15	ป้ายเตือนอันตรายพื้นที่มีความเสี่ยงและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2.1-16	อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
3.2.1-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
3.2.1-2	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง (ระยะดำเนินการ)
3.2.1-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
3.2.2-1	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียง
3.2.2-2	การตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ)
3.2.2-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.2-1 ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ	1-9
1.3-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด (ระยะดำเนินการ)	1-12
2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	2-2
3.1-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	3-2
3.2.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (ระยะดำเนินการ)	3-9
3.2.1-2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ระยะดำเนินการ)	3-10
3.2.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ)	3-18
3.2.2-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ระยะดำเนินการ)	3-18