

ภาคผนวก ซ

สำเนาใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายอ อําเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2569/00203


อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ได้รับเงินจาก	บริษัท เดอะ ภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	255 ถ.โคกโดนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
	เลขที่ผู้เสียภาษี 0835557002718

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน มกราคม 2569	12,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		12,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		840.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		12,840.00

หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน


ผู้รับเงิน
...../...../.....




ผู้มีอำนาจลงนาม
...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามยอด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECIEPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2569/02604

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 8 เมษายน 2569

ได้รับเงินจาก	บริษัท เดอะ วิส กะตะ ซีเอสอาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	255 ถ.โคกโดนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
	เลขที่ผู้เสียภาษี 0835557002718

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน กุมภาพันธ์ 2569	13,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		13,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		910.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		13,910.00

หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน

ผู้รับเงิน

...../...../.....



ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2569/00405


อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ได้รับเงินจาก	บริษัท เดอะ วิส กะตะ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	255 ถ.โคกโดนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
	เลขที่ผู้เสียภาษี 0835557002718

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน มีนาคม 2569	13,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		13,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		910.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		13,910.00

หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน


ผู้รับเงิน
...../...../.....


ผู้มีอำนาจลงนาม
...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ต้นฉบับ

เลขที่ 69/G-IV-26205

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☒ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	30 เมษายน 2569
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer	บริษัท เดอะ ซีเอส อะเคเดมี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	255 ต.โคกโดนด ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	Tax ID : 0835557002718

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าเช่า และค่าจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน เมษายน (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2569)	1	13,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			13,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			910.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			13,910.00

หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดชำระเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล

.....30...../.....04...../.....69.....

การชำระเงิน กรุณาชำระด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 264-4-60893-3

ชำระแล้ว กรุณาส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ LINE ID : vr_office หรือ ID : 08-6236-4565 โทร.09-7195-4429



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

ต้นฉบับ

เลขที่ 69/G-IV-34706

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☒ อัตราร้อยละ 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	31 พฤษภาคม 2569
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer	บริษัท เดอะ ซีส อะตอม รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	255 ถ.โคกโดนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	Tax ID : 0835557002718

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ้ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน พฤษภาคม (วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2569)	1	13,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			13,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			910.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			13,910.00

หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา. น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล

.....31...../.....05...../.....69.....

การชำระเงิน กรุณาชำระด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 264-4-60893-3

ชำระแล้ว กรุณาส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ LINE ID : vr_office หรือ ID : 08-6236-4565 โทร.09-7195-4429

ภาคผนวก ณ

สำเนาใบเสร็จค่าสุบตะกอนและสิ่งปฏิกูล

ผู้รับเงิน <u>สกล ๒๒๖๖</u> วันที่ <u>4/3/69</u>	ผู้รับใบเสร็จ <u>ธกช</u> วันที่ _____	ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซฟติคแท่งกลั่นหนึ่งภูเก็ท จำกัด <u>สุดาวรรณ</u> ผู้อำนวยการงาน
--	--	---



Sudawan
SEPTICTANKCLEANING
PHUKET
CO.,LTD.
บริษัท สุดาวาน เซปติกทังก์คลีนิงภูเก็ต จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Head Office : 65/408 Moo 2, Tambon Vichit, Amphoe Muang, Phuket 83000
โทร. 081-8941-583, 086-2786-536, 081-6069-048 fax. 076-513075
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835561009055

ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE

เลขที่ ๐๐๕๔

วันที่ 15/2/69

ที่อยู่ 255 ถ. รัตนโกสินทร์ ต. นนทบุรี อ. เมือง จ. นนทบุรี 83100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557002718

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

[illegible]

1. กรณีชำระเงินโดยเช็คกรุณาส่งจ่ายเช็คชักรอรับในนาม “บริษัท สุดาวรรณ เซพติกแท๊งกลีนิงกรุ๊ป จำกัด” เท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี (คิด ตก ยกเว้น E & OE)

7000

490

7490

210

7280

ตัวอักษร (๖ ชนิด พิมพ์ รวบรวม แปล สืบค้น เทียบ)

ผู้รับสินค้า เอกธณ
วันที่ ๒๕/๒/๖๙

ผู้ส่งสินค้า _____
วันที่ 15/2/69.

ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เพลิดเพลินแก่งคั่นน้ำภูเขียว จำกัด

ผู้ชำนาญการ
ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดทำ
ผู้มีอำนาจลงนาม

Sudawan
SEPTICTANKCLEANING
PHUKET
CO.,LTD.
บริษัท สุดาวาน เซปติกทังก์คลีนิง จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Head Office : 65/408 Moo 2, Tambon Vichit, Amphoe Muang, Phuket 83000
โทร. 081-8941-583, 086-2786-536, 081-6069-048 fax. 076-513075
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835561009055

เลขที่ 0372

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



สำนักงานใหญ่ : 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Head Office : 65/408 Moo 2, Tambon Vichit, Amphoe Muang, Phuket 83000
โทร. 081-8941-583, 086-2786-536, 081-6069-048 fax. 076-513075
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835561009055

ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE

เลขที่ 0459

ลูกค้า บริษัท โอเอซิส กาชาฬนครินทร์ จำกัด วันที่ 18/5/69
255 ต. โคกหินทราย อ. กวนอู จ. สุรินทร์ 83100

ประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557002718 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

[illegible]

พหุ :

เมื่อชำระเงินโดยเชื่อกฎหมายส่งย้ายเช็คที่ติดคร่อมในนาม “บริษัท สุदारวรรณ เซฟติดแท่งกลืนมังกรเกิด จำกัด” เท่านั้น
 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี (ผิด ตก ขกเว้น E & OE)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี (ผิด ตก ขกเว้น E & OE)

เกษร

สรุปงานตามข้อ ๒ ขยายความตาม

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเงินทั้งสิ้น

หัก ณ ที่จ่าย 3%

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้เรียบร้อยแล้ว

วัสดุทำ Arm

วันที่

ผู้ส่งสินค้า

วันที่

ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซฟติกแั่งคส์นึ่งญเก็ด จำกัด

พิศณุพงษ์

ผู้ชำนาญการ

ภาคผนวก ญ

เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



เลขทะเบียนนิติบัตรที่ ดพฝ. ๖๙/๐๕๔

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒
ขอรับรองว่า

บริษัท เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗๙ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙



(นายสมบุรณ์ เจริญวรชัย)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ฎ

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

THE SIS KATA ,PHUKET
Fire Alarm System Test Record
 Engineering Department



Date : 26/01/26

Fire Alarm system Test												
No.	Location	Time	Open Door	Smoke detector		Pull station		Bell		Fire Control		Remake
			By	Status	By	Status	By	Status	By	Status	By	
1.	R.6201	13.40 14.10	HK	✓	En	✓	En	✓	En	✓	En	

Additional Remarks :

Test Smoke detector Room 6201

The fire alarm system test included the activation of smoke detectors.

Acknowledge.....

Engineering Department Head





PM Fire Alarm

Month : January 2026

Practice :

1. Check and perform functional testing of the smoke detector installed in the designated room6201.....
2. Check and perform operational testing of the manual pull station in the corridor of Building D1, Floor 1



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :

THE SIS KATA ,PHUKET
Fire Alarm System Test Record

Engineering Department



Date : 15/02/2026

Fire Alarm system Test												
No.	Location	Time	Open Door	Smoke detector		Pull station		Bell		Fire Control		Remake
			By	Status	By	Status	By	Status	By	Status	By	
1. R.5109		15.50 16.25	Hk	✓	En	✓	En	✓	En	✓	En	

Additional Remarks :

Test Smoke detector Room 5109

The fire alarm system test included the activation of smoke detectors.

Acknowledge.....

Engineering Department Head






PM Fire Alarm

Month : February 2026

Practice :

1. Check and perform functional testing of the smoke detector installed in the designated room5109.....
2. Check and perform operational testing of the manual pull station in the corridor of Building D1, Floor 1



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :

THE SIS KATA ,PHUKET
Fire Alarm System Test Record

Engineering Department



Date : 20/03/26

Fire Alarm system Test												
No.	Location	Time	Open Door	Smoke detector		Pull station		Bell		Fire Control		Remake
			By	Status	By	Status	By	Status	By	Status	By	
1.	7103	15.40 - 16.00	HK	✓	En	✓	En	✓	En	✓	En	

Additional Remarks :

Test Smoke detector Room 7103

The fire alarm system test included the activation of smoke detectors.

Acknowledge.....

Engineering Department Head




PM Fire Alarm

Month : March 2026

Practice :

1. Check and perform functional testing of the smoke detector installed in the designated room7103.....
2. Check and perform operational testing of the manual pull station in the corridor of Building D1, Floor 1



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :

THE SIS KATA ,PHUKET

Fire Alarm System Test Record

Engineering Department



Date : 24/04/26

Fire Alarm system Test												
No.	Location	Time	Open Door	Smoke detector		Pull station		Bell		Fire Control		Remake
			By	Status	By	Status	By	Status	By	Status	By	
1.	R. 4101	14.40 - 15.10	Hk	✓	En	✓	En	✓	En	✓	En	

Additional Remarks :

Test Smoke detector Room 4101

The fire alarm system test included the activation of smoke detectors.

Acknowledge.....

Engineering Department Head






PM Fire Alarm

Month : April 2026

Practice :

1. Check and perform functional testing of the smoke detector installed in the designated room4101.....
2. Check and perform operational testing of the manual pull station in the corridor of Building D1, Floor 1



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :

THE SIS KATA ,PHUKET
Fire Alarm System Test Record

Engineering Department



Date : 16/05/26

Fire Alarm system Test												
No.	Location	Time	Open Door	Smoke detector		Pull station		Bell		Fire Control		Remake
			By	Status	By	Status	By	Status	By	Status	By	
1.	R. 7301	16.30 16.50	HK	↓	En	↓	En	↓	En	↓	En	

Additional Remarks :

Test Smoke detector Room 7301

The fire alarm system test included the activation of smoke detectors.

Acknowledge.....

Engineering Department Head






PM Fire Alarm

Month : May 2026

Practice :

1. Check and perform functional testing of the smoke detector installed in the designated room7301.....
2. Check and perform operational testing of the manual pull station in the corridor of Building D1, Floor 1



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :

THE SIS KATA ,PHUKET
Fire Alarm System Test Record

Engineering Department



Date : 13/6/2026

Fire Alarm system Test												
No.	Location	Time	Open Door	Smoke detector		Pull station		Bell		Fire Control		Remake
			By	Status	By	Status	By	Status	By	Status	By	
1	6102	16.30 - 17.00	HK	✓	En Team	✓	En Team	✓	En Team	✓	En Team	

Additional Remarks :

Test Smoke detector Room 6102

The fire alarm system test included the activation of smoke detectors.

Acknowledge..... for

Engineering Department Head



PM Fire Alarm

Month : June 2026

Practice :

1. Check and perform functional testing of the smoke detector installed in the designated room6102.....
2. Check and perform operational testing of the manual pull station in the corridor of Building D1, Floor 1 .



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง Fire Pump Inspection Record

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Date: 10/1/69

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ตั้ง	
ข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	/		
3	วาล์วทางดูด (Foot valves)	/		
4	วาล์วทางจ่าย (Discharge valve)	/		
5	ระดับน้ำกลั่น (Battery 1)	/		
6	ระดับน้ำกลั่น (Battery 2)	/		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	/		ระบุจำนวน 200
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	/		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	/		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	/		13.7 v
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	/		13.6 v
13	ระดับความดันสั่งงานของ Pressure switch	/		80 Psi
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		80 Psi
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	/		110 Psi
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	/		24x100 RPM
	* แรงดันน้ำมันเครื่อง	/		70 Psi
	* อุณหภูมิเครื่องยนต์	/		60 °C
	* แรงดันไฟฟ้าของ Battery	/		14V
	* ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	/		6.7
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off)	/		
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		
20	อื่น ๆ ระบุ	/		

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ
() อื่น ๆ โปรดระบุ.....

* หากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ เป็นการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าทันที

ผู้รายงาน: 2000
ตำแหน่ง: En Sup
วันที่: 10/1/69

ผู้ควบคุม: [Signature]






PM Fire Pump

Month : January 2026

Practice :

1. Perform inspection and cleaning of the fire pump system in Building I
2. Check the engine oil level, quality, and refill if necessary
3. Conduct a general inspection at specified points within Building I



Action By : EN Team

Report By : [Signature]

Acknowledge By : [Signature]



บันทึกการตรวจสอบปั๊มดับเพลิง
Fire Pump Inspection Record

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Date: 15.2.69

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ตั้ง	
ข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำ	✓		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	✓		
3	วาล์วทางดูด (Foot valves)	✓		
4	วาล์วทางจ่าย (Discharge valve)	✓		
5	ระดับน้ำกลั่น (Battery 1)	✓		
6	ระดับน้ำกลั่น (Battery 2)	✓		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓		ระบุจำนวน 200
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓		13.7 v
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓		13.7 v
13	ระดับความดันสั่งงานของ Presssure switch	✓		80 PSZ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓		80 PSZ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Presssure switch	✓		110 PSZ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓		24 X 100 RPM
	* แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓		70 PSZ
	* อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		70 °C
	* แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓		14 v
	* ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓		6.8
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off	✓		
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	✓		
20	อื่น ๆ ระบุ	✓		

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....
.....

* หากพบสิ่งผิดปกติในส่วเป็นการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าทันที

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ

() อื่น ๆ โปรดระบุ.....

ผู้รายงาน: 2000
ตำแหน่ง: En: Sup
วันที่: 15.2.69
ผู้ควบคุม: [Signature]



PM Fire Pump

Month: February 2026

Practice :

1. Perform inspection and cleaning of the fire pump system in Building I
2. Check the engine oil level, quality, and refill if necessary
3. Conduct a general inspection at specified points within Building I



Action By : EN Team

Report By : [Signature]

Acknowledge By : [Signature]



บันทึกการตรวจสอบปั้มนดับเพลิง Fire Pump Inspection Record

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Date: 7/13/19

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ตั้ง	
ข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำ	✓		
2	ประเก็นทวนาสวต่าง ๆ	✓		
3	วาล์วทางต้นดูด (Foot valves)	✓		
4	วาล์วทางต้นจ่าย (Discharge valve)	✓		
5	ระดับน้ำกลั่น (Battery 1)	✓		
6	ระดับน้ำกลั่น (Battery 2)	✓		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรมีน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓		ระบุจำนวน 200 ✓
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓		13.8v
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓		13.9v
13	ระดับความดันสั่งงานของ Presssure switch	✓		80 PSZ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓		7 PSZ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Presssure switch	✓		110 PSZ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓		24 x 100 RPM
	* แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓		80 PSZ
	* อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		70 °C
	* แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓		14 v
	* ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓		6.9
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off	✓		
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	✓		
20	อื่น ๆ ระบุ	✓		

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ
() อื่น ๆ โปรดระบุ.....

* หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าพื้นที่

ผู้รายงาน 25m

ตำแหน่ง En sup

วันที่ 7/13/19

ผู้ควบคุม




PM Fire Pump

Month : March 2026

Practice :

1. Perform inspection and cleaning of the fire pump system in Building I
2. Check the engine oil level, quality, and refill if necessary
3. Conduct a general inspection at specified points within Building I



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :



บันทึกการตรวจสอบปั๊มดับเพลิง
Fire Pump Inspection Record

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Date: 11/4/67

รหัส		ชนิด	ขนาด	สถานที่ตั้ง	
ข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ		ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำ				
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ				
3	วาล์วทางดูด (Foot valves)				
4	วาล์วทางจ่าย (Discharge valve)				
5	ระดับน้ำกลั่น (Battery 1)				
6	ระดับน้ำกลั่น (Battery 2)				
7	ระดับน้ำมันเครื่อง				
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)				ระบุจำนวน 200
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์				
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้				
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1				13.8 v
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2				13.8 v
13	ระดับความดันสั่งงานของ Pressure switch				80 Psi
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน				5 Psi
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch				110 Psi
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์				24 x 100 RPM
	* แรงดันน้ำมันเครื่อง				80 Psi
	* อุณหภูมิเครื่องยนต์				80 °c
	* แรงดันไฟฟ้าของ Battery				14 v
	* ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)				7.0
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน				
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off				
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม				
20	อื่น ๆ ระบุ				

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ
() อื่น ๆ โปรดระบุ.....

* หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าทันที

ผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ผู้ควบคุม.....





PM Fire Pump

Month : April 2026

Practice :

1. Perform inspection and cleaning of the fire pump system in Building I
2. Check the engine oil level, quality, and refill if necessary
3. Conduct a general inspection at specified points within Building I



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :



บันทึกการตรวจสอบปั้มดับเพลิง Fire Pump Inspection Record

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Date: 10/5/69

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ตั้ง
ข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำ	✓	
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	✓	
3	วาล์วทางดูด (Foot valves)	✓	
4	วาล์วทางดันจ่าย (Discharge valve)	✓	
5	ระดับน้ำกลั่น (Battery 1)	✓	
6	ระดับน้ำกลั่น (Battery 2)	✓	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓	
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓	ระบุจำนวน 200
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓	
10	ทดสอบไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓	
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓	13.8 V
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓	13.8 V
13	ระดับความดันสั่งงานของ Pressure switch	✓	80 PSI
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓	5 PSI
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	✓	110 PSI
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓	24 X 100 RPM
	* แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓	70 PSI
	* อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓	70 °C
	* แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓	14 V
	* ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓	7.0
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓	
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off)	✓	
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	✓	
20	อื่น ๆ ระบุ		

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ
() อื่น ๆ โปรดระบุ.....

* หากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ เป็นการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าทันที

ผู้รายงาน 2/พพ.
ตำแหน่ง En. Sup
วันที่ 10/5/69

ผู้ควบคุม







PM Fire Pump

Month : May 2026

Practice :

1. Perform inspection and cleaning of the fire pump system in Building I
2. Check the engine oil level, quality, and refill if necessary
3. Conduct a general inspection at specified points within Building I



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :



บันทึกการตรวจสอบปั้มนดับเพลิง

Fire Pump Inspection Record

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Date: 8/6/19

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ตั้ง	
ข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ Seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	/		
3	วาล์วทางด้านดูด (Foot valves)	/		
4	วาล์วทางด้านจ่าย (Discharge valve)	/		
5	ระดับน้ำกลั่น (Battery 1)	/		
6	ระดับน้ำกลั่น (Battery 2)	/		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	/		ระบุจำนวน 200
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	/		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	/		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	/		15.3 v
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	/		15.8 v
13	ระดับความดันสั่งงานของ Presssure switch	/		80 Psi
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		4.5 Psi
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Presssure switch	/		110 Psi
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	/		29x100
	* แรงดันน้ำมันเครื่อง	/		80 Psi
	* อุณหภูมิเครื่องยนต์	/		60°
	* แรงดันไฟฟ้าของ Battery	/		14.0
	* ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	/		7.1
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On/Off	/		
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		
20	อื่น ๆ ระบุ	/		

รายละเอียดการชำรุด

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ
 () อื่น ๆ โปรดระบุ.....

* หากพบสิ่งผิดปกติได้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าทันที

ผู้รายงาน: สมชาย
 ตำแหน่ง: Sup. En
 วันที่: 8/6/19

ผู้ควบคุม:




PM Fire Pump

Month : June 2026

Practice :

1. Perform inspection and cleaning of the fire pump system in Building I
2. Check the engine oil level, quality, and refill if necessary
3. Conduct a general inspection at specified points within Building I



Action By : EN Team

Report By : สมชาย

Acknowledge By : สมชาย

Record Fire Extinguisher Check

Month: Jan 26

Check by 2600

Date: 1.1.69

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	CarbonDioxide(คาร์บอนไดออกไซด์) CO2	NON C.F.C สารทำความเย็น	Pressure "Normal"แรงดัน"ปกติ"	"Over Charged"	"Recharge"ชาร์จ	Remark
1	หน้าห้อง1204 (ดู)	A	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
	หน้าห้อง1204 (ส่ง)	A	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
2	หน้าห้อง1104 (ดู)	A	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
	หน้าห้อง1104 (ส่ง)	A	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
3	หน้าห้อง2101 (ดู)	B	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
	หน้าห้อง2101 (ส่ง)	B	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
4	หน้าห้อง2201 (ดู)	B	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
	หน้าห้อง2201 (ส่ง)	B	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
5	หน้าห้อง3204 (ดู)	C	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
	หน้าห้อง3204 (ส่ง)	C	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
6	หน้าห้อง3104 (ดู)	C	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
	หน้าห้อง3104 (ส่ง)	C	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
7	ห้องโถงอาคาร (Auto)	C	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS						
8	ห้อง pump อาคาร (Auto)	C	B	Santo	C.F.C	HT10PLUS						
9	Jurora Meeting	C	2	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
10	Pump room	C	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
11	Pump swimming pool room	C	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
12	ครัวบนหน้าลิฟท์(ดู)	D2	4	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
13	ครัวบนหน้าลิฟท์(ส่ง)1	D2	4	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
14	ครัวบนหน้าลิฟท์(ส่ง)2	D2	4	Santo	TUV WGKLEN 45001 MSOS	FA10lbs						
15	ครัวบนหน้าลิฟท์(ส่ง)3	D2	4	Santo		FA10lbs						
16	ครัวบนหน้าลิฟท์(ส่ง)4	D2	4	Santo		FA10lbs						
17	ครัวบนหน้าลิฟท์(ส่ง)5	D2	4	Santo		FA10lbs						
18	หน้าเตา	D2	4			หน้าลิฟท์						
19	หน้าครัวเย็น1	D2	4	Santo	TUV WGKLEN 45001 MSOS	FA10lbs						
20	หน้าครัวเย็น2	D2	4	Santo		FA10lbs						
21	หน้าห้องศพ1	D2	4	Santo		FA10lbs						
22	หน้าห้องศพ2	D2	4	Santo		FA10lbs						

Record Fire Extinguisher Check

Month: Jan 26

Check by 2600

Date: 1.1.69

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	CarbonDioxide(คาร์บอนไดออกไซด์) CO2	NON C.F.C สารทำความเย็น	Pressure "Normal"แรงดัน"ปกติ"	"Over Charged"	"Recharge"ชาร์จ	Remark
23	หน้าห้องFB (ดู)	D2	4	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
24	หน้าห้องFB (ส่ง)	D2	4	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
25	ข้างห้อง4301(ดู)	D2	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
26	ข้างห้อง4301(ส่ง)	D2	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
27	หน้าห้องบัญชี(ดู)	D2	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
28	หน้าห้องบัญชี(ส่ง)	D2	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
29	หน้าห้องGM(ดู)	D2	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
30	หน้าห้องGM(ส่ง)	D2	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
31	หน้าลิฟท์พนักงาน(ดู)	D2	L	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
32	หน้าลิฟท์พนักงาน(ส่ง)	D2	L	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
33	ข้างห้องRM(ดู)	D2	L	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
34	ข้างห้องRM(ส่ง)	D2	L	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
35	ข้างห้อง4201(ดู)	D2	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
36	ข้างห้อง4201(ส่ง)	D2	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
37	วงไฟลิโอมบี้	D2	L	Santo	C.F.C	HT10PLUS						
38	หน้าลิฟท์พนักงาน(ดู)	D2	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
39	หน้าลิฟท์พนักงาน(ส่ง)	D2	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
40	หน้าห้องจัดซื้อ(ดู)	D2	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
41	หน้าห้องจัดซื้อ(ส่ง)	D2	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
42	ครัวบนชั้น1	D2	B	Santo	TUV WGKLEN 45001 MSOS	FA10lbs						
43	ครัวบนชั้น2	D2	B	Santo		FA10lbs						
44	สเตชันเบส1	D2	B	Santo		FA10lbs						
45	สเตชันเบส2	D2	B	Santo		FA10lbs						
46	หน้าห้องHK(ดู)	D2	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
47	หน้าห้องHK(ส่ง)	D2	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
48	Sever room	D2	1	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
49	Laluna meeting room	D2	2	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
50	Fit24 room	D2	3	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						

THE SIS Kata Resort, Phuket

Engineer Department

Record Fire Extinguisher Check

Month: Jan 26

Check by 25m

Date: 1.1.69

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	Carbon Dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์) CO2	NON C.F.C สารทำความเย็น	Pressure "Normal" แรงดัน "ปกติ"	"Over Charged"	"Recharge" ให้อายุ	Remark
51	AC office	D2	3	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
52	ห้องไฟ Control	D2	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS						
53	หน้าห้อง 4104 (ถ)	D1	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
54	หน้าห้อง 4104 (ถ)	D1	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
55	หน้าห้อง 4207 (ถ)	D1	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
56	หน้าห้อง 4207 (ถ)	D1	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
57	หน้าห้อง 4307 (ถ)	D1	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
58	หน้าห้อง 4307 (ถ)	D1	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
59	ห้องไฟ Control	D1	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS						
60	หน้าห้องพนักงานชาย	D1	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
61	หน้าห้องพนักงานหญิง	D1	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
62	Spa1	L	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
63	Spa2	L	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
64	Spa3	M	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
65	Spa4	M	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
66	หน้าห้อง 5106 (ถ)	E	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
67	หน้าห้อง 5106 (ถ)	E	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
68	หน้าห้อง 5101 (ถ)	E	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
69	หน้าห้อง 5101 (ถ)	E	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
70	หน้าห้อง 5206 (ถ)	E	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
71	หน้าห้อง 5206 (ถ)	E	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
72	หน้าห้อง 5201 (ถ)	E	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
73	หน้าห้อง 5201 (ถ)	E	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
74	หน้าห้อง 5306 (ถ)	E	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
75	หน้าห้อง 5306 (ถ)	E	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
76	หน้าห้อง 5301 (ถ)	E	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
77	หน้าห้อง 5301 (ถ)	E	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
78	หน้าห้องโพลานาจอต (ถ)	E	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						

THE SIS Kata Resort, Phuket

Engineer Department

Record Fire Extinguisher Check

Month: Jan 26

Check by 25m

Date: 1.1.69

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	Carbon Dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์) CO2	NON C.F.C สารทำความเย็น	Pressure "Normal" แรงดัน "ปกติ"	"Over Charged"	"Recharge" ให้อายุ	Remark
79	หน้าห้องโพลานาจอต (ถ)	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
80	ทางขึ้นบันไดลานจอต (ถ)	E	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
81	ทางขึ้นบันไดลานจอต (ถ)	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
82	ลานจอต 1	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						ใส่ 20 kg
83	ลานจอต 2	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
84	ลานจอต 3	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
85	ลานจอต 4	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
86	ห้องโพลาคาร (Auto)	E	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS						
87	หน้าห้อง 6101 (ถ)	F	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
88	หน้าห้อง 6101 (ถ)	F	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
89	หน้าห้อง 6201 (ถ)	F	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
90	หน้าห้อง 6201 (ถ)	F	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
91	หน้าห้อง 6301 (ถ)	F	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
92	หน้าห้อง 6301 (ถ)	F	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
93	จอต 1	F	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
94	ลานจอต 2	F	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10						
95	ลานจอต 1	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
96	หน้าห้อง 7101 (ถ)	H	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
97	หน้าห้อง 7101 (ถ)	H	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
98	หน้าห้อง 7201 (ถ)	H	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
99	หน้าห้อง 7201 (ถ)	H	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
100	หน้าห้อง 7301 (ถ)	H	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
101	หน้าห้อง 7301 (ถ)	H	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
102	ห้องโพลาคาร (Auto)	H	B	Santo	C.F.C	HT10PLUS						
103	หน้าห้องโพลานาจอต (ถ)	H	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025						
104	หน้าห้องโพลานาจอต (ถ)	H	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg						
105	หน้าห้องโพลานาจอต (ถ)	H	B	Santo	GK1EN MSOS	FA10lbs						
106	หน้าห้องโพลานาจอต (ถ)	H	B	Santo		FA10lbs						



Record Fire Extinguisher Check

Month:

Check by

Date.....

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	Carbon Dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์) NON C.F.C สารไม่ทำลายธรรมชาติ	Pressure "Normal" "แรงดันปกติ"	"Over Charged"	"Recharge" "ชาร์จ"	Remark
107	หน้าห้องโถงโถง (ตึก)	H	B	Santo	TUV W 45001	FA10lbs					
108	หน้าห้องโถงโถง (ตึก)	H	B	Santo		FA10lbs					
109	หน้าห้องโถงโถง (ตึก)	H	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
110	หน้าห้องโถงโถง (ตึก)	H	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
111	ลานจอดรถเตอรี	H	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
112	ลานจอดรถเตอรี	H	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
113	หน้าห้องMDB (ตึก)	I	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
114	หน้าห้องMDB (ตึก)	I	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
115	MDB Room	I	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
116	Pump Room	I	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
117	Generater Room	I	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
118	Stella Bar	6	1	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
119	ห้องโถงอาคาร (Auto)MDB	I	B	Santo	C.F.C	HT10PLUS					

Acknowledgment

Engineering Department Head

Date



PM Fire Extinguishers & Fire Hose Cabinets

Month : January 2026

Practice :

1. Clean all fire extinguishers and all equipment stored in fire hose cabinets throughout each building.
2. Inspect all fire protection equipment to ensure it is ready for use and in good condition according to standards.



Action By : EN Team

Report By :

Acknowledge By :

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	CarbonDioxide(คาร์บอนไดออกไซด์) NON C.F.C สารไม่ทำลาย	Pressure "Normal"แรงดัน"ปกติ"	"Over Charged"	"Recharge"ชาร์จ	Remark
1	หน้าห้อง1204 (ต)	A	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
	หน้าห้อง1204 (ตง)	A	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
2	หน้าห้อง1104 (ต)	A	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
	หน้าห้อง1104 (ตง)	A	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
3	หน้าห้อง2101 (ต)	B	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
	หน้าห้อง2101 (ตง)	B	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
4	หน้าห้อง2201 (ต)	B	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
	หน้าห้อง2201 (ตง)	B	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
5	หน้าห้อง3204 (ต)	C	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
	หน้าห้อง3204 (ตง)	C	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
6	หน้าห้อง3104 (ต)	C	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
	หน้าห้อง3104 (ตง)	C	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
7	ห้องไฟฟ้า (Auto)	C	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS					
8	ห้อง pump อาคาร (Auto)	C	B	Santo	C.F.C	HT10PLUS					
9	aurora Meeting	C	2	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
10	Pump room	C	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
11	Pump swimming pool room	C	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
12	ครัวบนหน้าลิฟท์(ต)	D2	4	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
13	ครัวบนหน้าลิฟท์(ตง)1	D2	4	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
14	ครัวบนหน้าลิฟท์(ตง)2	D2	4	Santo	TUV WGK1EN 45001 MSOS	FA10lbs					
15	ครัวบนหน้าลิฟท์(ตง)3	D2	4	Santo		FA10lbs					
16	ครัวบนหน้าลิฟท์(ตง)4	D2	4	Santo		FA10lbs					
17	ครัวบนหน้าลิฟท์(ตง)5	D2	4	Santo		FA10lbs					
18	หน้าคา	D2	4			หน้าลิฟท์					
19	หน้าครัวเป็น1	D2	4	Santo	TUV WGK1EN 45001 MSOS	FA10lbs					
20	หน้าครัวเป็น2	D2	4	Santo		FA10lbs					
21	หน้าห้องเซฟ1	D2	4	Santo		FA10lbs					
22	หน้าห้องเซฟ2	D2	4	Santo		FA10lbs					

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	CarbonDioxide(คาร์บอนไดออกไซด์) NON C.F.C สารไม่ทำลาย	Pressure "Normal"แรงดัน"ปกติ"	"Over Charged"	"Recharge"ชาร์จ	Remark
23	หน้าห้องFB (ต)	D2	4	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
24	หน้าห้องFB (ตง)	D2	4	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
25	ข้างห้อง4301(ต)	D2	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
26	ข้างห้อง4301(ต)	D2	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
27	ข้างห้องกัญชี(ต)	D2	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
28	หน้าห้องกัญชี(ตง)	D2	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
29	หน้าห้องGM(ต)	D2	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
30	หน้าห้องGM(ตง)	D2	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
31	หน้าลิฟท์พนักงาน(ต)	D2	L	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
32	หน้าลิฟท์พนักงาน(ตง)	D2	L	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
33	ข้างห้องRM(ต)	D2	L	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
34	ข้างห้องRM(ตง)	D2	L	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
35	ข้างห้อง4201(ต)	D2	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
36	ข้างห้อง4201(ตง)	D2	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
37	ห้องไฟลิ้มบี้	D2	L	Santo	C.F.C	HT10PLUS					
38	หน้าลิฟท์พนักงาน(ต)	D2	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
39	หน้าลิฟท์พนักงาน(ตง)	D2	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
40	หน้าห้องจัดซื้อ(ต)	D2	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
41	หน้าห้องจัดซื้อ(ตง)	D2	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
42	ครัวบนชั้น1	D2	B	Santo	TUV WGK1EN 45001 MSOS	FA10lbs					
43	ครัวบนชั้น2	D2	B	Santo		FA10lbs					
44	สเตรชั่นแก๊ส1	D2	B	Santo		FA10lbs					
45	สเตรชั่นแก๊ส2	D2	B	Santo		FA10lbs					
46	หน้าห้องHK(ต)	D2	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025					
47	หน้าห้องHK(ตง)	D2	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg					
48	Sever room	D2	1	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
49	Laluna meeting room	D2	2	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					
50	Fit24 room	D2	3	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10					

Record Fire Extinguisher Check

Month:

Check by *hy*Date: *08/08/20*

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	Carbon Dioxide (kg) CO2	Carbon Dioxide (kg) CO2	Pressure "Normal" "Over Charged" "Recharge" "Full"	Remark
51	AC office	D2	3	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10				
52	ห้องไฟ Control	D2	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS				
53	หน้าห้อง 4104 (ต)	D1	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
54	หน้าห้อง 4104 (ต)	D1	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
	หน้าห้อง 4207 (ต)	D1	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
56	หน้าห้อง 4207 (ต)	D1	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
57	หน้าห้อง 4307 (ต)	D1	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
58	หน้าห้อง 4307 (ต)	D1	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
59	ห้องไฟ Control	D1	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS				
60	หน้าห้องพนักงานชาย	D1	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10				
61	หน้าห้องพนักงานหญิง	D1	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10				
62	Spa1	L	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
63	Spa2	L	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
64	Spa3	M	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
65	Spa4	M	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
66	หน้าห้อง 5106 (ต)	E	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
67	หน้าห้อง 5106 (ต)	E	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
68	หน้าห้อง 5101 (ต)	E	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
69	หน้าห้อง 5101 (ต)	E	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
70	หน้าห้อง 5206 (ต)	E	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
71	หน้าห้อง 5206 (ต)	E	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
72	หน้าห้อง 5201 (ต)	E	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
73	หน้าห้อง 5201 (ต)	E	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
74	หน้าห้อง 5306 (ต)	E	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
75	หน้าห้อง 5306 (ต)	E	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
76	หน้าห้อง 5301 (ต)	E	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
77	หน้าห้อง 5301 (ต)	E	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
78	หน้าห้องโพลานจอด (ต)	E	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				

Record Fire Extinguisher Check

Month:

Check by *hy*Date: *08/08/20*

Item	Location	Detail	Floor	Brand	Fire Rating	Model	Carbon Dioxide (kg) CO2	Carbon Dioxide (kg) CO2	Pressure "Normal" "Over Charged" "Recharge" "Full"	Remark
79	หน้าห้องโพลานจอด (ต)	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
80	ทางขึ้นบันไดลานจอด (ต)	E	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
81	ทางขึ้นบันไดลานจอด (ต)	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
82	ลานจอดรถ 1	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
	ลานจอดรถ 2	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
84	ลานจอดรถ 3	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
85	ลานจอดรถ 4	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
86	ห้องโพลานจอด (Auto)	E	1	Santo	C.F.C	HT10PLUS				
87	หน้าห้อง 6101 (ต)	F	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
88	หน้าห้อง 6101 (ต)	F	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
89	หน้าห้อง 6201 (ต)	F	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
90	หน้าห้อง 6201 (ต)	F	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
91	หน้าห้อง 6301 (ต)	F	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
92	หน้าห้อง 6301 (ต)	F	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
93	ลานจอดรถ 1	F	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10				
94	ลานจอดรถ 2	F	B	FIRE KILLER	6A-10B	FKC-10				
95	ลานจอดรถ 1	E	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
96	หน้าห้อง 7101 (ต)	H	1	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
97	หน้าห้อง 7101 (ต)	H	1	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
98	หน้าห้อง 7201 (ต)	H	2	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
99	หน้าห้อง 7201 (ต)	H	2	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
100	หน้าห้อง 7301 (ต)	H	3	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
101	หน้าห้อง 7301 (ต)	H	3	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
102	ห้องโพลานจอด (Auto)	H	B	Santo	C.F.C	HT10PLUS				
103	หน้าห้องโพลานจอด (ต)	H	B	Zero Fire	EN671-1	ZFH25A-025				
104	หน้าห้องโพลานจอด (ต)	H	B	Zero Fire	6A-10B	ZF-20lbs9.5kg				
105	หน้าห้องโพลานจอด (ต)	H	B	Santo	GKIEN MSOS	FA10lbs				
106	หน้าห้องโพลานจอด (ต)	H	B	Santo		FA10lbs				

ภาคผนวก จ

เอกสารการตรวจสอบค่าน้ำของสระว่ายน้ำ

Checklist CL PH water used

Month : Jan-26

Water fee/ค่าน้ำ										
D / M / Y	ต้นทาง ตึก I			กลางทาง ครุวรรณ			ปลายทาง ตึก A			Check By
	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH		CL	PH		CL	PH		
1-Jan-26	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.8	Δ
2-Jan-26	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.5	Bo
3-Jan-26	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	29.7	Δ
4-Jan-26	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	29.5	Δ
5-Jan-26	0.2	7.2	28.1	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.0	Δ
6-Jan-26	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.7	Δ
7-Jan-26	0.2	7.2	29.3	0.2	7.2	28.6	0.2	7.2	28.5	Δ
8-Jan-26	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.9	Δ
9-Jan-26	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.8	Bo
10-Jan-26	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.5	Bo
11-Jan-26	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	28.8	0.2	7.2	28.9	Bo
12-Jan-26	0.2	7.2	28.8	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.7	Bo
13-Jan-26	0.2	7.2	28.8	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	29.8	Bo
14-Jan-26	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.3	Bo
15-Jan-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	28.9	Bo
16-Jan-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	28.9	Tue
17-Jan-26	0.2	7.2	29.3	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.2	Δ
18-Jan-26	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	28.3	Δ
19-Jan-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	28.9	Tue
20-Jan-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	28.9	Tue
21-Jan-26	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.6	Bo
22-Jan-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.6	Bo
23-Jan-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.5	Pond
24-Jan-26	0.2	7.2	29.3	0.2	7.2	29.3	0.2	7.2	29.3	Δ
25-Jan-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.1	Δ
26-Jan-26	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	28.8	Δ
27-Jan-26	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	28.7	Δ
28-Jan-26	0.2	7.2	28.6	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	28.8	Bo
29-Jan-26	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	28.6	0.2	7.2	28.7	Bo
30-Jan-26	0.2	7.2	28.1	0.2	7.2	28.1	0.2	7.2	28.1	Bo
31-Jan-26	0.2	7.2	28.6	0.2	7.2	28.1	0.2	7.2	28.1	Δ

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

THE SIS KATA RESORT PHUKET

Engineer Department

Month :

Jan-26

Checklist swimming pool

D / M / Y	Water fee/ค่าน้ำ										Remark
	Pool Crescent				Pool Stella			Pool Jacuzzi			
	Pool 9.00 am		Temp. C	Digital	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH			CL	PH		CL	PH		
1-Jan-26	3.0	7.1	28.3	7.0	3.0	6.8	27.8	3.0	6.8	27.6	
2-Jan-26	3.0	7.1	27.9	7.6	3.0	6.8	28.0	3.0	6.8	27.9	
3-Jan-26	3.0	6.8	28.1	7.7	3.0	6.8	28.3	3.0	6.8	28.1	
4-Jan-26	3.0	6.8	28.9	7.5	3.0	6.8	28.5	3.0	6.8	29.2	
5-Jan-26	3.0	7.1	28.4	7.0	3.0	6.8	28.0	3.0	6.8	27.9	
6-Jan-26	3.0	7.2	27.9	7.6	3.0	6.8	27.8	3.0	6.8	28.1	
7-Jan-26	3.0	7.6	27.3	7.7	3.0	6.8	27.2	3.0	6.8	27.7	
8-Jan-26	3.0	6.8	28.4	7.6	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	28.2	
9-Jan-26	3.0	7.1	28.1	7.6	3.0	6.8	28.2	3.0	6.8	28.0	
10-Jan-26	3.0	7.1	27.9	7.6	3.0	6.8	27.8	3.0	6.8	28.0	
11-Jan-26	3.0	7.2	28.1	7.6	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	29.1	
12-Jan-26	3.0	7.1	28.0	7.7	3.0	6.8	27.8	3.0	6.8	27.9	
13-Jan-26	3.0	7.6	27.8	7.8	3.0	6.8	27.9	3.0	6.8	28.1	
14-Jan-26	3.0	7.6	28.6	7.8	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	28.4	
15-Jan-26	3.0	7.8	28.7	7.8	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.6	
16-Jan-26	3.0	7.6	28.8	7.7	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	28.4	
17-Jan-26	3.0	7.6	28.9	7.7	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	28.9	
18-Jan-26	3.0	7.6	28.5	7.7	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.7	
19-Jan-26	3.0	7.1	28.4	7.7	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	28.6	
20-Jan-26	3.0	7.1	28.7	7.6	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	28.8	
21-Jan-26	3.0	7.1	28.9	7.7	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	28.6	
22-Jan-26	3.0	7.8	28.8	7.0	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.7	
23-Jan-26	3.0	7.6	28.7	7.7	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	28.4	
24-Jan-26	3.0	7.1	28.6	7.6	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	28.7	
25-Jan-26	3.0	7.2	29.5	7.5	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	28.5	
26-Jan-26	3.0	7.1	28.6	7.6	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	28.6	
27-Jan-26	3.0	7.2	28.7	7.6	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.8	
28-Jan-26	3.0	7.1	29.0	7.6	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.6	
29-Jan-26	3.0	7.2	29.3	7.3	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.7	
30-Jan-26	3.0	7.1	28.8	7.4	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	29.0	
31-Jan-26	3.0	7.1	28.7	7.4	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.8	

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

Checklist CL PH water used

Month :

Feb-26

Water fee/ค่าน้ำ										
D / M / Y	ต้นทาง ดัก I			กลางทาง ครวเมน			ปลายทาง ดัก A			Check By
	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH		CL	PH		CL	PH		
1-Feb-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	28.7	
2-Feb-26	0.2	7.2	29.4	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	29.2	
3-Feb-26	0.2	7.2	23.3	0.2	7.2	23.1	0.2	7.2	29.1	
4-Feb-26	0.2	7.2	23.1	0.2	7.2	23.3	0.2	7.2	29.4	
5-Feb-26	0.2	7.2	22.9	0.2	7.2	22.9	0.2	7.2	29.2	
6-Feb-26	0.2	7.2	23.2	0.2	7.2	23.3	0.2	7.2	28.9	
7-Feb-26	0.2	7.2	24.9	0.2	7.2	24.2	0.2	7.2	25.9	
8-Feb-26	0.2	7.2	25.9	0.2	7.6	25.9	0.2	7.6	25.9	25.9
9-Feb-26	0.2	7.2	25.8	0.2	7.6	26.5	0.2	7.2	26.5	
10-Feb-26	0.2	7.2	26.8	0.2	7.6	26.7	0.2	7.2	27.6	
11-Feb-26	0.2	7.2	27.8	0.2	7.6	28.5	0.2	7.2	28.8	
12-Feb-26	0.2	7.2	26.5	0.2	7.6	27.5	0.2	7.2	28.5	
13-Feb-26	0.2	7.3	26.8	0.2	7.6	28.5	0.2	7.2	28.5	
14-Feb-26	0.2	7.2	27.9	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	28.9	
15-Feb-26	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	28.2	
16-Feb-26	0.2	7.2	28.0	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	28.9	
17-Feb-26	0.2	7.2	27.8	0.2	7.2	29.0	0.2	7.2	28.1	
18-Feb-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.8	0.2	7.2	29.7	
19-Feb-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	28.9	
20-Feb-26	0.2	7.2	29.2	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	29.4	
21-Feb-26	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	28.2	
22-Feb-26	0.2	7.2	29.2	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.7	
23-Feb-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.5	
24-Feb-26	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	29.8	
25-Feb-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.2	0.2	7.2	29.7	
26-Feb-26	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	28.6	
27-Feb-26	0.2	7.2	27.9	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.2	
28-Feb-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.0	0.2	7.2	29.3	

Report by : an

Acknowledgment [Signature] Chief Engineer

Checklist swimming pool

D / M / Y	Water fee/ค่าน้ำ										Remark
	Pool Crescent				Pool Stella			Pool Jacuzzi			
	Pool 9.00 am		Temp. C	Digital	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH			CL	PH		CL	PH		
1-Feb-26	3.0	7.2	28.8	7.4	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
2-Feb-26	3.0	7.1	28.9	7.4	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	29.0	
3-Feb-26	3.0	7.2	29.1	7.4	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.8	
4-Feb-26	3.0	7.2	29.3	7.4	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	28.9	
5-Feb-26	3.0	7.2	28.9	7.4	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	29.1	
6-Feb-26	3.0	7.2	29.1	7.6	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.3	
7-Feb-26	3.0	7.2	28.8	7.6	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.0	
8-Feb-26	3.0	7.2	28.7	7.6	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	29.2	
9-Feb-26	3.0	7.2	29.1	7.6	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	29.1	
10-Feb-26	3.0	7.2	28.7	7.7	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	28.9	
11-Feb-26	3.0	7.8	29.1	7.6	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.6	
12-Feb-26	3.0	7.8	29.2	7.6	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	29.0	
13-Feb-26	3.0	7.2	29.4	7.6	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.7	
14-Feb-26	3.0	7.8	29.0	7.6	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
15-Feb-26	3.0	7.2	28.7	7.6	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.9	
16-Feb-26	3.0	7.2	28.8	7.8	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	28.4	
17-Feb-26	3.0	7.2	28.5	7.6	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.0	
18-Feb-26	3.0	7.8	28.8	7.7	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.3	
19-Feb-26	3.0	7.8	29.1	7.6	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.4	
20-Feb-26	3.0	7.6	29.3	7.7	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.0	
21-Feb-26	3.0	7.8	29.6	7.8	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	29.2	
22-Feb-26	3.0	7.6	29.4	7.8	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	29.1	
23-Feb-26	3.0	7.2	28.8	7.9	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	28.7	
24-Feb-26	3.0	7.2	28.1	7.4	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	29.1	
25-Feb-26	3.0	7.2	28.9	7.0	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	29.0	
26-Feb-26	3.0	7.6	28.7	7.6	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.8	
27-Feb-26	3.0	7.6	29.4	7.7	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.4	
28-Feb-26	3.0	7.6	28.1	7.7	3.0	6.8	28.0	3.0	6.8	27.6	

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

Checklist CL PH water used

Month :

Mar-26

Water fee/ค่าน้ำ

Water fee/ค่าน้ำ										
D / M / Y	ต้นทาง ตึก I			กลางทาง ครุฑเม่น			ปลายทาง ตึก A			Check By
	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH		CL	PH		CL	PH		
1-Mar-26	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	29.6	A
2-Mar-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.7	A
3-Mar-26	0.2	7.2	29.1	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	28.9	A
4-Mar-26	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	28.5	0.2	7.3	28.2	A
5-Mar-26	0.2	7.3	28.7	0.2	7.2	28.6	0.2	7.3	29.5	A
6-Mar-26	0.2	7.2	28.4	0.2	7.2	28.9	0.2	7.4	28.4	KG
7-Mar-26	0.2	7.2	28.6	0.2	7.3	28.4	0.2	7.2	28.6	KOI
8-Mar-26	0.2	7.3	28.9	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.9	A
9-Mar-26	0.2	7.3	29.0	0.2	7.2	28.5	0.2	7.2	29.6	A
10-Mar-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.7	A
11-Mar-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	28.9	A
12-Mar-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.3	28.6	0.2	7.2	28.9	A
13-Mar-26	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.4	0.2	7.2	29.8	A
14-Mar-26	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	28.9	A
15-Mar-26	0.2	7.2	29.2	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.1	A
16-Mar-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.8	A
17-Mar-26	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	29.7	A
18-Mar-26	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	28.1	0.2	7.2	28.7	A
19-Mar-26	0.2	7.2	28.7	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.7	A
20-Mar-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.8	A
21-Mar-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	28.9	A
22-Mar-26	0.2	7.2	29.2	0.2	7.2	28.0	0.2	7.2	29.2	A
23-Mar-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.2	0.2	7.2	29.7	A
24-Mar-26	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	29.8	A
25-Mar-26	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.9	A
26-Mar-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.3	0.2	7.2	29.2	A
27-Mar-26	0.2	7.2	29.8	0.2	7.2	22.9	0.2	7.2	28.8	A
28-Mar-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.6	A
29-Mar-26	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.7	0.2	7.2	28.9	A
30-Mar-26	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	28.2	0.2	7.2	29.1	A
31-Mar-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.4	0.2	7.2	28.7	A

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

Checklist swimming pool

D / M / Y	Water fee/ค่าน้ำ										Remark
	Pool Crescent				Pool Stella			Pool Jacuzzi			
	Pool 9.00 am		Temp. C	Digital	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH			CL	PH		CL	PH		
1-Mar-26	3.0	7.1	28.4	7.6	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	27.7	
2-Mar-26	3.0	7.6	28.7	7.8	3.0	6.8	28.2	3.0	6.8	27.9	
3-Mar-26	3.0	7.2	28.1	7.6	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	28.0	
4-Mar-26	3.0	7.6	28.4	7.7	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.3	
5-Mar-26	3.0	7.2	28.5	7.5	3.0	6.8	28.5	3.0	6.8	28.2	
6-Mar-26	3.0	7.3	28.7	7.5	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	28.3	
7-Mar-26	3.0	7.3	28.5	7.5	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	29.8	
8-Mar-26	3.0	7.4	28.6	7.6	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	29.2	
9-Mar-26	3.0	7.6	28.4	7.9	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	29.0	
10-Mar-26	3.0	7.6	28.7	7.8	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.1	
11-Mar-26	3.0	7.6	28.4	7.8	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.4	
12-Mar-26	3.0	7.6	28.4	7.8	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.4	
13-Mar-26	3.0	7.6	28.7	7.8	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
14-Mar-26	3.0	7.6	29.1	7.7	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	28.8	
15-Mar-26	3.0	7.6	28.5	7.6	3.0	6.8	28.5	3.0	6.8	29.5	
16-Mar-26	3.0	7.8	27.9	7.8	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	27.1	
17-Mar-26	3.0	7.6	28.4	7.7	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	28.6	
18-Mar-26	3.0	7.6	28.7	7.6	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	28.7	
19-Mar-26	3.0	7.8	28.8	7.7	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.2	
20-Mar-26	3.0	7.1	28.9	7.5	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.6	
21-Mar-26	3.0	7.2	29.1	7.5	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	28.9	
22-Mar-26	3.0	7.2	29.3	7.6	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.0	
23-Mar-26	3.0	7.6	29.2	7.5	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	28.8	
24-Mar-26	3.0	7.6	29.4	7.6	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.0	
25-Mar-26	3.0	7.6	29.1	7.6	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.8	
26-Mar-26	3.0	7.6	29.3	7.6	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
27-Mar-26	3.0	7.5	28.9	7.6	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	29.3	
28-Mar-26	3.0	7.5	28.7	7.6	3.0	6.8	28.5	3.0	6.8	29.6	
29-Mar-26	3.0	7.5	28.9	7.6	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	29.8	
30-Mar-26	3.0	6.8	29.4	7.5	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	29.1	
31-Mar-26	3.0	7.6	29.6	7.5	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.3	

Report by :

Acknowledgment : Chief Engineer

Checklist CL PH water used

Month :

Apr-26

Water fee/ค่าน้ำ

Water fee/ค่าน้ำ										
D / M / Y	ตึกทาง ตึก I			กลางทาง ครุฑมณ			ปลายทาง ตึก A			Check By
	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH		CL	PH		CL	PH		
1-Apr-26	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.5	B
2-Apr-26	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.8	KOI
3-Apr-26	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.7	KOI
4-Apr-26	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.9	3.0	6.8	29.8	KOI
5-Apr-26	3.0	6.8	29.9	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.5	KOI
6-Apr-26	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	29.2	A
7-Apr-26	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	29.5	B
8-Apr-26	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.2	B
9-Apr-26	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	29.5	B
10-Apr-26	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	29.8	A
11-Apr-26	3.0	6.8	29.9	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	29.4	A
12-Apr-26	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.8	A
13-Apr-26	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	29.5	A
14-Apr-26	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	29.7	A
15-Apr-26			29.9	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	29.8	A
16-Apr-26			29.4	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	29.5	A
17-Apr-26		6.8	29.6	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.7	A
18-Apr-26		6.8	29.8	3.0	6.8	29.8	3.0	6.8	29.3	A
19-Apr-26	3.0	6.8	29.9	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	29.5	A
20-Apr-26	0.3	6.8	29.6	0.3	6.8	29.5	0.3	6.8	29.5	A
21-Apr-26	0.3	6.8	29.4	0.3	6.8	29.4	0.3	6.8	29.7	A
22-Apr-26	0.3	6.8	29.8	0.3	6.8	29.4	0.3	6.8	29.8	A
23-Apr-26	0.3	6.8	29.7	0.3	6.8	29.8	0.3	6.8	29.7	A
24-Apr-26	0.3	6.8	29.4	0.3	6.8	29.9	0.3	6.8	29.8	A
25-Apr-26	0.3	6.8	29.8	0.3	6.8	29.7	0.3	6.8	29.9	A
26-Apr-26	0.3	6.8	29.5	0.3	6.8	29.3	0.3	6.8	29.3	Pond
27-Apr-26	0.3	6.8	29.9	0.3	6.8	29.5	0.3	6.8	29.3	a
28-Apr-26	0.3	6.8	29.5	0.3	6.8	29.7	0.3	6.8	29.3	on
29-Apr-26	0.3	6.8	29.9	0.3	6.8	29.3	0.3	6.8	29.3	on
30-Apr-26	0.3	6.8	29.5	0.3	6.8	29.5	0.3	6.8	29.3	on

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

Checklist swimming pool

D / M / Y	Water fee/ค่าน้ำ										Remark
	Pool Crescent				Pool Stella			Pool Jacuzzi			
	Pool 9.00 am		Temp. C	Digital	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH			CL	PH		CL	PH		
1-Apr-26	6.0	7.6	29.0	7.7	6.0	6.8	28.8	6.0	6.8	29.1	
2-Apr-26	3.0	7.6	29.1	7.6	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.5	
3-Apr-26	6.0	7.2	29.6	7.6	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	29.1	
4-Apr-26	6.0	7.1	29.7	7.6	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.6	
5-Apr-26	6.0	7.1	29.8	7.6	6.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.3	
6-Apr-26	6.0	7.6	29.9	7.7	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.1	
7-Apr-26	6.0	7.6	29.8	7.7	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.1	
8-Apr-26	6.0	7.6	29.1	7.8	6.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.2	
9-Apr-26	3.0	7.6	29.5	7.7	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	29.4	
10-Apr-26	6.0	7.6	29.9	7.8	6.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.1	
11-Apr-26	6.0	7.1	29.8	7.8	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.0	
12-Apr-26	6.0	7.6	29.7	7.8	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	28.6	
13-Apr-26	6.0	7.6	29.5	7.7	6.0	6.8	29.1	6.0	6.8	29.0	
14-Apr-26	3.0	7.6	29.6	7.7	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.0	
15-Apr-26	6.0	7.6	29.6	7.7	6.0	6.8	29.1	6.0	6.8	29.1	
16-Apr-26	3.0	7.6	29.1	7.2	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.0	
17-Apr-26	6.0	7.6	29.2	7.7	6.0	6.8	28.8	6.0	6.8	28.1	
18-Apr-26	6.0	7.1	29.1	7.6	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
19-Apr-26	6.0	7.6	28.8	7.8	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	28.3	
20-Apr-26	3.0	7.6	29.0	7.7	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.1	
21-Apr-26	3.0	7.6	29.5	7.7	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.1	
22-Apr-26	6.0	7.6	29.6	7.6	3.0	6.8	29.3	3.0	6.8	29.2	
23-Apr-26	6.0	7.6	29.8	7.6	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.3	
24-Apr-26	6.0	7.6	29.7	7.6	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	29.0	
25-Apr-26	6.0	7.6	28.1	7.6	3.0	6.8	29.7	6.0	6.8	29.1	
26-Apr-26	6.0	7.6	29.1	7.1	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.8	
27-Apr-26	3.0	7.1	29.6	7.6	3.0	6.8	29.6	6.0	6.8	29.2	
28-Apr-26	3.0	7.2	28.8	7.6	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.1	
29-Apr-26	3.0	7.6	29.6	7.8	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	29.1	
30-Apr-26	6.0	7.2	29.8	7.2	6.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.0	

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

Checklist CL PH water used

Month :

May-26

Water fee/ค่าน้ำ										
D / M / Y	ตึกทาง ตึก I			กลางทาง ครุวรรณ			ปลายทาง ตึก A			Check By
	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH		CL	PH		CL	PH		
1-May-26	0.3	7.2	28.2	0.3	7.2	28.5	0.3	7.2	28.9	A
2-May-26	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	28.1	0.3	7.2	28.3	A
3-May-26	0.3	7.2	28.8	0.3	7.2	28.8	0.3	7.2	28.8	A
4-May-26	0.3	7.2	29.3	0.3	7.2	29.4	0.3	7.2	29.1	A
5-May-26	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	29.3	0.3	7.2	29.7	A
6-May-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.5	0.3	7.2	28.8	W
7-May-26	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	29.7	L
8-May-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.5	0.3	7.2	28.9	L
9-May-26	0.3	7.2	29.2	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.8	A
10-May-26	0.3	7.2	29.4	0.3	7.2	29.5	0.3	7.2	29.6	A
11-May-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.9	0.3	7.2	29.3	A
12-May-26	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	29.4	0.3	7.2	29.2	A
13-May-26	0.3	7.2	29.5	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	29.3	A
14-May-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	28.6	W
15-May-26	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	29.6	0.3	7.2	29.8	W
16-May-26	0.3	7.2	29.5	0.3	7.2	29.6	0.3	7.2	29.4	A
17-May-26	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	29.5	0.3	7.2	29.8	A
18-May-26	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	29.6	0.3	7.2	29.5	A
19-May-26	0.3	7.2	29.4	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.6	A
20-May-26	0.3	7.2	26.4	0.3	7.2	29.6	0.3	7.2	29.6	A
21-May-26	0.3	7.2	26.9	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	28.9	A
22-May-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	29.1	A
23-May-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.9	A
24-May-26	0.3	7.2	28.6	0.3	7.2	28.4	0.3	7.2	28.7	A
25-May-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.2	0.3	7.2	28.9	A
26-May-26	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.9	A
27-May-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.1	A
28-May-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.9	0.3	7.2	29.8	A
29-May-26	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.7	A
30-May-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.5	0.3	7.2	28.8	A
31-May-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	28.9	A

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

Checklist swimming pool

D / M / Y	Water fee/ค่าน้ำ										Remark
	Pool Crescent				Pool Stella			Pool Jacuzzi			
	Pool 9.00 am		Temp. C	Digital	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH			CL	PH		CL	PH		
1-May-26	3.0	7.1	29.1	7.1	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.6	
2-May-26	3.0	7.2	28.4	7.3	3.0	6.8	27.7	3.0	6.8	27.0	
3-May-26	3.0	7.1	28.1	7.2	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	27.1	
4-May-26	3.0	6.8	27.8	7.2	3.0	6.8	27.2	3.0	6.8	27.0	
5-May-26	3.0	6.8	28.9	6.9	3.0	6.8	27.1	3.0	6.8	27.2	
6-May-26	3.0	6.8	28.2	7.0	3.0	6.8	27.9	3.0	6.8	28.1	
7-May-26	3.0	6.8	29.3	6.8	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.1	
8-May-26	3.0	6.8	29.4	6.8	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.0	
9-May-26	3.0	6.8	29.6	6.7	3.0	6.8	29.4	3.0	6.8	28.7	
10-May-26	3.0	6.8	27.2	6.7	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	27.1	
11-May-26	3.0	6.8	28.9	6.7	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	28.8	
12-May-26	3.0	6.8	29.3	6.7	3.0	6.8	29.6	3.0	6.8	29.4	
13-May-26	3.0	6.8	28.4	6.8	3.0	6.8	29.7	3.0	6.8	29.2	
14-May-26	3.0	6.8	27.8	6.8	3.0	6.8	27.6	3.0	6.8	28.1	
15-May-26	3.0	6.8	28.7	6.1	3.0	6.8	27.1	3.0	6.8	29.4	
16-May-26	3.0	6.8	28.9	6.4	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	28.9	
17-May-26	3.0	6.8	28.6	6.5	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	27.8	
18-May-26	3.0	6.8	27.9	6.7	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	27.1	
19-May-26	3.0	6.8	26.8	6.6	3.0	6.8	26.7	3.0	6.8	27.0	
20-May-26	3.0	6.8	29.1	6.6	3.0	6.8	29.2	3.0	6.8	28.6	
21-May-26	3.0	6.8	28.4	6.5	3.0	6.8	27.8	3.0	6.8	28.1	
22-May-26	3.0	6.8	29.2	6.4	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
23-May-26	3.0	6.8	29.6	6.9	3.0	6.8	29.9	3.0	6.8	29.4	
24-May-26	3.0	6.8	29.8	6.4	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	28.9	
25-May-26	3.0	6.8	28.9	6.4	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.8	
26-May-26	3.0	6.8	28.9	6.4	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.1	
27-May-26	3.0	6.8	29.2	6.4	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	28.8	
28-May-26	3.0	6.8	29.1	6.4	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.1	
29-May-26	3.0	6.8	29.5	6.9	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.2	
30-May-26	3.0	6.8	28.9	7.1	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.2	
31-May-26	3.0	6.8	29.1	7.1	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	29.4	

Checklist CL PH water used

Month : Jun-26

Water fee/ค่าน้ำ										
D / M / Y	ต้นทาง ตึก I			กลางทาง ครุวรรณ			ปลายทาง ตึก A			Check By
	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH		CL	PH		CL	PH		
1-Jun-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.8	AD1
2-Jun-26	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	28.9	AD1
3-Jun-26	0.2	7.2	29.6	0.2	7.2	29.5	0.2	7.2	29.8	AD1
4-Jun-26	0.2	7.2	28.9	0.2	7.2	29.9	0.2	7.2	29.5	Ang
5-Jun-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.0	
6-Jun-26	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	28.9	A
7-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.5	A
8-Jun-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.9	A
9-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	28.5	A
10-Jun-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.1	29.1	0.3	7.2	29.5	Ang
11-Jun-26	0.3	7.2	28.4	0.3	7.1	29.2	0.3	7.2	28.1	Ang
12-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.4	0.3	7.2	28.9	A
13-Jun-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	29.1	A
14-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.2	0.3	7.2	29.9	A
15-Jun-26	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.2	A
16-Jun-26	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.1	0.3	7.2	29.8	A
17-Jun-26	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	29.3	0.3	7.2	28.9	A
18-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.1	A
19-Jun-26	0.3	7.2	28.5	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	28.9	A
20-Jun-26	0.3	7.2	29.0	0.3	7.1	28.0	0.3	7.2	29.1	A
21-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.8	0.3	7.2	28.7	A
22-Jun-26	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.8	A
23-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	29.0	A
24-Jun-26	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	28.1	A
25-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	28.9	A
26-Jun-26	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	29.0	A
27-Jun-26	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	28.7	A
28-Jun-26	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.7	0.3	7.2	29.0	A
29-Jun-26	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	29.0	0.3	7.2	29.1	A
30-Jun-26	0.3	7.2	29.7	0.3	7.2	28.9	0.3	7.2	28.9	A

Report by :

Acknowledgment Chief Engineer

Checklist swimming pool

D / M / Y	Water fee/ค่าน้ำ										Remark
	Pool Crescent				Pool Stella			Pool Jacuzzi			
	Pool 9.00 am		Temp. C	Digital	Pool 9.00 am		Temp. C	Pool 9.00 am		Temp. C	
	CL	PH			CL	PH		CL	PH		
1-Jun-26	3.0	6.8	27.9	7.2	3.0	6.8	27.0	3.0	6.8	27.2	
2-Jun-26	3.0	6.8	27.5	7.3	3.0	6.8	27.2	3.0	6.8	26.8	
3-Jun-26	3.0	6.8	26.8	7.4	3.0	6.8	27.0	3.0	6.8	26.8	
4-Jun-26	3.0	6.8	27.2	7.4	3.0	6.8	27.1	3.0	6.8	26.8	
5-Jun-26	3.0	6.8	27.4	7.2	3.0	6.8	26.9	3.0	6.8	26.9	
6-Jun-26	3.0	6.8	28.9	7.2	3.0	6.8	29.5	3.0	6.8	29.8	
7-Jun-26	3.0	6.8	29.7	7.2	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	29.8	
8-Jun-26	3.0	6.8	29.8	7.0	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	27.9	
9-Jun-26	3.0	6.8	28.7	7.2	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	27.6	
10-Jun-26	3.0	6.8	28.6	7.2	3.0	6.8	27.4	3.0	6.8	27.7	
11-Jun-26	3.0	6.8	28.4	7.1	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	27.3	
12-Jun-26	3.0	6.8	29.5	7.2	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.4	
13-Jun-26	3.0	6.8	29.8	7.2	3.0	6.8	27.6	3.0	6.8	29.8	
14-Jun-26	3.0	6.8	28.9	7.2	3.0	6.8	28.6	3.0	6.8	28.2	
15-Jun-26	3.0	6.8	29.2	7.3	3.0	6.8	28.7	3.0	6.8	28.8	
16-Jun-26	3.0	6.8	29.6	7.3	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	28.4	
17-Jun-26	3.0	6.8	29.8	7.2	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.8	
18-Jun-26	3.0	6.8	29.2	7.1	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
19-Jun-26	3.0	6.8	29.6	7.2	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	28.4	
20-Jun-26	3.0	7.2	28.8	7.1	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	28.1	
21-Jun-26	3.0	7.2	28.7	7.3	3.0	6.8	28.5	3.0	6.8	28.6	
22-Jun-26	3.0	7.2	28.6	7.3	3.0	6.8	28.1	3.0	6.8	27.9	
23-Jun-26	3.0	7.2	29.1	7.3	3.0	6.8	28.4	3.0	6.8	28.2	
24-Jun-26	3.0	7.2	29.0	7.3	3.0	6.8	29.1	3.0	6.8	28.9	
25-Jun-26	3.0	7.2	28.9	7.4	3.0	6.8	29.0	3.0	6.8	28.7	
26-Jun-26	3.0	7.2	28.8	7.0	3.0	6.8	28.5	3.0	6.8	28.1	
27-Jun-26	3.0	7.2	28.4	7.0	3.0	6.8	27.9	3.0	6.8	27.4	
28-Jun-26	3.0	7.2	29.1	7.5	3.0	6.8	28.9	3.0	6.8	29.1	
29-Jun-26	3.0	7.2	28.8	7.0	3.0	6.8	27.9	3.0	6.8	27.8	
30-Jun-26	3.0	7.2	27.3	7.7	3.0	6.8	28.8	3.0	6.8	28.4	

ภาคผนวก ๗

ใบ Certificate The Tourism Authority
of Thailand



The Tourism Authority of Thailand

hereby certifies that

The SIS Kata Resort

has participated in 2025 Capability Enhancement Program for green hotels and accommodations under the Tourism Authority of Thailand's CF-Hotels Platform. Calculated greenhouse gas reduction activities based on the Low Emission Support Scheme following CF-Hotels scheme through self-assessment

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Miss Thapanee Kiatphaibool.

(Miss Thapanee Kiatphaibool)

Governor of the Tourism Authority of Thailand

ภาคผนวก ฅ

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี พ.ศ. 2569

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประจำปี 2026

➤ เดือนมกราคม 2569

- กิจกรรมมอบขนมให้เด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2026



➤ เดือนเมษายน 2569

- บริจาคสิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านลุงพิทักษ์

