

ภาคผนวก 1ข

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบการทำงานของปั๊มเติมอากาศ
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์

[REDACTED]



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

[REDACTED]

บันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม 2569

ประเภทอุปกรณ์ บำบัดน้ำเสีย		รายการการตรวจสอบ	มาตรฐานการ ตรวจสอบ	สภาพ (✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ)																														
				เดือน มกราคม 2569																														
ตำแหน่ง	ลำดับ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
อาคารบำบัดน้ำเสีย	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
อาคารเก็บคลอรีน	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	ปั๊มคลอรีน	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ถังบำบัดน้ำเสีย	1	ความสะอาด	ไม่มีวัชพืชปกคลุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	ถังบำบัด	ไม่มีจุดรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบเติมอากาศ	1	ความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
(BLOWER)	2	ปั๊มเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3	ระบบท่อเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ปั๊มเติมอากาศ ตัวที่ 1	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕		
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
ปั๊มเติมอากาศ ตัวที่ 2	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
ปั๊มเติมอากาศ ตัวที่ 3	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

ลายชื่อผู้ตรวจ

ทราบแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.ก.สปร.ทสร.

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

บันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทอุปกรณ์ บั้มเติมอากาศ		รายการการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพ (✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ)																											
				เดือน กุมภาพันธ์ 2569																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ตำแหน่ง	ลำดับ																														
อาคารบั้มเติมอากาศ	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
อาคารเก็บคลอรีน	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	บั้มคลอรีน	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ถังบำบัดน้ำเสีย	1	ความสะอาด	ไม่มีวัชพืชปกคลุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	ถังบำบัด	ไม่มีจุดรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบเติมอากาศ	1	ความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
(BLOWER)	2	บั้มเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3	ระบบท่อเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 1	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 2	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 3	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

ทราบแล้ว

ลายชื่อผู้ตรวจ

ลายชื่อผู้ตรวจ

ทราบแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สปร.ทสร.

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

บันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม 2569

ประเภทอุปกรณ์ บั้มเติมอากาศ		รายการการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพ (✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ)																												
				เดือน มีนาคม 2569																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ตำแหน่ง	ลำดับ																															
อาคารบั้มเติมอากาศ	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
อาคารเก็บคลอรีน	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2	บั้มคลอรีน	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังบำบัดน้ำเสีย	1	ความสะอาด	ไม่มีวัชพืชปกคลุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2	ถังบำบัด	ไม่มีจุดรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระบบเติมอากาศ	1	ความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(BLOWER)	2	บั้มเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3	ระบบท่อเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 1	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 2	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 3	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลายชื่อผู้ตรวจ

ทราบแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.ก.ส.บ.ท.พร.

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

บันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน 2569

ประเภทอุปกรณ์ บั้มเติมอากาศ		รายการการตรวจสอบ	มาตรฐานการ ตรวจสอบ	สภาพ (✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ)																														
				เดือน เมษายน 2569																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตำแหน่ง	ลำดับ																																	
อาคารบั้มเติมอากาศ	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
อาคารเก็บคลอรีน	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2	บั้มคลอรีน	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังบำบัดน้ำเสีย	1	ความสะอาด	ไม่มีวัชพืชปกคลุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2	ถังบำบัด	ไม่มีจุดรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระบบเติมอากาศ	1	ความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(BLOWER)	2	บั้มเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3	ระบบท่อเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 1	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 2	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 3	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลายชื่อผู้ตรวจ

ทราบแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สปร.ทสร.

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ


บันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ประเภทอุปกรณ์ บั้มเติมอากาศ		รายการการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพ (✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ)																													
				เดือน พฤษภาคม 2569																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ตำแหน่ง	ลำดับ																																
อาคารบั้มเติมอากาศ	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
อาคารเก็บคลอรีน	1	ทำความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2	บั้มคลอรีน	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ถังบำบัดน้ำเสีย	1	ความสะอาด	ไม่มีวัชพืชปกคลุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2	ถังบำบัด	ไม่มีจุดรั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระบบเติมอากาศ	1	ความสะอาด	สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(BLOWER)	2	บั้มเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	ระบบท่อเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 1	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 2	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 3	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ลายมือผู้ตรวจ

ทราบแล้ว

ผู้รับผิดชอบ



ผอ.สปร.ทสร.

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ


บันทึกการตรวจสอบระบบปั๊มเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ประเภทอุปกรณ์ บั้มเติมอากาศ		รายการการตรวจสอบ	มาตรฐานการ ตรวจสอบ	สภาพ (✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ)																														
				เดือน มิถุนายน 2569																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตำแหน่ง	ลำดับ																																	
อาคารบั้มเติมอากาศ	1	ทำความสะอาด	สะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อาคารเก็บคลอรีน	1	ทำความสะอาด	สะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	บั้มคลอรีน	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังบำบัดน้ำเสีย	1	ความสะอาด	ไม่มีวัชพืชปกคลุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	ถังบำบัด	ไม่มีจุดรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ระบบเติมอากาศ	1	ความสะอาด	สะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
(BLOWER)	2	บั้มเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	ระบบท่อเติมอากาศ	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 1	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 2	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บั้มเติมอากาศ ตัวที่ 3	1	ระบบควบคุม	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
(Jet aerator)	2	Jet aerator	ทำงานตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลายชื่อผู้ตรวจ

ทราบแล้ว

ผู้รับผิดชอบ



ผอ.สบร.ทสร.



ปกติ



ไม่ปกติ

ภาคผนวก 2ข

ตัวอย่างรายงานเหตุการณ์ประจำวันเวอร์ (593)

และใบประเมินงาน



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตีไต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอตีไต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หุติยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		X	
	ปั้มนวดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตีไต้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มนวดโคลน	/		
3	การควบคุมสูบน้ำใต้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำไต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำไต้ดิน ทิศเหนือ 2		X	จริง
	ปั้มน้ำไต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำไต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		X	จริง
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

work sheet

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ครบถึงวันที่ 2 ม.ค. 64 เวลา 08.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สปร.ทสร. (593) ต่อให้กับ

...พร้อมวิทย HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ

พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ជំពូទ

- ทราบแล้ว

ជូនប.

ผอ.สปร.ทชร.

6/8.9/69

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอติได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	✓		
	ซึมเมอติได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หุติยภูมิ บวท.)	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 2		✗	ชำรุดมีอุปกรณ์ใช้งาน
	ปั้มดูดโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอติได้ดิน ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มดูดโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศเหนือ 1	✓		
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศเหนือ 2		✗	ชำรุด
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศใต้ 1	✓		
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศใต้ 2	✓		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	✓		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		✗	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	✓		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	✓		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	✓		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	✓		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	✓		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบระบบผลิตน้ำประปาตันหินเนื้อ		15.00น.		
	และพื้นที่		22.00น.		
			05.30น.		
2	ตรวจสอบระบบน้ำบาดาลที่เลี้ยงช่องทางที่ 1-2				
			16.00น.		
			07.00น.		
3	ตรวจสอบความพร้อมการจ่ายน้ำประปา VIP				
			16.30น.	593	
4					
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

.....

 ครั้นถึงวันที่ 16 มี.ค. 68 เวลา 08-01 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ

.....พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่อยู่ปฏิบัติงานที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง..

ผู้รับ...

ผอ.สบร.ทสร.

๑๖ / มี.ค. / 6๘

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 64

เวลา 09.30 - 10.00 น.

กระผม นาย

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์วิทยุภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		/	ชำรุด
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		/	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		/	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ และ ติดตั้ง หุ่นยนต์		07.00		
			06.10		
2	ตรวจสอบ และ ติดตั้ง หุ่นยนต์ 1-2		22.00		
			06.10		
3	นำรถมาติดตั้งที่หน้าประตู		06.20		
4	ตรวจสอบ H.M.C. Inter, หน้า 1, Gate 3-5	585	08.30		
5	ตรวจสอบ และ ติดตั้ง Gate 1-2 ที่ทางเข้า	585	08.30		
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ครั้งถึงวันที่ 1. 1. 69 เวลา 08.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ

พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่อยู่ปฏิบัติงานที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง

ผอ.สบร.ทสร.

9/1/69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน (593)

เรียน ผอ.สปร.ทช.

ด้วยเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ๖๙

เวลา 08.00 - 08.00

น. กระผม นาย

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หัตถิยุภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		X	ชำรุด
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำใต้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		X	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ			
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

work sheet

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

..พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ

พร้อมเบตเตอร์จำนวน 1 ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผอก.สปร.ทชร.

3 / P.N. / 69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 15.11.69

เวลา 09.00-09.00 น. กระผม นาย. [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอคิวไดคิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอคิวไดคิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์วิทยุมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		✗	ชำรุด
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอคิวไดคิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		✗	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		✗	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ		✗	
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ทำความสะอาดหลังปูผ้า และ Back Wash กระจก		14.00		
	ฉีดล้างโซ		21.00		
			05.30		
2	ตรวจสอบระบบน้ำประปา		17.30		
			07.20		
3	เปลี่ยนยางรถ Airside ของรถ T-Mark		16.50		
	ซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลข 2		07.00		
4	ถอดล้อ และ ตรวจสอบ ยาง ทั้ง 4 ล้อ		06.15		
	ถอดยางตัว				
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

.....

 ครั้นถึงวันที่ 16 ก.พ. 69 เวลา 08.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ

..... พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ

พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

ผอ.ก.สบร.ทสร.

16/ก.พ./69

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมตได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมตได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หัตถิยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 2		X	ชำรุด
	ปั้มนวดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมตได้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถึงสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มนวดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		X	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ		X	ชำรุด
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบระบบโทรคมนาคม กสท. ทีวี 1000 ทีวี		11.00		
	ตรวจสอบระบบโทรคมนาคม		15.30		
			19.00		
2	ตรวจสอบระบบโทรคมนาคม ทีวี 1000 ทีวี		11.30		
	1 ทีวี 2		17.00		
			21.30		
3	ตรวจสอบระบบโทรคมนาคม ทีวี 1000 ทีวี		11.00		
	1 ทีวี				
4	ตรวจสอบระบบโทรคมนาคม ทีวี 1000 ทีวี		11.30		
5	ตรวจสอบระบบโทรคมนาคม ทีวี 1000 ทีวี		06.30		
	1 ทีวี				
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ครั้นถึงวันที่ 1 มี.ค. 69 เวลา 08.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ

พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่อยู่ปฏิบัติงานที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

ผอ.ก.สบร.ทสร.

2 มี.ค. 69

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๔-๑๒-๖๔ เวลา ๐๙-๑๐-๐๘-๖๐ น. กระผม นาย. [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หัตถิภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		/	ชำรุด
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำใต้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		/	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		/	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ		/	
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจพบ ควัน ไฟ ใต้ ตู้ ตู้ 1-2		22.30		
			06.10		
2	ตรวจพบ ควัน ไฟ ใต้ ตู้ ตู้ 1-2		22.30		
			06.10		
3	ตรวจพบ ควัน ไฟ ใต้ ตู้ ตู้ 1-2		06.30		
4					
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ครั้นถึงวันที่ 2 มี.ค. 69 เวลา 06.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ

พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ

พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

ผอ.ก.สบร.ทสร.

5 / มี.ค. 69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวันเวร (593)

เรียน ผอ.สปร.ทพร.

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค ๖๔

เวลา ๐๔.๐๐-๐๔.๓๐ น.

กระผม นาย.....

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	✓		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรตาร์ทูดยภูมิ บวท.)	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		✗	ชำรุด
	ปั้มดูดโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มดูดโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	✓		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		✗	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	✓		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	✓		
	การลั่นขื่อน้ำลงบ่อพัก	✓		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		✗	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	✓		
	การลั่นขื่อน้ำลงบ่อพัก	✓		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	✓		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	✓		
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	✓		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ พิกัด ๕-๑๓		14.00		
			17.00		
			22.00		
2	ตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ พิกัด ๕-๑๓		14.00		
			17.00		
			22.00		
3	แจ้งการขอตั้งหน้าอาคาร สบร.ทสร. พิกัด ๕-๑๓		06.00		
4					
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

.....

 ครั้นถึงวันที่ 16 มี.ค. 69 เวลา 06.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ
 พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

ผอ.สบร.ทสร.

16/มี.ค./69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำงานเวร (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 67

เวลา 17.00 - 08.00 น.

กระผม นาย

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมตได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมตได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรตาร์หุติยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมตได้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		X	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ทดสอบระบบวิทยุสื่อสาร 17.00		17.00		
	Bale High ทดสอบวิทยุสื่อสาร		05.30		
			16.30		
2	ทดสอบระบบวิทยุสื่อสาร 16.30		16.30		
3	ทดสอบระบบวิทยุสื่อสาร 06.30		06.30		
	สถานีวิทยุ 570				
4					
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

.....

 ครั้นถึงวันที่ 11.4.69 เวลา 06.30 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ
 พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

ผอ.สบร.ทสร.

1 / 114 / 69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน (593)

เรียน ผอ.สปร.ทพร.

ด้วยเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 69

เวลา 17.00-08.00

น. กระผม นาย พงศกร ทรัพย์

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	✓		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หัตถิยภูมิ บวท.)	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		×	ท่อส่งน้ำชำรุดเปิดใช้งาน
	ปั้มตุลโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มตุลโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
3	การควบคุมสูบน้ำใต้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	✓		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		×	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	✓		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	✓		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	✓		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	✓		
	ปั้มเติมอากาศ		×	ชำรุด
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	✓		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	✓		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	✓		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ สถานีจอด บ.	✓		

ใบประเมินงาน สบร.ทชร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบระบบผลิตน้ำประปา ทันที ทัด เนื่อ ทัด ไต้		17.00 น.		
			21.00 น.		
			06.00 น.		
2	ตรวจสอบระบบน้ำประปาที่เลี้ยงบริเวณทางที่ 1-2				
			18.00 น.		
			07.00 น.		
3	ตรวจสอบ X-Ray Gate 6				
			07.15		
4					
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

.....

 ครั้นถึงวันที่ 2 พ.ย. 69 เวลา 08.01 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทชร. (593) ต่อให้กับ
 พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่อยูปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

.....
 ผอ.สบร.ทชร.

7 / 11.11/69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 64

เวลา 09.00 - 09.30 น.

กระผม นาย [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรตารทุติยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		/	ถัง 1 ก.
	ปั้มนวดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มนวดโคลน	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		/	ถัง 1
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		/	ถัง 1
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ใบประเมินงาน สบร.ทชร.

work sheet

รับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบวิทยุวิทยุ 1-2		22.00		
			23.10		
			06.10		
	ตรวจสอบวิทยุวิทยุ 1-2		22.00		
			23.10		
			06.10		
	ฝึกการพูด ฟังตาม คำสั่ง ทหาร ตำรวจ		06.10		
	ตรวจสอบวิทยุวิทยุ 1-2	Dec.	28.10		
		AS			
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

.....

 ครั้นถึงวันที่ 16 พ.ย. 69 เวลา 08.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทชร. (593) ต่อให้กับ
 พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 เรือแบตเตอรี่จำนวน 1-ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ทราบแล้ว

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

ผอ.สบร.ทชร.

16 / 11 / 69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวันเวร (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 69 เวลา 17.00 - 08.00 น. กระผม นาย [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ			
	ถังน้ำดี			
	ซึมเมอคได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)			
	ซึมเมอคได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หัตถิยภูมิ บวท.)			
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1			
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2		×	ชำรุด
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1			
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2			
	ปั้มดูดโคลน			
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1			
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ			
	ถังน้ำดี			
	ซึมเมอคได้ดิน ตัวที่ 1			
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1			
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2			
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1			
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2			
	ปั้มดูดโคลน			
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1			
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำไต่ดิน ทิศเหนือ 1			
	ปั้มน้ำไต่ดิน ทิศเหนือ 2		×	ชำรุด
	ปั้มน้ำไต่ดิน ทิศใต้ 1			
	ปั้มน้ำไต่ดิน ทิศใต้ 2			
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก			
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ			
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		×	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ			
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก			
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ			
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ			
	ปั้มน้ำในบ่อพัก			
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.			

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสวท บบผลิตภัณฑ์ปราบกันทศ เนื้อ และทศใต้		17.00 น. 22.00 น. 06.00 น.		
2	ตรวจสวท บบผลิตภัณฑ์ป้องกันท่อทศ 1-2		18.00 น. 07.00 น.		
3	ค้นหามวลที่ขาดตกอยู่ โดยสวท จากงานจริง ก้นบึงน้ำจืด นวนคร นก ATS.		17.35 น.		
4	ตรวจสวท บบป้องกันท่อทศ BAAS		19.45		
5	ไม่เจตนาสื่อสาร สวท NT สดว. รหัสลับ CEI-55 ผดุงจากัด สาเหตุ ผิดการปฏิบัติงาน	560	07.10		
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

จากงานจริง สวท. 10 นาที สวท. CEI

พบปัญหา สวท. 10 นาที เป็นไปด้วยดี

สวท. งานจริง สวท. 10 นาที

ครบถ้วนวันที่ 1 พ.ค. 69 เวลา 08.01

น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน สบร.ทชร. (593) ต่อให้กับ

พร้อมวิทยุ HANDLE-TALKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ

พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ส่ง...

ผู้รับ...

- ทราบแล้ว

ผอ.สบร.ทชร.

5 / 1 พ.ค. 69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวันเวร (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 69

เวลา 09.00-09.00 น. กระผม นาย

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	✓		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์หัตถิภุมิ บวท.)	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2		×	ชำรุด
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มดูดโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	✓		
	ถังน้ำดี	✓		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	✓		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	✓		
	ปั้มดูดโคลน	✓		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	✓		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศเหนือ 1	✓		
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศเหนือ 2		×	ชำรุด
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศใต้ 1	✓		
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศใต้ 2	✓		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	✓		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		×	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	✓		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	✓		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	✓		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	✓		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	✓		
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	✓		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.
work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบแผนผังหน้าปัดกำลังไฟฟ้า - ใต้		17.00		
			22.00		
			06.00		
2	ตรวจสอบแผนผังหน้าปัดเครื่องใช้ พ่วง พังท 1-2		17.00		
			22.00		
			06.00		
3	ตรวจสอบ ออพอส ไฟฟ้า		06.00		
4	แก้ไขไฟเพดานในอาคารผู้โดยสาร		18.00		
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ได้รับวันที่ 2 พ.ค. 69 เวลา 06.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ
 [redacted] พร้อมวิทยุ HANDLE-TAKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่อยู่ปฏิบัติงานที่ต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ส่ง.....

ผู้รับ.....

- ทราบแล้ว

ผอ.สบร.ทสร.

5/พ.ค./69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวันเวร (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00-18.00 น. กระผม นาย [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี บตท.)	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์ห้วยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		X	ชำรุด
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		X	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การล้นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

work sheet

18/พ.ค./69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวันเวร (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 67

เวลา 08.00-20.00 น. กระผม นาย. [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์ห้วยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1		x	ชำรุด
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2		x	ชำรุด
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		x	ชำรุด
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		x	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงสิ่งรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ใบประเมินงาน สบร.ทสร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจรถและนำรถไปจอด		10.00		
	นำ Beep ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร		18.00		
			07.30		
2	ตรวจรถและนำรถไปจอด		14.00		
			06.00		
3	ตรวจรถจากจุดตั้ง 1 ของ 3 จุด และนำรถไปจอด		06.30		
	นำรถไปจอดจากจุด 2 กับ 3				
4					
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ครั้งถึงวันที่ 1 ต.ค. 69 เวลา 08.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทสร. (593) ต่อให้กับ
 [redacted] พร้อมวิทยุ HANDLE-TAKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ส่ง..

ผู้รับ..

- ทราบแล้ว

จากบ.ว.สบ.ทสร. ปฏิบัติงานแทน
 ผอ.ก.สบร.ทสร.
 2 / 10 / 69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน (593)

เรียน ผอ.สปร.ทสร.

ด้วยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 69

เวลา 08.00-08.30 น.

กระผม นาย

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรตาร์ห้วยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอตได้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศเหนือ 2		X	ชำรุด
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำได้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		X	ชำรุด
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดตูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

ใบประเมินงาน สบร.ทชร.

work sheet

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้แจ้ง	เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คสภาพปรุผ้า กบ. 10/10/69		11.00		
	ตรวจเช็คสภาพปรุผ้า กบ. 10/10/69		18.50		
			19.50		
2	การตรวจเช็คสภาพปรุผ้า กบ. 10/10/69		11.30		
			17.00		
			21.30		
3	ตรวจเช็คสภาพปรุผ้า กบ. 10/10/69		18.00		
	ตรวจเช็คสภาพปรุผ้า กบ. 10/10/69				
4	นำรถกวาดตักที่ถนนหน้าวัดพระแก้ว		06.40		
	นำรถกวาดตักที่ถนนหน้าวัดพระแก้ว				
5					
6					
7					
8					

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

• ครั้นถึงวันที่ 2 ธ.ค. 69 เวลา 08.00 น. กระผมได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเวร สบร.ทชร. (593) ต่อให้กับ
 พร้อมวิทยุ HANDLE-TAKIE หมายเลข 837TYQ664, CEI69 จำนวน 1 เครื่องพร้อมแท่นประจุ
 พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ก้อน เพื่ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ส่ง..

ผู้รับ:

- ทราบแล้ว

ทอ.4 สบร.ทชร. ปฏิบัติงานแทน
 ผอ.สบร.ทชร.

2- มิ.ย. 69

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวันเวร (593)

เรียน ผอ.สปร.ทพร.

ด้วยเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 69

เวลา 17.00 - 08.00 น. กระผม นาย

ชนาท ใจเย็น

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียด
1	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศเหนือ			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (หน้าสถานี ปตท.)	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1 (ข้างหอเรดาร์ห้วยภูมิ บวท.)	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านถังกรอง ตัวที่ 2	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		X	ท่อตัน ว่าง
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
2	อุปกรณ์ระบบควบคุมน้ำประปาด้านทิศใต้			
	ถังน้ำดิบ	/		
	ถังน้ำดี	/		
	ซึมเมอดใต้ดิน ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 1		X	ว่าง
	ปั้มน้ำผ่านกรอง ตัวที่ 2		X	ว่าง
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 1	/		
	ปั้มน้ำขึ้นถังสูง ตัวที่ 2		X	ว่าง
	ปั้มดูดโคลน	/		
	ปั้มคลอรีน ตัวที่ 1	/		
3	การควบคุมสูบน้ำได้อาคารที่พักผู้โดยสาร(เหนือและใต้)			
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศเหนือ 2		X	ว่าง
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 1	/		
	ปั้มน้ำใต้ดิน ทิศใต้ 2	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
4	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศเหนือ)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก		X	ว่าง
	ปั้มเติมอากาศ	/		
	การลั่นของน้ำลงบ่อพัก	/		
	สีของน้ำที่ไหลลงลำรางสาธารณะ	/		
5	การควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (ทิศใต้)			
	ระดับน้ำในบ่อไม่เต็มอากาศ	/		
	ปั้มน้ำในบ่อพัก	/		
6	นำรถกวาดดูดทำความสะอาดทางวิ่ง - ทางขับ ลานจอด บ.	/		

work sheet

อุปสรรค / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

អ្នកស្រាវជ្រាវ.

ដូច្នេះ

- ทราบแล้ว

ผอ.สปร.ทสร.

16 / મિ.ઇ. / 69

ภาคผนวก 3ข
แผนการดำเนิน กลุ่มงานโยธา สปร.ทสร. ประจำเดือน



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน สบร.ทชร. (โทร. 98191)

ที่ 1266 /68

วันที่ 4 ก.ย.68

เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานโยธา สบร.ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2569

เรียน ผอ.สบร.ทชร.

1. ตามที่ สบร.ทชร. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหวน (Airside), บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสิ่งปลูกสร้าง, บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบบระบายน้ำของ ทชร. นั้น

2. สบร.ทชร. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานโยธา สบร.ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ทัวถึงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรขออนุมัติแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานโยธา สบร.ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย



ชยส.6 สบร.ทชร.

เรียน ผอ. (ร.ร. ร.ร. ร.ร.)

เพื่อพิจารณาอนุมัติและสั่งการให้ สบร.ทชร. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผอ.สบร.ทชร.

4 ก.ย.68

- อนุฯ

- รร. ทราบด้วย

- สบร.ทชร. ดำเนินการต่อไป



รช. (ปร.) รักษาการแทน

ผอ.

4 ก.ย.68

แผนการดำเนินงาน กลุ่มงานโยธา สบร.ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ 1												ไตรมาสที่ 2												ไตรมาสที่ 3												ไตรมาสที่ 4												หมายเหตุ	
			ต.ค.-68				พ.ย.-68				ธ.ค.-68				ม.ค.-69				ก.พ.-69				มี.ค.-69				เม.ย.-69				พ.ค.-69				มิ.ย.-69				ก.ค.-69				ส.ค.-69				ก.ย.-69					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4										
งานบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหว (Airside)																																																				
1	การตรวจติดตามสภาพผิวทาง (Pavement Surface)																																																			
	ตรวจสอบทางวิ่งโดยใช้รถยนต์																																																			
	ตรวจสอบทางวิ่งโดยการเดินตรวจ																																																			
	ตรวจสอบ Runway Strip โดยการเดินตรวจ																																																			
	ตรวจสอบทางขับโดยใช้รถยนต์																																																			
	ตรวจสอบทางขับโดยการเดินตรวจ																																																			
	ตรวจสอบ Taxiway Strip โดยการเดินตรวจ																																																			
	ตรวจสอบลานจอดอากาศยานโดยใช้รถยนต์																																																			
	ตรวจสอบลานจอดอากาศยานโดยการเดินตรวจ																																																			
	ตรวจสอบถนนบริการ (Service Road) โดยการเดินตรวจ																																																			
ตรวจสอบระบบระบายน้ำโดยการเดินตรวจ																																																				
2	การตรวจสอบความลาดเอียงของผิวทาง																																																			
	ทางวิ่ง (Runway)																																																			
	พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip)																																																			
	ทางขับ (Taxiway)																																																			
	ลานจอดอากาศยาน (Apron)																																																			
3	การตรวจวัดเพื่อประเมินค่าแรงเสียดทาน (Coefficient of friction)																																																			
	การตรวจวัดด้วยสายตา (Runway Visual)																																																			
	การตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ทดสอบ (Runway Friction Test)																																																			
	งานล้างคราบยาง (Runway Rubber Remove) และทำความสะอาดลานจอด																																																			
4	ประเมินสภาพและความแข็งแรงของพื้นผิวทาง																																																			
- วิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive)																																																				
5	งานตรวจสอบและทาสีเส้น Runway Centerline Marking บริเวณหัวทางวิ่ง 03 (Touch Down Zone 03)																																																			
6	งานตรวจสอบและทาสีเส้น Marking บนทางวิ่ง (Runway) และทางขับ (Taxiway)																																																			
7	งานตรวจสอบและทาสีเส้น Marking บนลานจอดอากาศยาน (Apron), ลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE) และถนน Service Road																																																			
8	ตรวจสอบบ่อน้ำและวัชพืชพื้นที่ไม่มีพื้นผิวจราจร																																																			

แผนการดำเนินงาน กลุ่มงานโยธา สปร.ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2569

[illegible]

แผนการดำเนินงาน กลุ่มงานโยธา สบร.ทพร. ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ 1												ไตรมาสที่ 2												ไตรมาสที่ 3												ไตรมาสที่ 4												หมายเหตุ
			ต.ค.-68				พ.ย.-68				ธ.ค.-68				ม.ค.-69				ก.พ.-69				มี.ค.-69				เม.ย.-69				พ.ค.-69				มิ.ย.-69				ก.ค.-69				ส.ค.-69				ก.ย.-69				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
งานบำรุงรักษา, ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบ ทพร.																																																			
24	งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย																																						แผนงานรายวัน												
25	งานตรวจสอบระบบสูบน้ำใต้อาคารผู้โดยสาร																																						แผนงานรายวัน												
26	งานสูบน้ำเอร์อะด้านทิศเหนือ และทิศใต้อาคารผู้โดยสาร และบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย																																						แผนงาน 4 ครั้งต่อ 1 ปี												
27	งานสูบน้ำเอร์อะบ้านพักพนักงาน และอาคารอื่น ๆ นอกเหนืออาคารผู้โดยสาร																																						แผนงาน 1 ครั้งต่อ 1 ปี												
28	งานตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำ และการระบายน้ำรอบ ทพร.																																						แผนงานรายสัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน)												
29	งานตรวจสอบระบบรางระบายน้ำลานจอดรถยนต์ และถนน																																						แผนงานรายเดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน)												
30	งานชุดลอกร่องระบายน้ำในเขต Airside งานชุดลอกร่องระบายน้ำ คลองซอย ในเขต Airside																																						แผนงาน 2 ครั้งต่อ 1 ปี												
31	งานชุดลอกร่องระบายน้ำในเขต Landside งานชุดลอกตลิ่ง โดยรอบของขอบสระน้ำด้านทิศใต้ (กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของนก)																																						แผนงาน 1 ครั้งต่อ 1 ปี												
32	งานชุดลอกวัชพืช สระน้ำด้านทิศเหนือ (กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของนก) งานชุดลอกวัชพืช บริเวณแม่น้ำงาม (เร่งระบายน้ำก่อนฤดูฝน)																																						แผนงาน 2 ครั้งต่อ 1 ปี												
33	งานชุดลอกบ่อฝัง, กำจัดวัชพืชบ่อเติมอากาศ และบ่อพักน้ำเสีย																																						แผนงาน 4 ครั้งต่อ 1 ปี												
งานอื่นๆ																																																			
34	งานตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนนภายใน และรอบนอก ทพร.																																						แผนงาน 4 ครั้งต่อ 1 ปี												
35	งานตรวจสอบสภาพเครื่องหมายจราจรถนนภายใน ทพร.																																						แผนงาน 4 ครั้งต่อ 1 ปี												
36	งานตรวจสอบป้ายแสดง Critical Area ในพื้นที่ติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศ																																						แผนงาน 2 ครั้งต่อ 1 ปี												
37	จัดซื้อจัดจ้างงานโยธา โดยหน่วยผู้ใช้ 042, วิธีเฉพาะเจาะจง (PO) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (PR)																																						แผนงานรายวัน												
38	ต่ออายุใบอนุญาตบ่อศาลาที่ 10-51056-0013 บ่อศาลาหมายเลข 1008-0003 ต่ออายุใบอนุญาตบ่อศาลาที่ 10-51056-0014 บ่อศาลาหมายเลข 1008-0004																																						อายุใบอนุญาต 2 ปีต่อครั้ง												

ภาคผนวก 4ข
รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย
ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)




บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กระทรวงคมนาคม

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน


ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย





1992

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด





SECTION C




SECTION B



SECTION A

รูปตัดขวางทางระดับดินเดิม ก่อนการปรับผิว
 1:500



1254 อาคารท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 ชั้นที่ 111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10210
 โทรศัพท์ 02-535-1111
 โทรสาร 02-535-4001
 อีเมล aot@airporttha.co.th


ใบสำคัญ

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 กรมการขนส่งทางบก กองการขนส่งทางบก

หมายเลข

รูปตัดขวางทางระดับดินเดิม
 ก่อนการปรับผิว

วันที่ 25/6/59	เลขที่ 801/59
----------------	---------------



AOT
Architectural Office
for the City of
Aachen
Aachen, Germany
Phone: +49 (0) 241 809-1111
Fax: +49 (0) 241 809-1112
E-Mail: aot@cityofaachen.de
www.cityofaachen.de



Architectural Office
for the City of
Aachen
Aachen, Germany
Phone: +49 (0) 241 809-1111
Fax: +49 (0) 241 809-1112
E-Mail: aot@cityofaachen.de
www.cityofaachen.de



Profile 1
Profile 2
Profile 3
Profile 4



For more information
and to request a copy of
this report, please contact
the author at the
address below or by
phone at (202) 492-2000.

Author's address:
American Road & Transportation Builders Association

Author's address:
American Road & Transportation Builders Association


Author's address:
American Road & Transportation Builders Association




บริษัท ออโตมอทีฟไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 353 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-555 1111
โทรสาร 02-555 5061
เว็บไซต์ www.aot.co.th

โครงการ


การปรับปรุงทางเข้าวัดป่าโมก
จากทางถนนพหลโยธิน เข็มทราย



SECTION 001



SECTION 002



SECTION 003

รูปตัดแสดงรายละเอียดหน้า



ภาคพื้น

1 200

แผ่นงาน

รูปตัดแสดงรายละเอียดหน้า

งานหน้า	วันที่ / 31/6/25
หน้างาน	หน้างาน



- (A) 100 V
- (B) 200 V
- (C) 300 V
- (D) 400 V




சென்னை மாநகராட்சி


AOT
அரசு அலுவலகம்
சென்னை
தமிழ்நாடு




சென்னை மாநகராட்சி
சென்னை
தமிழ்நாடு




รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3



รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6



บริษัท ออโตมอติฟ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงวิเศษไชยชาญ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-515-0000
โทรสาร 02-515-0001
อีเมล aot@autothai.com


โครงการ

งานปรับปรุงอาคารจอดรถใต้ดิน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

แบบร่าง

รูปถ่ายอาคารจอดรถใต้ดิน

วันที่	วันที่ 1/11/2564
วันที่	วันที่ 1/11/2564



ผังแสดงงานระบบไฟฟ้า อาคาร ๓๐๐ วัน

[illegible]

25



บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อาคาร 313 ถนนสีหเสนารัตน ถนนสีหเสนารัตน
ถนนสีหเสนารัตน กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-515 1111
โทรสาร 02-515 4061
E-Mail gold@bkkpublic.co.th

Uses and costs

กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

6711.3000

- มีแผนจะนำคณะไปเที่ยว
ชมสวนพฤกษศาสตร์


DATE	NAME / SIGNATURE
TIME	INITIALS



บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33 ถนนสีสุพรรณ เขตป้อมปราบ
เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-535-1111
โทรสาร 02-535-4001
เว็บไซต์ www.aot.co.th

โครงการ

งานปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ



รายละเอียดโครงสร้าง คสล (เบสิคสกรีน)


มาตราฐาน

50

ผู้จัดทำ

- วิศวกรโครงสร้าง คสล
(ผู้รับผิดชอบ)

นายสมศักดิ์	วิเศษ
นายสมศักดิ์	วิเศษ





ตารางแสดงรายละเอียด

รายการ	รายละเอียด
SI-48 6 @ 0.15 m	SI-48 6 @ 0.15 m
SI-48 6 @ 0.15 m	SI-48 6 @ 0.15 m
SI-48 6 @ 0.15 m	SI-48 6 @ 0.15 m

ตารางแสดงรายละเอียด

F	T	A x B	Unit
11	0.25	1.00 x 1.00	7.47 m ²



รายการ	รายละเอียด
SI-48 6 @ 0.15 m	SI-48 6 @ 0.15 m
SI-48 6 @ 0.15 m	SI-48 6 @ 0.15 m
SI-48 6 @ 0.15 m	SI-48 6 @ 0.15 m

รายละเอียดประกอบแบบ งานโครงสร้าง
ภาคส่วน 1 : 25



บริษัท ออทีเอ็มพี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-555 1111
โทรสาร 02-555 1061
เว็บไซต์ www.aot.co.th

โครงการ

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ
ปรับอากาศภายในอาคาร

แบบแปลน

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ
ปรับอากาศภายในอาคาร

วันที่ 11/11/25
หน้า 11/12


วันที่ 11/11/25
หน้า 11/12




1550 Kuantan Road, Kuantan, Pahang
Tel: 111 (Toll-free) 09-2262222
Fax: 09-2262222
E-mail: info@kempson.com.my

1993


งานวิจัยนี้มุ่งหาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะที่ปรึกษา กับระดับ



PLAN OF GRATING COVER



SECTION A-A



វិបត្តិកម្មនយោបាយក្នុងស្រុក

รายละเอียดร่างระเบียบนำคอนกรีตและรายละเอียดค่าตอบแทนเหล็ก
มาตราส่วน 1 10

671/1998

2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ឈ្មោះ	ស្រី វណ្ណា
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	០៩/០៩/៩៩

ภาคผนวก 5ข
ประกาศ ทชร. เรื่องนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส.



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เรื่อง นโยบายการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	
วันที่	๕/๕/๕๘
วันที่	๑๕/๕/๕๘
เวลา	๑๓.๕๑

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีภารกิจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร อาสาสมัคร สัมพันธมิตร ตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพพนักงานและปฏิบัติงานไปพร้อมกัน เพื่อให้การดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จึงกำหนดนโยบายกิจกรรม 5 ส ดังนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นผล สำคัญของกิจกรรม 5 ส โดยให้ถือปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจงานประจำ
2. จัดให้มีการประเมินผลและให้รางวัล เพื่อผลักดันให้พนักงานปฏิบัติงาน และ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
3. พนักงานและ ลูกจ้างทุกคน ต้องปฏิบัติตาม 5 ส อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตาม 5 ส อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความ ดีใจ ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน 5 ส โดยนำผลงานอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ สร้างแรงผลักดันที่ดีให้กับ พนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ภาคผนวก 6ข

บันทึกสถิติขยะของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)





AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

พิกัดอากาศยาน	2085
วันที่	3 ก.พ. 69
เวลา	13.57 น.

1921

ส่วนงาน สทอ.ทสร.(โทร.98144)

ที่ ๑๗ /69

วันที่ 3 ก.พ.69

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน ม.ค.69

เรียน ผชร.(ฝ่าย รจร.ปร.)

ตามที่ สทอ.ทสร. ได้จัดทำข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะเปียก ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ทสร. เป็นประจำทุกเดือนนั้น สำหรับเดือน ม.ค.69 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สทอ.ทสร. ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน ม.ค.69 เพื่อเป็นข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (ผวล.) ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้ สบร.ทสร. และ สมอ.ทสร. ทราบเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผอ.สทอ.ทสร.

- ทราบแล้ว
- สบร.ทสร. ทราบด้วย
- สมอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูลฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
- สทอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูล



รจร.(ปร.) วิศวกรเทคนิค
ผชร.

5 ก.พ.69

สถิติการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย ณ ทชร.

ประจำเดือน ม.ค.69

วัน/เดือน/ปี						น้ำหนัก/กิโลกรัม
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะเปียก	ขยะมูลฝอยรีไซเคิล	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะมูลฝอยติดเชื้อ	
1 ม.ค.69	552.00	53.00			51.00	656.00
2 ม.ค.69	543.00	96.00	67			706.00
3 ม.ค.69	527.00	84.30				611.30
4 ม.ค.69	517.00	117.00				634.00
5 ม.ค.69	545.00	26.50				571.50
6 ม.ค.69	540.00	100.70				640.70
7 ม.ค.69	535.00	56.20				591.20
8 ม.ค.69	528.00	28.00				556.00
9 ม.ค.69	540.00	115.50				655.50
10 ม.ค.69	514.00	89.80	146.00			749.80
11 ม.ค.69	511.00	59.00				570.00
12 ม.ค.69	542.00	46.50				588.50
13 ม.ค.69	555.00	84.50				639.50
14 ม.ค.69	544.00	102.10				646.10
15 ม.ค.69	551.00	71.30				622.30
16 ม.ค.69	555.00	70.00				625.00
17 ม.ค.69	516.00	76.40	113.00			705.40
18 ม.ค.69	522.00	102.00				624.00
19 ม.ค.69	545.00	88.60				633.60
20 ม.ค.69	551.00	77.10				628.10
21 ม.ค.69	551.00	64.70				615.70
22 ม.ค.69	556.00	45.80				601.80
23 ม.ค.69	555.00	63.30				618.30
24 ม.ค.69	535.00	80.70	159.00			774.70
25 ม.ค.69	501.00	53.50				554.50
26 ม.ค.69	532.00	93.10				625.10
27 ม.ค.69	543.00	53.40				596.40
28 ม.ค.69	542.00	49.50				591.50
29 ม.ค.69	545.00	12.00				557.00
30 ม.ค.69	532.00	56.00				588.00
31 ม.ค.69	520.00	69.00	124.00			713.00
รวมแต่ละหน่วย	16,645.00	2,185.50	609.00	0.00	51.00	19,490.50
รวมทั้งสิ้น	19,490.50					



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รับที่ 5596
วันที่ 7 เม.ย. 69
เวลา 13:38 น.

5116

ส่วนงาน สทอ.ทสร.(โทร.98144)

ที่ 265 /69

วันที่ 7 เม.ย.69

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน มี.ค.69

เรียน ผสร.(ผ่าน รสร.(ปร.))

ตามที่ สทอ.ทสร. ได้จัดทำข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะเปียก ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ทสร. เป็นประจำทุกเดือนนั้น สำหรับเดือน มี.ค.69 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สทอ.ทสร. ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน มี.ค.69 เพื่อเป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (ผวล.) ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้ สบร.ทสร. และ สมอ.ทสร. ทราบเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอก.สทอ.ทสร.

- ทราบแล้ว
- สบร.ทสร. ทราบด้วย
- สมอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูลฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
- สทอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูล

น.อ.

ผชช.9 และรักษาการ

ผสร.

7 เม.ย.69

สถิติการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย ณ ทชร.

ประจำเดือน มี.ค.69

วัน/เดือน/ปี						น้ำหนัก/กิโลกรัม
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะเปียก	ขยะมูลฝอยรีไซเคิล	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะมูลฝอยติดเชื้อ	
1 มี.ค.69	691.00	44.00	0		9.00	744.00
2 มี.ค.69	662.00	61.00	0			723.00
3 มี.ค.69	712.00	43.00	0			755.00
4 มี.ค.69	757.00	57.00	133			947.00
5 มี.ค.69	734.00	47.00	0			781.00
6 มี.ค.69	647.00	57.00	0			704.00
7 มี.ค.69	615.00	54.00	0			669.00
8 มี.ค.69	599.00	45.00	0			644.00
9 มี.ค.69	628.00	60.00	0			688.00
10 มี.ค.69	666.00	66.00	0			732.00
11 มี.ค.69	673.00	64.00	120			857.00
12 มี.ค.69	615.00	63.00	0			678.00
13 มี.ค.69	695.00	70.00	0			765.00
14 มี.ค.69	572.00	58.00	0			630.00
15 มี.ค.69	672.00	5.00	0			677.00
16 มี.ค.69	588.00	32.00	0			620.00
17 มี.ค.69	707.00	39.00	0			746.00
18 มี.ค.69	733.00	54.00	143			930.00
19 มี.ค.69	656.00	70.00	0			726.00
20 มี.ค.69	698.00	90.00	0			788.00
21 มี.ค.69	676.00	49.00	0			725.00
22 มี.ค.69	672.00	65.00	0			737.00
23 มี.ค.69	662.00	89.00	0			751.00
24 มี.ค.69	669.00	59.00	133			861.00
25 มี.ค.69	695.00	60.00	0			755.00
26 มี.ค.69	620.00	24.00	0			644.00
27 มี.ค.69	674.00	61.00	0			735.00
28 มี.ค.69	612.00	43.00	0			655.00
29 มี.ค.69	634.00	63.00	0			697.00
30 มี.ค.69	664.00	44.00	0			708.00
31 มี.ค.69	601.00	36.00	127			764.00
รวมแต่ละหน่วย	20,499.00	1,672.00	656.00	0.00	9.00	22,836.00
รวมทั้งสิ้น	22,836.00					



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ฉบับที่ 1316
วันที่ 11 พ.ค. 69
เลขที่ 13.35

6681

ส่วนงาน สทอ.ทสร.(โทร.98144)

ที่ ๖๖0 /69

วันที่ 11 พ.ค.69

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน เม.ย.69

เรียน ผชร. (สทอ.ทสร.ปสร.)

ตามที่ สทอ.ทสร. ได้จัดทำข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะเปียก ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ทสร. เป็นประจำทุกเดือนนั้น สำหรับเดือน เม.ย.69 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สทอ.ทสร. ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน เม.ย.69 เพื่อเป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (พล.) ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้ สบร.ทสร. และ สมอ.ทสร. ทราบเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผอ.สทอ.ทสร.

- ทราบแล้ว
- สบร.ทสร. ทราบด้วย
- สมอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูลฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
- สทอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูล



รสร.(ปสร.) รักษาการแทน

ผชร.

12 พ.ค.69

สถิติการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย ณ ทขร.

ประจำเดือน เม.ย.69

วัน/เดือน/ปี						น้ำหนัก/กิโลกรัม
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะเปียก	ขยะมูลฝอยรีไซเคิล	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะมูลฝอยติดเชื้อ	
1 เม.ย.69	671.00	24.00	0	0	15.00	710.00
2 เม.ย.69	653.00	67.00	0	0		720.00
3 เม.ย.69	609.00	34.00	0	0		643.00
4 เม.ย.69	690.00	96.00	0	0		786.00
5 เม.ย.69	660.00	65.00	0	0		725.00
6 เม.ย.69	668.00	49.00	0	0		717.00
7 เม.ย.69	681.00	29.00	0	0		710.00
8 เม.ย.69	690.00	42.00	0	0		732.00
9 เม.ย.69	634.00	30.00	90	0		754.00
10 เม.ย.69	678.00	51.00	0	0		729.00
11 เม.ย.69	634.00	31.00	0	0		665.00
12 เม.ย.69	645.00	58.00	0	0		703.00
13 เม.ย.69	594.00	55.00	0	0		649.00
14 เม.ย.69	601.00	48.00	0	0		649.00
15 เม.ย.69	629.00	57.00	80	0		766.00
16 เม.ย.69	628.00	62.00	0	0		690.00
17 เม.ย.69	664.00	73.00	0	0		737.00
18 เม.ย.69	597.00	66.00	0	0		663.00
19 เม.ย.69	601.00	40.00	0	0		641.00
20 เม.ย.69	689.00	50.00	0	0		739.00
21 เม.ย.69	634.00	50.00	0	0		684.00
22 เม.ย.69	624.00	36.00	0	0		660.00
23 เม.ย.69	607.00	36.00	80	0		723.00
24 เม.ย.69	683.00	39.00	0	0		722.00
25 เม.ย.69	612.00	46.00	0	0		658.00
26 เม.ย.69	602.00	43.00	0	0		645.00
27 เม.ย.69	598.00	75.00	0	0		673.00
28 เม.ย.69	644.00	61.00	0	0		705.00
29 เม.ย.69	652.00	50.00	0	0		702.00
30 เม.ย.69	613.00	43.00	0	0		656.00
						0.00
รวมแต่ละหน่วย	19,185.00	1,506.00	250.00	0.00	15.00	20,956.00
รวมทั้งสิ้น	20,956.00					



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รับที่ 3905
วันที่ 6 มี.ค. 69
เวลา 14:04 น.

3556

ส่วนงาน สทอ.ทสร.(โทร.98144)

ที่ 189 /69

วันที่ 6 มี.ค.69

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน ก.พ.69

เรียน ผชร.(แผน วัสดุ(ปฐ))

ตามที่ สทอ.ทสร. ได้จัดทำข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะเปียก ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ทสร. เป็นประจำทุกเดือนนั้น สำหรับเดือน ก.พ.69 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สทอ.ทสร. ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน ก.พ.69 เพื่อเป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (ผวล.) ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้ สบร.ทสร. และ สมอ.ทสร. ทราบเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอก.สทอ.ทสร.

- ทราบแล้ว
- สบร.ทสร. ทราบด้วย
- สมอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูลฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
- สทอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูล

น.อ.

ผชช.9 และรักษาการ

ผชร.

6 มี.ค.69

สถิติการค้าแยกประเภทของขยะมูลฝอย ณ ทขร.

ประจำเดือน ก.พ.69

จ วัน/เดือน/ปี						น้ำหนัก/กิโลกรัม
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะเปียก	ขยะมูลฝอยรีไซเคิล	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะมูลฝอยติดเชื้อ	
1 ม.ค.69	648.00	33.00	0	0	9.00	690.00
2 ม.ค.69	679.00	20.00	0	0		699.00
3 ม.ค.69	610.00	47.00	0	0		657.00
4 ม.ค.69	643.00	19.00	0	0		662.00
5 ม.ค.69	613.00	41.00	0	0		654.00
6 ม.ค.69	639.00	46.00	0	0		685.00
7 ม.ค.69	635.00	55.00	108.6	0		798.60
8 ม.ค.69	615.00	28.00	0	0		643.00
9 ม.ค.69	701.00	39.00	0	0		740.00
10 ม.ค.69	649.00	55.00	0	0		704.00
11 ม.ค.69	597.00	21.00	0	0		618.00
12 ม.ค.69	522.00	72.00	0	0		594.00
13 ม.ค.69	625.00	40.00	0	0		665.00
14 ม.ค.69	614.00	42.00	198	0		854.00
15 ม.ค.69	587.00	40.00	0	0		627.00
16 ม.ค.69	679.00	39.00	0	0		718.00
17 ม.ค.69	685.00	33.00	0	0		718.00
18 ม.ค.69	639.00	56.00	0	11		706.00
19 ม.ค.69	632.00	60.00	0	0		692.00
20 ม.ค.69	649.00	43.00	0	0		692.00
21 ม.ค.69	644.00	42.00	189.5	0		875.50
22 ม.ค.69	591.00	36.00	0	0		627.00
23 ม.ค.69	644.00	33.00	0	0		677.00
24 ม.ค.69	647.00	54.00	0	0		701.00
25 ม.ค.69	636.50	24.00	0	0		660.50
26 ม.ค.69	601.30	20.00	124	0		745.30
27 ม.ค.69	591.00	71.00	0	0		662.00
28 ม.ค.69	557.00	40.00	0	0		597.00
รวมแต่ละหน่วย	17,572.80	1,149.00	620.10	11.00	9.00	19,361.90
รวมทั้งสิ้น	19,361.90					



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รับที่ 8977
วันที่ 9 มิ.ย. 69
เวลา 16.12

7181

ส่วนงาน สทอ.ทสร.(โทร.98144)

ที่ 381 /69

วันที่ 9 มิ.ย.69

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน พ.ค.69

เรียน ผสร.(ผ่าน รสร.(ปร.))

ตามที่ สทอ.ทสร. ได้จัดทำข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะเปียก ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ทสร. เป็นประจำทุกเดือนนั้น สำหรับเดือน พ.ค.69 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สทอ.ทสร. ขอนำส่งข้อมูลสถิติขยะในพื้นที่จัดเก็บ ณ ทสร. ประจำเดือน พ.ค.69 เพื่อเป็นข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (ผวล.) ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งการให้ สบร.ทสร. และ สมอ.ทสร. ทราบเป็นข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผอ.สทอ.ทสร.

- ทราบแล้ว
- สบร.ทสร. ทราบด้วย
- สมอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูลฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
- สทอ.ทสร. เก็บเป็นข้อมูล



รสร.(ปร.) รักษาการแทน

ผสร.

9 มิ.ย.69

สถิติการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย ณ ทพร.

ประจำเดือน พ.ค.69

วัน/เดือน/ปี						น้ำหนัก/กิโลกรัม
	ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะเปียก	ขยะมูลฝอยรีไซเคิล	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะมูลฝอยติดเชื้อ	
1 พ.ค.69	675.00	53.00	0	0.0	25.00	753.00
2 พ.ค.69	521.00	62.00	0	1.0		584.00
3 พ.ค.69	529.00	54.00	0	0.0		583.00
4 พ.ค.69	538.00	66.00	0	0.0		604.00
5 พ.ค.69	604.00	74.00	0	0.0		678.00
6 พ.ค.69	537.00	79.00	0	0.0		616.00
7 พ.ค.69	555.00	26.00	0	0.0		581.00
8 พ.ค.69	567.00	36.00	0	0.0		603.00
9 พ.ค.69	546.00	35.00	0	0.0		581.00
10 พ.ค.69	517.00	63.00	0	0.0		580.00
11 พ.ค.69	665.00	55.00	0	0.0		720.00
12 พ.ค.69	606.00	46.00	0	0.0		652.00
13 พ.ค.69	603.00	37.00	0	0.0		640.00
14 พ.ค.69	544.00	24.00	0	0.0		568.00
15 พ.ค.69	576.00	63.00	0	0.0		639.00
16 พ.ค.69	550.00	53.00	0	0.0		603.00
17 พ.ค.69	549.00	45.00	0	0.0		594.00
18 พ.ค.69	575.00	28.00	0	0.0		603.00
19 พ.ค.69	596.00	93.00	0	0.0		689.00
20 พ.ค.69	557.00	50.00	73	1.5		681.50
21 พ.ค.69	513.00	34.00	0	0.0		547.00
22 พ.ค.69	585.00	50.00	0	0.0		635.00
23 พ.ค.69	495.00	36.00	0	0.0		531.00
24 พ.ค.69	494.00	35.00	79	0.0		608.00
25 พ.ค.69	547.00	33.00	0	0.0		580.00
26 พ.ค.69	551.00	53.00	0	0.5		604.50
27 พ.ค.69	609.00	84.00	0	0.0		693.00
28 พ.ค.69	560.00	37.00	0	0.0		597.00
29 พ.ค.69	524.00	39.00	0	0.0		563.00
30 พ.ค.69	564.00	55.00	0	0.0		619.00
31 พ.ค.69	498.00	43.00	0	0.0		541.00
รวมแต่ละหน่วย	17,350.00	1,541.00	152.00	3.00	25.00	19,071.00
รวมทั้งสิ้น	19,071.00					

ภาคผนวก 7ข

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียง
สนามบินเชียงรายในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย
และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายเป็นเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศกระทรวงคมนาคม

เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงราย
ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๘๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้
เคียงสนามบินเชียงราย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ
ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๕

(๒) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้
เคียงสนามบินบ้านดง เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ให้เขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงราย ในท้องที่ตำบล
แม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลบ้านดง ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง ตำบลเวียง
ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลบัวสลี อำเภอเมือง
เชียงราย และตำบลดงมะหวัง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้
เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๕

นุกูล ประจวบเหมาะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงราย

ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ


พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐

เมตร ๑,๐๐๐



กิโลเมตร



ภาคผนวก 8ข

หนังสือประสานงานกับโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำเนาฉบับ

ทท. ๑๖๘๑/๖๐

ส่วนงาน สปร.ทสร. (โทร.5197)

ที่ ๘๓๓ /๖๐

วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐

เรื่อง ข้อมูลแผนที่เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ และแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินการกิจการ ทสร.

เรียน ผสร.

๑. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ในขณะนั้น) มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชิงรายแห่งใหม่ ในปี พ.ศ.2532 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2532 ซึ่ง ทอท.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ทสร.ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด (เอกสารแนบ 1)

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้กำหนดให้ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและสำนักงานที่ดินจังหวัดในการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสนามบิน เพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่และการขยายตัวของชุมชน

๓. เพื่อให้การดำเนินการของ ทสร.ครบถ้วนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทสร. เห็นควรมีหนังสือไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายและสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อจำกัดของการใช้พื้นที่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ (เอกสารแนบ 2) และทราบแนวเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ (เอกสารแนบ 3)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาลงชื่อในหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ให้ต่อไปด้วย

ผอก.สปร.ทสร.

- ทราบและลงชื่อให้แล้ว
- ส่วนงาน ทสร. ทราบด้วย

ผสร.

๒๖ ก.ค.๖๐

๒๖ ก.ค.๖๐

ผอ.ทท.

๒๖ ก.ค.๖๐

สำเนาฉบับ

ที่ ทชร.ทอท. 1009 /2560

26 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ข้อมูลแผนที่เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ และแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานกิจการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เรียน รายชื่อ (ตามแนบ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงราย ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 15 กันยายน 2535
 3. แผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานกิจการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กรณีสถานการณ์การบินจริงในปี 2554-2555

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ในขณะนั้น) มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ ในปี พ.ศ.2532 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2532 และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.ทอท.) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมทั้งมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและที่ดินจังหวัดในการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสนามบินเพื่อป้องกันสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่และการขยายตัวของชุมชน นั้น

เนื่องจาก ทชร.ทอท. ไม่มีการขยายความยาวทางวิ่ง (Runway) อันจะส่งผลให้พื้นที่เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงราย ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 15 กันยายน 2535 ดังนั้น ทชร.ทอท.จึงไม่ได้มีการประสานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กรมการบินพลเรือนเดิม) เพื่อจัดทำเขตปลอดภัยในการเดินอากาศฉบับใหม่

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ทช.ทอ.ได้เตรียมประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน เชียงราย ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 15 กันยายน 2535 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง จากการดำเนินกิจการ ทช.กรณีสถานการณ์การบินจริงในปี 2554-2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โทรศัพท์ 0 5379 8159

โทรสาร 0 5379 8199

.....ว่า
.....พิมพ์
.....ว่า

ภาคผนวก 9ข
สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานครึ่งปีสุดท้าย



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

20 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ กพท. 17/198 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562


สิ่งที่ส่งมาด้วย USB Flash Drive บันทึกไฟล์รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 จำนวน 2 อัน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขอให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความละเอียดครบถ้วน นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 ได้กำหนดเรื่องการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยยกเลิกการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนเป็นให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยงานอนุญาต

ทอท. ได้ว่าจ้างบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงรายแห่งใหม่ ในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดังนั้น ทอท. จึงนำส่ง USB Flash Drive บันทึกไฟล์รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 จำนวน 2 อัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ กพท. ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการใหญ่

ได้รับต้นฉบับแล้ว


30 ม.ค. 69

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2535 6313, โทรสาร 0 2535 6299