

เอกสารแนบ 8
เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์

บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด แปลง นายณรงค์ จำปาคักดี

เอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรรถอเนกประสงค์ ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์	คลัทช์		เพลาส่งกำลัง		เฟืองท้ายหน้า-หลัง		เบรก	แขนยกหน้า-หลัง		คานหน้า		พวงมาลัย		คัมพ		ยาง		แอร์	ไฟ - แลนเดอ์		ของเหลว	จาระบี		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	
1	เบ็ดไส้ Sany 500 S10	✓						ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ									ปกติ	ไม่ปกติ		✓			
2	เบ็ดไส้ Sany 500 S11	✓						ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ									ปกติ	ไม่ปกติ		✓			
3	เบ็ดไส้ Sany 500 S12	✓						ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ									ปกติ	ไม่ปกติ		✓			
4	รถบรรทุกงานเหมือง S1	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
5	รถบรรทุกงานเหมือง S2	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
6	รถบรรทุกงานเหมือง S3	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
7	รถบรรทุกงานเหมือง S4	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
8	รถบรรทุกงานเหมือง S5	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
9	รถบรรทุกงานเหมือง S6	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
10	รถบรรทุกงานเหมือง S7	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
11	รถบรรทุกงานเหมือง S8	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
12	รถบรรทุกงานเหมือง S9	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
13	เบ็ดไส้ Hitachi 370 No.7	✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓												ปกติ	ไม่ปกติ		✓			
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No.7	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No.8	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
16	รถค้ำ No.1	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓					✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
17	รถค้ำ No.2	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓					✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
18	รถบรรทุกหน้า No.1	✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ	✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		✓		✓		✓		ปกติ	ไม่ปกติ		✓		
19	รถเจาะ Furokawa No.3	✓																				ปกติ	ไม่ปกติ		✓			
20	รถเจาะ Furokawa No.4	✓																				ปกติ	ไม่ปกติ		✓			

ผู้ตรวจ

วันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๔

บริษัท เหมืองหินวรรณจันทร์ จำกัด แผลง นายณรงค์ จำปาศักดิ์

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๔.....

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์	คลัทช์	เพลาส่งกำลัง	เฟืองท้ายหน้า-หลัง	ชุดล้อหน้า-หลัง	เบรก	แบริม หน้า-หลัง	คานหน้า	พวงมาลัย		คัมพ	ยาง	แอร์	ไฟ-เบรค	ของเหลว	จาระบ	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ									ปกติ	ไม่ปกติ							
1	เบ็คโฮ Sany 500 S10	✓				✓										✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
2	เบ็คโฮ Sany 500 S11	✓				✓										✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
3	เบ็คโฮ Sany 500 S12	✓				✓										✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
4	รถบรรทุกงานเหมือง S1	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
5	รถบรรทุกงานเหมือง S2	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
6	รถบรรทุกงานเหมือง S3	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
7	รถบรรทุกงานเหมือง S4	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
8	รถบรรทุกงานเหมือง S5	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
9	รถบรรทุกงานเหมือง S6	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
10	รถบรรทุกงานเหมือง S7	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
11	รถบรรทุกงานเหมือง S8	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
12	รถบรรทุกงานเหมือง S9	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
13	เบ็คโฮ Hiachi 370 No.7	✓				✓										✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No.7	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No.8	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
16	รถดัค No.1	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
17	รถดัค No.2	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
18	รถบรรทุกหน้า No.1	✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
19	รถเจาะ Funkawa No.3	✓				✓										✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	
20	รถเจาะ Funkawa No.4	✓				✓										✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓	

ผู้ตรวจ

วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๔

บริษัท เหมืองหินวรรณจันทร์ จำกัด แปลง นายณรงค์ จำปาศักดิ์

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์	คลัทช์	เพลาส่งกำลัง		เฟืองกับหน้า-หลัง	ดุมล้อหน้า-หลัง	เบรก	แหนบ หน้า-หลัง		คานหน้า	พวงมาลัย	คัมพ์	ยาง		แอร์	ไฟ - เบดเดอร์		ของเหลว	จาระบี	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ				ปกติ	ไม่ปกติ											
1	เบ็ด ไส้ Sany 500 S10	✓				✓												✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
2	เบ็ด ไส้ Sany 500 S11	✓				✓												✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
3	เบ็ด ไส้ Sany 500 S12	✓				✓												✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
4	รถบรรทุกงานเหมือง S1	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
5	รถบรรทุกงานเหมือง S2	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
6	รถบรรทุกงานเหมือง S3	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
7	รถบรรทุกงานเหมือง S4	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
8	รถบรรทุกงานเหมือง S5	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
9	รถบรรทุกงานเหมือง S6	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
10	รถบรรทุกงานเหมือง S7	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
11	รถบรรทุกงานเหมือง S8	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
12	รถบรรทุกงานเหมือง S9	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
13	เบ็ด ไส้ Hitachi 370 No.7	✓				✓												✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No.7	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No.8	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
16	รถถัง No.1	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
17	รถถัง No.2	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
18	รถบรรทุกน้ำ No.1	✓		✓		✓			✓		✓							✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
19	รถเจาะ Furukawa No.3	✓				✓												✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		
20	รถเจาะ Furukawa No.4	✓				✓												✓	ปกติ	ไม่ปกติ	✓		

ผู้ตรวจ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๙

บริษัท เหมืองหินวรรณจักร จำกัด แปลง นายณรงค์ จำปาคัดดี

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์		คลัทช์		เพลาส่งกำลัง		เครื่องยกน้ำหนัก		ดุมล้อหน้า-หลัง		เบรก		แฉลบ หน้า-หลัง		คานหน้า		พวงมาลัย		คัมพ์		ยาง		แอร์		ไฟ - แบตเตอรี่		ของเหลว		จระบี		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	เบ็ดไถ Sany 500 S10	✓							✓																	✓		✓		✓				
2	เบ็ดไถ Sany 500 S11	✓							✓																	✓		✓		✓				
3	เบ็ดไถ Sany 500 S12	✓							✓																	✓		✓		✓				
4	รถบรรทุกงานเหมือง S1	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	รถบรรทุกงานเหมือง S2	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	รถบรรทุกงานเหมือง S3	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	รถบรรทุกงานเหมือง S4	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	รถบรรทุกงานเหมือง S5	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	รถบรรทุกงานเหมือง S6	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	รถบรรทุกงานเหมือง S7	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	รถบรรทุกงานเหมือง S8	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	รถบรรทุกงานเหมือง S9	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	เบ็ดไถ Hitachi 370 No.7	✓							✓																	✓		✓		✓				
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No.7	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No.8	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	รถดั๊ก No.1	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	รถดั๊ก No.2	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	รถบรรทุกน้ำ No.1	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	รถเจาะ Furukawa No.3	✓																								✓		✓		✓				
20	รถเจาะ Furukawa No.4	✓																								✓		✓		✓				

ผู้ตรวจ

วันที่ 1 เมษายน 2569

บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด แปลง นายณรงค์ จำปาหัดดี

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๕๖๕๕.....

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์	คลัทช์	เบรค		พวงมาลัย		คัมพท์	ยาง		แอร์	ไฟ - แลตเตอร์		ของเหลว		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	เบ็คโฮ Sany 500 S10	✓											✓	✓		✓		
2	เบ็คโฮ Sany 500 S11	✓											✓	✓		✓		
3	เบ็คโฮ Sany 500 S12	✓											✓	✓		✓		
4	รถบรรทุกงานเหมือง S1	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
5	รถบรรทุกงานเหมือง S2	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
6	รถบรรทุกงานเหมือง S3	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
7	รถบรรทุกงานเหมือง S4	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
8	รถบรรทุกงานเหมือง S5	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
9	รถบรรทุกงานเหมือง S6	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
10	รถบรรทุกงานเหมือง S7	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
11	รถบรรทุกงานเหมือง S8	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
12	รถบรรทุกงานเหมือง S9	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
13	เบ็คโฮ Hitachi 370 No.7	✓											✓	✓		✓		
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No.7	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No.8	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
16	รถดั๊ก No.1	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
17	รถดั๊ก No.2	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
18	รถบรรทุก No.1	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
19	รถเจาะ Funakawa No.3	✓											✓	✓		✓		
20	รถเจาะ Funakawa No.4	✓											✓	✓		✓		

ผู้ตรวจ

วันที่ 2 พฤษภาคม ๕๖๕๕

บริษัท เหมืองหินวรรณทร์ จำกัด แปลง นายณรงค์ จำปาศักดิ์

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๐๕๖๙

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์	คลัทช์		เพลาส่งกำลัง		เพื่องานหน้า-หลัง		เบรก	แขนบ หน้า-หลัง		คานหน้า		พวงมาลัย		คัมภ์	ยาง		แอร์		ไฟ - แลตเตอร์		ของเหลว	จากระปี		แบบเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	
1	เบ็คโฮ Sany 500 S10	✓							ปกติ	ไม่ปกติ											ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
2	เบ็คโฮ Sany 500 S11	✓							ปกติ	ไม่ปกติ											ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
3	เบ็คโฮ Sany 500 S12	✓							ปกติ	ไม่ปกติ											ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
4	รถบรรทุกงานเหมือง S1	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
5	รถบรรทุกงานเหมือง S2	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
6	รถบรรทุกงานเหมือง S3	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
7	รถบรรทุกงานเหมือง S4	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
8	รถบรรทุกงานเหมือง S5	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
9	รถบรรทุกงานเหมือง S6	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
10	รถบรรทุกงานเหมือง S7	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
11	รถบรรทุกงานเหมือง S8	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
12	รถบรรทุกงานเหมือง S9	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
13	เบ็คโฮ Hitachi 370 No.7	✓																			ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No.7	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No.8	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
16	รถลัด No.1	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
17	รถลัด No.2	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
18	รถบรรทุก No.1	✓		✓				✓			✓		✓		✓						ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
19	รถเจาะ Furukawa No.3	✓		✓																	ปกติ	ไม่ปกติ	✓					
20	รถเจาะ Furukawa No.4	✓		✓				✓													ปกติ	ไม่ปกติ	✓					

ผู้ตรวจ.....

วันที่ 2 สิงหาคม 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวแก้ว แปลง นายณรงค์ จำปาศักดิ์

เอกสารตรวจรับ เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๖๕๖๙

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์	คลัทช์		เพลาส่งกำลัง		เพื่องท้ายหน้า-หลัง		ดุมล้อหน้า-หลัง		เบรก	หมอบ หน้า-หลัง		คานหน้า		พวงมาลัย	คันพ		ยาง	แอร์		ไฟ - แดเดอรั		ของเหลว		จาระบี	หมายเหตุ		
		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ
1	เบ็คโฮ Hiachi 370 No.6	✓																													
2	เบ็คโฮ Hiachi 370 No.8	✓																													
3	เบ็คโฮ Hiachi 370 No.9	✓																													
4	รถดีเซล No.3	✓																													
5	รถดีเซล No.4	✓																													
6	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 903	✓																													สำรวจ
7	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 904	✓																													สำรวจ
8	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 905	✓																													
9	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 906	✓																													
10	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 907	✓																													
11	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 908	✓																													
12	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 909	✓																													
13	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 910	✓																													
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 911	✓																													
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 05	✓																													
16	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 06	✓																													
17	รถบรรทุกหน้า No.1	✓																													
18	รถบรรทุกหน้า No.2	✓																													
19	รถเจาะ Furukawa No.1	✓																													
20	รถเจาะ Furukawa No.2	✓																													

ผู้ตรวจ

วันที่ 5 มกราคม 69

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวแก้ว แปลง นายณรงค์ จำปาศักดิ์ /

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. 25๖๙

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์	เกียร์	คลัทช์	เพลาส่งกำลัง	เฟืองท้ายหน้า-หลัง	เบรก	แขนบหน้า-หลัง	คานหน้า	พวงมาลัย	คันเกียร์	ยาง	แอร์	ไฟ - แบตเตอรี่	ของเหลว	จระบี	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	เบ็คไฮส Hitachi 370 No.6	✓				✓											
2	เบ็คไฮส Hitachi 370 No.8	✓				✓											
3	เบ็คไฮส Hitachi 370 No.9	✓				✓											
4	รถคิก No.3	✓	✓			✓										✓	
5	รถคิก No.4	✓	✓			✓										✓	
6	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 903																สำรอง
7	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 904																สำรอง
8	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 905	✓		✓		✓										✓	
9	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 906	✓		✓		✓										✓	
10	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 907	✓		✓		✓										✓	
11	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 908	✓		✓		✓										✓	
12	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 909	✓		✓		✓										✓	
13	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 910	✓		✓		✓										✓	
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 911	✓		✓		✓										✓	
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 05	✓		✓		✓										✓	
16	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 06	✓		✓		✓										✓	
17	รถบรรทุกหน้า No.1	✓		✓		✓										✓	
18	รถบรรทุกหน้า No.2	✓		✓		✓										✓	
19	รถเจาะ Funakawa No.1	✓		✓		✓										✓	
20	รถเจาะ Funakawa No.2	✓		✓		✓										✓	สำรอง

ผู้ทำ.....

๒ พฤษภาคม ๖๙

วันที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาดินแก้ว แปลง นายณรงค์ จัปาศักดิ์

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์	เกียร์	คลัทช์	เพดสตงัก	เบรก	แอมบ หน้-หลัง	ดุมล้อหน้า-หลัง	พวงมาลัย	คัมภ์	ยาง	แอร์	ไฟ-เบคดอร์	พองหว	จระบี	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	เบ็คโตไฮ Hiachi 370 No.6	✓			✓							✓	✓	✓	✓	
2	เบ็คโตไฮ Hiachi 370 No.8	✓			✓							✓	✓	✓	✓	
3	เบ็คโตไฮ Hiachi 370 No.9	✓			✓							✓	✓	✓	✓	
4	รถดั๊ก No.3	✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	รถดั๊ก No.4	✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	
6	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 903															สำรอง
7	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 904															สำรอง
8	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 905	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 906	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 907	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 908	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 909	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 910	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 911	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 05	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 06	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	รถบรรทุกหน้า No.1	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	รถบรรทุกหน้า No.2	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	รถเจาะ Funakawa No.1	✓			✓							✓	✓	✓	✓	
20	รถเจาะ Funakawa No.2		✓		✓							✓	✓	✓	✓	สำรอง

ผู้ตรวจ.....

วันที่ ๒ มีนาคม ๖๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวเตาแก้ว แปลง นายณรงค์ จำปาศักดิ์

เอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ถ้ารับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์	คลัทช์		เพลาส่งกำลัง		เฟืองท้ายหน้า-หลัง		เบรก	แขนบน หน้า-หลัง		คานหน้า		พวงมาลัย		คัมพท์		ยาง		แอร์		ไฟ - แบริดอร์		ของเหลว		จากระบบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	เบ็คโฮ Hitachi 370 No.6	✓																						✓						
2	เบ็คโฮ Hitachi 370 No.8	✓																						✓						
3	เบ็คโฮ Hitachi 370 No.9	✓																						✓						
4	รถคิก No.3	✓																						✓						
5	รถคิก No.4	✓																						✓						
6	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 903																													สำรอง
7	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 904																													สำรอง
8	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 905	✓																						✓						
9	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 906	✓																						✓						
10	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 907	✓																						✓						
11	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 908	✓																						✓						
12	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 909	✓																						✓						
13	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 910	✓																						✓						
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 911	✓																						✓						
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 05	✓																						✓						
16	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 06	✓																						✓						
17	รถบรรทุกหน้า No.1	✓																						✓						
18	รถบรรทุกหน้า No.2	✓																						✓						
19	รถเจาะ Furukawa No.1	✓																						✓						
20	รถเจาะ Furukawa No.2																													สำรอง

ผู้ตรวจ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๖๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวตาแก้ว แปลง นายณรงค์ จำปาศักดิ์

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน.....ปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์		คลัทช์		เพลาส่งกำลัง		เฟืองท้าย		ล้อหน้า-หลัง		แบริ่ง		พวงมาลัย		ค้ำฟ้า		ยาง		แอร์		ไฟ-เบรค		ของเหลว		อะไหล่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	เบ็ดโต Hiachi 370 No.6	✓				✓																✓		✓		✓				
2	เบ็ดโต Hiachi 370 No.8	✓				✓																✓		✓		✓				
3	เบ็ดโต Hiachi 370 No.9	✓				✓																✓		✓		✓				
4	รถดั๊ก No.3	✓				✓																✓		✓		✓				
5	รถดั๊ก No.4	✓				✓																✓		✓		✓				
6	รถบรรทุก 10 ล้อ No.903																													สำรวจ
7	รถบรรทุก 10 ล้อ No.904																													สำรวจ
8	รถบรรทุก 10 ล้อ No.905	✓				✓																✓		✓		✓				
9	รถบรรทุก 10 ล้อ No.906	✓				✓																✓		✓		✓				
10	รถบรรทุก 10 ล้อ No.907	✓				✓																✓		✓		✓				
11	รถบรรทุก 10 ล้อ No.908	✓				✓																✓		✓		✓				
12	รถบรรทุก 10 ล้อ No.909	✓				✓																✓		✓		✓				
13	รถบรรทุก 10 ล้อ No.910	✓				✓																✓		✓		✓				
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No.911	✓				✓																✓		✓		✓				
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No.05	✓				✓																✓		✓		✓				
16	รถบรรทุก 10 ล้อ No.06	✓				✓																✓		✓		✓				
17	รถบรรทุกหน้า No.1	✓				✓																✓		✓		✓				
18	รถบรรทุกหน้า No.2	✓				✓																✓		✓		✓				
19	รถเจาะ Funakawa No.1	✓				✓																✓		✓		✓				
20	รถเจาะ Funakawa No.2	✓				✓																✓		✓		✓				สำรวจ

ผู้ตรวจ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2569

ห้องผู้ส่วนจำกััด เขตเตาแก๊ว แปลง นายณรงก์ จำปาหักดี

เอกสารตรวจเช็ค เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ และ รถบรรทุก ประจำเดือน...2569 ปี พ.ศ.

ลำดับ	รายการรถ	เครื่องยนต์		เกียร์		คลัทช์		เพลาส่งกำลัง		เบรค		แอมบ หน้-หลัง		คานหน้า		พวงมาลัย		คัมพ		ยาง		แอร์		ไฟ - แบตเตอรี่		ของเหลว		จระบี		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	เบ็คไฮส Hitachi 370 No.6	✓																						✓		✓				
2	เบ็คไฮส Hitachi 370 No.8	✓																						✓		✓				
3	เบ็คไฮส Hitachi 370 No.9	✓																						✓		✓				
4	รถคัก No.3	✓																						✓		✓				
5	รถคัก No.4	✓																						✓		✓				
6	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 903																													ตำรอง
7	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 904																													ตำรอง
8	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 905	✓																						✓		✓				
9	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 906	✓																						✓		✓				
10	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 907	✓																						✓		✓				
11	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 908	✓																						✓		✓				
12	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 909	✓																						✓		✓				
13	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 910	✓																						✓		✓				
14	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 911	✓																						✓		✓				
15	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 05	✓																						✓		✓				
16	รถบรรทุก 10 ล้อ No. 06	✓																						✓		✓				
17	รถบรรทุกหน้า No.1	✓																						✓		✓				
18	รถบรรทุกหน้า No.2	✓																						✓		✓				
19	รถเจาะ Furukawa No.1	✓																						✓		✓				
20	รถเจาะ Furukawa No.2	✓																						✓		✓				

ผู้ตรวจ

วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕69