

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (HING ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน มกราคม ๖๙

รหัสความถี่	M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (HING ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y		
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
หัวเบดเคอร์รี่และสายเบดเคอร์รี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำก้นเบดเคอร์รี่ (สูงผ่านแผ่นอาลู)	M	H	Y	☒	
ชุดวาล์วเบดเคอร์รี่	M	H	Y	☒	
สภาพกรองอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกาจิวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเนและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 62 PSI	
อุณหภูมิ น้ำในเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 81 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L.	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1000 L	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2007 RPM.	
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
หัวเบดเคอร์รี่	M	H	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	จนที่ไฟ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ไฟ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ไฟ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
เบดเคอร์รี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อภายในและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

อุปกรณ์ในถังดับเพลิง หมดอายุ

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (ปี)

โปรดระบุเครื่องหมายเหตุ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 10 / 1 / 69

วันที่ : 10 / 1 / 69

วันที่ : 12 / 1 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

(HING ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN M / H / Y

เดือน 12 / 2 / 69

รหัสความถี่ : M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (HING ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y	
ตรวจเช็ค				
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยังร้อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
ซีลเบรคเกอร์และสายเบรคเกอร์	M	H	Y	☒
ระดับน้ำกลั่นเบรคเกอร์ (ดูที่หม้อแปลงน้ำ)	M	H	Y	☒
ชุดวาล์วเบรคเกอร์	M	H	Y	☒
สภาพพวงมาลัย	M	H	Y	☒
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒
เกาจิวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒
สายเบรคและสาย Control	M	H	Y	☒
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 65 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 61 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L.	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1200 L.
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2007 RPM.
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒
ทำความสะอาด				
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังถัง	M	H	Y	☒
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒
ซีลเบรคเกอร์	M	H	Y	☒
เปลี่ยนอะไหล่				
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
เบรคเกอร์ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
รายละเอียดปัญหา				
ตามวันที่ 12/2/69 13/2/69 14/2/69				

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ตรวจสอบโดย

พบทวนตรวจสอบโดย

ช่างประจำ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12 / 2 / 69

วันที่ 13 / 2 / 69

วันที่ 13 / 2 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (HING ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน... มีนาคม ๖๙

วันที่ตรวจ : M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (HING ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y	
ตรวจเช็ค				
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยกและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
ขั้วแบตเตอรี่ในสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	M	H	Y	☒
สภาพกรองอากาศ	M	H	Y	☒
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒
เกาจิวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒
สายเมนและสาย Control	M	H	Y	☒
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 68 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 54 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ปริมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L.	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1000 L.
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2007 RPM.
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒
ทำความสะอาด				
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	M	H	Y	☒
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒
ขั้วแบตเตอรี่	M	H	Y	☒
เปลี่ยนอะไหล่				
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
รายละเอียดปัญหา				

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 11 / 3 / 69

วันที่ : 11 / 3 / 69

วันที่ : 12 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (HING ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน เมษายน 69

รหัสความถี่ : M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (HING ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y	
ตรวจสอบ				
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ทำงานและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
ซีลปั๊มและซีลสายเบดเดอร์	M	H	Y	☒
ระดับน้ำถังเบดเดอร์ (สูงท่วมแผ่นยาง)	M	H	Y	☒
ชุดชาร์ตเบดเดอร์	M	H	Y	☒
สภาพกระชากอากาศ	M	H	Y	☒
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒
เกาซีลต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒
สายเคเบิลและสาย Control	M	H	Y	☒
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 60 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 78 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1000 L
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2000 RPM
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒
ทำความสะอาด				
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	M	H	Y	☒
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒
ซีลเบดเดอร์	M	H	Y	☒
เปลี่ยนอะไหล่				
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
เบดเดอร์ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
พัดยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (ปี)

โปรดระบุเครื่องหมายเหตุ

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 16/4/69

วันที่ : 16/4/69

วันที่ : 17/4/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

(HING ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน พฤษภาคม ๖๙

รายละเอียด	M	H	Y	หมายเหตุ
สภาพทั่วไป (เห็นตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยกและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
รีเลย์เบรกอัตโนมัติ	M	H	Y	☒
ระดับน้ำกลั่นเบรกเกอร์ (ดูที่หม้อแปลง)	M	H	Y	☒
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	M	H	Y	☒
สภาพกรองอากาศ	M	H	Y	☒
สายพานพัดลม, หม้อน้ำ	M	H	Y	☒
เกาต์ต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒
แรงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒
สายเคเบิลและสาย Control	M	H	Y	☒
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 65 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 62 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง 1000 L.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1000 L.
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2009 RPM.
สายพานใบชาวิท	M	H	Y	☒
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒
ทำความสะอาด				
บริเวณห้องระบายอากาศและถังน้ำ	M	H	Y	☒
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒
รีเลย์เบรกเกอร์	M	H	Y	☒
เปลี่ยนอะไหล่				
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
รายละเอียดปัญหา	4 นกขมิ้น ๑ นกขมิ้น ๑ นกขมิ้น ๑ นกขมิ้น ๑			

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (ปี)

โปรดระบุเครื่องหมายเลข

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็ค

ตรวจสอบโดย

พบพบตรวจสอบโดย

ช่างเทคนิค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

วันที่

วันที่

วันที่

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (HING ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน มิถุนายน 69

รหัสความถี่	M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน (- FIRE PUMP (HING ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y		
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ระดับแบตเตอรี่ในสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูหุ้มแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพกรองอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกาขัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเมนและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 65 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 86 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1000 L	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2085 RPM.	
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและวังน้ำ	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ตัวแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	ชม. ที่ใช้ 125 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ 125 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ 125 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

จน พบ สภาพปกติของปั๊ม

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

[Signature]

ตรวจสอบโดย :

[Signature]

ทบทวนตรวจสอบโดย :

[Signature]

ช่างอาคาร :

วันที่ : 12, 6, 69

หัวหน้าช่าง :

วันที่ : 12, 6, 69

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 13, 6, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (HING ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN M / H / Y

เดือน กรกฎาคม ๖๓

รหัสความถี่	M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้นใต้ดิน - FIRE PUMP (HING ZONE)				
รายละเอียด	M	H	Y			หมายเหตุ
ตรวจสอบ						
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y		☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่เครื่องและถังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y		☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y		☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y		☒	
วีวเบดและสายเบด	M	H	Y		☒	
ระดับน้ำกลั่นเบด (ดูที่วาล์วแมนฮู)	M	H	Y		☒	
ชุดคาร์บูเรเตอร์	M	H	Y		☒	
สภาพกรองอากาศ	M	H	Y		☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y		☒	
เกาจิวัดสภาวะ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y		☒	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y		☒	
สายเบดและสาย Control	M	H	Y		☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 60 PSI		
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 79 Deg.C		
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง เต็ม 1000 L)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1000 L		
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2000 RPM		
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y		☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y		☒	
ทำความสะอาด						
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	M	H	Y		☒	
ผู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y		☒	
วีวเบดและสาย	M	H	Y		☒	
เปลี่ยนอะไหล่						
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน		
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน		
เบดและสาย (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน		
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน		

รายละเอียดปัญหา

ตาม วัน ๑๓/๗/๖๓

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (ปี)

โปรดระบุเครื่องหมายเหตุ

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 8, 7, 63

วันที่ : 9, 4, 63

วันที่ : 10, 7, 63

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (LOW ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน ธันวาคม 69

รหัสความถี่ : M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (LOW ZONE)			หน่วยเหตุ	
รายละเอียด	M	H	Y		
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยกเครื่องขึ้น)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ซีลเบตเตอร์และสายเบตเตอร์	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นเบตเตอร์ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดคาร์บูเรเตอร์	M	H	Y	☒	
สภาพกรองอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แมกเนตคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเมนและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 85 PSI	
อุณหภูมิหม้อน้ำเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 84 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง เต็ม 1000 L.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 750 L.	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2353 RPM.	
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	M	H	Y	☒	
ผู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ซีลเบตเตอร์	M	H	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	ชม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
เบตเตอร์ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา : อนุภาคน้ำหล่อลื่น 30 องศาเซลเซียสจากถังหม้อน้ำ
* ท่อปั๊มเบตเตอร์เกิด

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (1ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ตรวจสอบโดย

พบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 10, 11, 69

วันที่ : 10, 11, 69

วันที่ : 11, 1, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (LOW ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน กุมภาพันธ์ 69

รหัสความถี่ : M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (LOW ZONE)				
รายละเอียด	M	H	Y		หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ซีวแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพทรงอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แมงครวคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเมนและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 63 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 81 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เติม 1000 L.	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 150 L.	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2351 RPM.	
สายพานไดนาโม	M	H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ซีวแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	ขม ดีใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ขม ดีใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ขม ดีใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีถัดมาใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่ออย่างและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีถัดมาใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา ฝาปิดถังน้ำมัน ฝาปิดถังน้ำมัน

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (1ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

วันที่ : 12, 2, 69

วันที่ : 12, 2, 69

วันที่ : 13, 2, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (LOW ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน ธันวาคม ๖๓

รหัสความถี่ : M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (LOW ZONE)				
รายละเอียด	M	H	Y		หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยังร้อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
หัวแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพทรงอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกาซ์วัดต่าง ๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายถนนและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 69 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 60 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เติม 1000 L	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 700 L	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2394 RPM.	
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
หัวแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	รวมค่าใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	รวมค่าใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	รวมค่าใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา ในช่องว่างด้านล่าง หาก ว่างให้ / ว่างให้

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)
โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)
☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)
☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร :
วันที่ : 11, 3, 69

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 11, 3, 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 12, 3, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (LOW ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน... ๖ เมษายน ๖๙

รหัสความถี่	M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (LOW ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y		
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบดูรอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยกและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเมตรรีและสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพกระบอกอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แมงครวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเมนและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 67 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 65 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L.	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 750 L.	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2351 RPM.	
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเมตรรี	M	H	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

อุปกรณ์ในแปลง 50 อกฟ้า 5 ๑๐ ๕๗

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ช่างอาคาร :

วันที่ : 16 / 4 / ๖๙

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง :

วันที่ : 16 / 4 / ๖๙

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 17 / 4 / ๖๙

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (LOW ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน พฤษภาคม ๖๙

รหัสความถี่ : M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน : FIRE PUMP (LOW ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y	
ตรวจเช็ค				
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ทำงานและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒
ชุดขั้วแบตเตอรี่	M	H	Y	☒
สภาพกระชากสาย	M	H	Y	☒
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒
แมงควมคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒
สายเบรกและสาย Control	M	H	Y	☒
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 63 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 84 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เติม 1000 L	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 750 L
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2204 RPM.
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒
ฟ้าความสะอาด				
บริเวณพัดลมระบายอากาศและวิธีเรียง	M	H	Y	☒
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒
ขั้วแบตเตอรี่	M	H	Y	☒
เปลี่ยนอะไหล่				
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา ปลายสายดับเพลิง 3 ถัง อยุ่ในห้องเครื่อง

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (1ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็ค

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

วันที่ : 9, 5, 69

วันที่ : 9, 5, 69

วันที่ : 10, 5, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (LOW ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน สิงหาคม ๖๙

รหัสความถี่	M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (LOW ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y		
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	☒	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่เครื่องและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	☒	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	☒	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	☒	Y	☒	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	M	☒	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	☒	Y	☒	
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	M	☒	Y	☒	
สภาพกรองอากาศ	M	☒	Y	☒	
สายพานพัดลม : หม้อน้ำ	M	☒	Y	☒	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	☒	Y	☒	
แมงครวญเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	☒	Y	☒	
สายแฉกและสาย Control	M	☒	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	☒	Y	ค่าที่วัดได้ 62 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	☒	Y	ค่าที่วัดได้ 81 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L.	M	☒	Y	ค่าที่วัดได้ 750 L.	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM.)	M	☒	Y	ค่าที่วัดได้ 2350 RPM.	
สายพานโซ่คาร์ก	M	☒	Y	☒	
สายพานใบมีดเชื้อเพลิง	M	☒	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	☒	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	☒	Y	☒	
ขั้วแบตเตอรี่	M	☒	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		☒	Y	รวมที่ใช้ 125 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		☒	Y	รวมที่ใช้ 125 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		☒	Y	รวมที่ใช้ 125 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

ตามกำหนดการบำรุงรักษาตามปกติ

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)
โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)
☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)
☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 12 / 6 / 69

วันที่ : 12 / 6 / 69

วันที่ : 13 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (LOW ZONE)



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน กรกฎาคม ๖๗

รหัสความถี่	M / H / Y	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่อง PUMP ชั้น ใต้ดิน - FIRE PUMP (LOW ZONE)			หมายเหตุ
รายละเอียด	M	H	Y		
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะทำงานและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเมตรรีและสายเบตเตอร์	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นเบตเตอร์ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดชาร์ตเบตเตอร์	M	H	Y	☒	
สภาพกระจกอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเนกและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 64 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 52 Deg.C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง เต็ม 1000 L)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 150 L	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2300 RPM)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 2350 RPM	
สายพานไดชาร์จ	M	H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	M	H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเมตรรี	M	H	Y	☒	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)		H	Y	ชม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
เบตเตอร์ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

ขอ ร.ม.บ. อาจมีสิ่งผิดปกติได้เนื่องจากลม รุนแรง ท่อในถังดับเพลิง

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (1ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

วันที่ :

วันที่ :

9 / 7 / 67

8 / 4 / 67

9 / 7 / 67

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : Generator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน 26/1/69

รหัสความถี่ : M / H / Y

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 2 ห้องระบบไฟฟ้า

รายละเอียด	M	H	Y	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่/ขณะและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเดินเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันแบริ่ง (ดูที่คู่มือ)	M	H	Y	☒	
ชุดวาล์วแบริ่ง	M	H	Y	☒	
สภาพของอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานหัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกจวัดค่าต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แรงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเคเบิลและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 85 ☒	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 82 ☒	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 34 ☒	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 503 ☒	
สายพานไครท์		H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		H	Y	☒	
ค่าความสะอาด					
บริเวณจัดวางสายอากาศและถังน้ำ	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเดินเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ขมที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ขมที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ขมที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบริ่ง (ประมาณ 2 ปี)			Y	ขมที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อทางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ขมที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (1ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 6, 1, 69

วันที่ : 6, 1, 69

วันที่ : 7, 1, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : Generator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน ก.พ. ๒๕๖๗

รหัสความถี่ : M / H / Y

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 2 ห้องระบบไฟฟ้า

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบรอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะทำงานและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
จุดชาร์จแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพของอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เบรคต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แรงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเคเบิลและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 82 ☒	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 50 ☒	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เติม 1000 L.	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 3/4 ☒	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1500 ☒	
สายพานไครวท์		H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ขั้วแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ชม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ชม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)

H = Half Yearly (ครึ่งปี)

Y = Yearly (1ปี)

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 6 / 2 / 67

วันที่ : 6 / 2 / 67

วันที่ : 7 / 2 / 67

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : Generator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน สิงหาคม ๖๙

รหัสความถี่ : M / H / Y

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 2 ห้องระบบไฟฟ้า

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่เครื่องเย็นและหลังการเดินเครื่อง)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเครื่องยนต์และสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูพร้อมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพของอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกาซ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเบรกและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าวัดได้ 79 ☒	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าวัดได้ 65 ☒	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L	M	H	Y	ค่าวัดได้ 3/4 ☒	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM)	M	H	Y	ค่าวัดได้ 1500 ☒	
สายพานไดชาร์จ		H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่สี [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่สี [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่สี [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	จนที่สี [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
พัดลมและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	จนที่สี [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)
โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)
☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)
☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย



ตรวจสอบโดย



ทบทวนตรวจสอบโดย



ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

วันที่ : 6 / 3 / 69

วันที่ : 7 / 3 / 69

วันที่ : 8 / 3 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : Generator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน 6 เมษายน 69

รหัสความถี่ : M / H / Y

สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 2 ห้องระบบไฟฟ้า

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่เครื่องและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเครื่องแต่ละสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูพร้อมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดขั้วแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพทรงอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกาซ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเบรกแต่ละสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 80-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 69 ☒	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 72 ☒	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง เต็ม 1000 L)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ ☒	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ ☒	
สายพานไดนาโม		H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		H	Y	☒	
หัวข้อความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	จนที่ใส่ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)
โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)
☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)
☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 7/4/69

วันที่ : 7/4/69

วันที่ : 8/4/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : Generator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน พฤษภาคม ๖๙

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยังร้อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเครื่องแต่ละสายเบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นเบตเตอรี่ (ดูที่วอลล์ระดับ)	M	H	Y	☒	
จุดชาร์จเบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพทรงอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเคเบิลและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าวัดได้ 3 ☒	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าวัดได้ 60 ☒	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เต็ม 1000 L	M	H	Y	ค่าวัดได้ 24 ☒	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	M	H	Y	ค่าวัดได้ 1500 ☒	
สายพานใบพัด		H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		H	Y	☒	
หัวความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
เบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	รวมที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)
โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)
☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)
☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

[Redacted Signature]

สอบโดย

[Redacted Signature]

ทบทวนตรวจสอบโดย :

[Redacted Signature]

ช่างอาคาร :

วันที่ : 2 / 5 / ๖๙

ช่าง :

วันที่ : 3 / 5 / ๖๙

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 4 / 5 / ๖๙

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : Generator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน สิงหาคม 69

รหัสความถี่ : M / H / Y

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 2 ห้องระบบไฟฟ้า

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบรอบเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่เครื่องและหลังการเดินเครื่องยนต์)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเครื่องและสายแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูพร้อมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพของอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เบ้าฉีดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
ฉนวนคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเบรกและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 80-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ ☒	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ ☒	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เติง 1000 L	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ ☒	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ ☒	
สายพานไดนาโม		H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังมั้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเครื่อง	M	H	Y	☒	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ 125 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ 150 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ชม. ที่ใช้ 150 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ชม. ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)
โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)
☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)
☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 7 / 6 / 69

วันที่ : 7 / 6 / 69

วันที่ : 8 / 6 / 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

Preventive Maintenance Checklist : Generator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



อาคาร : Culture - ทองหล่อ

PAN : M / H / Y

เดือน กรกฎาคม 67

รหัสความถี่ M / H / Y

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 2 ห้องระบบไฟฟ้า

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบรอบเครื่อง)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยังร้อนและหลังการเดินเครื่อง)	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเดินเครื่องแต่ละสัปดาห์	M	H	Y	☒	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูพร้อมแผ่นธาตุ)	M	H	Y	☒	
ชุดสายวัดแบตเตอรี่	M	H	Y	☒	
สภาพทรงรอบอากาศ	M	H	Y	☒	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	M	H	Y	☒	
เบรคตัวต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	M	H	Y	☒	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
สายเบรกและสาย Control	M	H	Y	☒	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 80 ☒	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50-150 Deg.C)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 52 ☒	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) เติมน้ำมัน 1000 L	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 3/4 ☒	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	M	H	Y	ค่าที่วัดได้ 1500 ☒	
สายพานใบพัด		H	Y	☒	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		H	Y	☒	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	M	H	Y	☒	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	M	H	Y	☒	
ชั่วโมงเดินเครื่อง	M	H	Y	☒	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ร.ม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ร.ม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		H	Y	ร.ม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			Y	ร.ม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	
ท่อทางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			Y	ร.ม.ที่ไว้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน	

รายละเอียดปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly (เดือน)
โปรดระบุเครื่องหมาย

H = Half Yearly (ครึ่งปี)
☒ ปกติ

Y = Yearly (1ปี)
☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย

ตรวจสอบโดย

ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

วันที่ : 4, 7, 67

วันที่ : 5, 7, 67

วันที่ : 6, 7, 67

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน.....พฤษภาคม.....

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.Roof - 01	ชั้น Roof	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.Roof - 08	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ตรงข้ามประตูด้านใน	/		/		
EME-F.Roof - 07	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ข้างแท่งน้ำ	/		/		
EME-F.Roof - 06	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ข้างลิฟท์4	/		/		
EME-F.Roof - 05	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบันไดหัดลมระบายอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 04	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบันได MATV	/		/		
EME-F.Roof - 03	ชั้น Roof	ในห้องพัดลมอัดอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 02	ชั้น Roof	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 01	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.36 - 02	ชั้น 36	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.36 - 03	ชั้น 36	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.36 - 04	ชั้น 36	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.36 - 05	ชั้น 36	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 06	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.35 - 01	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.35 - 02	ชั้น 35	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.35 - 03	ชั้น 35	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.35 - 04	ชั้น 35	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.35 - 05	ชั้น 35	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.35 - 06	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.34 - 01	ชั้น 34	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.34 - 02	ชั้น 34	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.34 - 03	ชั้น 34	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.34 - 04	ชั้น 34	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.33 - 01	ชั้น 33	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.33 - 02	ชั้น 33	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.33 - 03	ชั้น 33	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.33 - 04	ชั้น 33	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.32 - 01	ชั้น 32	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.32 - 02	ชั้น 32	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.32 - 03	ชั้น 32	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.32 - 04	ชั้น 32	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.31 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.31 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.31 - 03	ชั้น 31	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.31 - 04	ชั้น 31	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.30 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.30 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.30 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.30 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.29 - 01	ชั้น 30	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.29 - 02	ชั้น 30	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.29 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.29 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.28 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.28 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.28 - 03	ชั้น 29	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.28 - 04	ชั้น 29	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.27 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.27 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.27 - 03	ชั้น 27	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.27 - 04	ชั้น 27	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.26 - 01	ชั้น 26	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.26 - 02	ชั้น 26	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.26 - 03	ชั้น 26	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.26 - 04	ชั้น 26	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.25 - 01	ชั้น 25	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.25 - 02	ชั้น 25	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.25 - 03	ชั้น 25	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.25 - 04	ชั้น 25	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.24 - 01	ชั้น 24	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.24 - 02	ชั้น 24	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.24 - 03	ชั้น 24	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.24 - 04	ชั้น 24	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.23 - 01	ชั้น 23	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.23 - 02	ชั้น 23	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.23 - 03	ชั้น 23	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.23 - 04	ชั้น 23	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.22 - 01	ชั้น 22	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.22 - 02	ชั้น 22	ห้องขยะ	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน พฤษภาคม 2567

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.22 - 03	ชั้น 22	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.22 - 04	ชั้น 22	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.21 - 01	ชั้น 21	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.21 - 02	ชั้น 21	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.21 - 03	ชั้น 21	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.21 - 04	ชั้น 21	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.20 - 01	ชั้น 20	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.20 - 02	ชั้น 20	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.20 - 03	ชั้น 20	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.20 - 04	ชั้น 20	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.19 - 01	ชั้น 19	ในบันได ST2	/		/		ชั้น 19 ลงมาห้องขยะไม่มี
EME-F.19 - 02	ชั้น 19	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.19 - 03	ชั้น 19	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.18 - 01	ชั้น 18	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.18 - 02	ชั้น 18	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.18 - 03	ชั้น 18	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.17 - 01	ชั้น 17	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.17 - 02	ชั้น 17	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.17 - 03	ชั้น 17	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.16 - 01	ชั้น 16	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.16 - 02	ชั้น 16	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.16 - 03	ชั้น 16	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.15 - 01	ชั้น 15	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.15 - 02	ชั้น 15	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.15 - 03	ชั้น 15	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.14 - 01	ชั้น 14	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.14 - 02	ชั้น 14	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.14 - 03	ชั้น 14	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.13 - 01	ชั้น 13	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.13 - 02	ชั้น 13	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.13 - 03	ชั้น 13	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.12 - 01	ชั้น 12	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.12 - 02	ชั้น 12	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.12 - 03	ชั้น 12	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.11 - 01	ชั้น 11	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.11 - 02	ชั้น 11	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.11 - 03	ชั้น 11	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 01	ชั้น 9	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.9 - 02	ชั้น 9	ในห้อง Pump Swimming Pool	/		/		
EME-F.9 - 03	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 04	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 05	ชั้น 9	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 06	ชั้น 9	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 07	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.9 - 08	ชั้น 9	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.9 - 09	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.8 - 01	ชั้น 8	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.8 - 02	ชั้น 8	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 01	ชั้น 7	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 02	ชั้น 7	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 03	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ได้ติดตั้ง
EME-F.7 - 04	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ได้ติดตั้ง
EME-F.7 - 05	ชั้น 7	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 06	ชั้น 7	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 07	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.7 - 08	ชั้น 7	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.7 - 09	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ได้ติดตั้ง
EME-F.6 - 01	ชั้น 6	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.6 - 02	ชั้น 6	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 01	ชั้น 5	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 02	ชั้น 5	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 03	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 04	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 05	ชั้น 5	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 06	ชั้น 5	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 07	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.5 - 08	ชั้น 5	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.5 - 09	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.4 - 01	ชั้น 4	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.4 - 02	ชั้น 4	ในบันได ST1	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน พฤษภาคม



รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.3 - 01	ชั้น 3	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 02	ชั้น 3	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 03	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 04	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 05	ชั้น 3	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 06	ชั้น 3	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 07	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.3 - 08	ชั้น 3	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.3 - 09	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.2 - 01	ชั้น 2	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.2 - 02	ชั้น 2	ห้อง Genneretor	/		/		
EME-F.2 - 03	ชั้น 2	ตรงข้ามตู้ MDB	/		/		
EME-F.2 - 04	ชั้น 2	ทางเดินในห้องไฟฟ้า	/		/		
EME-F.2 - 05	ชั้น 2	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.1 - 01	ชั้น 1	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.1 - 02	ชั้น 1	ห้อง Contoris AutoPack	/		/		
EME-F.1 - 03	ชั้น 1	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.1 - 04	ชั้น 1	ในบันได ST1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร :

วันที่ : 5 / 1 / 69

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง :

วันที่ : 6 / 1 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 6 / 1 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน กุมภาพันธ์ ๖๒

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.Roof - 01	ชั้น Roof	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.Roof - 08	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ตรงข้ามประตูด้านใน	/		/		
EME-F.Roof - 07	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ข้างแท่งค้ำน้ำ	/		/		
EME-F.Roof - 06	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ข้างลิฟท์4	/		/		
EME-F.Roof - 05	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้พัดลมระบายอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 04	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้ MATV	/		/		
EME-F.Roof - 03	ชั้น Roof	ในห้องพัดลมอัดอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 02	ชั้น Roof	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 01	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.36 - 02	ชั้น 36	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.36 - 03	ชั้น 36	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.36 - 04	ชั้น 36	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.36 - 05	ชั้น 36	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 06	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.35 - 01	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.35 - 02	ชั้น 35	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.35 - 03	ชั้น 35	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.35 - 04	ชั้น 35	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.35 - 05	ชั้น 35	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.35 - 06	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.34 - 01	ชั้น 34	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.34 - 02	ชั้น 34	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.34 - 03	ชั้น 34	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.34 - 04	ชั้น 34	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.33 - 01	ชั้น 33	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.33 - 02	ชั้น 33	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.33 - 03	ชั้น 33	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.33 - 04	ชั้น 33	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.32 - 01	ชั้น 32	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.32 - 02	ชั้น 32	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.32 - 03	ชั้น 32	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.32 - 04	ชั้น 32	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.31 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.31 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.31 - 03	ชั้น 31	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.31 - 04	ชั้น 31	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.30 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.30 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.30 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.30 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.29 - 01	ชั้น 30	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.29 - 02	ชั้น 30	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.29 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.29 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.28 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.28 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.28 - 03	ชั้น 29	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.28 - 04	ชั้น 29	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.27 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.27 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.27 - 03	ชั้น 27	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.27 - 04	ชั้น 27	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.26 - 01	ชั้น 26	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.26 - 02	ชั้น 26	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.26 - 03	ชั้น 26	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.26 - 04	ชั้น 26	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.25 - 01	ชั้น 25	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.25 - 02	ชั้น 25	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.25 - 03	ชั้น 25	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.25 - 04	ชั้น 25	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.24 - 01	ชั้น 24	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.24 - 02	ชั้น 24	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.24 - 03	ชั้น 24	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.24 - 04	ชั้น 24	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.23 - 01	ชั้น 23	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.23 - 02	ชั้น 23	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.23 - 03	ชั้น 23	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.23 - 04	ชั้น 23	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.22 - 01	ชั้น 22	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.22 - 02	ชั้น 22	ห้องขยะ	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน กุมภาพันธ์

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะขารจ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.22 - 03	ชั้น 22	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.22 - 04	ชั้น 22	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.21 - 01	ชั้น 21	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.21 - 02	ชั้น 21	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.21 - 03	ชั้น 21	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.21 - 04	ชั้น 21	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.20 - 01	ชั้น 20	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.20 - 02	ชั้น 20	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.20 - 03	ชั้น 20	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.20 - 04	ชั้น 20	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.19 - 01	ชั้น 19	ในบันได ST2	/		/		ชั้น 19 ลงมาห้องขยะไม่มี
EME-F.19 - 02	ชั้น 19	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.19 - 03	ชั้น 19	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.18 - 01	ชั้น 18	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.18 - 02	ชั้น 18	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.18 - 03	ชั้น 18	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.17 - 01	ชั้น 17	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.17 - 02	ชั้น 17	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.17 - 03	ชั้น 17	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.16 - 01	ชั้น 16	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.16 - 02	ชั้น 16	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.16 - 03	ชั้น 16	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.15 - 01	ชั้น 15	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.15 - 02	ชั้น 15	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.15 - 03	ชั้น 15	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.14 - 01	ชั้น 14	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.14 - 02	ชั้น 14	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.14 - 03	ชั้น 14	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.13 - 01	ชั้น 13	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.13 - 02	ชั้น 13	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.13 - 03	ชั้น 13	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.12 - 01	ชั้น 12	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.12 - 02	ชั้น 12	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.12 - 03	ชั้น 12	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.11 - 01	ชั้น 11	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.11 - 02	ชั้น 11	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.11 - 03	ชั้น 11	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 01	ชั้น 9	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.9 - 02	ชั้น 9	ในห้อง Pump Swimming Pool	/		/		
EME-F.9 - 03	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 04	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 05	ชั้น 9	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 06	ชั้น 9	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 07	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.9 - 08	ชั้น 9	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.9 - 09	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.8 - 01	ชั้น 8	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.8 - 02	ชั้น 8	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 01	ชั้น 7	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 02	ชั้น 7	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 03	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 04	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 05	ชั้น 7	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 06	ชั้น 7	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 07	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.7 - 08	ชั้น 7	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.7 - 09	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.6 - 01	ชั้น 6	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.6 - 02	ชั้น 6	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 01	ชั้น 5	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 02	ชั้น 5	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 03	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 04	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 05	ชั้น 5	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 06	ชั้น 5	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 07	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.5 - 08	ชั้น 5	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.5 - 09	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.4 - 01	ชั้น 4	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.4 - 02	ชั้น 4	ในบันได ST1	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน กุมภาพันธ์



รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.3 - 01	ชั้น 3	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 02	ชั้น 3	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 03	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 04	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 05	ชั้น 3	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 06	ชั้น 3	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 07	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.3 - 08	ชั้น 3	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.3 - 09	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ได้ติดตั้ง
EME-F.2 - 01	ชั้น 2	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.2 - 02	ชั้น 2	ห้อง Genneretor	/		/		
EME-F.2 - 03	ชั้น 2	ตรงข้ามตู้ MDB	/		/		
EME-F.2 - 04	ชั้น 2	ทางเดินในห้องไฟฟ้า	/		/		
EME-F.2 - 05	ชั้น 2	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.1 - 01	ชั้น 1	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.1 - 02	ชั้น 1	ห้อง Contoris AutoPack	/		/		
EME-F.1 - 03	ชั้น 1	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.1 - 04	ชั้น 1	ในบันได ST1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร :

วันที่ : 5 / 2 / 69

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง :

วันที่ : 6 / 2 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 6 / 2 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.Roof - 01	ชั้น Roof	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.Roof - 08	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ตรงข้ามประตูด้านใน	/		/		
EME-F.Roof - 07	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ข้างทางคาน้ำ	/		/		
EME-F.Roof - 06	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ข้างลิฟท์4	/		/		
EME-F.Roof - 05	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้พัดลมระบายอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 04	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้ MATV	/		/		
EME-F.Roof - 03	ชั้น Roof	ในห้องพัดลมอัดอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 02	ชั้น Roof	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 01	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.36 - 02	ชั้น 36	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.36 - 03	ชั้น 36	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.36 - 04	ชั้น 36	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.36 - 05	ชั้น 36	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 06	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.35 - 01	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.35 - 02	ชั้น 35	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.35 - 03	ชั้น 35	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.35 - 04	ชั้น 35	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.35 - 05	ชั้น 35	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.35 - 06	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.34 - 01	ชั้น 34	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.34 - 02	ชั้น 34	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.34 - 03	ชั้น 34	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.34 - 04	ชั้น 34	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.33 - 01	ชั้น 33	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.33 - 02	ชั้น 33	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.33 - 03	ชั้น 33	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.33 - 04	ชั้น 33	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.32 - 01	ชั้น 32	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.32 - 02	ชั้น 32	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.32 - 03	ชั้น 32	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.32 - 04	ชั้น 32	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.31 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.31 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.31 - 03	ชั้น 31	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.31 - 04	ชั้น 31	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.30 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.30 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.30 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.30 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.29 - 01	ชั้น 30	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.29 - 02	ชั้น 30	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.29 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.29 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.28 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.28 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.28 - 03	ชั้น 29	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.28 - 04	ชั้น 29	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.27 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.27 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.27 - 03	ชั้น 27	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.27 - 04	ชั้น 27	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.26 - 01	ชั้น 26	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.26 - 02	ชั้น 26	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.26 - 03	ชั้น 26	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.26 - 04	ชั้น 26	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.25 - 01	ชั้น 25	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.25 - 02	ชั้น 25	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.25 - 03	ชั้น 25	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.25 - 04	ชั้น 25	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.24 - 01	ชั้น 24	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.24 - 02	ชั้น 24	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.24 - 03	ชั้น 24	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.24 - 04	ชั้น 24	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.23 - 01	ชั้น 23	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.23 - 02	ชั้น 23	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.23 - 03	ชั้น 23	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.23 - 04	ชั้น 23	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.22 - 01	ชั้น 22	ในบันได ST2	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.22 - 03	ชั้น 22	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.22 - 04	ชั้น 22	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.21 - 01	ชั้น 21	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.21 - 02	ชั้น 21	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.21 - 03	ชั้น 21	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.21 - 04	ชั้น 21	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.20 - 01	ชั้น 20	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.20 - 02	ชั้น 20	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.20 - 03	ชั้น 20	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.20 - 04	ชั้น 20	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.19 - 01	ชั้น 19	ในบันได ST2	/		/		ชั้น 19 ลงมาห้องขยะไม่มี
EME-F.19 - 02	ชั้น 19	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.19 - 03	ชั้น 19	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.18 - 01	ชั้น 18	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.18 - 02	ชั้น 18	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.18 - 03	ชั้น 18	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.17 - 01	ชั้น 17	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.17 - 02	ชั้น 17	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.17 - 03	ชั้น 17	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.16 - 01	ชั้น 16	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.16 - 02	ชั้น 16	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.16 - 03	ชั้น 16	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.15 - 01	ชั้น 15	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.15 - 02	ชั้น 15	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.15 - 03	ชั้น 15	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.14 - 01	ชั้น 14	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.14 - 02	ชั้น 14	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.14 - 03	ชั้น 14	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.13 - 01	ชั้น 13	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.13 - 02	ชั้น 13	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.13 - 03	ชั้น 13	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.12 - 01	ชั้น 12	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.12 - 02	ชั้น 12	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.12 - 03	ชั้น 12	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.11 - 01	ชั้น 11	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.11 - 02	ชั้น 11	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.11 - 03	ชั้น 11	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 01	ชั้น 9	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.9 - 02	ชั้น 9	ในห้อง Pump Swimming Pool	/		/		
EME-F.9 - 03	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 04	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 05	ชั้น 9	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 06	ชั้น 9	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 07	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.9 - 08	ชั้น 9	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.9 - 09	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.8 - 01	ชั้น 8	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.8 - 02	ชั้น 8	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 01	ชั้น 7	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 02	ชั้น 7	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 03	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 04	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 05	ชั้น 7	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 06	ชั้น 7	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 07	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.7 - 08	ชั้น 7	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.7 - 09	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.6 - 01	ชั้น 6	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.6 - 02	ชั้น 6	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 01	ชั้น 5	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 02	ชั้น 5	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 03	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 04	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 05	ชั้น 5	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 06	ชั้น 5	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 07	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.5 - 08	ชั้น 5	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.5 - 09	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.4 - 01	ชั้น 4	ในบันได ST2	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน มิถุนายน



รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.3 - 01	ชั้น 3	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 02	ชั้น 3	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 03	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 04	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 05	ชั้น 3	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 06	ชั้น 3	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 07	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.3 - 08	ชั้น 3	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.3 - 09	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.2 - 01	ชั้น 2	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.2 - 02	ชั้น 2	ห้อง Genneretor	/		/		
EME-F.2 - 03	ชั้น 2	ตรงข้ามตู้ MDB	/		/		
EME-F.2 - 04	ชั้น 2	ทางเดินในห้องไฟฟ้า	/		/		
EME-F.2 - 05	ชั้น 2	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.1 - 01	ชั้น 1	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.1 - 02	ชั้น 1	ห้อง Contorls AutoPack	/		/		
EME-F.1 - 03	ชั้น 1	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.1 - 04	ชั้น 1	ในบันได ST1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร :

วันที่ : 7 / 3 / 69

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง :

วันที่ : 9 / 3 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 7 / 3 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - หอหนังสือ

เดือน... ๒๕๖๖/๖/๒๕



รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.Roof - 01	ชั้น Roof	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.Roof - 08	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ตรงข้ามประตูด้านใน	/		/		
EME-F.Roof - 07	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ข้างทางคาน้ำ	/		/		
EME-F.Roof - 06	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ข้างลิฟท์4	/		/		
EME-F.Roof - 05	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้พัดลมระบายอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 04	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้ MATV	/		/		
EME-F.Roof - 03	ชั้น Roof	ในห้องพัดลมอัดอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 02	ชั้น Roof	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 01	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.36 - 02	ชั้น 36	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.36 - 03	ชั้น 36	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.36 - 04	ชั้น 36	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.36 - 05	ชั้น 36	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 06	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.35 - 01	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.35 - 02	ชั้น 35	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.35 - 03	ชั้น 35	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.35 - 04	ชั้น 35	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.35 - 05	ชั้น 35	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.35 - 06	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.34 - 01	ชั้น 34	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.34 - 02	ชั้น 34	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.34 - 03	ชั้น 34	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.34 - 04	ชั้น 34	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.33 - 01	ชั้น 33	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.33 - 02	ชั้น 33	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.33 - 03	ชั้น 33	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.33 - 04	ชั้น 33	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.32 - 01	ชั้น 32	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.32 - 02	ชั้น 32	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.32 - 03	ชั้น 32	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.32 - 04	ชั้น 32	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.31 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.31 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.31 - 03	ชั้น 31	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.31 - 04	ชั้น 31	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.30 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.30 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.30 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.30 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.29 - 01	ชั้น 30	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.29 - 02	ชั้น 30	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.29 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.29 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.28 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.28 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.28 - 03	ชั้น 29	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.28 - 04	ชั้น 29	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.27 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.27 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.27 - 03	ชั้น 27	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.27 - 04	ชั้น 27	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.26 - 01	ชั้น 26	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.26 - 02	ชั้น 26	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.26 - 03	ชั้น 26	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.26 - 04	ชั้น 26	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.25 - 01	ชั้น 25	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.25 - 02	ชั้น 25	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.25 - 03	ชั้น 25	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.25 - 04	ชั้น 25	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.24 - 01	ชั้น 24	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.24 - 02	ชั้น 24	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.24 - 03	ชั้น 24	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.24 - 04	ชั้น 24	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.23 - 01	ชั้น 23	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.23 - 02	ชั้น 23	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.23 - 03	ชั้น 23	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.23 - 04	ชั้น 23	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.22 - 01	ชั้น 22	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.22 - 02	ชั้น 22	ห้องขยะ	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน เมษายน

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.22 - 03	ชั้น 22	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.22 - 04	ชั้น 22	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.21 - 01	ชั้น 21	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.21 - 02	ชั้น 21	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.21 - 03	ชั้น 21	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.21 - 04	ชั้น 21	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.20 - 01	ชั้น 20	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.20 - 02	ชั้น 20	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.20 - 03	ชั้น 20	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.20 - 04	ชั้น 20	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.19 - 01	ชั้น 19	ในบันได ST2	/		/		ชั้น 19 ลงมาห้องขยะไม่มี
EME-F.19 - 02	ชั้น 19	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.19 - 03	ชั้น 19	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.18 - 01	ชั้น 18	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.18 - 02	ชั้น 18	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.18 - 03	ชั้น 18	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.17 - 01	ชั้น 17	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.17 - 02	ชั้น 17	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.17 - 03	ชั้น 17	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.16 - 01	ชั้น 16	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.16 - 02	ชั้น 16	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.16 - 03	ชั้น 16	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.15 - 01	ชั้น 15	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.15 - 02	ชั้น 15	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.15 - 03	ชั้น 15	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.14 - 01	ชั้น 14	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.14 - 02	ชั้น 14	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.14 - 03	ชั้น 14	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.13 - 01	ชั้น 13	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.13 - 02	ชั้น 13	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.13 - 03	ชั้น 13	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.12 - 01	ชั้น 12	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.12 - 02	ชั้น 12	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.12 - 03	ชั้น 12	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.11 - 01	ชั้น 11	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.11 - 02	ชั้น 11	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.11 - 03	ชั้น 11	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 01	ชั้น 9	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.9 - 02	ชั้น 9	ในห้อง Pump Swimming Pool	/		/		
EME-F.9 - 03	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 04	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 05	ชั้น 9	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 06	ชั้น 9	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 07	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.9 - 08	ชั้น 9	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.9 - 09	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.8 - 01	ชั้น 8	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.8 - 02	ชั้น 8	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 01	ชั้น 7	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 02	ชั้น 7	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 03	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 04	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 05	ชั้น 7	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 06	ชั้น 7	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 07	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.7 - 08	ชั้น 7	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.7 - 09	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.6 - 01	ชั้น 6	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.6 - 02	ชั้น 6	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 01	ชั้น 5	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 02	ชั้น 5	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 03	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 04	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 05	ชั้น 5	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 06	ชั้น 5	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 07	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.5 - 08	ชั้น 5	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.5 - 09	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.4 - 01	ชั้น 4	ในบันได ST2	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน เมษายน

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะขารจ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.3 - 01	ชั้น 3	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 02	ชั้น 3	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 03	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 04	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 05	ชั้น 3	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 06	ชั้น 3	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 07	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.3 - 08	ชั้น 3	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.3 - 09	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.2 - 01	ชั้น 2	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.2 - 02	ชั้น 2	ห้อง Gennerator	/		/		
EME-F.2 - 03	ชั้น 2	ตรงข้ามตู้ MDB	/		/		
EME-F.2 - 04	ชั้น 2	ทางเดินในห้องไฟฟ้า	/		/		
EME-F.2 - 05	ชั้น 2	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.1 - 01	ชั้น 1	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.1 - 02	ชั้น 1	ห้อง Contorls AutoPack	/		/		
EME-F.1 - 03	ชั้น 1	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.1 - 04	ชั้น 1	ในบันได ST1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร :

วันที่ : 7 / 4 / 69

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง :

วันที่ : 4 / 4 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 7 / 4 / 69

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน..... ๑๗๕๕๕๕๕๕

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.Roof - 01	ชั้น Roof	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.Roof - 08	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ตรงข้ามประตูด้านใน	/		/		
EME-F.Roof - 07	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ข้างทางคาน้ำ	/		/		
EME-F.Roof - 06	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ข้างลิฟท์4	/		/		
EME-F.Roof - 05	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้พัดลมระบายอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 04	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้ MATV	/		/		
EME-F.Roof - 03	ชั้น Roof	ในห้องพัดลมอัดอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 02	ชั้น Roof	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 01	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.36 - 02	ชั้น 36	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.36 - 03	ชั้น 36	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.36 - 04	ชั้น 36	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.36 - 05	ชั้น 36	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 06	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.35 - 01	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.35 - 02	ชั้น 35	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.35 - 03	ชั้น 35	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.35 - 04	ชั้น 35	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.35 - 05	ชั้น 35	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.35 - 06	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.34 - 01	ชั้น 34	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.34 - 02	ชั้น 34	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.34 - 03	ชั้น 34	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.34 - 04	ชั้น 34	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.33 - 01	ชั้น 33	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.33 - 02	ชั้น 33	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.33 - 03	ชั้น 33	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.33 - 04	ชั้น 33	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.32 - 01	ชั้น 32	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.32 - 02	ชั้น 32	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.32 - 03	ชั้น 32	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.32 - 04	ชั้น 32	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.31 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.31 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.31 - 03	ชั้น 31	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.31 - 04	ชั้น 31	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.30 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.30 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.30 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.30 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.29 - 01	ชั้น 30	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.29 - 02	ชั้น 30	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.29 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.29 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.28 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.28 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.28 - 03	ชั้น 29	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.28 - 04	ชั้น 29	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.27 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.27 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.27 - 03	ชั้น 27	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.27 - 04	ชั้น 27	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.26 - 01	ชั้น 26	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.26 - 02	ชั้น 26	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.26 - 03	ชั้น 26	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.26 - 04	ชั้น 26	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.25 - 01	ชั้น 25	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.25 - 02	ชั้น 25	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.25 - 03	ชั้น 25	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.25 - 04	ชั้น 25	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.24 - 01	ชั้น 24	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.24 - 02	ชั้น 24	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.24 - 03	ชั้น 24	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.24 - 04	ชั้น 24	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.23 - 01	ชั้น 23	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.23 - 02	ชั้น 23	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.23 - 03	ชั้น 23	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.23 - 04	ชั้น 23	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.22 - 01	ชั้น 22	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.22 - 02	ชั้น 22	ห้องขยะ	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน... พฤษภาคม

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะขารจ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.22 - 03	ชั้น 22	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.22 - 04	ชั้น 22	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.21 - 01	ชั้น 21	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.21 - 02	ชั้น 21	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.21 - 03	ชั้น 21	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.21 - 04	ชั้น 21	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.20 - 01	ชั้น 20	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.20 - 02	ชั้น 20	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.20 - 03	ชั้น 20	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.20 - 04	ชั้น 20	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.19 - 01	ชั้น 19	ในบันได ST2	/		/		ชั้น 19 ลงมาห้องขยะไม่มี
EME-F.19 - 02	ชั้น 19	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.19 - 03	ชั้น 19	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.18 - 01	ชั้น 18	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.18 - 02	ชั้น 18	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.18 - 03	ชั้น 18	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.17 - 01	ชั้น 17	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.17 - 02	ชั้น 17	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.17 - 03	ชั้น 17	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.16 - 01	ชั้น 16	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.16 - 02	ชั้น 16	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.16 - 03	ชั้น 16	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.15 - 01	ชั้น 15	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.15 - 02	ชั้น 15	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.15 - 03	ชั้น 15	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.14 - 01	ชั้น 14	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.14 - 02	ชั้น 14	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.14 - 03	ชั้น 14	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.13 - 01	ชั้น 13	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.13 - 02	ชั้น 13	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.13 - 03	ชั้น 13	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.12 - 01	ชั้น 12	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.12 - 02	ชั้น 12	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.12 - 03	ชั้น 12	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.11 - 01	ชั้น 11	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.11 - 02	ชั้น 11	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.11 - 03	ชั้น 11	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 01	ชั้น 9	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.9 - 02	ชั้น 9	ในห้อง Pump Swimming Pool	/		/		
EME-F.9 - 03	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 04	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 05	ชั้น 9	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 06	ชั้น 9	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 07	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.9 - 08	ชั้น 9	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.9 - 09	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.8 - 01	ชั้น 8	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.8 - 02	ชั้น 8	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 01	ชั้น 7	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 02	ชั้น 7	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 03	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 04	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 05	ชั้น 7	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 06	ชั้น 7	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 07	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.7 - 08	ชั้น 7	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.7 - 09	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.6 - 01	ชั้น 6	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.6 - 02	ชั้น 6	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 01	ชั้น 5	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 02	ชั้น 5	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 03	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 04	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 05	ชั้น 5	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 06	ชั้น 5	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 07	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.5 - 08	ชั้น 5	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.5 - 09	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.4 - 01	ชั้น 4	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.4 - 02	ชั้น 4	ในบันได ST1	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน... พฤษภาคม



รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.3 - 01	ชั้น 3	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 02	ชั้น 3	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 03	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 04	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 05	ชั้น 3	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 06	ชั้น 3	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 07	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.3 - 08	ชั้น 3	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.3 - 09	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.2 - 01	ชั้น 2	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.2 - 02	ชั้น 2	ห้อง Genneretor	/		/		
EME-F.2 - 03	ชั้น 2	ตรงข้ามตู้ MDB	/		/		
EME-F.2 - 04	ชั้น 2	ทางเดินในห้องไฟฟ้า	/		/		
EME-F.2 - 05	ชั้น 2	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.1 - 01	ชั้น 1	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.1 - 02	ชั้น 1	ห้อง Contorls AutoPack	/		/		
EME-F.1 - 03	ชั้น 1	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.1 - 04	ชั้น 1	ในบันได ST1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร :

วันที่ : 7 / 5 / 69

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง :

วันที่ : 7 / 5 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 7 / 5 / 69

* แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน มิถุนายน

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.Roof - 01	ชั้น Roof	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.Roof - 08	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ตรงข้ามประตูด้านใน	/		/		
EME-F.Roof - 07	ชั้น Roof (PUMP ROOM)	ข้างทางคาน้ำ	/		/		
EME-F.Roof - 06	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ข้างลิฟท์4	/		/		
EME-F.Roof - 05	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้พัดลมระบายอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 04	ชั้น Roof (LIFT ROOM)	ด้านบนตู้ MATV	/		/		
EME-F.Roof - 03	ชั้น Roof	ในห้องพัดลมอัดอากาศ	/		/		
EME-F.Roof - 02	ชั้น Roof	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 01	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.36 - 02	ชั้น 36	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.36 - 03	ชั้น 36	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.36 - 04	ชั้น 36	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.36 - 05	ชั้น 36	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.36 - 06	ชั้น 36	ด้านนอกหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.35 - 01	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งขวา	/		/		
EME-F.35 - 02	ชั้น 35	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.35 - 03	ชั้น 35	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.35 - 04	ชั้น 35	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.35 - 05	ชั้น 35	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.35 - 06	ชั้น 35	ข้างหน้าต่างทางเดินฝั่งซ้าย	/		/		
EME-F.34 - 01	ชั้น 34	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.34 - 02	ชั้น 34	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.34 - 03	ชั้น 34	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.34 - 04	ชั้น 34	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.33 - 01	ชั้น 33	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.33 - 02	ชั้น 33	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.33 - 03	ชั้น 33	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.33 - 04	ชั้น 33	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.32 - 01	ชั้น 32	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.32 - 02	ชั้น 32	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.32 - 03	ชั้น 32	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.32 - 04	ชั้น 32	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.31 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.31 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.31 - 03	ชั้น 31	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.31 - 04	ชั้น 31	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.30 - 01	ชั้น 31	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.30 - 02	ชั้น 31	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.30 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.30 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.29 - 01	ชั้น 30	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.29 - 02	ชั้น 30	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.29 - 03	ชั้น 30	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.29 - 04	ชั้น 30	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.28 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.28 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.28 - 03	ชั้น 29	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.28 - 04	ชั้น 29	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.27 - 01	ชั้น 29	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.27 - 02	ชั้น 29	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.27 - 03	ชั้น 27	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.27 - 04	ชั้น 27	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.26 - 01	ชั้น 26	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.26 - 02	ชั้น 26	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.26 - 03	ชั้น 26	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.26 - 04	ชั้น 26	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.25 - 01	ชั้น 25	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.25 - 02	ชั้น 25	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.25 - 03	ชั้น 25	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.25 - 04	ชั้น 25	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.24 - 01	ชั้น 24	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.24 - 02	ชั้น 24	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.24 - 03	ชั้น 24	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.24 - 04	ชั้น 24	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.23 - 01	ชั้น 23	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.23 - 02	ชั้น 23	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.23 - 03	ชั้น 23	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.23 - 04	ชั้น 23	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.22 - 01	ชั้น 22	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.22 - 02	ชั้น 22	ห้องขยะ	/		/		

* แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน..... มิถุนายน

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.22 - 03	ชั้น 22	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.22 - 04	ชั้น 22	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.21 - 01	ชั้น 21	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.21 - 02	ชั้น 21	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.21 - 03	ชั้น 21	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.21 - 04	ชั้น 21	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.20 - 01	ชั้น 20	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.20 - 02	ชั้น 20	ห้องขยะ	/		/		
EME-F.20 - 03	ชั้น 20	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.20 - 04	ชั้น 20	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.19 - 01	ชั้น 19	ในบันได ST2	/		/		ชั้น 19 ลงมาห้องขยะไม่มี
EME-F.19 - 02	ชั้น 19	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.19 - 03	ชั้น 19	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.18 - 01	ชั้น 18	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.18 - 02	ชั้น 18	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.18 - 03	ชั้น 18	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.17 - 01	ชั้น 17	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.17 - 02	ชั้น 17	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.17 - 03	ชั้น 17	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.16 - 01	ชั้น 16	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.16 - 02	ชั้น 16	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.16 - 03	ชั้น 16	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.15 - 01	ชั้น 15	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.15 - 02	ชั้น 15	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.15 - 03	ชั้น 15	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.14 - 01	ชั้น 14	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.14 - 02	ชั้น 14	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.14 - 03	ชั้น 14	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.13 - 01	ชั้น 13	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.13 - 02	ชั้น 13	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.13 - 03	ชั้น 13	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.12 - 01	ชั้น 12	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.12 - 02	ชั้น 12	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.12 - 03	ชั้น 12	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.11 - 01	ชั้น 11	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.11 - 02	ชั้น 11	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.11 - 03	ชั้น 11	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 01	ชั้น 9	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.9 - 02	ชั้น 9	ในห้อง Pump Swimming Pool	/		/		
EME-F.9 - 03	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 04	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.9 - 05	ชั้น 9	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 06	ชั้น 9	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.9 - 07	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.9 - 08	ชั้น 9	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.9 - 09	ชั้น 9	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.8 - 01	ชั้น 8	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.8 - 02	ชั้น 8	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 01	ชั้น 7	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 02	ชั้น 7	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.7 - 03	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 04	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านซ้าย	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.7 - 05	ชั้น 7	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 06	ชั้น 7	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.7 - 07	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.7 - 08	ชั้น 7	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.7 - 09	ชั้น 7	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.6 - 01	ชั้น 6	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.6 - 02	ชั้น 6	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 01	ชั้น 5	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 02	ชั้น 5	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.5 - 03	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 04	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.5 - 05	ชั้น 5	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 06	ชั้น 5	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.5 - 07	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.5 - 08	ชั้น 5	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.5 - 09	ชั้น 5	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.4 - 01	ชั้น 4	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.4 - 02	ชั้น 4	ในบันได ST1	/		/		

* แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : Culture - ทองหล่อ

เดือน มิถุนายน

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จ		สถานะหลอดไฟ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
EME-F.3 - 01	ชั้น 3	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 02	ชั้น 3	หน้าบันได ST2	/		/		
EME-F.3 - 03	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 04	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านซ้าย	/		/		
EME-F.3 - 05	ชั้น 3	หน้าบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 06	ชั้น 3	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.3 - 07	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	/		/		
EME-F.3 - 08	ชั้น 3	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.3 - 09	ชั้น 3	ลานจอดรถด้านขวา	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่มี / ยังไม่ติดตั้ง
EME-F.2 - 01	ชั้น 2	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.2 - 02	ชั้น 2	ห้อง Genneretor	/		/		
EME-F.2 - 03	ชั้น 2	ตรงข้ามตู้ MDB	/		/		
EME-F.2 - 04	ชั้น 2	ทางเดินในห้องไฟฟ้า	/		/		
EME-F.2 - 05	ชั้น 2	ในบันได ST1	/		/		
EME-F.1 - 01	ชั้น 1	ในบันได ST2	/		/		
EME-F.1 - 02	ชั้น 1	ห้อง Contorls AutoPack	/		/		
EME-F.1 - 03	ชั้น 1	โถง Fireman Lift	/		/		
EME-F.1 - 04	ชั้น 1	ในบันได ST1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร :

วันที่ : 6 / 6 / 69

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง :


วันที่ : 6 / 6 / 69

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 6 / 6 / 69

ภาคผนวก ข-4
เอกสารรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2568





กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๕๑
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด คัสเจอร์ ทองหล่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ซอยสุขุมวิท ๕๙ (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๓ คน

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘



(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด คัสเจอร์ ทองหล่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ซอยสุขุมวิท ๕๙ (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๓ คน

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘



(นายสุรชัย รววรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ที่ กท ๑๘๐๕/ ๔๒๒พ

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด คัสเจอร์ ทองหล่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ


๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด คัสเจอร์ ทองหล่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของอาคาร ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด คัสเจอร์ ทองหล่อ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย รวรวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/ ๒๑/๒๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระราม ๒ กทม.๑๐๕๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด คัลเจอร์ ทองหล่อ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
และดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ
ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ
นิติบุคคลอาคารชุด คัลเจอร์ ทองหล่อ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย รวรวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด คัลเจอร์ ทองหล่อ

ประเภทกิจการ อาคารพักที่อาศัย

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๕๙ (บุญชนะ) ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๔ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๒๓ คน

ชาย ๑๑ คน หญิง ๑๒ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๑๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน _____ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน _____ คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ.....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับบริการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ.....
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับบริการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘


ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....



ผู้รับใบอนุญาต

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ ๒๘ เดือน ๒ พ.ย. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กก.รง.๒
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

Training Attendance Sheet


Program Title: Fire drill and Evacuation

Date: 24 November 2025

Venue: Culture Thonglor

Duration: 09.00-12.00 hrs

Trainer: Fire Station

No.	Name	Position	Property	Signature	L&D Hours
					Internal
1	เชษฐพร สัมพันธ์กุล	Asst. Guest Service Manager	Culture Thonglor		/
2	เบญจพร อ่อนสุวรรณ	Guest Service Supervisor	Culture Thonglor		/
3	ปัทมพร ศิวงาม	conceirge	Culture Thonglor		/
4	สพร เข็มขี ภูเขียว	conceirge	Culture Thonglor		/
5	ปิ่นพิชา ปิ่นศรี	conceirge	Culture Thonglor		/
6	ศศิธร โคลกรพิโน	Porter	Culture Thonglor		/
7	Tanawan Tantipattana	Engineering Supervisor	Culture Thonglor		/
8	สตี ธิ่งอ่า	Technician 1	Culture Thonglor		/
9	ณัฏพร นกวิตร	Resident Manager	Culture Thonglor		/
10	อนรรฆา หนูมา	Senior Engineer	Culture Thonglor		/
X	ณัฐพล เพ็ญทอง	หัวหน้าชุด รักษาความปลอดภัย	Culture Thonglor		/
12	นาย สมบูรณ์ หนองโคก	หัวหน้าชุด รักษาความปลอดภัย	Culture Thonglor		/
13	ปิ่นทมา โธมศรี	HK Manager	Culture Thonglor		/
14	นาย อรรถวิเศษ เพชรน้ำ	พนักงานรักษาความปลอดภัย	Culture Thonglor		/
15	นาย พาศิณธ์ อ้น	พนักงานรักษาความปลอดภัย	Culture Thonglor		/
16	น.ส. ชัยยะพร วัฒนธนา	พนักงานรักษาความปลอดภัย	Culture Thonglor		/
17	Ms Nan Lay Nwe	PA	Culture Thonglor		/
18	Ms Nang Thin Thin Htwe	PA	Culture Thonglor		/
19	Miss Moe Moe Aung	PA	Culture Thonglor		/
20	Ms Ei Ei Phyo	PA	Culture Thonglor		/
21	Mr Ye Min Paing	PA	Culture Thonglor		/
22	Mr Saw Naing Htut	PA	Culture Thonglor		/
23	Miss Khin Thandar Saw	PA	Culture Thonglor		/

Notice on PDPA

Please note that photo-taking and/or voice/video-recording may be taken during the training. If you have any reservation on being photographed and/or voice please inform the training provider on the day of the training. Your consent can be withdrawn at any time by contacting our Data Protection Officer, at the con (accessible at <https://www.capitaland.com/international/en/legal/notices/privacy-policy.html>) (the "Purposes").

More information on your rights, the transfer of your Personal Data and our data retention policies is set out in the PDPA which you must carefully read.

ว่าที่ร้อย

(วชิรพงษ์ ศรีสอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองบัญชาการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย.....

วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๙	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด คัลเจอร์ ทองหล่อ

ประเภทกิจการ อาคารที่พักอาศัย

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๐ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๕๕ (บุญชนะ) ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๔ คน ชาย ๑๒ คน หญิง ๑๒ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่ เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail.....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. หนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่

เดือน ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔

พ.ศ.

- หมายเหตุ
๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
 ๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
 ๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568


เรื่อง ขอร้องสนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่อบรมดับเพลิงประจำปี 2568
เรียน หัวหน้าสถานีดับเพลิงคลองเตย

ขอความอนุเคราะห์ทางสถานีดับเพลิงคลองเตย ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงาน ได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยอาคารสูง การปฏิบัติงานในการป้องกัน และการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นภายในอาคารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อาคาร แอทคองท์ทงหล่อบางกอก มีความประสงค์จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำหรับอาคาร ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ให้กับพนักงาน ที่ทำการของบริษัท นิติบุคคลอาคารชุด คลีเจอร์ ทงหล่อ เลขที่ 20 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110

จึงขอความอนุเคราะห์ทางหัวหน้าสถานีดับเพลิงคลองเตยส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



นายสุขสรศ ประจวบสุข
(ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย)

แผนกรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์: (66)2 344 1999
มือถือ: 064 989 3589
Email: sooksun.p@the-ascott.com

นิติบุคคลอาคารชุด คัสเจอร์ ทองหล่อ
กำหนดการอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ใน วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568
โดย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

เวลา : 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ : 1. ประชุมชี้แจง
2. ฝึกซ้อม

ห้องฝึกอบรมของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
08.30 น. 08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน พิธีเปิดการอบรม	วิทยากรความปลอดภัย	ห้องฝึกอบรม
09.00 - 11.00 น. 11.15 เป็นต้นไป (ระยะเวลาตามประเภทกิจการและ สถานการณ์ที่จำลองการฝึกปฏิบัติ)	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของ สถานประกอบกิจการ (2) แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบกิจการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย <u>ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</u> โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	ว่าที่ร้อยเอกวรพงษ์ ศรีสอาด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์ นายอภิรัฐ อะวะดี นายชาญชัย ทุโฬระ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย	

ผู้ดูแลการฝึกอบรม : นายสุรศักดิ์ ทุลย์มา

นิติบุคคลอาคารชุด คลัสเตอร์ ทองหล่อ

