

ภาคผนวก ค.

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT


ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอน้ำใหม่
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : ถังเก็บน้ำใช้ (หลังการปรับปรุง)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817466 E, 1389451 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]
เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
รหัสตัวอย่าง : W119/01/69
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.33 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (part 4500 H ⁺ B)	5.1
2. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (part 2540 C)	100
3. สีปรากฏ (Apparent color) *	Pt-Co	Spectrophotometric-single-wavelength	<1.0
4. ความขุ่น (Turbidity) *	NTU	Nephelometric Method (part 2130 B)	<1
5. ความกระด้าง (Hardness) *	mg/L	EDTA Titrimetric Method (part 2340 C)	153
6. ฟลูออไรด์ (Fluoride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	0.14
7. ไนเตรต (Nitrate) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₃ E)	0.32
8. ไนไตรต์ (Nitrite) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₂ B)	<0.02
9. คลอไรด์ (Chloride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	12
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
11. เอสเชอริเชีย โคไล(Escherichia coli) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
12. เหล็ก (Iron) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	<0.05
13. แมงกานีส (Manganese) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	0.016
14. ทองแดง (Copper) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
15. สังกะสี (Zinc) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
16. ตะกั่ว (Lead) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
17. โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
18. แคดเมียม (Cadmium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
19. สารหนู (Arsenic) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3114 C)	ND
20.ปรอท (Mercury) *	mg/L	Cold-vapor Atomic Absorption (part 3112 B)	ND

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานานา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : ถังเก็บน้ำใช้ (หลังการปรับปรุง)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817466 E, 1389451 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
รหัสตัวอย่าง : W070/02/69
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.50 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (part 4500 H ⁺ B)	6.1
2. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (part 2540 C)	124
3. สีปรากฏ (Apparent color) *	Pt-Co	Spectrophotometric-single-wavelength	<1.0
4. ความขุ่น (Turbidity) *	NTU	Nephelometric Method (part 2130 B)	<1
5. ความกระด้าง (Hardness) *	mg/L	EDTA Titrimetric Method (part 2340 C)	51
6. ฟลูออไรด์ (Fluoride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	0.11
7. ไนเตรต (Nitrate) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₃ E)	0.27
8. ไนไตรต์ (Nitrite) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₂ B)	<0.02
9. คลอไรด์ (Chloride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	10
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
11. เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
12. เหล็ก (Iron) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	<0.05
13. แมงกานีส (Manganese) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	0.012
14. ทองแดง (Copper) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
15. สังกะสี (Zinc) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
16. ตะกั่ว (Lead) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
17. โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
18. แคดเมียม (Cadmium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
19. สารหนู (Arsenic) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3114 C)	ND
20.ปรอท (Mercury) *	mg/L	Cold-vapor Atomic Absorption (part 3112 B)	ND

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอน้ำใหม่
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : ถังเก็บน้ำใช้ (หลังการปรับปรุง)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817466 E, 1389451 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
รหัสตัวอย่าง : W043/03/69
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.51 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (part 4500 H ⁺ B)	6.5
2. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (part 2540 C)	100
3. สีปรากฏ (Apparent color) *	Pt-Co	Spectrophotometric-single-wavelength	<1.0
4. ความขุ่น (Turbidity) *	NTU	Nephelometric Method (part 2130 B)	<1
5. ความกระด้าง (Hardness) *	mg/L	EDTA Titrimetric Method (part 2340 C)	51
6. ฟลูออไรด์ (Fluoride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	0.13
7. ไนเตรต (Nitrate) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₃ E)	0.30
8. ไนไตรต์ (Nitrite) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₂ B)	<0.02
9. คลอไรด์ (Chloride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	12
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
11. เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
12. เหล็ก (Iron) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	<0.05
13. แมงกานีส (Manganese) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	0.014
14. ทองแดง (Copper) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
15. สังกะสี (Zinc) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
16. ตะกั่ว (Lead) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
17. โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
18. แคดเมียม (Cadmium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
19. สารหนู (Arsenic) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3114 C)	ND
20.ปรอท (Mercury) *	mg/L	Cold-vapor Atomic Absorption (part 3112 B)	ND

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ว-343-จ-0002

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอลำไญ
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : ถังเก็บน้ำใช้ (หลังการปรับปรุง)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817466 E, 1389451 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
รหัสตัวอย่าง : W030/04/69
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.30 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (part 4500 H ⁺ B)	5.5
2. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (part 2540 C)	100
3. สีปรากฏ (Apparent color) *	Pt-Co	Spectrophotometric-single-wavelength	<1.0
4. ความขุ่น (Turbidity) *	NTU	Nephelometric Method (part 2130 B)	<1
5. ความกระด้าง (Hardness) *	mg/L	EDTA Titrimetric Method (part 2340 C)	34
6. ฟลูออไรด์ (Fluoride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	0.16
7. ไนเตรต (Nitrate) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₃ E)	0.29
8. ไนไตรต์ (Nitrite) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₂ B)	<0.02
9. คลอไรด์ (Chloride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	13
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
11. เอสเชอริเชีย โคไล(Escherichia coli) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
12. เหล็ก (Iron) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	<0.05
13. แมงกานีส (Manganese) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	0.017
14. ทองแดง (Copper) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
15. สังกะสี (Zinc) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
16. ตะกั่ว (Lead) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
17. โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
18. แคดเมียม (Cadmium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
19. สารหนู (Arsenic) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3114 C)	ND
20.ปรอท (Mercury) *	mg/L	Cold-vapor Atomic Absorption (part 3112 B)	ND

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานีตรวจวัด : ถังเก็บน้ำใช้ (หลังการปรับปรุง)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817466 E, 1389451 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
รหัสตัวอย่าง : W113/05/69
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.47 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (part 4500 H ⁺ B)	6.3
2. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (part 2540 C)	144
3. สีปรากฏ (Apparent color) *	Pt-Co	Spectrophotometric-single-wavelength	<1.0
4. ความขุ่น (Turbidity) *	NTU	Nephelometric Method (part 2130 B)	<1
5. ความกระด้าง (Hardness) *	mg/L	EDTA Titrimetric Method (part 2340 C)	68
6. ฟลูออไรด์ (Fluoride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	0.18
7. ไนเตรต (Nitrate) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₃ -E)	0.33
8. ไนไตรต์ (Nitrite) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₂ -B)	<0.02
9. คลอไรด์ (Chloride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	15
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
11. เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
12. เหล็ก (Iron) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	<0.05
13. แมงกานีส (Manganese) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	0.020
14. ทองแดง (Copper) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
15. สังกะสี (Zinc) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
16. ตะกั่ว (Lead) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
17. โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
18. แคดเมียม (Cadmium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
19. สารหนู (Arsenic) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3114 C)	ND
20.ปรอท (Mercury) *	mg/L	Cold-vapor Atomic Absorption (part 3112 B)	ND

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : ถังเก็บน้ำใช้ (หลังการปรับปรุง)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817466 E, 1389451 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
รหัสตัวอย่าง : W063/06/69
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.42 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (part 4500 H ⁺ B)	6.3
2. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (part 2540 C)	116
3. สีปรากฏ (Apparent color) *	Pt-Co	Spectrophotometric-single-wavelength	<1.0
4. ความขุ่น (Turbidity) *	NTU	Nephelometric Method (part 2130 B)	<1
5. ความกระด้าง (Hardness) *	mg/L	EDTA Titrimetric Method (part 2340 C)	68
6. ฟลูออไรด์ (Fluoride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	0.15
7. ไนเตรต (Nitrate) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₃ -E)	0.27
8. ไนไตรต์ (Nitrite) *	mg/L	Cadmium Reduction (part 4500-NO ₂ -B)	<0.02
9. คลอไรด์ (Chloride) *	mg/L	Ion Chromatography (part 4110 B)	13
10. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
11. เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) *	MPN/100 ml	MPN Method	<1.1
12. เหล็ก (Iron) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	<0.05
13. แมงกานีส (Manganese) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	0.016
14. ทองแดง (Copper) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
15. สังกะสี (Zinc) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
16. ตะกั่ว (Lead) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
17. โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
18. แคดเมียม (Cadmium) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3111 B)	ND
19. สารหนู (Arsenic) *	mg/L	Inductively Coupled Plasma (part 3114 C)	ND
20.ปรอท (Mercury) *	mg/L	Cold-vapor Atomic Absorption (part 3112 B)	ND

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ND = Not Detected

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

(CH...EK)



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343


ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2507019
ที่ตั้งโครงการ	: 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานีตรวจวัด	: จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)	รหัสตัวอย่าง	: W112/01/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0817430 E, 1389488 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27 มกราคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
		วันที่รายงานผล	: 9 กุมภาพันธ์ 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 15.10 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling


รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	7.2 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	78
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	328
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	31.4
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	4.0
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	37.2
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	30,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือทิ้ง ขุ่น มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



(K)



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : จุดหลังบำบัด : บ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817453 E, 1389466 N
เก็บตัวอย่างโดย : นายสุวิทย์ 025510010 243 0 0001

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W113/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.17 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.0 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	59	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	292	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	27.8	≤30
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	1.6	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	33.6	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	15,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือง ขุ่น มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT



ชื่อโครงการ	: โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2507019
ที่ตั้งโครงการ	: 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานที่ตรวจวัด	: บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	รหัสตัวอย่าง	: W114/01/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0817432 E, 1389476 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27 มกราคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: น. [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
		วันที่รายงานผล	: 9 กุมภาพันธ์ 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 15.21 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ³⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	7.0 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	57	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	338	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	25.2	≤30
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	2.0	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	30.4	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	10,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือทิ้ง ขุ่น มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343


ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2507019
ที่ตั้งโครงการ	: 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานีตรวจวัด	: จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)	รหัสตัวอย่าง	: W063/02/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0817430 E, 1389488 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 13 กุมภาพันธ์ 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
		วันที่รายงานผล	: 23 กุมภาพันธ์ 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 16.32 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling


รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	7.1 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	31
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	428
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	27.2
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	2.5
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	33.6
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	18,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืองใส มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT



ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817453 E, 1389466 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]
เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W064/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.36 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	5.7 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	25	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	392	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	26.5	≤30
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	1.1	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	31.6	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	12,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือใส มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานีตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817432 E, 1389476 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W065/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.21 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ³⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	7.3 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	12	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	372	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	24.6	≤30
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	0.3	-
8. ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	28.6	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	8,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืออง ใส่ มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343


ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2507019
ที่ตั้งโครงการ	: 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานที่ตรวจวัด	: จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)	รหัสตัวอย่าง	: W036/03/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0817430 E, 1389488 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 มีนาคม 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 9-19 มีนาคม 2569
		วันที่รายงานผล	: 19 มีนาคม 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 15.37 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.5 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	45
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	388
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	2
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	25.6
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	2.0
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	31.4
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	14,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือง ขุ่น มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานีตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817453 E, 1389466 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W037/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.42 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	6.5 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	28	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	308	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	24.8	≤30
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	2.5	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	30.2	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	8,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือ ขุ่น มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817432 E, 1389476 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W038/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.46 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ³⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	6.3 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	16	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	316	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	20.4	≤30
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	1.0	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	25.6	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	4,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือใส มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343



ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2507019
ที่ตั้งโครงการ	: 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานที่ตรวจวัด	: จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)	รหัสตัวอย่าง	: W023/04/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0817430 E, 1389488 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 5 เมษายน 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 6-24 เมษายน 2569
		วันที่รายงานผล	: 24 เมษายน 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 17.37 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.0 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	44
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	340
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	1.00
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	27.6
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	3.0
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	34.0
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	10,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือง ขุ่น มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817453 E, 1389466 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W024/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.41 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.0 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	32	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	344	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	26.2	≤30
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	2.0	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	32.4	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	7,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือง ขุ่น มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ว-343-จ-0002



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ว-343-จ-0003

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817432 E, 1389476 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W025/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.47 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ³⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	6.9 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	21	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	312	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	5	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	23.6	≤30
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	1.0	-
8. ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	30.2	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	5,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือทิ้ง ขุ่น มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567

(C



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT



ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานีตรวจวัด : จุดก่อนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817430 E, 1389488 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W106/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.34 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.2 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	27
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	364
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	1.19
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	28.9
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	2.0
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	36.3
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	16,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือง ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานีตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817453 E, 1389466 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W107/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.37 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	7.2 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	19	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	412	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	1.15	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	25.6	≤30
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	2.0	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	30.4	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	10,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลือียง ชุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT



ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817432 E, 1389476 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]
เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W108/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.41 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ³⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	7.2 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	8	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	372	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	1.07	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	2	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	24.4	≤30
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	3.0	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	28.6	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	6,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		เหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเล็กน้อย		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343


ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	: โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2507019
ที่ตั้งโครงการ	: 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำทิ้ง
สถานีตรวจวัด	: จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ EQ)	รหัสตัวอย่าง	: W056/06/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0817430 E, 1389488 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 มิถุนายน 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 16-26 มิถุนายน 2569
		วันที่รายงานผล	: 26 มิถุนายน 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 17.26 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	4.9 ที่ 25 °C
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	39
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	340
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	2.25
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partion-Gravimetric Method (Part 5220 B)	1
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	34.2
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	2.0
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	40.6
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	24,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		น้ำตาล ไส้ มีตะกอน	

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานีตรวจวัด : จุดหลังบ่อบำบัด : บ่อบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817453 E, 1389466 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W057/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.30 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B)	4.9 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D)	34	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C)	332	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F)	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B)	<1	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C)	27.2	≤30
7. ของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F)	<0.1	-
8. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B)	32.6	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F)	20,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		น้ำตาล ใส มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567

(CHA



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817432 E, 1389476 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้ง
รหัสตัวอย่าง : W058/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.36 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ³⁾
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method (Part 4500 H ⁺ B) ¹⁾	4.8 ที่ 25 °C	5.5-9.0
2. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540 D) ²⁾	20	≤40
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540 C) ²⁾	340	≤1,000
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Iodometric Method (Part 4500-S ²⁻ F) ²⁾	<1.0	≤1.0
5. ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (Part 5220 B) ²⁾	4	≤20
6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)*	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (Part 5210 B, 4500-O C) ²⁾	22.0	≤30
7. ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)*	mL/L	Volumetric Method (Part 2540 F) ²⁾	0.6	-
8. ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)*	mg/L	Semi-Micro Kjeldahl, Titrimetric Method (Part 4500-N _{org} B) ²⁾	28.4	≤35
9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)*	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique (part 9221 B, 9221 E, 9221 F) ²⁾	10,000	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่วิเคราะห์		น้ำด่างใส มีตะกอน		

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 สิงหาคม 2567



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในสระว่ายนํ้า

- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
- ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอ่า รีส์อาร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817373 E, 1389338 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]


เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W115/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.39 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



(K)



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีゾート
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817382 E, 1389345 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W116/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.40 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

(C)



J-543-W-0005

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool AB (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817469 E, 1389407 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W117/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.42 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT


ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีอีธ
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool A,B (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817459 E, 1389403 N
เก็บตัวอย่างโดย :
เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W118/01/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ : 27 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.43 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ


หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ว-343-จ-0002



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

ตารางรายงานบันทึกค่า pH สระว่ายน้ำของ โรงแรมเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท

เดือน มกราคม ปี 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาที่ตรวจ	ผลตรวจวัด pH สระเล็ก		ผลตรวจวัด pH สระใหญ่		หมายเหตุ	ลายเซ็น
		ส่วนต้น	ส่วนลึก	ส่วนต้น	ส่วนลึก		
1 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
2 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
3 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
4 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
5 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
6 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
7 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
8 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
9 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
10 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
11 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
12 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
13 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
14 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
15 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
16 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
17 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
18 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
19 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
20 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.8	7.8		
21 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.8	7.8		
22 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.8	7.8		
23 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.8	7.8		
24 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
25 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
26 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
27 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
28 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
29 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
30 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		
31 มกราคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.2	7.2		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817373 E, 1389338 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W066/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.58 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817382 E, 1389345 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX


เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W067/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.59 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



(K)



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool A,B (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817469 E, 1389407 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W068/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.55 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

(C [REDACTED])





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool AB (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817459 E, 1389403 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W069/02/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ทดสอบ : 13-23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.56 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

ตารางรายงานบันทึกค่า pH สระว่ายน้ำของ โรงแรมเจ้าหลาว กามาน่า รีสอร์ท

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาที่ตรวจ	ผลตรวจวัด pH สระเล็ก		ผลตรวจวัด pH สระใหญ่		หมายเหตุ	ลายเซ็น
		ส่วนต้น	ส่วนลึก	ส่วนต้น	ส่วนลึก		
1 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
2 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
3 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
4 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
5 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
6 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
7 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
8 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.4	7.8		
9 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	6.4	6.4	7.4	7.8		
10 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	6.4	6.8	7.4	7.8		
11 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	6.4	6.4	7.8	7.8		
12 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	6.4	6.4	7.8	7.4		
13 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	6.4	6.8	7.8	7.4		
14 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	6.4	6.8	7.8	7.4		
15 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
16 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
17 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
18 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
19 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
20 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
21 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
22 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
23 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
24 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
25 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
26 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
27 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
28 กุมภาพันธ์ 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817373 E, 1389338 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W039/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.58 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีอีธ
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817382 E, 1389345 N
เก็บตัวอย่างโดย :
เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W040/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15.57 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

(CH





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool AB (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817469 E, 1389407 N
เก็บตัวอย่างโดย : 


เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W041/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.00 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023


ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ว-343-จ-0002



ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool A,B (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817459 E, 1389403 N
เก็บตัวอย่างโดย : 



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W042/03/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 9-19 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 19 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 16.01 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

ตารางรายงานบันทึกค่า pH สระว่ายน้ำของ โรงแรมเจ้าหลาว กาขาน่า รีสอร์ท

เดือน มีนาคม ปี 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาที่ตรวจ	ผลตรวจวัด pH สระเด็ก		ผลตรวจวัด pH สระใหญ่		หมายเหตุ	ลายเซ็น
		ส่วนต้น	ส่วนลึก	ส่วนต้น	ส่วนลึก		
1 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
2 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
3 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
4 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
5 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
6 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
7 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
8 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
9 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
10 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
11 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
12 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
13 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
14 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
15 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
16 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
17 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
18 มีนาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
19 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
20 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
21 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
22 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
23 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
24 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
25 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
26 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
27 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
28 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
29 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
30 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
31 มีนาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT



ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอ่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817373 E, 1389338 N
เก็บตัวอย่างโดย :
เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W026/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.24 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817382 E, 1389345 N
เก็บตัวอย่างโดย : น. [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W027/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.23 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.


สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool A,B (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817469 E, 1389407 N
เก็บตัวอย่างโดย : 

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W028/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.26 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบนา รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool AB (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817459 E, 1389403 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W029/04/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2569
วันที่ทดสอบ : 6-24 เมษายน 2569
วันที่รายงานผล : 24 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.27 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

(CHANID

R



ตารางรายงานบันทึกค่า pH สระว่ายน้ำของ โรงแรมเจ้าหลาว คามาน่า รีสอร์ท

เดือน เมษายน ปี 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาที่ตรวจ	ผลตรวจวัด pH สระเล็ก		ผลตรวจวัด pH สระใหญ่		หมายเหตุ	ลายเซ็น
		ส่วนต้น	ส่วนลึก	ส่วนต้น	ส่วนลึก		
1 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
2 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
3 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
4 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
5 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
6 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
7 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
8 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
9 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
10 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
11 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
12 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
13 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
14 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
15 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
16 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
17 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
18 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
19 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
20 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
21 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
22 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
23 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
24 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
25 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
26 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
27 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
28 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
29 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		
30 เมษายน 2569	08.00	7.2	7.2	7.8	7.8		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.


สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817373 E, 1389338 N
เก็บตัวอย่างโดย : 

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W109/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.57 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

(CH





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817382 E, 1389345 N
เก็บตัวอย่างโดย : 


เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W110/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.56 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ


หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ว-343-จ-0002





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool A,B (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817469 E 1389407 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W111/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.52 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอ่า รีส์ออร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool AB (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817459 E, 1389403 N
เก็บตัวอย่างโดย : XXXXXXXXXX

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W112/05/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่ทดสอบ : 1-16 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 08.53 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

(C



ว-343-จ-0002

ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด

ตารางรายงานบันทึกค่า pH สระว่ายน้ำของ โรงแรมเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาที่ตรวจ	ผลตรวจวัด pH สระเล็ก		ผลตรวจวัด pH สระใหญ่		หมายเหตุ	ลายเซ็น
		ส่วนต้น	ส่วนลึก	ส่วนต้น	ส่วนลึก		
1 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
2 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
3 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
4 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
5 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
6 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
7 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
8 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
9 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
10 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
11 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
12 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
13 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
14 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
15 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
16 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
17 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
18 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
19 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
20 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
21 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
22 พฤษภาคม 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
23 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
24 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
25 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
26 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
27 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
28 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
29 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
30 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		
31 พฤษภาคม 2569	08.00	7.2	7.2	7.6	7.6		

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า

ภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2569



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817373 E, 1389338 N
เก็บตัวอย่างโดย : [REDACTED]

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W059/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.47 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอ่า รีส์อร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพง
จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 1 บริเวณด้านที่ติดชายทะเล (ส่วนต้น)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817382 E, 1389345 N
เก็บตัวอย่างโดย : 

เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W060/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.50 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

(C...EK)





บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT



ชื่อโครงการ	: โครงการเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท	เลขที่ใบรายงานผล	: QT2507019
ที่ตั้งโครงการ	: 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 22120	ประเภทตัวอย่าง	: คุณภาพน้ำประปา
สถานที่ตรวจวัด	: สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool A,B (ส่วนต้น)	รหัสตัวอย่าง	: W061/06/69
ตำแหน่งพิกัด	: 47 P 0817469 E, 1389407 N	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 มิถุนายน 2569
เก็บตัวอย่างโดย	: [REDACTED]	วันที่ทดสอบ	: 16-26 มิถุนายน 2569
		วันที่รายงานผล	: 26 มิถุนายน 2569
		เวลาเก็บตัวอย่าง	: 17.46 น.
		วิธีเก็บตัวอย่าง	: Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผลวิเคราะห์นี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเด็ดขาด



บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD.


สำนักงานใหญ่ : 54/110 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Head Office : 54/110 Moo 4, Klong 4, Klong Luang, Pathum Thani 12120

Tel : 02-000-0249 Fax : 02-000-0249 E-mail : atomlabenvi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135564000331

ATOM-LAB ENVIRONMENTAL CO., LTD. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-343

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการเจ้าหลาว คาบอาน่า รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ : 18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองซุด อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี 22120
สถานที่ตรวจวัด : สระว่ายน้ำจุดที่ 2 บริเวณอาคาร Pool A,B (ส่วนลึก)
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0817459 E, 1389403 N
เก็บตัวอย่างโดย : 



เลขที่ใบรายงานผล : QT2507019
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
รหัสตัวอย่าง : W062/06/69
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
วันที่ทดสอบ : 16-26 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 26 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 17.51 น.
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling

รายการวิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์ ¹⁾	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ²⁾
1. แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	<10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	MPN Test	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ค่ามาตรฐาน : ²⁾ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ตารางรายงานบันทึกค่า pH สระว่ายน้ำของ โรงแรมเจ้าหลาว กานาน่า รีสอร์ท
เดือน มิถุนายน ปี 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลาที่ตรวจ	ผลตรวจวัด pH สระเล็ก		ผลตรวจวัด pH สระใหญ่		หมายเหตุ	ลายเซ็น
		ส่วนต้น	ส่วนลึก	ส่วนต้น	ส่วนลึก		
1 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
2 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
3 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
4 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
5 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
6 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
7 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
8 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
9 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
10 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
11 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
12 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
13 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
14 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
15 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
16 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
17 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
18 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
19 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
20 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
21 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
22 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
23 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
24 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
25 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
26 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
27 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
28 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
29 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		
30 มิถุนายน 2569	08.00	6.8	6.8	7.6	7.6		

ภาคผนวก ง.

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เอกชน

- ภาคผนวก ง.1 บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด
- ภาคผนวก ง.2 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

ภาคผนวก ง.1

บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๘ ๒ ๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด


อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๔๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๑๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๗๓ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. 0 2430 6312 ต่อ 2103-5

โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2199

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท อะตอม-แลบ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

เลขทะเบียน ว-๓๔๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๘๒๓

ลงวันที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 6 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
2	pH	Electrometric Method
3	Sulfide	Iodometric Method
4	Temperature	Laboratory and Field Methods
5	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
6	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.**
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

๐๗๖

ภาคผนวก ง.2

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๓ ๐ ๗

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๗๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๑
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๗๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

เลขทะเบียน ว-๒๗๔

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๑๓๐๗

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 47 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
4	α -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
5	β -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
6	δ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
7	γ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
9	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
10	Chemical Oxygen Demand	1) Closed Reflux, Colorimetric Method ^[2] 2) Closed Reflux, Titrimetric Method ^[2]
11	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
12	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
13	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
14	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
15	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
16	o,p'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
17	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
18	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
19	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
20	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
21	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
22	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
23	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
24	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
25	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[1]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
26	Free Chlorine	1) Iodometric Method ^[2] 2) DPD Colorimetric Method ^[2]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
28	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
29	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
30	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
31	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
32	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
33	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
34	Mirex	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^[2]
35	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
36	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
37	pH	Electrometric Method ^[2]
38	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
39	Sulfide	Iodometric Method ^[2]
40	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
41	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
42	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
43	Total Phosphorous	Digestion, Colorimetric Method ^[2]
44	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[2]
45	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
46	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]
47	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.