

ภาคผนวก 6

รายงานการตรวจใช้ระบบและ

รายงานการบำรุงรักษา

รายงานผลการแข่งขันซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบปริมาณค่าประจำวัน

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจ	หน่วย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ถังเก็บน้ำสำรอง																																	
	1.1 มิเตอร์จุดที่ 1 (ข้างฟรอน) 98633	หน่วย	98658	98674	98677	98687	98687	98689	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	98684	
	1.2 มิเตอร์จุดที่ 2 (หลังโรงซักรีด) 488	หน่วย	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	
	1.3 ปริมาณน้ำในถังสำรอง	เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.4 การทำแรงดันของอิเล็กทรอนิกส์	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.5 การตรวจสภาพการไหลของน้ำ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.6 ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อ	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.7 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มอเตอร์และปั๊ม																																	
	2.1 เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.2 ความร้อนและกลิ่น	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.3 การรั่วซึมของข้อต่อและท่อ	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 สภาพตู้ Control ภายนอก	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.2 ตำแหน่งสวิทช์โหมด	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step การทำงานของโม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.5 เพรสเซอร์เกจต่างๆ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.6 การทำแรงดันของโซลินอยด์แล้ว	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบ			อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.	อ.ร.ส.		

1,150
26

114110199; 2000 A. B

S-22 HOTEL

แบบทดสอบข้อสอบ

แบบทดสอบ Rooster Pumps ส่วนติดตั้ง B

ประจำเดือน ๑๒/๒๕๖๑ พ.ศ.

2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	คำปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ด้านหน้าเครื่อง																																	
	1.1 เปิดเครื่อง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.2 ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.3 ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.4 ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.5 ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ด้านหลังเครื่อง																																	
	2.1 ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.2 ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.3 ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 ตรวจสอบ Control Panel	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.2 ตรวจสอบ Control Panel	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step Control Panel	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.4 Start and Control	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.5 Stop Control Panel	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	



รายงานผลการช่างซ่อมบำรุง

Transfer Pumps ประจำวัน ที่ F

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	ค่าปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 L.)																																		
	1.1 ปริมาณน้ำในถังสำรอง	เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.2 การไหลของน้ำจากถังไปหอพัก	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.3 ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.4 การตรวจเช็คถังเก็บน้ำในหอพัก	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.5 การตรวจเช็คถังเก็บน้ำในหอพัก	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ถังเก็บน้ำสำรอง																																		
	2.1 ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.2 ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.3 ถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ถังเก็บน้ำสำรอง																																		
	3.1 ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.2 ถังเก็บน้ำสำรอง	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	3.3 Step ในถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.4 Step Start and Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.5 ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.6 ถังเก็บน้ำสำรอง	10-12 PSI																																	
ผู้ตรวจ			อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.	อ.ร.		
วันที่			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

หมายเหตุ : มีเงิน A , B

รายงานแผนการช่างซ่อมบำรุง

Transfer Pumps ประจำวัน ติด B.....

ประจำเดือน ๗/๙๖๖๗..... พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	หลัก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 L)																																	
1.1	ปรับเพดานน้ำสำรอง	เพิ่ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.2	การบำรุงรักษาของถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.3	ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.4	การตรวจเช็คการไหลของน้ำ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.6	การตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและถัง	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มอเตอร์และปั๊ม																																	
2.1	การตรวจเช็คการเดินสายไฟ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.2	การตรวจเช็คการเดินสาย	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.3	การรั่วซึมของข้อต่อและถัง	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ชุดปั๊มและควบคุม																																	
3.1	การตรวจเช็ค Control panel	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.2	การตรวจเช็ค Motor	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3.3	Step การบำรุงรักษา	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.4	ชุด Start and Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.5	การตรวจเช็คการรั่วซึม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.6	ค่า Cut in / Cut Out	20-32 PSI																																
ผู้ตรวจ			ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	ส.ส.	
วันที่			๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	๗/๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Generator

ประจำปี 2569

S.22 HOTEL

๒๐๐๖ ธันวาคม 2569

รายการตรวจสอบ	ค่าปกติ	สปีดที่ 1	สปีดที่ 2	สปีดที่ 3	สปีดที่ 4	สปีดที่ 5	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ (ก่อนสตาร์ท)							
1.1 ระดับน้ำในหม้อน้ำ	มี	✓	✓	✓	✓		
1.2 ระดับน้ำมันเครื่องตามก้านวัด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด		
1.3 ปริมาณเชื้อเพลิง	%	45%	45%	45%	45%		
1.4 สภาพภายนอกเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.5 ข้อต่อท่ออ่อนต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.6 ตำแหน่งสวิตช์โหมด	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		
2. เครื่องยนต์ (ขณะเดินเครื่อง)							
2.1 Water Temp	องศา	129	129	129	129		
2.2 Oil Temp		5					
2.3 Oil Pressure	bar	5.7	5.2	5.7	5.7		
2.4 รอบเครื่องยนต์	รอบ/นาที	1500	1500	1500	1500rpm		
2.5 จำนวนชั่วโมงเดินเครื่อง	ชั่วโมง	68h 27m	68h 32m	68h 33m	68h 37m		
2.6 จำนวนการสตาร์ท	ครั้ง	512	513	513	514		
2.7 โวลต์เมตร	24-28 V	28.2	28.1	28.2	28.2		
2.8 เสียงเดินเครื่องยนต์	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ		
3. เจนเนอเรเตอร์							
3.1 Voltmeter A	330 V	399	399	399	399		
3.2 Voltmeter B	330 V	398	398	398	398		
3.3 Voltmeter C	330 V	397	397	397	397		
3.4 ความถี่	50 Hz	50	50 Hz	50	50 Hz		
ว/ด/ป		31/1/69	12/1/69	20/1/69	29/1/69		
ผู้ตรวจสอบ		ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ		

รายงานแผนการบำรุงรักษา

แบบตรวจสอบเครื่องวัด

ประจำเดือน ๒๗๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ความถี่	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	สภาพภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	ปุ่มกดและจอแสดงผล หน้าจอ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3	ปุ่มกดและจอแสดงผล หน้าจอ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		อิมเมจ 13-1-69
4	การตั้งค่าเครื่องวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5	การตั้งค่าเครื่องวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6	การตั้งค่าเครื่องวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7	ความถี่/หน่วยของเครื่องวัด	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง		
8	สภาพของเครื่องวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9	สภาพของเครื่องวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10	ปุ่มกดทุกปุ่มใช้งานได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้		
11	ตำแหน่งของปุ่มกด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
12	การวัดค่าของเครื่องวัด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
13	การวัดค่าของเครื่องวัด	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า		
14	แรงดันไฟฟ้าที่ 50 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ตรวจสอบ			27/5/69	13/1/69	22/1/69	29/1/69		
(นต/ป)			5/1/69	13/1/69	22/1/69	29/1/69		

S.22 HOTEL

ร.ท.งานแผนกช่างเครื่องจักร

แบบตรวจติดตามเครื่องจักร

ประจำเดือน ๒๗๗๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

A

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามตรวจงาน	ผลการท. ๑	ผลการท. ๒	ผลการท. ๓	ผลการท. ๔	ผลการท. ๕	หมายเหตุ
1	เครื่องชักผ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	✓	✓	✓	✓		13-1-69 ๑๒๗๗
	1.2 ไปตามและจุดแสดงผล	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	1.3 Step การทำงานของสายพาน	สลับ	✓	✓	✓	✓		
	1.4 สภาพอุปกรณ์และงานพื้น	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	1.5 เสียงและกลิ่นในส้วม	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	1.6 ค่าแรงน้ำเข้าเครื่อง	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	2.2 ไปตามและจุดแสดงผล	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	2.3 การทำงานของตัวปั๊ม	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	2.4 อัตราการผสม	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	2.5 มีแรงดันน้ำเข้า 40-65 PSI	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
ผู้ตรวจงาน			✓	✓	✓	✓		
(นคท)			5/1/69	13-1-69	21/1/69	29/1/69		

(B)

โรงงานแม่ข่าย โรงแก้วแก้ว

แผนตรวจวัดตามเครื่องวัดค่า

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามตารางงาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		13-1-69 สะอาด
	1.2 ไปตามระยะจนแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step ในเครื่อง บนปุ่มข้างตัวซักผ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.4 สภาพประตูและบานพับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 ลักษณะการสั่นสะเทือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าแรงบิด มอเตอร์เข้าเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ไปตามระยะจนแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 เครื่องวัดค่าของตัวน้ำยา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 วัดค่าของสารยา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 น้ำแรงดันน้ำเข้า 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจวัด		ศิริพร	ศิริพร	ศิริพร	ศิริพร		
	(ม.ค.)		5/1/69	12/1/69	21/1/69	29/1/69		

๒. ประจักษ์เตือน พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการจัดการโครงสร้างภายใน

4 HOTEL

ประจำเดือนพ.ศ. ๒๕๖๙

B

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	กฏาตรวจคน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	การพบปะคนตก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ไปขอพบปะขอสมัครสมาชิก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3	Step 1 การกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสมาชิก	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		๑๖๓๔
4	การฝึกอบรมสมาชิก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		13/1/69
	การอบรมเรื่องการสืบสวนเพื่อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6	การอบรมเรื่องคดีอาญา	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
7	การไปขอพบปะติดต่อและทักท้วง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจสอน		63/๒๓	63/๒๓	63/๒๓	63/๒๓		
	(นวค/ป)		5/1/69	13/1/69	21/1/69	29/1/69		


แบบตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569


รายงานตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ																																					

รายงานการตรวจสอบป้ายหนีไฟ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ																													

ปกติ ✓

ผิดปกติ ✕

ผู้ตรวจสอบ 
 (20/1/69)



รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Air Pumps

ประจำเดือนพ.ศ. 2569

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	ภาพปก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	รวมภาพ
1	การกำกับงาน ๖๐๖ เดิร ๐๖	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ลักษณะภาพ ๖๐๖ เดิร ๐๖	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ความชัด ๖๐๖ เดิร ๐๖	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ระดับเสียง ๖๐๖ / ความชัด ๖๐๖	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสอบ																
	บันทึก																
	ทำความสะอาด Filler ทุกสิ้นเดือน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ผู้ทำความสะอาด		25														
	ว/ด/ป		15/1/69														

41

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	✓	✓	
3	มีสายขนาด 3"	มี	✓	✓	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	✓	✓	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	✓	✓	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	✓	✓	
7	มีขวานขนาด 4"	มี	✓	✓	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	
(ว.ด.ป.)			๗/๑๑/๖๑	๑๑/๑๑/๖๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	✓	✓	
3	ถังมีบีบหัวเป็นสเกล	มี	✓	✓	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	✓	✓	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	
(ว.ด.ป.)			๗/๑๑/๖๑	๑๑/๑๑/๖๑	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose


S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๒/๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปค.ที่ 1	สเปค.ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๒	๑๒	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๑	๑๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๑	๑๑	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๑	๑๑	
6	วาล์วเปิดให้สายฉีดผ่าน	ให้ใช้	๑๑	๑๑	
7	มีขวานแดงขนาด 4"	มี	๑๑	๑๑	
3	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			๑๑/๑๑	๑๑/๑๑	

รายงานผลการช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๒/๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปค.ที่ 1	สเปค.ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	๑๑	๑๑	
3	เส้นขีดหัวเข็มสลักล็อก	มี	๑๑	๑๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๑	๑๑	
5	เมื่อเขี่ยถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			๑๑/๑๑	๑๑/๑๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๑/๑๐/๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑	๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑	๑	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑	๑	
6	วาล์วเปิดได้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	15/๑๐	15/๑๐	
7	มีขานแฉกขนาด 4"	มี	๑	๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			๑๑/๑๐/๖๙	๑๑/๑๐/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๑/๑๐/๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มีเขียว	๑๑	๑๑	
3	ถังมีป้ายหัว มีสติกเกอร์	มี	๑	๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๑	๑๑	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			๑๑/๑๐/๖๙	๑๑/๑๐/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Elose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๐๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	✓	✓	
3	มีสายขนาด 3"	มี	✓	✓	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	✓	✓	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	✓	✓	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	✓	✓	
7	มีขวานแฉกขนาด 4"	มี	✓	✓	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			๒๕	๒๕	
(ว.ค.ป.)			5/1/69	19/1/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๕๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	✓	✓	
3	ถังมีบีบหัวเมื่อสั่น	มี	✓	✓	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	✓	✓	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			๒๕	๒๕	
(ว.ค.ป.)			5/1/69	19/1/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีวนขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วาล์วเปิดสายฉีดมีวน	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			ผ่าน	ผ่าน	
(ว.ด.ป.)			๕/11/๖๑	๑๑/11/๖๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันถัง	สีเขียว	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบตัวเมื่อสั่น	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			ผ่าน	ผ่าน	
(ว.ด.ป.)			๕/11/๖๑	๑๑/11/๖๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๐๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	✓	✓	
3	มีสายขนาด 3"	มี	✓	✓	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	✓	✓	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	✓	✓	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	15/6ก	15/6ก	
7	มีขานแรงขนาด 4"	มี	✓	✓	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	
(ว.ด.ป.)			๕/1/๖๙	19/1/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๐๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	15/6ก	15/6ก	
3	ถังมีบีบตัวเมื่อสั่น	มี	✓	✓	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	✓	✓	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	
(ว.ด.ป.)			๕/1/๖๙	19/1/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			สมรรถนะ	สมรรถนะ	
(ว.ค.บ.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันสูง	สีเขียว	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบอัดเป็นสเกลลิวด์	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเหยียบถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			สมรรถนะ	สมรรถนะ	
(ว.ค.บ.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Loss

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ลักษณะรายการ	บัญชี	สมุดบัญชี 1	สมุดบัญชี 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งอาคาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	ปีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	รา้ววอใต้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
7	ปีขบวนเคเบิ้ลขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ทนายธรรม	ทนายธรรม	
(ลงชื่อ)			7/1/69	21/1/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบบัญชีดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ลักษณะรายการ	บัญชี	สมุดบัญชี 1	สมุดบัญชี 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งอาคาร	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
3	ถังดับเพลิง	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเปิดถังดับเพลิงมีเสียงดัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ทนายธรรม	ทนายธรรม	
(ลงชื่อ)			7/1/69	21/1/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ปิด	ปิด	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	วาล์วข้อได้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	98%	98%	
7	มีขบวนแดงขนาด 4"	มี	มี	มี	
3	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			1/มกราคม	1/มกราคม	
(ว.ด.ป.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	มีแรงดัน	มีแรงดัน	
3	คันบีบตัวเมื่อสั่น	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			1/มกราคม	1/มกราคม	
(ว.ด.ป.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ส่วนที่ตรวจ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	98%	98%	
7	มีขบวนแถวขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมชาย	นายสมชาย	
(ว.ค.ป.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ส่วนที่ตรวจ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มีเสียง	มีเสียง	มีเสียง	
3	ถังมีบีบอัดเป็นสเกล	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเหยียบถังมีเสียงเตือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมชาย	นายสมชาย	
(ว.ค.ป.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานแผนการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้ง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	การต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ (ว.ค.ป.)			ทช.ว.ค.ป.	ทช.ว.ค.ป.	
			7/1/69	21/1/69	

รายงานแผนการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้งถังดับเพลิง	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีใบสั่งใช้สลับสี	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			ทช.ว.ค.ป.	ทช.ว.ค.ป.	
(ว.ค.ป.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Case

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้ง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	การสำรองไฟสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	98%	98%	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			สมพร คุ้ม	สมพร คุ้ม	
(ว.ค.บ.)			7/1/69	21/1/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้งถังดับเพลิง	มีป้าย	98%	98%	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	มีฉลากถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			สมพร คุ้ม	สมพร คุ้ม	
(ว.ค.บ.)			7/1/69	21/1/69	

S.22 HOTEL

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบปริมาณค่าประจําวัน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	วันที่	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง			
	1.1 มิเตอร์จุดที่ 1 (ข้างฟร้อม) 99783	หน่วย	7908 99826	ผอ.บ.ร.
	1.2 มิเตอร์จุดที่ 2 (หลังโรงซักรีด) 7907	หน่วย	7908 99867	ผอ.บ.ร.
	1.3 ปริมาณน้ำในถังสำรอง	เต็ม	7911 99896	ผอ.บ.ร.
	1.4 การทำร่นของอิเล็กทรอนิกส์	ปกติ	7914 99919	ผอ.บ.ร.
	1.5 การตรวจสอบการไหลของน้ำ	ปกติ	7915 99954	ผอ.บ.ร.
	1.6 ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อ	ไม่มี	7918 99991	ผอ.บ.ร.
	1.7 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ	7920 00032	ผอ.บ.ร.
2	มอเตอร์และปั๊ม			
	2.1 เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	7922 00082	ผอ.บ.ร.
	2.2 ความร้อนและกลิ่น	ปกติ	7922 00130	ผอ.บ.ร.
	2.3 การรั่วซึมของข้อต่อและท่อ	ไม่มี	7924 00142	ผอ.บ.ร.
3	อุปกรณ์ควบคุม			
	3.1 สภาพตู้ Control ภายนอก	ปกติ	7926 00183	ผอ.บ.ร.
	3.2 ตำแหน่งสวิทช์โหมด	Auto	7927 00223	ผอ.บ.ร.
	3.3 Step การทำงานของปั๊ม	ปกติ	7935 00267	ผอ.บ.ร.
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	7939 00300	ผอ.บ.ร.
	3.5 เซนเซอร์เกจต่างๆ	ปกติ	7942 00343	ผอ.บ.ร.
	3.6 การทำร่นของโซลินอยด์วาล์ว	ปกติ	7942 00385	ผอ.บ.ร.
ผู้ตรวจสอบ			7943 00416	ผอ.บ.ร.
			7943 00457	ผอ.บ.ร.
			7944 00499	ผอ.บ.ร.
			7946 00540	ผอ.บ.ร.
			7946 00582	ผอ.บ.ร.
			7949 00624	ผอ.บ.ร.
			7949 00666	ผอ.บ.ร.
			7951 00715	ผอ.บ.ร.
			7951 00756	ผอ.บ.ร.
			7952 00797	ผอ.บ.ร.
			7952 00838	ผอ.บ.ร.

00816 - 99783 = 1099
 9962 - 9907 = 55

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2564

[illegible]

S. 22 HOTEL

ระบบควบคุมปั๊ม

แบบทดสอบ Booster Pumps จำนวน 13

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	ประเภท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	การเดินปั๊ม																																	
1.1	เปิดปั๊ม	เดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.2	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.3	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.4	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.5	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.6	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	การเดินปั๊ม																																	
2.1	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.2	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.3	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	การเดินปั๊ม																																	
3.1	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.2	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.3	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.4	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.5	การเดินปั๊มโดยอัตโนมัติ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	



รายงานแผนช่างซ่อมบำรุง

Transfer Pumps ประจำวัน ติด A

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ก	หัวข้อตรวจสอบ	คำปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวมยอด
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 L.)																																	
	1.1 เติมน้ำสำรอง	เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.2 เติมน้ำสำรองถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 เติมน้ำสำรองถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.4 เติมน้ำสำรองถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.5 เติมน้ำสำรองถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ถังเก็บน้ำสำรอง																																	
	2.1 เติมน้ำสำรองถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 เติมน้ำสำรองถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 เติมน้ำสำรองถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ชุดปั๊ม																																	
	3.1 ชุดปั๊ม Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 ชุดปั๊ม Auto	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 ชุดปั๊ม	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจ			ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	
วันที่			วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	



รายงานแผนช่างซ่อมบำรุง

Transformer Pumps ประจำวัน ติด B

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. : 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	คาบคดี	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	น้ำมันสำรอง (20,000 L)																																	
	1.1 เปลี่ยนน้ำมันสำรอง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.2 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.3 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.4 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.5 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มอเตอร์ปั๊ม																																	
	2.1 ตรวจสอบระดับน้ำมัน	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.2 ตรวจสอบระดับน้ำมัน	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.3 ตรวจสอบระดับน้ำมัน	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 ตรวจสอบ Control system	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.2 ตรวจสอบ Control system	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Stop and Control system	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.4 Stop Start and Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.5 ตรวจสอบ Control system	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจ																																		
วันที่																																		

หมายเหตุ : มีติด A , B

S.22 HOTEL

แบบตรวจสอบประสิทธิภาพมอเตอร์และเครื่องจักร
 ประจำปีเดือน ๑๒/๐๓/๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้งเครื่อง	พิกัดความแรงโหลด	การวัดค่าแรงดันที่ 1						การวัดค่าแรงดันที่ 2						หมายเหตุ
			ค่ากระแส			ค่าแรงดัน			ค่ากระแส			ค่าแรงดัน			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	Booster pumps ดัดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.9	3	3.1	404	403	404	2.9	3	3.1	403	404	404	
2	Booster pumps ดัดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	3	3	3.1	403	404	404	2.9	3	3.1	403	404	404	
3	Booster pumps ดัดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.9	3	3.1	404	403	404	2.9	3	3.1	404	403	404	
4	Booster pumps ดัดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.8	3	3.2	403	404	406	2.8	3	3.1	404	404	403	
5	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.7	3.9	4.1	403	404	406	3.8	3.9	4.1	403	404	409	
6	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.9	4	4.1	403	404	407	3.9	4	4.1	403	404	407	
7	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.7	4.9	8.2	404	403	407	4.4	4.9	8.1	407	404	403	
8	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.6	4.9	8.1	404	403	407	4.7	4.9	8.1	403	404	407	
9	Booster pumps ปรุโรง	220 V 2.2 Kw 15 A	10.4			231			10.6			232			
10	ขั้วหม้อต้ม 1	220 V 3.8 A	2.9	3	2.9	404	404	407	2.9	3	3	403	404	407	
11	ขั้วหม้อต้ม 2	220 V 3.8 A	3	2.9	3	403	404	407	2.9	3	3	404	404	403	
12	Booster pumps โรงงาน	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.4			231			4.6			232			
13	Booster pumps โรงงาน	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.6			231			4.6			232			
14	Pumps Blow Air ที่โรงกรอง	380 V 3.6 Kw 7.16 A	9.9	9.7	9.8	404	403	407	9.9	9.7	9.8	404	403	407	
15	Motor ชุดถลาเทศ 1	380 V 3 Kw 6.4 A	5.6	5.8	5.8	404	404	406	5.6	5.7	5.8	407	403	404	
16	Motor ชุดถลาเทศ 2	380 V 1.5 Kw 3.5 A	2.9	2.9	2.8	404	404	406	2.9	2.9	2.8	404	403	407	
17	เครื่องซักผ้าโรงซักรีด 1	380 V 29.5 Kw 50.5 A	34.8	38	38	403	404	407	34.7	38.1	38.4	407	403	404	
18	เครื่องซักผ้าโรงซักรีด 2	380 V 29.5 Kw 50.5 A	38.8	38.5	38.8	404	403	407	38.9	38.5	38.6	404	403	407	
19	เครื่องถลาผ้าโรงซักรีด 1	380 V 10 A	3.9	4	3.9	406	407	404	4	4	3.9	404	403	403	
20	เครื่องถลาผ้าโรงซักรีด 2	380 V 10 A	3.9	4	4	404	404	407	3.9	4	4	403	404	403	
21	เครื่องรีดผ้า	380 V 6.3 A	4	4.2	4	404	403	407	4	4.2	4	404	404	407	
ผู้ตรวจสอบ			๑๕												
ม/ด/ป			8/2/69						4/2/69						

S.22 HOTEL

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบเครื่องวัด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ความถี่รวม	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	สภาพภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เปิดและจอแสดงผลหน้าเข้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3	เปิดและจอแสดงผลหน้าขวา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
4	การวิ่งของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5	เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6	การวิ่งของมอเตอร์ระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7	ความถี่/ก่อนของตัวเครื่องวัด	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง		
8	สภาพของตัวเครื่องวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9	สภาพไรต์เตอร์ให้ควมร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10	เปิดและจอแสดงผลหน้าเข้า	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้		
11	ตำแหน่งของตัวเครื่องวัด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด		
12	การวัดของตัวเครื่องวัดและตัวเครื่อง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
13	การวัดของตัวเครื่องวัด	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า		
14	แรงดันไฟฟ้าที่ 50 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ตรวจ								
(นต/ป)								
			3/2/69	11/2/69	18/2/69	26/2/69		

S.22 HOTEL

รายงานผลการตรวจสอบเครื่อง

แบบตรวจวัดความถี่ของสัญญาณ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

A

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจที่ 1	ผู้ตรวจที่ 2	ผู้ตรวจที่ 3	ผู้ตรวจที่ 4	ผู้ตรวจที่ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step มอเตอร์แบบหมุนเข้าสลับ	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ		
	1.4 สภาพประตูและบานพับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ตัวบ่งชี้ระดับน้ำในเครื่อง	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 มอเตอร์แบบของตัวปั่นน้ำยา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 ข้อต่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 น้ำแรงดันน้ำ 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจวัด		ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ		
	(วันที่)		3/2/69	11/2/69	18/2/69	26/2/69		

S.22 HOTEL

รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาสนุก

แบบตรวจสถานที่แข่งขันกีฬา

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

B

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	การตรวจ	สถานที่ 1	สถานที่ 2	สถานที่ 3	สถานที่ 4	สถานที่ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step การใช้งานตามคู่มือ	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
	1.4 สภาพประตูและบานพับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 เสียงขณะการทำงาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าแรงน้ำเข้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 การใช้งานตามคู่มือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 ข้อต่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 น้ำแรงดันน้ำเข้า 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจ		ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ		
	(ลงชื่อ)		3/2/69	11/2/69	106/2/69	26/2/69		

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Generator

ประจำปี 2569

S.22 HOTEL

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายการตรวจสอบ	ค่าปกติ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ (ก่อนสตาร์ท)							
1.1 ระดับน้ำในหม้อน้ำ	มี	มี	มี	มี	มี		
1.2 ระดับน้ำมันเครื่องตามก้านวัด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด		
1.3 ปริมาณเชื้อเพลิง	%	45%	45%	45%	45%		
1.4 สภาพภายนอกเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.5 ข้อต่อท่ออ่อนต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.6 ตำแหน่งสวิทช์โหมด	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		
2. เครื่องยนต์ (ขณะเดินเครื่อง)							
2.1 Water Temp	องศา	127	125	125	125		
2.2 Oil Temp							
2.3 Oil Pressure	bar	5-7	5-7	5-7	5-6		
2.4 รอบเครื่องยนต์	รอบ/นาที	1500	1700	1500	1500		
2.5 จำนวนชั่วโมงเดินเครื่อง	ชั่วโมง	68h 41m	68h 41m	68h 46m	68h 46m		
2.6 จำนวนการสตาร์ท	ครั้ง	515	515	516	516		
2.7 โวลต์มิเตอร์	24-28 V	28.2	28.1	28.2	28.2		
2.8 เสียงเดินเครื่องยนต์	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ		
3. เจนเนอเรเตอร์							
3.1 Voltmeter A	380 V	399	399	399	399		
3.2 Voltmeter B	380 V	398	398	398	398		
3.3 Voltmeter C	380 V	397	397	397	397		
3.4 ความถี่	50 HZ	50 HZ	50	50 HZ	50		
ว/ด/ป		3/2/69	11/2/69	18/2/69	24/2/69		
ผู้ตรวจสอบ		กฤษณะ	กฤษณะ	กฤษณะ	กฤษณะ		


۱۰۰

x	မြတ်ဗျာ
^	မြတ်

.....

16
16

16



แบบตรวจสอบ Air Pumps

ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจ	ค่าปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	หมายเหตุ
1	การหักภาษี ๖๐๖ เดียวย	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ลักษณะการ ๖๐๖ เดียวย	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ความ ๖๐๖ เดียวย	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ระดับ ๖๐๖ เดียวย	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ผู้ตรวจ																
	ว/ก/																
	ทำความสะอาด Filler ทุกสิ้นเดือน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ผู้ทำความสะอาด																
	ว/ก/																
			18/2/69														

A1

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๖/๑/๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๑	๑๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๑	๑๑	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๑	๑๑	
6	วาล์วเปิดได้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	15/๑	15/๑	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	๑๑	๑๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ค.ป.)			๑๑/๑/๖๙	16/๑/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๖/๑/๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มีเขียว	๑๑	๑๑	
3	ถังบีบตัวมีสลักล็อก	มี	๑๑	๑๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๑	๑๑	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ค.ป.)			๑๑/๑/๖๙	16/๑/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายละเอียดตรวจสอบ	สภาพที่ตรวจพบ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑/๓๐	๑/๓๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑/๓๐	๑/๓๐	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑/๓๐	๑/๓๐	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑/๓๐	๑/๓๐	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑/๓๐	๑/๓๐	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	๑/๓๐	๑/๓๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๓๐	๑/๓๐	
(ว.ด.ป.)			๘/๒/๖๙	๑๖/๒/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายละเอียดตรวจสอบ	สภาพที่ตรวจพบ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันถัง	แข็งแรง	๑/๓๐	๑/๓๐	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	๑/๓๐	๑/๓๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๓๐	๑/๓๐	
(ว.ด.ป.)			๘/๒/๖๙	๑๖/๒/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ... ๘/๑๓/๖๓ ... พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๐๐	๑๐๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
6	วาล์วข้อต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๐๐	๑๐๐	
7	มีขานนวดขนาด 4"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐๐	๑๐๐	
(ว.ด.ป.)			8/๑๓/๖๓	16/๑๓/๖๓	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ... ๘/๑๓/๖๓ ... พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มีเขียว	๑๐๐	๑๐๐	
3	ถังมีป้ายบอกมีสีถังสี	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐๐	๑๐๐	
(ว.ด.ป.)			8/๑๓/๖๓	16/๑๓/๖๓	

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพปัจจุบัน	สเปค.ที่ 1	สเปค.ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	✓	✓	
3	มีสายขนาด 3"	มี	✓	✓	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	✓	✓	
5	สายฉีดมีวาล์วขนาด 1"	มี	✓	✓	
6	วาล์วเปิดได้สายฉีดมีวาล์ว	ให้ใช้	✓	✓	
7	มีขบวนแถวขนาด 4"	มี	✓	✓	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			๗	๗	
(ว.ด.ป.)			8/2/69	16/2/69	

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพปัจจุบัน	สเปค.ที่ 1	สเปค.ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันถัง	สีเขียว	✓	✓	
3	ถังมีบีบตัว มีสลักล็อก	มี	✓	✓	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	✓	✓	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			๗	๗	
(ว.ด.ป.)			8/2/69	16/2/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๕๓๓๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑	๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑	๑	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑	๑	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๑	๑๑	
7	มีขบวนแถวขนาด 4"	มี	๑	๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			๑/๑/๖๑	๑/๑/๖๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๕๓๓๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มีเขียว	๑๑	๑๑	
3	ถังมีป้ายติด มีสติกเกอร์	มี	๑	๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๑	๑๑	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			๑/๑/๖๑	๑/๑/๖๑	

Ab

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๕๓๓๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปค.พ. 1	สเปค.พ. 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๖	๑๖	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๗	๑๗	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๘	๑๘	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	วาล์วเปิดสายฉีดมีน้ำ	ใช้ได้	๒๐	๒๐	
7	มีขวานขนาด 4"	มี	๒๑	๒๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๒๒	๒๒	
ผู้ตรวจสอบ			๒๓	๒๓	
(ว.ค.ป.)			๑๕/๒/๖๓	๑๖/๒/๖๓	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๕๓๓๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปค.พ. 1	สเปค.พ. 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันสูง	สีเขียว	๑๖	๑๖	
3	ถังมีบีบอัดมีสลักล็อก	มี	๑๗	๑๗	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๘	๑๘	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๒๐	๒๐	
(ว.ค.ป.)			๑๕/๒/๖๓	๑๖/๒/๖๓	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Escape

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจ 1	ผลการตรวจ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราว	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีกขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีกมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	ราวอาจได้สายฉีกมีขนาด	ใช้ได้	95%	95%	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นางสาว...	นางสาว...	
(ว.ด.ป.)			4/2/69	18/2/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจ 1	ผลการตรวจ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราวเร่งขึ้น	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
3	สายบีบหัวมีสลักล็อก	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีกและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเหยียบมีสวิตช์ล็อก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นางสาว...	นางสาว...	
(ว.ด.ป.)			4/2/69	18/2/69	

รายงานผลการซ้อมบ่วง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Escape

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราลัว	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีกขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีกมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	ราลัวเปิดสายฉีกมีขนาด	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานนล ขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			สมชาย คุ้ม	สมชาย คุ้ม	
(ว.ค.ป.)			4/2/69	18/2/69	

รายงานผลการซ้อมบ่วง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราลัวถังดับเพลิง	มีเสียง	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีกและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			สมชาย คุ้ม	สมชาย คุ้ม	
(ว.ค.ป.)			4/2/69	18/2/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Alarm

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ปกติ	ปกติ	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ปกติ	ปกติ	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ปกติ	ปกติ	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ปกติ	ปกติ	
7	มีขานนอลขนาด 4"	มี	ปกติ	ปกติ	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ทอชง	ทอชง	
(ว.ด.ป.)			4/2/69	18/2/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์วถัง	ใช้ได้	ปกติ	ปกติ	
3	ถังมีป้ายติด	มี	ปกติ	ปกติ	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ทอชง	ทอชง	
(ว.ด.ป.)			4/2/69	18/2/69	

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Escape


S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๑

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งราลัว	ปิด	ใช่	ใช่	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ใช่	ใช่	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ใช่	ใช่	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ใช่	ใช่	
6	ราลัวเปิดได้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ใช่	ใช่	
7	มีบานเกล็ดขนาด 4"	มี	ใช่	ใช่	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ทอวณงค์	ทอวณงค์	
(ว.ด.ป.)			4/2/6๑	1๘/2/6๑	

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๑

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งราลัวแรงดัน	สีเขียว	ใช่	ใช่	
3	ถังมีบีบหัวฉีดล็อก	มี	ใช่	ใช่	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ทอวณงค์	ทอวณงค์	
(ว.ด.ป.)			4/2/6๑	1๘/2/6๑	

รายงานผลการซ้อมปฐ

แบบตรวจสอบที่ Fire hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการสอบ	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	งัด	งัด	
3	มีสายขนาด 3"	มี	งัด	งัด	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	งัด	งัด	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	งัด	งัด	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	งัด	งัด	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	งัด	งัด	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			1/ทอระ	ทอระ	
(ว.ด.ป.)			4/2/69	16/2/69	

รายงานผลการซ้อมปฐ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการสอบ	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	เปิด	งัด	งัด	
3	ถังมีบีบหัวฉีด	มี	งัด	งัด	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			1/ทอระ	ทอระ	
(ว.ด.ป.)			4/2/69	16/2/69	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์ว	เปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานเลขขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมชาย	นายสมชาย	
(ว.ด.ป.)			4/2/64	18/2/64	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์วถังดับเพลิง	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบหัวฉีด	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเปิดถังมีสารเคมีเล็ดลอด	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมชาย	นายสมชาย	
(ว.ด.ป.)			4/2/64	18/2/64	

S.22 HOTEL

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอยปีงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ถังเก็บน้ำสำรอง																															
	1.1 มิเตอร์จุดที่ 1 (ข้างฟร้อม) 00816	หน่วย	๘59	๙00	๙32	๙๗1	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	๙๗๙	
	1.2 มิเตอร์จุดที่ 2 (หลังโรงซักรีด) ๗62	หน่วย	๗62	๗๖๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	๗6๒	
	1.3 ปริมาณน้ำในถังสำรอง	เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.4 การทำงานของอิเล็กทรอนิกส์	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.5 การตรวจสถานะการไหลของน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.6 ตรวจสถานะการรั่วซึมของท่อและข้อต่อ	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.7 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	เครื่องรับละออง																															
	2.1 เครื่องและสารสิ้นเปลือง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 ความร้อนและกลิ่น	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 การรั่วซึมของข้อต่อและท่อ	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	อุปกรณ์ควบคุม																															
	3.1 สภาพตู้ Control ภายนอก	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 ตำแหน่งสวิตช์โหมด	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step การทำงานของรีโมท	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 ตรวจเช็ครีเลย์ต่างๆ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.6 การทำงานของโซลินอยด์แล้ว	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสภาพ																																

2017-816 = 1,201
8087-7962 = 65

S.22 HOTEL

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ติด

ประจำเดือน พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 l.)																																	
	1.1 เติมน้ำมันสำรอง	เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.2 การทำงานของเครื่องปั๊ม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.3 การทำงานของเครื่องปั๊ม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.4 การตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.5 การตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.6 การตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน																																	
	2.1 การทำงานของมอเตอร์ขับเคลื่อน	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.2 การทำงานของมอเตอร์ขับเคลื่อน	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2.3 การทำงานของมอเตอร์ขับเคลื่อน	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 การทำงานของ Control Panel	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.2 การทำงานของเครื่องวัด	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step การทำงานของเครื่อง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3.5 การทำงานของเครื่องวัด	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบ																																		
วันที่																																		

หมายเหตุ: มีติด A, B

S.22 HOTEL

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ตึก B

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569


ที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 l.)																																	
	1.1 ปริมาณน้ำสำรอง	เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.2 การทำงานของเครื่องวัดระดับ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.4 การตรวจสอบการไหลของน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.6 การตรวจสอบระดับน้ำของถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	มอเตอร์และปั๊ม																																	
	2.1 ลักษณะการสั่นสะเทือน	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 ความร้อนของมอเตอร์	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 การตั้ง Control อย่างถูกต้อง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 ลักษณะการสั่นสะเทือน	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Stop การทำงานของปั๊ม	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 ตรวจสอบการตั้งค่า	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เวลา			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : มีตึก A , B

Transfer Pumps ประจำวัน คือ

A

নমুনা : $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$



รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

โดย นาย พงษ์พร ประจำวัน ดีดี B

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ข้อ	หัวข้อตรวจสอบ	ค่าปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิง (20,000 L)																																	
1.1	ถังดับเพลิงมือถือ	เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.2	ถังดับเพลิงมือถือชนิดโฟม	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.3	ถังดับเพลิงมือถือชนิดน้ำ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.4	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.5	ถังดับเพลิงมือถือชนิดแก๊ส	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.6	ถังดับเพลิงมือถือชนิดเคมี	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.7	ถังดับเพลิงมือถือชนิดอื่น	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ถังดับเพลิงมือถือ																																	
2.1	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผง	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.2	ถังดับเพลิงมือถือชนิดน้ำ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.3	ถังดับเพลิงมือถือชนิดแก๊ส	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.4	ถังดับเพลิงมือถือชนิดเคมี	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	อุปกรณ์ช่าง																																	
3.1	Control Panel	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.2	Control Panel	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3.3	Step Start	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.4	Stop Start and Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.5	Control Panel	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.6	Control Panel																																	
ผู้ตรวจ																																		
ลงชื่อ																																		

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Generator

ประจำปี 2569

S.22 HOTEL

ไดอาน ชิชาดม

รายการตรวจสอบ	ค่าปกติ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ (ก่อนสตาร์ท)							
1.1 ระดับน้ำในหม้อน้ำ	มี	✓	✓	✓	✓		
1.2 ระดับน้ำมันเครื่องตามก้านวัด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด		
1.3 ปริมาณเชื้อเพลิง	%	45%	45%	44%	44%		
1.4 สภาพภายนอกเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.5 ข้อต่อท่ออ่อนต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.6 ตำแหน่งสวิทช์โหมด	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		
2. เครื่องยนต์ (ขณะเดินเครื่อง)							
2.1 Water Temp	องศา	127	127	127	127		
2.2 Oil Temp							
2.3 Oil Pressure	bar	5.7	5.6	5.6	5.7		
2.4 รอบเครื่องยนต์	รอบ นาที	1500	1500	1500	1500		
2.5 จำนวนชั่วโมงเดินเครื่อง	ชั่วโมง	68 ชม 51 ม	68 ชม 56 ม	69 ชม 1 ม	69 ชม 1 ม		
2.6 จำนวนการสตาร์ท	ครั้ง	517	518	519	519		
2.7 โวลต์มิเตอร์	24-23 V	28.2	28.1	28.2	28.2		
2.8 เสี่ยงเดินเครื่องยนต์	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ		
3. เจเนอเรเตอร์							
3.1 Voltmeter A	330 V	398	399	399	399		
3.2 Voltmeter B	330 V	399	398	398	398		
3.3 Voltmeter C	330 V	399	399	399	399		
3.4 คลาวด์	50 HZ	50	50.42	50	50.42		
ว/ด/ป		3/3/69	12/3/69	20/3/69	28/3/69		
ผู้ตรวจสอบ		ไดอาน	ไดอาน	ไดอาน	ไดอาน		

รายงานแผนการช่างซ่อมบำรุง
แบบตรวจสอบเครื่องรีดผ้า
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ความถี่รวม	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	สภาพภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	ปุ่มกดและจอแสดงผลบนซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3	ปุ่มกดและจอแสดงผลบนขวา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
4	การทิ้งขยะของตู้เครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5	เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6	การทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7	ความดัน/แรงดันของผ้ารีด	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
8	สภาพของผ้ารีด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9	สภาพโรลเลอร์ไถ้ความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10	ปุ่มหยุดฉุกเฉินใช้งานได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้		
11	ตำแหน่งวาล์วแก๊สเข้าเครื่อง	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด		
12	การรั่วซึมของแก๊สก่อนและหลังเปิด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
13	ความปลอดภัยไฟฟ้าที่ตู้รีด	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า		
14	แรงดันแก๊สเข้าที่ 50 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ตรวจสอบ			กิตติ	กิตติ	กิตติ	กิตติ		
(ว.ค.ป)			5/3/69	12/3/69	20/3/69	27/3/69		

A

รายงานผลการตรวจซ่อมเครื่อง

แบบตรวจวัดสถานะเครื่องจักร

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๙๖๗๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	อุปกรณ์ที่ 1	อุปกรณ์ที่ 2	อุปกรณ์ที่ 3	อุปกรณ์ที่ 4	อุปกรณ์ที่ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step การใช้งานบนปุ่มสัมผัสลิ้นชัก	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ		
	1.4 สภาพประตูและบานพับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 เครื่องมือการสิ้นสละเทือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าแรงบวกค่าเช่าเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 การทำงานของตัวปั๊ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 ปุ่มแรงดันน้ำ 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจวัด		10/3/69	10/3/69	10/3/69	10/3/69		
	(๖๓/๖)		3/3/69	12/3/69	20/3/69	22/3/69		

๒๕๖๙-๐๓-๒๘
๒๘-๓-๖๙



S.22 HOTEL

รายงานผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

แบบตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

(B)

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	ข้อบกพร่องที่ 1	ข้อบกพร่องที่ 2	ข้อบกพร่องที่ 3	ข้อบกพร่องที่ 4	ข้อบกพร่องที่ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step นวัตกรรมแบบหมุนซักผ้า	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ		
	1.4 สภาพประตูและบานพับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 ลักษณะการสับสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ลักษณะของถังน้ำและเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 นวัตกรรมแบบหมุนตัวปั่นน้ำยา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 ข้อต่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 ปริมาณน้ำยา 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจสอบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	(นศ.)		31/3/69	12/3/69	20/3/69	29/3/69		

1/3/69
28-3-69

A

2 HOTEL

ประจำเดือน ๙๖-๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๙

[illegible]

B


ประกันคืนพ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ที่มาตรวจพบ	สถานที่ที่ 1	สถานที่ที่ 2	สถานที่ที่ 3	สถานที่ที่ 4	สถานที่ที่ 5	หมายเหตุ
1	การพัฒนาระบบ	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	ฝึกอบรมบุคลากร	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	Step บอกละเอียดขั้นตอนการทำงาน	ดีเยี่ยม	✓	✓	✓	✓		
	การติดตามประเมินผล	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	การรายงานผลการดำเนินงาน	ปกติ	✓	✓	✓	✓		
	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ดี	✓	✓	✓	✓		
	การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ	ดีมาก	✓	✓	✓	✓		
	ผู้ตรวจราชการ		✓	✓	✓	✓		
	(ลงชื่อ)		31/3/69	12/3/69	20/3/69	27/3/69		

S-22 HOTEL

แบบตรวจสอบประสิทธิภาพมอเตอร์และเครื่องจักร
 ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้งเครื่อง	พิกัดความแบบเพลท	การวัด เครื่องจักรที่ 1						การวัด เครื่องจักรที่ 2						หมายเหตุ
			กระแสแอมป์			ค่าแรงดัน			กระแสแอมป์			ค่าแรงดัน			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	Booster pumps ดาดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	7.9	3	3.1	404	403	407	2.9	3	3.1	403	404	407	
2	Booster pumps ดาดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	3	3	3.1	403	404	407	2.9	3	3.1	403	404	407	
3	Booster pumps ดาดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	7.9	3	3.1	404	403	407	2.9	3	3.1	404	403	407	
4	Booster pumps ดาดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.8	3	3.2	403	404	406	2.8	3	3.1	404	403	407	
5	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	7.4	3.8	4.1	403	404	406	3.8	3.9	4.1	403	404	407	
6	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.9	4	4.1	403	404	407	3.9	4	4.1	404	403	407	
7	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.4	4.9	5.2	404	403	407	4.4	4.9	5.1	404	404	403	
8	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.6	4.9	8.1	404	403	407	4.4	4.9	8.1	403	404	407	
9	Booster pumps ปรุระบาย	220 V 2.2 Kw 15 A	10.4			231			10.6			232			
10	หม้อไอน้ำ 1	220 V 3.8 A	2.9	3	2.9	404	403	407	2.9	3	3	403	404	407	
11	หม้อไอน้ำ 2	220 V 3.8 A	3	2.9	3	403	404	407	2.9	3	3	404	404	403	
12	Booster pumps ห้องครัว	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.4			231			4.6			232			
13	Booster pumps ห้องซักฟอก	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.6			231			4.6			232			
14	Pumps Blow Air พัดลมห้องครัว	380 V 3.6 Kw 7.16 A	7.9	7.7	7.8	404	403	407	7.9	7.4	7.8	404	403	407	
15	Motor ตู้ปลา 1	380 V 3 Kw 6.4 A	5.8	5.6	5.8	404	404	406	5.6	5.4	5.8	404	403	407	
16	Motor ตู้ปลา 2	380 V 1.5 Kw 3.5 A	2.9	2.9	2.8	404	404	403	2.9	2.9	2.8	404	403	407	
17	เครื่องซักผ้าโรงซักฟอก 1	380 V 29.5 Kw 50.5 A	34.8	38	38.4	403	404	407	34.8	38	38.4	404	403	407	
18	เครื่องซักผ้าโรงซักฟอก 2	380 V 29.5 Kw 50.5 A	38.8	38.8	38.6	404	403	407	38.9	38.5	38.6	404	403	407	
19	เครื่องล้างผ้าโรงซักฟอก 1	380 V 10 A	3.9	4	3.9	406	404	404	4	4	3.9	404	403	403	
20	เครื่องล้างผ้าโรงซักฟอก 2	380 V 10 A	3.9	4	4	404	404	404	3.9	4	4	403	404	403	
21	เครื่องซักผ้า	380 V 6.3 A	4	4.2	4	404	403	407	4	4.2	4	404	404	407	
ผู้ตรวจสอบ			๗๕						๗๕						
วันที่			๗/๓/๖๑						๒๒/๓/๖๑						



แบบตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2569

รายงานตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ																																					

รายงานการตรวจสอบป้ายหนีไฟ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
หมายเหตุ																																							

ปกติ ✓

ปิดปกติ **x**

ผู้ตรวจสอบ *ศาสตราจารย์*

(22/5/69)

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปค.ที่ 1	สเปค.ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๐	๑๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑	๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑	๑	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑	๑	
6	วาล์วเปิดให้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๖	๑๖	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	๑	๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๖	๑๖	
(ว.ค.ป.)			8/3/69	20/3/69	

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปค.ที่ 1	สเปค.ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	๑๑	๑๑	
3	ถังมีบีบตัวเมื่อสั่น	มี	๑	๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๑	๑๑	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๖	๑๖	
(ว.ค.ป.)			8/3/69	20/3/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปคตาม I	สเปคตาม Z	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๙	๙	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๙	๙	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๙	๙	
6	วาล์วเปิดได้สายฉีดมีน้ำ	ใช้ได้	15/๖	15/๖	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	๙	๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/3/69	20/3/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปคตาม I	สเปคตาม Z	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	๑1/๖	๑1/๖	
3	ถังมีบีบตัวเมื่อสั่น	มี	๙	๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๙	๑๙	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/3/69	20/3/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	✓	✓	
3	มีสายขนาด 3"	มี	✓	✓	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	✓	✓	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	✓	✓	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	13/6	13/6	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	✓	✓	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			๗๕	๗๕	
(ว.ด.ป.)			8/3/69	๑๐/3/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	✓	✓	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	13/6	13/6	
3	ถังมีบีบตัวเมื่อสั่น	มี	✓	✓	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	✓	✓	
5	เมื่อเขย่าแล้วมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			๗๕	๗๕	
(ว.ด.ป.)			8/3/69	๑๐/3/69	

44

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Close

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปค.ไฟ 1	สเปค.ไฟ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
2	ตำแหน่งราลัว	ปิด	๑/๓๐	๑/๓๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑	๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑	๑	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑	๑	
6	ราลัวเปิดได้สายฉีดน้ำ	ให้ใช้	13/๖	13/๖	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	๑	๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๓๐	๑/๓๐	
(ว.ด.ป.)			8/3/69	26/3/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สเปค.ไฟ 1	สเปค.ไฟ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
2	ตำแหน่งราลัวแรงดัน	สีเขียว	๑/๓๐	๑/๓๐	
3	ถังบีบตัวมีสลักล็อก	มี	๑	๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑/๓๐	๑/๓๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๓๐	๑/๓๐	
(ว.ด.ป.)			8/3/69	26/3/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๐๐	๑๐๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๐	๑๐	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๐	๑๐	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๐	๑๐	
6	วาล์วเปิดให้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	15/๕	15/๖	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	๑๐	๑๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ค.ป.)			8/3/๖๑	๑๐/3/๖๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันสูง	สีเขียว	๑๐๐	๑๐๐	
3	ถังมีบีบอัดเมื่อสั่นไหว	มี	๑๐	๑๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ค.ป.)			8/3/๖๑	๑๐/3/๖๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ตรวจสอบรายการ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๐๐	๑๐๐	
7	มีขานนกลงขนาด 4"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐๐	๑๐๐	
(ว.ด.ป.)			๘/๘/๖๑	๑๐/๘/๖๑	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ตรวจสอบรายการ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	ใช้ได้	๑๐๐	๑๐๐	
3	ถังบีบตัวเมื่อสั่นไหว	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐๐	๑๐๐	
(ว.ด.ป.)			๘/๘/๖๑	๑๐/๘/๖๑	

รายงานผลการซ้อมปฎิ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Elose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราลัว	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	ราลัวเปิดได้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานนลขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมศักดิ์	นายสมศักดิ์	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราลัวแรงดัน	มี	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบหัวมีสลักล็อก	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมศักดิ์	นายสมศักดิ์	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Elose


S.22 HOTEL

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราล	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	ราลให้ออกใส่สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขบวนเลขขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นพพร คุ้ม	นพพร คุ้ม	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราลถังดับเพลิง	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบหัวมีสลักล็อก	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นพพร คุ้ม	นพพร คุ้ม	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานแผนการซ้อมปฎิบัติ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Escape

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วาล์วเปิดสายฉีดมีน้ำ	ใช้ได้	9/8/6	9/8/6	
7	มีขานนกขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายธนวัฒน์	นายธนวัฒน์	
(ว.ด.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานแผนการซ้อมปฎิบัติ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สเปคหน้า 1	สเปคหน้า 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	สีเขียว	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบหัวมีสลักล็อก	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขี่ยถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายธนวัฒน์	นายธนวัฒน์	
(ว.ด.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Elose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งรา้ว	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ปกติ	ปกติ	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ปกติ	ปกติ	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ปกติ	ปกติ	
6	รา้วออกได้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ปกติ	ปกติ	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ปกติ	ปกติ	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นายธนวัฒน์	นายธนวัฒน์	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งรา้วแรงดัน	มี	ปกติ	ปกติ	
3	ถังมีบีบหัวฉีดล็อก	มี	ปกติ	ปกติ	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นายธนวัฒน์	นายธนวัฒน์	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานผลการซ้อมบํารุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	คุณภาพจริง	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
7	มีขานนอตขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			สมชาย	สมชาย	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	คุณภาพจริง	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์วถังดับเพลิง	สีเขียว	สีฟ้า	สีฟ้า	
3	ถังมีบีบอัดเมื่อสั่น	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			สมชาย	สมชาย	
(ว.ค.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Escape

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราว	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	ราวข้อได้สายฉีดมีขนาด	ให้ใช้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พรชงค์	พรชงค์	
(ว.ด.ป.)			3/3/69	17/3/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งราวเร่งดับเพลิง	มี	ผ่าน	ผ่าน	
3	สายฉีดหัวฉีดสีก้อน	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเหยียบสวิตช์สารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พรชงค์	พรชงค์	
(ว.ด.ป.)			3/3/69	17/3/69	

S.22 HOTEL

รายงานผลการตรวจซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบปีงบประมาณประจำปี

ประจำเดือน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	วันที่	ผู้ตรวจ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง 31/5๑-๖๑				
	1.1 มิเตอร์จุดที่ 1 (ข้างฟรอน) 2017	หน่วย	2037		
	1.2 มิเตอร์จุดที่ 2 (หลังโรงซักรีด) 8027	หน่วย	8027		
	1.3 ปริมาณน้ำในถังสำรอง	เต็ม	/		
	1.4 การทำงานของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระดับ	ปกติ	/		
	1.5 การตรวจสอบการไหลของน้ำ	ปกติ	/		
	1.6 ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อ	ไม่มี	/		
	1.7 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ	/		
2	มอเตอร์และปั๊ม				
	2.1 เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	/		
	2.2 ความร้อนและกลิ่น	ปกติ	/		
	2.3 การรั่วซึมของข้อต่อและท่อ	ไม่มี	/		
3	อุปกรณ์ควบคุม				
	3.1 สภาพตู้ Control ภายนอก	ปกติ	/		
	3.2 ตำแหน่งสวิทช์โหมด	Auto	A		
	3.3 Step การทำงานของปั๊ม	ปกติ	/		
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	/		
	3.5 เพรสเซอร์เกจต่างๆ	ปกติ	/		
	3.6 การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว	ปกติ	/		
ผู้ตรวจสอบ					

3157 - 2017 = 1,140
8101 - 8027 = 74

S.22 HOTEL

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ติด A

ประจำเดือน ... 12/12/22

พ.ศ. 2565

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	ปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 l.)																																	
	1.1 ปริมาณน้ำสำรอง	เต็ม	/	✓	✓	/	/	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
	1.2 การบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	✓	✓	/	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓		
	1.3 อุปกรณ์ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
	1.4 การตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
	1.6 การตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่เข้า	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	✓			
2	มอเตอร์และปั๊ม																																	
	2.1 การตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓			
	2.2 การตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	✓	✓			
	2.3 การตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่เข้า	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	✓	✓			
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 การควบคุมการทำงานของมอเตอร์	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	✓			
	3.2 การควบคุมการทำงานของปั๊ม	ปกติ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	3.3 Step การทำงานของปั๊ม	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	✓	✓			
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	✓	✓			
	3.5 เซลล์แบตเตอรี่	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	✓	✓			
ผู้ตรวจสอบ			ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.	ช.ร.		
วันที่			12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22		

หมายเหตุ : มีติด A, B

S.22 HOTEL

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ติด B

ประจำเดือน 12/17/24 พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 ลิ.)																																	
	1.1 ปริมาณน้ำสำรอง	ดี	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.2 การทำงานของเครื่องวัดระดับ	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 ถังเก็บน้ำสำรองระดับน้ำ	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.4 การตรวจสอบการไหลของน้ำ	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.6 การตรวจสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ำ	ไม่รั่ว	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	มอเตอร์ปั๊ม																																	
	2.1 เสียงการทำงานของมอเตอร์	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 ความร้อนของมอเตอร์	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 การรั่วซึมของถังเก็บน้ำ	ไม่รั่ว	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 ระบบชุด Control มอเตอร์	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 ความดันของถังเก็บน้ำ	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step การทำงานของปั๊ม	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 เซลล์แบตเตอรี่	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ																																		
ลง/																																		

หมายเหตุ : บั๊ตเตอรี่ A, B

5.22 HOTEL

รายงานแผนการทำงานบำรุง

Transfer Pumps ประจำวัน ติด.....

ประจำเดือน ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัน	หัวข้อตรวจสอบ	คาบเกิด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
1	ถังเก็บน้ำดิบ (20,000 L)																																		
	1.1 เปิดระบบถ่ายน้ำดิบ	ดีเยี่ยม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.2 เปิดระบบท่อส่งน้ำดิบ ไปถัง 1000 ลิตร	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.3 ตรวจสอบถังเก็บน้ำดิบ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.4 ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำดิบ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.5 ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำดิบ ไปถัง 1000 ลิตร	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.6 ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำดิบ ไปถัง 1000 ลิตร	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ถังเก็บน้ำดิบ																																		
	2.1 ตรวจสอบถังเก็บน้ำดิบ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.2 ตรวจสอบถังเก็บน้ำดิบ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.3 ตรวจสอบถังเก็บน้ำดิบ	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	อุปกรณ์ควบคุม																																		
	3.1 อุปกรณ์ Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.2 อุปกรณ์ Control	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	3.3 Step down	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.4 Stop Start and Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.5 อุปกรณ์ Control	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.6 อุปกรณ์ Control																																		
	ผู้ตรวจสอบ		as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	
	ชื่อ		as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	as	

522 HOTEL

รายงานแผนการช่างซ่อมบำรุง

Transfer Pumps ประจำวัน ติด B.....

ประจำเดือน 2569 พ.ศ. 2569

หัวข้อตรวจสอบ	ค่าปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. ปริมาณน้ำสำรอง (20,000 l.)																																	
1.1 ปริมาณน้ำสำรอง	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2 ปริมาณน้ำสำรองอัตโนมัติ	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.3 ปริมาณน้ำสำรอง	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.4 ปริมาณน้ำสำรอง	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.5 ปริมาณน้ำสำรอง	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. การทำงาน																																	
2.1 การทำงาน	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2 การทำงาน	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3 การทำงาน	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. การควบคุม																																	
3.1 การควบคุม	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.2 การควบคุม	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3.3 Step	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.4 Step	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.5 การควบคุม	ปกติ	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.6 การควบคุม																																	

หมายเหตุ : มีอีก 1, 2

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Generator

ประจำปี 2569

S.22 HOTEL

627826 2569

รายการตรวจสอบ	ค่าปกติ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ (ก่อนสตาร์ท)							
1.1 ระดับน้ำในหม้อน้ำ	มี	มี	มี	มี	มี		
1.2 ระดับน้ำมันเครื่องตามก้านวัด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด		10 ลิ้น
1.3 ปริมาณเชื้อเพลิง	%	45%	55%	55%	55%		30 ลิ้น
1.4 สภาพภายนอกเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		6/4/69
1.5 ข้อต่อท่ออ่อนต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		→ 55%
1.6 ตำแหน่งสวิทช์โหมด	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		
2. เครื่องยนต์ (ขณะเดินเครื่อง)							
2.1 Water Temp	องศา	127	129	129	127		
2.2 Oil Temp							
2.3 Oil Pressure	bar	5.7	5.7	5.7	5.8		
2.4 รอบเครื่องยนต์	รอบ นาที	1500	1500	1500	1500		
2.5 จำนวนชั่วโมงเดินเครื่อง	ชั่วโมง	64 ชั่วโมง	64 ชั่วโมง	70 ชั่วโมง	70 ชั่วโมง		
2.6 จำนวนการสตาร์ท	ครั้ง	522	522	524	527		
2.7 โวลมิเตอร์	24-28 V	28.1	28.2	28.1	28.2		
2.8 เสียงเดินเครื่องยนต์	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ		
3. เจนเนอเรเตอร์							
3.1 Voltmeter A	330 V	399	399	399	399		
3.2 Voltmeter B	330 V	398	398	398	398		
3.3 Voltmeter C	330 V	399	397	397	397		
3.4 ความถี่	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50	50 HZ		
ว/ด/ป		11/4/69	12/4/69	20/4/69	29/4/69		
ผู้ตรวจสอบ		ดิริช	ดิริช	ดิริช	ดิริช		

รายงานแผนการช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบเครื่องวัดน้ำ

5.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๗๔๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ความครบถ้วน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	สภาพภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เปิดและแสดงผลค่าน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3	เปิดและแสดงผลค่าน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
4	การทิ้งขยะลงถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5	เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6	การทิ้งขยะลงถังขยะรวม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7	ความสูง/ความหนาของผ้ากรอง	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
8	สภาพผ้ากรอง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9	สภาพโรงเล็กรีดผ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10	เปิดและดูจอเงิน	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้		
11	ค่าน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
12	การรีดผ้าของผ้าและผ้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
13	การเก็บน้ำที่ทิ้ง	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า		
14	แรงดันน้ำที่ 50 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ตรวจสอบ			4/4/69	12/4/69	19/4/69	27/4/69		
(น.ค.)								



S.22 HOTEL

รายงานผลการตรวจสอบเครื่อง

มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร

ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

A

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องจักร							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ตรวจสอบ 21/5/69 4/4/69
	1.2 ป้อนและจ่ายผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step การใช้งานตามขั้นตอน	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ		
	1.4 สภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 สภาพและการทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าแรงของวัสดุที่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ป้อนและจ่ายผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 การทำงานของตัวปั๊ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 ป้อนและจ่ายผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 ปริมาณน้ำยา 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจ		4/4/69	12/4/69	19/4/69	27/4/69		
	(๖๓/๖)							



S.22 HOTEL

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แผนตรวจสอบเครื่องจักร

ประจำปี ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

B

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	การตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องจักร							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ไปตามและจุดแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step การทำงานตามขั้นตอน	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
	1.4 สภาพประตูละบาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 วัสดุและสารเคมี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าการบำรุงรักษา	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
2	เครื่องผสม							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ไปตามและจุดแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 การทำงานของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 ข้อต่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 น้ำแรงดันน้ำ 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจ		ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ		
	(๖/๓/๖)		4/4/69	12-4-69	19/4/69	27/4/69		

แบบแปลนจากตอม่อเครื่องสูบน้ำ

4 HOTEL

ป ระจ าน ต์ ต าน พ.ศ. 2569

A

[illegible]

B

๒๖๕๔๖
 ๒๖๕๔๖

4 HOTEL

[illegible]

S.22 HOTEL

แบบตรวจสอบประสิทธิภาพมอเตอร์และเครื่องจักร

ประจำเดือน 12/12/2561 พ.ศ. 2561

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้งเครื่อง	พิกัดตามเนมเพลท	วันที่ 16 กรกฎาคม 2561												หมายเหตุ
			วัดแรงดัน			วัดแรงดัน			วัดกระแส			วัดแรงดัน			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	Booster pumps ค.เคฟัดึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.9	3	3.1	4.03	4.6	2.9	3	3.1	4.03	4.6			
2	Booster pumps ค.เคฟัดึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	3	3	3.1	4.03	4.6	2.9	3	3.1	4.03	4.6			
3	Booster pumps ค.เคฟัดึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.9	3	3.1	4.03	4.6	2.9	3	3.1	4.03	4.6			
4	Booster pumps ค.เคฟัดึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.8	3	3.1	4.03	4.6	2.8	3	3.1	4.03	4.6			
5	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.7	3.9	4.1	4.03	4.6	3.8	3.9	4.1	4.03	4.6			
6	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.9	4	4.1	4.03	4.6	3.9	4	4.1	4.03	4.6			
7	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.7	4.9	5.2	4.03	4.6	4.7	4.9	5.2	4.03	4.6			
8	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.6	4.9	5.1	4.03	4.6	4.7	4.9	5.1	4.03	4.6			
9	Booster pumps 1.2 Kw	220 V 2.2 Kw 15 A	0.7			2.3			0.6			2.32			
10	หม้อไอน้ำ 1	380 V 3.8 A	2.9	3	2.9	4.03	4.6	2.9	3	3	4.03	4.6	4.6		
11	หม้อไอน้ำ 2	380 V 3.8 A	3	3.1	3	4.03	4.6	2.9	3	3	4.03	4.6	4.6		
12	Booster pumps ห้องน้ำ	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.7			2.3			4.6			2.32			
13	Booster pumps ห้องซักรีด	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.6			2.3			4.6			2.32			
14	Pumps Blow Air ข้างห้องครัว	380 V 3.6 Kw 7.16 A	4.9	4.7	4.8	4.03	4.6	4.9	4.7	4.8	4.03	4.6	4.6		
15	Moter ชุดถัก 1	380 V 3 Kw 6.4 A	5.6	5.8	6.2	4.03	4.6	5.6	5.7	5.8	4.03	4.6	4.6		
16	Moter ชุดถัก 2	380 V 1.5 Kw 3.5 A	2.9	2.7	2.8	4.03	4.6	2.9	2.9	2.8	4.03	4.6	4.6		
17	เครื่องซักผ้าโรงซักรีด 1	380 V 29.5 Kw 50.5 A	32.8	32	32.1	4.03	4.6	32.8	32	32.1	4.03	4.6	4.6		
18	เครื่องซักผ้าโรงซักรีด 2	380 V 29.5 Kw 50.5 A	32.8	32.5	32.1	4.03	4.6	32.8	32.5	32.1	4.03	4.6	4.6		
19	เครื่องล้างผ้าโรงซักรีด 1	380 V 10 A	3.9	4	3.9	4.03	4.6	4	4	3.9	4.03	4.6	4.6		
20	เครื่องล้างผ้าโรงซักรีด 2	380 V 10 A	3.9	4	4	4.03	4.6	3.9	4	4	4.03	4.6	4.6		
21	เครื่องรีดผ้า	380 V 6.3 A	4	4.2	4	4.03	4.6	4	4.2	4	4.03	4.6	4.6		
ผู้ตรวจสภาพ			4.6						4.6						
นค/ก			6.4						5.4						



S.22 HOTEL

แบบตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ประจำเดือน..... ๒๕๖๑.....

รายงานตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
หมายเหตุ																																									
รายงานการตรวจสอบป้ายหนีไฟ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/												
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/												
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/												
หมายเหตุ																																									

ปกติ ✓

ผัดปกติ **x**

ผู้ตรวจสอบ ๗๕
(๒๑/๑๑)

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบอั Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๐	๑๐	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๐	๑๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๐	๑๐	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๐	๑๐	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๐	๑๐	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๐	๑๐	
7	มีบานแนวขนาด 4"	มี	๑๐	๑๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๐	๑๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ค.ป.)			๑๔/๔	๑๖/๔	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๐	๑๐	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มี	๑๐	๑๐	
3	ถังมีป้ายติดเมื่อใช้แล้ว	มี	๑๐	๑๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๐	๑๐	
5	เมื่อใช้แล้วมีสารเคมีเหลือทิ้ง	ปกติ	๑๐	๑๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ค.ป.)			๑๔/๔	๑๖/๔	

แบบตรวจสอบตู้ Fire Alarm

แบบตรวจสอบตู้ Fire Alarm


S.22 HOTEL

ประจำเดือน 12/2569 พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	ตำแหน่งการตั้ง	ปกติ	๑๖	๑๖	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๗	๑๗	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๘	๑๘	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๒๐	๒๐	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	๒๑	๒๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๒๒	๒๒	
ผู้ตรวจสอบ			๒๓	๒๓	
(น.ค.ป)			๑/๓/๖๙	๑๐/๓/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน 12/2569 พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	ตำแหน่งการตั้งถังดับเพลิง	ใช้ได้	๑๖	๑๖	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	๑๗	๑๗	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๘	๑๘	
5	เมื่อเปิดถังดับเพลิงมีเสียงดัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๒๐	๒๐	
(น.ค.ป)			๑/๓/๖๙	๑๐/๓/๖๙	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบผู้ Fire Alarm

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๗๗๗ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	ตำแหน่งแล้ว	ปกติ	๑๖	๑๖	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๗	๑๗	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๘	๑๘	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	การสำรองให้สายฉีดมีน้ำ	ใช้ได้	๒๐	๒๐	
7	มีขบวนแถวขนาด 4"	มี	๒๑	๒๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๒๒	๒๒	
ผู้ตรวจสอบ			๒๓	๒๓	
(ว.ค.ป.)			๑/๔/๖๑	๑๖/๔/๖๑	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒๗๗๗ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	ตำแหน่งแล้วระดับแล้ว	มี	๑๖	๑๖	
3	ถังมีบีบตัวเมื่อใช้	มี	๑๗	๑๗	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๘	๑๘	
5	เมื่อใช้แล้วมีสารเคมีเต็มถัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๒๐	๒๐	
(ว.ค.ป.)			๑/๔/๖๑	๑๖/๔/๖๑	

44


รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบตู้ Fire House

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๒/๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งอาคาร	ปิด	๑๙	๑๙	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	อาคารให้อายุฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
7	มีขบวนขนาด 4"	มี	๑๙	๑๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ด.บ.)			๑/๒/๖๗	๒/๒/๖๗	



S.22 HOTEL

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน ๒/๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งถังดับเพลิง	มี	๑๙	๑๙	
3	ถังมีบีบตั้งมีสลักล็อก	มี	๑๙	๑๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๙	๑๙	
5	เมื่อเหยียบมีสื่าสลักล็อก	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ด.บ.)			๑/๒/๖๗	๒/๒/๖๗	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Loss

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๒/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	กำแพงอาคาร	ปกติ	๑๖	๑๖	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑	๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑	๑	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑	๑	
6	วาล์วเปิดให้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑/๖	๑/๖	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	๑	๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๕	๑๕	
ผู้ตรวจสอบ			๑๖	๑๖	
(ว.ค.ป.)			๑/๖/๖๙	๑/๖/๖๙	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๒/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	๑๕	๑๕	
2	ตำแหน่งการติดตั้ง	ดี	๑๕	๑๕	
3	ถังมีป้ายชี้ถึงถังดับเพลิง	มี	๑	๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๕	๑๕	
5	เมื่อเปิดถังมีสารเคมีไหลออก	ปกติ	๑๕	๑๕	
ผู้ตรวจสอบ			๑๖	๑๖	
(ว.ค.ป.)			๑/๖/๖๙	๑/๖/๖๙	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบการตรวจสอบตู้ Fire Case

S.22 HOTEL

ประจำเดือน 12/2569 พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๗๙	๗๙	
2	ตำแหน่งประตู	ปิด	๗๙	๗๙	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๗๙	๗๙	
4	มีสายขนาด 3"	มี	๗๙	๗๙	
5	สายเชื่อมขนาด 1"	มี	๗๙	๗๙	
6	การเชื่อมต่อสายเชื่อม	ใช้ได้	๗๙	๗๙	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	๗๙	๗๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๗๙	๗๙	
ผู้ตรวจสอบ			๗๙	๗๙	
(น.ค.ป)			๗/๗/๖๙	๗/๗/๖๙	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบการตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน 12/2569 พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	๗๙	๗๙	
2	ตำแหน่งถังดับเพลิง	ใช้ได้	๗๙	๗๙	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	๗๙	๗๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๗๙	๗๙	
5	เมื่อเปิดถังดับเพลิงมีเสียงดัง	ปกติ	๗๙	๗๙	
ผู้ตรวจสอบ			๗๙	๗๙	
(น.ค.ป)			๗/๗/๖๙	๗/๗/๖๙	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Case

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สรุปข้อบกพร่อง 1	สรุปข้อบกพร่อง 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งการใส่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	98%	98%	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			หม่อมราชวงศ์	หม่อมราชวงศ์	
(ว.ค.ป.)			1/4/69	20/4/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สรุปข้อบกพร่อง 1	สรุปข้อบกพร่อง 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งการใส่	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
3	ถังมีป้ายบอกข้อมูล	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเปิดถังมีสารเคมีเพียงพอ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			หม่อมราชวงศ์	หม่อมราชวงศ์	
(ว.ค.ป.)			1/4/69	20/4/69	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Loss

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๒๗๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผลพบ	สรุปผลไม่พบ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	กำแพงอาคาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			มจรณ	มจรณ	
(ว.ค.ป.)			7/4/69	20/4/69	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Loss

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๑๒๗๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผลพบ	สรุปผลไม่พบ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	กำแพงอาคารตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเชื่อมต่อสายฉีดน้ำแล้ว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			มจรณ	มจรณ	
(ว.ค.ป.)			7/4/69	20/4/69	

กรมการช่างฝีมือแรงงาน

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สรุปผลที่ 1	สรุปผลที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการลำ	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	98%	98%	
7	มีขานนเคขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พชรพล	พชรพล	
(ว.ค.บ.)			7/4/69	20/4/69	

รายงานผลการตรวจสอบ



S.22 HOTEL

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจพบ	สรุปผลที่ 1	สรุปผลที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการลำดับเพลิง	ใช้ได้	98%	98%	
3	ถังมีบีบอัดมีสลิคส์	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขี่ยเจ้ามีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พชรพล	พชรพล	
(ว.ค.บ.)			7/4/69	20/4/69	

แบบตรวจเช็ค Fire Alarm

แบบตรวจเช็ค Fire Alarm

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจ	ผลการตรวจ	สรุปผล	สรุปผล	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้ง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	เรียบร้อย	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			ทอชณ	ทอชณ	
(ว.ด.ป.)			7/4/69	20/4/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจเช็คระดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจ	ผลการตรวจ	สรุปผล	สรุปผล	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้งตัวถัง	เรียบร้อย	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเปิดถังมีสารเคมีไหลออก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			ทอชณ	ทอชณ	
(ว.ด.ป.)			7/4/69	20/4/69	

รายงานผลการตรวจประเมิน

แบบตรวจสอบผู้ Fire Officer

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อการสอบ	ผลการตรวจ	สปีดไฟ 1	สปีดไฟ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งประตู	เปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	ประตูเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	9.57	9.57	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			พชรพล	พชรพล	
(ว.ค.ป.)			7/4/69	20/4/69	

รายงานผลการตรวจประเมิน

แบบตรวจสอบดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อการสอบ	ผลการตรวจ	สปีดไฟ 1	สปีดไฟ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งประตูตัวถัง	เปิด	ปกติ	ปกติ	
3	ถังบีบฉีดมีสลักล็อก	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเปิดถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			พชรพล	พชรพล	
(ว.ค.ป.)			7/4/69	20/4/69	

แบบตรวจเช็ค Fire Hose

แบบตรวจเช็ค Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจ	ผลการตรวจ	วันที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งการวาง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจ			ทนาย	ทนาย	
(ว.ค.ป.)			7/4/69	20/4/69	

รายงานผลการตรวจ

แบบตรวจเช็คระดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจ	ผลการตรวจ	วันที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งการวางตัวถัง	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
3	ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเหยียบมีสารเคมีที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจ			ทนาย	ทนาย	
(ว.ค.ป.)			7/4/69	20/4/69	

S.22 HOTEL

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบปริมาณค่าประจำวัน

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วันที่	ผู้ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ค่าประจำวัน
1	ตั้งเก็บน้ำสำรอง				
	1.1 มิเตอร์จุดที่ 1 (ข้างฟรอน) 3157	หน่วย			8104 3157
	1.2 มิเตอร์จุดที่ 2 (หลังโรงซักผ้า) 8101	หน่วย			8105 3240
	1.3 ปริมาณน้ำในถังสำรอง	เต็ม			8104 3240
	1.4 การไหลของน้ำจากถังสำรอง	ปกติ			8104 3240
	1.5 การตรวจสอบการไหลของน้ำ	ปกติ			8104 3240
	1.6 ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อ	ไม่มี			8104 3240
	1.7 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ			8104 3240
2	มอเตอร์และปั๊ม				
	2.1 เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ			8104 3240
	2.2 ความร้อนและกลิ่น	ปกติ			8104 3240
	2.3 การรั่วซึมของข้อต่อและท่อ	ไม่มี			8104 3240
3	อุปกรณ์ควบคุม				
	3.1 สวิตช์ Control ภายนอก	ปกติ			8104 3240
	3.2 ตั้งแรงดันสวิทช์ โหมด	Auto			8104 3240
	3.3 Step การทำงานของโม	ปกติ			8104 3240
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ			8104 3240
	3.5 เซนเซอร์แรงดัน	ปกติ			8104 3240
	3.6 การไหลของโซลินอยด์แล้ว	ปกติ			8104 3240
ผู้ตรวจสอบ					

4428 - 3157 = 1271
8129 - 8101 = 28

S.22 HOTEL

รายงานแผนการช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ติด A

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 l.)																																	
	1.1 ปริมาณน้ำสำรอง	เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.2 การทำงานของถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.4 การตรวจสอบการไหลของน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.6 การตรวจสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	มอเตอร์ปั๊ม																																	
	2.1 ลักษณะการสั่นสะเทือน	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 ความร้อนของมอเตอร์	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 การรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง	ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 สภาพตู้ Control มอเตอร์	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 จำนวนชั่วโมงการทำงาน	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step การทำงานของปั๊ม	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เวลา			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : มีติด A , B

S.22 HOTEL

รายงานแผนบำรุงซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ตึก B

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 ลิ.)																																	
	1.1 ปริมาณน้ำสำรอง	เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.2 การทำงานของถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 อุปกรณ์ถังเก็บน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.4 การตรวจสอบการไหลของน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.6 การตรวจสอบการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด	ไม่รับ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	มอเตอร์และใบ																																	
	2.1 อุปกรณ์การสำรองน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด	ไม่รับ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 ระบบควบคุมอัตโนมัติ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step การแจ้งเตือนอัตโนมัติ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ																																		
วันที่																																		



รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

Transfer Pumps ประจำวัน ติด A

ประจำเดือน พฤษภาคม 2 พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	ค่าปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ปริมาณน้ำสำรอง (20,000 L.)																																	
1.1	ปริมาณน้ำสำรอง	เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2	การแจ้งเตือนระดับน้ำสำรอง	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.3	สัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.4	การแจ้งเตือนการไหลกลับ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.5	การแจ้งเตือนการรั่วซึมของขีปนาวุธ	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	การแจ้งเตือน																																	
2.1	การแจ้งเตือนการไหลกลับ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2	การแจ้งเตือนการรั่วซึม	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3	การแจ้งเตือนการรั่วซึมของขีปนาวุธ	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	การแจ้งเตือน																																	
3.1	การแจ้งเตือน Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.2	การแจ้งเตือนการไหลกลับ	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3.3	การแจ้งเตือนการไหลกลับ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.4	การแจ้งเตือน Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.5	การแจ้งเตือนการรั่วซึม	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.6	การแจ้งเตือน Cut in - Cut Out																																	
ผู้ตรวจ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

รายงานแผนช่างซ่อมบำรุง

Topic Pumps ประจำวัน ติด B

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หัวข้อตรวจสอบ	ค่าปกติ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1. ปริมาณน้ำดิบ (20,000 L)																																	
1.1 ปริมาณน้ำดิบเข้า	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2 ปริมาณน้ำดิบออก (ท่อ 10 นิ้ว)	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.3 ปริมาณน้ำดิบออก (ท่อ 12 นิ้ว)	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.4 ปริมาณน้ำดิบออก (ท่อ 14 นิ้ว)	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.5 ปริมาณน้ำดิบออก (ท่อ 16 นิ้ว)	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. มอเตอร์ปั๊ม																																	
2.1 มอเตอร์ปั๊ม 1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2 มอเตอร์ปั๊ม 2	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3 มอเตอร์ปั๊ม 3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. อุปกรณ์ควบคุม																																	
3.1 อุปกรณ์ Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.2 อุปกรณ์ Control	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3.3 Step Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.4 Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.5 Stop and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.6 Cut In Cut Out																																	

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้งเครื่อง	พิกัดความแรงไฟฟ้า	วันที่ 15 กรกฎาคม 2561									วันที่วัดได้จริงครั้งที่ 2									หมายเหตุ
			อุณหภูมิ			ความแรงดัน			อุณหภูมิ			ความแรงดัน									
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C							
1	Booster pumps ดาดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	29	3	3.1	402	403	404	29	3	3.1	403	404	404							
2	Booster pumps ดาดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	3	3	3.1	403	404	404	29	3	3.1	403	404	404							
3	Booster pumps ดาดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	29	3	3.1	402	403	404	29	3	3.1	402	403	404							
4	Booster pumps ดาดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	28	3	3.2	403	404	406	28	3	3.1	404	404	403							
5	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.4	3.9	4.1	403	404	406	3.8	3.9	4.1	403	404	403							
6	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.9	4	4.1	403	404	404	3.9	4	4.1	403	404	404							
7	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	7.7	7.9	8.2	404	403	404	7.7	7.9	8.1	404	404	403							
8	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	7.6	7.9	8.1	404	403	404	7.7	7.9	8.1	403	404	404							
9	Booster pumps ปรุระบาย	220 V 2.2 Kw 15 A	10.4			231			10.6			232									
10	ฉัอมอเตอร์ปั๊ม 1	380 V 3.8 A	29	3	2.9	402	403	404	29	3	3	403	404	404							
11	ฉัอมอเตอร์ปั๊ม 2	380 V 3.8 A	3	2.9	3	403	402	404	29	3	3	404	402	403							
12	Booster pumps ห้องน้ำ	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.4			231			4.6			232									
13	Booster pumps ห้องซักกรีด	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.6			231			4.6			232									
14	Pumps Blow Air ช่างเครื่องครัว	380 V 3.6 Kw 7.16 A	9.9	9.4	9.8	402	403	404	9.9	9.4	9.8	402	403	404							
15	Motor ชุดถก เกส 1	380 V 3 Kw 6.4 A	5.6	5.8	5.8	402	403	406	5.6	5.4	5.8	404	403	404							
16	Motor ชุดถก เกส 2	380 V 1.5 Kw 3.5 A	2.9	2.9	2.8	402	404	408	2.9	2.9	2.8	404	403	404							
17	เครื่องซักผ้าโรงซักกรีด 1	380 V 29.5 Kw 50.5 A	34.8	3.8	3.4	403	402	404	34.8	3.8	3.4	404	403	402							
18	เครื่องซักผ้าโรงซักกรีด 2	380 V 29.5 Kw 50.5 A	38.8	38.5	38.6	402	403	404	38.9	38.5	38.6	404	403	404							
19	เครื่องถากผ้าโรงซักกรีด 1	380 V 10 A	3.9	4	3.9	406	404	402	4	4	3.9	404	403	403							
20	เครื่องถากผ้าโรงซักกรีด 2	380 V 10 A	3.9	4	4	402	402	404	3.9	4	4	403	404	403							
21	เครื่องรีดผ้า	380 V 6.3 A	4	4.2	4	402	403	404	4	4.2	4	402	402	404							
ผู้ตรวจสอบ			นส						นส												
ม/ด/ป			6/10/69						14/5/69												

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Generator

ประจำปี 2569

5.22 HOTEL

1006 พจนานุกรม 2569

รายการตรวจสอบ	ค่าปกติ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1.เครื่องยนต์(ก่อนสตาร์ท)							
1.1 ระดับน้ำในหม้อน้ำ	มี	มี	มี	มี	มี		
1.2 ระดับน้ำมันเครื่องตามก้านวัด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด	อยู่ในขีด		
1.3 ปริมาณเชื้อเพลิง	%	55%	55%	55%	55%		
1.4 สภาพภายนอกเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.5 ข้อต่อท่ออ่อนต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.6 ตำแหน่งสวิทช์โฮมด	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		
2.เครื่องยนต์ (ขณะเดินเครื่อง)							
2.1 Water Temp	องศา	127	127	127	127		
2.2 Oil Temp							
2.3 Oil Pressure	bar	5.6	5.7	5.7	5.7		
2.4 รอบเครื่องยนต์	รอบ นาที	1500	1500	1500	1500		
2.5 จำนวนชั่วโมงเดินเครื่อง	ชั่วโมง	7h 15m	7h 20m	7h 20m	7h 26m		
2.6 จำนวนการสตาร์ท	ครั้ง	524	525	525	526		
2.7 โวลมิเตอร์	24-28 V	28.1	28.2	28.2	28.2		
2.8 เสี่ยงเดินเครื่องยนต์	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ	เรียบ		
3.เจนเนอเรเตอร์							
3.1 Voltmeter A	330 V	399	399	399	399		
3.2 Voltmeter B	330 V	398	398	398	398		
3.3 Voltmeter C	330 V	397	397	397	397		
3.4 ความถี่	50 Hz	50 Hz	50	50 Hz	50		
ว/ด/ป		4-5-69	12/5/69	19/5/69	27/5/69		
ผู้ตรวจสอบ		จิระพร	จิระพร	จิระพร	จิระพร		

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจฉนวนเครื่องรีดผ้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ความถี่รวม	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1	สภาพภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	ไปกดและจอแสดงผลในชุด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3	ไปกดและจอแสดงผลในชุด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		19/5/69
4	การทิ้งขยะของตู้เครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		1/5/69
5	เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		5/5/69
6	การทิ้งขยะของมอเตอร์ระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		263 cm กรวย 6"
7	การตั้ง/ยกของของตู้เครื่อง	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง	ตั้ง		
8	สภาพภายนอกตู้เครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9	สภาพไฟแสดงสถานะในตู้เครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10	ไปกดและจอแสดงผลในชุด	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้		
11	ตำแหน่งวาล์วแก๊สเข้าเครื่อง	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด		
12	การรั่วซึมของแก๊สและท่อแก๊ส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
13	การรั่วซึมของน้ำที่หัวฉีด	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า		
14	แรงดันแก๊สเข้าที่ 50 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ตรวจ			ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ		
(ว/ด/ป)			4/5/69	12/5/69	14/5/69	22/5/69		

รายงานผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์

แผนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประจำเดือน ๗๑๕๓๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

S.22 HOTEL

A

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ความถี่	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า							
1.1	สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.2	ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.3	Step มอเตอร์แบบดูดซับน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.4	ระบบประตูและบานพับ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.5	ระบบการล้างและปั่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
1.6	คีย์บอร์ดและปุ่ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
2.1	สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2.2	ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2.3	ระบบการล้างตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2.4	ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2.5	ปุ่มกดและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ตรวจ								
(๗/๑๖)								
			4/5/69	12/5/69	19/5/69	24/5/69		

S.22 HOTEL

ร. พะนาณณกษัตริย์จอมบุรี

แผนตรวจความปลอดภัย

ประจำปี ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	การตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ 2	ผลการตรวจ 3	ผลการตรวจ 4	ผลการตรวจ 5	หมายเหตุ
1	เครื่องจักร							
	1.1 สภาพความปลอดภัยเครื่องจักร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ป้ายเตือนและจุดแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step การทำงานตามคู่มือ	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ	สลับ		
	1.4 สภาพแวดล้อมการทำงาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 อุปกรณ์การป้องกันอันตราย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าแรงดันไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพความปลอดภัยเครื่องจักร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ป้ายเตือนและจุดแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 การทำงานตามคู่มือ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 อุปกรณ์การป้องกันอันตราย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 ค่าแรงดันไฟฟ้า 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจ		ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ		
	(น/ค/ก)		4/5/69	12/5/69	19/5/69	27/5/69		

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประจำเดือน ๗/๑๐/๖๒ พ.ศ. ๒๕๐๖

B

[illegible]

แบบตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ประจำเดือน.....

รายงานตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ																																					

รายงานการตรวจสอบป้ายหนีไฟ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ																													

ปกติ ✓
 ผิดปกติ ✕

ผู้ตรวจสอบ
 (18/05/60)

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๑	๑๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๑	๑๑	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๑	๑๑	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	15/5	15/5	
7	มีบานแขวนขนาด 4"	มี	๑๑	๑๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			8/5/69	16/5/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๑	๑๑	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	ปิด	๑๑	๑๑	
3	ถังมีบีบอัดเมื่อสั่น	มี	๑๑	๑๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๑	๑๑	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๑	๑๑	
(ว.ด.ป.)			8/5/69	16/5/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑/๑	๑/๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑/๑	๑/๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑/๑	๑/๑	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑/๑	๑/๑	
6	วาล์วเปิดสายฉีดมีวาล์ว	ใช้ได้	๑/๑	๑/๑	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	๑/๑	๑/๑	
8	หัวข้อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๑	๑/๑	
(ว.ด.ป.)			8/๕/๖๑	16/๕/๖๑	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มีเขียว	๑/๑	๑/๑	
3	ถังมีบีบอัด มีสติกเกอร์	มี	๑/๑	๑/๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๑	๑/๑	
(ว.ด.ป.)			8/๕/๖๑	16/๕/๖๑	

รายงานผลการซ้อมบ่วง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Escape

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งราว	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	มีหัวฉีกขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
5	สายฉีกมีขนาด 1"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
6	ราวให้ออกได้สายฉีกมีขนาด	ใช้ได้	100%	100%	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ค.ป.)			8/๕/๖๑	16/๕/๖๑	

รายงานผลการซ้อมบ่วง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งราวถังดับเพลิง	ใช้ได้	๑๐๐	๑๐๐	
3	ถังมีบีบตัว มีสลักล็อก	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
5	เมื่อเหยียบถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ค.ป.)			8/๕/๖๑	16/๕/๖๑	

รายงานผลการซ้อมปฎิบัติ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๐๐	๑๐๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๐๐	๑๐๐	
7	มีขบวนแถวขนาด 4"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ด.ป.)			๑๐/๕/๖๙	๑๖/๕/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	มีเขียว	๑๐๐	๑๐๐	
3	ถังมีบีบอัด มีสติกเกอร์	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ด.ป.)			๑๐/๕/๖๙	๑๖/๕/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๙	๙	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๙	๙	
5	สายฉีดม้วนขนาด 1"	มี	๙	๙	
6	วาล์วเปิดสายฉีดม้วน	ใช้ได้	๑๖	๑๖	
7	มีขานแฉกขนาด 4"	มี	๙	๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ด.ป.)			8/5/69	16/5/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	ปิด	๑๑	๑๑	
3	ถังมีบีบอัดเมื่อสั่น	มี	๙	๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๑	๑๑	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๑	๑๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ด.ป.)			8/5/69	16/5/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
5	สายฉีดม้วนขนาด 1"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
6	วาล์วเปิดสายฉีดม้วน	ใช้ได้	๑๐๐	๑๐๐	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	๑๐๐	๑๐๐	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ด.ป.)			8/5/69	16/5/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	ใช้ได้	๑๐๐	๑๐๐	
3	ถังมีป้ายข้อมูล	มี	๑๐๐	๑๐๐	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๐๐	๑๐๐	
ผู้ตรวจสอบ			๑๐	๑๐	
(ว.ด.ป.)			8/5/69	16/5/69	

รายงานแผนการซ้อมปฐุ

แบบทรวสอบตู้ Fire Eose

S.22 HOTEL

ปรธำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อทรวสอบ	เกณฑ์ทรว	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ปิด	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานนขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ทรวสอบ			พรสวรรค์	พรสวรรค์	
(ว.ด.ป.)			5/5/69	19/5/69	

รายงานแผนการซ้อมปฐุ

แบบทรวสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ปรธำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อทรวสอบ	เกณฑ์ทรว	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีป้ายติดเมื่อสัปดาห์	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเปิดถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ทรวสอบ			พรสวรรค์	พรสวรรค์	
(ว.ด.ป.)			5/5/69	19/5/69	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose


S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วางให้อยู่ในตำแหน่ง	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมศักดิ์	นายสมศักดิ์	
(ว.ค.บ.)			6/5/69	19/5/69	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาง	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบหัวฉีด	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมศักดิ์	นายสมศักดิ์	
(ว.ค.บ.)			5/5/69	19/5/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดม้วนขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	วาล์วเปิดสายฉีดม้วน	ใช้ได้	95%	95%	
7	มีขบวนการขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			1/พชรพงศ์	1/พชรพงศ์	
(ว.ด.ป.)			5/5/69	19/5/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ลักษณะการตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันสูง	สีเขียว	สีเขียว	สีเขียว	
3	คันบีบหัวฉีดสลับ	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเหยียบคันบีบแล้วมีเสียงเตือนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			1/พชรพงศ์	1/พชรพงศ์	
(ว.ด.ป.)			5/5/69	19/5/69	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Elose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งรา้ว	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	รา้วเปิดได้สายฉีดมีขนาด	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ (ว.ด.ป.)			พรพจน์	พรพจน์	
			5/5/69	19/5/69	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งรา้วแรงดัน	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบหัวมีสลักล็อก	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขี่ยถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ (ว.ด.ป.)			พรพจน์	พรพจน์	
			5/5/69	19/5/69	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบตู้ Fire hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีวาล์วขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วาล์วเปิดสายฉีดมีวาล์ว	ใช้ได้	9/5/64	9/5/64	
7	มีขบวนแถวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พรสวรรค์	พรสวรรค์	
(ว.ด.ป.)			5/5/64	19/5/64	

รายงานผลการซ้อมปฐุ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดันสูง	มีเขียว	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบตัวเมื่อสั่นไหว	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พรสวรรค์	พรสวรรค์	
(ว.ด.ป.)			5/5/64	19/5/64	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	คุณภาพ	สเปคที่ 1	สเปคที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พชรพงศ์	พชรพงศ์	
(ว.ค.ป.)			5/5/69	19/5/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	คุณภาพ	สเปคที่ 1	สเปคที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งวาล์วแรงดัน	เปิด	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีบีบอัดเมื่อสั่น	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเอียงถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			พชรพงศ์	พชรพงศ์	
(ว.ค.ป.)			5/5/69	19/5/69	

S.22 HOTEL

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง
แบบตรวจสอบใบเบาดาลประจำวัน
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

คิวคิว	รายการตรวจสอบ	วันที่	ผู้ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ค่าเบาดาล
1	ตั้งเก็บน้ำสำรอง				
	1.1 มิเตอร์จุดที่ 1 (ข้างฟรอน)	หน่วย			4426
	1.2 มิเตอร์จุดที่ 2 (หลังโรงซักผ้า)	หน่วย			8129
	1.3 ปริมาณน้ำในถังสำรอง	เต็ม			
	1.4 การทำงานของลิ้นชักโครก	ปกติ			
	1.5 การตรวจสภาพการไหลของน้ำ	ปกติ			
	1.6 ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อ	ไม่มี			
	1.7 สัญญาณเตือนระดับน้ำ	ปกติ			
2	มอเตอร์และปั๊ม				
	2.1 เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ			
	2.2 ความร้อนและกลิ่น	ปกติ			
	2.3 การรั่วซึมของข้อต่อและท่อ	ไม่มี			
3	อุปกรณ์ควบคุม				
	3.1 สภาพตู้ Control ภายนอก	ปกติ			
	3.2 ตำแหน่งสวิตช์โหมด	Auto			
	3.3 Step การทำงานของน้ำ	ปกติ			
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ			
	3.5 เซนเซอร์เกาต์ต่างๆ	ปกติ			
	3.6 การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว	ปกติ			
ผู้ตรวจสอบ					

5598 - 4428 = 1170
8157 - 8129 = 28

S.22 HOTEL

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

Transfer Pumps ประจำวัน ติด

A

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

หัวข้อตรวจสอบ	สภาพ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	รวม
1. ค่าเงินคงเหลือ (20,000)																																	
1.1 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.3 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.4 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.5 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. ค่าเงินคงเหลือ																																	
2.1 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. ค่าเงินคงเหลือ																																	
3.1 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.2 ค่าเงินคงเหลือ	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3.3 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.4 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.5 ค่าเงินคงเหลือ	ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจ																																	
วันที่																																	

S.22 HOTEL

รายงานแผนช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ติด A

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	ควบคุม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 L.)																																	
	1.1 ปริมาณน้ำสำรอง	เต็ม	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.2 การทำงานของลิ้นไทรคโครวาล์ว	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.3 ถังขยายตัวระดับน้ำ	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.4 การตรวจเช็คการไหลของน้ำ	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1.6 ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งและถัง	ไม่รั่ว	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	มอเตอร์และปั๊ม																																	
	2.1 เสียงและการสั่นสะเทือน	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.2 อุณหภูมิของมอเตอร์	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.3 การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น	ไม่รั่ว	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 สถานะ Control Panel	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.2 สถานะการตั้งค่าโปรแกรม	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	3.3 Step การทำงานของปั๊ม	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.5 ตรวจเช็คการแจ้งเตือน	ปกติ	✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ			✓	✓	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.22 HOTEL

รายงานแผนทำงานซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Booster Pumps ประจำวัน ติด B

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ที่	หัวข้อตรวจสอบ	สภาพ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำสำรอง (20,000 l.)																																	
	1.1 ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง	เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.2 การทำงานของเครื่องจักร	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.3 ค่าความดันในระบบ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.4 การตรวจสอบระดับน้ำ	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1.6 การตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ไม่เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	มอเตอร์ปั๊ม																																	
	2.1 ลักษณะการสั่นสะเทือน	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.2 ความร้อนของมอเตอร์	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2.3 การรั่วซึมของน้ำมัน	ไม่พบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	อุปกรณ์ควบคุม																																	
	3.1 ส่วนชุด Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 ส่วนชุดวาล์ว	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	3.3 Step ที่ 1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 ชุด Start and Control	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 เซลล์แบตเตอรี่	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจ																																		
เวลา																																		

หมายเหตุ : มีติด A , B

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจทดสอบ Generator

S.22 HOTEL

ประจำปี 2569

๑๗ มิถุนายน

รายการตรวจสอบ	ค่าปกติ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท)							
1.1 ระดับน้ำในหม้อน้ำ	มี	มี	มี	มี	มี	มี	
1.2 ระดับน้ำมันเครื่องตามกำหนด	อยู่ในขีด	0.8 ลิตร	0.8 ลิตร	0.8 ลิตร	0.8 ลิตร	0.8 ลิตร	
1.3 ปริมาณเชื้อเพลิง	%	50%	51%	51%	51%	51%	
1.4 สภาพภายนอกเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
1.5 ข้อต่อท่ออ่อนต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
1.6 ตำแหน่งสวิทช์โหมด	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
2. เครื่องยนต์ (ขณะเดินเครื่อง)							
2.1 Water Temp	องศา	69	129	179	199	199	
2.2 Oil Temp							
2.3 Oil Pressure	bar	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
2.4 รอบเครื่องยนต์	รอบ นาที	1500	1500	1500	1500	1500	
2.5 จำนวนชั่วโมงเดินเครื่อง	ชั่วโมง	7 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง	7 ชั่วโมง	
2.6 จำนวนการสตาร์ท	ครั้ง	536	537	538	538	538	
2.7 โวลต์เตอร์	24-23 V	28.1	28.9	28.2	28.2	28.2	
2.8 เซนติเมตรเครื่องยนต์	เรียบ	1.5 ซม.	1.5 ซม.	1.5 ซม.	1.5 ซม.	1.5 ซม.	
3. เจนเนอร์เตอร์							
3.1 Voltmeter A	330 V	330	330	330	330	330	
3.2 Voltmeter B	330 V	330	330	330	330	330	
3.3 Voltmeter C	330 V	330	330	330	330	330	
3.4 ความถี่	50 Hz	50 Hz	50	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
ว/ด/ป		1/6/69	1/6/69	21/6/69	21/6/69	21/6/69	
ผู้ตรวจสอบ		10/3/69	10/3/69	10/3/69	10/3/69	10/3/69	

แบบตรวจสอบประสิทธิภาพมอเตอร์และเครื่องจักร
ประจำเดือน ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้งเครื่อง	พิกัดความแรงเพิก	วันที่ : ๒๕/๖/๖๗						วันที่ : ๒๕/๖/๖๗						หมายเหตุ
			กระแสแรงดัน			กระแสแรงดัน			กระแสแรงดัน			กระแสแรงดัน			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	Booster pumps ดาดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.9	3	3.1	4.0	4.3	4.4	2.9	3	3.1	4.0	4.3	4.4	
2	Booster pumps ดาดฟ้าตึก A	380 V 1.5 Kw 4.3 A	3	3	3.1	4.0	4.4	4.4	2.9	3	3.1	4.0	4.3	4.4	
3	Booster pumps ดาดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.9	3	3.1	4.0	4.3	4.4	2.9	3	3.1	4.0	4.3	4.4	
4	Booster pumps ดาดฟ้าตึก B	380 V 1.5 Kw 4.3 A	2.8	3	3.2	4.0	4.4	4.6	2.8	3	3.1	4.0	4.3	4.4	
5	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.7	3.7	4.1	4.3	4.4	4.6	3.8	3.7	4.1	4.3	4.4	4.6	
6	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 2.2 Kw 4.5 A	3.7	4	4.1	4.3	4.4	4.6	3.7	4	4.1	4.3	4.4	4.6	
7	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.4	4.9	8.9	4.0	4.0	4.7	4.4	4.7	8.1	4.0	4.0	4.7	
8	Booster pumps ชั้น 1 อาคาร B	380 V 4 Kw 15 A	4.6	4.9	8.1	4.0	4.0	4.7	4.4	4.7	8.1	4.0	4.0	4.7	
9	Booster pumps ปรุโรง	220 V 2.2 Kw 15 A	0.4			231			0.6			232			
10	จัมเปอร์ทาบ 1	380 V 3.8 A	2.9	3	3.1	4.0	4.3	4.4	2.9	3	3	4.0	4.3	4.4	
11	จัมเปอร์ทาบ 2	380 V 3.8 A	3	2.9	3	4.0	4.3	4.4	2.9	3	3	4.0	4.3	4.4	
12	Booster pumps โรงน้ำ	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.4			231			4.6			232			
13	Booster pumps โรงซักรีด	220 V 1.3 Kw 5.8 A	4.6			231			4.6			232			
14	Pumps Blow Air ข้างโรงครัว	380 V 3.6 Kw 7.16 A	9.9	9.7	9.8	4.0	4.3	4.4	9.9	9.7	9.8	4.0	4.3	4.4	
15	Motor ชุดถ ภาศ 1	380 V 3 Kw 6.4 A	5.6	5.8	5.8	4.0	4.4	4.6	5.6	5.8	5.8	4.0	4.3	4.4	
16	Motor ชุดถ ภาศ 2	380 V 1.5 Kw 3.5 A	2.9	2.9	2.8	4.0	4.4	4.6	2.9	2.9	2.8	4.0	4.4	4.6	
17	เครื่องซักผ้าโรงซักรีด 1	380 V 29.5 Kw 50.5 A	38.8	38	38.4	4.0	4.4	4.6	38.8	38	38.4	4.0	4.4	4.6	
18	เครื่องซักผ้าโรงซักรีด 2	380 V 29.5 Kw 50.5 A	38.8	38	38.4	4.0	4.4	4.6	38.8	38	38.4	4.0	4.4	4.6	
19	เครื่องถ ภาศโรงซักรีด 1	380 V 10 A	3.9	4	3.9	4.0	4.4	4.6	4	4	3.9	4.0	4.4	4.6	
20	เครื่องถ ภาศโรงซักรีด 2	380 V 10 A	3.9	4	4	4.0	4.4	4.6	3.9	4	4	4.0	4.4	4.6	
21	เครื่องรีดผ้า	380 V 6.3 A	4	4.2	4	4.0	4.3	4.4	4	4.2	4	4.0	4.3	4.4	
ผู้ตรวจสอบ			นส						นส						
ม/ค/ป			๒/๖/๖๗						๒/๖/๖๗						

5.22 HOTEL

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบเครื่องวัด

ประจำเดือน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ความสมบูรณ์	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	สภาพภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เปิดและจอแสดงผลหน้าใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		18/6/69
3	เปิดและจอแสดงผลหน้าขวา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ดี
4	การตั้งนาฬิกาเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5	เสียงและระดับเสียง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6	การตั้งนาฬิกาของเครื่องวัดความเร็ว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7	ความตั้ง/หน้าของเครื่องวัด	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		
8	สภาพของเครื่องวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9	สภาพโรคเครื่องวัดความเร็ว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10	ไม่พบจุดบกพร่องในชิ้น	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้		
11	ตำแหน่งวัดความเร็วเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
12	การวัดความเร็วของล้อและล้อแก๊ส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
13	การวัดความเร็วที่หัววัด	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า	ฟ้า		
14	แรงดันแก๊สที่ 50 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ตรวจ								
(น.ต.)								



โรงงานแยกแยะวงจรไฟฟ้า

กรมตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

A

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	การตรวจพบ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องจักรไฟฟ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ไปตามกระแสของสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step การทำงานของเครื่องจักร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.4 สภาพการเชื่อมต่อของสายไฟ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 เครื่องมือการขึ้นสายไฟ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าแรงดันไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ไปตามกระแสของสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 การทำงานของตัวปั๊ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 อัตราการผสม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 ปริมาณน้ำยา 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจ							
	(น.ค.ก.)							
			5/6/69	13/6/69	20/6/69	28/6/69		

S.22 HOTEL

ร.ร.งานแผนกช่างเครื่องทำน้ำ

แบบตรวจทดสอบเครื่องซักผ้า

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

B

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ตามมาตรฐาน	ผลการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า							
	1.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.2 ไปกดปุ่มและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.3 Step การทำงานของเครื่องซักผ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.4 สภาพประตูด้านหน้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.5 เสียงขณะการทำงาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	1.6 ค่าแรงดันน้ำเข้าเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2	เครื่องผสมน้ำยา							
	2.1 สภาพภายนอกของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.2 ไปกดปุ่มและจอแสดงผล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.3 การทำงานของตัวเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.4 ข้อต่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	2.5 ปริมาณน้ำยา 40-65 PSI	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	ผู้ตรวจ		5/6/69	13/6/69	20/6/69	28/6/69		
	(น.ค.ก)							

A

ประธานเตือน พ.ศ. 2569

[illegible]

มาตรการจากสถานเครือข่าย

4 HOTEL

ประจันต์เดือน พ.ศ. 2569

B

[illegible]



รายงานแผนข้างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบ Air Pumps

ประจำเดือน อิกุราดา พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจ	หมายเหตุ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	หมายเหตุ
1	การบำบัดน้ำ ๗๐๖ เดิร์ด ๐๖	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ลักษณะภาพ ๗๐๖ เดิร์ด ๐๖	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	อุณหภูมิ ๖๖๖ เดิร์ด ๐๖	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ระดับน้ำ ๖๖๖ / ความลึก ๖๖๖ เดิร์ด ๐๖	ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ผู้ตรวจสอบ																
	วันที่																
ทำความสะอาด Filler ทุกสิ้นเดือน																	
ผู้ทำความสะอาด			12/๖๖๖ เดิร์ด ๐๖														
ว/ด/ป			23 / 6 / 69														



แบบตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2569

รายงานตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ																																					

รายงานการตรวจสอบป้ายหนีไฟ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.สภาพภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.สถานะไฟเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.ผลการทดสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ																													

ปกติ ✓

ผิดปกติ **x**

ผู้ตรวจสอบ ๓๕๕
(๑๗๖/๖๙)

Al

รายงานผลการตรวจประเมิน

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose

S.22 HOTEL

ประจำเดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ตรวจพบที่ 1	ตรวจพบที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๙	๑๙	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
7	มีขบวนเลขขนาด 4"	มี	๑๙	๑๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.บ.)			8/6/๖๙	16/6/๖๙	

รายงานผลการตรวจประเมิน

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ตรวจพบที่ 1	ตรวจพบที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์วถังดับเพลิง	ปิด	๑๙	๑๙	
3	ถังมีป้ายข้อมูล	มี	๑๙	๑๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๙	๑๙	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.บ.)			8/6/๖๙	16/6/๖๙	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire door


S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๙	๑๙	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
7	มีขบวนเคเบิ้ลขนาด 4"	มี	๑๙	๑๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/6/69	16/6/69	

รายงานผลการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์วถังดับเพลิง	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	๑๙	๑๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๙	๑๙	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/6/69	16/6/69	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Escape

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๙ มิ.ย พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งรา้ว	ปิด	๑๙	๑๙	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	รา้วท่อใต้สายฉีดมีน้ำ	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	๑๙	๑๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ (ว.ด.ป.)			๑๙	๑๙	
			๘/๖/๖๙	๑๖/๖/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ๙ มิ.ย พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งรา้วแรงดัน	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
3	ถังมีบีบอัดมีสลิกล็อก	มี	๑๙	๑๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๙	๑๙	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ (ว.ด.ป.)			๑๙	๑๙	
			๘/๖/๖๙	๑๖/๖/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Hose


S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
2	ตำแหน่งเสา	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑/๑	๑/๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑/๑	๑/๑	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑/๑	๑/๑	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑/๑	๑/๑	
7	มีขานแฉกขนาด 4"	มี	๑/๑	๑/๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๑	๑/๑	
(ว.ด.บ.)			๑/๑/๖๙	๑/๑/๖๙	

รายงานแผนกช่างซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง


S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
2	ตำแหน่งถังดับเพลิง	มี	๑/๑	๑/๑	
3	ถังมีบีบหัวฉีด	มี	๑/๑	๑/๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑/๑	๑/๑	
ผู้ตรวจสอบ			๑/๑	๑/๑	
(ว.ด.บ.)			๑/๑/๖๙	๑/๑/๖๙	

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire Elose


S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งการตั้ง	ปกติ	๑๙	๑๙	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑๙	๑๙	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	๑๙	๑๙	
6	การเชื่อมต่อสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	๑๙	๑๙	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/6/69	16/6/69	

รายงานแผนการซ่อมบำรุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกหัวถัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งการตั้งถังดับเพลิง	ใช้ได้	๑๙	๑๙	
3	ถังมีบีบอัดมีสลิกล็อก	มี	๑๙	๑๙	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๙	๑๙	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/6/69	16/6/69	

รายงานผลการซ้อมบํารุง

แบบตรวจสอบตู้ Fire hose


S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์ว	ปิด	๑๑	๑๑	
3	มีสายขนาด 3"	มี	๑	๑	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	๑	๑	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	๑	๑	
6	วาล์วเปิดสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	16/6	16/6	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	๑	๑	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/6/69	10/6/69	

รายงานผลการซ้อมบํารุง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	๑๙	๑๙	
2	ตำแหน่งวาล์วถังดับเพลิง	ใช้ได้	๑๖/๖	๑๖/๖	
3	ถังมีป้ายชื่อถังดับเพลิง	มี	๑	๑	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	๑๙	๑๙	
5	เมื่อเขี่ยถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	๑๙	๑๙	
ผู้ตรวจสอบ			๑๙	๑๙	
(ว.ค.ป.)			8/6/69	16/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Loss

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปข้อบกพร่อง 1	สรุปข้อบกพร่อง 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งอาคาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	การสำรองสายฉีดน้ำ	ใช้ได้	6/8/69	6/8/69	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมศักดิ์	นายสมศักดิ์	
(ว.ด.ป.)			6 / 8 / 69	23 / 6 / 69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Loss

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปข้อบกพร่อง 1	สรุปข้อบกพร่อง 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งอาคาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายดับเพลิง	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเปิดใช้งานมีเสียงเตือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมศักดิ์	นายสมศักดิ์	
(ว.ด.ป.)			6 / 8 / 69	23 / 6 / 69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Safe

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้ง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
3	มีสายขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
6	การเชื่อมต่อสายฉีด	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
7	มีขานกขนาด 4"	มี	ผ่าน	ผ่าน	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมชาย	นายสมชาย	
(ลงชื่อ)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ลักษณะการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
2	ตำแหน่งการตั้งถัง	ใช้ได้	ผ่าน	ผ่าน	
3	ถังมีป้ายข้อมูล	มี	ผ่าน	ผ่าน	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
5	เมื่อเปิดถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ผ่าน	ผ่าน	
ผู้ตรวจสอบ			นายสมชาย	นายสมชาย	
(ลงชื่อ)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Loss


S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	สปีดไฟ 1	สปีดไฟ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ส่วนหน้าอาคาร	ปิด	ปิด	ปิด	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	อาคารมีสายฉีดมีขนาด	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
7	มีขบวนรถขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	
(ว.ด.ป.)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบลำดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	สปีดไฟ 1	สปีดไฟ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกตัวถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ส่วนหน้าอาคารตัวถัง	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
3	มีสายหัวฉีดมีสายฉีด	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเปิดหัวฉีดมีสายฉีดมีสายฉีด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	
(ว.ด.ป.)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบบัญชี Fire Force

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปข้อบกพร่อง 1	สรุปข้อบกพร่อง 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งประตู	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	ประตูเปิดได้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
7	มีขานนกขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			สมรพงศ์	สมรพงศ์	
(ว.ด.ป.)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปข้อบกพร่อง 1	สรุปข้อบกพร่อง 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งถังดับเพลิง	มี	มี	มี	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าแล้วมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			สมรพงศ์	สมรพงศ์	
(ว.ด.ป.)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบตู้ Fire Case

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งรา้ว	ปิด	มี	มี	
3	มีสายขนาด 3"	มี	มี	มี	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	มี	มี	
5	สายฉีดน้ำขนาด 1"	มี	มี	มี	
6	รา้วออกให้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
7	มีขานนวดขนาด 4"	มี	มี	มี	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			มวณร	มวณร	
(ว.ค.ป.)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการตรวจสอบ:

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	สรุปผล 1	สรุปผล 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งรา้วแรงดัน	มี	มี	มี	
3	ถังมีบีบอัดเมื่อสั่น	มี	มี	มี	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขย่าถังมีสารเคมีเคลื่อนที่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			มวณร	มวณร	
(ว.ค.ป.)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการซ้อมปฎิบัติ

แบบตรวจสอบตู้ Fire Case

S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจที่ 1	ผู้ตรวจที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งรา้ว	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	มีสายขนาด 3"	มี	✓	✓	
4	มีหัวฉีดขนาด 3"	มี	✓	✓	
5	สายฉีดมีขนาด 1"	มี	✓	✓	
6	รา้วให้ออกให้สายฉีดน้ำ	ใช้ได้	✓	✓	
7	มีขานแนวขนาด 4"	มี	✓	✓	
8	ข้อต่อและสายไม่รั่วซึม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นพรัตน์	นพรัตน์	
(ว.ด.ป.)			6/6/69	23/6/69	

รายงานผลการซ้อมปฎิบัติ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง



S.22 HOTEL

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจที่ 1	ผู้ตรวจที่ 2	หมายเหตุ
1	ลักษณะภายนอกถังดับเพลิง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ตำแหน่งรา้วถังดับเพลิง	ปิด	ปกติ	ปกติ	
3	ถังดับเพลิงมีสติกเกอร์	มี	✓	✓	
4	ลักษณะหัวฉีดและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	เมื่อเขี่ยถังดับเพลิงมีเสียงดัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ			นพรัตน์	นพรัตน์	
(ว.ด.ป.)			6/6/69	23/6/69	

112-216 Filter 169

[illegible]

แบบตรวจสอบล้างทำความสะอาด Filter Air คือ.....A

5.22 HOTEL

ประจำเดือน 15/12/2569 พ.ศ. 2569

๗๗๖๑๖๖๐๑
๒๒๐.๗๕

[illegible]

การขาดแคลนอาหาร

แบบตรวจสอบด้านทำความสะอาด Filter Air คือ.....

S.22 HOTEL

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

งานช่างไม้
ช่างเหล็ก

MATERIAL														
2	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	214	
	2013	2013	613	613	613	2219	2219	2219	113	113	113	114	115	7/5/69
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	314	
	214	155	1413	113	1413	114	313	114	114	1413	155	215	214	15/5/69
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	414	
	114	2113	1014	2514	113	2113	2113	213	214	213	213	213	215	16/5/69
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	514	
	114	1513	114	514	514	1814	1114	1114	1814	214	715	715	1114	7/5/69
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	614	
	114	214	2514	215	114	2514	2514	1516	213	514	1215	215	1215	15/5/69
MATERIAL														
MATERIAL														

21422 1103
169

Jan 15

267

97966196605

152 1 5/267021 2569

1	A 206 -	1/3 / 69	P	1
2	A 207 -	1/3 / 69	P	2
3	B 209 -	1/3 / 69	M	
4	B 210 -	1/3 / 69	M	
5	B 211 -	1/3 / 69	M	
6	A 502	2/3 / 69	P	3
7	B 307	3/3 / 69	P	4
8	B 609	3/3 / 69	P	5
9	A 307	7 / 3 / 69	N	1
10	A 309	3 / 3 / 69	N	2
11	A 304	3 / 3 / 69	N	3
12	A 310	3 / 3 / 69	N	4
13	A 306	7 / 3 / 69	N	5
14	A 609	6 / 3 / 69	P	6
15	A 610	6 / 3 / 69	P	7
16	B 203 -	6 / 3 / 69	M	
17	B 204 -	6 / 3 / 69	M	
18	B 205 -	6 / 3 / 69	M	
19	B 405	7 / 3 / 69	M	
20	A 201 -	8 / 3 / 69	P	8
21	A 303	8 / 3 / 69	P	9
22	B 410	8 / 3 / 69	M	
23	B 411	8 / 3 / 69	M	
24	B 412	8 / 3 / 69	M	
25	B 208	9 / 3 / 69	N	6
26	A 203	9 / 3 / 69	N	7
27	B 201	10 / 3 / 69	P	10
28	B 202	10 / 3 / 69	P	11
29	A 214 -	10 / 3 / 69	N	8
30	A 212 -	10 / 3 / 69	N	9

DATE

SUBJECT

32	A210.	6/3/69	N	1
33	A205.	6/3/69	N	12
34	A208.	11/3/69	N	13
35	B304	11/3/69	N	14
36	A414	14/3/69	P	10
37	A614	14/3/69	P	11
38	B303	14/3/69	M	
39	B305	14/3/69	M	
40	B310	14/3/69	M	
41	B502	15/3/69	M	
42	A511	17/3/69	P	12
43	A204.	17/3/69	N	15
44	A202	17/3/69	N	16
45	A301	17/3/69	N	17
46	A407	18/3/69	N	*18
47	B206.	22/3/69	P	13
48	B207.	22/3/69	P	14
49	B402	31/3/69	P	15
50	B406	31/3/69	P	16
51	A407.	31/3/69	N	19
52	A211.	31/3/69	N	20
53	A612	31/3/69	N	21
54	A608	31/3/69	N	22
55	A408	4/4/69	P	17
56	A302	4/4/69	P	18
57	B208	4/4/69	M	
58	B309	4/4/69	M	
59	B306	4/4/69	M	*
60	B404	2/4/69	N	23
61	A501	5/4/69	P	19
62	A312	5/4/69	P	20
63	B504	5/4/69	M	

189

66	B 605	6/4/69	N	20
67	A 402	10/4/69	P	21
68	A 602	10/4/69	P	22
69	B 401	10/4/69	M	
70	B 403	10/4/69	M	
71	B 212	11/4/69	M	
72	B 308	11/4/69	M	
73	B 503	11/4/69	M	
74	B 601	14/4/69	N	25
75	B 506	18/4/69	M	
76	B 509	18/4/69	M	
77	B 514	18/4/69	M	
78	A 606	18/4/69	P	23
79	A 607	18/4/69	P	24
80	A 314	18/4/69	P	25
81	A 309	19/4/69	P	26
82	A 601	19/4/69	P	27
83	B 501	19/4/69	M	
84	B 507	19/4/69	M	
85	B 508	19/4/69	M	
86	B 314	24/4/69	P	28 *
87	B 301	24/4/69	P	29
88	A 508	21/4/69	N	26
89	A 506	21/4/69	N	27
90	A 507	29/4/69	N	28
91	A 412	21/4/69	N	29
92	A 404	21/4/69	N	30
93	B 404	25/4/69	M	
94	B 603	25/4/69	M	
95	B 606	25/4/69	M	
96	B 607	25/4/69	N	31
97	A 308	26/4/69	P	30
98	A 311	26/4/69	P	31

101	B510	26/1/69	M	
102	B604	2/5/69	P	
103	B312	3/5/69	N	
104	A406	4/5/69	P	
105	B214	7/5/69	P	
106	A510	7/5/69	N	
107	B511	7/5/69	N	
108	B512	7/5/69	N	
109	A409	8/5/69	P	37
110	A514	8/5/69	P	37
111	A603	9/5/69	P	37
112	A604	9/5/69	P	37
113	A605	9/5/69	P	37
114	B612	9/5/69	M	
115	A 503	9/5/69	M	
116	A 504	9/5/69	M	
117	B611	12/5/69	N	36
118	B614	12/5/69	N	37
119	A410	12/5/69	N	38
120	A509	14/5/69	P	40
121	B302	15/5/69	M	
122	B311	15/5/69	M	
123	B608	15/5/69	M	
124	B414	16/5/69	P	41
125	A411	16/5/69	P	42
126	A505	16/5/69	M	
127	A512	16/5/69	M	
128	A405	16/5/69	M	
129	A611	18/5/69	N	
X 130	A401	18/5/69	M	

132 5/12/09

A

ประจำเดือน พ.ศ. 2569

[illegible]

Pl 5/2/69

B

ประจำเดือน พ.ศ. 2569

11/10/19														
2	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	214	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	17/2/69
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	314	
	/	/	/	/	/	/	/	✓	/	✓	✓	/	✓	22/2/69
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	414	
	/	/	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	25/2/69
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	514	
	✓	/	/	✓	/	✓	/	✓	/	/	/	/	/	16/2/69
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	614	
	/	/	/	/	✓	✓	/	/	✓	/	/	/	/	23/2/69

รายงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

PMหม้อแปลงไฟฟ้า TR1,TR2

บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

349/2 หมู่ที่ 4 ถ.โกลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โดย

บริษัท พีพีซี. อิเล็คทริคคอลล จำกัด

1/70 หมู่ 3 ซ.ศรีวิชัย 1 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel : 077-289-059 Fax : 077-289-060 E-mail : Service@ppcelectrical.com

วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพหม้อแปลงชนิดน้ำมัน

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator (☐ มีฉนวน ☐ ไม่มีฉนวน) ☐ Nitrogen sealed ☒ Fully with oil sealed ☐ Gas Cushion
☐ Pad Mounted ☐ อื่นๆ _____

รหัสหม้อแปลง _____ เบอร์งานบริการ _____ ชื่อลูกค้า โรงแรม S22

ลักษณะงานบริการ ☐ ในประกันครั้งที่ _____ ☐ สัญญาบริการครั้งที่ _____ ☒ งานจ้างเหมาครั้งเดียว ☐ อื่นๆ _____

ข้อมูลที่ Name Plate ขนาด 500 kVA. 3 เฟส, ไฟเข้า 33000 V. 8.75 A., ไฟออก 400/230 V. 721.69 A., ความถี่ 50 Hz.
 เวตเตอร์กรุป Dyn11, ปริมาตรน้ำมัน 445 ลิตร, น้ำหนักรวม 1,955 kg., น้ำหนักใส่ - kg., ปีที่ผลิต 2016,
 หมายเลขเครื่อง F1235242, ชนิดของน้ำมัน ☒ Mineral Oil ☐ R-Temp Fluid ☐ Silicone Oil ☐ อื่นๆ _____

ผู้ผลิต ☐ เกรย์ ☒ อื่นๆ เจริญชัย

ลักษณะการติดตั้ง ☐ นอกอาคาร ☐ ในอาคาร ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ มีตู้เข้าข้างครอบ ☐ แขนงเสา ☒ บนนั่งร้าน ☐ อื่นๆ _____

ชนิดคาน้ำ HT. Cable / ขนาด 50 SQ.MM, LT. ☐ Bus bar ☐ Bus duct ☒ Cable / ขนาด 300 SQ.MM. x 3

อุปกรณ์ตัดต่อทางด้านการแรงสูง ☒ ฟิวส์ ☐ เบรกเกอร์ ☐ LBS ☐ RMU ☐ อื่นๆ _____

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
1	เสียงการทำงานหม้อแปลง (ขณะทำงาน)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
2	ตรวจวัดค่าเมกเกอร์ (ที่ 1 นาที) 1. แรงต่ำ - กราวด์ (- V.) 2. แรงสูง - กราวด์ (<u>2500</u> V.) 3. แรงสูง - แรงต่ำ (<u>2500</u> V.)	22-36kV ≥ 250 MΩ, 6.6-19kV ≥ 200 MΩ, < 6.6kV ≥ 100 MΩ ที่ 40°C อุณหภูมิหม้อแปลง <u>36</u> °C	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ก่อน - MΩ หลัง <u>6200</u> MΩ ก่อน <u>8250</u> MΩ หลัง - MΩ	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข หลัง - MΩ หลัง - MΩ หลัง - MΩ	
3	ที่วัดระดับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. กระบอก/พลาสติกหน้าปัด 2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	สะอาด/ใส ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ทำงานถูกต้องตามที่ตั้งค่า	รุ่น/ยี่ห้อ - ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	* Tr.con. ระดับน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมัน * Tr.Fully ระดับน้ำมัน เต็ม Scale ของที่วัดระดับน้ำมัน
4	ชุดหม้อกรองอากาศ ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพของกะเปาะแก้ว ☐ 1/2 kg ☐ 1kg 2. สีของซิลิกาเจล 3. ระดับน้ำมันหม้อแปลงที่กักถ้วย	ไม่แตกกร้าว/ซิลิโคนมีสภาพดี สีน้ำเงิน 1/3 - 1/2 ของถ้วย	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
5	ชุดเทอร์โมมิเตอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี 1. กระบอก/พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด ☐ มี ☐ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี	รุ่น - ใสสะอาดมองเห็นชัด อุณหภูมิไม่เกิน 100°C Contact ทำงานถูกต้อง พัดลมทำงานที่ - °C	อุณหภูมิปัจจุบัน - °C ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ Alarm - °C	อุณหภูมิสูงสุด - °C ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข Trip - °C	การตั้งอุณหภูมิมาตรฐาน มีพัดลม ไม่มีพัดลม พัดลมทำงานที่ 80 °C AL. 90 °C TP. 00°C AL. 80 °C TP. 90°C
6	บุชชิ่งด้านแรงสูงและแรงต่ำ ☒ ชนิดลูกถ้วย ☐ ชนิด Plug-in ปะเก็นยางที่บุชชิ่ง	ผิวมันวาว / ไม่มีรอยกัดเซาะ สภาพผิวดี/ยืดหยุ่น	☐ ใช้ได้ ☒ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	ทำความสะอาด
7	ชุดแท๊ป ☒ Off Load ☐ On Load 1. สภาพภายนอก 2. ตำแหน่งของแท๊ป 3. กลไกและการล็อกแน่น	ตำแหน่งแท๊ป <u>3</u> , ระบบตั้งที่ <u>33</u> kV., OLTC ยี่ห้อ - รุ่น - สภาพดีไม่รั่วซึม ตรงตำแหน่งล็อกที่ต้องการ ไม่ติดขัด/ไม่ขยับขณะล็อก	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
8	คอนเนคเตอร์ด้านแรงสูงและแรงต่ำ 1. ชนิด HT. ทางปลา <u>100 A</u> 2. ชนิด LT. ทางปลาแบบบาร์	ไม่มีสนิม/ไม่หลวมคลาย	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
9	บุชโซลทรีเลีย ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ก๊าซที่สะสม 3. ฟังก์ชันการทำงาน	สภาพดีไม่รั่ว/กระจกมองชัด ไม่มีก๊าซสะสม Contact ทำงานถูกต้อง	รุ่น/ยี่ห้อ - ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
10	อุปกรณ์ระบายความดัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	ชนิด ☒ ท่อระเบิด ☐ Pressure Relief Device ☐ อื่นๆ - ปกติ ทำงานถูกต้อง	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
11	อุปกรณ์วัดความดัน ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ค่าความดัน	รุ่น/ยี่ห้อ - ปกติ, หน้าปัทมสะอาด มีแรงดันหรือมี Vacuum	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
12	ชุดป้องกัน TR. ☐ มี ☒ ไม่มี O DGPT2 O INTEGRAL SAFETY DETECTOR 1. อุณหภูมิ - °C 2. ระดับน้ำมัน 3. แก๊สสะสม 4. ค่าความดัน	สภาพภายนอกดี ปกติ ปกติ ระดับไม่ตก ปกติ ไม่มีการสะสมของแก๊ส มีแรงดันหรือมี Vacuum	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
13	Winding Temperature ☐ มี ☒ ไม่มี 1. กระจุก/พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด ☐ มี ☐ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี	รุ่น/ยี่ห้อ - ใส่สะอาดมองเห็นชัด อุณหภูมิไม่เกิน 100°C Contact ทำงานถูกต้อง พัดลมทำงานที่ - °C	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
14	การระบายความร้อนของหม้อแปลง 1. มีพัดลม ☐ มี ☒ ไม่มี 2. สภาพการระบายความร้อน	พัดลมรุ่น/ยี่ห้อ - ทิศทางการดูด, ทิศทางดูดต้อง อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40°C	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
15	การรั่วซึม ☒ น้ำมันหม้อแปลง ☐ ก๊าซไนโตรเจน	ไม่มีคราบน้ำมัน มีแรงดันหรือมี Vacuum	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
16	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่ควรมีสนิม	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
17	สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรกเกาะ	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
18	น๊อต/สกรูของตัวถัง และอุปกรณ์ ทุกจุด	ไม่หลวมหรือคลาย	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
19	สายกราวด์ต่อลงดินของตัวถัง	ชั้นแน่น / สะอาด / น้อยกว่า 5Ω	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ วัดได้ 2.88 Ω	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ ไม่สามารถทำการ ตรวจสอบได้	
20	อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง 1. อาร์คชิ่งฮอร์น ☒ มี ☐ ไม่มี 2. สลอฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	ระบบไฟ kv 11,12 22,24 33 ระยะ C mm. 88 157 221 สภาพดี	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	ระยะ C คือระยะห่างระหว่างขาของอาร์คชิ่งฮอร์น
21	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ ขณะที่ไม่มีโหลด	ไม่เกิน ±5% V _{ab} - V, V _{bc} - V, V _{ac} - V, V _{an} - V	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
22	ค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งานปกติ	I _A - A., Load - %, I _B - A., Load - %, I _C - A., Load - %			
23	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง ☒ เก็บ ☐ ไม่เก็บ	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	ตามเอกสารใบ ทดสอบน้ำมัน	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

รายการใดไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ ให้ระบุ NA (NOT APPLICABLE) ที่ช่องหมายเหตุ

สรุปผลการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง (ถ้ามี))

☐ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีสภาพปกติ ☒ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีข้อแก้ไข/ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ☐ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข/ปรับปรุงทันที

หมายเหตุ

-ปะเก็นยางลูกถ้วยแรงสูง-แรงต่ำ เสื่อมสภาพ เห็นสมควรเปลี่ยน

ผู้ตรวจสอบ	ลูกค้า	ผู้ทวนสอบ
_____ ตัวบรรจง (_____) วันที่ ____/____/____	_____ ตัวบรรจง (_____) วันที่ ____/____/____	_____ ตัวบรรจง (_____) วันที่ ____/____/____

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพหม้อแปลงชนิดน้ำมัน

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator (☐ มีจุลฉนวน ☐ ไม่มีจุลฉนวน) ☐ Nitrogen sealed ☒ Fully with oil sealed ☐ Gas Cushion
☐ Pad Mounted ☐ อื่นๆ _____

รหัสหัตถ์แปลง _____ เบอร์งานบริการ _____ ชื่อลูกค้า _____ โรงแรม **S22**

ลักษณะงานบริการ ☐ ในประกันครั้งที่ _____ ☐ สัญญาบริการครั้งที่ _____ ☒ งานช่างเหมาครั้งเดียว ☐ อื่นๆ _____

ข้อมูลที่ Name Plate ขนาด 500 kVA. 3 เฟส, ไฟเข้า 33000 v. 8.75 A., ไฟออก 400/230 v. 721.69 A., ความถี่ 50 Hz.
 เวกเตอร์รูป Dyn11, ปริมาตรน้ำมัน 700 ลิตร, น้ำหนักรวม 2,210 kg., น้ำหนักใส่ 1,250 kg., ปีที่ผลิต 2016,
 หมายเลขเครื่อง 59133723EE, ชนิดของน้ำมัน ☒ Mineral Oil ☐ R-Temp Fluid ☐ Silicone Oil ☐ อื่นๆ _____

ผู้ผลิต ☒ เกร็ด ☐ อื่นๆ _____

ลักษณะการติดตั้ง ☐ นอกอาคาร ☐ ในอาคาร ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ มีผู้เข้าชั่งรอบ ☐ แวนเสา ☒ บนนั่งร้าน ☐ อื่นๆ _____

ชนิดตัวนำ HT. Cable / ขนาด 50 SQ.MM, LT. ☐ Bus bar ☐ Bus duct ☒ Cable / ขนาด 300 SQ.MM. x 3

อุปกรณ์ติดต่อทางด้านการแรงสูง ☒ ไฟฟ้า ☐ เบรกเกอร์ ☐ LBS ☐ RMU ☐ อื่นๆ _____

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
1	เสียงการทำงานหม้อแปลง (ขณะทำงาน)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
2	ตรวจวัดค่าเมกเกอร์ (ที่ 1 นาฬิกา) 1. แรงดัน – กราวด์ (- V.) 2. แรงสูง – กราวด์ (2500 V.) 3. แรงสูง – แรงดัน (2500 V.)	22-36kV $\geq$ 250 M Ω , 6.6-19kV $\geq$ 200 M Ω , < 6.6kV $\geq$ 100 M Ω ที่ 40°C อุณหภูมิหม้อแปลง 44 °C	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ก่อน - M Ω ก่อน 8520 M Ω ก่อน 10100 M Ω	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข หลัง - M Ω หลัง - M Ω หลัง - M Ω	
3	ที่วัดระดับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. กระจุก/พลาสติกหน้าปัทม์ 2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	สะอาด/ใส ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ทำงานถูกต้องตามที่ตั้งค่า	รุ่น/ยี่ห้อ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	* Tr.con. ระดับน้ำมัน 1/2 ของถึงน้ำมัน * Tr.Fully ระดับน้ำมัน เต็ม Scale ของที่วัดระดับน้ำมัน
4	ชุดหม้อกรองอากาศ ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพของกะเปาะแก้ว ☐ 1/2 kg ☐ 1kg 2. สีของซิลิกาเจล 3. ระดับน้ำมันหม้อแปลงที่ก้นถ้วย	ไม่แตกร้าว/ซิลิโคนมีสภาพดี สีน้ำเงิน 1/3 – 1/2 ของถ้วย	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
5	ชุดเทอร์โมมิเตอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี 1. กระจุก/พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด ☐ มี ☒ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	รุ่น Jumo ใสสะอาดมองเห็นชัด อุณหภูมิไม่เกิน 100°C Contact ทำงานถูกต้อง พัดลมทำงานที่ °C	อุณหภูมิปัจจุบัน 44°C ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ Alarm °C	อุณหภูมิสูงสุด °C ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข Trip °C	การตั้งอุณหภูมิมาตรฐาน มีพัดลม ไม่มีพัดลม พัดลมทำงานที่ 80 °C AL. 90 °C TP. 00°C AL.80 °C TP.90°C
6	บุชขึงด้านแรงสูงและแรงต่ำ ☒ ชนิดลูกถ้วย ☐ ชนิด Plug-in ปะเก็นยางที่บุชขึง	ผิวมันวาว / ไม่มีรอยกัดเซาะ สภาพผิวดี/ยึดหยุ่น	☐ ใช้ได้ ☒ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	ท่าความสะอาด
7	ชุดแท๊ป ☒ Off Load ☐ On Load 1. สภาพภายนอก 2. ตำแหน่งของแท๊ป 3. กลไกและการล็อกแน่น	ตำแหน่งแท๊ป 3 , ระบบดึงที่ 33 KV., OLTC ยี่ห้อ - รุ่น - สภาพดีไม่รั่วซึม ตรงตำแหน่งล็อกที่ต้องการ ไม่ติดขัด/ไม่ขยับขณะล็อก	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
8	คอนเนคเตอร์ด้านแรงสูงและแรงต่ำ 1. ชนิด HT. ทางปลา 100 A 2. ชนิด LT. ทางปลาแบบแคลมป์	ไม่มีสนิม/ไม่หลวมคลาย	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
9	บุชโซลทรีเลย์ ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ก๊าซที่สะสม 3. ฟังก์ชันการทำงาน	สภาพดีไม่รั่ว/กระจุกมองชัด ไม่มีก๊าซสะสม Contact ทำงานถูกต้อง	รุ่น/ยี่ห้อ - ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
10	อุปกรณ์ระบายความดัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	ชนิด O ทุกระเบิด ☒ Pressure Relief Device อื่น ๆ - ปกติ ทำงานถูกต้อง	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
11	อุปกรณ์วัดความดัน ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ค่าความดัน	รุ่น/ยี่ห้อ - ปกติ, หน้าปัดมีหลอด มีแรงดันหรือมี Vacuum	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
12	ชุดป้องกัน TR. ☐ มี ☒ ไม่มี ☐ DGPT2 ☐ INTEGRAL SAFETY DETECTOR 1. อุณหภูมิ - °C 2. ระดับน้ำมัน 3. แก๊สสะสม 4. ค่าความดัน	สภาพภายนอกดี ปกติ ปกติ ระดับไม่ตก ปกติ ไม่มีการสะสมของแก๊ส มีแรงดันหรือมี Vacuum	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
13	Winding Temperature ☐ มี ☒ ไม่มี 1. กระจุก/พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด ☐ มี ☐ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี	รุ่น/ยี่ห้อ - ใส่หลอดมองเห็นชัด อุณหภูมิไม่เกิน 100°C Contact ทำงานถูกต้อง พัดลมทำงานที่ - °C	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
14	การระบายความร้อนของหม้อแปลง 1. มีพัดลม ☐ มี ☒ ไม่มี 2. สภาพการระบายความร้อน	พัดลมรุ่น/ยี่ห้อ - ทิศทางถูกต้อง, ทำงานถูกต้อง อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40°C	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
15	การรั่วซึม ☒ น้ำมันหม้อแปลง ☐ ก๊าซในโตรเจน	ไม่มีคราบน้ำมัน มีแรงดันหรือมี Vacuum	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
16	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่พบสนิม	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
17	สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรกเกาะ	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
18	น็อต/สกรูของตัวถัง และอุปกรณ์ ทุกจุด	ไม่หลวมหรือคลาย	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
19	สายกราวด์ต่อลงดินของตัวถัง	ชั้นแน่น / สะอาด / น้อยกว่า 5Ω	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ วัดได้ 2.08 Ω	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ ไม่สามารถทำการ ตรวจสอบได้	
20	อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง 1. อาร์คชิ่งฮอว์น ☒ มี ☐ ไม่มี 2. ล้อฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	ระบบไฟ KV 11,12 22,24 33 ระยะ C มม. 88 157 221 สภาพดี	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	ระยะ C คือระยะห่างระหว่างขาของอาร์คชิ่งฮอว์น
21	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ ขณะที่ไม่มีโหลด	ไม่เกิน ±5% V _{ab} - V, V _{bc} - V, V _{ac} - V, V _{an} - V	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
22	ค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งานปกติ	I _A - A., Load - %, I _B - A., Load - %, I _C - A., Load - %			
23	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง ☒ เก็บ ☐ ไม่เก็บ	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	ตามเอกสารใบ ทดสอบน้ำมัน	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

รายการใดไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ให้ระบุ NA (NOT APPLICABLE) ที่ช่องหมายเหตุ

สรุปผลการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง (ถ้ามี))

☒ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีสภาพปกติ ☐ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีข้อแก้ไข/ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ☐ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข/ปรับปรุงทันที

หมายเหตุ

-หางปลาแรงสูง เฟส a,b แดกรั่ว เห็นสมควรเปลี่ยนใหม่

ผู้ตรวจสอบ	ลูกค้า	ผู้ทวนสอบ
_____ ตัวบรรจง (_____) วันที่ ____/____/____	_____ ตัวบรรจง (_____) วันที่ ____/____/____	_____ ตัวบรรจง (_____) วันที่ ____/____/____

รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

- | | |
|---|---|
| ☒ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงที่กำลังใช้งาน | ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน |
| ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงเก่าจัดเก็บที่ไม่ได้ใช้งาน | ☐ ทดสอบน้ำมันใหม่จากถัง 200 ลิตร/Bulk เบอร์ถัง _____ |
| ☐ ทดสอบน้ำมันหลังการกรองน้ำมัน/เปลี่ยนน้ำมัน | ☐ อุปกรณ์อื่นๆ _____ |

กรณีทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลง/ทดสอบให้ลูกค้า

เบอร์งานบริการ _____ ชื่อลูกค้า โรงแรม S22
 รหัสหม้อแปลง/อุปกรณ์ _____ ขนาด 500 KVA 3 เฟส, ระบบไฟเข้า 33000 V., ไฟออก 400/230 V.
 ปริมาณน้ำมัน 700 ลิตร ปีที่ผลิต 2016 S/N 59133723EE
 ผู้ผลิต ☒ เอกรัฐา ☐ อื่นๆ _____
 ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator ☒ Fully With Oil Sealed ☐ Nitrogen Gas Sealed ☐ Gas Cushion
☐ Power Transformer ☐ อื่นๆ _____

ชนิดของน้ำมันหม้อแปลง ☒ Mineral Oil ☐ Silicone Oil ☐ R-Temp ☐ อื่นๆ FR 3

ลักษณะของน้ำมันตัวอย่าง

- ☐ สีอ่อนใส ☒ สีเข้มเล็กน้อย ☐ สีเข้มปานกลาง ☐ สีเข้มมาก ☐ สีขุ่นข้น ☐ มีเศษผง/ตะกอน
☐ มีกลิ่นไหม้ ☐ อื่นๆ _____

ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

ทดสอบตามมาตรฐาน ☒ IEC 60156 ☐ ASTM D 877 ☐ ASTM D 1816 ☐ รหัสเครื่องทดสอบ _____
☐ อื่น ๆ _____

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	33.6	28.5	35.7	30.4	29.5	29.7
ครั้งที่	7	8	9	10	11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)						

ค่าเฉลี่ยที่ได้ = 31.23 kv.

เกณฑ์ตัดสิน IEC 60156 ≥ 30 kV.Gap 2.5 mm. , ASTM D877 ≥ 26 kV.Gap 2.5 mm. , ASTM D1816 ≥ 23 kV.(Test Cell 0.5 l, Gap 1 mm.)

สรุปผลการทดสอบ

- ☒ ผ่านสามารถใช้งานได้
- ☐ ควรทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้ ได้แก่
- ☐ Acid Number ☐ Interfacial Tension ☐ Power Factor ☐ Water Content
- ☐ อื่นๆ _____
- ☐ ไม่ผ่าน ควรแก้ไขโดย
- ☐ กรองน้ำมันที่หน้างาน ☐ เปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่หน้างาน ☐ ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน

หมายเหตุ :

--	--

รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

- | | |
|---|---|
| ☒ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงที่กำลังใช้งาน | ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน |
| ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงเก่าจัดเก็บที่ไม่ได้ใช้งาน | ☐ ทดสอบน้ำมันใหม่จากถัง 200 ลิตร/Bulk เบอร์ถัง _____ |
| ☐ ทดสอบน้ำมันหลังการกรองน้ำมัน/เปลี่ยนน้ำมัน | ☐ อุปกรณ์อื่นๆ _____ |

กรณีทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลง/ทดสอบให้ลูกค้า

เบอร์งานบริการ _____ ชื่อลูกค้า **โรงแรม S22**
 รหัสหม้อแปลง/อุปกรณ์ _____ ขนาด **500** KVA **3** เฟส,ระบบไฟเข้า **33000** V., ไฟออก **400/230** V.
 ปริมาณน้ำมัน **445** ลิตร ปีที่ผลิต **2016** S/N **FI 235242**
 ผู้ผลิต ☐ เอกรัฐฯ ☒ อื่นๆ **เจริญชัย**
 ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator ☒ Fully With Oil Sealed ☐ Nitrogen Gas Sealed ☐ Gas Cushion
☐ Power Transformer ☐ อื่นๆ _____

ชนิดของน้ำมันหม้อแปลง ☒ Mineral Oil ☐ Silicone Oil ☐ R-Temp ☐ อื่นๆ **FR 3**

ลักษณะของน้ำมันตัวอย่าง

- ☐ สีอ่อนใส ☒ สีเข้มเล็กน้อย ☐ สีเข้มปานกลาง ☐ สีเข้มมาก ☐ สีขุ่นข้น ☐ มีเศษผง/ตะกอน
☐ มีกลิ่นไหม้ ☐ อื่นๆ _____

ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

ทดสอบตามมาตรฐาน ☒ IEC 60156 ☐ ASTM D 877 ☐ ASTM D 1816 ☐ รหัสเครื่องทดสอบ _____
☐ อื่นๆ _____

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	32.4	33.7	32.3	32.5	35.7	30.7
ครั้งที่	7	8	9	10	11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)						

ค่าเฉลี่ยที่ได้ = **32.88** kV.

เกณฑ์ตัดสิน IEC 60156 ≥ 30 kV.Gap 2.5 mm. , ASTM D877 ≥ 26 kV.Gap 2.5 mm. , ASTM D1816 ≥ 23 kV.(Test Cell 0.5 1,Gap 1 mm.)

สรุปผลการทดสอบ

- ☒ ผ่านสามารถใช้งานได้
- ☐ ควรทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้ ได้แก่
- ☐ Acid Number ☐ Interfacial Tension ☐ Power Factor ☐ Water Content
- ☐ อื่นๆ _____
- ☐ ไม่ผ่าน ควรแก้ไขโดย
- ☐ กรองน้ำมันที่หน้างาน ☐ เปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่หน้างาน ☐ ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน

หมายเหตุ :

--	--



บริษัท พีพีซี อิเล็คทริกคอลล จำกัด
PPC ELECTRICAL Co., Ltd.

1/70 ม.3 ซ.ศรีวิชัย ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-289-059 Fax. 077-289-060

email : 1ppcelectrical@gmail.com

Pictures Of PM Work หม้อแปลง อาคารA







บริษัท พีพีซี อิเล็กทริกคอด จำกัด
PPC ELECTRICAL Co., Ltd.

1/70 ม.3 ซ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-289-059 Fax. 077-289-060

email : 1ppcelectrical@gmail.com

Pictures Of PM Work หม้อแปลง ลาดกระบัง





บริษัท พีพีซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
PPC ELECTRICAL Co., Ltd.

1/70 ม.3 ซ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-289-059 Fax. 077-289-060

email : 1ppcelectrical@gmail.com

Pictures Of PM Work หม้อแปลง

อุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข

หม้อแปลง อาคารA



ประเก็นยางลูกถ้วย แรงสูงและแรงต่ำเสื่อมสภาพ

หม้อแปลง อาคารB



หางปลาแรงสูง เฟสAและBแตกร้าว

DATE

SUBJECT

MDB/DB

GEN

SOLACELL

ମାଗ୍ନେଟିକ୍

5-8-64	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ B
6-8-64	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ A
15-5-66	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ B
22-5-66	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ A
3-3-68	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ B
4-3-68	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ A
5-5-69	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ A
5-5-69	PM	ଉପରାବ	ମାନ୍ B
3-6-69	ଉପରାବ Conector ଉପରାବ B		
3-6-69	ଉପରାବ ଉପରାବ, ଉପରାବ ଉପରାବ A		

502

ଉପରାବ ଉପରାବ

Fire Alarm

2565

19-3-65	2565 2 2nd floor
18-11-65	2565 2 2nd floor 1st floor 1st floor 1st floor ok.
19-11-65	2565 2 2nd floor M26
20-6-67	2565 2 2nd floor 2nd floor
6-9-67	2565 2 2nd floor F2M-1 Add 22 (6A) 1 2nd floor ✓
13-9-67	2565 2 2nd floor F2M-1 Add 21 S.Hall 1 2nd floor ✓
18-12-67	2565 2 2nd floor F2M-1 Add 34 (B3) 1 2nd floor

2568

4-4-68 2568 smoke detector 2nd floor A402 1st floor 2nd floor.

2569

15-1-69	2569 2 2nd floor "Add 39" 2nd floor B264
24-2-69	2569 2 2nd floor "Add 27" 2nd floor B264 2nd floor ADB
11-4-69	2569 2 2nd floor "Add 30" 2nd floor B264 2

MDB/DB

GEN

SOLACELL

2-12-67

ရက်စွဲများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် CT အား A နှင့် B အဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။

5-12-67

ရက်စွဲများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် CT အား B နှင့် A အဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။

16-4-68

PM အချိန်တွင် MDB A+B

19-4-68

PM DB မှ DB A+B

2-12-67	ការសាកល្បងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ A ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍
5-12-67	ការសាកល្បងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ B ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍
28-12-67	ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ស្របច្បាប់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ A ក្នុងទីក្រុង
29-1-68	ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ស្របច្បាប់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ A ក្នុងទីក្រុង
18-2-68	ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ស្របច្បាប់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ A ក្នុងទីក្រុង (ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍)
25-6-68	ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ស្របច្បាប់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ B ក្នុងទីក្រុង (ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍)

2568

1

12-12-67

17-12-67

12-12-67

20-12-67

20-12-67

22-12-67

22-12-67

2568

2/1/68

2/1/68

5/1/68

5/1/68

7/1/68

7/1/68

8/1/68

8/1/68

9/2/68

9/2/68

12/8/68

12/8/68

5-11-68

5-11-68

12-11-68

12-11-68

17-11-68

17-11-68

5-12-68

5-12-68

8-12-68

8-12-68

2569

12-2-69

12-2-69

19-2-69

19-2-69

2-3-69

2-3-69

5-3-69

5-3-69

7-4-69

7-4-69

10-5-69

10-5-69

11-5-69

11-5-69

8-6-69

8-6-69

DATE

SUBJECT

คสอ

1

หมายเหตุ 5/18/67

8-2-67	เปลี่ยนน้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร	2,4 ลิตร 11/11/67
4-4-67	เปลี่ยน 1 ลิตร 11/11/67 1 ลิตร 1 ลิตร 1 ลิตร	
25/9/67	เปลี่ยน 1 ลิตร 11/11/67 1 ลิตร 1 ลิตร	
16/10/67	เปลี่ยน น้ำมัน 1 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร	
26/11/67	เปลี่ยน น้ำมัน 1 ลิตร 11/11/67 1 ลิตร 1 ลิตร	

2568

20/1/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
15/1/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
5/2/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
22/2/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
23/2/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
14/3/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
9/6/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
18/7/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
18/7/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
12/8/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
15/8/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
11/10/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
23/10/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
8/11/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
25/11/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
11/12/68	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
19-3-69	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
10-4-69	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
6-4-69	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร
27-5-69	- เปลี่ยน น้ำมัน 10 ลิตร 11/11/67 2 ลิตร 1 ลิตร

စာမျက်နှာ

1

- | | |
|---------|--|
| 1/12/68 | ပြန်လည်ထူထောင်ရေး |
| 12-5-69 | စက်မှု Computer 1 စုံ၊ အင်္ဂလိပ်စာ 1 set |
| 20-5-69 | စက်မှု office A 2 စုံ |
| 19-6-69 | စက်မှု Batt ups 1 စုံ |
| 22-6-69 | စက်မှု Computer 1 set |

2/1/1	2/1/1	2/1/1	2/1/1
15-5-67	✓		15-5-67
31-5-67	✓		31-5-67
31-5-67	✓		31-5-67
11-6-67	✓		11-6-67
15-10-67	✓		15-10-67
3-8-67	✓		3-8-67
19-10-67	✓		19-10-67
2568			
15-1-68	✓		15-1-68
16-1-68	✓		16-1-68
25-2-68	✓		25-2-68
26-2-68	✓		26-2-68
19-4-68	✓		19-4-68
28/5/68	✓		28/5/68
28/5/68	✓		28/5/68
2/4/68	✓		2/4/68
4/4/68	✓		4/4/68
11/4/68	✓		11/4/68
11/4/68	✓		11/4/68
11/4/68	✓		11/4/68
20/4/68	✓		20/4/68
19/8/68	✓		19/8/68
9/9/68	✓		9/9/68
10/11/68	✓		10/11/68
2-3-69	✓		2-3-69
18/4-69	✓		18/4-69
11-6-69	✓		11-6-69

UPS

1

4-9-64	water batt	ups	water batt 2 sets
12-15-65	water batt	ups	water 1 set (water)
28-3-66	water batt	ups	water mobile 50 water 1 set
10-10-66	water batt	ups	water mobile 50 water 1 set
2-12-67	water ups	water	water 1 set
24-2-67	water ups	water	water 1 set
31-5-67	water batt ups	water	water 1 set
29-7-68	water ups	water	water 1 set
29-7-68	water ups	water	water 1 set
13-6-69	water ups	water	water 1 set

/

19-6-67	- 12 th June 1967 (continued) 422. 1/50)
---------	---

10-2-69 - 1/2 hr me feed noon 1 yr

10-2-69	- 1/2 hr sic feed moose	190
---------	-------------------------	-----

સ:બીપલ

1

189મસ્ટર 2151

26-2-62

189મસ્ટર Batt સંગ્રહ B

29-4-64

189મસ્ટર Batt સંગ્રહ નીચે 2 સંગ્રહ A+B

4-11-64

સંગ્રહ Display નોડમાં મોડ્યુલ A4 $\rightarrow$ A1 નો : B6 $\rightarrow$ 1B

5-5-65

189મસ્ટર નીચે 2 સંગ્રહ

3-7-66

189મસ્ટર Display નોડમાં મોડ્યુલ 10માં

સંગ્રહ A 1, 2, 3, 4, 6

B 1, 3, 4, 5, 6

189મસ્ટર 2568

9-12-68

સંગ્રહ નોડમાં મોડ્યુલ B 3 મોડ્યુલ નીચે (સંગ્રહ)

2569

14-1-69

189મસ્ટર Batt નીચે A+B

20-1-69

189મસ્ટર નોડમાં મોડ્યુલ B મોડ્યુલ 1 નીચે.

31220

1

2568

1. ଅନ୍ତରାଳ 194 16.4A ଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100-12 9000 ଟିକା

2569

23-4-69 - 1V⁶ and 1V⁵ 12V 150W 23-4-69

W 504

!

(1) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 1/4 1/4 1/4 1/4

เมื่อ UPS หมดไฟ เราต้องรีบกด ที่ปุ่ม Power ด้านข้าง ห้า 6 กดแล้วรีบถอดปลั๊ก

2106605 4 ရက်က ၆ နာရီ (၄၀၀)

16/04/2016 MP3 117480101 89/8.

2568

- 12544 1800h 25707 m 107 m 61502 180 214 872

- ၂၄၆၇၈၉၁၀ LED ၁ စုံ ဖန်/စာ/စာတံ.

- 1/2 Երկարության LED 1 ժող միջակայք

- ၁၆၁၆၁၀၅ ၄ ကိရိမိ ၇, ၄ ဘဝ



- 10000 switch on the 10000th HPM360 at the 10000th 10000

- ថ្លៃ ប្រឡង ១០៥ ដុល្លារ ៤ ដុល្លារ

- เปลี่ยน Sensor 1105 ที่ใกล้กับ ตัวหม้อไฟฟ้า 2 ชุด เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้
 11.5: ปิด ล้าง ถังหม้อ 2 ตัวเสร็จ. — เปลี่ยน TP

	* ๒๐๑๗๒๓ ๒๗/๑๖ V ๒7 - *
4/4/67	เปลี่ยน ups กะโหลกเครื่อง 1 1๑๓'๐6 ๑๐/๑๖๒๓ ๑๗๙๐.
2/9/67	เปลี่ยน ถังน้ำมัน หัวฉีดน้ำมัน 1๕๐ ฟัน ๑๑๓'๐6
5/11/67	เปลี่ยน สายพาน ทุ่นลม 2 1๑๓'๐6 4/๑๖๒๓ ๑๒๕224๐
18/12/67	ติดยางตัว ๑ 1๑๓'๐6
23/12/67	เปลี่ยน ๒๐๑๗๒๓ 1๑๓'๐6 ๑๗๙๐ ๑๒๕๒๓ ๑๒๕๒ 1 ๑๖๐

[illegible]

4-8168	น้ำเค็มจากพื้นที่ของ A (30 ซม) วัดค่า G/G
18-8-68	ตัวอย่าง น้ำเค็ม จากพื้นที่ 30 ซม, น้ำเค็มที่วัดค่า G/G 1/1 ซม
	น้ำเค็ม จากพื้นที่ น้ำเค็มที่วัดค่า G/G 32 ซม

[illegible]

2-11-68	1/3 (201905, 1/3) 2 SHARP 977 (1/3)
---------	-------------------------------------

9-12-68 1/2 Enigma 5 Vano 0170006 ▼ 01300001 A 7010

[illegible]

4-4-b9	Verzinsung der Kasse A 2150
--------	-----------------------------

23-4-45 27th Nov 1945 23rd Dec

22-4-67	22/4/67 10:10 AM 10:10 AM	
19-5-67	19/5/67 10:10 AM 10:10 AM	

[illegible]

19-3-69	12004 00200/Jan B 1215 12000 20000 X 0 000 2000
19-5-19	12004 00200/Jan B 1215 12000 20000 X 0 000 2000

14-5-67	Atabach Canal	1800m long	12:10 o'clock
15-5-67	Atabach Canal	1800m long	12:10 o'clock

15-6-69	1st section 2nd and 3rd 304 1st section #45" and
	2nd section 2nd and 3rd 304 1st section #45" and

25-6-69 1. ¹ ~~1~~ ² ~~2~~ ³ ~~3~~ ⁴ ~~4~~ ⁵ ~~5~~ ⁶ ~~6~~ ⁷ ~~7~~ ⁸ ~~8~~ ⁹ ~~9~~ ¹⁰ ~~10~~ ¹¹ ~~11~~ ¹² ~~12~~ ¹³ ~~13~~ ¹⁴ ~~14~~ ¹⁵ ~~15~~ ¹⁶ ~~16~~ ¹⁷ ~~17~~ ¹⁸ ~~18~~ ¹⁹ ~~19~~ ²⁰ ~~20~~ ²¹ ~~21~~ ²² ~~22~~ ²³ ~~23~~ ²⁴ ~~24~~ ²⁵ ~~25~~ ²⁶ ~~26~~ ²⁷ ~~27~~ ²⁸ ~~28~~ ²⁹ ~~29~~ ³⁰ ~~30~~ ³¹ ~~31~~ ³² ~~32~~ ³³ ~~33~~ ³⁴ ~~34~~ ³⁵ ~~35~~ ³⁶ ~~36~~ ³⁷ ~~37~~ ³⁸ ~~38~~ ³⁹ ~~39~~ ⁴⁰ ~~40~~ ⁴¹ ~~41~~ ⁴² ~~42~~ ⁴³ ~~43~~ ⁴⁴ ~~44~~ ⁴⁵ ~~45~~ ⁴⁶ ~~46~~ ⁴⁷ ~~47~~ ⁴⁸ ~~48~~ ⁴⁹ ~~49~~ ⁵⁰ ~~50~~ ⁵¹ ~~51~~ ⁵² ~~52~~ ⁵³ ~~53~~ ⁵⁴ ~~54~~ ⁵⁵ ~~55~~ ⁵⁶ ~~56~~ ⁵⁷ ~~57~~ ⁵⁸ ~~58~~ ⁵⁹ ~~59~~ ⁶⁰ ~~60~~ ⁶¹ ~~61~~ ⁶² ~~62~~ ⁶³ ~~63~~ ⁶⁴ ~~64~~ ⁶⁵ ~~65~~ ⁶⁶ ~~66~~ ⁶⁷ ~~67~~ ⁶⁸ ~~68~~ ⁶⁹ ~~69~~ ⁷⁰ ~~70~~ ⁷¹ ~~71~~ ⁷² ~~72~~ ⁷³ ~~73~~ ⁷⁴ ~~74~~ ⁷⁵ ~~75~~ ⁷⁶ ~~76~~ ⁷⁷ ~~77~~ ⁷⁸ ~~78~~ ⁷⁹ ~~79~~ ⁸⁰ ~~80~~ ⁸¹ ~~81~~ ⁸² ~~82~~ ⁸³ ~~83~~ ⁸⁴ ~~84~~ ⁸⁵ ~~85~~ ⁸⁶ ~~86~~ ⁸⁷ ~~87~~ ⁸⁸ ~~88~~ ⁸⁹ ~~89~~ ⁹⁰ ~~90~~ ⁹¹ ~~91~~ ⁹² ~~92~~ ⁹³ ~~93~~ ⁹⁴ ~~94~~ ⁹⁵ ~~95~~ ⁹⁶ ~~96~~ ⁹⁷ ~~97~~ ⁹⁸ ~~98~~ ⁹⁹ ~~99~~ ¹⁰⁰ ~~100~~ ¹⁰¹ ~~101~~ ¹⁰² ~~102~~ ¹⁰³ ~~103~~ ¹⁰⁴ ~~104~~ ¹⁰⁵ ~~105~~ ¹⁰⁶ ~~106~~ ¹⁰⁷ ~~107~~ ¹⁰⁸ ~~108~~ ¹⁰⁹ ~~109~~ ¹¹⁰ ~~110~~ ¹¹¹ ~~111~~ ¹¹² ~~112~~ ¹¹³ ~~113~~ ¹¹⁴ ~~114~~ ¹¹⁵ ~~115~~ ¹¹⁶ ~~116~~ ¹¹⁷ ~~117~~ ¹¹⁸ ~~118~~ ¹¹⁹ ~~119~~ ¹²⁰ ~~120~~ ¹²¹ ~~121~~ ¹²² ~~122~~ ¹²³ ~~123~~ ¹²⁴ ~~124~~ ¹²⁵ ~~125~~ ¹²⁶ ~~126~~ ¹²⁷ ~~127~~ ¹²⁸ ~~128~~ ¹²⁹ ~~129~~ ¹³⁰ ~~130~~ ¹³¹ ~~131~~ ¹³² ~~132~~ ¹³³ ~~133~~ ¹³⁴ ~~134~~ ¹³⁵ ~~135~~ ¹³⁶ ~~136~~ ¹³⁷ ~~137~~ ¹³⁸ ~~138~~ ¹³⁹ ~~139~~ ¹⁴⁰ ~~140~~ ¹⁴¹ ~~141~~ ¹⁴² ~~142~~ ¹⁴³ ~~143~~ ¹⁴⁴ ~~144~~ ¹⁴⁵ ~~145~~ ¹⁴⁶ ~~146~~ ¹⁴⁷ ~~147~~ ¹⁴⁸ ~~148~~ ¹⁴⁹ ~~149~~ ¹⁵⁰ ~~150~~ ¹⁵¹ ~~151~~ ¹⁵² ~~152~~ ¹⁵³ ~~153~~ ¹⁵⁴ ~~154~~ ¹⁵⁵ ~~155~~ ¹⁵⁶ ~~156~~ ¹⁵⁷ ~~157~~ ¹⁵⁸ ~~158~~ ¹⁵⁹ ~~159~~ ¹⁶⁰ ~~160~~ ¹⁶¹ ~~161~~ ¹⁶² ~~162~~ ¹⁶³ ~~163~~ ¹⁶⁴ ~~164~~ ¹⁶⁵ ~~165~~ ¹⁶⁶ ~~166~~ ¹⁶⁷ ~~167~~ ¹⁶⁸ ~~168~~ ¹⁶⁹ ~~169~~ ¹⁷⁰ ~~170~~ ¹⁷¹ ~~171~~ ¹⁷² ~~172~~ ¹⁷³ ~~173~~ ¹⁷⁴ ~~174~~ ¹⁷⁵ ~~175~~ ¹⁷⁶ ~~176~~ ¹⁷⁷ ~~177~~ ¹⁷⁸ ~~178~~ ¹⁷⁹ ~~179~~ ¹⁸⁰ ~~180~~ ¹⁸¹ ~~181~~ ¹⁸² ~~182~~ ¹⁸³ ~~183~~ ¹⁸⁴ ~~184~~ ¹⁸⁵ ~~185~~ ¹⁸⁶ ~~186~~ ¹⁸⁷ ~~187~~ ¹⁸⁸ ~~188~~ ¹⁸⁹ ~~189~~ ¹⁹⁰ ~~190~~ ¹⁹¹ ~~191~~ ¹⁹² ~~192~~ ¹⁹³ ~~193~~ ¹⁹⁴ ~~194~~ ¹⁹⁵ ~~195~~ ¹⁹⁶ ~~196~~ ¹⁹⁷ ~~197~~ ¹⁹⁸ ~~198~~ ¹⁹⁹ ~~199~~ ²⁰⁰ ~~200~~ ²⁰¹ ~~201~~ ²⁰² ~~202~~ ²⁰³ ~~203~~ ²⁰⁴ ~~204~~ ²⁰⁵ ~~205~~ ²⁰⁶ ~~206~~ ²⁰⁷ ~~207~~ ²⁰⁸ ~~208~~ ²⁰⁹ ~~209~~ ²¹⁰ ~~210~~ ²¹¹ ~~211~~ ²¹² ~~212~~ ²¹³ ~~213~~ ²¹⁴ ~~214~~ ²¹⁵ ~~215~~ ²¹⁶ ~~216~~ ²¹⁷ ~~217~~ ²¹⁸ ~~218~~ ²¹⁹ ~~219~~ ²²⁰ ~~220~~ ²²¹ ~~221~~ ²²² ~~222~~ ²²³ ~~223~~ ²²⁴ ~~224~~ ²²⁵ ~~225~~ ²²⁶ ~~226~~ ²²⁷ ~~227~~ ²²⁸ ~~228~~ ²²⁹ ~~229~~ ²³⁰ ~~230~~ ²³¹ ~~231~~ ²³² ~~232~~ ²³³ ~~233~~ ²³⁴ ~~234~~ ²³⁵ ~~235~~ ²³⁶ ~~236~~ ²³⁷ ~~237~~ ²³⁸ ~~238~~ ²³⁹ ~~239</~~

[illegible]

๖๒๐๓๖๔

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି

PABX Tuisatun

DATE _____

SUBJECT

6852/6005

40-12-67

1. 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 05.12.2020 06.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 19.12.2020 20.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 26.12.2020 27.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 02.01.2021 03.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 09.01.2021 10.01.2021 11.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 17.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 30.01.2021 31.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 06.02.2021 07.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 13.02.2021 14.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 20.02.2021 21.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 27.02.2021 28.02.2021 29.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 20.03.2021 21.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 27.03.2021 28.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 02.04.2021 03.04.2021 04.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 10.04.2021 11.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 17.04.2021 18.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 24.04.2021 25.04.2021 26.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 01.05.2021 02.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 08.05.2021 09.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 13.05.2021 14.05.2021 15.05.2021 16.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 22.05.2021 23.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 29.05.2021 30.05.2021 31.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 05.06.2021 06.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 12.06.2021 13.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 19.06.2021 20.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 26.06.2021 27.06.2021 28.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 02.07.2021 03.07.2021 04.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 10.07.2021 11.07.2021 12.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 17.07.2021 18.07.2021 19.07.2021 20.07.2021 21.07.2021 22.07.2021 23.07.2021 24.07.2021 25.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 31.07.2021 01.08.2021 02.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 07.08.2021 08.08.2021 09.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 14.08.2021 15.08.2021 16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 21.08.2021 22.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 28.08.2021 29.08.2021 30.08.2021 31.08.2021 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 04.09.2021 05.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 11.09.2021 12.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 18.09.2021 19.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 25.09.2021 26.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 02.10.2021 03.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 09.10.2021 10.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 16.10.2021 17.10.2021 18.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 23.10.2021 24.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 30.10.2021 31.10.2021

2-12-67

värn batt backp b n²u b⁵w/100s¹A

7-9-68

11/25/16 PATA 11:54 40 NIT TOT 1205N A

18-4-69

327 185W1005 A

DATE

SUBJECT

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

PABX ပြန်လည်

25-7-65	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တော်ဝင် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန Server A
11-10-67	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးဌာန Server A
25-2-68	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးဌာန S. Hall
2-3-69	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးဌာန Control room b. (ရန်ကုန်)
20-4-69	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Adaptor ရန်ကုန် office A 1 နံပါတ်

กล้องวงจรปิด

PABX โทรศัพท์

DATE

SUBJECT

4-1-65	ติดตั้ง IP ในห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
14-4-65	เปลี่ยนสายเคเบิล 4b - DVR ใน S-Hall
4-7-65	เปลี่ยนกล้อง FL2 ตึก A ห้องประชุม
23-1-67	เปลี่ยนกล้อง มอเตอร์กล้องวงจรปิด S-Hall
6-2-67	เปลี่ยนสายเคเบิล สายกล้อง ในแผนกอิเล็กทรอนิกส์
15-3-67	เปลี่ยน Adapter dvr ตึก A server A
11-4-67	เปลี่ยนกล้องวงจรปิด มอเตอร์กล้องวงจรปิด
31-5-67	เปลี่ยน Adapter กล้องวงจรปิด มอเตอร์กล้อง S-Hall
11-11-67	เปลี่ยนกล้อง ตึก A FL4 มอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
5-12-67	เปลี่ยนสายเคเบิล สายกล้อง server A (30A)
11-1-68	เปลี่ยน Adapter 12v 1A กล้องวงจรปิด S-Hall
20-2-68	เปลี่ยน Adapter 12v 2A กล้องวงจรปิด ตึก B
12-8-68	ติดตั้งกล้องวงจรปิด IP 2 ตัว ตึก B มอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และ: ในห้องประชุม 11/6

PABX ព្រឹត្តិការណ៍

3-9-64	ស្តង់ PABX	1005 2121 រូប 2109	ទំហំ
4-9-64	រោងបាញ់ បង្ក	1105 1105 រូប PABX	
2-12-67	រោងបាញ់ បង្ក	1105 1105 រូប PABX	
7-9-68	ស្តង់ PABX		
17-1-69	រោងបាញ់ បង្ក	1105 1105 រូប A 302	1105 06 8190
14-6-69	រោងបាញ់ បង្ក	1105 1105 រូប A 404	1105 06 8190

[illegible]

12/06/2019 ✓ 68

[illegible]

149ms $\sqrt{69}$

4-2-69	- วิชาเลข 41/52 ภาวนา 11/52 วิชา 2 11/52 5 วิชา 2 90.
12-5-69	- วิชาเลข 41/52 ภาวนา 11/52 วิชา 2 11/52 5 วิชา 2 90.

វិចិត្រសិល្បៈ

23/8/68	A509	ឯកសារ 3 ឯកសារ	1 ឯកសារ
3/9/68	B604	ឯកសារ 3 ឯកសារ	
12/9/68	A312		១១
20/9/68	A901		១១
25/9/68	B306		១១
5/10/68	A511		១១
22/10/68	A906		១
11/11/68	A212		១១
26/11/68	B301	ឯកសារ EV 1 ឯកសារ	
1/12/68	B505	ឯកសារ 3 ឯកសារ	
17-7-68	ឯកសារ ឯកសារ 15 ឯកសារ	ឯកសារ B404	
24-7-68	ឯកសារ A404	ឯកសារ F3	
6-8-68	A401	ឯកសារ ឯកសារ 1 ឯកសារ "J3" ឯកសារ 1 ឯកសារ	
19-8-68	ឯកសារ Cap ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ		
12-11-68	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ 4 ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ		
17-11-68	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ		
21-11-68	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ Server		
5-12-68	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ A212 (ឯកសារ ឯកសារ)		
8-12-68	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ		

2569

25-1-69	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ		
6-3-69	ឯកសារ TP ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ B603		E8
2-4-69	ឯកសារ TP ឯកសារ "EV ឯកសារ" ឯកសារ A303		A1
6-4-69	ឯកសារ EV ឯកសារ ឯកសារ B504		
6-4-69	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ A601 ឯកសារ ឯកសារ		
7-4-69	ឯកសារ EV ឯកសារ B503		
8-6-69	ឯកសារ TP ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ 2 ឯកសារ		
24-6-69	ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ ឯកសារ B503 ឯកសារ (E8)		

เดือน	ถึงคาบองค์		ถึงเรชั่น		ถึงน้ำเกลือถึงเรชั่น	หมายเหตุ
	วคป	ผู้ทำ	วคป	ผู้ทำ		
มกราคม	14 ธ.ค. 69	ผู้ทำ	14 ธ.ค. 69	ผู้ทำ		
กุมภาพันธ์	19 ก.พ. 69	ผู้ทำ	19 ก.พ. 69	ผู้ทำ	19/2/69	
มีนาคม	19 มี.ค. 69	ผู้ทำ	19 มี.ค. 69	ผู้ทำ		
เมษายน	16 เม.ย. 69	ผู้ทำ	16 เม.ย. 69	ผู้ทำ		
พฤษภาคม	18 พ.ค. 69	ผู้ทำ	18 พ.ค. 69	ผู้ทำ		
มิถุนายน	18 มิ.ย. 69	ผู้ทำ	18 มิ.ย. 69	ผู้ทำ		
กรกฎาคม						
สิงหาคม						
กันยายน						
ตุลาคม						
พฤศจิกายน						
ธันวาคม						

หมายเหตุ : ก้างเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ สัปดาห์ ๑ ของเดือน

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๒๖ เดือน

រូបភាព + វិស័យ

ឧទាហរណ៍ ៩/៥៧

4-4-65	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៥ ឆ្នាំ A ក៏ដោយ
8-4-65	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៥ ឆ្នាំ A ក៏ដោយ
11-4-65	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៥ ឆ្នាំ B ក៏ដោយ
	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៥ ឆ្នាំ B ក៏ដោយ
16-5-67	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៧ ឆ្នាំ A 3-4, FLA3 ឆ្នាំ ១៩៦៦, 5A ឆ្នាំ ១៩៦៦ រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៧ ឆ្នាំ B រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៧ ឆ្នាំ 1B, 2B ឆ្នាំ ១៩៦៦ 3B ឆ្នាំ ១៩៦៦, 3B រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៧, 4 B ឆ្នាំ ១៩៦៦, រូបភាពឆ្នាំ 4-5 B 5B-6B, រូបភាពឆ្នាំ 6-7 B រួម 12 ឆ្នាំ
21-5-67	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៧ ឆ្នាំ A A6 ឆ្នាំ ១៩៦៧, A2 ឆ្នាំ ១៩៦៦, A3 ឆ្នាំ ១៩៦៦, A4 ឆ្នាំ ១៩៦៦, រូបភាព ឆ្នាំ ១៩៦៧ ឆ្នាំ B, B4 ឆ្នាំ ១៩៦៦, B3 ឆ្នាំ ១៩៦៧, B2 ឆ្នាំ ១៩៦៦ រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៧ ឆ្នាំ B រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៧ ឆ្នាំ ១៩៦៧ រួម 9 ឆ្នាំ

2568

2/2/68	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្នាំ 35, 36, 11 = 37
12/2/68	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្នាំ 5, 7, 12, 17 11 = 20
21/2/68	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្នាំ 16 ឆ្នាំ 14 ឆ្នាំ 3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22 25, 27, 29, 30, 32, 33
27/3/68	រូបភាពឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្នាំ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22 24, 25, 26, 27 រួម 17 ឆ្នាំ

စစ်ဆေးမှု Fire Alarm

စစ်ဆေးမှုရက်စွဲ

19-3-65	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် ၂ နေရာ	စစ်ဆေးမှု
18-11-65	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင်အတွင်းရှိ မီးသတ်စနစ်ကို စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	OK.
19-11-65	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် M26	
20-6-67	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင်အတွင်း ၂ နေရာ	စစ်ဆေးမှု
6-9-67	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် FZM-1 Add 22 (6A)	1 နေရာ ✓
13-9-67	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် FZM-1 Add 51 S.Hall	1 နေရာ ✓
18-12-67	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် FZM-1 Add 34 (B3)	1 နေရာ

2568

4-8-68	မိမိတို့၏ smoke detector အတွက် Add 2	စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
--------	--------------------------------------	----------------------------

2569

15-1-69	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် "Add 39"	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင်
24-2-69	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် "Add 27"	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် အတွင်းရှိ M26
11-4-69	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင် "Add 30"	မိမိတို့၏ အိမ်ထောင်

6 May 2015

[illegible]

ମାଧ୍ୟମିକ କର୍ମ

ମାଧ୍ୟମିକ କର୍ମ

20

୨-୯-୬୮ A612

15-୯-୬୮ B404

30-୯-୬୮ A506

୯-୧୦-୬୮ A409

19-୧୦-୬୮ A403

୧4-୧୦-୬୮ A606

30-୧୦-୬୮ A603

15-11-୬୮ A306

3-12-୬୮ B401

12-12-୬୮ B410

14-12-୬୮ B210

16-12-୬୮ B409

18-12-୬୮ B509

୪-1-୬୯ A501

15-1-୬୯ A606

19-1-୬୯ B605

୪-୧-୬୯ A404

10-୧-୬୯ B506

୧8-୧-୬୯ A614

୨-3-୬୯ B301

6-3-୬୯ B409

8-3-୬୯ B514

୧0-3-୬୯ B503

11-4-୬୯ A512

15-4-୬୯ A207

3-5-୬୯ B305

4-5-୬୯ B508, B501

୯-5-୬୯ B507

16-5-୬୯ B408

28-5-୬୯ B303

12-6-୬୯ A412

14-6-୬୯ B609

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

ମାଧ୍ୟମିକ କର୍ମ

ମାଧ୍ୟମିକ କର୍ମ

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

୨୨

ရခိုင်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း

20-6-69 B 302

၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက်

រំលឹកនូវការងារ

* ចំណុច ១១១៥ ចំណុច ១៦-៧-៦៧ ***

6-12-67	A 305	រំលឹកនូវការងារ	2000	20-12-67
8-12-67	A 602	"	2000	20-12-67
12-12-67	B 502	"	2000	20-12-67
16-12-67	B 511	"	2000	20-12-67
23-12-67	A 408	"	2000	20-12-67
28-12-67	A 514	"	2000	20-12-67
3-1-68	B 202	"	2000	20-1-68
4-1-68	B 610	រំលឹកនូវការងារ	2000	20-1-68
10-1-68	A 510	រំលឹកនូវការងារ	2000	20-1-68
14-1-68	B 207	"	2000	20-1-68
14-1-68	A 407	"	2000	20-1-68
28-1-68	A 209	"	2000	20-1-68
15-2-68	A 512	"	2000	20-2-68
2-3-68	B 301	"	2000	20-3-68
3-3-68	A 610	"	2000	20-3-68
9-3-68	A 510	"	2000	20-3-68
15-3-68	A 201	"	2000	20-3-68
29-3-68	A 204	"	2000	20-3-68
18-4-68	A 211	"	2000	20-4-68
24-4-68	A 602	"	2000	20-4-68
15-5-68	B 210	"	2000	20-5-68
19-5-68	B 304	"	2000	20-5-68
29-5-68	B 210	"	2000	20-5-68
5-6-68	B 512	"	2000	20-6-68
8-6-68	A 207	"	2000	20-6-68
9-8-68	A 305	"	2000	20-8-68
12-8-68	A 311	"	2000	20-8-68
17-8-68	A 308	"	2000	20-8-68
17-8-68	A 602	"	2000	20-8-68
24-8-68	A 505	"	2000	20-8-68
31-8-68	A 603	"	2000	20-8-68

பிரைமரி

த/ம/வ	கூடு	பிரைமரி கிராமம்
15/2/69	B608	??
21/2/69	B204	??
1/3/69	A406	??
26/3/69	B204	??
16/4/69	A301	??
26/4/69	B303	??

Handwritten signature or initials at the top center of the page.

15-5-66	A310	6/5/66 15/5/66
16-5-66	A611	" ——— "
16-5-66	A209	" ——— "
27-8-66	A612	" ——— "
3-10-66	B302	" ——— "
31-10-66	A604	" ——— "
21-2-67	A308	" ——— "
18-5-67	A410	" ——— "
9-6-67	B507	" ——— "
15-6-67	A606	" ——— "
21-6-67	B407	" ——— "
13-7-67	A609	" ——— "
10-8-67	B402	" ——— "
12-8-67	A203	" ——— "
19-9-67	B514	" ——— "
28-10-67	A610	" ——— "
2-12-67	B601	" ——— "
6-1-68	B307	" ——— "
24-2-68	A412	" ——— "
18-3-68	A607	" ——— "
25-3-68	A508	" ——— "
4-5-68	B406	" ——— "
18-6-68	B504	" ——— "
12-7-68	B202	" ——— "
16-7-68	B212	" ——— "
19-7-68	A411	" ——— "
22-7-68	A206	" ——— "
4-10-68	B301, A605	" ——— "
7-10-68	B414	" ——— "
27-10-68	B607	" ——— "

2051422

วันที่	รหัส	ชื่อ
15/4/69	A 506	
17/5/69	A 403	
21/5/69	B 514	
22/5/69	A 611	
2/6/69	B 205	
6/6/69	B 305	
10/6/69	B 610	
14/6/69	A 510	
17/6/69	B 414	
19/6/69	B 507	
25/6/69	B 610	
26/6/69	B 610	
29/6/69	B 610	

កំណត់ត្រា

21/10/66	B612	កំណត់ត្រា
22/10/66	A411	កំណត់ត្រា
2/11/68	A206	កំណត់ត្រា
3/11/68	B511	កំណត់ត្រា
12/11/68	B301	កំណត់ត្រា
22/11/68	B303	កំណត់ត្រា
22/11/68	A402	កំណត់ត្រា
3/12/68	B209	កំណត់ត្រា
3/12/68	B209	កំណត់ត្រា
4/12/68	A502	កំណត់ត្រា
10/12/68	B504	កំណត់ត្រា
15/12/68	B209	កំណត់ត្រា
19/12/68	B608	កំណត់ត្រា
23/12/68	B314	កំណត់ត្រា
28/12/68	A611	កំណត់ត្រា
1/1/69	A601	កំណត់ត្រា
10/1/69	A503	កំណត់ត្រា
19/1/69	B511	កំណត់ត្រា
21/1/69	B412	កំណត់ត្រា
3/2/69	A501	កំណត់ត្រា
4/2/69	B506	កំណត់ត្រា
4/2/69	A504	កំណត់ត្រា
9/2/69	B301	កំណត់ត្រា
12/2/69	B504	កំណត់ត្រា
2/3/69	A303	កំណត់ត្រា
14/3/69	A201	កំណត់ត្រា
24/3/69	B411	កំណត់ត្រា
2/4/69	B507	កំណត់ត្រា
3/4/69	B302	កំណត់ត្រា
5/4/69	A614, A304	កំណត់ត្រា

2-12-67	B 400	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	197
3-12-67	A 612	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	20
7-12-67	A 402	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	24
11-12-67	A 402	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	30
17-12-67	B 603, A 607	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	5
22-12-67	B 611	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	12
26-12-67	A 414	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	23
26-12-67	A 607	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	26
31-12-67	A 004	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	24
7-1-68	A 210	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	21
8-1-68	A 406	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	6
10-1-68	B 611	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	9
14-1-68	A 607	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	9
24-1-68	A 509	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	11
27-1-68	B 302	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	11
4-2-68	A 607, B 314	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	12
22-2-68	B 612	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	16
29-2-68	A 403	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	20
4/3/68	A 410	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	25
15/3/68	B 507	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	22
18/3/68	B 514	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	20
19/3/68	A 403	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	21
21/3/68	B 302	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	16
23/3/68	A 403	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	22
6/4/68	B 511	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	11
14/4/68	B 514	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	21
3/5/68	A 411	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	2
21/5/68	A 412	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	3
5/5/68	B 511	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	6
11/5/68	A 501	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	11
12/5/68	A 507	ໄຕຣ໌ຟາລອຊິກຊັດ	11

TV

14/1/68	A 410	ကိတ်စီဂရပ်
15/1/68	A 314	မလိမ္မော် TV
24/1/68	B 210	ကိတ်စီဂရပ်
1/2/68	A 310	မလိမ္မော် TV
9/2/68	A 501	မလိမ္မော် TV
15/3/68	A 611	မလိမ္မော် TV
30/3/68	A 514	မလိမ္မော် TV
13/4/68	A 410	ကိတ်စီဂရပ်
25/4/68	B 101	ကိတ်စီဂရပ်
26/4/68	A 309	ကိတ်စီဂရပ်
6/5/68	B 610	မလိမ္မော် TV
4/5/68	B 610	မလိမ္မော် TV
5/5/68	B 602	မလိမ္မော် TV
13/7/68	B 610	မလိမ္မော် TV
23/8/68	A 509	မလိမ္မော် TV
13/10/68	A 603	မလိမ္မော် TV
11/11/68	A 514	မလိမ္မော် TV
24/11/68	B 602	မလိမ္မော် TV
5/12/68	A 412	မလိမ္မော် TV
15/3/68	A 611	မလိမ္မော် TV
30/3/68	A 514	မလိမ္မော် TV
13/4/68	A 410	မလိမ္မော် TV (မလိမ္မော် TV 114000)
25/4/68	B 201	မလိမ္မော် TV 40" (မလိမ္မော် TV)
26/4/68	A 307	မလိမ္မော် TV 32" (မလိမ္မော် TV)
6/5/68	B 610	မလိမ္မော် TV 32" (မလိမ္မော် TV)
8/5/68	A 305	မလိမ္မော် TV 32" (မလိမ္မော် TV)
27/5/68	B 506	မလိမ္မော် TV
12/6/68	A 303	မလိမ္မော် TV 32" (မလိမ္မော် TV)
5/7/68	B 602	မလိမ္မော် TV
14/7/68	B 610	မလိမ္မော် TV
24/7/68	A 505	မလိမ္မော် TV

22-3-67	A 609	លេខ ២៤១	14/1
30-3-67	A 305	លេខ ២៤១	15/1
31-3-67	A 511	លេខ ២៤១	24/1
3-4-67	B 307	លេខ ២៤១	1/2
5-4-67	A 210	លេខ ២៤១ TV	9/2
8-4-67	A 302	លេខ ២៤១	15/3
17-4-67	B 211	លេខ ២៤១	30/1
17-4-67	A 502	លេខ ២៤១	13/1
23-4-67	A 314	លេខ ២៤១	25/1
28-4-67	A 609	លេខ ២៤១	26/1
11-5-67	A 508	លេខ ២៤១	6/1
19-5-67	A 507	លេខ ២៤១	11/1
24-5-67	B 207	លេខ ២៤១	5/1
14-6-67	B 205	លេខ ២៤១	13/1
30-6-67	B 205	លេខ ២៤១	23/1
5-7-67	A 410	លេខ ២៤១	13/1
26-7-67	B 306	លេខ ២៤១	11/1
29-7-67	B 209	លេខ ២៤១	24/1
30-7-67	A 410	លេខ ២៤១	5/1
10-8-67	A 412	លេខ ២៤១	15/1
23-8-67	B 405	លេខ ២៤១	30/1
2-9-67	B 510	លេខ ២៤១	13/1
21-9-67	A 306	លេខ ២៤១ TV	25/1
23-9-67	B 504	លេខ ២៤១	26/1
25-9-67	A 609	លេខ ២៤១	6/1
1-10-67	B 302	លេខ ២៤១	8/1
30-10-67	A 308	លេខ ២៤១	27/1
10-11-67	A 414	លេខ ២៤១	12/1
12-11-67	A 311	លេខ ២៤១	5/1
8-12-67	A 503	លេខ ២៤១	14/1
27-12-67	B 211	លេខ ២៤១	27/1
29-12-67	A 409	លេខ ២៤១	11/1

ឆ្នាំទី១០

20-11-66	B 203, B 204	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
21-11-66	B 212, 214	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
24-11-66	A 610, 611	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
27-11-66	A 205, 207	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
29-11-66	A 503, A 404, A 614	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
3-12-66	B 208, 209	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
5-12-66	A 604	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
6-12-66	B 302, B 303	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
9-12-66	B 601, 614	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
11-12-66	B 306, 307	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
12-12-66	A 412, 414	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
14-12-66	B 301, 304	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
16-12-66	A 301, 302, 401	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
17-12-66	A 214, B 508	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
19-12-66	A 202, B 201	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
21-12-66	B 401, 402	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
22-12-66	A 511, 512, 514	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
24-12-66	A 201, A 202, B 207	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
26-12-66	B 210, B 211	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
27-12-66	A 206, A 209	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
28-12-66	B 308, 312, A 212	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
29-12-66	B 602, B 501	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
3-1-67	A 306, A 509	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
4-1-67	B 411, A 308	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
6-1-67	A 309, A 507	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
7-1-67	A 311, A 411, B 514	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
9-1-67	B 604	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
10-1-67	B 607, B 610	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
11-1-67	A 501, A 612	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
13-1-67	A 504, A 606	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

מאגיסטרוס

18-1-67	B504
19-1-67	A601
21-1-67	A607
23-1-67	A606
25-1-67	A509
25-7/67	A210
5/6/67	A602
9/1/67	B602
12/1/67	A210
22/1/68	B502
28/1/68	B512
31/1/68	B604
18/2/68	A502
24/2/68	A502
12/4/68	B309
20/4/68	A503
26/4/68	A206
3/6/68	B910
9/1/68	A501
10/3/69	B306

מאגיסטרוס
מאגיסטרוס
מאגיסטרוס
מאגיסטרוס

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Air

2568

2-1-68	A504	လိမ္မော်ရောင်ပန်း 1 ခု 300
12-1-68	B302	လိမ္မော်ရောင် ပန်း 1 ခု E8
13-2-68	A404	လိမ္မော် EV 1 ခု "F3"
20-2-68	B504	လိမ္မော် EV 1 ခု
22-2-68	B204	လိမ္မော်ရောင်ပန်း 1 ခု
25-2-68	A206	လိမ္မော် EV 1 ခု
4-3-68	B203	လိမ္မော် EV 1 ခု
7-3-68	A204	လိမ္မော် EV 1 ခု
11-4-68	A514	လိမ္မော် 2 ခု ပန်း 1 ခု
14-4-68	B302	လိမ္မော် 2 ခု ပန်း 1 ခု
20-4-68	A306	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
19-5-68	A407	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
20-5-68	A209	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု ပန်း 1 ခု
20-5-68	A505	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
22-5-68	A611	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
5-6-68	A510	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု ပန်း 1 ခု
9-6-68	A209	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု ပန်း 1 ခု
6-6-68	B304	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု "E8"
12-6-68	A302	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု ပန်း 1 ခု
12-6-68	A405	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
18-6-68	B403	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
30-6-68	A405	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
1-7-68	B50P	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု ပန်း 1 ခု
2-7-68	B502	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု ပန်း 1 ခု
6-7-68	A510	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
8/4/68	A206	လိမ္မော် ပန်း 1 ခု
12/4/68	A503	၅၅
14/4/68	B403	၅၅
3/8/68	A510	၅၅
6/8/68	A408	

SELECT

[illegible]

Gen

- 5/6/69 - 12/6/69 11/6/69 Generator 4 1/2
- 5/6/69 - 12/6/69 11/6/69 1 1/2
- # 8/6/69 * 8/6/69 11/6/69 4 1/2 4 1/2 8 1/2
- # 8/6/69 - 8/6/69 11/6/69 1 1/2 1 1/2 1 1/2
- # 11/6/69 - 8/6/69 11/6/69 S. Hall 11/6/69 Control 11/6/69 3 1/2
- 14/6/69 - 12/6/69 11/6/69 A404 (8/6/69)
- 15-6-69 - 12/6/69 11/6/69 45" Sunon SP101A (110V) 1123HST.GN
- 23-6-69 - 12/6/69 11/6/69 11/6/69 2 1/2
- 24-6-69 - 12/6/69 11/6/69 B503 0115 (E8) ✓
- 25-6-69 - 12/6/69 11/6/69 B 1 1/2

very good

[illegible]

စာရင်း

11/6/68	B 503	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
10/6/68	B 401	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
14/6/68	B 504	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
18/6/68	B 403	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
20/6/68	A 401	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
20/6/68	B 511	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
30/6/68	B 404	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
17/7/68	B 404	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
17/7/68	စာရင်း B	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
10/6/68	စာရင်း A	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
24/7/68	A 404	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
6/8/68	A 401	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
7/8/68	A 507	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
25/8/68	B 314	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
4/10/68	B 312	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
10/11/68	B 311	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
13/11/68	B 411	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
26/11/68	B 405	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
28/11/68	B 404	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
29/11/68	A 502	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
	A 301	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
	B 304	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
	B 305	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
30/11/68	A 312	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
2/12/68	A 302	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
5/12/68	A 212	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
8/12/68	A 305	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
8/12/68	A 307	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
15/12/68	A 608	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
19/12/68	A 302	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
21/12/68	A 308	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
26/12/68	A 302	စာရင်း (၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀)

22/8/67	B 510	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ 80 cm.
10/9/67	A 502	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
28/9/67	B 302	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
10/10/67	B 208	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
18/10/67	B 514	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
23/10/67	A 501	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
30/10/67	A 207	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
2/11/67	B 208	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
3/11/67	B 308	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
5/11/67	B 314	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
13/11/67	B 211	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
3/12/67	A 405	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
3/12/67	A 306	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
10/12/67	B 401	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
20/12/67	A 504	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
3/1/68	A 202	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
12/1/68	B 302	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
18/1/68	B 512	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
25/1/68	B 612	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
27/1/68	A 302	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
28/1/68	B 514	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
1/2/68	B 202	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
4/2/68	A 502	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
10-2-68	A 506	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
11-2-68	B 211	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
22-2-68	B 309	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
25-2-68	A 309	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
17-3-68	A 304	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
20-3-68	B 604	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
29-3-68	A 307	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
31-3/68	A 303	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ
18/4/68	B 510	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ	ကံဝေဒဉ်ဂါးမာပဲ

ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់

2/10/68	ឡូឡា	ឡូឡា
26/10/68	B301	ឡូឡា:
27/10/68	A314	ឡូឡា:
27/10/68	B508	ឡូឡា
31/10/68	B409	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
4/11/68	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង:
6/11/68	B606	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
11/11/68	B310	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
21/11/68	B406	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
28/11/68	B604	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង:
29/11/68	B502	ឡូឡា
1/12/68	B307	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
4/12/68	B308	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
4/12/68	B308	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង:
4/12/68	B509	ឡូឡា
8/12/68	A514	ឡូឡា
10/12/68	A502	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
13/12/68	A508	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង:
15/12/68	A605	ឡូឡា
15/12/68	B403	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង:
15/12/68	B309	ឡូឡា
17/12/68	A608	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
18/12/68	B604	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
19/12/68	B609	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង:
21/12/68	B610	ឡូឡា
22/12/68	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
25/12/68	B409	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
27/12/68	B303	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
30/12/68	B311	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
31/12/68	B301	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង
1/1/69	B401	ឡូឡាដើម្បីដាក់ឡើង

စာရင်း

ရက်စွဲ	နံပါတ်	အချက်
၁/၁/၆၇	B304	အချက်အလက်
၂/၁/၆၇	B306	အချက်အလက်
၃/၁/၆၇	B307	အချက်အလက်
၄/၁/၆၇	B308	အချက်အလက်
၅/၁/၆၇	B309	အချက်အလက်
၆/၁/၆၇	B310	အချက်အလက်
၇/၁/၆၇	B311	အချက်အလက်
၈/၁/၆၇	B312	အချက်အလက်
၉/၁/၆၇	B313	အချက်အလက်
၁၀/၁/၆၇	B314	အချက်အလက်
၁၁/၁/၆၇	B315	အချက်အလက်
၁၂/၁/၆၇	B316	အချက်အလက်
၁၃/၁/၆၇	B317	အချက်အလက်
၁၄/၁/၆၇	B318	အချက်အလက်
၁၅/၁/၆၇	B319	အချက်အလက်
၁၆/၁/၆၇	B320	အချက်အလက်
၁၇/၁/၆၇	B321	အချက်အလက်
၁၈/၁/၆၇	B322	အချက်အလက်
၁၉/၁/၆၇	B323	အချက်အလက်
၂၀/၁/၆၇	B324	အချက်အလက်
၂၁/၁/၆၇	B325	အချက်အလက်
၂၂/၁/၆၇	B326	အချက်အလက်
၂၃/၁/၆၇	B327	အချက်အလက်
၂၄/၁/၆၇	B328	အချက်အလက်
၂၅/၁/၆၇	B329	အချက်အလက်
၂၆/၁/၆၇	B330	အချက်အလက်
၂၇/၁/၆၇	B331	အချက်အလက်
၂၈/၁/၆၇	B332	အချက်အလက်
၂၉/၁/၆၇	B333	အချက်အလက်
၃၀/၁/၆၇	B334	အချက်အလက်
၃၁/၁/၆၇	B335	အချက်အလက်

20625

ວັນທີ	ຊື່	ສະຖານທີ່
4/3/69	ບ້ານໂພນທະນາ	ບ້ານໂພນທະນາ
6/3/69	A 903	ບ້ານໂພນ
7/3/69	B 34	ບ້ານໂພນ
10/3/69	B 306	ບ້ານໂພນ
12/3/69	B 305	ບ້ານໂພນ
12/3/69	ບ້ານໂພນ	ບ້ານໂພນ
14/3/69	A 910	ບ້ານໂພນ
15/3/69	A 608	ບ້ານໂພນ
21/3/69	A 412	ບ້ານໂພນ
24/3/69	B 514	ບ້ານໂພນ
24/3/69	B 305	ບ້ານໂພນ
28/3/69	B 410	ບ້ານໂພນ
5/4/69	B 305	ບ້ານໂພນ
6/4/69	A 605	ບ້ານໂພນ
16/4/69	B 602	ບ້ານໂພນ
18/4/69	B 502	ບ້ານໂພນ
16/4/69	A 604	ບ້ານໂພນ
18/4/69	B 602	ບ້ານໂພນ
19/4/69	B 609	ບ້ານໂພນ
21/4/69	B 402	ບ້ານໂພນ
24/4/69	A 401	ບ້ານໂພນ
25/4/69	B 309	ບ້ານໂພນ
25/4/69	B 606	ບ້ານໂພນ
26/4/69	A 612	ບ້ານໂພນ
26/4/69	B 512	ບ້ານໂພນ
26/4/69	ບ້ານໂພນ	ບ້ານໂພນ
4/5/69	B 402	ບ້ານໂພນ
9/5/69	ບ້ານໂພນ	ບ້ານໂພນ
17/5/69	A 401	ບ້ານໂພນ
17/5/69	B 501	ບ້ານໂພນ

พินิจ

14/5/69 A 604

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

21/5/69 A 614

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

22/5/69 B 201

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

27/5/69 B 403

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

27/5/69 B 311

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

27/5/69 A 614

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

3/6/69 B 602

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

6/6/69 B 211

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

12/6/69 A 610

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

17/6/69 B 202

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

19/6/69 A 614

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

23/6/69 B 411

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

3/7/69 B 603

แผ่นกระดาษสีน้ำตาล

တံဆိပ်ကိုင်ခွင့်

28-2-64	A204	တံဆိပ်ကိုင်ခွင့်
5/1-65	A305	"
6/1-65	A310	"
5-11-65	B611	"
28-5-66	A514	"
29-5-66	သို့မဟုတ် အခြား	"
15-6-66	A311	"
22-8-66	A514	"
4-10-66	A312	"
25-11-66	B602	"
11-12-66	B512	"
1-7-67	B208	"
28-9-67	B302	"
6-10-67	B509	"
14-10-67	B514	"
24-11-67	A404	"
7-12-67	A602	"
7-12-67	A307	"
13-12-67	B409	"
18-12-67	A206	"
3-1-68	A504	"
23-1-68	A605	"
10-2-68	A504	"
14-2-68	B304	"
21-2-68	A309	"
23-8-66	A604	"
9-9-66	A509	"
13-9-66	B414	"
19-9-66	B409	"
24-9-66	B406	"
22-10-66	B407	"

31/10/68 B604

21/11/68 B602

23/11/68 B502

12/12/68 B314

13/12/68 A314

14/12/68 B403

10/5/69 A306

28/5/69 A211

2/6/69 B405

3/4/69 B304

12/11/68 B604

99 ——— 99

99 ——— 99

99 ——— 99

99 ——— 99

99 ——— 99

99 ——— 99

99 ——— 99

99 ——— 99

99 ——— 99

2/5207

24/10/68	A404	နှိပ်နှင်းကုမ္ပဏီ	24/10/68	24/10/68
28/10/68	A609	နှင်းကုမ္ပဏီ	28/10/68	28/10/68
28/10/68	A411	နှင်းကုမ္ပဏီ	28/10/68	28/10/68
28/10/68	A410	နှင်းကုမ္ပဏီ	28/10/68	28/10/68
29/10/68	A205	နှင်းကုမ္ပဏီ	29/10/68	29/10/68
30/10/68	B601	နှင်းကုမ္ပဏီ	30/10/68	30/10/68
31/10/68	B610	နှင်းကုမ္ပဏီ	31/10/68	31/10/68
31/10/68	b606	နှင်းကုမ္ပဏီ	31/10/68	31/10/68
31/10/68	B411	နှင်းကုမ္ပဏီ	31/10/68	31/10/68
31/10/68	B404	နှင်းကုမ္ပဏီ	31/10/68	31/10/68
31/10/68	B309	နှင်းကုမ္ပဏီ	31/10/68	31/10/68
13/11/68	B303	နှင်းကုမ္ပဏီ	13/11/68	13/11/68
13/11/68	B404	နှင်းကုမ္ပဏီ	13/11/68	13/11/68
15/11/68	B408	နှင်းကုမ္ပဏီ	15/11/68	15/11/68
14/11/68	B414	နှင်းကုမ္ပဏီ	14/11/68	14/11/68
19/11/68	B201	နှင်းကုမ္ပဏီ	19/11/68	19/11/68
20/11/68	B511	နှင်းကုမ္ပဏီ	20/11/68	20/11/68
24/11/68	B404	နှင်းကုမ္ပဏီ	24/11/68	24/11/68
30/11/68	A205	နှင်းကုမ္ပဏီ	30/11/68	30/11/68
30/11/68	B605	နှင်းကုမ္ပဏီ	30/11/68	30/11/68
4/12/68	B402	နှင်းကုမ္ပဏီ	4/12/68	4/12/68
4/12/68	A404	နှင်းကုမ္ပဏီ	4/12/68	4/12/68
8/12/68	B505	နှင်းကုမ္ပဏီ	8/12/68	8/12/68
9/12/68	B605	နှင်းကုမ္ပဏီ	9/12/68	9/12/68
10/12/68	A606	နှင်းကုမ္ပဏီ	10/12/68	10/12/68
22/1/69	B208	နှင်းကုမ္ပဏီ	22/1/69	22/1/69
2/2/69	B408	နှင်းကုမ္ပဏီ	2/2/69	2/2/69
4/2/69	B611	နှင်းကုမ္ပဏီ	4/2/69	4/2/69
11/2/69	B203	နှင်းကုမ္ပဏီ	11/2/69	11/2/69
15/2/69	B608	နှင်းကုမ္ပဏီ	15/2/69	15/2/69

જાન્યુઆરી '16

પ્રવચન

20/2/69	A501	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
21/2/69	B204	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
1/3/69	A206	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
1/3/69	A414	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
2/3/69	B510	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
2/3/69	B511	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
3/3/69	A610	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
3/3/69	B206	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
9/3/69	B411	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
11/3/69	A501	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
12/3/69	A301	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
13/3/69	B606	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
24/3/69	A501	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
29/3/69	A209	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
30/3/69	B212	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
3/4/69	A409	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
6/4/69	A301	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
8/4/69	B603	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
12/4/69	A308	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
13/4/69	B509	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
15/4/69	A301	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
22/4/69	B606	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
28/4/69	B303	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
2/5/69	A509	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
5/5/69	A508	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
15/5/69	B202	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
16/5/69	A502	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
26/5/69	B211	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
28/5/69	B602	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
29/5/69	B611	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન
30/5/69	A501	પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન

✓

3/6/69	B412	12/6/69 25:00
14/6/69	B410	12/6/69 25:00
16/6/69	B605	12/6/69 25:00
16/6/69	B512	12/6/69 25:00
20/6/69	A509	12/6/69 25:00
20/6/69	B619	12/6/69 25:00
21/6/69	B604	12/6/69 25:00
23/6/69	B908	12/6/69 25:00
29/6/69	A908	12/6/69 25:00

ឧបសគ្គ

24-12-67	A 312	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
7-1-68	A 604	ឧបសគ្គស្រាវជ្រាវ
7-1-68	A 510, A 509	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
8-1-68	A 602	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
8-1-68	A 506, A 307	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
15-1-68	A 310, A 609	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
21-1-68	A 405, A 607	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
27-1-68	A 304	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
1-2-68	A 203	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
3-2-68	A 611	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
4-2-68	A 506	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
24-2-68	A 604	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
26-2-68	A 607	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
25/2/68	A 501	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
15/4/68	A 602	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
23/4/68	A 402	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
24/4/68	A 504	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
30/4/68	A 604	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
3/5/68	A 510	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
10/5/68	B 311	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
26/5/68	A 211	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
31/5/68	A 209	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
1/6/68	A 612	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
15/6/68	B 502	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
24/6/68	A 205	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
10/7/68	A 201	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
21/7/68	A 209	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
30/7/68	A 601	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
2/8/68	A 201	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
3/8/68	A 301	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
2/8/68	A 212	កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ

အချက်အလက်

၇/၈/၆၈	A504	အသံအသံ
၇/၈/၆၈	A602	အသံအသံအသံအသံအသံ
၁၃/၇/၆၈	A409	အသံအသံ
၁၇/၇/၆၈	B511	အသံအသံအသံအသံအသံ
၂/၁၀/၆၈	B301	အသံအသံအသံအသံ
၁၃/၁၀/၆၈	A404	အသံအသံ
၁၉/၁၀/၆၈	A510	အသံအသံ
၃၁/၁၀/၆၈	B204	အသံအသံ
၃၁/၁၀/၆၈	B305	အသံအသံ
၃၁/၁၀/၆၈	B406	အသံအသံ
၇/၁၁/၆၈	B201	အသံအသံ
၁၀/၁၂/၆၈	A301	အသံအသံ
၂၈/၃/၆၉	A202	အသံအသံအသံအသံ
၃၀/၆/၆၉	A509	အသံအသံအသံအသံ
၃၀/၆/၆၉	B211	အသံအသံ

အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား

၁/၁/၆၈	၆၀၃	စာရေး	၃
၃/၁/၆၈	B505	မာပိုင်အိမ်	၄
၂၃/၁/၆၈	B309	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၄/၁/၆၈	A506	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၆/၁/၆၈	A003	မာပိုင်အိမ်	၄
၃/၂/၆၈	B106	မာပိုင်အိမ်	၄
၄/၂/၆၈	B311	မာပိုင်အိမ်	၄
၇/၂/၆၈	A503	မာပိုင်အိမ်	၄
၉/၂/၆၈	B603	မာပိုင်အိမ်	၄
၁၆/၂/၆၈	B604	မာပိုင်အိမ်	၄
၁၆/၂/၆၈	B312	မာပိုင်အိမ်	၄
၁၆/၂/၆၈	B404	မာပိုင်အိမ်	၄
၁၈/၂/၆၈	A3	မာပိုင်အိမ်	၄
၁၉/၂/၆၈	B312	မာပိုင်အိမ်	၄
၁၉/၂/၆၈	A512	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၀/၂/၆၈	A409	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၀/၂/၆၈	A506	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၂/၂/၆၈	B403	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၂/၂/၆၈	A404	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၆/၂/၆၈	A414	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၄/၂/၆၈	B511	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၄/၂/၆၈	A3	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၄/၂/၆၈	A609	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၀/၂/၆၈	B612	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၁/၂/၆၈	A908	မာပိုင်အိမ်	၄
၃/၁/၆၉	A308	မာပိုင်အိမ်	၄
၄/၁/၆၉	A404	မာပိုင်အိမ်	၄
၂၁/၁/၆၉	B506	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၁/၁/၆၉	A614	မာပိုင်အိမ်	၄
၃၁/၁/၆၉	A604	မာပိုင်အိမ်	၄
၁၁/၁/၇၀	၆၀၃	မာပိုင်အိမ်	၄

સાચી ન

૨/૧/૬૯	૫૦૭	✓ બાજી	૫૩
૧૧/૧/૬૯	A412	✓ બાજી	૫૩
૧૩/૧/૬૯	A214	✓ બાજી	૫૩
૧૬/૧/૬૯	A505	બાજી	૫૩
૧૭/૧/૬૯	B414	બાજી	૫૩
૧૮/૧/૬૯	A304	✓ બાજી	૫૩
૨૧/૧/૬૯	A302	✓ બાજી	૫૩
૨૧/૧/૬૯	B309	બાજી	૫૩
૨૨/૧/૬૯	B614	બાજી	૫૩
૨૬/૧/૬૯	A501	બાજી	૫૩
૨૬/૧/૬૯	B503	બાજી	૫૩
૨૮/૧/૬૯	A212	બાજી	૫૩
૩૦/૧/૬૯	A508	બાજી	૫૩
૧/૨/૬૯	A602	બાજી	૫૩
૨/૨/૬૯	A905	બાજી	૫૩
૪/૨/૬૯	A504	બાજી	૫૩
૫/૨/૬૯	B504	બાજી	૫૩
૯/૨/૬૯	B204	બાજી	૫૩
૧૦/૨/૬૯	B603	બાજી	૫૩
૧૦/૨/૬૯	B410	બાજી	૫૩
૧૧/૨/૬૯	બાજી	બાજી	૫૩
૧૬/૨/૬૯	A604	બાજી	૫૩
૧૬/૨/૬૯	A303	બાજી	૫૩
૧૬/૨/૬૯	A502	બાજી	૫૩
૧૮/૨/૬૯	A601	બાજી	૫૩
૨૦/૨/૬૯	A306	બાજી	૫૩
૨૩/૨/૬૯	B204	બાજી	૫૩
૨૩/૨/૬૯	B308	બાજી	૫૩
૨૬/૨/૬૯	A601	બાજી	૫૩
૨૬/૨/૬૯	B203	બાજી	૫૩
૨૭/૨/૬૯	બાજી	બાજી	૫૩

2000/1

9/1/2	509	အထူး	3
24/2/69	A601	အထူး	43
28/2/69	B212	အထူး	43
4/3/69	B302	အထူး	43
5/3/69	A203	အထူး	43
8/3/69	B404	အထူး	43
9/3/69	A604	အထူး	43
11/3/69	A300	အထူး	43
12/3/69	A404	အထူး	43
18/3/69	A202	အထူး	43
18/3/69	B212	အထူး	43
18/3/69	A212	အထူး	43
19/3/69	B300	အထူး	43
21/3/69	B301	အထူး	43
22/3/69	B602	အထူး	43
22/3/69	A303	အထူး	43
24/3/69	A300	အထူး	43
26/3/69	B206	အထူး	43
27/3/69	B506	အထူး	43
30/3/69	A608	အထူး	43
5/4/69	A305	အထူး	43
7/4/69	B406	အထူး	43
7/4/69	A5	အထူး	43
9/4/69	B211	အထူး	43
10/4/69	B606	အထူး	43
11/4/69	A508	အထူး	43
12/4/69	B301	အထူး	43
12/4/69	B205	အထူး	43
12/4/69	A605	အထူး	43
14/4/69	B212	အထူး	43
15/4/69	A506	အထူး	43

ឧបត្ថម្ភ

១/៦/២០	៧០០	ឧបត្ថម្ភ	១
១៧/២/៦៩	A6	ស្រូវប្រាំង	២៣
១៧/២/៦៩	A6២	ស្រូវប្រាំង	២៣
១៨/២/៦៩	A២១	ស្រូវប្រាំង	២៣
២១/២/៦៩	A212	ស្រូវប្រាំង	២៣
២២/២/៦៩	A210	ស្រូវប្រាំង	២៣
២២/២/៦៩	A508	ស្រូវប្រាំង	២៣
២២/២/៦៩	B309	ស្រូវប្រាំង	២៣
២២/២/៦៩	B209	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៥/២/៦៩	B508	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៦/២/៦៩	A9២	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៨/២/៦៩	B107	ស្រូវប្រាំង	២៣
៣០/២/៦៩	B50២	ស្រូវប្រាំង	២៣
៣/៥/៦៩	A511	ស្រូវប្រាំង	២៣
៥/៥/៦៩	B6២	ស្រូវប្រាំង	២៣
៦/៥/៦៩	B20២	ស្រូវប្រាំង	២៣
៨/៥/៦៩	B201	ស្រូវប្រាំង	២៣
១០/៥/៦៩	A6	ស្រូវប្រាំង	២៣
១០/៥/៦៩	A502	ស្រូវប្រាំង	២៣
១១/៥/៦៩	A2	ស្រូវប្រាំង	២៣
១៨/៥/៦៩	B510	ស្រូវប្រាំង	២៣
១៩/៥/៦៩	B609	ស្រូវប្រាំង	២៣
១៩/៥/៦៩	A310	ស្រូវប្រាំង	២៣
២១/៥/៦៩	A307	ស្រូវប្រាំង	២៣
២២/៥/៦៩	A306	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៣/៥/៦៩	A207	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៣/៥/៦៩	A210	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៥/៥/៦៩	A512	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៥/៥/៦៩	A3	ស្រូវប្រាំង	២៣
២៨/៥/៦៩	B1	ស្រូវប្រាំង	២៣
១/៦/៦៩	B5	ស្រូវប្រាំង	២៣

ရေစာ

ရက်စွဲ	အမှတ်	အမည်	ရက်စွဲ
၁/၆/၁၇	၁၀၁	အောင်	၁
၅/၆/၁၇	A612	မောင်အောင်အောင်	၁၃
၆/၆/၁၇	B204	မောင်အောင်	၁၃
၁၁/၆/၁၇	A204	မောင်အောင်	၁၃
၁၅/၆/၁၇	A204	မောင်အောင်	၁၃
၁၆/၆/၁၇	B204	မောင်အောင်	၁၃
၁၈/၆/၁၇	A403	မောင်အောင်	၁၃
၁၉/၆/၁၇	မောင်အောင်အောင်	မောင်အောင်	၁၃
၃၀/၆/၁၇	A304	မောင်အောင်	၁၃
၁/၇/၁၇	A603	မောင်အောင်	၁၃
၃/၇/၁၇	A509	မောင်အောင်	၁၃