

ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ระยะดำเนินการ

เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569



รูปที่ 1 แสดงทางเดินรถ ป้ายจราจรต่างๆ



รูปที่ 2 แสดงถังดักไขมันใต้อ่างล้าง



ระบบพักน้ำเสียทั้งสองส่วนของโครงการ(wastewater holding tank , sewage holding tank)

รูปที่ 3 ระบบพักน้ำทั้ง 2 ส่วน และดำเนินการตักกากไขมันในบ่อพักน้ำทั้ง 2 ส่วน



รูปที่ 4 พื้นที่จอดรถได้จัดเตรียมไว้โดยรอบอาคารโรงแรมและบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร



รูปที่ 5 โถงห้องรับแขก (Lobby) สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้ดี



รูปที่ 6 ดวงโคจรชนิดที่มีแผ่นกระจายแสงที่เสาบริเวณริมถนนโดยรอบอาคาร



รูปที่ 7 มวลฝอยรวบรวมและบรรจุในถุงดำ พร้อมมัดปากถุง



ห้องพักขยะ รีไซเคิล ขยะแห้งและขยะเปียก

รูปที่ 8 แสดงห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 9 แสดงทางหนีไฟ



รูปที่ 10 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 11 เครื่องดูดควันไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ 12 ทำป้ายสถิติความปลอดภัยในการทำงาน



รูปที่ 13 จัดสวนหย่อม และใช้พันธุ์ไม้พุ่มเป็นส่วนใหญ่