เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบ

เอกสารแนบ 2

หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

- ใบรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.5)
- ใบรับรองตรวจสอบอาคาร (ร.1)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
- เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
- เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.14)

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๙
เลขรับที่ (อนุญาต)
อาคารพาณิชย์

แบบ อ. ๖

000364

สำเนาคำสั่ง
หัวข้อส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ของอาคาร ตามมาตรา ๓๒ ฯ
ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๒๕/๒๕๕๗ โดย นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายวันจักร์ บุรณศิริ

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๔๗๕ ตรอก/ซอย - ถนน ศรีอยุธยา หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต ตามแบบ กทม.๖

เลขที่ ๒๑๐ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๓๙ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๗๑๑ ห้อง)-จอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๙ คัน

(๒) ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถยนต์-สโมสร-พาณิชย์ (ร้านค้า)-สระว่ายน้ำ โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๕๒ คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน อ่อนนุช (สุขุมวิท ๗๗) หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๒๖,๑๖๙๒,๑๗๐๓,๑๗๑๘,๑๗๒๓, ๑๗๒๔,๑๗๒๕,๑๘๒๘,๒๑๖๒๗๗ เป็นที่ดินของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน),บริษัท เมจิก โมเดิร์น จำกัด และบริษัท พระโขนงอ่อนนุช จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ [redacted] เดือน ๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๗

[redacted]

(ลายมือ[redacted]

ตำแหน[redacted]

เลขที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๗

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปีครั้งที่ ๒
เลขที่ ๑๕๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๖๘๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุด เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท ๗๗ โดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท ๗๗

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ **ตรอก/ซอย** ริมคลองพระโขนง **ถนน** - **หมู่ที่** - **ตำบล/แขวง** พระโขนงเหนือ **อำเภอ/เขต** วัฒนา **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขทะเบียน น.๐๐๓๔/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ **แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน**

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

ออกให้ ณ วันที่ [redacted] **พ.ศ.** .....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒ [redacted] **พ.ศ.** ๒๕๖๘

.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการเขต

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

BID : ๙๙๘๐D๔๑๔EC๙C

ที่ กท ๐๙๐๗/ ๑๑๐๙

สำนักการโยธา
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

- ๑ พ.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท ๗๗

อ้างถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร๑.) เลขรับสำนักงานควบคุมอาคาร ที่ ๔๒๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว จึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ได้ที่ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒

ก่อนรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบอาคาร เป็นเงิน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้ท่านไปรับใบรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำนักงานควบคุมอาคาร
โทร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๐๐ ต่อ ๒๐๕๕
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๕๙



(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๒๖
ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๒ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๗๑๒ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))
- พื้นที่ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร , ป้ายโครงการ , บันไดระหว่างชั้นและโถงบันได
- ระบบสัญญาณโทรทัศน์ , ระบบสัญญาณโทรศัพท์ , ระบบโทรทัศน์วงจรปิด , ระบบป้องกันแจ้งเตือนอัคคีภัย , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบคีย์การ์ด , ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ , อุปกรณ์ดับเพลิง , เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator) , ระบบป้องกันฟ้าผ่า , ลิฟท์โดยสารจำนวน ๕ ชุด ลิฟท์ดับเพลิง ๑ ชุด , ไฟแสงสว่างทางเดินภายในและภายนอกอาคาร , ตู้ใส่จดหมาย
- ห้องควบคุมระบบต่างๆ , ห้องพักขยะประจำชั้น , ห้องพักขยะมูลฝอยรวม , ที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง, ป้องยาม , สวนหย่อมบริเวณชั้นล่าง , สระว่ายน้ำ , ห้องออกกำลังกาย , ห้องซักรีด
- ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน , ห้องนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ ๑๑

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน ๗๑๑ ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน ๑ ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน - ห้องชุด
อื่นๆ	

(ลงชื่อ) ...านเจ้าหน้าที่

(...)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...ง

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำ
		ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	
๔๕	เปลี่ยนแปลงกรรมการ	เดอะเบส พาร์คเวสต์	๖๕/๒๕๕๘	เดอะเบส พาร์คเวสต์	๐๓/๒๕๕๙	
	นิติบุคคลอาคารชุด	สุขุมวิท ๗๗		สุขุมวิท ๗๗		
		〃		〃		
๔๖	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ	เดอะเบส พาร์คเวสต์	๖๕/๒๕๕๘	เดอะเบส พาร์คเวสต์	๐๓/๒๕๕๘	
	นิติบุคคลอาคารชุด	สุขุมวิท ๗๗		สุขุมวิท ๗๗		
		〃		〃		

16 ธ.ค. 2568

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ที่	ชื่อ	ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	ลายมือชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน
๑	นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุข	ครูผู้ช่วย	๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ ๒. ด้านการพัฒนาผู้เรียน ๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ	

ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๑ คน ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๑๕๐ วัน

หมายเหตุ : ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๑ คน ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษา ๑๕๐ วัน

(อ.ช.๑๓)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่...๑๙....เดือน...มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๕๘.....

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่.....๑๓/๒๕๕๘.....
เมื่อวันที่....๑๙.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....๒๕๕๘..... โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด.....“ เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 ”.....

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคาชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....
.....

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่.....๑๑..... หมู่ที่ - ตรอก/ซอย ริมคลองพระโขนง....
ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....พระโขน[redacted]....
จังหวัด...กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์....[redacted]....

ตำ[redacted]

[redacted]

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77

ฉบับย่อ Revise

1. ลงทะเบียนการพักอาศัยที่สำนักงานนิติบุคคลฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา พาสปอร์ต กรณีเจ้าของปล่อยเช่าต้องแนบสัญญาเช่าให้กับนิติบุคคลทุกครั้ง หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 5,000.-บาท/ครั้ง
2. การใช้ประโยชน์ห้องชุดเพื่อประโยชน์ในการพักอาศัย และหรือ ให้เช่า เพื่ออยู่อาศัยโดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกปรับเป็นเงิน 10,000.- บาท/วัน นับตั้งแต่ที่พบการฝ่าฝืนไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืน และดำเนินการส่งข้อมูลห้องชุดที่ต้องสงสัยดังกล่าว ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินตามกฎหมาย
3. เจ้าของห้อง และหรือ ผู้พักอาศัย จะต้องดูแลรักษาห้องชุด ตลอดจนทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดี และไม่สร้างมลภาวะทุกชนิดทั้งต่อส่วนตัว และส่วนรวม
4. ไม่วางรองเท้า หรือวัสดุอื่นใดอันเป็นการกีดขวางทางเดินร่วม และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ โดยเด็ดขาด และงดตากผ้า หรือแขวนเสื้อผ้า หรือวางวัสดุบนราวระเบียงห้องชุด
5. งดก่อสร้าง ติดตั้ง ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแบบ / รูปแบบ ด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่เดิม บริเวณด้านนอกที่ติดและไม่ติดกับทางเดินร่วมหรือผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง
6. งดสกัด เจาะ หรือดัดแปลงแก้ไข พื้น เพดานห้องชุด หรือผนังห้องชุดด้านนอกที่ติดทางเดินร่วม ตลอดจนผนังของห้องชุดด้านที่ใช้ร่วมกันเจ้าของห้องอื่น
7. งดเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุด หรือนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอาคารชุด ฝ่าฝืนปรับ 1,000.-บาท/ครั้งและต้องนำออกภายใน 3 วันนับจากวันที่แจ้ง
8. ห้ามเสพสิ่งเสพติดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร ระเบียง และภายในห้องชุด นิติบุคคลฯ อนุญาตเฉพาะบุหรี่ และสูบในพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่เท่านั้น ฝ่าฝืนปรับ 5,000.-บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2562
9. การจอดรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ภายในอาคาร




- 1 ห้องชุด มีสิทธิ์ในการจอดรถ 1 คันเท่านั้น และต้องนำสำเนาทะเบียนรถมาลงทะเบียนที่สำนักงานนิติบุคคลฯ
- รถผู้มาติดต่อ จอด 3 ชั่วโมงแรกฟรี กรณีจอดรถเกิน 3 ชั่วโมง จะมีค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 20.-บาท และต้องแสตมป์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นแสนสิริโฮม (Visitor Pass) กรณีไม่ได้แสตมป์ระบบจะคิดค่าจอดรถชั่วโมงละ 50.-บาท
- เจ้าของห้อง/ผู้พักอาศัย สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นแสนสิริโฮม เมนู Visitor Pass เพื่อเข้าภายในอาคาร เมื่อมาถึงโครงการต้องแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ รปภ.เพื่อผ่านเข้าโครงการและ ต้องเจ้าของห้องกดแสตมป์ให้ผู้มาติดต่อ ผ่านแอพพลิเคชั่นก่อนออกนอกพื้นที่ล่วงหน้า 15 นาที
- 1 ห้อง จะได้รับคูปองจอดรถฟรี 24 ชั่วโมง 2 คูปอง / เดือน โดยกดใช้คูปองผ่านแอพพลิเคชั่นแสนสิริโฮม หากคูปองหมดสามารถติดต่อซื้อคูปองได้ที่นิติบุคคลฯ หรือผ่านทางช่องแชทกับนิติในราคา 200.-บาท / 1 คูปอง
- หากมีความประสงค์จะจอดรถยนต์ คันที่ 2 หรือรถจักรยานยนต์ จะต้องชำระค่าจอดรถยนต์รายเดือนล่วงหน้า 3,000.-บาท/เดือน หรือชำระล่วงเป็นรายปี 30,000.-บาท/ปี สำหรับรถจักรยานยนต์จะมีค่าจอด 500.-บาท/เดือน

หรือชำระล่วงหน้ารายปี 5,000.-บาท/ปี เพื่อรับสติ๊กเกอร์จอดรถ (สีแดง) พร้อมนำสำเนารถมาลงทะเบียนที่สำนักงานนิติบุคคลฯ

- กรุณาแสดงสิทธิ์จอดรถในอาคาร โดยติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้มองเห็นชัดเจน หากตรวจพบไม่แสดงสิทธิ์จะทำการล็อคล้อ และต้องชำระค่าปลดล็อคล้อ 500.-บาท / ครั้ง

10. การรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอย



- นิติบุคคลฯ ได้จัดให้มีถังขยะสำหรับคัดแยกภายในห้องขยะตามชั้น บริเวณทางเข้าลิฟต์ขนของ จำนวน 2 ถัง ดังนี้
    1. ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะย่อยสลาย (เศษอาหาร)
    2. ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล (ขวดน้ำ กล่องกระดาษ ขวดแก้ว)
- พนักงานรักษาความสะอาดจะจัดเก็บขยะวันละ 2 รอบ
    1. ช่วงเวลา 08.00 -10.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
- งดกวาดเศษผง หรือ ทิ้งขยะออกมาบริเวณทางเดินร่วมหน้าห้องชุด หรือบริเวณส่วนกลางทั้งหมด หากฝ่าฝืนจะคิดค่าธรรมเนียมจัดเก็บ 2,000.-บาท / ครั้ง
- งดทิ้งเศษอาหาร หรือวัสดุต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า หรือชักโครก กรณีทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อท่านเองและส่วนรวมท่านอื่นผู้อยู่อาศัยต้องเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด
- งดทิ้งเฟอร์นิเจอร์ หรือขยะชิ้นใหญ่ภายในโครงการ หากมีความจำเป็นต้องทิ้งต้องติดต่อผู้รับเหมาเข้าให้เข้ามารับ และชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ฝ่าฝืนปรับ 2,000.-บาท
- กรุณาคัดยแยกขยะตามประเภท ผูกปากถุงขยะให้เรียบร้อย โปรดทิ้งลงถัง ไม่วางขยะที่พื้น หน้าห้อง ฝาถังขยะและปิดประตูให้สนิททุกครั้ง ฝ่าฝืนปรับ 2,000.-บาท

11. การชำระค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลฯ



- เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าบำรุงลิฟต์ และค่าเบี้ยประกันภัยอาคารล่วงหน้าเป็นรายปีภายใน 31 สิงหาคมของทุกปี หากเกินกำหนดชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 12% หรือร้อยละ 20% ต่อปี และต้องชำระค่าติดตามทวงถาม 200.-บาท/ครั้ง ซึ่งนิติบุคคลฯ จะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ
- นิติบุคคลฯ จะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าน้ำประปาทุก 2 เดือนครั้งในอัตรา 20.-บาท/ยูนิต กำหนดชำระภายในวันที่ 16 ของเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้ หากค้างชำระ 2 รอบบิล หรือ 4 เดือน จะถูกระงับการใช้น้ำและต้องชำระค่าปรับเปิดวาล์วน้ำในอัตรา 100.-บาท (ตามมติคณะกรรมการครั้งที่1/2560)

  หมายเหตุ <u>สำหรับค่าส่วนกลาง และค่าน้ำประปา สามารถชำระผ่านแอพพลิเคชั่นแสนสิริโฮม หรือสแกนใบแจ้งหนี้ผ่านแอพธนาคาร เพื่อชำระค่าส่วนกลาง และค่าน้ำประปา นิติบุคคลฯขอสวนสิทธิ์งดรับเงินสดทุกกรณี</u>
- สำหรับค่าไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าจดมิเตอร์ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน ท่านสามารถสแกนบิลใบแจ้งหนี้หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MEA เพื่อชำระค่าไฟฟ้าโดยตรง

12. การรับจดหมาย เอกสาร หรือพัสดุ



- นัดหมายการรับพัสดุล่วงหน้าผ่าน Home Service Application หรือโทร 098-289-6880 ภายในเวลา 09.00-17.45 น. หลังจากได้รับแจ้งเตือนพัสดุจากแอพพลิเคชั่น
- กรณีไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อรับพัสดุด้วยตนเองในช่วงเวลาทำการของนิติบุคคลฯ 2 รอบ/วัน ดังนี้

รอบที่ 1	รอบที่ 2
11.00 – 12.00 น.	16.00 - 17.00 น.

- กรณีพัสดุยังไม่เข้าระบบ สามารถติดต่อรับได้ด้วยตนเองที่จุดรับพัสดุด้านหน้าล็อบบี้ หลังจากได้รับแจ้งจากขนส่งแล้วภายใน 1 ชั่วโมง หากไม่มาติดต่อรับภายในเวลาดังกล่าว ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ค้นหาพัสดุที่ยังไม่ได้เข้าระบบ และจะให้บริการเฉพาะพัสดุที่เข้าระบบแอพพลิเคชั่นโดยการนัดหมาย และรับเองตามรอบที่กำหนดเท่านั้น
- พัสดุหรือสิ่งของอื่นที่ค้างในระบบ หรือไม่ได้นำเข้าระบบเกิน 7 วัน จะมีค่าปรับต่อวัน หรือ ต่อชิ้น เพื่อนำรายได้เข้านิติบุคคลฯ (ตารางแสดงค่าปรับ)

ขนาดพัสดุ / สิ่งของอื่น	**อัตราค่าปรับ/วัน/ชิ้น**
ซอง / กล่องพัสดุขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร	10.-/ วัน / (ชิ้น / กล่อง)
ซอง / กล่องพัสดุขนาดเกิน 30 เซนติเมตร ขึ้นไป	20.-/ วัน / (ชิ้น / กล่อง)
น้ำดื่ม	10.-/ วัน / (แพค / ถัง)

ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป(หมายเหตุ: อ้างอิงจากมติที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567)

13. การใช้ห้องออกกำลังกาย



- ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการเวลา 06.00 -22.00 น.
- ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เข้ามารับประทาน
- งดวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- แต่งกายชุดกีฬาเท่า นั้น
- งดให้บริการแก่บุคคลภายนอก


14. การใช้สระว่ายน้ำ



- สระว่ายน้ำเปิดให้บริการ 06.00 – 22.00 น.
- โปรดแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำมาตรฐาน
- กรุณาชำระร่างการก่อนลงสระว่ายน้ำ
- เช็ดตัวให้แห้งก่อนเข้าลิฟต์
- ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เข้ามารับประทาน
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ

ฝ่าฝืนปรับ 2,000.-บาท ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

15. การใช้ลิฟต์



- การใช้ลิฟต์ขนของจะต้องแจ้งขออนุญาตและกรอกแบบฟอร์มการขนย้ายที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องไม่บรรทุกวัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 800 กิโลกรัม วัสดุที่บรรทุกจะต้องมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงไม่เกินขนาดลิฟต์
- รถเข็นของอนุญาตให้ใช้ลิฟต์ Service เท่านั้น
- ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องโดยสารและระบบลิฟต์
- โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำภายในลิฟต์ และกฎระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลฯ อย่างเคร่งครัด
- ขอความร่วมมือในการช่วยรักษาความสะอาด และโปรดใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง และสุภาพเรียบร้อย
- ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหว และเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด
- หากลิฟต์เกิดความเสียหายใดๆ ผู้กระทำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลฯ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

16. การเข้าทำงานของผู้รับเหมา



- เวลาเข้าปฏิบัติงาน 09.00 -17.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้น เสาร์ –อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
- รับแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ รปภ. และกรอกแบบฟอร์มการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และนำส่งที่สำนักงานนิติบุคคลฯ
- ขอความร่วมมือใช้ลิฟต์ขนของในการขึ้น-ลง เท่านั้น
- ห้ามสูบบุหรี่ / กัญชาภายในห้องชุด หรือระเบียงห้องชุด อนุญาตให้เฉพาะสูบบุหรี่บริเวณจุดที่กำหนดให้เท่านั้น หากฝ่าฝืน จะดำเนินการปรับเป็นเงินจำนวน 5,000.-บาท
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินขอความร่วมมืองดวางสิ่งของ หรืออุปกรณ์บริเวณทางเดินส่วนกลาง หากฝ่าฝืน จะดำเนินการปรับเป็นเงินจำนวน 2,000.-บาท
- ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะที่เกิดจากการซ่อมแซมห้องภายในโครงการและให้ขนทิ้งทุกวัน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับเป็นเงินจำนวน 2,000.-บาท
- ขอความร่วมมือโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
- เนื่องจากนิติบุคคลฯ ไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการใช้ลิฟต์ หรือเงินประกันทรัพย์สินส่วนกลาง หากตรวจพบความเสียหายและไม่มีผู้รับผิดชอบผู้รับเหมาที่เข้าซ่อมแซมในช่วงเวลาดังกล่าวต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามค่าใช้จ่ายจริง

<u>หมายเหตุ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ อนุญาตเฉพาะผู้รับเหมาล้างแอร์ ทำความสะอาด และติดอินเตอร์เน็ตที่ไม่ใช้เสียงดังเท่านั้น</u>

<u>กรณีฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้ ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้</u>

1.ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

2. คิดเบี้ยปรับวันละ 200.-บาท – 5,000.-บาท ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควรต่อครั้งที่ฝ่าฝืน

3.กรณีไม่ชำระค่าปรับ นิติบุคคลฯ มีสิทธิในการดำเนินการงดเว้นการใช้บริการต่างๆ รวมทั้งงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือ การห้ามใช้ทัพย์ส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

แผนการปฏิบัติงานประจำอาคาร (งานวิศวกรรม) ประจำปี .....2569.....	โครงการ .....เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77.....	
	วันที่ .....01 มิ.ย.69 -31 พ.ค.70.....	

| ลำดับ | รายการ | มิ.ย. | | | | ก.ค. | | | | ส.ค. | | | | | ก.ย. | | | | | ต.ค. | | | | | พ.ย. | | | | | ธ.ค. | | | | | ม.ค. | | | | | ก.พ. | | | | มี.ค. | | | | | เม.ย | | | | | พ.ค. | | | | รอบในการตรวจสอบ | เอกสารที่ใช้ประกอบ |
|---|---|---

แผนการปฏิบัติงานประจำอาคาร (งานวิศวกรรม) ประจำปี .....2569.....

โครงการ .....เดอะเบส พาร์คเวสต์ อุรุมวิท 77.....

วันที่ .....01 มิ.ย.69 -31 พ.ค.70.....

ลำดับ	รายการ	มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.					ก.ย.					ต.ค.					พ.ย.					ธ.ค.					ม.ค.					ก.พ.				มี.ค.					เม.ย					พ.ค.				รอบในการตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ประกอบ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	6ระบบดับเพลิง																																																							
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Fire Pump																																																					2Y (รอบเปลี่ยน 2570)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-เปลี่ยนกรองอากาศ,กรองน้ำมันเครื่องและถ่ายน้ำมันเครื่อง Fire Pump																																																				2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมท่อน้ำดับเพลิง																																																				1Y	FRM-PMR-150 ใบตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมท่อน้ำท่อน้ำดับเพลิง
	-ทาสีเครื่องจักร,แท่นเครื่อง,ท่อน้ำและวาล์ว																																																				1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด Foot Valve FP,JP																																																				1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด Strainer FP,JP																																																				1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ล้างทำความสะอาด PRV FP,JP (Pressure Reducing Valve)																																																				1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	7ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้																																																						
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ FCP																																																				2Y (รอบเปลี่ยน 2570)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ตรวจสอบและทดสอบ Smoke Detector ส่วนกลาง100%																																																				1Y	FRM-PMR-151 ใบตรวจเช็ค Detector สร้างแผนในระบบ BOS
	-ตรวจสอบและทดสอบ Heat Detector ส่วนกลาง100%																																																				1Y	FRM-PMR-151 ใบตรวจเช็ค Detector สร้างแผนในระบบ BOS
	-ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ Module ทุกชั้น																																																			1Y	FRM-PMR-152 ใบตรวจเช็ค Module สร้างแผนในระบบ BOS
	8ระบบลิฟต์																																																					
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Emergency Light																																																			2Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	-ทดสอบการทำงานของ ARD ร่วมกับลิฟต์																																																				1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	9ระบบCCTV																																																					
	10ระบบสระว่ายน้ำ																																																				
	-ล้าง Surge Tank สระว่ายน้ำ																																																				1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	11ระบบAccess Control																																																					
	-เปลี่ยนแบตเตอรี่ Access Control																																																				2Y (รอบเปลี่ยน 2570)	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
	12ระบบCar Park																																																					
	13ระบบป้องกันฟ้าผ่า																																																				
	-ตรวจสอบสภาพเสาล่อฟ้า,หัวล่อฟ้า และค่ากราวด์ระบบล่อฟ้า																																																				1Y	ตรจจงตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบป้องกันฟ้าผ่า)สร้างแผนในระบบ BOS
4	แผนจุกเฉิน																																																				
	- จัดอบรมและซ้อมช่วยเหลือกรณีลิฟท์ค้าง																																																			1Y	SOP-PMR-047 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง / ร่วมกับนัดช่างลิฟต์มาสนับสนุนในการสอน
	- ฝึกซ้อมขั้นตอนกรณีไฟฟ้าดับ,การ TIE ตู้เมนไฟฟ้า																																																			1Y	ออกใบแจ้งบริการเพื่อเก็บประวัติในระบบ BOS
5	มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม																																																				
	- บันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1,ทส.2 ส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น																																																			1M	บันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1,ทส.2 ส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
	- ตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ																																																				6M	เอกสารรายงายผลการตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ
	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย																																																				3M	เอกสารรายงายผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย


1M งานบำรุงรักษารอบ 1 เดือน 6M งานบำรุงรักษารอบ 6 เดือน

3M งานบำรุงรักษารอบ 3 เดือน Y งานบำรุงรักษาประจำปี

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณ1 สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	13	107	96.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
2	13	94	84.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	12	97	87.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	13	126	113.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	13	164	147.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	13	96	86.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	13	143	128.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	13	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	13	122	109.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	14	125	112.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	12	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	13	158	142.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	12	97	87.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	14	102	91.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	13	136	122.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	13	131	117.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	12	119	107.1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	14	153	137.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

19	12	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
20	13	95	85.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
21	13	177	159.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	14	115	103.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	15	118	106.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	14	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	11	109	98.1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	17	156	140.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	15	148	133.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	14	110	99	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	14	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	14	125	112.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
31	15	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ข้างต้นถูกต้องทุกประการ

งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2 ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษ

[redacted]

.. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 393 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย✓ เครื่องสูบน้ำ✓ เครื่องเติมอากาศ

✓ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 414 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,924 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,531.6 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 393 ลบ.ม / 1ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณ1 สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	14	145	130.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
2	14	110	99	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	14	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	14	106	95.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	14	160	144	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	15	121	108.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	14	150	135	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	14	111	99.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	14	127	114.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	14	132	118.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	14	120	108	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	15	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	14	142	127.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	13	111	99.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	15	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	14	158	142.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	14	96	86.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	15	136	122.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

19	13	96	86.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
20	15	154	138.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
21	15	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	13	96	86.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	15	155	139.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	14	135	121.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	14	124	111.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	14	127	114.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	15	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	14	96	86.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
				ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
				ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
				ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ถูกต้องทุกประการ

อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ยุ .....

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2 ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .... ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษ[redacted]

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

. หมดอายุ .....

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 393 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

✓ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 397 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,577 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,219.3 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 393 ลบ.ม / 1ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณ1 สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	16	154	138.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
2	15	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	16	141	126.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	12	157	141.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	15	95	85.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	13	155	139.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	14	137	123.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	14	136	122.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	14	154	138.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	15	94	84.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	14	156	140.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	14	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	14	94	84.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	15	153	137.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	14	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	13	128	115.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	15	124	111.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	14	140	126	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

19	15	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
20	14	95	85.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
21	15	153	137.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	14	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	15	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	14	155	139.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	14	97	87.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	14	129	116.1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	15	152	136.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	13	110	99	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	15	123	110.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	15	184	165.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
31	12	111	99.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



างข้างต้นถูกต้องทุกประการ

าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....


แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2 ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .... ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

. หมดอายุ .....
.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 393 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย✓ เครื่องสูบน้ำ✓ เครื่องเติมอากาศ

✓ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 442 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,129 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,716.1 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 393 ลบ.ม / 1ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณ1 สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	15	135	121.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
2	15	128	115.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	14	141	126.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	15	105	94.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	13	128	115.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	15	156	140.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	14	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	14	109	98.1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	15	165	148.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	14	22	19.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	15	510	459	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	13	456	410.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	14	193	173.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	14	46	41.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	14	104	93.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	15	161	144.9	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	14	138	124.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	14	94	84.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	


19	14	157	141.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
20	14	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
21	15	160	144	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	15	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	14	153	137.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	14	135	121.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	14	142	127.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	14	150	135	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	15	156	140.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	14	138	124.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	14	159	143.1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	15	136	122.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒.

ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



ื่อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ยุ 20 เมษายน 2574

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

มดอายุ 20 เมษายน 2574

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 393 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
✓ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กรุงเทพมหานคร
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 429 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,678 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,210.2 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 393 ลบ.ม / 1ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี




ผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณ1 สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	15	155	139.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
2	15	97	87.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	15	132	118.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	15	130	117	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	15	126	113.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	15	132	118.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	15	135	121.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	15	123	110.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	15	96	86.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	16	155	139.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	13	135	121.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	13	115	103.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	15	137	123.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	14	133	119.7	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	14	97	87.3	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	15	152	136.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	14	149	134.1	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	14	125	112.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

19	14	126	113.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
20	13	125	112.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
21	14	145	130.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	14	106	95.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	14	135	121.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	15	156	140.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	14	134	120.6	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	14	96	86.4	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	14	152	136.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	14	135	121.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	14	145	130.5	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	14	152	136.8	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
31	13	98	88.2	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



งข้างต้นถูกต้องทุกประการ

องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

วบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

มดอายุ .....

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2 ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .... ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศภาคม พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

. หมดอายุ .....
.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 393 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย✓ เครื่องสูบน้ำ✓ เครื่องเติมอากาศ

✓ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 444 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,029 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,626.1 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 393 ลบ.ม / 1ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณ1 สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	15	157		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
2	13	139		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
3	14	107		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
4	15	160		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
5	13	117		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
6	14	108		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
7	13	152		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
8	14	132		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
9	15	140		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
10	13	149		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
11	14	106		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
12	14	111		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
13	14	130		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
14	14	167		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
15	14	141		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
16	14	122		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
17	16	174		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
18	14	141		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	

19	15	108		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
20	14	134		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
21	14	135		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
22	15	151		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
23	15	123		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
24	14	110		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
25	16	167		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
26	14	138		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
27	15	118		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
28	15	111		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
29	15	188		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
30	15	139		ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	สูบทิ้ง ๑ ปี/ครั้ง	ปกติ	
31															

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒.

ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



.....งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....ดอายุ 20 เมษายน 2574

.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....


แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย ปรีดีพนมยงค์2 ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1365700-01 โทรสาร 02-1365702 มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท77 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



.. องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( )

.. วบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใ อายุ 20 เมษายน 2574

อ .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 393 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

✓ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 430 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,075 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,667.5 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 393 ลบ.ม / 1ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ใบบันทึกข้อมูลการขยะมูลฝอยชุมชน

ชื่อชุมชน THE MAST PARK WEST ประเภทชุมชน ที่พักอาศัย

ที่อยู่ / ชื่อ

วันที่ บันทึกข้อมูล 25 มี.ค 69 ผู้บันทึกข้อมูล

ประเภทของวัสดุ	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณที่ได้ (ก.ก.)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พลาสติก	พลาสติกใส (PET)	กก.	180	6.50	1170
	พลาสติกขุ่น (HDPE)	กก.			
	พลาสติกรวม (อื่น)	กก.			
	ถุงพลาสติกหนา	กก.			
กระดาษ	กระดาษขาวดำ	กก.			
	กระดาษรวมสี	กก.			
	กระดาษสี	กก.	340	2	680
	กล่องกระดาษ	กก.			
	กล่อง หนังสือ	กก.			
	หนังสือพิมพ์	กก.			
แก้ว	ขวดแก้วขาว	กก.	30	1	30
	ขวดแก้วใสรวมสี	ชิ้น			
โลหะ	กระป๋องอลูมิเนียม	กก.	3	35	105
	กระป๋องเหล็ก	กก.			
	เหล็กเก่า		30	5	150
	ขยะทั่วไป	กก.			
	ขยะอาหาร (เศษอาหาร)	กก.			
	ขยะพิษ/อันตราย (ถ่านไฟฉาย)	กก.			
	ขยะอันตราย	กก.			
	ขยะอิเล็กฯ	กก.			
		กก.			
	เปอร์เซ็นต์ขยะรวม	กก.			5195

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	01-01	✓		✓		✓		FL.1	
2	01-02	✓		✓		✓		FL.1	
3	01-03	✓		✓		✓		นิติบุคคล	
4	01-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ่อม
5	01-05	✓		✓		✓		FL.1 ST1	
6	01-06	✓		✓		✓		FL.1 ST2	
7	01-07		✓		✓		✓	MDB	ซ่อม
8	01-08		✓		✓		✓	GENERATOR	ซ่อม
9	01-09	✓		✓		✓		CONTROL	
10	01-10		✓		✓		✓	LOBBY	
11	01-11	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ	
12	02-01	✓	✓	✓		✓	✓	FL.2	
13	02-02	✓		✓		✓		FL.2	
14	02-03	✓		✓		✓		FL.2	
15	02-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ่อม
16	02-05	✓		✓		✓		FL.2 ST1	
17	02-06	✓		✓		✓		FL.2 ST2	
18	02-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 2	
19	03-01	✓		✓		✓		FL.3	
20	03-02	✓		✓		✓		FL.3	
21	03-03	✓		✓		✓		FL.3	
22	03-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ่อม
23	03-05	✓		✓		✓		FL.3 ST1	
24	03-06	✓		✓		✓		FL.3 ST2	
25	03-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 3	
26	04-01	✓		✓		✓		FL.4	
27	04-02	✓		✓		✓		FL.4	
28	04-03	✓		✓		✓		FL.4	
29	04-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ่อม
30	04-05	✓		✓		✓		FL.4 ST1	

หมายเหตุ เสีย 19 ตัว

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	04-06	✓		✓		✓		FL.4 ST2	
2	04-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 4	
3	05-01	✓		✓		✓		FL.5	
4	05-02	✓		✓		✓		FL.5	
5	05-03	✓		✓		✓		FL.5	
6	05-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
7	05-05	✓		✓		✓		FL.5 ST1	
8	05-06	✓		✓		✓		FL.5 ST2	
9	05-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 5	
10	06-01	✓		✓		✓		FL.6	
11	06-02	✓		✓		✓		FL.6	
12	06-03		✓		✓		✓	FL.6	ชำรุด
13	06-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
14	06-05	✓		✓		✓		FL.6 ST1	
15	06-06	✓		✓		✓		FL.6 ST2	
16	06-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 6	
17	07-01	✓		✓		✓		FL.7	
18	07-02	✓		✓		✓		FL.7	
19	07-03	✓		✓		✓		FL.7	
20	07-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
21	07-05	✓		✓		✓		FL.7 ST1	
22	07-06	✓		✓		✓		FL.7 ST2	
23	07-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 7	
24	08-01	✓		✓		✓		FL.8	
25	08-02	✓		✓		✓		FL.8	
26	08-03	✓		✓		✓		FL.8	
27	08-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
28	08-05	✓		✓		✓		FL.8 ST1	
29	08-06	✓		✓		✓		FL.8 ST2	
30	08-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 8	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/24
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	09-01	✓		✓		✓		FL.9	
2	09-02	✓		✓		✓		FL.9	
3	09-03		✓		✓		✓	FL.9	ซ้ำ(2)
4	09-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ้ำ(2)
5	09-05	✓		✓		✓		FL.9 ST1	
6	09-06	✓		✓		✓		FL.9 ST2	
7	09-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 9	
8	10-01	✓		✓		✓		FL.10	
9	10-02	✓		✓		✓		FL.10	
10	10-03	✓		✓		✓		FL.10	
11	10-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ้ำ(2)
12	10-05	✓		✓		✓		FL.10 ST1	
13	10-06	✓		✓		✓		FL.10 ST2	
14	10-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 10	
15	11-01	✓		✓		✓		FL.11	
16	11-02	✓		✓		✓		FL.11	
17	11-03	✓		✓		✓		FL.11	
18	11-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ้ำ(2)
19	11-05	✓		✓		✓		FL.11 ST1	
20	11-06	✓		✓		✓		FL.11 ST2	
21	11-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 11	
22	12-01	✓		✓		✓		FL 12	
23	12-02	✓		✓		✓		FL 12	
24	12-03	✓		✓		✓		FL.12	
25	12-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ซ้ำ(2)
26	12-05	✓		✓		✓		FL.12 ST1	
27	12-06	✓		✓		✓		FL.12 ST2	
28	12-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 12	
29	13-01	✓		✓		✓		FL 13	
30	13-02	✓		✓		✓		FL 13	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/65
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	13-03	✓		✓		✓		FL.13	
2	13-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
3	13-05	✓		✓		✓		FL.13 ST1	
4	13-06	✓		✓		✓		FL.13 ST2	
5	13-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 13	
6	14-01	✓		✓		✓		FL.14	
7	14-02	✓		✓		✓		FL.14	
8	14-03	✓		✓		✓		FL.14	
9	14-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
10	14-05	✓		✓		✓		FL.14 ST1	
11	14-06	✓		✓		✓		FL.14 ST2	
12	14-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 14	
13	15-01	✓		✓		✓		FL.15	
14	15-02	✓		✓		✓		FL.15	
15	15-03	✓		✓		✓		FL.15	
16	15-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
17	15-05	✓		✓		✓		FL.15 ST1	
18	15-06	✓		✓		✓		FL.15 ST2	
19	15-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 15	
20	16-01	✓		✓		✓		FL.16	
21	16-02	✓		✓		✓		FL.16	
22	16-03	✓		✓		✓		FL.16	
23	16-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
24	16-05	✓		✓		✓		FL.16 ST1	
25	16-06	✓		✓		✓		FL.16 ST2	
26	16-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 16	
27	17-01	✓		✓		✓		FL.17	
28	17-02	✓		✓		✓		FL.17	
29	17-03	✓		✓		✓		FL.17	
30	17-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	.....30/1/69.....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	17-05	✓		✓		✓		FL.17 ST1	
2	17-06	✓		✓		✓		FL.17 ST2	
3	17-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 17	
4	18-01	✓		✓		✓		FL.18	
5	18-02	✓		✓		✓		FL.18	
6	18-03	✓		✓		✓		FL.18	
7	18-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
8	18-05	✓		✓		✓		FL.18 ST1	
9	18-06	✓		✓		✓		FL.18 ST2	
10	18-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 18	
11	19-01	✓		✓		✓		FL.19	
12	19-02	✓		✓		✓		FL.19	
13	19-03	✓		✓		✓		FL.19	
14	19-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
15	19-05	✓		✓		✓		FL.19 ST1	
16	19-06	✓		✓		✓		FL.19 ST2	
17	19-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 19	
18	20-01	✓		✓		✓		FL.20	
19	20-02	✓		✓		✓		FL.20	
20	20-03	✓		✓		✓		FL.20	
21	20-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
22	20-05	✓		✓		✓		FL 20 ST1	
23	20-06	✓		✓		✓		FL.20 ST2	
24	20-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 20	
25	21-01	✓		✓		✓		FL.21	
26	21-02		✓		✓		✓	FL.21	ชำรุด
27	21-03		✓		✓		✓	FL.21	ชำรุด
28	21-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
29	21-05	✓		✓		✓		FL.21 ST1	
30	21-06	✓		✓		✓		FL.21 ST2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	21-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 21	
2	22-01	✓		✓		✓		FL.22	
3	22-02	✓		✓		✓		FL.22	
4	22-03	✓		✓		✓		FL.22	
5	22-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
6	22-05	✓		✓		✓		FL.22 ST1	
7	22-06	✓		✓		✓		FL.22 ST2	
8	22-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 22	
9	23-01		✓		✓		✓	FL.23	ชำรุด
10	23-02	✓		✓		✓		FL.23	
11	23-03	✓		✓		✓		FL.23	
12	23-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
13	23-05	✓		✓		✓		FL.23 ST1	
14	23-06	✓		✓		✓		FL.23 ST2	
15	23-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 23	
16	24-01	✓		✓		✓		FL.24	
17	24-02	✓		✓		✓		FL.24	
18	24-03	✓		✓		✓		FL.24	
19	24-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
20	24-05	✓		✓		✓		FL.24 ST1	
21	24-06	✓		✓		✓		FL.24 ST2	
22	24-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 24	
23	25-01	✓		✓		✓		FL.25	
24	25-02	✓		✓		✓		FL.25	
25	25-03	✓		✓		✓		FL.25	
26	25-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
27	25-05	✓		✓		✓		FL.25 ST1	
28	25-06	✓		✓		✓		FL.25 ST2	
29	25-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 25	
30	26-01	✓		✓		✓		FL.26	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77...	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	26-02	✓		✓		✓		FL.26	
2	26-03	✓		✓		✓		FL.26	
3	26-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
4	26-05	✓		✓		✓		FL.26 ST1	
5	26-06	✓		✓		✓		FL.26 ST2	
6	26-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 26	
7	27-01	✓		✓		✓		FL.27	
8	27-02	✓		✓		✓		FL.27	
9	27-03	✓		✓		✓		FL.27	
10	27-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
11	27-05	✓		✓		✓		FL.27 ST1	
12	27-06	✓		✓		✓		FL.27 ST2	
13	27-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 27	
14	28-01	✓		✓		✓		FL.28	
15	28-02	✓		✓		✓		FL.28	
16	28-03	✓		✓		✓		FL.28	
17	28-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
18	28-05	✓		✓		✓		FL.28 ST1	
19	28-06	✓		✓		✓		FL.28 ST2	
20	28-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 28	
21	29-01	✓		✓		✓		FL.29	
22	29-02	✓		✓		✓		FL.29	
23	29-03	✓		✓		✓		FL.29	
24	29-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
25	29-05	✓		✓		✓		FL.29 ST1	
26	29-06	✓		✓		✓		FL.29 ST2	
27	29-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 29	
28	30-01	✓		✓		✓		FL.30	
29	30-02	✓		✓		✓		FL.30	
30	30-03	✓		✓		✓		FL.30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	30-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
2	30-05	✓		✓		✓		FL.30 ST1	
3	30-06	✓		✓		✓		FL.30 ST2	
4	30-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 30	
5	31-01	✓		✓		✓		FL.31	
6	31-02	✓		✓		✓		FL.31	
7	31-03	✓		✓		✓		FL.31	
8	31-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
9	31-05	✓		✓		✓		FL.31 ST1	
10	31-06	✓		✓		✓		FL.31 ST2	
11	31-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 31	
12	32-01		✓		✓		✓	FL.32	ชำรุด
13	32-02		✓		✓		✓	FL.32	ชำรุด
14	32-03		✓		✓		✓	FL.32	ชำรุด
15	32-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
16	32-05	✓		✓		✓		FL.32 ST1	
17	32-06	✓		✓		✓		FL.32 ST2	
18	32-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 32	
19	33-01	✓		✓		✓		FL.33	
20	33-02	✓		✓		✓		FL.33	
21	33-03	✓		✓		✓		FL.33	
22	33-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
23	33-05	✓		✓		✓		FL.33 ST1	
24	33-06	✓		✓		✓		FL.33 ST2	
25	33-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 33	
26	34-01	✓		✓		✓		FL.34	
27	34-02	✓		✓		✓		FL.34	
28	34-03	✓		✓		✓		FL.34	
29	34-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
30	34-05	✓		✓		✓		FL.34 ST1	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/11/64
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	34-06	✓		✓		✓		FL.34 ST2	
2	34-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 34	
3	35-01	✓		✓		✓		FL.35	
4	35-02	✓		✓		✓		FL.35	
5	35-03	✓		✓		✓		FL.35	
6	35-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
7	35-05	✓		✓		✓		FL.35 ST1	
8	35-06	✓		✓		✓		FL.35 ST2	
9	35-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 35	
10	36-01	✓		✓		✓		FL.36	
11	36-02	✓		✓		✓		FL.36	
12	36-03	✓		✓		✓		FL.36	
13	36-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
14	36-05	✓		✓		✓		FL.36 ST1	
15	36-06	✓		✓		✓		FL.36 ST2	
16	36-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 36	
17	37-01	✓		✓		✓		FL.37	
18	37-02	✓		✓		✓		FL.37	
19	37-03	✓		✓		✓		FL.37	
20	37-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
21	37-05	✓		✓		✓		FL.37 ST1	
22	37-06	✓		✓		✓		FL.37 ST2	
23	37-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 37	
24	38-01	✓		✓		✓		FL.38	
25	38-02	✓		✓		✓		FL.38	
26	38-03	✓		✓		✓		FL.38	
27	38-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
28	38-05	✓		✓		✓		FL.38 ST1	
29	38-06	✓		✓		✓		FL.38 ST2	
30	38-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 38	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/1/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	39-01	✓		✓		✓		FL.39	
2	39-02	✓		✓		✓		FL.39	
3	39-03	✓		✓		✓		FL.39	
4	39-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
5	39-05	✓		✓		✓		FL.39 ST1	
6	39-06	✓		✓		✓		FL.39 ST2	
7	39-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 39	
8	40-01	✓		✓		✓		FL.40	
9	40-02	✓		✓		✓		FL.40 ST1	
10	40-03	✓		✓		✓		FL.40 ST2	
11	40-04	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
12	40-05	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
13	40-06	✓		✓		✓		BOOSTER PUMP	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	28/2/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	01-01	✓		✓		✓		FL.1	
2	01-02	✓		✓		✓		FL.1	
3	01-03	✓		✓		✓		นิติบุคคล	
4	01-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยน
5	01-05	✓		✓		✓		FL.1 ST1	
6	01-06	✓		✓		✓		FL.1 ST2	
7	01-07		✓		✓		✓	MDB	เปลี่ยน
8	01-08		✓		✓		✓	GENERATOR	เปลี่ยน
9	01-09	✓		✓		✓		CONTROL	
10	01-10		✓		✓		✓	LOBBY	เปลี่ยน
11	01-11	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ	
12	02-01	✓		✓		✓		FL.2	
13	02-02	✓		✓		✓		FL.2	
14	02-03	✓		✓		✓		FL.2	
15	02-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยน
16	02-05	✓		✓		✓		FL.2 ST1	
17	02-06	✓		✓		✓		FL.2 ST2	
18	02-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 2	
19	03-01	✓		✓		✓		FL.3	
20	03-02	✓		✓		✓		FL.3	
21	03-03	✓		✓		✓		FL.3	
22	03-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยน
23	03-05	✓		✓		✓		FL.3 ST1	
24	03-06	✓		✓		✓		FL.3 ST2	
25	03-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 3	
26	04-01	✓		✓		✓		FL.4	
27	04-02	✓		✓		✓		FL.4	
28	04-03	✓		✓		✓		FL.4	
29	04-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยน
30	04-05	✓		✓		✓		FL.4 ST1	

หมายเหตุ เปลี่ยน 4 ตัว

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	06/12/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	04-06	/		/		/		FL.4 ST2	
2	04-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 4	
3	05-01	/		/		/		FL.5	
4	05-02	/		/		/		FL.5	
5	05-03	/		/		/		FL.5	
6	05-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ใช้
7	05-05	/		/		/		FL.5 ST1	
8	05-06	/		/		/		FL.5 ST2	
9	05-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 5	
10	06-01	/		/		/		FL.6	
11	06-02	/		/		/		FL.6	
12	06-03		/		/		/	FL.6	ใช้
13	06-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ใช้
14	06-05	/		/		/		FL.6 ST1	
15	06-06	/		/		/		FL.6 ST2	
16	06-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 6	
17	07-01	/		/		/		FL.7	
18	07-02	/		/		/		FL.7	
19	07-03	/		/		/		FL.7	
20	07-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ใช้
21	07-05	/		/		/		FL.7 ST1	
22	07-06	/		/		/		FL.7 ST2	
23	07-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 7	
24	08-01	/		/		/		FL.8	
25	08-02	/		/		/		FL.8	
26	08-03	/		/		/		FL.8	
27	08-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ใช้
28	08-05	/		/		/		FL.8 ST1	
29	08-06	/		/		/		FL.8 ST2	
30	08-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 8	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	24/2/19
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	09-01	✓		✓		✓		FL.9	
2	09-02	✓		✓		✓		FL.9	
3	09-03		✓		✓		✓	FL.9	เรียบ
4	09-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบ
5	09-05	✓		✓		✓		FL.9 ST1	
6	09-06	✓		✓		✓		FL.9 ST2	
7	09-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 9	
8	10-01	✓		✓		✓		FL.10	
9	10-02	✓		✓		✓		FL.10	
10	10-03	✓		✓		✓		FL.10	
11	10-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบ
12	10-05	✓		✓		✓		FL.10 ST1	
13	10-06	✓		✓		✓		FL.10 ST2	
14	10-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 10	
15	11-01	✓		✓		✓		FL.11	
16	11-02	✓		✓		✓		FL.11	
17	11-03	✓		✓		✓		FL.11	
18	11-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบ
19	11-05	✓		✓		✓		FL.11 ST1	
20	11-06	✓		✓		✓		FL.11 ST2	
21	11-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 11	
22	12-01	✓		✓		✓		FL.12	
23	12-02	✓		✓		✓		FL.12	
24	12-03	✓		✓		✓		FL.12	
25	12-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบ
26	12-05	✓		✓		✓		FL.12 ST1	
27	12-06	✓		✓		✓		FL.12 ST2	
28	12-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 12	
29	13-01	✓		✓		✓		FL.13	
30	13-02	✓		✓		✓		FL.13	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	28/12/69
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	13-03	✓		✓		✓		FL.13	
2	13-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบร้อย
3	13-05	✓		✓		✓		FL.13 ST1	
4	13-06	✓		✓		✓		FL.13 ST2	
5	13-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 13	
6	14-01	✓		✓		✓		FL.14	
7	14-02	✓		✓		✓		FL.14	
8	14-03	✓		✓		✓		FL.14	
9	14-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบร้อย
10	14-05	✓		✓		✓		FL.14 ST1	
11	14-06	✓		✓		✓		FL.14 ST2	
12	14-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 14	
13	15-01	✓		✓		✓		FL.15	
14	15-02	✓		✓		✓		FL.15	
15	15-03	✓		✓		✓		FL.15	
16	15-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบร้อย
17	15-05	✓		✓		✓		FL.15 ST1	
18	15-06	✓		✓		✓		FL.15 ST2	
19	15-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 15	
20	16-01	✓		✓		✓		FL.16	
21	16-02	✓		✓		✓		FL.16	
22	16-03	✓		✓		✓		FL.16	
23	16-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบร้อย
24	16-05	✓		✓		✓		FL.16 ST1	
25	16-06	✓		✓		✓		FL.16 ST2	
26	16-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 16	
27	17-01	✓		✓		✓		FL.17	
28	17-02	✓		✓		✓		FL.17	
29	17-03	✓		✓		✓		FL.17	
30	17-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เรียบร้อย

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	28/2/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	17-05	✓		✓		✓		FL.17 ST1	
2	17-06	✓		✓		✓		FL.17 ST2	
3	17-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 17	
4	18-01	✓		✓		✓		FL.18	
5	18-02	✓		✓		✓		FL.18	
6	18-03	✓		✓		✓		FL.18	
7	18-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
8	18-05	✓		✓		✓		FL.18 ST1	
9	18-06	✓		✓		✓		FL.18 ST2	
10	18-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 18	
11	19-01	✓		✓		✓		FL.19	
12	19-02	✓		✓		✓		FL.19	
13	19-03	✓		✓		✓		FL.19	
14	19-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
15	19-05	✓		✓		✓		FL.19 ST1	
16	19-06	✓		✓		✓		FL.19 ST2	
17	19-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 19	
18	20-01	✓		✓		✓		FL.20	
19	20-02	✓		✓		✓		FL.20	
20	20-03	✓		✓		✓		FL.20	
21	20-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
22	20-05	✓		✓		✓		FL.20 ST1	
23	20-06	✓		✓		✓		FL.20 ST2	
24	20-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 20	
25	21-01	✓	[illegible]	✓		✓		FL.21	
26	21-02		✓		✓		✓	FL.21	เสีย
27	21-03		✓		✓		✓	FL.21	เสีย
28	21-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
29	21-05	✓		✓		✓		FL.21 ST1	
30	21-06	✓		✓		✓		FL.21 ST2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77...	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	28/2/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	21-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 21	
2	22-01	✓		✓		✓		FL.22	
3	22-02	✓		✓		✓		FL.22	
4	22-03	✓		✓		✓		FL.22	
5	22-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
6	22-05	✓		✓		✓		FL.22 ST1	
7	22-06	✓		✓		✓		FL.22 ST2	
8	22-07	✓	✓	✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 22	
9	23-01		✓		✓		✓	FL.23	เสีย
10	23-02	✓		✓		✓		FL.23	
11	23-03	✓		✓		✓		FL.23	
12	23-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
13	23-05	✓		✓		✓		FL.23 ST1	
14	23-06	✓		✓		✓		FL.23 ST2	
15	23-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 23	
16	24-01	✓		✓		✓		FL.24	
17	24-02	✓		✓		✓		FL.24	
18	24-03	✓		✓		✓		FL.24	
19	24-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
20	24-05	✓		✓		✓		FL.24 ST1	
21	24-06	✓		✓		✓		FL.24 ST2	
22	24-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 24	
23	25-01	✓		✓		✓		FL.25	
24	25-02	✓		✓		✓		FL.25	
25	25-03	✓		✓		✓		FL.25	
26	25-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
27	25-05	✓		✓		✓		FL.25 ST1	
28	25-06	✓		✓		✓		FL.25 ST2	
29	25-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 25	
30	26-01	✓		✓		✓		FL.26	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	28/12/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	26-02	✓		✓		✓		FL.26	
2	26-03	✓		✓		✓		FL.26	
3	26-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ใช้
4	26-05	✓		✓		✓		FL.26 ST1	
5	26-06	✓		✓		✓		FL.26 ST2	
6	26-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 26	
7	27-01	✓		✓		✓		FL.27	
8	27-02	✓		✓		✓		FL.27	
9	27-03	✓		✓		✓		FL.27	
10	27-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ใช้
11	27-05	✓		✓		✓		FL.27 ST1	
12	27-06	✓		✓		✓		FL.27 ST2	
13	27-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 27	
14	28-01	✓		✓		✓		FL.28	
15	28-02	✓		✓		✓		FL.28	
16	28-03	✓		✓		✓		FL.28	
17	28-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ใช้
18	28-05	✓		✓		✓		FL.28 ST1	
19	28-06	✓		✓		✓		FL.28 ST2	
20	28-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 28	
21	29-01	✓		✓		✓		FL.29	
22	29-02	✓		✓		✓		FL.29	
23	29-03	✓		✓		✓		FL.29	
24	29-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	ใช้
25	29-05	✓		✓		✓		FL.29 ST1	
26	29-06	✓		✓		✓		FL.29 ST2	
27	29-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 29	
28	30-01	✓		✓		✓		FL.30	
29	30-02	✓		✓		✓		FL.30	
30	30-03	✓		✓		✓		FL.30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	28/2/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	30-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
2	30-05	✓		✓		✓		FL.30 ST1	
3	30-06	✓		✓		✓		FL.30 ST2	
4	30-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 30	
5	31-01	✓		✓		✓		FL.31	
6	31-02	✓		✓		✓		FL.31	
7	31-03	✓		✓		✓		FL.31	
8	31-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
9	31-05	✓		✓		✓		FL.31 ST1	
10	31-06	✓		✓		✓		FL.31 ST2	
11	31-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 31	
12	32-01		✓		✓		✓	FL.32	เสีย
13	32-02		✓		✓		✓	FL.32	เสีย
14	32-03		✓		✓		✓	FL.32	เสีย
15	32-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
16	32-05	✓		✓		✓		FL.32 ST1	
17	32-06	✓		✓		✓		FL.32 ST2	
18	32-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 32	
19	33-01	✓		✓		✓		FL.33	
20	33-02	✓		✓		✓		FL.33	
21	33-03	✓		✓		✓		FL.33	
22	33-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
23	33-05	✓		✓		✓		FL.33 ST1	
24	33-06	✓		✓		✓		FL.33 ST2	
25	33-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 33	
26	34-01	✓		✓		✓		FL.34	
27	34-02	✓		✓		✓		FL.34	
28	34-03	✓		✓		✓		FL.34	
29	34-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
30	34-05	✓		✓		✓		FL.34 ST1	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	24 ธ.ค. 69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	34-06	✓		✓		✓		FL.34 ST2	
2	34-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 34	
3	35-01	✓		✓		✓		FL.35	
4	35-02	✓		✓		✓		FL.35	
5	35-03	✓		✓		✓		FL.35	
6	35-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
7	35-05	✓		✓		✓		FL.35 ST1	
8	35-06	✓		✓		✓		FL.35 ST2	
9	35-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 35	
10	36-01	✓		✓		✓		FL.36	
11	36-02	✓		✓		✓		FL.36	
12	36-03	✓		✓		✓		FL.36	
13	36-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
14	36-05	✓		✓		✓		FL.36 ST1	
15	36-06	✓		✓		✓		FL.36 ST2	
16	36-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 36	
17	37-01	✓		✓		✓		FL.37	
18	37-02	✓		✓		✓		FL.37	
19	37-03	✓		✓		✓		FL.37	
20	37-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
21	37-05	✓		✓		✓		FL.37 ST1	
22	37-06	✓		✓		✓		FL.37 ST2	
23	37-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 37	
24	38-01	✓		✓		✓		FL.38	
25	38-02	✓		✓		✓		FL.38	
26	38-03	✓		✓		✓		FL.38	
27	38-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
28	38-05	✓		✓		✓		FL.38 ST1	
29	38-06	✓		✓		✓		FL.38 ST2	
30	38-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 38	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	28/2/19
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	39-01	✓		✓		✓		FL.39	
2	39-02	✓		✓		✓		FL.39	
3	39-03	✓		✓		✓		FL.39	
4	39-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
5	39-05	✓		✓		✓		FL.39 ST1	
6	39-06	✓		✓		✓		FL.39 ST2	
7	39-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 39	
8	40-01	✓		✓		✓		FL.40	
9	40-02	✓		✓		✓		FL.40 ST1	
10	40-03	✓		✓		✓		FL.40 ST2	
11	40-04	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
12	40-05	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
13	40-06	✓		✓		✓		BOOSTER PUMP	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	01-01	/		/		/		FL.1	
2	01-02	/		/		/		FL.1	
3	01-03	/		/		/		นิติบุคคล	
4	01-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
5	01-05	/		/		/		FL.1 ST1	
6	01-06	/		/		/		FL.1 ST2	
7	01-07		/		/		/	MDB	ชำรุด
8	01-08		/		/		/	GENERATOR	ชำรุด
9	01-09	/		/		/		CONTROL	
10	01-10							LOBBY	
11	01-11	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ	
12	02-01	/		/		/		FL.2	
13	02-02	/		/		/		FL.2	
14	02-03	/		/		/		FL.2	
15	02-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
16	02-05	/		/		/		FL.2 ST1	
17	02-06	/		/		/		FL.2 ST2	
18	02-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 2	
19	03-01	/		/		/		FL.3	
20	03-02	/		/		/		FL.3	
21	03-03	/		/		/		FL.3	
22	03-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
23	03-05	/		/		/		FL.3 ST1	
24	03-06	/		/		/		FL.3 ST2	
25	03-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 3	
26	04-01	/		/		/		FL.4	
27	04-02	/		/		/		FL.4	
28	04-03	/		/		/		FL.4	
29	04-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
30	04-05	/		/		/		FL.4 ST1	

หมายเหตุ ชำรุด 4ดวง

ผู้ตร[redacted]

ลง

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	04-06	/		/		/		FL.4 ST2	
2	04-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 4	
3	05-01	/		/		/		FL.5	
4	05-02	/		/		/		FL.5	
5	05-03	/		/		/		FL.5	
6	05-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
7	05-05	/		/		/		FL.5 ST1	
8	05-06	/		/		/		FL.5 ST2	
9	05-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 5	
10	06-01	/		/		/		FL.6	
11	06-02	/		/		/		FL.6	
12	06-03		/		/		/	FL.6	ชำรุด
13	06-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
14	06-05	/		/		/		FL.6 ST1	
15	06-06	/		/		/		FL.6 ST2	
16	06-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 6	
17	07-01	/		/		/		FL.7	
18	07-02	/		/		/		FL.7	
19	07-03	/		/		/		FL 7	
20	07-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
21	07-05	/		/		/		FL.7 ST1	
22	07-06	/		/		/		FL 7 ST2	
23	07-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 7	
24	08-01	/		/		/		FL 8	
25	08-02	/		/		/		FL 8	
26	08-03	/		/		/		FL 8	
27	08-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
28	08-05	/		/		/		FL 8 ST1	
29	08-06	/		/		/		FL 8 ST2	
30	08-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 8	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	09-01	/		/		/		FL.9	
2	09-02	/		/		/		FL.9	
3	09-03		/		/		/	FL.9	ชำรุด
4	09-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
5	09-05	/		/		/		FL.9 ST1	
6	09-06	/		/		/		FL.9 ST2	
7	09-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 9	
8	10-01	/		/		/		FL.10	
9	10-02	/		/		/		FL.10	
10	10-03	/		/		/		FL.10	
11	10-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
12	10-05	/		/		/		FL.10 ST1	
13	10-06	/		/		/		FL.10 ST2	
14	10-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 10	
15	11-01	/		/		/		FL 11	
16	11-02	/		/		/		FL 11	
17	11-03	/		/		/		FL 11	
18	11-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
19	11-05	/		/		/		FL.11 ST1	
20	11-06	/		/		/		FL.11 ST2	
21	11-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 11	
22	12-01	/		/		/		FL 12	
23	12-02	/		/		/		FL 12	
24	12-03	/		/		/		FL 12	
25	12-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
26	12-05	/		/		/		FL 12 ST1	
27	12-06	/		/		/		FL.12 ST2	
28	12-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 12	
29	13-01	/		/		/		FL 13	
30	13-02	/		/		/		FL.13	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	13-03	/		/		/		FL.13	
2	13-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
3	13-05	/		/		/		FL.13 ST1	
4	13-06	/		/		/		FL.13 ST2	
5	13-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 13	
6	14-01	/		/		/		FL.14	
7	14-02	/		/		/		FL.14	
8	14-03	/		/		/		FL.14	
9	14-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
10	14-05	/		/		/		FL.14 ST1	
11	14-06	/		/		/		FL.14 ST2	
12	14-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 14	
13	15-01	/		/		/		FL.15	
14	15-02	/		/		/		FL.15	
15	15-03	/		/		/		FL.15	
16	15-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
17	15-05	/		/		/		FL.15 ST1	
18	15-06	/		/		/		FL.15 ST2	
19	15-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 15	
20	16-01	/		/		/		FL.16	
21	16-02	/		/		/		FL.16	
22	16-03	/		/		/		FL.16	
23	16-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
24	16-05	/		/		/		FL.16 ST1	
25	16-06	/		/		/		FL.16 ST2	
26	16-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 16	
27	17-01	/		/		/		FL.17	
28	17-02	/		/		/		FL.17	
29	17-03	/		/		/		FL.17	
30	17-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด

หมายเหตุ

ผู้ตรว[redacted]

ลงชื่[redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	17-05	/		/		/		FL.17 ST1	
2	17-06	/		/		/		FL.17 ST2	
3	17-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 17	
4	18-01	/		/		/		FL.18	
5	18-02	/		/		/		FL.18	
6	18-03	/		/		/		FL.18	
7	18-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
8	18-05	/		/		/		FL.18 ST1	
9	18-06	/		/		/		FL.18 ST2	
10	18-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 18	
11	19-01	/		/		/		FL.19	
12	19-02	/		/		/		FL.19	
13	19-03	/		/		/		FL.19	
14	19-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
15	19-05	/		/		/		FL.19 ST1	
16	19-06	/		/		/		FL.19 ST2	
17	19-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 19	
18	20-01	/		/		/		FL.20	
19	20-02	/		/		/		FL.20	
20	20-03	/		/		/		FL.20	
21	20-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
22	20-05	/		/		/		FL.20 ST1	
23	20-06	/		/		/		FL.20 ST2	
24	20-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 20	
25	21-01	/		/		/		FL.21	
26	21-02		/		/		/	FL.21	ชำรุด
27	21-03		/		/		/	FL.21	ชำรุด
28	21-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
29	21-05	/		/		/		FL.21 ST1	
30	21-06	/		/		/		FL.21 ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตร[redacted]

ลง[redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	21-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 21	
2	22-01	/		/		/		FL.22	
3	22-02	/		/		/		FL.22	
4	22-03	/		/		/		FL.22	
5	22-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
6	22-05	/		/		/		FL.22 ST1	
7	22-06	/		/		/		FL 22 ST2	
8	22-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 22	
9	23-01		/		/		/	FL.23	ชำรุด
10	23-02	/		/		/		FL.23	
11	23-03	/		/		/		FL.23	
12	23-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
13	23-05	/		/		/		FL.23 ST1	
14	23-06	/		/		/		FL.23 ST2	
15	23-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 23	
16	24-01	/		/		/		FL.24	
17	24-02	/		/		/		FL.24	
18	24-03	/		/		/		FL.24	
19	24-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
20	24-05	/		/		/		FL 24 ST1	
21	24-06	/		/		/		FL 24 ST2	
22	24-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 24	
23	25-01	/		/		/		FL.25	
24	25-02	/		/		/		FL.25	
25	25-03	/		/		/		FL.25	
26	25-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
27	25-05	/		/		/		FL.25 ST1	
28	25-06	/		/		/		FL.25 ST2	
29	25-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 25	
30	26-01	/		/		/		FL.26	

หมายเหตุ

ผู้ตร

ล

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	26-02	/		/		/		FL.26	
2	26-03	/		/		/		FL.26	
3	26-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
4	26-05	/		/		/		FL.26 ST1	
5	26-06	/		/		/		FL.26 ST2	
6	26-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 26	
7	27-01	/		/		/		FL.27	
8	27-02	/		/		/		FL.27	
9	27-03	/		/		/		FL.27	
10	27-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
11	27-05	/		/		/		FL.27 ST1	
12	27-06	/		/		/		FL.27 ST2	
13	27-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 27	
14	28-01	/		/		/		FL.28	
15	28-02	/		/		/		FL.28	
16	28-03	/		/		/		FL.28	
17	28-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
18	28-05	/		/		/		FL.28 ST1	
19	28-06	/		/		/		FL.28 ST2	
20	28-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 28	
21	29-01	/		/		/		FL.29	
22	29-02	/		/		/		FL.29	
23	29-03	/		/		/		FL.29	
24	29-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
25	29-05	/		/		/		FL.29 ST1	
26	29-06	/		/		/		FL.29 ST2	
27	29-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 29	
28	30-01	/		/		/		FL.30	
29	30-02	/		/		/		FL.30	
30	30-03	/		/		/		FL.30	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/64
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	30-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
2	30-05	/		/		/		FL.30 ST1	
3	30-06	/		/		/		FL.30 ST2	
4	30-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 30	
5	31-01	/		/		/		FL.31	
6	31-02	/		/		/		FL.31	
7	31-03	/		/		/		FL.31	
8	31-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
9	31-05	/		/		/		FL.31 ST1	
10	31-06	/		/		/		FL.31 ST2	
11	31-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 31	
12	32-01		/		/		/	FL.32	ชำรุด
13	32-02		/		/		/	FL.32	ชำรุด
14	32-03		/		/		/	FL.32	ชำรุด
15	32-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
16	32-05	/		/		/		FL.32 ST1	
17	32-06	/		/		/		FL.32 ST2	
18	32-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 32	
19	33-01	/		/		/		FL.33	
20	33-02	/		/		/		FL.33	
21	33-03	/		/		/		FL.33	
22	33-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
23	33-05	/		/		/		FL.33 ST1	
24	33-06	/		/		/		FL.33 ST2	
25	33-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 33	
26	34-01	/		/		/		FL.34	
27	34-02	/		/		/		FL.34	
28	34-03	/		/		/		FL.34	
29	34-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
30	34-05	/		/		/		FL.34 ST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	34-06	/		/		/		FL.34 ST2	
2	34-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 34	
3	35-01	/		/		/		FL.35	
4	35-02	/		/		/		FL.35	
5	35-03	/		/		/		FL.35	
6	35-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
7	35-05	/		/		/		FL.35 ST1	
8	35-06	/		/		/		FL.35 ST2	
9	35-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 35	
10	36-01	/		/		/		FL.36	
11	36-02	/		/		/		FL.36	
12	36-03	/		/		/		FL.36	
13	36-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
14	36-05	/		/		/		FL.36 ST1	
15	36-06	/		/		/		FL.36 ST2	
16	36-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 36	
17	37-01	/		/		/		FL.37	
18	37-02	/		/		/		FL.37	
19	37-03	/		/		/		FL.37	
20	37-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
21	37-05	/		/		/		FL.37 ST1	
22	37-06	/		/		/		FL.37 ST2	
23	37-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 37	
24	38-01	/		/		/		FL.38	
25	38-02	/		/		/		FL.38	
26	38-03	/		/		/		FL.38	
27	38-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
28	38-05	/		/		/		FL.38 ST1	
29	38-06	/		/		/		FL.38 ST2	
30	38-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 38	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/3/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	39-01	/		/		/		FL.39	
2	39-02	/		/		/		FL.39	
3	39-03	/		/		/		FL.39	
4	39-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ชำรุด
5	39-05	/		/		/		FL.39 ST1	
6	39-06	/		/		/		FL.39 ST2	
7	39-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 39	
8	40-01	/		/		/		FL.40	
9	40-02	/		/		/		FL.40 ST1	
10	40-03	/		/		/		FL.40 ST2	
11	40-04	/		/		/		CONTROL LIFT	
12	40-05	/		/		/		CONTROL LIFT	
13	40-06	/		/		/		BOOSTER PUMP	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็

ลงชื่อ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/4/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	01-01	/		/		/		FL.1	
2	01-02	/		/		/		FL.1	
3	01-03	/		/		/		นิติบุคคล	
4	01-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
5	01-05	/		/		/		FL.1 ST1	
6	01-06	/		/		/		FL.1 ST2	
7	01-07		/		/		/	MDB	
8	01-08		/		/		/	GENERATOR	
9	01-09	/		/		/		CONTROL	
10	01-10	/		/		/		LOBBY	
11	01-11	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ	
12	02-01	/		/		/		FL.2	
13	02-02	/		/		/		FL.2	
14	02-03	/		/		/		FL.2	
15	02-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
16	02-05	/		/		/		FL.2 ST1	
17	02-06	/		/		/		FL.2 ST2	
18	02-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 2	
19	03-01	/		/		/		FL.3	
20	03-02	/		/		/		FL.3	
21	03-03	/		/		/		FL.3	
22	03-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
23	03-05	/		/		/		FL.3 ST1	
24	03-06	/		/		/		FL.3 ST2	
25	03-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 3	
26	04-01	/		/		/		FL.4	
27	04-02	/		/		/		FL.4	
28	04-03	/		/		/		FL.4	
29	04-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
30	04-05	/		/		/		FL.4 ST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	04-06	✓		✓		✓		FL.4 ST2	
2	04-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 4	
3	05-01	✓		✓		✓		FL.5	
4	05-02	✓		✓		✓		FL.5	
5	05-03	✓		✓		✓		FL.5	
6	05-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
7	05-05	✓		✓		✓		FL.5 ST1	
8	05-06	✓		✓		✓		FL.5 ST2	
9	05-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 5	
10	06-01	✓		✓		✓		FL.6	
11	06-02	✓		✓		✓		FL.6	
12	06-03	✓		✓		✓		FL.6	
13	06-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
14	06-05	✓		✓		✓		FL.6 ST1	
15	06-06	✓		✓		✓		FL.6 ST2	
16	06-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 6	
17	07-01	✓		✓		✓		FL.7	
18	07-02	✓		✓		✓		FL.7	
19	07-03	✓		✓		✓		FL.7	
20	07-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
21	07-05	✓		✓		✓		FL.7 ST1	
22	07-06	✓		✓		✓		FL.7 ST2	
23	07-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 7	
24	08-01	✓		✓		✓		FL.8	
25	08-02	✓		✓		✓		FL.8	
26	08-03	✓		✓		✓		FL.8	
27	08-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
28	08-05	✓		✓		✓		FL.8 ST1	
29	08-06	✓		✓		✓		FL.8 ST2	
30	08-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 8	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ ...

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	09-01	✓		✓		✓		FL.9	
2	09-02	✓		✓		✓		FL.9	
3	09-03		✓		✓		✓	FL.9	
4	09-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
5	09-05	✓		✓		✓		FL.9 ST1	
6	09-06	✓		✓		✓		FL.9 ST2	
7	09-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 9	
8	10-01	✓		✓		✓		FL.10	
9	10-02	✓		✓		✓		FL.10	
10	10-03	✓		✓		✓		FL.10	
11	10-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
12	10-05	✓		✓		✓		FL.10 ST1	
13	10-06	✓		✓		✓		FL.10 ST2	
14	10-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 10	
15	11-01	✓		✓		✓		FL.11	
16	11-02	✓		✓		✓		FL.11	
17	11-03	✓		✓		✓		FL.11	
18	11-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
19	11-05	✓		✓		✓		FL.11 ST1	
20	11-06	✓				✓		FL.11 ST2	
21	11-07	✓				✓		หน้า LIFT ขนของ 11	
22	12-01	✓				✓		FL.12	
23	12-02	✓				✓		FL.12	
24	12-03	✓		✓		✓		FL.12	
25	12-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
26	12-05	✓		✓		✓		FL.12 ST1	
27	12-06	✓		✓		✓		FL.12 ST2	
28	12-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 12	
29	13-01	✓		✓		✓		FL.13	
30	13-02	✓		✓		✓		FL.13	

หมายเหตุ

ผู้ตรว[redacted]

ลงชื่[redacted] .....

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	.....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	13-03	/		/		/		FL.13	
2	13-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
3	13-05	/		/		/		FL.13 ST1	
4	13-06	/		/		/		FL.13 ST2	
5	13-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 13	
6	14-01	/		/		/		FL.14	
7	14-02	/		/		/		FL.14	
8	14-03	/		/		/		FL.14	
9	14-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
10	14-05	/		/		/		FL.14 ST1	
11	14-06	/		/		/		FL.14 ST2	
12	14-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 14	
13	15-01	/		/		/		FL.15	
14	15-02	/		/		/		FL.15	
15	15-03	/		/		/		FL.15	
16	15-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
17	15-05	/		/		/		FL.15 ST1	
18	15-06	/		/		/		FL.15 ST2	
19	15-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 15	
20	16-01	/		/		/		FL.16	
21	16-02	/		/		/		FL.16	
22	16-03	/		/		/		FL.16	
23	16-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
24	16-05	/		/		/		FL.16 ST1	
25	16-06	/		/		/		FL.16 ST2	
26	16-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 16	
27	17-01	/		/		/		FL.17	
28	17-02	/		/		/		FL.17	
29	17-03	/		/		/		FL.17	
30	17-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

ผู้ [redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	17-05	/		/		/		FL.17 ST1	
2	17-06	/		/		/		FL.17 ST2	
3	17-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 17	
4	18-01	/		/		/		FL.18	
5	18-02	/		/		/		FL.18	
6	18-03	/		/		/		FL.18	
7	18-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	18-05	/		/		/		FL.18 ST1	
9	18-06	/		/		/		FL.18 ST2	
10	18-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 18	
11	19-01	/		/		/		FL.19	
12	19-02	/		/		/		FL.19	
13	19-03	/		/		/		FL.19	
14	19-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
15	19-05	/		/		/		FL.19 ST1	
16	19-06	/		/		/		FL.19 ST2	
17	19-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 19	
18	20-01	/		/		/		FL.20	
19	20-02	/		/		/		FL.20	
20	20-03	/		/		/		FL.20	
21	20-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	20-05	/		/		/		FL.20 ST1	
23	20-06	/		/		/		FL.20 ST2	
24	20-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 20	
25	21-01		/		/		/	FL.21	
26	21-02		/		/		/	FL.21	
27	21-03	/		/		/		FL.21	
28	21-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
29	21-05	/		/		/		FL.21 ST1	
30	21-06	/		/		/		FL.21 ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตร

ลง

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	21-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 21	
2	22-01	/		/		/		FL.22	
3	22-02	/		/		/		FL.22	
4	22-03	/		/		/		FL.22	
5	22-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
6	22-05	/		/		/		FL.22 ST1	
7	22-06	/		/		/		FL.22 ST2	
8	22-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 22	
9	23-01		/		/		/	FL.23	
10	23-02	/		/		/		FL.23	
11	23-03	/		/		/		FL.23	
12	23-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
13	23-05	/		/		/		FL.23 ST1	
14	23-06	/		/		/		FL.23 ST2	
15	23-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 23	
16	24-01	/		/		/		FL.24	
17	24-02	/		/		/		FL.24	
18	24-03	/		/		/		FL.24	
19	24-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	24-05	/		/		/		FL.24 ST1	
21	24-06	/		/		/		FL.24 ST2	
22	24-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 24	
23	25-01	/		/		/		FL.25	
24	25-02	/		/		/		FL.25	
25	25-03	/		/		/		FL.25	
26	25-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	25-05	/		/		/		FL.25 ST1	
28	25-06	/		/		/		FL.25 ST2	
29	25-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 25	
30	26-01	/		/		/		FL.26	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	.....
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	26-02	/		/		/		FL.26	
2	26-03	/		/		/		FL.26	
3	26-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	26-05	/		/		/		FL.26 ST1	
5	26-06	/		/		/		FL.26 ST2	
6	26-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 26	
7	27-01	/		/		/		FL.27	
8	27-02	/		/		/		FL.27	
9	27-03	/		/		/		FL.27	
10	27-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
11	27-05	/		/		/		FL.27 ST1	
12	27-06	/		/		/		FL.27 ST2	
13	27-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 27	
14	28-01	/		/		/		FL.28	
15	28-02	/		/		/		FL.28	
16	28-03	/		/		/		FL.28	
17	28-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	28-05	/		/		/		FL.28 ST1	
19	28-06	/		/		/		FL.28 ST2	
20	28-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 28	
21	29-01	/		/		/		FL.29	
22	29-02	/		/		/		FL.29	
23	29-03	/		/		/		FL.29	
24	29-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	29-05	/		/		/		FL.29 ST1	
26	29-06	/		/		/		FL.29 ST2	
27	29-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 29	
28	30-01	/		/		/		FL.30	
29	30-02	/		/		/		FL.30	
30	30-03	/		/		/		FL.30	

หมายเหตุ

ผู้

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	30-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	30-05	/		/		/		FL.30 ST1	
3	30-06	/		/		/		FL.30 ST2	
4	30-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 30	
5	31-01	/		/		/		FL.31	
6	31-02	/		/		/		FL.31	
7	31-03	/		/		/		FL.31	
8	31-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	31-05	/		/		/		FL.31 ST1	
10	31-06	/		/		/		FL.31 ST2	
11	31-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 31	
12	32-01		/		/		/	FL.32	
13	32-02		/		/		/	FL.32	
14	32-03		/		/		/	FL.32	
15	32-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	32-05	/		/		/		FL.32 ST1	
17	32-06	/		/		/		FL.32 ST2	
18	32-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 32	
19	33-01	/		/		/		FL.33	
20	33-02	/		/		/		FL.33	
21	33-03	/		/		/		FL.33	
22	33-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	33-05	/		/		/		FL.33 ST1	
24	33-06	/		/		/		FL.33 ST2	
25	33-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 33	
26	34-01	/		/		/		FL.34	
27	34-02	/		/		/		FL.34	
28	34-03	/		/		/		FL.34	
29	34-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	34-05	/		/		/		FL.34 ST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรว

ลงชื่

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	.....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	34-06	/		/		/		FL.34 ST2	
2	34-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 34	
3	35-01	/		/		/		FL.35	
4	35-02	/		/		/		FL.35	
5	35-03	/		/		/		FL.35	
6	35-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	35-05	/		/		/		FL.35 ST1	
8	35-06	/		/		/		FL.35 ST2	
9	35-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 35	
10	36-01	/		/		/		FL.36	
11	36-02	/		/		/		FL.36	
12	36-03	/		/		/		FL.36	
13	36-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	36-05	/		/		/		FL.36 ST1	
15	36-06	/		/		/		FL.36 ST2	
16	36-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 36	
17	37-01	/		/		/		FL.37	
18	37-02	/		/		/		FL.37	
19	37-03	/		/		/		FL.37	
20	37-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
21	37-05	/		/		/		FL.37 ST1	
22	37-06	/		/		/		FL.37 ST2	
23	37-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 37	
24	38-01	/		/		/		FL.38	
25	38-02	/		/		/		FL.38	
26	38-03	/		/		/		FL.38	
27	38-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
28	38-05	/		/		/		FL.38 ST1	
29	38-06	/		/		/		FL.38 ST2	
30	38-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 38	

หมายเหตุ

ผู้ต

ล

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	39-01	✓		✓		✓		FL.39	
2	39-02	✓		✓		✓		FL.39	
3	39-03	✓		✓		✓		FL.39	
4	39-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
5	39-05	✓		✓		✓		FL.39 ST1	
6	39-06	✓		✓		✓		FL.39 ST2	
7	39-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 39	
8	40-01	✓		✓		✓		FL.40	
9	40-02	✓		✓		✓		FL.40 ST1	
10	40-03	✓		✓		✓		FL.40 ST2	
11	40-04	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
12	40-05	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
13	40-06	✓		✓		✓		BOOSTER PUMP	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตร

ล

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/05/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	01-01	/		/		/		FL.1	
2	01-02	/		/		/		FL.1	
3	01-03	/		/		/		นิติบุคคล	
4	01-04		/		/	/		ห้องไฟฟ้า	
5	01-05	/		/		/		FL.1 ST1	
6	01-06	/		/		/		FL.1 ST2	
7	01-07		/		/		/	MDB	เสีย
8	01-08		/		/		/	GENERATOR	เสีย
9	01-09	/		/		/		CONTROL	
10	01-10	/		/		/		LOBBY	
11	01-11	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ	
12	02-01	/		/		/		FL.2	
13	02-02	/		/		/		FL.2	
14	02-03	/				/		FL.2	
15	02-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสีย
16	02-05	/		/		/		FL.2 ST1	
17	02-06	/		/		/		FL.2 ST2	
18	02-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 2	
19	03-01	/		/		/		FL.3	
20	03-02	/		/		/		FL.3	
21	03-03	/		/		/		FL.3	
22	03-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสีย
23	03-05	/		/		/		FL.3 ST1	
24	03-06	/		/		/		FL.3 ST2	
25	03-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 3	
26	04-01	/		/		/		FL.4	
27	04-02	/		/		/		FL.4	
28	04-03	/		/		/		FL.4	
29	04-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสีย
30	04-05	/		/		/		FL.4 ST1	

หมายเหตุ รวม เสีย 17 ตัว

[redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	20/5/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	04-06	/		/		/		FL.4 ST2	
2	04-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 4	
3	05-01	/		/		/		FL.5	
4	05-02	/		/		/		FL.5	
5	05-03	/		/		/		FL.5	
6	05-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสีย
7	05-05	/		/		/		FL.5 ST1	
8	05-06	/		/		/		FL.5 ST2	
9	05-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 5	
10	06-01	/		/		/		FL.6	
11	06-02	/		/		/		FL.6	
12	06-03	/		/		/		FL.6	
13	06-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสีย
14	06-05	/		/		/		FL.6 ST1	
15	06-06	/		/		/		FL.6 ST2	
16	06-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 6	
17	07-01	/		/		/		FL.7	
18	07-02	/		/		/		FL.7	
19	07-03	/		/		/		FL.7	
20	07-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสีย
21	07-05	/		/		/		FL.7 ST1	
22	07-06	/		/		/		FL.7 ST2	
23	07-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 7	
24	08-01	/		/		/		FL.8	
25	08-02	/		/		/		FL.8	
26	08-03	/		/		/		FL.8	
27	08-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสีย
28	08-05	/		/		/		FL.8 ST1	
29	08-06	/		/		/		FL.8 ST2	
30	08-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 8	

หมายเหตุ

ผู้ตร

ล

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/5/69
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	09-01	✓		✓		✓		FL.9	
2	09-02	✓		✓		✓		FL.9	
3	09-03		✓		✓		✓	FL.9	เสีย
4	09-04		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	เสีย
5	09-05	✓		✓		✓		FL.9 ST1	
6	09-06	✓		✓		✓		FL.9 ST2	
7	09-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 9	
8	10-01	✓		✓		✓		FL.10	
9	10-02	✓		✓		✓		FL.10	
10	10-03	✓		✓		✓		FL.10	
11	10-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
12	10-05	✓		✓		✓		FL.10 ST1	
13	10-06	✓		✓		✓		FL.10 ST2	
14	10-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 10	
15	11-01	✓		✓		✓		FL.11	
16	11-02	✓		✓		✓		FL.11	
17	11-03	✓		✓		✓		FL.11	
18	11-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
19	11-05	✓		✓		✓		FL.11 ST1	
20	11-06	✓		✓		✓		FL.11 ST2	
21	11-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 11	
22	12-01	✓		✓		✓		FL.12	
23	12-02	✓		✓		✓		FL.12	
24	12-03	✓		✓		✓		FL.12	
25	12-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
26	12-05	✓		✓		✓		FL.12 ST1	
27	12-06	✓		✓		✓		FL.12 ST2	
28	12-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 12	
29	13-01	✓		✓		✓		FL.13	
30	13-02	✓		✓		✓		FL.13	

หมายเหตุ

ผู้ต

ล

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/5/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	13-03	✓		✓		✓		FL.13	
2	13-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
3	13-05	✓		✓		✓		FL.13 ST1	
4	13-06	✓		✓		✓		FL.13 ST2	
5	13-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 13	
6	14-01	✓		✓		✓		FL.14	
7	14-02	✓		✓		✓		FL.14	
8	14-03	✓		✓		✓		FL.14	
9	14-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
10	14-05	✓		✓		✓		FL.14 ST1	
11	14-06	✓		✓		✓		FL.14 ST2	
12	14-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 14	
13	15-01	✓		✓		✓		FL.15	
14	15-02	✓		✓		✓		FL.15	
15	15-03	✓		✓		✓		FL.15	
16	15-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	15-05	✓		✓		✓		FL.15 ST1	
18	15-06	✓		✓		✓		FL.15 ST2	
19	15-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 15	
20	16-01	✓		✓		✓		FL.16	
21	16-02	✓		✓		✓		FL.16	
22	16-03	✓		✓		✓		FL.16	
23	16-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
24	16-05	✓		✓		✓		FL.16 ST1	
25	16-06	✓		✓		✓		FL.16 ST2	
26	16-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 16	
27	17-01	✓		✓		✓		FL.17	
28	17-02	✓		✓		✓		FL.17	
29	17-03	✓		✓		✓		FL.17	
30	17-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	10/5/67
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	17-05	✓		✓		✓		FL.17 ST1	
2	17-06	✓		✓		✓		FL.17 ST2	
3	17-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 17	
4	18-01	✓		✓		✓		FL.18	
5	18-02	✓		✓		✓		FL.18	
6	18-03	✓		✓		✓		FL.18	
7	18-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
8	18-05	✓		✓		✓		FL.18 ST1	
9	18-06	✓		✓		✓		FL.18 ST2	
10	18-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 18	
11	19-01	✓		✓		✓		FL.19	
12	19-02	✓		✓		✓		FL.19	
13	19-03	✓		✓		✓		FL.19	
14	19-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
15	19-05	✓		✓		✓		FL.19 ST1	
16	19-06	✓		✓		✓		FL.19 ST2	
17	19-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 19	
18	20-01	✓		✓		✓		FL.20	
19	20-02	✓		✓		✓		FL.20	
20	20-03	✓		✓		✓		FL.20	
21	20-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
22	20-05	✓		✓		✓		FL.20 ST1	
23	20-06	✓		✓		✓		FL.20 ST2	
24	20-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 20	
25	21-01		✓		✓		✓	FL.21	เสีย
26	21-02		✓		✓		✓	FL.21	เสีย
27	21-03	✓		✓		✓		FL.21	
28	21-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
29	21-05	✓		✓		✓		FL.21 ST1	
30	21-06	✓		✓		✓		FL.21 ST2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	๓๐/5/๖๙
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	21-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 21	
2	22-01	✓		✓		✓		FL.22	
3	22-02	✓		✓		✓		FL.22	
4	22-03	✓		✓		✓		FL.22	
5	22-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
6	22-05	✓		✓		✓		FL.22 ST1	
7	22-06	✓		✓		✓		FL.22 ST2	
8	22-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 22	
9	23-01		✓		✓		✓	FL.23	เสีย
10	23-02	✓		✓		✓		FL.23	
11	23-03	✓		✓		✓		FL.23	
12	23-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
13	23-05	✓		✓		✓		FL.23 ST1	
14	23-06	✓		✓		✓		FL.23 ST2	
15	23-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 23	
16	24-01	✓		✓		✓		FL.24	
17	24-02	✓		✓		✓		FL.24	
18	24-03	✓		✓		✓		FL.24	
19	24-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
20	24-05	✓		✓		✓		FL.24 ST1	
21	24-06	✓		✓		✓		FL.24 ST2	
22	24-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 24	
23	25-01	✓		✓		✓		FL.25	
24	25-02	✓		✓		✓		FL.25	
25	25-03	✓		✓		✓		FL.25	
26	25-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
27	25-05	✓		✓		✓		FL.25 ST1	
28	25-06	✓		✓		✓		FL.25 ST2	
29	25-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 25	
30	26-01	✓		✓		✓		FL.26	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/5/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	26-02	✓		✓		✓		FL.26	
2	26-03	✓		✓		✓		FL.26	
3	26-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
4	26-05	✓		✓		✓		FL.26 ST1	
5	26-06	✓		✓		✓		FL.26 ST2	
6	26-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 26	
7	27-01	✓		✓		✓		FL.27	
8	27-02	✓		✓		✓		FL.27	
9	27-03	✓		✓		✓		FL.27	
10	27-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
11	27-05	✓		✓		✓		FL.27 ST1	
12	27-06	✓		✓		✓		FL.27 ST2	
13	27-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 27	
14	28-01	✓		✓		✓		FL.28	
15	28-02	✓		✓		✓		FL.28	
16	28-03	✓		✓		✓		FL.28	
17	28-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
18	28-05	✓		✓		✓		FL.28 ST1	
19	28-06	✓		✓		✓		FL.28 ST2	
20	28-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 28	
21	29-01	✓		✓		✓		FL.29	
22	29-02	✓		✓		✓		FL.29	
23	29-03	✓		✓		✓		FL.29	
24	29-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
25	29-05	✓		✓		✓		FL.29 ST1	
26	29-06	✓		✓		✓		FL.29 ST2	
27	29-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 29	
28	30-01	✓		✓		✓		FL.30	
29	30-02	✓		✓		✓		FL.30	
30	30-03	✓		✓		✓		FL.30	

หมายเหตุ

ผู้ [redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	30/5/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	30-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
2	30-05	✓		✓		✓		FL.30 ST1	
3	30-06	✓		✓		✓		FL.30 ST2	
4	30-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 30	
5	31-01	✓		✓		✓		FL.31	
6	31-02	✓		✓		✓		FL.31	
7	31-03	✓		✓		✓		FL.31	
8	31-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
9	31-05	✓		✓		✓		FL.31 ST1	
10	31-06	✓		✓		✓		FL.31 ST2	
11	31-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 31	
12	32-01		✓		✓		✓	FL.32	เสีย
13	32-02		✓		✓		✓	FL.32	เสีย
14	32-03		✓		✓		✓	FL.32	เสีย
15	32-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
16	32-05	✓		✓		✓		FL.32 ST1	
17	32-06	✓		✓		✓		FL.32 ST2	
18	32-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 32	
19	33-01	✓		✓		✓		FL.33	
20	33-02	✓		✓		✓		FL.33	
21	33-03	✓		✓		✓		FL.33	
22	33-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
23	33-05	✓		✓		✓		FL.33 ST1	
24	33-06	✓		✓		✓		FL.33 ST2	
25	33-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 33	
26	34-01	✓		✓		✓		FL.34	
27	34-02	✓		✓		✓		FL.34	
28	34-03	✓		✓		✓		FL.34	
29	34-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
30	34-05	✓		✓		✓		FL.34 ST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	20/5/69
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	34-06	/		/		/		FL.34 ST2	
2	34-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 34	
3	35-01	/		/		/		FL.35	
4	35-02	/		/		/		FL.35	
5	35-03	/		/		/		FL.35	
6	35-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	35-05	/		/		/		FL.35 ST1	
8	35-06	/		/		/		FL.35 ST2	
9	35-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 35	
10	36-01	/		/		/		FL.36	
11	36-02	/		/		/		FL.36	
12	36-03	/		/		/		FL.36	
13	36-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	36-05	/		/		/		FL.36 ST1	
15	36-06	/		/		/		FL.36 ST2	
16	36-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 36	
17	37-01	/		/		/		FL.37	
18	37-02	/		/		/		FL.37	
19	37-03	/		/		/		FL.37	
20	37-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
21	37-05	/		/		/		FL.37 ST1	
22	37-06	/		/		/		FL.37 ST2	
23	37-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 37	
24	38-01	/		/		/		FL.38	
25	38-02	/		/		/		FL.38	
26	38-03	/		/		/		FL.38	
27	38-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
28	38-05	/		/		/		FL.38 ST1	
29	38-06	/		/		/		FL.38 ST2	
30	38-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 38	

หมายเหตุ

ผู้ตรว

ลงชื่

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	30/5/19
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	39-01	✓		✓		✓		FL.39	
2	39-02	✓		✓		✓		FL.39	
3	39-03	✓		✓		✓		FL.39	
4	39-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
5	39-05	✓		✓		✓		FL.39 ST1	
6	39-06	✓		✓		✓		FL.39 ST2	
7	39-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 39	
8	40-01	✓		✓		✓		FL.40	
9	40-02	✓		✓		✓		FL.40 ST1	
10	40-03	✓		✓		✓		FL.40 ST2	
11	40-04	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
12	40-05	✓		✓		✓		CONTROL LIFT	
13	40-06	✓		✓		✓		BOOSTER PUMP	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ต[redacted]

ล[redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ	.....30/6/69.....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	01-01	✓		✓		✓		FL.1	
2	01-02	✓		✓		✓		FL.1	
3	01-03	✓		✓		✓		นิติบุคคล	
4	01-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
5	01-05		✓		✓		✓	FL.1 ST1	เสีย
6	01-06		✓		✓		✓	FL.1 ST2	เสีย
7	01-07		✓		✓		✓	MDB	เสีย
8	01-08		✓		✓		✓	GENERATOR	เสีย
9	01-09	✓		✓		✓		CONTROL	
10	01-10		✓		✓		✓	LOBBY	เสีย
11	01-11	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ	
12	02-01	✓		✓		✓		FL.2	
13	02-02	✓		✓		✓		FL.2	
14	02-03	✓		✓		✓		FL.2	
15	02-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
16	02-05		✓		✓		✓	FL.2 ST1	เสีย
17	02-06	✓		✓		✓		FL.2 ST2	
18	02-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 2	
19	03-01	✓		✓		✓		FL.3	
20	03-02	✓		✓		✓		FL.3	
21	03-03	✓		✓		✓		FL.3	
22	03-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
23	03-05	✓		✓		✓		FL.3 ST1	
24	03-06	✓		✓		✓		FL.3 ST2	
25	03-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 3	
26	04-01	✓		✓		✓		FL.4	
27	04-02	✓		✓		✓		FL.4	
28	04-03	✓		✓		✓		FL.4	
29	04-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
30	04-05	✓		✓		✓		FL.4 ST1	

หมายเหตุ เสีย 12 ตัว

ผู้ตร

ลง

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	04-06	✓		✓		✓		FL.4 ST2	
2	04-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 4	
3	05-01	✓		✓		✓		FL.5	
4	05-02	✓		✓		✓		FL.5	
5	05-03	✓		✓		✓		FL.5	
6	05-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
7	05-05	✓		✓		✓		FL.5 ST1	
8	05-06	✓		✓		✓		FL.5 ST2	
9	05-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 5	
10	06-01	✓		✓		✓		FL.6	
11	06-02	✓		✓		✓		FL.6	
12	06-03		✓		✓		✓	FL.6	๒๕๙
13	06-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
14	06-05	✓		✓		✓		FL.6 ST1	
15	06-06	✓		✓		✓		FL.6 ST2	
16	06-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 6	
17	07-01	✓		✓		✓		FL.7	
18	07-02	✓		✓		✓		FL.7	
19	07-03	✓		✓		✓		FL.7	
20	07-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
21	07-05	✓		✓		✓		FL.7 ST1	
22	07-06	✓		✓		✓		FL.7 ST2	
23	07-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 7	
24	08-01	✓		✓		✓		FL.8	
25	08-02	✓		✓		✓		FL.8	
26	08-03	✓		✓		✓		FL.8	
27	08-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
28	08-05	✓		✓		✓		FL.8 ST1	
29	08-06	✓		✓		✓		FL.8 ST2	
30	08-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 8	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	09-01	✓		✓		✓		FL.9	
2	09-02	✓		✓		✓		FL.9	
3	09-03	✓		✓		✓		FL.9	
4	09-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
5	09-05	✓		✓		✓		FL.9 ST1	
6	09-06	✓		✓		✓		FL.9 ST2	
7	09-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 9	
8	10-01	✓		✓		✓		FL.10	
9	10-02	✓		✓		✓		FL.10	
10	10-03	✓		✓		✓		FL.10	
11	10-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
12	10-05	✓		✓		✓		FL.10 ST1	
13	10-06	✓		✓		✓		FL.10 ST2	
14	10-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 10	
15	11-01	✓		✓		✓		FL.11	
16	11-02	✓		✓		✓		FL.11	
17	11-03	✓		✓		✓		FL.11	
18	11-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
19	11-05	✓		✓		✓		FL.11 ST1	
20	11-06	✓		✓		✓		FL.11 ST2	
21	11-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 11	
22	12-01	✓		✓		✓		FL.12	
23	12-02	✓		✓		✓		FL.12	
24	12-03	✓		✓		✓		FL.12	
25	12-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
26	12-05	✓		✓		✓		FL.12 ST1	
27	12-06	✓		✓		✓		FL.12 ST2	
28	12-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 12	
29	13-01	✓		✓		✓		FL.13	
30	13-02	✓		✓		✓		FL.13	

หมายเหตุ

ผู้ต

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	13-03	/		/		/		FL.13	
2	13-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	13-05	/		/		/		FL.13 ST1	
4	13-06	/		/		/		FL.13 ST2	
5	13-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 13	
6	14-01	/		/		/		FL.14	
7	14-02	/		/		/		FL.14	
8	14-03	/		/		/		FL.14	
9	14-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	14-05	/		/		/		FL.14 ST1	
11	14-06	/		/		/		FL.14 ST2	
12	14-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 14	
13	15-01	/		/		/		FL.15	
14	15-02	/		/		/		FL.15	
15	15-03	/		/		/		FL.15	
16	15-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	15-05	/		/		/		FL.15 ST1	
18	15-06	/		/		/		FL.15 ST2	
19	15-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 15	
20	16-01	/		/		/		FL.16	
21	16-02	/		/		/		FL.16	
22	16-03	/		/		/		FL.16	
23	16-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
24	16-05	/		/		/		FL.16 ST1	
25	16-06	/		/		/		FL.16 ST2	
26	16-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 16	
27	17-01	/		/		/		FL.17	
28	17-02	/		/		/		FL.17	
29	17-03	/		/		/		FL.17	
30	17-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	17-05	/		/		/		FL.17 ST1	
2	17-06	/		/		/		FL.17 ST2	
3	17-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 17	
4	18-01	/		/		/		FL.18	
5	18-02	/		/		/		FL.18	
6	18-03	/		/		/		FL.18	
7	18-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	18-05	/		/		/		FL.18 ST1	
9	18-06	/		/		/		FL.18 ST2	
10	18-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 18	
11	19-01	/		/		/		FL.19	
12	19-02	/		/		/		FL.19	
13	19-03	/		/		/		FL.19	
14	19-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	19-05	/		/		/		FL.19 ST1	
16	19-06	/		/		/		FL.19 ST2	
17	19-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 19	
18	20-01	/		/		/		FL.20	
19	20-02	/		/		/		FL.20	
20	20-03	/		/		/		FL.20	
21	20-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	20-05	/		/		/		FL.20 ST1	
23	20-06	/		/		/		FL.20 ST2	
24	20-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 20	
25	21-01	/		/		/		FL.21	
26	21-02		/		/		/	FL.21	หลอดขาด
27	21-03		/		/		/	FL.21	หลอดขาด
28	21-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
29	21-05	/		/		/		FL.21 ST1	
30	21-06	/		/		/		FL.21 ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตร

ล

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	21-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 21	
2	22-01	✓		✓		✓		FL.22	
3	22-02	✓		✓		✓		FL.22	
4	22-03	✓		✓		✓		FL.22	
5	22-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
6	22-05	✓		✓		✓		FL.22 ST1	
7	22-06	✓		✓		✓		FL.22 ST2	
8	22-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 22	
9	23-01		✓		✓		✓	FL.23	ชำรุด
10	23-02	✓		✓		✓		FL.23	
11	23-03	✓		✓		✓		FL.23	
12	23-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
13	23-05	✓		✓		✓		FL.23 ST1	
14	23-06	✓		✓		✓		FL.23 ST2	
15	23-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 23	
16	24-01	✓		✓		✓		FL.24	
17	24-02	✓		✓		✓		FL.24	
18	24-03	✓		✓		✓		FL.24	
19	24-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
20	24-05	✓		✓		✓		FL.24 ST1	
21	24-06	✓		✓		✓		FL.24 ST2	
22	24-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 24	
23	25-01	✓		✓		✓		FL.25	
24	25-02	✓		✓		✓		FL.25	
25	25-03	✓		✓		✓		FL.25	
26	25-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
27	25-05	✓		✓		✓		FL.25 ST1	
28	25-06	✓		✓		✓		FL.25 ST2	
29	25-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 25	
30	26-01	✓		✓		✓		FL.26	

หมายเหตุ

ผู้ตรว

ลงชื่

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....		รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	26-02	✓		✓		✓		FL.26	
2	26-03	✓		✓		✓		FL.26	
3	26-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
4	26-05	✓		✓		✓		FL.26 ST1	
5	26-06	✓		✓		✓		FL.26 ST2	
6	26-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 26	
7	27-01	✓		✓		✓		FL.27	
8	27-02	✓		✓		✓		FL.27	
9	27-03	✓		✓		✓		FL.27	
10	27-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
11	27-05	✓		✓		✓		FL.27 ST1	
12	27-06	✓		✓		✓		FL.27 ST2	
13	27-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 27	
14	28-01	✓		✓		✓		FL.28	
15	28-02	✓		✓		✓		FL.28	
16	28-03	✓		✓		✓		FL.28	
17	28-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
18	28-05	✓		✓		✓		FL.28 ST1	
19	28-06	✓		✓		✓		FL.28 ST2	
20	28-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 28	
21	29-01	✓		✓		✓		FL.29	
22	29-02	✓		✓		✓		FL.29	
23	29-03	✓		✓		✓		FL.29	
24	29-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
25	29-05	✓		✓		✓		FL.29 ST1	
26	29-06	✓		✓		✓		FL.29 ST2	
27	29-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 29	
28	30-01	✓		✓		✓		FL.30	
29	30-02	✓		✓		✓		FL.30	
30	30-03	✓		✓		✓		FL.30	

หมายเหตุ

ผู้

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	30-04	/	/			/		ห้องไฟฟ้า	
2	30-05	/	/			/		FL.30 ST1	
3	30-06		//		/		/	FL.30 ST2	ใช้
4	30-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 30	
5	31-01	/		/		/		FL.31	
6	31-02	/		/		/		FL.31	
7	31-03	/		/		/		FL.31	
8	31-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	31-05	/		/		/		FL.31 ST1	
10	31-06	/		/		/		FL.31 ST2	
11	31-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 31	
12	32-01	/		/		/		FL.32	
13	32-02	/		/		/		FL.32	
14	32-03	/		/		/		FL.32	
15	32-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	32-05		/		/		/	FL.32 ST1	ใช้
17	32-06	/		/		/		FL.32 ST2	
18	32-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 32	
19	33-01	/		/		/		FL.33	
20	33-02	/		/		/		FL.33	
21	33-03	/		/		/		FL.33	
22	33-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	33-05	/		/		/		FL.33 ST1	
24	33-06	/		/		/		FL.33 ST2	
25	33-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 33	
26	34-01	/		/		/		FL.34	
27	34-02	/		/		/		FL.34	
28	34-03	/		/		/		FL.34	
29	34-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	34-05	/		/		/		FL.34 ST1	

หมายเหตุ

ผู้ตรว[redacted]

ลงชื่[redacted]

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	34-06	✓		✓		✓		FL.34 ST2	
2	34-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 34	
3	35-01	✓		✓		✓		FL.35	
4	35-02	✓		✓		✓		FL.35	
5	35-03	✓		✓		✓		FL.35	
6	35-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
7	35-05	✓		✓		✓		FL.35 ST1	
8	35-06	✓		✓		✓		FL.35 ST2	
9	35-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 35	
10	36-01	✓		✓		✓		FL.36	
11	36-02	✓		✓		✓		FL.36	
12	36-03	✓		✓		✓		FL.36	
13	36-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
14	36-05	✓		✓		✓		FL.36 ST1	
15	36-06	✓		✓		✓		FL.36 ST2	
16	36-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 36	
17	37-01	✓		✓		✓		FL.37	
18	37-02	✓		✓		✓		FL.37	
19	37-03	✓		✓		✓		FL.37	
20	37-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
21	37-05	✓		✓		✓		FL.37 ST1	
22	37-06	✓		✓		✓		FL.37 ST2	
23	37-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 37	
24	38-01	✓		✓		✓		FL.38	
25	38-02	✓		✓		✓		FL.38	
26	38-03	✓		✓		✓		FL.38	
27	38-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
28	38-05	✓		✓		✓		FL.38 ST1	
29	38-06	✓		✓		✓		FL.38 ST2	
30	38-07	✓		✓		✓		หน้า LIFT ขนของ 38	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

หน่วยงาน .....เดอะเบสพาร์คเวสต์ สุขุมวิท77.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ .....
อาคาร .....พักอาศัย.....	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	39-01	/		/		/		FL.39	
2	39-02	/		/		/		FL.39	
3	39-03	/		/		/		FL.39	
4	39-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	39-05	/		/		/		FL.39 ST1	
6	39-06	/		/		/		FL.39 ST2	
7	39-07	/		/		/		หน้า LIFT ขนของ 39	
8	40-01	/		/		/		FL.40	
9	40-02	/		/		/		FL.40 ST1	
10	40-03	/		/		/		FL.40 ST2	
11	40-04	/		/		/		CONTROL LIFT	
12	40-05	/		/		/		CONTROL LIFT	
13	40-06	/		/		/		BOOSTER PUMP	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรว

ลงชื่

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อสูบน้ำเสีย (ก่อนการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260110167
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JANUARY 30, 2026	RECEIVED DATE	: JANUARY 30, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 30 - FEBRUARY 10, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: FEBRUARY 11, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	8.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	41.0	2.0	-
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	724.0	-	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	106.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	28.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1×10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.8×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อกักน้ำเวียนกลับ (หลังการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260110168
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JANUARY 30, 2026	RECEIVED DATE	: JANUARY 30, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 30 - FEBRUARY 10, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: FEBRUARY 11, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	17.5	2.0	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	452.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	30.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	14.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.8	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.3×10^3	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	960.0	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ก่อนระบายออกนอกโครงการ)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260110169
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JANUARY 30, 2026	RECEIVED DATE	: JANUARY 30, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 30 - FEBRUARY 10, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุษา	REPORT DATE	: FEBRUARY 11, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	12.7	2.0	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	332.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	26.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	8.1	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.4	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.5×10^3	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	150.0	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark :
1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260110170
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: JANUARY 30, 2026	RECEIVED DATE	: JANUARY 30, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 30 - FEBRUARY 10, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: FEBRUARY 11, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 9580126 **วันที่ (Date)** 9 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901973

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 31 มกราคม 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 31 มกราคม 2569 - 9 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 30 มกราคม 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260110171
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: JANUARY 30, 2026	RECEIVED DATE	: JANUARY 30, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 30 - FEBRUARY 10, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: FEBRUARY 11, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 9590126 **วันที่ (Date)** 9 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901974

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 31 มกราคม 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 31 มกราคม 2569 - 9 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 30 มกราคม 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อสูบน้ำเสีย (ก่อนการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260210375
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 19, 2026	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 19, 2026
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 19-27, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MARCH 05, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	74.2	2.0	-
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	434.0	-	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	64.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	27.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.2	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อกักน้ำเวียนกลับ (หลังการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260210376
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 19, 2026	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 19, 2026
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 19-27, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MARCH 05, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	229.0	2.0	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	398.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	104.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	3.0		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	200.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.6	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ก่อนระบายออกนอกโครงการ)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260210377
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 19, 2026	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 19, 2026
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 19-27, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MARCH 05, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.5 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	105.8	2.0	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	446.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	66.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	57.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(M

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260210378
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 19, 2026	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 19, 2026
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 19-27, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MARCH 05, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

[redacted]
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 6550226 **วันที่ (Date)** 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6902650

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 20 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 20 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 19 กุมภาพันธ์ 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260210379
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 19, 2026	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 19, 2026
SAMPLING TIME	: 10:30	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 19-27, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: MARCH 05, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 6560226 **วันที่ (Date)** 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6902651

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 20 กุมภาพันธ์ 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 20 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 19 กุมภาพันธ์ 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมิได้ขายไม่ชักตัวอย่างเอง

ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนใดเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อสูบน้ำเสีย (ก่อนการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260310597
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นมาก มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MARCH 26, 2026	RECEIVED DATE	: MARCH 26, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: MARCH 26 - APRIL 03, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: APRIL 06, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.6 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	145.0	2.0	-
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	450.0	-	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	70.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	77.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.4	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อกักน้ำเวียนกลับ (หลังการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260310598
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นเล็กน้อย ไม่มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MARCH 26, 2026	RECEIVED DATE	: MARCH 26, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: MARCH 26 - APRIL 03, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: APRIL 06, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	149.0	2.0	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	336.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	14.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	94.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.4	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ก่อนระบายออกนอกโครงการ)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260310599
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MARCH 26, 2026	RECEIVED DATE	: MARCH 26, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: MARCH 26 - APRIL 03, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: APRIL 06, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	178.5	2.0	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	521.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	18.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	99.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260310600
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: MARCH 26, 2026	RECEIVED DATE	: MARCH 26, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: MARCH 26 - APRIL 03, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: APRIL 06, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



AI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 10610326 วันที่ (Date) 4 เมษายน 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69031084

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 26 มีนาคม 2569 - 4 เมษายน 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 26 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามทำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260310601
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: MARCH 26, 2026	RECEIVED DATE	: MARCH 26, 2026
SAMPLING TIME	: 13:00	ANALYTICAL DATE	: MARCH 26 - APRIL 03, 2026
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: APRIL 06, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 10620326 วันที่ (Date) 4 เมษายน 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69031085

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 26 มีนาคม 2569 - 4 เมษายน 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 26 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมิได้เป็นผู้เก็บตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อสูบน้ำเสีย (ก่อนการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410813
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 13:30	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	125.4	-	-
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	211.0	-	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	64.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	52.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.0	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อกักน้ำเวียนกลับ (หลังการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410814
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 13:30	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	136.6	-	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	201.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	44.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	55.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.2	-	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ก่อนระบายออกนอกโครงการ)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410815
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 13:30	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.5 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	110.8	-	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	207.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	48.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	46.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.4	-	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410816
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 13:30	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 10260426 **วันที่ (Date)** 7 พฤษภาคม 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041029

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 28 เมษายน 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 28 เมษายน 2569 - 7 พฤษภาคม 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 28 เมษายน 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

[redacted]

ขอบเขตการรับรอง ISO/IEC 17025 เลขที่ 1-556-R-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ให้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260410817
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: APRIL 28, 2026	RECEIVED DATE	: APRIL 28, 2026
SAMPLING TIME	: 13:30	ANALYTICAL DATE	: APRIL 28 - MAY 6, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: May 7, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

(MR

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 10270426 **วันที่ (Date)** 7 พฤษภาคม 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041030

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 28 เมษายน 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 28 เมษายน 2569 - 7 พฤษภาคม 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 28 เมษายน 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

1/1 FM-LA-006, Rev.15, 16/04/2023

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อสูบน้ำเสีย (ก่อนการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 05205
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260590198
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MAY 26, 2026	RECEIVED DATE	: MAY 26, 2026
SAMPLING TIME	: 11:10	ANALYTICAL DATE	: MAY 26 - JUNE 1, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: JUNE 2, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.4 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	147.0	-	-
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	234.0	-	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	78.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.3		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	54.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.8	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำเวียนกลับ (หลังการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 05206
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260590199
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MAY 26, 2026	RECEIVED DATE	: MAY 26, 2026
SAMPLING TIME	: 11:10	ANALYTICAL DATE	: MAY 26 - JUNE 1, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 2, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	69.0	-	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	256.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	14.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	30.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.8	-	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9×10^5	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.1×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ก่อนระบายออกนอกโครงการ)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 05207
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260590200
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองอ่อน ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MAY 26, 2026	RECEIVED DATE	: MAY 26, 2026
SAMPLING TIME	: 11:10	ANALYTICAL DATE	: MAY 26 - JUNE 1, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: JUNE 2, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	8.5	-	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	210.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	4.2	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.4	-	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.6×10^3	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	930.0	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 05208
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260590201
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: MAY 26, 2026	RECEIVED DATE	: MAY 26, 2026
SAMPLING TIME	: 11:10	ANALYTICAL DATE	: MAY 26 - JUNE 1, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 2, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 10940526 **วันที่ (Date)** 4 มิถุนายน 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051139

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] ใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 พฤษภาคม 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 26 พฤษภาคม 2569 - 4 มิถุนายน 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 26 พฤษภาคม 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่สุ่มตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนใดเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 05209
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260590202
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: MAY 26, 2026	RECEIVED DATE	: MAY 26, 2026
SAMPLING TIME	: 11:10	ANALYTICAL DATE	: MAY 26 - JUNE 1, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 2, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 10950526 **วันที่ (Date)** 4 มิถุนายน 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051140

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] ใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 พฤษภาคม 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 26 พฤษภาคม 2569 - 4 มิถุนายน 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 26 พฤษภาคม 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อสูบน้ำเสีย (ก่อนการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 06172
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260690172
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JUNE 16, 2026	RECEIVED DATE	: JUNE 16, 2026
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: JUNE 16 - 28, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุพา	REPORT DATE	: JUNE 29, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	154.0	-	-
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	178.0	-	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	20.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	75.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	2.0	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อกักน้ำเวียนกลับ (หลังการบำบัด)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 06173
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260690173
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JUNE 16, 2026	RECEIVED DATE	: JUNE 16, 2026
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: JUNE 16 - 28, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 29, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	123.0	-	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	177.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	65.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	1.0	-	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ก่อนระบายออกนอกโครงการ)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 06174
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260690174
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JUNE 16, 2026	RECEIVED DATE	: JUNE 16, 2026
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: JUNE 16 - 28, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 29, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	28.3	-	≤20
Total Dissolved Solids#	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	273.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	6.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1		-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N_{org}B)	13.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	-	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9×10^5	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.6×10^5	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 06175
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260690175
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: JUNE 16, 2026	RECEIVED DATE	: JUNE 16, 2026
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: JUNE 16 - 28, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 29, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 5300626 **วันที่ (Date)** 25 มิถุนายน 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6906536

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 16 มิถุนายน 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 16 มิถุนายน 2569 - 25 มิถุนายน 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 16 มิถุนายน 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77		
ADDRESS	: 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: สระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)		
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLE NO.	: 06176
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN260690176
CHARACTERISTICS OF WATER	: ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
SAMPLING DATE	: JUNE 16, 2026	RECEIVED DATE	: JUNE 16, 2026
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: JUNE 16 - 28, 2026
SAMPLING BY	: นายโกวิท บุหา	REPORT DATE	: JUNE 29, 2026

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 5310626 **วันที่ (Date)** 25 มิถุนายน 2569

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6906537

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project TBV136

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 16 มิถุนายน 2569 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 16 มิถุนายน 2569 - 25 มิถุนายน 2569

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 16 มิถุนายน 2569 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	MDL	ค่ามาตรฐาน [1/] (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Stephylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : [1/] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนใดเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

เอกสารแนบ 5

หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวปนัดดา พันธ์กะจับ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวจามจุรี คำปุย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวภานุชนารถ เชี่ยวชาญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาววันวิสา หวังแววกลาง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖
๗) นายปริญญา กล่ำน้อย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗
๘) นายโกวิท บุพา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘
๙) นายพีรพล ถวิลหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2]
		2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2]
4	pH	Electrometric Method[2]
5	Sulfide	Iodometric Method[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]

[redacted]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : ***10 มกราคม 2568***
หมดอายุ วันที่ : ***9 มกราคม 2572***
ลงชื่อ : [redacted]

(นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ : [redacted]

(นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวีอี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอชวีอี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอชวีอี จำกัด ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พร้อมรายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และรายการสารมลพิษที่จะทำการวิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอชวีอี จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน มีเลขทะเบียน ว-๓๕๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๐๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวทิพวรรณ วงค์บุญตัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๒
๓) นายพล ม่วงใหญ่	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวสุปรียา หล้าอิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๒
๓) นายธรรมรัตน์ จริยวัฒนสุข	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวธนภรณ์ ก่ำทา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาวณัฐรดา คงบัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๕
๖) นายฐานันท์ นิภารัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๖
๗) นายมโนรถ สุดจันทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๗

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสียและอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับ...

หนังสือฉบับนี้มีอายุครั้งละ ๓ ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือหากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายประสม คำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอชวีอี จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๕๘
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒ ลงวันที่ ๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 30 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldicarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
2	Aldicarb sulfone	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
3	Aldicarb sulfoxide	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
4	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
5	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
6	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method [1]
7	Carbaryl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
8	Carbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
9	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method [1]
10	4,4′-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
11	4,4′-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
12	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
13	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
14	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
16	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
17	Heptachlo Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
18	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
19	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
20	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
21	1-Naphthol	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
22	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method [1]
23	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
24	pH	Electrometric Method [1]
25	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
26	Sulfide	Iodometric Method [1]
27	Temperature	Laboratory and Field Methods [1]
28	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C [1]
29	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method [1]
30	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C [1]

อากาศเสีย ...

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method [2]

เอกสารอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF.**Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.

เอกสารแนบ 6

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CDT-033-69**

MEASUREMENT ITEM	: Digital thermometer with sensor
MANUFACTURER	: Digicon
MODEL/TYPE	: DP-72
SERIAL NUMBER	: 425066647
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1, Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600
RECEIVED DATE	: 19 Jan 2026
MEASUREMENT DATE	: 28-29 Jan 2026
ISSUE DATE	: 30 Jan 2026

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-1013-25, Certificate number: ER-0061-25.

Reference Used During Calibration:
1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09, Due date: 9 Apr 2026
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 22 Apr 2026

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:
☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: [redacted]
Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-033-69

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 4 ˚C to 180 ˚C

Function:

Table 1: This equipment was connected with Thermocouple Type K Model: TP-01 S/N: 1280000607. Dimension: Diameter 1.50 mm. Length 1000 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (˚C)	UUC Reading (˚C)	Error (˚C)	Uncertainty (˚C)
70	4.085	4.0	-0.1	0.26
70	20.058	19.9	-0.1	0.26
70	79.924	79.9	0.0	0.38
70	103.983	104.6	0.6	0.54
70	149.951	150.7	0.7	0.54
70	179.931	180.3	0.3	0.74

UUC*: Unit Under Calibration

*****End of Certificate of Calibration*****

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020021

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity		
Meter Model	:	HI5521-02	**Serial No.**	: 04160019101
Probe Model	:	HI7662-W	**Serial No.**	: 0615024N
Resolution	:	0.1 °C	**Temperature Range**	: (-20 to 120)°C
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	: Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Reference**	: RE260170
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	: (50 ± 15)%RH
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date	:	30 January 2026		
Calibrate date	:	4 February 2026		
Issue date	:	6 February 2026		
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Method	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments.		

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by : [redacted]

(Mr. Anan Suwanchaisakul)

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this calibration result :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Temperature Block Calibrator	CTC-155A	723705-01938	T26-0057	Unithai Group Co.,Ltd.

Calibration Result :

Function : Temperature Measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (± °C)
20	20.00	20.0	0.00	0.18
25	25.00	25.0	0.00	0.18
30	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1559
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Refrigerator
Manufacturer : Sanden
Model : SPB0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor (k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved by : [redacted]
(Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Jan 30, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 4 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 1 °C

Calibration point	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement
(°C)	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	(+/- °C)
4	4.756	5.042	4.964	4.852	4.949	4.889	4.954	4.858	4.816	0.66

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.8 to 4.9	0.21	0.36	0.54



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020019

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model	:	HI5521-02	**Serial No.**	: 04160019101
Probe Model	:	HI1131B	**Serial No.**	: 11271C0N
Resolution (pH)	:	0.01 pH	**Resolution (mV)**	: 0.1 mV
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	: Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Reference**	: RE260169
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	: (50 ± 15)%RH
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date	:	30 January 2026		
Calibrate date	:	4 February 2026		
Issue date	:	6 February 2026		
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Method	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using standard voltage calibrator and certified reference material (CRM).		

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by : [redacted]

(Mr. Anan Suwanchaisakul)

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this calibration result :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	25T1021	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E2838	

2. Reference Standard Materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem Ltd.	4.007 ± 0.006@25°C	1086537	26 April 2026
pH 7.0	CPA chem Ltd.	6.988 ± 0.007@25°C	1138616	28 August 2026
pH 10.0	CPA chem Ltd.	10.011 ± 0.008@25°C	1086538	26 April 2026

Calibration Result :

1. Electrical Potential (without electrode) - DC Voltage measurement

Performing standard curve by Simulator at: (-177.5, 0.0, 177.5) mV

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Average Reading		Uncertainty
	(pH)	(mV)	(mV)	(pH)	(± mV)
Meter S/N: 04160019101	4.01	177.50	177.5	4.01	0.097
	7.01	0.00	0.0	7.01	0.058
	10.01	-177.50	-177.5	10.01	0.097

2. Performance of electrode system (with electrode)

Performing standard curve by using buffer nominal : pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Average Reading		Error	Uncertainty
		(pH)	(mV)	(pH)	(± pH)
Electrode S/N: 11271C0N	4.007	4.00	165.5	-0.007	0.011
	6.988	6.98	-2.8	-0.008	0.010
	10.011	10.01	-166.1	-0.001	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020020

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	pH/ORP and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model	:	HI5521-02	**Serial No.**	: 04160019101
Probe Model	:	HI76312	**Serial No.**	: 0614117M
Resolution (EC)	:	0.01 µS/cm	**Resolution (EC)**	: 0.001 mS/cm
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	: Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Reference**	: RE260169
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	: (50 ± 15)%RH
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date	:	30 January 2026		
Calibrate date	:	16 February 2026		
Issue date	:	17 February 2026		
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Method	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-03 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by : [redacted]

(Mr. Anan Suwanchaisakul)

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this calibration result :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	25T1021	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	

2. Reference Standard Materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
84 µS/cm	CPA chem Ltd.	84.003 ± 0.534@25°C	1086539	26 April 2026
1.413 mS/cm	CPA chem Ltd.	1.413 ± 0.0082@25°C	1086540	26 April 2026

Calibration Result :

Inspection the accuracy of the EC Meter by using the following certified reference material values.

Calibration result after adjustment at : 84 µS/cm, 1.413 mS/cm

Standard EC Buffer Solution		Unit Under Calibration Reading				Error		Uncertainty (±)	
		Before Adjustment		After Adjustment					
84.003	µS/cm	68.15	µS/cm	85.68	µS/cm	1.677	µS/cm	0.71	µS/cm
1.413	mS/cm	1.241	mS/cm	1.426	mS/cm	0.013	mS/cm	0.011	mS/cm

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1556
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Incubator
Manufacturer : ศรีอมร
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : N/A
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY * INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD. * IMC

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved by : [redacted]
(Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Jan 30, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	20.295	20.568	20.013	19.730	19.837	19.932	19.780	19.498	19.791	0.45

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.32	0.90	1.7



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1558
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : Labtech
Model : LDO-060E
Serial No. : DLCCCL0513C
Identification No. : N/A
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor (k) = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY INCTECH IMC CO.,LTD.

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved by : [redacted]
(Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Jan 30, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 140, 160 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 1 °C

Calibration point	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement
(°C)	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	(+/- °C)
140	141.785	141.603	141.640	141.457	141.689	142.147	141.509	141.574	141.364	3.2
160	161.388	161.667	161.517	161.509	161.431	161.453	161.694	161.753	161.512	2.7

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
140	140	2.7	2.2	5.4
160	160	2.2	2.2	4.9



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT26-1557
Page : 1 of 2

Customer : OKLA Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 Rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : KWF
Model : SOV70B
Serial No. : KWF2021021902
Identification No. : N/A
Calibration Place : Laboratory

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY57003222	MT25-5590	Jul 23, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD.

Calibrated by : Mr.Kriengkrai Jomthaisong

Approved by : [redacted]
(Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Jan 30, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 80, 104, 180 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
80	80.277	80.877	79.915	80.312	80.617	80.154	79.991	80.587	80.074	0.51
104	104.268	104.528	104.228	104.120	104.485	104.519	104.304	104.664	104.154	0.71
180	180.400	180.880	180.314	180.356	180.450	180.243	180.266	180.540	180.400	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
80.0	79.9 to 80.1	0.35	1.1	1.5
104.0	104.0 to 104.2	0.56	0.81	1.5
180.0	180.0 to 180.2	1.1	1.2	2.1



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM26-1194
Page : 1 of 3

Customer : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BSA224S-CW
Serial No. : 35790699
Identification No. : N/A
Calibration Place : Balance Room

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set E1.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY IMC

Calibrated by : Mr.Porntep Homchuay

Approved by : [redacted]
(Miss.Valailuck Janyanitas)

Issue date : Feb 02, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025


Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 200 g
Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
100	99.9996	99.9995	99.9996	99.9996	99.9997	99.9996	0.0002

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)		UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0000	0.0000
	At 20 %	20	19.9998	0.0002
	At 40 %	40	39.9998	0.0002
100	At 60 %	60	59.9997	0.0003
	At 80 %	80	79.9997	0.0003
	At 100 %	100	99.9996	0.0004

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Result : Before Adjustment
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0099	0.00010	0.000058
0.05000	0.0499	0.00007	0.000058
0.10000	0.1001	-0.00014	0.000058
0.20000	0.2001	-0.00014	0.000059
0.50000	0.5000	-0.00003	0.000059
1.00000	1.0000	-0.00003	0.000059
10.00001	10.0000	-0.00003	0.000064
49.99999	49.9998	0.00022	0.000090
99.99998	99.9996	0.00041	0.00014
149.99997	149.9991	0.00083	0.00027
199.99996	199.9991	0.00083	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1000	0.00000	0.000058
0.20000	0.2000	-0.00003	0.000059
0.50000	0.5000	0.00000	0.000059
1.00000	1.0000	-0.00003	0.000059
10.00001	10.0000	-0.00001	0.000064
49.99999	50.0000	-0.00002	0.000090
99.99998	100.0000	0.00002	0.00014
149.99997	150.0000	0.00000	0.00027
199.99996	200.0000	0.00004	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA A2LA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM26-1195
Page : 1 of 3

Customer : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Mettler Toledo
Model : PL6001-S
Serial No. : 1230510473
Identification No. : N/A
Calibration Place : Balance Room

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	50 mg - 2 kg	N/A	MM25-1949	May 22, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

INCTECH CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. IMC

Calibrated by : Mr.Porntep Homchuay

Approved by : [redacted]
(Miss.Valailuck Janyanitas)

Issue date : Feb 02, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025


Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 6000 g
Resolution : 0.1 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
6000	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 2000 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
2000	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)		UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0	0.0
	At 20 %	600	600.0	0.0
	At 40 %	1200	1200.0	0.0
3000	At 60 %	1800	1800.0	0.0
	At 80 %	2400	2400.0	0.0
	At 100 %	3000	3000.0	0.0

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Resu : Without Adjustment
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0	0.0	0.0	0.058
600	600.0	0.0	0.058
1200	1200.0	0.0	0.058
1800	1800.0	0.0	0.058
2400	2400.0	0.0	0.058
3000	3000.0	0.0	0.058
3600	3600.0	0.0	0.058
4200	4200.0	0.0	0.058
4800	4800.0	0.0	0.058
5400	5400.0	0.0	0.058
6000	6000.0	0.0	0.058

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA A2LA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM26-1196
Page : 1 of 3

Customer : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
Address : 67/35-36 3 rd Floor, Soi Petchkasem 7/1, Thapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Mettler Toledo
Model : PL3001-S
Serial No. : 1230040028
Identification No. : N/A
Calibration Place : Balance Room

Order No. : 0336/26
Received date : Jan 29, 2026
Calibration date : Jan 29, 2026
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	50 mg - 2 kg	N/A	MM25-1949	May 22, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

INCTECH CALIBRATION LABORATORY CO.,LTD. IMC

Calibrated by : Mr.Porntep Homchuay

Approved by : [redacted]
(Miss.Valailuck Janyanitas)

Issue date : Feb 02, 2026

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025


Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 3100 g
Resolution : 0.1 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
3000	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 1000 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
1000	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight (g)		UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0	0.0
	At 20 %	300	299.9	0.1
	At 40 %	600	599.9	0.1
1500	At 60 %	900	899.9	0.1
	At 80 %	1200	1199.9	0.1
	At 100 %	1500	1499.9	0.1

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Resu : Without Adjustment
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0	0.0	0.0	0.058
300	299.9	0.1	0.058
600	599.9	0.1	0.058
900	899.9	0.1	0.058
1200	1199.9	0.1	0.058
1500	1499.9	0.1	0.058
1800	1799.9	0.1	0.058
2100	2099.8	0.2	0.058
2400	2399.8	0.2	0.058
2700	2699.8	0.2	0.058
3000	2999.7	0.3	0.058

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : C26020022

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	Dissolved Oxygen and BOD Meter			
Meter Model	:	HI5421-02	**Serial No.**	:	04240005101
Probe Model	:	HI76483	**Serial No.**	:	KC1N66J5P
Manufacturer	:	Hanna Instruments	**Made in**	:	Romania
Condition As-Received	:	Used Product	**Resolution**	:	0.01 ppm (mg/L)
Ambient Temperature	:	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity**	:	(50 ± 15)% RH
Reference	:	RE260168			
Customer name	:	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand			
Received date	:	30 January 2026			
Calibrate date	:	6 February 2026			
Issue date	:	9 February 2026			
Calibrated Location	:	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.			
Calibration Procedure	:	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-11 by using certified reference material (CRM).			

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by : [redacted]

(Mr. Anan Suwanchaisakul)

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this result of calibration :

1. Reference standard instrument : This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	25T1021	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	

2. Reference standard materials: This certificate is traceable to the international system of units (SI Units)

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna Inc.	0.0 ± 0.1@25°C	S0121/25	August 2030

Calibration Result:

Dissolved Oxygen Measurement

Unit Under Calibration	Standard Buffer Solution	UUC Reading	Error	Uncertainty of Measurement (±)
DO Electrode	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A mg/L
S/N: KC1N66J5P	8.3 mg/L	8.30 mg/L	0.00 mg/L	0.33 mg/L

Remark : at 8.3 mg/L = Air Saturated.

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k=2* , providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026
Date of Calibration : 29 January 2026
Date of Issue : 29 January 2026
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-1**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 49.07 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	4.9984
15	14.9932
25	24.9964

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : Witeg Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 0.2 ml
ID No. : EM-MBR10001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1015.6 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-2**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 43.77 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9961
60	59.9874
100	99.9963

Uncertainty of measurement with in ± 0.019 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-3**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-3**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 7.31 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1014
0.5	0.4995
1	0.9908

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-4**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-4**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.39 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5001
2.5	2.4840
5	4.9842

Uncertainty of measurement with in ± 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-5**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.5 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-5**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 10.81 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0008
5	4.9757
10	9.9777

Uncertainty of measurement with in ± 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-6**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml
ID No. : EM-Mbro1051/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.7 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-6**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 12.56 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	4.9820

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-7**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml
ID No. : EM-Mbro1001/17

Environment :

Ambient Temperature	:	(20 ± 3)	°C
Relative Humidity	:	(50 ± 10)	%
Air Pressure	:	1010.7	mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-7**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 12.56 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
10	10.0044

Uncertainty of measurement with in ± 0.0038 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-8**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.7 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-8**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 15.10 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9816

Uncertainty of measurement with in ± 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-9** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : BOROSIL Class : A
Capacity : 25 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.7 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-9**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 37.49 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
25	24.9902

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-13** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instrument : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-13**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.38

Uncertainty of measurement with in ± 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-14** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instrument : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-14**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.26
100	100.08

Uncertainty of measurement with in ± 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-15** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : BOROSIL Class : A
Capacity : 500 ml Graduation : 5 ml
ID No. : 0334-58

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.1 mbar.

Date of Received : 22 January 2026
Date of Calibration : 29 January 2026
Date of Issue : 29 January 2026
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instrument : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-15**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.05

Uncertainty of measurement with in ± 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-10**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment :

Ambient Temperature	:	(20 ± 3)	°C
Relative Humidity	:	(50 ± 10)	%
Air Pressure	:	1011.1	mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	68-200260-4	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-10**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.991

Uncertainty of measurement with in ± 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-11**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.9 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-11**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.99

Uncertainty of measurement with in ± 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-12** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 1000 ml
ID No. : EM-VPP02501/20

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1011.0 mbar.

Date of Received : 22 January 2026

Date of Calibration : 29 January 2026

Date of Issue : 29 January 2026

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	68-200620-1	02 Jun 2026	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-300065-12**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1000	1000.00

Uncertainty of measurement with in ± 0.14 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-200144-1**

Submitted by : HVE Co.,Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Electronic Balance
Manufacturer : SHIMADZU Model : ATX224R
Serial No. : D326005191
Capacity : 220 g Resolution : 0.0001 g

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co.,Ltd.
Ambient Temperature : (28.9 to 29.6) °C
Relative Humidity : (52.7 to 54.9) %
Air Pressure : 1007.0 mbar

Date of Received : 20 April 2026
Date of Calibration : 20 April 2026
Date of Issue : 21 April 2026
Calibrated by : Akaradath Thippichai

Calibration Method : In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref : LAB 14
Edition 7 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E261-E2624	C02251973	07 Nov 2026	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Satja Sangkhum)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-200144-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure of indication from nominal value

Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty ± (g)
0.01	0.0000	0.00012
0.1	0.0000	0.00012
0.5	0.0000	0.00013
1	-0.0001	0.00013
10	-0.0001	0.00013
20	-0.0002	0.00014
50	-0.0002	0.00015
100	-0.0002	0.00020
150	-0.0003	0.00038
200	-0.0002	0.00038


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty mutiplied by a coverage factor k = 2.06 , providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error

Load test : 50 g

A	B	C	D	E	
-0.0001	0.0000	0.0002	0.0001	0.0000	g



Repeatability

Load test : 200 g

Stdev. : 0.00005 g

- o0o -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-400207-5**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 1070(

Equipment : Temperature controlled enclosure (Oven)

Manufacturer : Memmert	Model : UNB 500
Range : N/A °C	Resolution : 0.5 °C
Serial No. : C507.1007	ID No. : 012

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature :	(27.9 to 31.3) °C
Relative Humidity :	(42 to 68) %
Line Voltage :	(229.0 to 230.0) V

Date of Received : 20 April 2026

Date of Calibration : 20 April 2026

Date of Issue : 23 April 2026

Calibrated by : Aphisorn Worawasukullaya

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400046 & 400023	69-400119-1	26 Sep 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 69-400207-5

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.56 m

D = 0.40 m

H = 0.48 m

Capacity = 0.11 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
104.0	105.5	105.5	105.1	104.9	105.7	105.1	99.0	98.0	98.0	99.1	103.9	1.6
180.0	182.5	182.5	180.8	180.3	180.8	180.8	173.9	174.2	175.4	174.3	179.2	1.6

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
104.0	105.5	105.5	6.1	0.2	8.1
180.0	182.5	182.5	5.5	0.4	7.4

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-420034-3**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : pH Meter with electrode
pH meter
Manufacturer : Hanna Model : HI 3220
Range : N/A pH Resolution : 0.01 pH
Serial No. : A0024904 ID No. : 083
Electrode
Model : HI 1131 Serial No. : 07702N
ID No. : 083

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (23.5 to 26.5)° C
Relative Humidity : (35 to 45) %

Date of Received : 21 April 2026

Date of Calibration : 21 April 2026

Date of Issue : 22 April 2026

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00231/68	20 Aug 2027	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Buffer Solution

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.007	61314276	1081108	28 Feb 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.965	61318175	1081110	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.010	61325043	1081109	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by : [redacted]
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-420034-3

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading (pH)	UUC Reading (mV)	Correction (mV)	Uncertainty (± mV)
4, 7, 10	177.4800	4	4.00	177.3	0.2	0.12
	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.086
	-177.4800	10	10.00	-177.3	-0.2	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer (pH)	UUC Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)
4, 7, 10	4.008	4.01	0.00	0.0097
	6.963	7.00	-0.04	0.010
	10.011	10.01	0.00	0.014

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurment was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o()o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-400207-9** **Page : 1 of 2**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : Lovibond Model : TC 445 S
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 0515/001080 ID No. : 112

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (31.4 to 32.9) °C
Relative Humidity : (39 to 44) %
Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 21 April 2026
Date of Calibration : 21 April 2026
Date of Issue : 23 April 2026
Calibrated by : Aphisorn Worawasukullaya
Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400046 & 400047	69-400018-2	24 Jul 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 69-400207-9

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.65 m

D = 0.60 m

H = 1.50 m

Capacity = 0.59 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.7	20.7	20.21	20.00	20.02	19.95	19.97	20.18	20.02	20.18	19.88	0.38

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.7	20.7	0.42	0.14	0.58

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-400207-8**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)

Manufacturer : Lovibond Model : ET636-6

Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 6686 0707 ID No. : 011

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature : (31.4 to 32.9) °C

Relative Humidity : (39 to 44) %

Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 21 April 2026

Date of Calibration : 21 April 2026

Date of Issue : 23 April 2026

Calibrated by : Aphisorn Worawasukullaya

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400046 & 400047	69-400018-2	24 Jul 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]

(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 69-400207-8

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.53 m

D = 0.43 m

H = 1.40 m

Capacity = 0.32 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	21.5	21.5	20.37	20.29	20.37	20.35	20.15	20.16	19.99	19.83	20.03	0.63

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	21.5	21.5	0.40	0.32	0.99

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-400213-1**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road,
Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature Indicator with Thermistor Probe

Temperature Indicator

Manufacturer :	Hanna	Model :	HI 2211
Range :	N/A °C	Resolution :	0.1 °C
Serial No. :	08270179101	ID No. :	147

Thermistor probe

Model :	HI7662	Sheath Material :	Stainless
Diameter :	3 mm.	Length :	110 mm.
Serial No. :	10161BEN	ID No. :	147

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature	:	(23.5 to 26.5) °C
Relative Humidity	:	(35 to 45) %
Line Voltage	:	(229.0 to 230.0) VAC

Date of Received : 21 April 2026
Date of Calibration : 21 April 2026
Date of Issue : 22 April 2026
Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400016	TT-1019-25	13 May 2027	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	26E645	24 Feb 2028	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]

(Permpon Chanpu)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400213-1

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (±°C)
110	25.002	25.0	0.0	0.19

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o()o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-400213-2**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road,
Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature Indicator with Thermistor Probe

Temperature Indicator

Manufacturer :	Hanna	Model :	HI 2211
Range :	N/A °C	Resolution :	0.1 °C
Serial No. :	N/A	ID No. :	041

Thermistor probe

Model :	N/A	Sheath Material :	Stainless
Diameter :	3 mm.	Length :	110 mm.
Serial No. :	N/A	ID No. :	041

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature :	(23.5 to 26.5)	°C
Relative Humidity :	(35 to 45)	%
Line Voltage :	(229.0 to 230.0)	VAC

Date of Received : 21 April 2026
Date of Calibration : 21 April 2026
Date of Issue : 22 April 2026
Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400016	TT-1019-25	13 May 2027	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	26E645	24 Feb 2028	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-400213-2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (±°C)
110	25.003	24.8	0.2	0.19

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-420034-1**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : pH Meter with electrode
pH meter
Manufacturer : Hanna Model : HI2211
Range : N/A pH Resolution : 0.01 pH
Serial No. : 08270179101 ID No. : 147
Electrode
Model : HI 1131 Serial No. : 084809EN
ID No. : 147

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (23.5 to 26.5)° C
Relative Humidity : (35 to 45) %

Date of Received : 21 April 2026

Date of Calibration : 21 April 2026

Date of Issue : 22 April 2026

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00231/68	20 Aug 2027	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Certified Reference Material (CRM)

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61340084	1209524	02 Apr 2028	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.963	61345799	1209526	02 Apr 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.011	61340312	1209525	02 Apr 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by : [redacted]
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-420034-1

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading (pH)	UUC Reading (mV)	Correction (mV)	Uncertainty (± mV)
4, 7	177.4800	4	4.00	177.4	0.1	0.12
	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.090
7,10	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.090
	-177.4800	10	10.00	-177.4	-0.1	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer (pH)	UUC Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)
4, 7	4.008	4.01	0.00	0.0091
	6.963	7.01	-0.05	0.010
7, 10	6.963	7.01	-0.05	0.010
	10.011	10.01	0.00	0.014

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurment was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -

[redacted]

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **69-420034-2** **Page : 1 of 2**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : pH Meter with electrode
pH meter
Manufacturer : Hanna Model : HI 2211
Range : N/A pH Resolution : 0.01 pH
Serial No. : N/A ID No. : 041
Electrode
Model : HI 1131 Serial No. : 1025265N
ID No. : 041

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (23.5 to 26.5)° C
Relative Humidity : (35 to 45) %

Date of Received : 21 April 2026

Date of Calibration : 21 April 2026

Date of Issue : 22 April 2026

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00231/68	20 Aug 2027	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Certified Reference Material (CRM)

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61340084	1209524	02 Apr 2028	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.963	61345799	1209526	02 Apr 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.011	61340312	1209525	02 Apr 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by : [redacted]
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 69-420034-2

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading (pH)	UUC Reading (mV)	Correction (mV)	Uncertainty (± mV)
4, 7	177.4800	4	4.00	177.3	0.2	0.12
	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.090
7,10	0.0000	7	7.00	0.0	0.0	0.090
	-177.4800	10	10.00	-177.4	-0.1	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer (pH)	UUC Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)
4, 7	4.008	4.01	0.00	0.0091
	6.963	7.01	-0.05	0.010
7, 10	6.963	7.01	-0.05	0.010
	10.011	10.01	0.00	0.014

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurment was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

[redacted]

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

Certificate No. : C26040029

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	: COD Test Tube Heater		
Meter Model	: HI839800-02	**Serial No.**	: H017559I
Tube Heater Capacity	: 22 Vial Capacity	**Resolution**	: 0.1 °C
Temperature Range	: (-10 to 160)°C	**Temperature of Reaction**	: 150°C
Manufacturer	: Hanna Instruments	**Made in**	: Romania
Condition As-Received	: Used Product	**Reference**	: RE260620
Customer name	: HVE Co., Ltd. 603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road, Bangyikhan, Bang Phlat, Bangkok 10700		
Received date	: 1 April 2026		
Calibrate date	: 1 April 2026		
Issue date	: 3 April 2026		
Ambient Temperature	: (25 ± 2)°C		
Relative Humidity	: (50 ± 15)% RH		
Calibrated Location	: Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		

Calibrated by : Mr. Pichit Petthong

Approved by : [redacted]

(Mr. Anan Suwanchaisakul)

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated. This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Hanna Instrument (Thailand) Ltd.

Condition of this calibration result :

Reference standard instrument : This Certification is traceable to the SI Unit maintained through:

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	26H106	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Data Acquisition Switch Unit	34970A	MY44065265	WK2507-171-1	WK Electric Co., Ltd.

Calibration Result :

Measurement Temperature Source Accuracy for COD Reactor.

Capacity	Nominal Value	Average Value	Error	Uncertainty (±)
22 Vials	150.0 °C	149.8 °C	-0.2 °C	0.54 °C

Unit : °C

(1A)	(2A)	(3A)	(4A)	(5A)
149.3	149.5	149.2	149.7	149.7
(1B)	(2B)	(3B)	(4B)	(5B)
149.4	150.2	150.1	150.2	150.0
(1C)	(2C)	(3C)	(4C)	(5C)
149.5	150.3	150.4	150.2	149.5
(1D)	(2D)	(3D)	(4D)	(5D)
149.7	N/A	N/A	N/A	149.8
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)
149.3	149.9	149.9	149.5	149.5

Figure: Shows the location of the temperature source.

Remark : N/A = not available. (Vial at 2D, 3D and 4D not ready to calibration)

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **