

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เช็คลิสตไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

Date	Building	Check By	Remark
5/1/2569	Building1	Adison	OK
	Building2	Adison	OK
	Building3	Adison	OK
	Building4	Adison	OK
	Building5	Adison	OK
	Building6	Adison	OK
	Building7	Adison	OK
4/2/2569	Building1	Nuttapong	OK
	Building2	Nuttapong	OK
	Building3	Nuttapong	OK
	Building4	Nuttapong	OK
	Building5	Nuttapong	OK
	Building6	Nuttapong	OK
	Building7	Nuttapong	OK
5/3/2569	Building1	Weerapon	OK
	Building2	Weerapon	OK
	Building3	Weerapon	OK
	Building4	Weerapon	OK
	Building5	Weerapon	OK
	Building6	Weerapon	OK
	Building7	Weerapon	OK
1/4/2569	Building1	Adison	OK
	Building2	Adison	OK
	Building3	Adison	OK
	Building4	Adison	OK
	Building5	Adison	OK
	Building6	Adison	OK
	Building7	Adison	OK

เช็คลิสตไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

Date	Building	Check By	Remark
5/5/2569	Building1	Aphichat	OK
	Building2	Aphichat	OK
	Building3	Aphichat	OK
	Building4	Aphichat	OK
	Building5	Aphichat	OK
	Building6	Aphichat	OK
	Building7	Aphichat	OK
2/6/2569	Building1	Weerapon	OK
	Building2	Weerapon	OK
	Building3	Weerapon	OK
	Building4	Weerapon	OK
	Building5	Weerapon	OK
	Building6	Weerapon	OK
	Building7	Weerapon	OK

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ.....791.....

วันที่ 11.1.ก.พ. 2569.....

เวลา.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

☐ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองการช่างและสิ่งแวดล้อม

☐ กองการสังคม

☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

KAMALA BEACH HOTEL & RESORT

OCEAN RESORT PART.,LTD

เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา

อำเภอเกาะขี้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Tel.076-201825

10 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมกมลา บีช รีสอร์ท(ชั้นไพร์ม)

ใบอนุญาตเลขที่ 113/2563 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หมดยอายุ 31 ธันวาคม 2568 ประจำเดือน มกราคม 2569

โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

-แบบ ทส.1

-แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

สนธยา

10/2/69

นายสนธยา บัวบาน


Assistant Chief Engineer

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร -
มี โรงแรมชั้นไพรม์กมลปิข เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
113/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ สารเคมีหรือ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ				
17/1/69	120	194.4	194.4	222.2	OL/1kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
18/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
19/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
20/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
21/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
22/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
23/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
24/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
25/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
26/1/69	120	194.4	194.4	222.2	5/11/1L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
27/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
28/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
29/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
30/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ
31/1/69	120	194.4	194.4	222.2	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	ปกติ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๓ หมดอายุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๔๒-๔๓ หมู่ที่ ๓ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล กทม. เขต/อำเภอ กทม.
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ ๐๖-๒๐๑๘๐๐ โทรสาร - ๐ มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ๑๑๓/๒๕๖๓ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๓ หมดอายุ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ☒

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ☒

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 150
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 150 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 6L 2kg / 194.4 L
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 210.6 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

KAMALA BEACH HOTEL & RESORT

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

☐ สำนัก **SUNPRIME**
KAMALA BEACH

☐ กองช่าง

☐ กองช่าง

☐ กองช่าง ครอบคลุมและสิ่งแวดล้อม

☐ กองช่างวิศวกรรม

☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
เลขที่รับ 121
วันที่ 06 มี.ค. 2569

OCEAN RESORT PART.,LTD.

เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา

อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83150

Tel.076-201825

6 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมกมลา บีช รีสอร์ท(ชั้นไพร์ม)

ใบอนุญาตเลขที่ 113/2563 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หมดยุ 31 ธันวาคม 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

-แบบ ทส.1

-แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

นายสนธยา บัวบาน
6/3/69

นายสนธยา บัวบาน


Assistant Chief Engineer

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร -
มี โรงแรมชั้นไพรม์กมลปิธ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
113/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)					
18/1/97	55544	194.4	194.4	52205	2L/1k.g.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
19/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
20/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
21/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
22/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
23/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
24/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
25/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
26/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
27/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
28/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
29/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
30/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544
31/1/97	55544	194.4	194.4	52205	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210.6	—	—	55544

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	๑๒/1๕๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
18/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
19/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
20/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
21/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
22/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
23/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
24/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	๕๕๕/๑๒.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
25/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
26/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
27/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑
28/12/2563	๕,๕๔๔	1๙4.4	1๙4.4	๖๖๖๖	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	๒1๐.๖	-	25/1๑

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-4 หมู่ที่ 3 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล 7401 เขต/อำเภอ 7401
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท 3720010000 (ถ้ามี) 19/2563 ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่
 113/2563 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ 113/2563 หมดอายุ
 ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) 50 เมตร
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด 95 กก./วัน 100 ม. 2/กย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,644 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 11.2 kg/BM 4L
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวณผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวณผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 210.6 ลบ.ม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(วิภากร พงษ์พานิช)เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(สมรดา มณีมา)ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 113/1563หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่หมดอายุ

ออกให้โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
เลขที่รับ 1824
วันที่ 8 มิ.ย. 69
เวลา

KAMALA BEACH HOTEL & RESORT

SUNPRIME[~]
KAMALA BEACH

OCEAN RESORT PART.,LTD

เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา

อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83150

Tel.076-201825

6 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมกมลา บีช รีสอร์ท(ชันไพร้ม)

ใบอนุญาตเลขที่ 113/2563 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2569

โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

-แบบ ทส.1

-แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

นายสนธยา บัวบาน

8/4/69

นายสนธยา บัวบาน


Assistant Chief Engineer

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร -
มี โรงแรมชนไพร่มกมลปิษ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ธุรกิจโรงแรมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
113/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยุ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/69	243	194.4	194.4	รวม	CL/1kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
2/3/69	256	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
3/3/69	269	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
4/3/69	282	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
5/3/69	295	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
6/3/69	3086	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
7/3/69	3213	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
8/3/69	3347	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
9/3/69	3476	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
10/3/69	3608	194.4	194.4	รวม	FM/10L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
11/3/69	3739	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
12/3/69	3868	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
13/3/69	3996	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
14/3/69	4124	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
15/3/69	4253	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย
16/3/69	4384	194.4	194.4	รวม	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	210.6	—	สมชาย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 194.4 คม.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 194.4 คม.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 98 วัตต์/วินาที
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) CL 2 kg/EM 20 L
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวณผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวณผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 210.6 คม.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

() (เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(รักษาน้ำ มอช.แม่เปิน)

(ร.ร.แม่เปิน) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(ร.ร.แม่เปิน)

ใบอนุญาตเลขที่ 113/2563 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้โดย กรมโรงงานฯ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

SUNPRIME[~]
KAMALA BEACH

KAMALA BEACH HOTEL & RESORT



อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต 83150

Tel.076-201825

6 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกลมา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมกลมา บีช รีสอร์ท(ชั้นโพรม)

ใบอนุญาตเลขที่ 113/2563 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568 ประจำเดือน เมษายน 2569

โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

-แบบ ทส.1

-แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

สมชาย
5/5/69

นายสนธยา บัวบาน

Assistant Chief Engineer

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เคลื่อนจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/๒๕	๖๕๔๘	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	๔๔.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๒/๔/๒๕	๖๕๗๘	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๓/๔/๒๕	๖๗๐๖	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๔/๔/๒๕	๖๘๕๔	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๕/๔/๒๕	๖๙๙๑	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๖/๔/๒๕	๗๑๕๐	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๗/๔/๒๕	๗๒๔๗	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๘/๔/๒๕	๗๓๗๔	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๙/๔/๒๕	๗๕๕๘	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๑๐/๔/๒๕	๗๖๕๖	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	๕๔.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๑๑/๔/๒๕	๗๙๔๔	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	๕๔.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๑๒/๔/๒๕	๘๐๕๓	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๑๓/๔/๒๕	๘๑๘๑	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๑๔/๔/๒๕	๘๓๑๐	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๑๕/๔/๒๕	๘๓๓๙	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย
๑๖/๔/๒๕	๘๔๓๐	๑๑๔.๔	๑๑๔.๔	๕๒๓๖	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	๒๑๐.๖	—	สมชาย

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ


[illegible]

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร -
มี โรงแรมชั้นไพรม์กมลามีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
113/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(วิภาวดี พงษ์มนตรี)เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(สมชาย งาม)
ใบอนุญาตเลขที่ 113/2567หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568
ออกให้โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่หมดอายุ
ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๒ L. K.g / EM ๒๐ L.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 210.6 ลบ.ม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

☐ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☒ **SUNPRIME**

☐ กองส่งเสริมการเกษตร

☐ **KAMALA BEACH**

กองส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม

KAMALA BEACH HOTEL & RESORT

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

เลขที่รับ.....3068

วันที่ 10 มิ.ย. 2569

เวลา.....

OCEAN RESORT PART.,LTD
 เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ตำบลลพบุรี
 อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
 Tel.076-201825

8 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมกมลลา บีช รีสอร์ท(ชั้นไพร์ม)
 ใบอนุญาตเลขที่ 113/2563 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2569
 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

-แบบ ทส.1

-แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

(ลายเซ็น)

นายสนธยา บัวบาน


Assistant Chief Engineer

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร -
มี โรงแรมชั้นไพร์มกมลปิซ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
113/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	สามัญชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/5/69	10432	194.4	194.4	52m ³	CL / 1 K.G	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
2/5/69	10567	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
3/5/69	10702	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
4/5/69	10837	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
5/5/69	10970	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
6/5/69	11102	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
7/5/69	11234	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
8/5/69	11370	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
9/5/69	11509	194.4	194.4	52m ³	2M / 10 L.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
10/5/69	11638	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
11/5/69	11901	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
12/5/69	12034	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
13/5/69	12175	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
14/5/69	12303	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
15/5/69	12434	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย
16/5/69	12569	194.4	194.4	52m ³	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	—	—	สมชัย

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....*สมเดช*.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....*สมเดช มณีมา*.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ *113/2563*หมดอายุ *31/01/2564*

ออกให้โดย.....*กรมมลพิษ*.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่หมดอายุ

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 194.4 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่อยน้ำทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) CL 2 kg / EM 20 L.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 210.6 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมชันไพรม์ กมลา บีช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กระทุ่ม


จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร -

มี โรงแรมชันไพรม์ กมลา บีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 113/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นโพรม กมลา บีช													ลายมือชื่อ	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (ลิตร ,กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวางผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวางผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มิ.ย. 69	135.0	194.4	155.5	ระบาย	คลอรีน/1 กก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
2 มิ.ย. 69	105.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
3 มิ.ย. 69	159.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
4 มิ.ย. 69	131.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
5 มิ.ย. 69	131.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
6 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
7 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
8 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
9 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
10 มิ.ย. 69	131.0	194.4	155.5	ระบาย	EM/ 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
11 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
12 มิ.ย. 69	129.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
13 มิ.ย. 69	131.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
14 มิ.ย. 69	134.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
15 มิ.ย. 69	132.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
16 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ
17 มิ.ย. 69	131.0	194.4	155.5	ระบาย	คลอรีน/1 กก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	คณณ

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชัยไพร่ม กมลา ปีช													ลายมือชื่อ	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (ลิตร./กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)
18 มิ.ย. 69	131.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
19 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
20 มิ.ย. 69	133.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
21 มิ.ย. 69	128.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
22 มิ.ย. 69	267.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
23 มิ.ย. 69	131.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
24 มิ.ย. 69	125.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
25 มิ.ย. 69	100.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
26 มิ.ย. 69	31.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
27 มิ.ย. 69	263.0	194.4	155.5	ระบาย	EM/ 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
28 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
29 มิ.ย. 69	130.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
30 มิ.ย. 69	129.0	194.4	155.5	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	7.0	-	สมชาย
รวม	4,057.0	5,832.0	4,665.6	-	20ลิตร/2กก.	-	-	-	-	-	-	-	210.6	-	สมชาย
เฉลี่ย	135.2	194.4	155.5	-	0	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	สมชาย

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... )

.....  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมุดอายุ 7 มกราคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... - ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..... -)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมุดอายุ -

ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมชันไพร้ม กมลา บีช

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/42-43 หมู่ที่ 3 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ ภูเก็ต
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-201800 โทรสาร
 มี โรงแรมชันไพร้ม กมลา บีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 113/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน
 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... *สมชาย งาม*)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... *นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ*)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ 7 มกราคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบระบบตะกอนเร่ง (ระบบ AS)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)รดน้ำต้นไม้

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบไปทิ้งโดยรถสูบลสิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,057 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,832 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,665.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้รดน้ำต้นไม้

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2กก., EM 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 7.02 ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 7

ใบขออนุญาต เก็บขนขยะมูลฝอย



ใบอนุญาต
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ประเภทให้รับจ้างหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่ ๐๒/๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับตำบลกมลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕๓๙ ข้อ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต จึงอนุญาตให้ นางสาวมาลี บุญศรี อายุ ๕๕ ปี เลขบัตรประชาชนเลขที่ ๓ ๘๐๑๒ ๐๐๙๘๔ ๕๓ ๓ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๓/๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับจ้างการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
ลงวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยใช้นายพาหนะ ชนิดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลลักษณะรถประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคลลักษณะ/มาตรฐานกระบะทุกยกได้มีข้างเสริมยี่ห้อ ISUZU สีขาว หมายเลขทะเบียน ๗๐-๑๗๖๓ ภูเก็ต ISUZU สีขาวดำ หมายเลขทะเบียน ๗๐-๓๐๗๗ ชัยภูมิ ยี่ห้อ ISUZU สีขาว หมายเลขทะเบียน ๗๐-๑๘๖๑ มหาสารคาม ยี่ห้อ ISUZU สีขาวดำ หมายเลขทะเบียน ๗๐-๘๔๘๓ ของแก่น ยี่ห้อ ISUZU สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๐๖๔ ภูเก็ต ยี่ห้อ ISUZU สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ๗๐-๑๕๔๕ ภูเก็ต ยี่ห้อ ISUZU สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ๗๐-๔๓๗๗ ภูเก็ต โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามนำขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่ดินเอกชนนอกจากสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้มีไว้

(๒) ห้ามทำให้ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตกเริ่ราดบนท้องถนนหรือ ทางสาธารณะประโยชน์หรือ ทางน้ำ

(๓) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดทั้งที่มีอยู่แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้น

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายสันต คัมมิตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐบาลราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวกที่ 8

ใบเสร็จรับเงิน

Paid Date : 01/02/2026

Pay to : นายปรเมศวร์ ร่มศรี

Remark : จ่ายค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2569

Cheque# : TF25.050226

Bank : SCB Bank 706-3-01793-3

Amount : 40,740.00

Due-Date : 05/02/2026

Rate:

Unit: Thai Baht

<u>Account#</u>	<u>Description</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>
08-602-281 - PUBLIC CARE AREA		42,000.00	Pet#PT2602004 นายปรเมศวร์ ร่มศรี จ่า
00-203-010 - DEFERRED PAY CHEQUE			40,740.00 Pet#PT2602004 Chq#TF25.050226 น
00-204-030 - WITHHOLDING TAXES			1,260.00 Pet#PT2602004 นายปรเมศวร์ ร่มศรี จ่า
** Total **		42,000.00	42,000.00

.....
Prepared by

.....
Checked by

.....
Approved by

.....
Financial

.....
Paid by

.....
Received by



นางก. โอเชียนรีสอร์ท (กมลา)
PETTY CASH# PT2603001

Paid Date : 03/03/2026

Pay to : นายปรเมศวร์ ร่มศรี

Remark : จ่ายค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

Cheque# : TF24.050326

Bank : SCB Bank 706-3-01793-3

Amount : 40,740.00

Due-Date : 05/03/2026

Rate:

Unit: Thai Baht

<u>Account#</u>	<u>Description</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>
08-602-281 - PUBLIC CARE AREA		42,000.00	Pet#PT2603001 นายปรเมศวร์ ร่มศรี จำ
00-203-010 - DEFERRED PAY CHEQUE			40,740.00 Pet#PT2603001 Chq#TF24.050326 น
00-204-030 - WITHHOLDING TAXES			1,260.00 Pet#PT2603001 นายปรเมศวร์ ร่มศรี จำ
** Total **		42,000.00	42,000.00

.....
Prepared by

.....
Checked by

.....
Approved by

.....
Financial

.....
Paid by

.....
Received by

Book No. _____

เลขที่
Bill No.

บิลเงินสด

現兌單

ที่อยู่ Address ๑๖/๔๒-๔๓ หมู่ ๓ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ Date ๖.๓.๒๕๖๓

IDENTIFICATION NO.

TAX IDENTIFICATION NO.

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

১/১২০৭০ ১২০৭০

เลขที่
Bill No.

現兌單

ที่อยู่ Address ๑๖/๔๒-๔๓ ร.๖ ต.นครน. อ.นครน. จ.นครน.

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

အလယ်ကန် မြို့နယ်

Book No.

นาย ปรมะสารี ร่มศิริ
170/30 หมู่ 1 ตำบลป่าคอก อำเภอดงหลวง
จังหวัดสุโขทัย 83110
☎098-6714121, 064-6073540

Bill No.

บิลเงินสด

現兌單

Customer M.A.T. Kalyan & Sons Date 25/6/20

16/12-13/15 172m 0.817 2.5175

IDENTIFICATION NO.						TAX IDENTIFICATION NO.					
--------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

[illegible]

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

১৪২০০৭ ১১২০০৮

ภาคผนวกที่ 9

ใบเสร็จสุบตะกอน

ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับนี้ใช้สำหรับ)

เล่มที่
BOOK NO.

เลขที่
BILL NO.

1/69

023

ใบส่งของ

DELIVERY BILL

送貨單

DELIVERY BILL

นาม 賣號

CUSTOMER

น.อ.อ. 701-ชัยเร็นสอริ (อ.อ.อ.)

วันที่ 日期

23-1-69

ที่อยู่ 住址

ADDRESS

96/42-43 ซ. 3 ต. กวลา อ. กะทิง จ. ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน

IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร

TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
數量

รายการ
DESCRIPTION
貨名

หน่วยละ
UNIT PRICE
備註

จำนวนเงิน
AMOUNT
銀額

8 กก/ลัง ส้มล่องปลี
(สละขาว)

2,000

16,000-

รวม (รวม 8)

บาท
BAHT
銖

หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน

รวมเงิน
TOTAL
共銀

16,000-

หมายเหตุ ขำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人
RECEIVER

ส.อ.ม.

ผู้ส่งของ 送貨人
DELIVER

น.อ.อ. 701-ชัยเร็นสอริ

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
๐๒/๑๙	๐๐๗

ใบส่งของ

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 96/42.43 23 ต. นรนา อ. นนทบุรี จ. นนทบุรี

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. เลขประจำตัวเสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

എന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

ដូរបង 收貨人
RECEIVER វណ្ណៈ

ผู้ส่งของ DELIVER 送货 ทรัพย์ศักดิ์

เลขที่
BILL NO.

03/64

015

DELIVERY BILL ใบส่งของ 送貨單

DELIVERY BILL

၈၇၈ 寶號

CUSTOMER

๒๐๓-โอบุสยธรรมา (๑๒๗)

วันที่ 日期

DATE _____

15-03-69

ที่อยู่ 住址

ADDRESS _____

Q 61 42-43 2.3 မ.ကမ္ဘာဝ.ပျက် ခ.ဂါရ်ဂ

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

[illegible]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人

RECEIVER

Endorse in Light

ผู้ส่งของ 送貨人

DELIVER

1. กบฏวังหลวง

009

DELIVERY BILL

DATE

[illegible]

เก็บผลประโยชน์

013

DELIVERY BILL

13-6-69

១៦/១២ - ៤៣ ឆ្នាំ ព.កន្តកា ខ.កៈភ័ ឃ.ក្រាំង

TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวนเงิน
AMOUNT
金額

10,000

Mn 2

10,000

บทกวีรัก

ภาคผนวกที่ 10

ภาพการตัดไขมัน

ภาพประกอบการตัดไขมัน

