







ก) ก่อนมีโครงการ



ข) **หัตถ์มีโครงการ**







ก) ก่อนมีโครงการ




ข) หลังมีโครงการ




ก) ก่อนมีโครงการ




ข) ก่อนมีโครงการ








ก) ก่อนมีโครงการ




ข) หลังมีโครงการ









เดือนเมษายน 7.00 น.



เดือนเมษายน 9.00 น.







เดือนเมษายน 15.00 น.




เดือนเมษายน 18.25 น.






เดือนกรกฎาคม 11.00 น.




เดือนกรกฎาคม 13.00 น.





เดือนธันวาคม 7.00 น.



เดือนธันวาคม 9.00 น.




เดือนธันวาคม 11.00 น.




เดือนธันวาคม 13.00 น.









ถนนพชรเกษม กว้าง 30 เมตร

หน้างาน ๕๕.๑ เมตร

ตำแหน่งบ้านพักคนงาน

150 ตารางเมตร สำหรับ 50 คน


ถังเก็บน้ำ

ก๊อกน้ำ


ตำแหน่งห้องน้ำ ห้องส้วม คนงาน

เขต ๕๕.๑ เมตร

พื้นที่ก่อสร้าง




ค) อาคารที่ใกล้กับห้องพักรวม





บริเวณห้องพักรวม



PERSPECTIVE4

ข) ที่ตั้งห้องพักรวม










SEE 01.05 REFLECTOR


SEE 01.05 REFLECTOR



REVISION NO. 01 12/27



REVISION NO. 01 12/27




เครื่องรับคลื่น

ไฟฉุกเฉิน

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ
อุปกรณ์ดับเพลิง
ป้ายเรืองแสงแสดงทางหนีไฟ





ภาคผนวกที่ 2

เอกสารราชการ

แบบ ร.ร.๒




ทะเบียนเลขที่..... ๐๐๑


ใบอนุญาตเลขที่..... ๕๖/๒๕๕๖

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม




(น.พ. ๕. ๙.)



จากโดยนค
หน้า ๕. ๙.



ՆՈՒՄ. Թ. Բ



ภาคผนวกที่ 3

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 67/8 หมู่บ้านพระปิ่น 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Sampling Site : Royal Pavilion Hua Hin Hotel

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/05/2569

Sampling Time : 10:40 น.

Received Date : 18/05/2569

Analytical Date : 18 - 25/05/2569

Report Date : 26/05/2569

Report No. : RS12168/69

Parameters	Unit	Method	TS12404 /69
			น้ำทิ้งจุดปล่อยออกสู่สาธารณะ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.1
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	17
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	192
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	23.8
Sulfide	mg/L	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30
Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	< 0.5
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

L. Rachanika

Miss RACHANIKA LUEFUEANG

Analyst

26/05/2569



26/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 67/8 หมู่บ้านพระปิ่น 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Sampling Site : Royal Pavilion Hua Hin Hotel

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/05/2569

Sampling Time : 14:40 น.

Received Date : 18/05/2569

Analytical Date : 18 - 21/05/2569

Report Date : 22/05/2569

Report No. : RS11923/69

Parameters	Unit	Method	TS12403 /69
			น้ำสระว่ายน้ำ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	2.7
Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	3.24
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

22/05/2569


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

22/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ภาคผนวกที่ 4


ใบประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านติดตาม
ตรวจสอบมาตรการสิ่งแวดล้อม



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า



ลย