

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก


ภาพถ่ายประกอบรายงาน

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
 ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ	ภาพที่ 2 แสดงป้ายชื่อโครงการ
	
ภาพที่ 3 แสดงภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ	ภาพที่ 4 แสดงภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ
	
ภาพที่ 5 แสดงภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ	ภาพที่ 6 แสดงภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)



	
ภาพที่ 7 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ	ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	
ภาพที่ 9 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ภาพที่ 10 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	
ภาพที่ 11 แสดงกำแพงของโครงการ	ภาพที่ 12 แสดงหม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 1

	
ภาพที่ 13 แสดงหม้อแปลงไฟ ชุดที่ 2	ภาพที่ 14 แสดงหม้อแปลงไฟ ชุดที่ 3
	
ภาพที่ 15 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	ภาพที่ 16 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ
	
ภาพที่ 17 แสดงป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งกระดาษชำระลงชักโครก	ภาพที่ 18 แสดงอุปกรณ์ประหยัดไฟ หลอด LED ภายในห้องพัก


รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 19 แสดงถังขยะมูลฝอยทั่วไป ภายในห้องพัก	ภาพที่ 20 แสดงถังขยะมูลฝอยเปียก ภายในห้องน้ำห้องพัก
	
ภาพที่ 21 แสดงถังขยะมูลฝอย ห้องฟิตเนส	ภาพที่ 22 แสดงถังขยะมูลฝอย ห้องสปา ชั้นที่ 1
	
ภาพที่ 23 แสดงถังขยะมูลฝอย ห้องสปา ชั้นที่ 2	ภาพที่ 24 แสดงสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ


รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 25 แสดงเครื่องปรับอากาศในห้องพัก	ภาพที่ 26 แสดงหน้าต่างห้องพัก
	
ภาพที่ 27 แสดงอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) ภายในห้องพัก	ภาพที่ 28 แสดงอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ภายในอาคาร
	
ภาพที่ 29 แสดงพนักงานต้อนรับของโครงการ	ภาพที่ 30 แสดง QR Code แสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าพักในโครงการ


รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 31 แสดงอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5	ภาพที่ 32 แสดงป้ายจำกัดความเร็วของโครงการ
	
ภาพที่ 33 แสดงเครื่องหมายช่องจราจรบนพื้นลานจอดรถ	ภาพที่ 34 แสดงพื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
	
ภาพที่ 35 แสดงกล้องวงจรปิด บริเวณลานจอดรถ	ภาพที่ 36 แสดงไฟกระพริบบริเวณทางแยกจากทางหลวง ชนบท

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 37 แสดงกระจกนูนของโครงการ	ภาพที่ 38 แสดงไฟส่องสว่างหน้าโครงการ
	
ภาพที่ 39 แสดงไฟส่องสว่างหน้าลานจอดรถ	ภาพที่ 40 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
ภาพที่ 41 แสดงป้าย IN-OUT ทางเข้าออกโครงการ	ภาพที่ 42 แสดงป้าย IN-OUT ทางเข้าออกโครงการ

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 43 แสดงกล้องวงจรปิด ภายในโครงการ	ภาพที่ 44 แสดงจุดรวมพล
	
ภาพที่ 45 แสดงห้องเก็บสารเคมี	ภาพที่ 46 แสดงห้องเก็บสารเคมี
	
ภาพที่ 47 แสดงระเบียบห้องพัก และสิ่งนงนอกอาคาร	ภาพที่ 48 แสดงไฟส่องสว่างตรงบันได


รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 49 แสดงป้ายงดใช้เสียงดัง	ภาพที่ 50 แสดงโทรศัพท์ภายในห้องพัก
	
ภาพที่ 51 แสดงห้อง Spa ของโครงการ	ภาพที่ 52 แสดงห้อง Fitness ของโครงการ
	
ภาพที่ 53 แสดงกล่องปฐมพยาบาลบริเวณหน้าแผนกต้อนรับ	ภาพที่ 54 แสดงถังขยะบริเวณหน้าแผนกต้อนรับ



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 55 แสดงบอร์ดโทรฉุกเฉินของโครงการ	ภาพที่ 56 แสดงบัตรพนักงาน
	
ภาพที่ 57 แสดงป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ	ภาพที่ 58 แสดงป้ายกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการสระว่ายน้ำ และค่า pH,Cl ประจำวัน
	
ภาพที่ 59 แสดงห่วงชูชีพ	ภาพที่ 60 แสดงเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 61 แสดงไม้ช่วยชีวิต	ภาพที่ 62 แสดงรางระบายน้ำมีฝาปิด ระบบสกินเมอร์
	
ภาพที่ 63 แสดงอ่างล้างมือ บริเวณสระว่ายน้ำ	ภาพที่ 64 แสดงห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า บริเวณสระว่ายน้ำ
	
ภาพที่ 65 แสดงเครื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจบริเวณสระว่ายน้ำ	ภาพที่ 66 แสดงกล่องปฐมพยาบาลบริเวณสระว่ายน้ำ

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 67 แสดงเครื่องช่วยหายใจบริเวณสระว่ายน้ำ	ภาพที่ 68 แสดงบ่อหนองน้ำแบบมีฝาดปิด
	
ภาพที่ 69 แสดงไฟบริเวณสระว่ายน้ำ	ภาพที่ 70 แสดงถังขยะประจำสระว่ายน้ำ
	
ภาพที่ 71 แสดงภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท	ภาพที่ 72 แสดงห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 73 แสดงห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย	ภาพที่ 74 แสดงห้องพักเศษอาหาร
	
ภาพที่ 75 แสดงมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมระบบปรับอากาศ	ภาพที่ 76 แสดงมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวมระบบ ปรับอากาศ
	
ภาพที่ 77 แสดงบ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัด	ภาพที่ 78 แสดงจุดเก็บน้ำบำบัดน้ำเสีย

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 79 แสดงถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน	ภาพที่ 80 แสดงถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน
	
ภาพที่ 81 แสดงถังเก็บน้ำสำรอง ความจุ 60 ลบ.ม	ภาพที่ 82 แสดงถังพักระบบบำบัดน้ำเสีย
	
ภาพที่ 83 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง	ภาพที่ 84 แสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)

	
ภาพที่ 85 แสดงอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้	ภาพที่ 86 แสดงหัวรับน้ำดับเพลิง
	
ภาพที่ 87 แสดงป้ายทางออกฉุกเฉิน	ภาพที่ 88 แสดงป้ายทางออกฉุกเฉิน
	
ภาพที่ 89 แสดงการตรวจสอบรอบรั้วของท่อจ่ายน้ำ และปั๊ม	ภาพที่ 90 แสดงการตรวจสอบรอบรั้วของท่อจ่ายน้ำ และปั๊ม

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569 (ระยะดำเนินการ)


	
ภาพที่ 91 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณหน้าทะเล	ภาพที่ 92 แสดงป้ายระวังแมงกระพรุน
	
ภาพที่ 93 แสดงถังขยะเปียกภายในห้องพัก	ภาพที่ 94 แสดงถังขยะเปียกภายในห้องพัก
	
ภาพที่ 95 แสดงถังดักไขมันดักไขมัน	ภาพที่ 96 แสดงพนักงานดักไขมัน



ภาพที่ 97 แสดงการทำความสะอาดนอกห้องภายในโครงการ



ภาพที่ 98 แสดงการทำความสะอาดนอกห้องภายใน โครงการ



ภาพที่ 99 แสดงคนสวนรดน้ำต้นไม้



ภาพที่ 100 แสดงคนสวนจัดแต่งต้นไม้



ภาพที่ 101 แสดงพนักงานทำความสะอาดถังขยะ



ภาพที่ 102 แสดงพนักงานทำความสะอาดห้องขยะ