

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง



SUNWING KAMALA

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
7/1/16	Building C1		yes			ช.ค.
ก	Floor 1		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 4 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 4 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 4 ถังที่ (3)		ก			ก
7/1/16	Building B1		yes			ก.ค.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
7/1/16	Building B2		yes			ก.ค.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
7/11/24	Building B3		yes.			กมล
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
7/11/24	Bungalow Wing		yes.			กมล
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (3)		ก			ก
7/11/24	Bungalow Beach Front		yes.			กมล
ก	หลังที่ 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	หลังที่ 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	หลังที่ 3 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	หลังที่ 4 ถังที่ (4)		ก			ก
ก	หลังที่ 5 ถังที่ (5)		ก			ก
ก	หลังที่ 6 ถังที่ (6)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Minimarket ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (2)		ก			ก

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
7/1/16	Som Restaurant ถังที่ (1)		yes			ชิน
	Som Restaurant ถังที่ (2)		น			น
	Som Kitchen ถังที่ (1)		น			น
	Som Kitchen ถังที่ (2)		น			น
	Som Kitchen ถังที่ (3)		น			น
	Som Kitchen ถังที่ (4)		น			น
	Green ถังที่ (4)		น			น
	Green ถังที่ (5)		น			น
7/1/16	Fino Restaurant ถังที่ (1)		yes			กมล
	Fino Kitchen ถังที่ (1)		น			น
	Green ถังที่ (1)		น			น
	Green ถังที่ (2)		น			น
	Massage by The sea ถังที่ (1)		น			น
7/1/16	Linen Room ถังที่ (1)		yes.			ชิน
	Office HR ถังที่ (1)		น			น
	Staff House (ชั้นบน) ถังที่ (1)		น			น
	Staff House (ชั้นล่าง) ถังที่ (2)		น			น
	GEN Room ถังที่ 1		น			น
	GEN Room ถังที่ 2		น			น
	GEN Room ถังที่ 3 (Green)		น			น
	หน้าลิฟท์ B2 F1		น			น
	หน้าลิฟท์ B2 F2		น			น
	หน้าลิฟท์ B2 F3		น			น

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
11/12/16	Building C1		yes			กิตติ
n	Floor 1		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (3)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (3)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (3)		n			n
10/12/16	Building B1		yes			กิตติ
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
10/12/16	Building B2		yes			กิตติ
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
10/2/20	Building B3		yes			จันท
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
11/2/20	Bangalow Wing		yes			กนก
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (3)		ก			ก
10/2/20	Bangalow Beach Front		yes			จันท
ก	หลังที่ 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	หลังที่ 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	หลังที่ 3 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	หลังที่ 4 ถังที่ (4)		ก			ก
ก	หลังที่ 5 ถังที่ (5)		ก			ก
ก	หลังที่ 6 ถังที่ (6)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Minimarket ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (2)		ก			ก

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
11/2/69	Som Restaurant ถังที่ (1)		yes			กมล
ก	Som Restaurant ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (5)		ก			กมล
10/2/69	Fino Restaurant ถังที่ (1)		yes			ก
ก	Fino Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Massage byThe sea ถังที่ (1)		ก			ก
11/2/69	Linen Room ถังที่ (1)		yes.			กมล
ก	Office HR ถังที่(1)		ก			ก
ก	Staff House(ชั้นบน) ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Staff House(ชั้นล่าง) ถังที่ (2)		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 1		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 2		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 3 (Green)		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F1		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F2		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F3		ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
14/3/169.	Building C1		yes			ชิน
ก	Floor 1		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 4 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 4 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 4 ถังที่ (3)		ก			ก
15/3/169.	Building B1		yes			กสิน
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
15/3/169.	Building B2		yes			กสิน
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
12/3/17	Building B3		yes			เสก.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
19/3/17	Bangalow Wing		yes			เสก.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (3)		ก			ก
15/3/17	Bangalow Beach Front		yes.			เสก.
ก	หลังที่1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	หลังที่ 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	หลังที่3 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	หลังที่4 ถังที่ (4)		ก			ก
ก	หลังที่5 ถังที่ (5)		ก			ก
ก	หลังที่6 ถังที่ (6)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Minimarket ถังที่(1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (2)		ก			ก

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
19/3/69	Som Restaurant ถังที่ (1)		yes			ชิน
ก	Som Restaurant ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (5)		ก			ก
15/3/69	Fino Restaurant ถังที่ (1)		yes			เสิด
ก	Fino Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Massage byThe sea ถังที่ (1)		ก			ก
19/3/69	Linen Room ถังที่ (1)		yes			ชิน
ก	Office HR ถังที่(1)		ก			ก
ก	Staff House(ชั้นบน) ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Staff House(ชั้นล่าง) ถังที่ (2)		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 1		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 2		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 3 (Green)		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F1		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F2		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F3		ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
16/4/24	Building C1		yes.			502.
n	Floor 1		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (3)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (3)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (3)		n			n
16/4/24	Building B1		yes			102.
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
16/4/24	Building B2		yes			102.
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
16/4/19	Building B3		yes			1025
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
16/4/19	Bangalow Wing		yes			508
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (3)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (3)		n			n
16/4/19	Bangalow Beach Front		yes			1025
n	หลังที่1 ถังที่ (1)		n			n
n	หลังที่ 2 ถังที่ (2)		n			n
n	หลังที่3 ถังที่ (3)		n			n
n	หลังที่4 ถังที่ (4)		n			n
n	หลังที่5 ถังที่ (5)		n			n
n	หลังที่6 ถังที่ (6)		n			n
n	Lobby ถังที่ (1)		n			n
n	Lobby ถังที่ (2)		n			n
n	Minimarket ถังที่(1)		n			n
n	Miniland ถังที่ (1)		n			n
n	Miniland ถังที่ (2)		n			n

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
16/4/69	Som Restaurant ถังที่ (1)		yes			ก้อง
ก	Som Restaurant ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (5)		ก			ก
16/4/69	Fino Restaurant ถังที่ (1)		yes			ก้อง
ก	Fino Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Massage by The sea ถังที่ (1)		ก			ก
16/4/69	Linen Room ถังที่ (1)		yes			ก้อง
ก	Office HR ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Staff House (ชั้นบน) ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Staff House (ชั้นล่าง) ถังที่ (2)		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 1		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 2		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 3 (Green)		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F1		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F2		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F3		ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
13/5/24	Building C1		yes			อติชิต/นร.
h	Floor 1		n			n
h	Floor 2 ถังที่ (1)		h			n
h	Floor 2 ถังที่ (2)		h			h
h	Floor 2 ถังที่ (3)		n			n
h	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
h	Floor 3 ถังที่ (2)		h			n
h	Floor 3 ถังที่ (3)		h			h
h	Floor 4 ถังที่ (1)		n			h
h	Floor 4 ถังที่ (2)		h			n
h	Floor 4 ถังที่ (3)		n			n
13/5/24	Building B1		yes			อติชิต/นร.
h	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
h	Floor 1 ถังที่ (2)		n			h
h	Floor 2 ถังที่ (1)		n			h
h	Floor 2 ถังที่ (2)		n			h
h	Floor 3 ถังที่ (1)		n			h
h	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
13/5/24	Building B2		yes			อติชิต/นร.
h	Floor 1 ถังที่ (1)		n			h
h	Floor 1 ถังที่ (2)		n			h
h	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
h	Floor 2 ถังที่ (2)		n			h
h	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
h	Floor 3 ถังที่ (2)		n			h

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
13/5/69	Building B3		yes			อติธนา/นส.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
13/5/69	Bangalow Wing		yes			อติธนา/นส.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (3)		ก			ก
13/5/69	Bangalow Beach Front		yes			อติธนา/นส.
ก	หลังที่1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	หลังที่ 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	หลังที่3 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	หลังที่4 ถังที่ (4)		ก			ก
ก	หลังที่5 ถังที่ (5)		ก			ก
ก	หลังที่6 ถังที่ (6)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Minimarket ถังที่(1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (2)		ก			ก

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yer/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
13/5/24	Som Restaurant ถังที่ (1)		yes			อติชาติ/นส.
ก	Som Restaurant ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (5)		ก			ก
ก	Fino Restaurant ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Fino Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Massage byThe sea ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Linen Room ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Office HR ถังที่(1)		ก			ก
ก	Staff House(ชั้นบน) ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Staff House(ชั้นล่าง) ถังที่ (2)		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 1		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 2		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 3 (Green)		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F1		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F2		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F3		ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
3/6/19	Building C1		yes			Signature/Name
n	Floor 1		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (3)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (3)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 4 ถังที่ (3)		n			n
3/6/19	Building B1		yes			Signature/Name
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n
3/6/19	Building B2		yes			Signature/Name
n	Floor 1 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 1 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 2 ถังที่ (2)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (1)		n			n
n	Floor 3 ถังที่ (2)		n			n

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
3/6/69	Building B3		yes			อติชาติ/นส.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 3 ถังที่ (2)		ก			ก
3/6/69	Bangalow Wing		yes			อติชาติ/นส.
ก	Floor 1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 1 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Floor 2 ถังที่ (3)		ก			ก
3/6/69	Bangalow Beach Front		yes			อติชาติ/นส.
ก	หลังที่1 ถังที่ (1)		ก			ก
ก	หลังที่ 2 ถังที่ (2)		ก			ก
ก	หลังที่3 ถังที่ (3)		ก			ก
ก	หลังที่4 ถังที่ (4)		ก			ก
ก	หลังที่5 ถังที่ (5)		ก			ก
ก	หลังที่6 ถังที่ (6)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Lobby ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Minimarket ถังที่(1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Miniland ถังที่ (2)		ก			ก

Checking By.....

Date.....



FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all fire extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually ; Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

D/M/Y	Location or number	Inspected/ tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
13/6/20	Som Restaurant ถังที่ (1)		yes			เจษฎา/นภ.
ก	Som Restaurant ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (3)		ก			ก
ก	Som Kitchen ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (4)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (5)		ก			ก
ก	Fino Restaurant ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Fino Kitchen ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Green ถังที่ (2)		ก			ก
ก	Massage by The sea ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Linen Room ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Office HR ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Staff House (ชั้นบน) ถังที่ (1)		ก			ก
ก	Staff House (ชั้นล่าง) ถังที่ (2)		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 1		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 2		ก			ก
ก	GEN Room ถังที่ 3 (Green)		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F1		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F2		ก			ก
ก	หน้าลิฟท์ B2 F3		ก			ก

Checking By.....

Date.....

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
7/1/19	Building C1	yes.			ชิน.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
7/1/19	Building B1	yes.			กพล.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
7/1/19	Building B2	yes			กพล.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
7/11/49	Building B3	yes.			กฤษ.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
7/11/49	Bangalow Wing	yes.			ชช.
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
7/1/66	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			ช.น.
n	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	n			n
n	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	n			n
n	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	n			n
7/1/69	Fino จุดติดตั้งที่(1)	yes			ก.พล.
n	Fino จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	n			n

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
11/2/25	Building C1	yes			กมล
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
10/2/25	Building B1	yes			กมล
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
10/2/25	Building B2	yes			กมล
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
10/2/29	Building B3	yes.			ก.น.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก.
11/2/29	Bangalow Wing	yes.			ก.น.
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก.
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก.

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
11/12/2564	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			กมล
ท	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
ท	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	ท			ท
ท	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	ท			ท
ท	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
10/12/2564	Fino จุดติดตั้งที่(1)	yes.			อาน
ท	Fino จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
ท	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
17/3/21	Building C1	yes			ชิน.
ท	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
ท	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ท			ท
ท	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ท			ท
ท.	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
ท	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ท			ท
ท	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
ท	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ท			ท
15/3/21	Building B1	yes			เสก
ท	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ท			ท
ท	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
ท	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ท			ท
ท	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
15/3/21	Building B2	yes.			เสก.
ท	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ท			ท
ท	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ท			ท
ท	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ท			ท
ท	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ท.			ท

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
15/3/17	Building B3	yes			ล.ก.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
14/3/17	Bangalow Wing	yes			ชน.
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
๓/๑/๖๙	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			ธน
๓	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	๓			๓
๓	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	๓			๓
๓	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๑๖/๑/๖๙	Fino จุดติดตั้งที่(1)	yes			เสก
๓	Fino จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓
๓	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	๓			๓
๓	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	๓			๓

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
16/4/19	Building C1	yes			ชอน
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
16/4/19	Building B1	yes			เดวิด
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
16/4/19	Building B2	yes			เดวิด
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
16/4/69	Building B3	yes			16/4/69
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
16/4/69	Bangalow Wing	yes			16/4/69
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
16/4/16	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			ชอล
n	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	n			n
n	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	n			n
n	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	n			n
16/4/17	Fino จุดติดตั้งที่(1)	yes			เดมส์
n	Fino จุดติดตั้งที่(2)	n			n
n	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	n			n
n	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	n			n

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
13/5/24	Building C1	yes			อติธนา/น.ก.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
13/5/24	Building B1	yes			อติธนา/น.ก.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
13/5/24	Building B2	yes			อติธนา/น.ก.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
13/5/14	Building B3	yes			อภิรดา/นต.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
13/5/14	Bangalow Wing	yes			อภิรดา/นต.
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
13/5/69	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			สมชาย/นต
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	ก			ก
ก	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Fino จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Fino จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
3/6/69	Building C1	yes			อติธนา/นต.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 4 จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
3/6/69	Building B1	yes			อติธนา/นต.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
3/6/69	Building B2	yes			อติธนา/นต.
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date



SUNWING KAMALA
EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
31/6/19	Building B3	yes			อติพร/นต
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor 3 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
31/6/19	Bangalow Wing	yes			อติพร/นต
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor1 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Floor2จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Floor2 จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Lobby จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Minimarket จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Massage จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (1)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (2)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (3)	ก			ก
ก	Meeting room จุดติดตั้งที่ (4)	ก			ก
ก	Show Team จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก

Checking By.....

Date.....



SUNWING KAMALA

EMERGENCY LIGHTING TESTS

D/M/Y	Name of Tester	Lighting Operating Y/N	Comments	Fault cleared Yes/No	Signature
๑/๑/๒	Som restaurant จุดติดตั้งที่(1)	yes			อริสรา/นค
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(3)	ก			ก
ก	Som restaurant จุดติดตั้งที่(5)	ก			ก
ก	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Som Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Fino จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Fino จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก
ก	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(1)	ก			ก
ก	Fino Kitchen จุดติดตั้งที่(2)	ก			ก

Checking By.....

Date.....

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ 747

วันที่ 09 ก.พ. 2569

โรงแรมกมลาบีช

36/66 หมู่ 3 ตำบลกมลา 80000
Kothu Phuket 83150 Thailand

t +66 76 371650-5

f +66 76 371656-7

e info@unwinkamala.com

w www.unwinkamala.com

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

☒ สำนักปลัดเทศบาล

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวัง กมลาบีชรีสอร์ท ประจำเดือน


มกราคม 2569 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1

- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน




นายเร็กซ์ศักดิ์ ภิรมย์พันธ์

Chief Engineer

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 โรงแรมชลวิงกมลปิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล กมลปิษ เขต/อำเภอ ภูเก็ต
 จังหวัด โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
 มี โรงแรมชลวิง กมลปิษ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1.16/2563 ออกให้โดย ..กระทรวงมหาดไทย.. หมดยอายุ 26 สิงหาคม 2568
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงรมผลิตวิงกมลาปิข

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	4/3/69
2 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
3 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	EM 150 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
4 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	คลอรีน 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	1/3/69
5 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
6 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
7 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
8 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	1/3/69
9 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
10 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	EM 150 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
11 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	คลอรีน 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
12 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	1/3/69
13 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
14 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
15 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69
16 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	1/3/69
17 ม.ค. 69	146	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	1/3/69

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการมีเหตุสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๑. ให้ทำออกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบัญชีที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแก่กรมพลาธิการเพื่อตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอเรียนว่าการบันทึกบัญชีและใบปลิวสามารถนำมารวมเข้าด้วยกันได้หรือไม่

[illegible]

(ทางการเมืองมา ศักดิ์ศรีของ)

ไปรษณีย์ตเลชชี..... กศ. ๒๕๘๑
ทล.๑๐๔..... ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ ภาษี
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
มี โรงแรมกมลลาปีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...116/2563... ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยายุ 24 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมกราคม..... พ.ศ ...2569.. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

* 1500 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
เจ้าอาวาส วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

นางเพ็ญภา จันทะเพ็ญ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายศิริพงศ์ พงษ์ศิริ)

ใบอนุญาตเลขที่..... กส. 2530 2581 ๓๐๓..... หมดอายุ..... 24 กรกฎาคม 2569
ออกให้โดย.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนร่ง (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูกโป่ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองธรรมชาติ คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..สูบน้ำทิ้งโดยรถสูบน้ำสูบลำคลอง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..4,526 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..2,610 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..8,370 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..ระบายน้ำผ่านท่อน้ำทิ้งลงแหล่งรับน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..EM 450.กก. คลอรีน 15.กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..ไม่มี

- เครื่องสูบลำคลอง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 ลบ.ม.ต่อเดือน

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..

คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

☐ ส.ส.ปช.ต.

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ 1347

SUNWING 1310 2569
FAMILY RESORTS

9 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ผู้รายงาน



นายเร็กซ์ศักดิ์ ภิรมย์พันธ์

Chief Engineer

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชนวิง กมลา บีช

วันเดือนปี	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ทั้งหมดทุก กิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่ออก จากระบบ (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ ระบายออก จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรคและ แนว ทางแก้ไข (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
2 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
3 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
4 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
5 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
6 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
7 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	EM 150 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
8 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	คลอรีน 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
9 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
10 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
11 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
12 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
13 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
14 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	EM 150 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
15 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	คลอรีน 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
16 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
17 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวัง กมลา ปีช

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ทั้งหมดทุก กิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งออก จากระบบ (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารละลายที่เข้า (กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ ระบายออก จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
18 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
19 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
20 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
21 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	EM 150 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
22 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	คลอรีน 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
23 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
24 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
25 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
26 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
27 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	0	ไม่มี	
28 ก.พ. 69	146	310	248	ระบาย	150 กก./5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	3	ไม่มี	
รวม	4,088	8,680	6,944	-	600กก./200กก.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	
เฉลี่ย	146	310	248	-	21กก./0.7กก.	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	

1535

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

* ๔๖๑/๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ๙๘. ๒๕๓๑ หมดยอายุ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมตอ้าย

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลา บิซ

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย -
 ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ ภูเก็
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
 มี โรงแรมชันวิง กมลา บิซ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 สิงหาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ... 2569 ... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

* เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ กศ. ๒๕๓1 หมดอายุ 24 ก.ค. ๖9

ออกให้โดย กมลจิตสงกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ... 24 ... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองธรรมชาติ คลองสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

- ☐ สำนักปลัด
☐ กองการคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
☐ กองสวัสดิการสังคม
☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3 เมษายน 2569

SUNWING
FAMILY RESORTS

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ 1934

วันที่ 08 เม.ย. 2569

เวลา

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน
มีนาคม 2569 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1

- แบบ ทส.2


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

[Signature]

นายเริงศักดิ์ ภิรมย์พันธ์

Chief Engineer

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชนวิง กมลา บัช															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., mg.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลม (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 69	175.6	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	24	-		
2 มี.ค. 69	268.8	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
3 มี.ค. 69	193	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
4 มี.ค. 69	240.9	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
5 มี.ค. 69	136.1	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
6 มี.ค. 69	198.4	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
7 มี.ค. 69	226.6	310	248	ระบาย	คนอริ่น 5กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
8 มี.ค. 69	244.1	310	248	ระบาย	EM150ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
9 มี.ค. 69	328.5	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
10 มี.ค. 69	293	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
11 มี.ค. 69	282.7	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
12 มี.ค. 69	285.7	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
13 มี.ค. 69	338.9	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
14 มี.ค. 69	355.3	310	248	ระบาย	คนอริ่น 5กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
15 มี.ค. 69	201.9	310	248	ระบาย	EM150ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
16 มี.ค. 69	190.5	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		
17 มี.ค. 69	688.4	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-		

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมซันวัง กมลา ปิซ

วัน/เดือน/ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ ระบายออก จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้ง ตามหลัก กิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่ออก จากระบบ (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารกัดกร่อนที่ใช้ (กก.)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบคุม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ ผิดปกติ)	
18 มี.ค. 69	338.3	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19 มี.ค. 69	376.4	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20 มี.ค. 69	210.5	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21 มี.ค. 69	199.6	310	248	ระบาย	คนฮรีรับ 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22 มี.ค. 69	494.8	310	248	ระบาย	EM150 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23 มี.ค. 69	590.9	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24 มี.ค. 69	381.4	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25 มี.ค. 69	220.7	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26 มี.ค. 69	290.3	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27 มี.ค. 69	283.5	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28 มี.ค. 69	324.2	310	248	ระบาย	คนฮรีรับ 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29 มี.ค. 69	304.1	310	248	ระบาย	EM150 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30 มี.ค. 69	323.8	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
31 มี.ค. 69	295.9	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
รวม	9,283	9,610	7,688	-	600 กก./20 กก.	-	-	-	-	-	-	-	24
เฉลี่ย	299	310	248	-	19.4 กก./0.7 กก.	-	-	-	-	-	-	-	0.8

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย เฉลิมชัย วงษ์ศิริ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นาง เพ็ญภา สันทรพิณ)

ใบอนุญาตเลขที่ กส. ๑๕๓๑ หมดอายุ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙

ออกให้โดย คสจ. จ. ชลบุรี

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวิง กมลลา บีช

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลลา เขต/อำเภอ ภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
มี โรงแรมชั้นวิง กมลลา บีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...116/2563... ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

* เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(*๙๗ วัฒนา วิมลรัตน์*)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(*นางเพ็ญนภา จันทร์เพ็ญ*)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๓. ๒๕๖๑ หมดอายุ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙
ออกให้โดย สกจ.๑๓๑

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...๒๔... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองธรรมชาติ คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบไปทิ้งโดยรถสูบล้างปฏิภูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..9.283. หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..9.610. ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..7,688 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำผ่านท่อน้ำทิ้งลงแหล่งรับน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) EM 600 กก., คลอรีน 20 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบล้างตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 ลบ.ม. ต่อเดือน

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน.

1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำการบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

☐ ส่วนปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ 2515

วันที่ 14 มิ.ย. 69

SUNWING
FAMILY RESORTS

11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวิง กมลาบีชรีสอร์ท ประจำเดือน

เมษายน 2569 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน

(Signature)

11-5-69

นายเร็กซ์ศักดิ์ ภิรมย์พันธ์

Chief Engineer

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชัยวิง กมลลา ปิซ

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชัยวิง กมลา บัช															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งขจัดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)
1 เม.ย. 69	344.7	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	24	-	
2 เม.ย. 69	352.5	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
3 เม.ย. 69	292.7	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
4 เม.ย. 69	342.3	310	248	ระบาย	คลอรีน 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
5 เม.ย. 69	366.4	310	248	ระบาย	EM15 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
6 เม.ย. 69	346.6	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
7 เม.ย. 69	382.8	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
8 เม.ย. 69	346.9	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
9 เม.ย. 69	333.3	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
10 เม.ย. 69	319	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
11 เม.ย. 69	321.3	310	248	ระบาย	คลอรีน 5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
12 เม.ย. 69	316	310	248	ระบาย	EM15 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
13 เม.ย. 69	322.5	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
14 เม.ย. 69	322.5	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
15 เม.ย. 69	630	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
16 เม.ย. 69	315	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
17 เม.ย. 69	195	310	248	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	0	-	

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเซ็นวิง กมลา ปีช													ลายมือชื่อ		
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่ออก จากระบบ (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารลดพิษที่ใส่ (กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ ระบายออก จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข		
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวบ รวมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	
18 เม.ย. 69	209	310	ระบาย	คนรับรถ.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
19 เม.ย. 69	392.8	310	ระบาย	EM150ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
20 เม.ย. 69	360.7	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
21 เม.ย. 69	364	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
22 เม.ย. 69	405	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
23 เม.ย. 69	322.3	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
24 เม.ย. 69	340.7	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
25 เม.ย. 69	295	310	ระบาย	คนรับรถ.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
26 เม.ย. 69	309	310	ระบาย	EM150ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
27 เม.ย. 69	285.4	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
28 เม.ย. 69	322.2	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
29 เม.ย. 69	350.9	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
30 เม.ย. 69	230.2	310	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	
รวม	10,037	9,300	-	คนรับรถ 20กก., EM150กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	
เฉลี่ย	335	310	-	คนรับรถ 7กก., EM200กก.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	
18 เม.ย. 69	209	310	ระบาย	คนรับรถ.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	0	-	

13/69

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้
แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการ
สรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

* 13/11/69 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(10/5/69)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(ดร.พิเชษฐ จันทะโรจน์)

ใบอนุญาตเลขที่ กส. 2531 หมดอายุ 24 ก.ค. 2569

ออกให้โดย ศ.ดร.พิเชษฐ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

- ☐ สำนักปลัด
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ☐ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

เลขที่รับ..... 3071

วันที่..... 11 0 มิ.ย. 2569

เวลา.....

SUNWINGSM
FAMILY RESORTS

9 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชนวิง กมลาบีชรีสอร์ท ประจำเดือน

พฤษภาคม 2569 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รายงาน


13/06
6/6/69

นายเร็กซ์ศักดิ์ ภิรมย์พันธ์

Chief Engineer

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงแรมชั้นวิง กมลลา บีช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลลา เขต/อำเภอ กรุงเทพฯ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
มี โรงแรมชั้นวิง กมลลา บีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 สิงหาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลา บีช														ลายมือชื่อ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 26	314.9	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	24	-	
2 พ.ค. 26	318.4	310	270	ระบาย	EM 150	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
3 พ.ค. 26	315.3	310	270	ระบาย	คลอรีน 5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
4 พ.ค. 26	353.8	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
5 พ.ค. 26	337.5	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
6 พ.ค. 26	357	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
7 พ.ค. 26	325.5	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
8 พ.ค. 26	335.2	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
9 พ.ค. 26	335.9	310	270	ระบาย	EM 150	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
10 พ.ค. 26	360.2	310	270	ระบาย	คลอรีน 5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
11 พ.ค. 26	364.2	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
12 พ.ค. 26	314.3	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
13 พ.ค. 26	392.4	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
14 พ.ค. 26	330.8	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
15 พ.ค. 26	307.2	310	270	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
16 พ.ค. 26	349.6	310	270	ระบาย	EM 150	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	
17 พ.ค. 26	366.9	310	270	ระบาย	คลอรีน 5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	0	-	

[illegible]

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมุดอายุ 7 มกราคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวัง กมลา บีช

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ ภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
มี โรงแรมชั้นวัง กมลา บีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(9/6/69)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทพ. พ. น. ๓ จ. ๖๖๖๖)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ 7 มกราคม 2574
ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองธรรมชาติ คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบไปทิ้งโดยรถสูบลึงปฏิบัติ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,037 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,300 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,440 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระดมผ่านท่อน้ำทิ้งลงแหล่งรับน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) EM 600 กก., คลอรีน 20 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบล้าง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 ลบ.ม. ต่อเดือน

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน.

1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำการบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



9 กรกฎาคม 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกลมา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลาบีช รีสอร์ท ประจำเดือน

มิถุนายน 2569 โดยมีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ คือ

- แบบ ทส.1
- แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ผู้รายงาน

นายเร็กซ์ศักดิ์ ภิรมย์พันธ์


Chief Engineer

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงแรมชั้นวิง กมลลา ปีช

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลลา เขต/อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
มี โรงแรมชั้นวิง กมลลาปีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 26 สิงหาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


วัน/เดือน/ปี	รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวิง กมลา ปีช														ลายมือชื่อ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มิ.ย. 69	359.1	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	24 ลบ.ม./เดือน	-	
2 มิ.ย.69	373.9	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
3 มิ.ย.69	380	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
4 มิ.ย.69	344.6	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
5 มิ.ย.69	392.4	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
6 มิ.ย.69	372.1	310	270	ระบาย	คลอรีน 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
7 มิ.ย.69	302.9	310	270	ระบาย	EM 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
8 มิ.ย.69	335	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
9 มิ.ย.69	328.9	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
10 มิ.ย.69	331.4	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
11 มิ.ย.69	348.1	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
12 มิ.ย.69	385.3	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
13 มิ.ย.69	269.3	310	270	ระบาย	คลอรีน 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
14 มิ.ย.69	306.7	310	270	ระบาย	EM 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
15 มิ.ย.69	317.4	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
16 มิ.ย.69	306.2	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
17 มิ.ย.69	326.5	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	

วัน/เดือน/ปี	รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชั้นวัง กมลา ปีช														ลายมือชื่อ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งหมดจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)			
18 มิ.ย. 69	326.4	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
19 มิ.ย. 69	314.8	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
20 มิ.ย. 69	131.7	310	270	ระบาย	คลอรีน 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
21 มิ.ย. 69	325	310	270	ระบาย	EM 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
22 มิ.ย. 69	316	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
23 มิ.ย. 69	370.6	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
24 มิ.ย. 69	341.9	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
25 มิ.ย. 69	368.1	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
26 มิ.ย. 69	335.5	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
27 มิ.ย. 69	377.5	310	270	ระบาย	คลอรีน 5 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
28 มิ.ย. 69	359.8	310	270	ระบาย	EM 150 kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
29 มิ.ย. 69	367	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
30 มิ.ย. 69	369.6	310	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ		-	
รวม	10,084	9,300	8,100	-	คลอรีน 20 kg EM 600 kg	-	-	-	-	-	-	-	24 ลบ.ม. /เดือน	-	


หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้
แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการ
สรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

*  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ 7 มกราคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... - ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..... -)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมชันวิง กมลา บีช


๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 96/66 หมู่ที่ 3 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ ภูเก็ต
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-371650 โทรสาร 076-371670
 มี โรงแรมชันวิง กมลา บีช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 116/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... *  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

.....  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ 7 มกราคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองธรรมชาติ คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบไปทิ้งโดยรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,084 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,300 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,100 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำผ่านท่อนำทิ้งลงแหล่งรับน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) EM 600 กก., คลอรีน 20 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบล้างตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 ลบ.ม.ต่อเดือน

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน.


1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำการบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


ภาคผนวกที่ 8

แผนอพยพหนีไฟ


ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ



ตัวอย่างแผนการดับเพลิงขั้นต้น
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้



การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น



ผู้รับผิดชอบ

1. ชื่อ นายนิวัฒน์ หมั่นกุล.....
2. ชื่อ นายอนันต์ มัจฉากุล.....

ผู้รับผิดชอบ

1. ชื่อ นายจตุรงค์ คำศรี.....
2. ชื่อ นายไพชอล เทศอาเส็น.....
3. ชื่อ นายอาแซ ชาลา.....

โครงสร้างหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง



หมายเหตุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าฝ่ายดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น