

เอกสารแบบ 22
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 27/1/69

พื้นที่ (Area) : Process area plant 2

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher type Code) :

01 = ผงเคมีแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT))

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ		หมายเหตุ (Remark)
			(Result)						(Result)		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน					ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			OK	Not					OK	Not	
1 ZONE A (Cruscher, MCC, LPG tank, Conveyor)						B-024	Raw Water Pump	01	/		B-024
A-001	LPG Tank (ทิศตะวันออก)	01	/		A-001	B-025	Transformer 613	01	/		B-025
A-002	LPG Tank (ทิศตะวันออก)	01	/		A-002	B-026	Transformer 623	01	/		B-026
A-003	LPG Tank (ทิศตะวันออก)	01	/		A-003	B-027	MCC 603 (ทิศเหนือ)	02	15.95		C-26
A-004	LPG Tank (ทิศตะวันออก)	01	/		A-004	B-028	MCC 603 (ทิศเหนือ)	02	15.90		C-25
A-005	LPG Tank (ทิศใต้)	01	/		A-005	B-029	MCC 603 (ทิศใต้)	02	16.00		C-27
A-006	LPG Tank (ทิศใต้)	01	/		A-006	B-030	MCC 603 (ทิศใต้)	02	15.82		C-11
A-007	LPG Tank (ทิศใต้)	01	/		A-007	B-031	Transformer 603	01	/		B-031
A-008	LPG Tank (ทิศใต้)	01	/		A-008	B-032	Oxygen Tank	01	/		B-032
A-009	MCC 601	02	15.76		A-009	B-033	Pebble Crushing	01	/		B-033
A-010	MCC 602	02	16.12		A-010	B-034	Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ)	01	/		B-034
A-011	Transformer 01TX601	01	/		AKR072	B-035	Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ)	01	/		B-035
A-012	Jaw Crusher	01	/		A-012	B-036	Sag Mill G Floor(ทิศเหนือ)	01	/		B-036
A-013	Jaw Crusher Control Room	01	/		A-013	B-037	Sag Mill G Floor(ทิศตะวันออก)	01	/		AKR034
						B-038	Ball Mill 2nd Fl.(ทิศใต้)	01	/		B-038
2 ZONE B (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Fire Water Pump)						B-039	Ball Mill 2nd Fl.(ทิศตะวันตก)	01	/		B-039
B-001	Rest Area of Gold Room	01	/		B-001	B-040	Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก)	01	/		B-040
B-002	Gold Room G Floor	01	/		B-002	B-041	Ball Mill G Fl.(ทิศตะวันออก)	01	/		B-041
B-003	Gold Room 2nd Floor	01	/		B-003	B-042	Ball Mill G Fl.(ทิศใต้)	01	/		B-042
B-004	Elution GR (ทิศตะวันออก)	02	15.97		B-004	B-043	Ball Mill G Fl.(ทิศใต้)	01	/		AKR076
B-005	Elution GR (ทิศตะวันตก)	02	15.80		B-005	B-044	Ball Mill G Fl.(ทิศใต้)	01	/		AKR087
B-006	Transformer 604	01	/		B-006	B-045	Ball Mill G Fl.(ทิศใต้)	01	/		B-045
B-007	Transformer 606	01	/		B-007	B-046	MCC 607	02	15.88		B-046
B-008	MCC 604 (ทิศตะวันออก)	02	16.16		B-008	B-047	MCC 607	02	15.82		B-047
B-009	MCC 604 (ทิศตะวันตก)	02	16.69		B-009	B-048	Transformer 607	01	/		B-048
B-010	Elution Tank Area	01	/		B-010	B-049	Control Room Plant1	01	/		B-049
B-011	Desorption Area(Hot Oil)	01	/		B-011	B-050	Control Room Plant2	01	/		B-050
B-012	Desorption Area(Hot Oil)	01	/		B-012	B-051	Tailings Thickener	01	/		B-051
B-013	Desorption Area 2nd Floor	01	/		B-013	B-052	iso tanks	01	/		AKR095
B-014	Desorption Area 3rd Floor	01	/		B-014	B-053	iso tanks	01	/		AKR096
B-015	Carbon Regen 2nd Floor	01	/		B-015	B-054	iso tanks	01	/		AKR098
B-016	Carbon Regen 2nd Floor	02	15.99		B-016	B-055	iso tanks	01	/		AKR099
B-017	HCL Tank	01	/		B-017	B-056	ห้องควบคุม iso tanks	03	/		B-056
B-018	Transformer 605	01	/		B-018						
B-019	MCC 605 (ทิศเหนือ)	02	15.92		B-019						
B-020	Transformer 609	01	/		B-020						
B-021	MCC 609 (ทิศใต้)	02	16.00		B-021						
B-022	MCC 609 (ทิศเหนือ)	02	16.00		B-022						
B-023	Fire Water Pump	01	/		B-023						

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

พื้นที่ (Area) : Process area plant 2

1. The Extinguisher portable can operate or not ?

(ตรวจสอบดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง อะไหล่ สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)

Ans. พร้อมใช้งาน

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?

(ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)

Ans. ไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. The equipment and seal is completed or not ?

(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)

Ans. พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ (Remark) :

Inspector Signature (ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ)

Check By :

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(.....)

มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ

1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน


1.1 ตรวจสอบความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดหัวไปของเครื่องดับเพลิง

2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดหัวไปของเครื่องดับเพลิง

หมายเหตุ ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 27/11/69

พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher type Code) :

01 = ผงเคมีแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT))

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน OK	ไม่ผ่าน Not					ผ่าน OK	ไม่ผ่าน Not	
1. ZONE C (Crusher, MCC, LPG tank, Conveyor)						D-025	Metabisulfite Tank ตะวันออก	01	✓		AKR020
C-001	Jaw Crusher Control Room	01	✓		AKR030	D-026	Metabisulfite Tank on Top	01	✓		AKR036
C-002	Jaw Crusher 2nd Floor	01	✓		AKR025	D-027	CIL Tank (Top) ตะวันตก	01	✓		AKR039
C-003	Jaw Crusher 3rd Floor	01	✓		AKR026	D-028	CIL Tank (Top) ตะวันตก	01	✓		AKR041
C-004	Jaw Crusher Control Panel	01	✓		AKR013	D-029	CIL Tank (Top) ทิศเหนือ	01	✓		AKR044
C-005	Jaw Crusher Control Panel	01	✓		AKR071	D-030	CIL Tank (Top) ทิศเหนือ	01	✓		AKR047
C-006	Jaw Crusher Control Room	02	15.77		C-13	D-031	CIL Tank (Top) ตะวันออก	01	✓		AKR049
C-007	MCC Jaw Crusher	02	15.87		C-12	D-032	CIL Tank (Top) ตะวันออก	01	✓		AKR050
C-008	MCC Jaw Crusher	02	15.73		C-18	D-033	Compressor BLDG ทิศเหนือ	01	✓		AKR080
C-009	ทางเข้าอุโมงค์ ทิศใต้	01	✓		AKR014	D-034	Compressor BLDG ทิศใต้	01	✓		D-034
C-010	ทางเข้าอุโมงค์ ทิศตะวันออก	01	✓		AKR015	D-035	Transformer no.01TX04	01	✓		AKR031
C-011	ภายในอุโมงค์ ทิศตะวันออก	01	✓		AKR017	D-036	MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill)	02	15.98		C-15
C-012	ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ	01	✓		AKR018	D-037	MCC 04/03(ทิศใต้ Sag Mill)	02	15.90		C-10
C-013	ภายในอุโมงค์ ทิศเหนือ	01	✓		AKR011	D-038	Existing Compressor BLDG	01	✓		AKR075
2. ZONE D (Gold Room, CIL, Ball Mill, Sag Mill, Cyanide & Carbon Area)						D-039	Existing Compressor BLDG	01	✓		AKR077
D-001	Gold Room (Rest Room)	02	16.00		AKR05	D-040	Existing Compressor BLDG	01	✓		AKR089
D-002	Gold Room 1 2nd Floor	01	✓		AKR007	D-041	Sag Mill 2nd Fl. ทิศใต้	01	✓		AKR028
D-003	Gold Room 1 2nd Floor	01	✓		AKR029	D-042	Sag Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก	01	✓		AKR032
D-004	Gold Room G Floor(บันได)	01	✓		AKR070	D-043	Sag Mill Control Panel	02	16.00		C-16
D-005	Gold Room G Floor	01	✓		AKR079	D-044	Sag Mill Control Panel	02	15.94		C-20
D-006	Elution Gold Room	02	15.79		C-03	D-045	Sag Mill 3rd Fl.	01	✓		AKR033
D-007	Elution Gold Room	02	15.92		C-04	D-046	Sag Mill G Fl. ทิศเหนือ	01	✓		AKR066
D-008	Beside Gold Room ตะวันตก	01	✓		AKR054	D-047	Ball Mill G Fl. บันไดทิศเหนือ	01	✓		AKR038
D-009	Beside Gold Room ตะวันตก	01	✓		AKR058	D-048	Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ	01	✓		AKR010
D-010	Cyanide Tank บันไดทางขึ้น	01	✓		AKR027	D-049	Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ	01	✓		AKR021
D-011	Cyanide Loading G Floor	01	✓		AKR059	D-050	Ball Mill G Fl. ทิศเหนือ	01	✓		AKR055
D-012	Carbon Loading 2nd floor	01	✓		AKR004	D-051	Ball Mill G Fl. ทิศตะวันออก	01	✓		AKR083
D-013	Carbon Loading 2nd floor	01	✓		AKR042	D-052	Ball Mill G Fl. ทิศใต้	01	✓		AKR0106
D-014	LPG Tank	01	✓		D-014	D-053	Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก	01	✓		AKR0040
D-015	LPG Tank	01	✓		D-015	D-054	Ball Mill 2nd Fl. ทิศตะวันออก	01	✓		AKR0043
D-016	LPG Tank	01	✓		D-016	D-055	Ball Mill Control Panel	02	15.93		C-19
D-017	LPG Tank	01	✓		D-017	D-056	Ball Mill Control Panel	02	16.00		C-24
D-018	LPG Tank	01	✓		D-018	D-057	Ball Mill 3rd Floor	01	✓		AKR0037
D-019	LPG Tank	01	✓		D-019	D-058	Ball Mill 3rd Floor	01	✓		AKR0048
D-020	LPG Tank	01	✓		D-020	D-059	Control Room CL 1	02	15.96		C-14
D-021	LPG Tank	01	✓		D-021	D-060	Control Room	01	✓		AKR0035
D-022	HCL Tank	01	✓		AKR022	D-061	Control Room	01	✓		AKR0045
D-023	HCL Tank	01	✓		AKR023	D-062	Lime Bin (ถังปูนขาว)	01	✓		AKR0016
D-024	Copper Sulphate Tank	01	✓		AKR024	D-063	Cone Chushing	01	✓		AKR0019

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 27/1/69

พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher type Code) :

01 = ผงเคมีแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

[illegible]

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

พื้นที่ (Area) : Process area plant 1

1. The Extinguisher portable can operate or not ?

(ตรวจสอบดูสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)

Ans.พร้อมใช้งาน.....

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?

(ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)

Ans.ไม่มีสิ่งกีดขวาง.....

3. The equipment and seal is completed or not ?

(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลอยู่ครบตามจำนวนหรือไม่ ?)

Ans.จัดอยู่ครบตามจำนวน.....

หมายเหตุ (Remark) :

Inspector Signature (ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ)

Check By :

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(.....)

มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ

1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน


1.1 ตรวจสอบวัดความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่"ไม่ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆครั้งเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดหัวไปของเครื่องดับเพลิง

2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักมวลของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดหัวไปของเครื่องดับเพลิง

หมายเหตุ ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 27/1/69

พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher type Code) :

01 = ผงเคมีแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT))

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน					ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1 ZONE E (Warehouse)						F-007	Lab-Exploration Sample	01	✓		AKR097
E-001	Warehouse Control Panel	02	15.60		C-22	F-008	Lab-Exploration Sample	02	15.69		C-17
E-002	Warehouse Site Office	02	16.00		C-23	F-009	Process Office (ทิศเหนือ)	01	✓		F-006
E-003	Beside Warehouse Site Office	02	15.82		C-30	F-010	Process Office (ทิศใต้)	01	✓		F-007
E-004	Warehouse Site Office 1.	01	✓		E-004	F-011	Electrician Office	01	✓		F-008
E-005	Warehouse Site Office 2.	01	✓		E-005	F-012	Maintenance Office	01	✓		F-009
E-006	Warehouse Site Office 3.	01	✓		E-006	F-013	Maintenance Workshop	01	✓		F-010
E-007	Warehouse Chemical 1.	01	✓		E-007	F-014	Maintenance Workshop	01	✓		F-011
E-008	Warehouse Chemical 2.	01	✓		E-008	F-015	Maintenance Workshop	01	✓		AKR093
E-009	Warehouse(ทิศเหนือ)	01	✓		AKR051	F-016	Maintenance Workshop	01	✓		AKR094
E-010	Warehouse(ทิศเหนือ)	01	✓		AKR056	F-017	โต๊ะ ใช้อุปกรณ์กลึง	01	✓		AKR090
E-011	Warehouse(ทิศเหนือ)	01	✓		AKR060	F-018	ใช้อุปกรณ์กลึง	01			AKR091
E-012	Warehouse(ทิศเหนือ)	01	✓		AKR068	F-019	ใช้อุปกรณ์กลึง	01			AKR092
E-013	Warehouse(ทิศตะวันออก)	01	✓		AKR061	F-020	ใช้อุปกรณ์กลึง	01			AKR074
E-014	Warehouse(ทิศตะวันออก)	01	✓		AKR063	F-021	Hazadous Waste Storage	01	✓		F-013
E-015	Warehouse(ทิศตะวันออก)	01	✓		AKR064	F-022	Envi Waste Storage	01	✓		F-014
E-016	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR057	F-023	Envi Waste Storage	01	✓		F-015
E-017	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR062	F-024	Envi Waste Storage	01	✓		F-016
E-018	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR065	F-025	Safety Office	03	✓		F-017
E-019	Gas Cylinder Storage	01	✓		AKR069	F-026	Safety Office	01	✓		F-018
E-020	Engine Oil Storage	01	✓		AKR046	F-027	Training Room	01	✓		F-019
E-021	Engine Oil Storage	01	✓		AKR067	F-028	Diesel Tank 1.	01	✓		F-020
E-022	Engine Oil Storage	01	✓		AKR078	F-029	Diesel Tank 2.	01	✓		F-021
E-023	Engine Oil Storage	01	✓		AKR079	F-030	Diesel Tank 3.	01	✓		F-022
E-024	Warehouse Transformer	01	✓		E-024	3 ZONE G (Mining & GEO Building)					
E-025	Wilding Workshop	01	✓		AKR052	G-001	ห้องขงกาแฟ	02	16.00		G-001
E-025	Wilding Workshop	01	✓		AKR053	G-002	ห้อง Server	03	✓		G-002
E-026	Wilding Workshop	01	✓		AKR082	G-003	ทางเข้าตึก Mining ตะวันตก	01	✓		G-003
E-027	Wilding Workshop	01	✓		AKR085	G-004	ตึก Mining ทิศเหนือ	01	✓		G-004
E-028	Wilding Workshop	01	✓		AKR086	G-005	ตึก Mining ทิศใต้	01	✓		G-005
E-029	Engine Oil Storage (New)	01	✓		AKR104	4 ZONE H (Visitor & Admin Building)					
E-030	Engine Oil Storage (New)	01	✓		AKR105	H-001	ทางเข้าตึก Visitor 1.	01	✓		H-001
2 ZONE F (Process Site Building, Workshop, Cyanide Storage)						H-002	ทางเข้าตึก Visitor 2.	01	✓		H-002
F-001	ป้อม รปภ.2 Process area	01	✓		F-001	H-003	ทางเข้าตึก Visitor 3.	01	✓		H-003
F-002	Laboratory Office	01	✓		F-002	H-004	ทางเข้าตึก Visitor 4.	01	✓		H-004
F-003	Laboratory Workshop	01	✓		F-003	H-005	หน้า Conference Room	03	✓		H-005
F-004	Laboratory Workshop	01	✓		F-004	H-006	ห้องขงกาแฟ	03	✓		H-006
F-005	Laboratory Workshop	01	✓		F-005	H-007	หน้าห้อง IT	03	✓		H-007
F-006	Lab-Exploration Sample	01	✓		AKR088	H-008	หน้าห้อง RA	03	✓		H-008

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 27/1/69

พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

ชนิดของถังดับเพลิง (Extinguisher type Code) :

01 = ผงเคมีแห้ง (Dry chemical 15 lbs.) 02 = คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) 03 = สารสะอาด NON CFC OZONE FRIENDLY (CLEAN AGENT)

ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)	ลำดับ (No.)	สถานที่ (Location)	ชนิดเครื่อง (Type)	ผลตรวจสอบ (Result)		หมายเหตุ (Remark)
			ผ่าน	ไม่ผ่าน					ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			OK	Not					OK	Not	
H-009	หน้าห้องประชุม Admin	03	/		H-009	L-004	CRD Building	01	/		L-004
H-010	ห้องประชุมพยาบาล	01	/		H-010	L-005	Exploration Office	01	/		L-005
H-011	ทางเข้าคึก Admin	01	/		H-011	L-006	Exploration Office	01	/		L-006
H-012	โรงอาหาร AKR(ทิศเหนือ)	01	/		H-012	L-007	Exploration Office	01	/		L-007
H-013	โรงอาหาร AKR(ทิศใต้)	01	/		H-013	L-008	Exploration Office	01	/		L-008
H-014	Visitor Car Park	01	/		H-014	L-009	Exploration Office	01	/		L-009
H-015	โรงอาหาร AKR (ห้องครัว)	03	/		H-015	L-010	Exploration Office	01	/		L-010
H-016	โรงอาหาร AKR (ห้องครัว)	03	/		H-016	L-011	Exploration Office	01	/		L-011
5 ZONE I (Mining & Environment Workshop)						L-012	Exploration Office	01	/		L-012
I-001	Mining Workshop	01	/		I-001	L-013	Exploration Officeห้องบน	02	16.00		L-013
I-002	Mining Waste Storage	01	/		I-002	L-014	Exploration Officeบรรไดทางขึ้น	02	16.00		L-014
I-003	Envi Workshop 1.	01	/		I-003	L-015	Exploration Officeด้านนอก	03	/		L-015
I-004	Envi Workshop 2.	01	/		I-004	L-016	Exploration Officeห้องครัว	02	13.68		L-016
I-005	Car Park Akara Staff	01	/		I-005		ห้องขยะอันตราย EN	01	/		
I-006	Car Park Akara Staff	01	/		I-006		ห้องภาชนะปนเปื้อน EN	01	/		
6 Zone J (คลังน้ำมันใหม่)							คลังเก็บใหม่ 01	01	/		
J-001	หน้าตู้พนักงาน	01	/		J-001		คลังเก็บใหม่ 02	01	/		
J-002	หัวจ่ายน้ำมัน	01	/		J-002		CRD ถังเขียว 01	03	/		
J-003	ที่เก็บถัง 200 ลิตร	01	/		J-003		CRD ถังเขียว 02	03	/		
J-004	จุดสายดับเพลิงทิสได้	01	/		J-004		CRD หน้าประตูทางเข้า	03	/		
J-005	ทิสได้คลังฯ	01	/		J-005		CRD หน้าประตูหลัง	02	16.00		
J-006	ทิสตะวันออกคลังฯ	01	/		J-006		โรงอาหาร Process	02	16.00		
J-007	ทิสตะวันออกคลังฯ	01	/		J-007		Warehou ทางออกห้องน้ำ	02	15.89		C-28
7 ZONE K (คลังระเบิดใหม่)							Warehou ห้องเก็บของ	02	16.90		C-29
K-001	ป้อมรปภ. คลังระเบิด	01	/		K-001		ป้อม รปภ CRD	01	/		
K-002	ออฟฟิศ TKPV	01	/		K-002		คลังระเบิด	01	/		
K-003	Forklift	01	/		K-003						
K-004	Mixing Chemicals Area	01	/		K-004						
K-005	TKPV Container.1	01	/		K-005						
K-006	TKPV Container.2	01	/		K-006						
K-007	คลังแอมโมเนียมไนเตรด.1	01	/		K-007						
K-008	คลังแอมโมเนียมไนเตรด.2	01	/		K-008						
K-009	คลังเก็บ 1	01	/		K-009						
K-010	คลังเก็บดินระเบิด.1	01	/		K-010						
K-011	คลังเก็บดินระเบิด.2	01	/		K-011						
8 ZONE L (Guardhouse, Other area)											
L-001	Guardhouse AKR 01	01	/		L-001						
L-002	Guardhouse CNC 03	01	/		L-002						
L-003	CRD Building	01	/		L-003						

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน

Fire Extinguisher Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :

พื้นที่ (Area) : Warehouse & Site Office & Workshop & Gold Mine

1. The Extinguisher portable can operate or not ?

(ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิง สะอาด สมบูรณ์ พร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?)

Ans.พร้อมใช้งาน.....

2. How about the Extinguisher portable surrounding as it is obstructed by something or not ?

(ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านข้างของเครื่องดับเพลิง เช่น มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เวลาหยิบใช้งาน หรือไม่)

Ans.ว่างโล่ง.....

3. The equipment and seal is completed or not ?

(ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และซีลดูครบตามจำนวนหรือไม่ ?)

Ans.ครบถ้วน.....

หมายเหตุ (Remark) :

Inspector Signature (ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ)

Check By :

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ

1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือเครื่องดับเพลิงที่มีตัวแสดงความดัน


1.1 ตรวจสอบความดันภายในเครื่องดับเพลิง โดยพิจารณาว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังนี้

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่ "ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านขวามือ

เครื่องดับเพลิงในสภาพที่ "ไม่ผ่าน"



เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ

1.2 ทำการคว่ำหรือพลิกเครื่องดับเพลิงหลายๆเที่ยวเพื่อให้ผงเคมีภายในเกิดการเคลื่อนตัว

1.3 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้งาน ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

1.4 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดหัวไปของเครื่องดับเพลิง

2. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

2.1 ทำการตรวจสอบน้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิงตามขนาดของเครื่องดับเพลิง

2.2 ตรวจสอบสภาพของซีลต้องอยู่ในสภาพปกติ เพื่อแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ ถ้าขาดหรือชำรุดให้คิดไว้ก่อนว่าได้มีการใช้งานแล้ว

2.3 ตรวจสอบสภาพของสายฉีดหรือกระบอกฉีดว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และทำความสะอาดหัวไปของเครื่องดับเพลิง

หมายเหตุ ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) :		28/11/69																	
ผลการตรวจสอบ (Result) :		ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)																	
ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	หมายเหตุ (Remark)	
1	ระบบหัวฉีดน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มีแรงดันเพียงพอ 1.2 ไม่มีน้ำรั่วจากกระบอกหัวฉีด 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำแข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
3	อื่นๆ	3.1 3.2	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	

จุดที่ต้อง

1. ทิศเหนือ อาคาร Lab Assay
2. ทิศตะวันออกเชิงได้ อาคาร Lab Assay
3. ทิศเหนือ ห้องน้ำ Processing area
4. ทิศเหนือ โรงอาหาร Processing area
5. ทิศตะวันตก คลังยาโน้ต

6. Maintenance workshop
7. ทิศใต้ Warehouse Office
8. ทิศตะวันออก Supply Office
9. ทิศเหนือ Chemical Storage of Warehouse
10. Wedding Workshop ผังทิศเหนือ

11. ทิศตะวันตก อาคาร Admin
12. ทิศเหนือ อาคาร Admin
13. ทิศใต้ โรงอาหารบริษัทฯ
14. จุดเติมน้ำมันรถบริษัทฯ
15. ทิศตะวันออก อาคาร Mining

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 28/11/69																		
ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)																		
ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 16	จุดที่ 17	จุดที่ 18	จุดที่ 19	จุดที่ 20	จุดที่ 21	จุดที่ 22	จุดที่ 23	จุดที่ 24	จุดที่ 25	จุดที่ 26	จุดที่ 27	จุดที่ 28	จุดที่ 29	จุดที่ 30	หมายเหตุ (Remark)
1	ระบบหัวฉีดน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง 1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ 1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ/เสื่อมสภาพ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
3	อื่นๆ	3.1 3.2	N	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	

จุดที่ต้อง

16. ทิศตะวันตก อาคาร Mining
17. ทิศตะวันออก Gold Room I
18. ทิศเหนือ LPG tank I
19. ทิศใต้ LPG tank I
20. ทิศใต้ Cyanide unloading I

21. ทิศใต้ Liquid Oxygen I
22. ทิศตะวันออก Sodium Bisulphite tank I
23. ทิศตะวันออก Air Compressor I
24. ทิศเหนือ Sodium Bisulphite tank I
25. ทิศตะวันตก Ball Mill I
26. ทิศเหนือ Ball Mill I
27. ทิศตะวันออก Ball Mill I
28. ทิศเหนือ ด้านบน CIL/CIP tank I
29. ทิศใต้ ด้านบน CIL/CIP tank I
30. ได้สายพาน CV 2

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection): 28/11/69

ผลการตรวจสอบ (Result): ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 31		จุดที่ 32		จุดที่ 33		จุดที่ 34		จุดที่ 35		จุดที่ 36		จุดที่ 37		จุดที่ 38		จุดที่ 39		จุดที่ 40		จุดที่ 41		จุดที่ 42		จุดที่ 43		จุดที่ 44		จุดที่ 45		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ นานคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวฉีดสายฉีดกับหัวน้ำแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		

จุดที่ต้อง

31. ทางเข้าอุโมงค์ ทิศใต้

32. ในอุโมงค์ 1

33. Crusher plant 1

34. Crusher plant 2

35. ในอุโมงค์ 2

36. Lime Bin plant 2 (ปูนขาว)

37. คำนบนได้สายพาน CV-602

38. อยู่ด้านท้ายบ่ออิมิว plant 2

39. ทางขึ้น โซ โคน plant 2

40. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(1)

41. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(2)

42. ทิศตะวันออก คำนบน CIL/CIP tank 2(3)

43. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(1)

44. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(2)

45. ทิศตะวันตก คำนบน CIL/CIP tank 2(3)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....

จป.ท

หมายเหตุ: ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Fire Hose Reel Monthly Check Form

วันที่ตรวจสอบ (Inspection) : 28/11/69

ผลการตรวจสอบ (Result) : ปกติ (N = Normal) ต้องแก้ไข (R = Repair)

ลำดับ (No.)	หัวข้อการตรวจเช็ค (Item for Inspection)	รายการตรวจเช็ค (List for Inspection)	จุดที่ 46		จุดที่ 47		จุดที่ 48		จุดที่ 49		จุดที่ 50		จุดที่ 51		จุดที่ 52		จุดที่ 53		จุดที่ 54		จุดที่ 55		จุดที่ 56		จุดที่ 57		จุดที่ 58		จุดที่ 59		จุดที่ 60		หมายเหตุ (Remark)
			N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	
1	ระบบท่อฉนวนจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ/เสื่อมสภาพ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 การเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
3	อื่นๆ	3.1																															
		3.2																															

51. ทิศใต้ คลังน้ำมันใหม่

46. Carbon Regen plant 2 ด้านบน
 47. ห้องน้ำ Processing area plant 2
 48. Gold Room plant 2 ชั้น 1
 49. Gold Room plant 2 ชั้น 2
 50. ทิศตะวันออก คลังน้ำมันใหม่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 ตำแหน่ง.....
 1 จ.ก

หมายเหตุ ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บบันทึกไว้ 1 ปี