




เอกสารแบบ 11

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันวัตถุพิษ

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โครงการก่อสร้างอาคาร	START PM DATE : 3-1-69
ADDRESS :	888 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10710	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (ระบุชนิดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / รายละเอียด																
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ R Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนักสารเคมี (kg)	3. น้ำหนักรวม (kg)	4. ยี่ห้อ / Hose	5. ขนาด / Gauge	6. วัสดุ / Handle	7. หมายเหตุ / Note				
1	ถังเก็บของเสีย ICU	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-001	Co2	4.5	12.05	N	N	N					
2	ถังเก็บของเสีย ICU 15	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-002	Co2	4.5	11.41	N	N	N					
3	ถังเก็บของเสีย 2	แผนก LR	2	A	BEN-A-2-FE-003	Co2	4.5	11.49	N	N	N					
4	ถังเก็บของเสียแผนก OR	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-004	Co2	4.5	11.69	N	N	N					
5	ถังเก็บของเสียแผนก OR	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-005	Co2	4.5	11.92	N	N	N					
6	ถังเก็บของเสีย 3	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-006	Co2	4.5	12.5	N	N	N					
7	ถังเก็บของเสียแผนก (OR)	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-007	Co2	4.5	12.5	N	N	N					
8	ถังเก็บของเสียแผนก CSSD	CSSD	2	A	BEN-A-2-FE-008	Co2	4.5	12.5	N	N	N					
9	ถังเก็บของเสียแผนก CSSD	CSSD	2	A	BEN-A-2-FE-009	Co2	4.5	12.5	N	N	N					
10	ถังเก็บของเสียแผนก Corridor	Corridor	2	A	BEN-A-2-FE-010	Co2	4.5	12.5	N	N	N					
11	ถังเก็บของเสียแผนก HBMO	HBMO	2	A	BEN-A-2-FE-011	Co2	4.5	12.5	N	N	N					
12	ถังเก็บของเสียแผนก CATH lab	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-012	Co2	4.5	12.5	N	N	N					
13	ถังเก็บของเสียแผนก Corridor	Corridor	2	A	BEN-A-2-FE-013	Non-CO2	-	-	-	N	N					
14	ถังเก็บของเสียแผนก Corridor	Corridor	2	A	BEN-A-2-FE-014	Non-CO2	-	-	-	N	N					
15	ถังเก็บของเสียแผนก CATH lab	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-015	Co2	4.5	11.67	N	N	N					
16	ถังเก็บของเสียแผนก ICU	ICU	2	A	BEN-A-2-FE-016	Non-CO2	-	-	N	N	N					
17	ถังเก็บของเสียแผนก CATH lab	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-017	Non-CO2	-	-	N	N	N					
18	ถังเก็บของเสียแผนก CATH lab	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-018	Non-CO2	-	-	N	N	N					

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

[illegible]

รหัสเอกสาร	CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่รับใช้	1 สิงหาคม 2564
------------	----------------	---------------	---	--------------	----------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล	START PM DATE : 3-1-69
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10700	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

TASKS (1 วันต่อเดือน/ครั้ง)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)							
Detail / รายละเอียด			สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. ปริมาณการใช้ / Weight of agent (kg)	3. ปริมาณ / Gross Weight (kg)	4. ปริมาณ / Measure	5. ปริมาณ / Gauge	6. ปริมาณ / Handle	7. ปริมาณ / Tank
Item	Item	Item												
ถังน้ำดื่ม 3	ถังน้ำดื่ม 3	ถังน้ำดื่ม 3			3	A	BHN-A-3-FE-001				N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน	ถังน้ำดื่มแบบสกีน	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Office	3	A	BHN-A-3-FE-002		4.5 kg	11.88	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003		4.5 kg	11.62	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004							
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		IT	3	A	BHN-A-3-FE-005							
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		IT	3	A	BHN-A-3-FE-006							
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		IT	3	A	BHN-A-3-FE-007							
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		IT	3	A	BHN-A-3-FE-008							
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		IT	3	A	BHN-A-3-FE-009							
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		IT	3	A	BHN-A-3-FE-010							
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011		4.5 kg	11.61	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Skid	3	A	BHN-A-3-FE-012		4.5 kg	11.66	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013		4.5 kg	11.58	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-014		4.5 kg	11.72	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-015		4.5 kg	11.68	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-016		4.5 kg	11.75	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Regist	3	A	BHN-A-3-FE-017		4.5 kg	11.70	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Regist	3	A	BHN-A-3-FE-018		4.5 kg	11.71	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019		4.49	11.72	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020		4.49	11.71	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Regist	3	A	BHN-A-3-FE-021		4.49	11.78	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Regist	3	A	BHN-A-3-FE-022		4.49	11.77	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Lab	3	A	BHN-A-3-FE-023		4.49	11.77	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Lab	3	A	BHN-A-3-FE-024		4.49	11.77	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-025		4.5 kg	11.73	N	N	N	N
ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1	ถังน้ำดื่มแบบสกีน 1		Office	3	A	BHN-A-3-FE-026		4.5 kg	11.60	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

[illegible]

รหัสเอกสาร CO-SID-585-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
--------------------------	-----------------	-------------------------------

[illegible]

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M		
PROJECT TITLE : โรงเรียนอุเทนวิทยพัฒน์		START PM DATE : 3-1-69										
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 77110		BUILDING : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก										
MEASUREMENT USED :		BRAND : 3M										
		MODEL : 100										
		CAPACITY : 100										
TASK (ตามชนิดการตรวจ)												
Detail / รายละเอียด				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)								
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight / Type (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Pressure (kg/cm²)	4. Hose / Nozzle	5. Gauge / Pressure	6. Handle / Nozzle	7. Remarks / Note
1	ห้องเรียน 5	Comedor	5	A	BEN-A-5-FE-001	100	4.5	11.85	✓	✓	✓	7. Remarks / Note
2	ทางเดินบันได 508 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-5-FE-002	100	4.5	11.00	✓	✓	✓	7. Remarks / Note
3	ทางเดินบันได 515 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-5-FE-003	100	4.5	11.00	✓	✓	✓	7. Remarks / Note
4	ทางเดินบันได 519 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-5-FE-004	100	4.5	11.00	✓	✓	✓	7. Remarks / Note
5	ทางเดินบันได 524 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-5-FE-005	100	4.5	11.00	✓	✓	✓	7. Remarks / Note
6	ทางเดินบันได 524 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BEN-A-5-FE-006	100	4.5	11.00	✓	✓	✓	7. Remarks / Note
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install Problem (ปัญหาที่พบ) Cause (สาเหตุ) Corrective (วิธีการแก้ไข)												
SERVICE BY				CHECKED/VERIFIED BY				ACCEPTANCE				
1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature]				1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature]				1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature]				
FENSI DATE : 3 / 1 / 69				DATE : 5 / 1 / 69				DATE : / / ()				

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ
ADDRESS : 88 ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
MEASUREMENT USED :
START PM DATE :
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / รายละเอียด																
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ชนิด)	2. น้ำหนักรวม (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. น้ำหนักถัง / Hose (kg)	5. น้ำหนักถัง / Handle (kg)	6. น้ำหนักถัง / Gauge (kg)	7. น้ำหนักถัง / Tank (kg)	8. น้ำหนักถัง / Hose (kg)	9. น้ำหนักถัง / Handle (kg)	10. น้ำหนักถัง / Gauge (kg)	11. น้ำหนักถัง / Tank (kg)
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	CO2	4.5	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MDR ROOM ชั้นที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MDR ROOM ชั้นที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ห้องพักรักษาตัว MDR	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-004	CO2	4.5	13.19	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MDR ชั้นที่ 1	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-005	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MDR ชั้นที่ 2	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-006	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MDR ชั้นที่ 3	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-007	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MDR ชั้นที่ 4	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-008	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MDR ชั้นที่ 5	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-009	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MDR ชั้นที่ 6	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-010	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MDR ชั้นที่ 7	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-011	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MDR ชั้นที่ 8	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-012	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MDR ชั้นที่ 9	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-013	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MDR ชั้นที่ 10	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-014	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MDR ชั้นที่ 11	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-015	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MDR ชั้นที่ 12	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-016	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MDR ชั้นที่ 13	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-017	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MDR ชั้นที่ 14	MDR	2	B	BHN-B-2-FE-018	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ห้อง GENERATOR 1	Generator	2	B	BHN-B-2-FE-019	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ห้อง GENERATOR 2	Generator	2	B	BHN-B-2-FE-020	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
DATE : 11/1/67
FINISH DATE : 11/1/67

ACCEPTANCE

รหัสเอกสาร COS-D-5385-36 วันที่รับใช้ 0 วันที่รับใช้ 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ
ADDRESS : 88 ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 21/2/2026
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / รายละเอียด																
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ชนิด)	2. น้ำหนักรวม (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. น้ำหนักถัง / Hose (kg)	5. น้ำหนักถัง / Handle (kg)	6. น้ำหนักถัง / Gauge (kg)	7. น้ำหนักถัง / Tank (kg)	8. น้ำหนักถัง / Hose (kg)	9. น้ำหนักถัง / Handle (kg)	10. น้ำหนักถัง / Gauge (kg)	11. น้ำหนักถัง / Tank (kg)
1	ห้องเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 1	ห้องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-2-FE-001	CO2	4.54	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ห้องเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 2	ห้องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-2-FE-002	CO2	4.54	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ห้องเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 3	ห้องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-2-FE-003	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ห้องเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 4	ห้องปรับอากาศ	B	A	BHN-A-2-FE-004	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ห้องเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 5	ห้องปรับอากาศ	6	A	BHN-A-2-FE-001	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ห้องเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 6	ห้องปรับอากาศ	6	A	BHN-A-2-FE-002	NON-CFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
DATE : 11/2/67
FINISH DATE : 11/2/67

ACCEPTANCE

รหัสเอกสาร COS-D-5385-36 วันที่รับใช้ 0 วันที่รับใช้ 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	Tramway station at Jhu	START DATE : 20/2006
ADDRESS :	888 Quai de la Reine a Jhu 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

Detail / รายละเอียด			TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)			MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)						
Item ชิ้นส่วน	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. Width / Type (กว้าง / ประเภท)	2. Weight / agent (น้ำหนัก / สาร)	3. Lifting Ht (ความสูงยก)	4. Thrust / Stroke (แรงดัน / ระยะ)	5. Travel /m / Gauge (ระยะทาง / มิลลิเมตร / เกจ)	6. RPM / min / Revolve (รอบต่อนาที / นาที / รอบ)	7. mm / inch / Tack (มิลลิเมตร / นิ้ว / ตะก)
1	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE001	102	4.54	13.8	N	N	N	N
2	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE002	102	4.54	13.8	N	N	N	N
3	เก้าอี้	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE003	102	4.54	13.8	N	N	N	N
4	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE004	102	4.54	13.8	N	N	N	N
5	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE005	102	4.54	13.8	N	N	N	N
6	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE006	102	4.54	13.8	N	N	N	N
7	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE007	102	4.54	13.8	N	N	N	N
8	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE008	102	4.54	13.8	N	N	N	N
9	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE009	102	4.54	13.8	N	N	N	N
10	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE010	102	4.54	13.8	N	N	N	N
11	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE011	102	4.54	13.8	N	N	N	N
12	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE012	102	4.54	13.8	N	N	N	N
13	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE013	102	4.54	13.8	N	N	N	N
14	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE014	102	4.54	13.8	N	N	N	N
15	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE015	102	4.54	13.8	N	N	N	N
16	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE016	102	4.54	13.8	N	N	N	N
17	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE017	102	4.54	13.8	N	N	N	N
18	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE018	102	4.54	13.8	N	N	N	N
19	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE019	102	4.54	13.8	N	N	N	N
20	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE020	102	4.54	13.8	N	N	N	N
21	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE021	102	4.54	13.8	N	N	N	N
22	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE022	102	4.54	13.8	N	N	N	N
23	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE023	102	4.54	13.8	N	N	N	N
24	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE024	102	4.54	13.8	N	N	N	N
25	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE025	102	4.54	13.8	N	N	N	N
26	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE026	102	4.54	13.8	N	N	N	N
27	ตู้เก็บเอกสาร	แผนก HR	1	A	BEN-A-1FE027	102	4.54	13.8	N	N	N	N

[illegible]

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD: M
PROJECT TITLE :	บ้านเลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๓ ตำบล	START PM DATE : 2/1/2026
ADDRESS :	888 ซอยวิภาวดีรังสิต ๓ แขวง ๓ เขตเมืองหลวง ๗ 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		

CAPACITY :		TASK (ระบุชื่ออาคาร/พื้นที่)		MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Detail / รายละเอียด		สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. วัสดุ / Type (kgs)	2. น้ำหนัก / Weight of agent (kgs)	3. ปริมาณ / Gross Weight (kgs)	4. 10% / Hose	5. วัสดุ / Change	6. วัสดุ / Handle	7. วัสดุ / Tank
Item No.	Item Name												
1	พาสานาอาคาร 1 (อาคาร 1)	พาสานาอาคาร 1 (อาคาร 1)	แผนก ICU	2	A	BINS-A-2FE-001	0.02	4.54	12.54	N	N	N	N
2	พาสานา ICU 15	พาสานา ICU 15	แผนก ICU	2	A	BINS-A-2FE-002	0.02	4.54	11.46	N	N	N	N
3	พาสานาอาคาร 2	พาสานาอาคาร 2	แผนก LR	2	A	BINS-A-2FE-003	0.02	4.50	11.54	N	N	N	N
4	พาสานาอาคาร 3	พาสานาอาคาร 3	แผนก OR	2	A	BINS-A-2FE-004	0.02	4.54	11.54	N	N	N	N
5	พาสานาอาคาร 4	พาสานาอาคาร 4	แผนก OR	2	A	BINS-A-2FE-005	0.02	4.54	11.54	N	N	N	N
6	พาสานาอาคาร 5	พาสานาอาคาร 5	แผนก OR	2	A	BINS-A-2FE-006	0.02	4.50	11.54	N	N	N	N
7	พาสานาอาคาร 6	พาสานาอาคาร 6	แผนก OR	2	A	BINS-A-2FE-007	0.02	4.54	11.54	N	N	N	N
8	พาสานาอาคาร 7	พาสานาอาคาร 7	CSSD	2	A	BINS-A-2FE-008	0.02	4.54	11.37	N	N	N	N
9	พาสานาอาคาร 8	พาสานาอาคาร 8	CSSD	2	A	BINS-A-2FE-009	0.02	4.54	11.37	N	N	N	N
10	พาสานาอาคาร 9	พาสานาอาคาร 9	Cathlab	2	A	BINS-A-2FE-010	0.02	4.54	11.24	N	N	N	N
11	พาสานาอาคาร 10	พาสานาอาคาร 10	HEMO	2	A	BINS-A-2FE-011	0.02	4.54	11.42	N	N	N	N
12	พาสานาอาคาร 11	พาสานาอาคาร 11	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2FE-012	0.02	4.54	11.42	N	N	N	N
13	พาสานาอาคาร 12	พาสานาอาคาร 12	Cathlab	2	A	BINS-A-2FE-013	0.02	4.54	11.55	N	N	N	N
14	พาสานาอาคาร 13	พาสานาอาคาร 13	Cathlab	2	A	BINS-A-2FE-014	Non-use	-	-	-	N	N	N
15	พาสานาอาคาร 14	พาสานาอาคาร 14	Cathlab	2	A	BINS-A-2FE-015	Non-use	-	-	-	N	N	N
16	พาสานาอาคาร 15	พาสานาอาคาร 15	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2FE-016	0.02	4.54	11.62	N	N	N	N
17	พาสานาอาคาร 16	พาสานาอาคาร 16	ICU	2	A	BINS-A-2FE-017	0.02	4.54	11.62	N	N	N	N
18	พาสานาอาคาร 17	พาสานาอาคาร 17	CATH-LAB	2	A	BINS-A-2FE-018	Non-use	-	-	N	N	N	N

Problem (ปัญหาคำถาม)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
1	[REDACTED]		
2			
3			
4			
FINISH DATE : 1 / 2 / 67		CHECKED / VERIFIED BY [REDACTED] DATE: 08 / 2 / 67	ACCEPTANCE [REDACTED] DATE: / / ()

หน้างาน CO-S/D-3825-56

หน้างานที่ 0

หน้างานที่ 1 หน้างาน 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	ໂຮງໝໍພັດສະນີ ວັດສະນີ	START PM DATE : 21/2026
ADDRESS :	888 ບ້ານພູມພູມ ອ.ບໍ່ລຸ້ນ ອ.ປະທັບພິສຸດ 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โครงการก่อสร้างบ้าน	START PM DATE: 2/1/2026
ADDRESS :	888 หมู่บ้านสุขุมวิท 71/10 ถนนสุขุมวิท 71/10	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

[illegible]

TASK (ระบุชนิดอุปกรณ์/งาน)				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)								
Detail / รายการ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	ชื่ออาคาร Building	รหัสอาคาร Equipment Code	1. ชนิด / Type (รหัส)	2. ปริมาณ/ชนิด (รหัส)	3. ปริมาณ/น้ำหนัก (รหัส)	4. วัสดุ/ท่อ (รหัส)	5. ปริมาณ / Change (รหัส)	6. วัสดุ / Handle (รหัส)	7. วัสดุ / Tank (รหัส)
1	ห้องผ่าตัด 3	Office	3	A	BHNS-A-PE-001	Non-CFC	-	-	11.3.5	N	N	N
2	รหัสสแกนแบบรวมทุกที่ 1	Office	3	A	BHNS-A-PE-002	C02	4.5.4	11.3.5	N	N	N	N
3	รหัสสแกนใบยา 1	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-003	C02	4.5.4	11.62	N	N	N	N
4	รหัสสแกนใบยา 2	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-004	C02	4.5.4	11.85	N	N	N	N
5	แบบทดสอบในสัปดาห์ที่ 1	IT	3	A	BHNS-A-PE-005	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHNS-A-PE-006	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
7	Server 1	IT	3	A	BHNS-A-PE-007	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
8	Server 2	IT	3	A	BHNS-A-PE-008	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
9	Server 3	IT	3	A	BHNS-A-PE-009	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
10	Server 4	IT	3	A	BHNS-A-PE-010	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
11	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-011	C02	4.5.4	11.61	N	N	N	N
12	รหัสสแกน SKIN	Skia	3	A	BHNS-A-PE-012	C02	4.5.4	11.53	N	N	N	N
13	รหัสสแกนสัปดาห์รวมทุกที่ SKIN	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-013	C02	4.5.4	11.72	N	N	N	N
14	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-014	C02	4.5.4	11.68	N	N	N	N
15	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 1	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-015	C02	4.5.4	11.75	N	N	N	N
16	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 2	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-016	C02	4.5.4	11.75	N	N	N	N
17	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 3	Regist	3	A	BHNS-A-PE-017	C02	4.5.4	11.70	N	N	N	N
18	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 4	Regist	3	A	BHNS-A-PE-018	C02	4.5.4	11.71	N	N	N	N
19	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 5	Regist	3	A	BHNS-A-PE-019	C02	4.5.4	11.73	N	N	N	N
20	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 6	Regist	3	A	BHNS-A-PE-020	C02	4.5.4	11.73	N	N	N	N
21	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 7	Regist	3	A	BHNS-A-PE-021	C02	4.5.4	11.73	N	N	N	N
22	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 8	Regist	3	A	BHNS-A-PE-022	C02	4.5.4	11.73	N	N	N	N
23	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 9	Lab	3	A	BHNS-A-PE-023	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
24	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 10	Lab	3	A	BHNS-A-PE-024	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
25	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 11	Corridor	3	A	BHNS-A-PE-025	C02	4.5.4	11.12	N	N	N	N
26	รหัสสแกนสัปดาห์ที่รวมทุกที่ 12	Office	3	A	BHNS-A-PE-026	C02	4.5.4	11.60	N	N	N	N

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[illegible]

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	[REDACTED]	([REDACTED]) DATE: _____ / ____ / ____	([REDACTED]) DATE: _____ / ____ / ____
2			
3			
4			

FINISH DATE : 1 / 8 / 67.

วันที่ส่งมอบงาน
 วันที่รับงาน

	SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	[Redacted]	[Redacted] DATE: 28 / 12 / 97	([Redacted]) DATE: ____ / ____ / ____
2	[Redacted]		
3	[Redacted]		
4			
FINISH DATE : 1 / 2 / 97			
STATIONARY CO-SD-5385-56		STATIONARY CO-SD-5385-56 วันที่บันทึก 0	



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 1. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 21/2026
PERIOD : M

TASK (ตามชนิดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)						
Detail / รายละเอียด																
Item ชิ้นส่วน	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักรถไฟ (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. น้ำหนักถัง / Hose	5. น้ำหนักถัง / Gauge	6. น้ำหนักถัง / Handle	7. น้ำหนักถัง / Tank	1. น้ำหนักถัง (kg)	2. น้ำหนักถัง (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. น้ำหนักถัง (kg)
1	ห้องผ่าตัด ชั้น 5	Corridor	5	A	BEN-A-5FE-001	NON-CFL	4.54	11.85	N	N	N	N	4.54	11.85	N	N
2	ห้องผ่าตัด ชั้น 508 IPD Ward	IPD Ward	5	A	BEN-A-5FE-002	NON-CFL	4.54	11.85	N	N	N	N	4.54	11.85	N	N
3	ห้องผ่าตัด ชั้น 513 IPD Ward	IPD Ward	5	A	BEN-A-5FE-003	NON-CFL	4.54	11.85	N	N	N	N	4.54	11.85	N	N
4	ห้องผ่าตัด ชั้น 519 IPD Ward	IPD Ward	5	A	BEN-A-5FE-004	NON-CFL	4.54	11.85	N	N	N	N	4.54	11.85	N	N
5	ห้องผ่าตัด ชั้น 524 IPD Ward	IPD Ward	5	A	BEN-A-5FE-005	NON-CFL	4.54	11.85	N	N	N	N	4.54	11.85	N	N
6	ห้องผ่าตัด ชั้น 524 IPD Ward	IPD Ward	5	A	BEN-A-5FE-006	NON-CFL	4.54	11.85	N	N	N	N	4.54	11.85	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Initial

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY :
1.
2.
3.
4.
FINISH DATE : 1 / 2 / 69

CHECKED / VERIFIED BY :
1.
2.
3.
4.
DATE : 18 / 2 / 69

ACCEPTANCE :
1.
2.
3.
4.
DATE : / /

รหัสเอกสาร CO-SD-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่รับใช้ : สิงหาคม 2564



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : 1. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :
MEASUREMENT USED :
START PM DATE : 21/2026
PERIOD : M

TASK (ตามชนิดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)						
Detail / รายละเอียด																
Item ชิ้นส่วน	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักรถไฟ (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. น้ำหนักถัง / Hose	5. น้ำหนักถัง / Gauge	6. น้ำหนักถัง / Handle	7. น้ำหนักถัง / Tank	1. น้ำหนักถัง (kg)	2. น้ำหนักถัง (kg)	3. น้ำหนักถัง (kg)	4. น้ำหนักถัง (kg)
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BEN-B-2FE-001	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
2	MOD ROOM ชั้น 1	Service Building	2	B	BEN-B-2FE-002	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
3	MOD ROOM ชั้น 2	Service Building	2	B	BEN-B-2FE-003	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
4	ห้องผ่าตัด ชั้น 1	Corridor	2	B	BEN-B-2FE-004	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
5	MOD ชั้น 1	MOD	2	B	BEN-B-2FE-005	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
6	MOD ชั้น 2	MOD	2	B	BEN-B-2FE-006	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
7	MOD ชั้น 3	MOD	2	B	BEN-B-2FE-007	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
8	MOD ชั้น 4	MOD	2	B	BEN-B-2FE-008	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
9	MOD ชั้น 5	MOD	2	B	BEN-B-2FE-009	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
10	MOD ชั้น 6	MOD	2	B	BEN-B-2FE-010	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
11	MOD ชั้น 7	MOD	2	B	BEN-B-2FE-011	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
12	MOD ชั้น 8	MOD	2	B	BEN-B-2FE-012	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
13	MOD ชั้น 9	MOD	2	B	BEN-B-2FE-013	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
14	MOD ชั้น 10	MOD	2	B	BEN-B-2FE-014	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
15	MOD ชั้น 11	MOD	2	B	BEN-B-2FE-015	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
16	MOD ชั้น 12	MOD	2	B	BEN-B-2FE-016	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
17	MOD ชั้น 13	MOD	2	B	BEN-B-2FE-017	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
18	MOD ชั้น 14	MOD	2	B	BEN-B-2FE-018	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
19	MOD ชั้น 15	MOD	2	B	BEN-B-2FE-019	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
20	MOD ชั้น 16	MOD	2	B	BEN-B-2FE-020	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
21	MOD GENERATOR 1	MOD Generator	2	B	BEN-B-2FE-021	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N
22	MOD GENERATOR 2	MOD Generator	2	B	BEN-B-2FE-022	NON-CFL	4.54	15.09	N	N	N	N	4.54	15.09	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Initial

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY :
1.
2.
3.
4.
FINISH DATE : 1 / 2 / 69

CHECKED / VERIFIED BY :
1.
2.
3.
4.
DATE : 18 / 2 / 69

ACCEPTANCE :
1.
2.
3.
4.
DATE : / /

รหัสเอกสาร CO-SD-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่รับใช้ : สิงหาคม 2564

MPM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE :	Кампуси на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје	START PM DATE :	
ADDRESS :	888 Олимписки патишта, Скопје, Република Македонија	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :	

[illegible]

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

[illegible]

รหัสเอกสาร	CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่รับใช้	สิงหาคม 2564
------------	----------------	---------------	---	--------------	--------------

M REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE :	โครงการก่อสร้างบ้าน	START PM DATE :	31/2026
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :	

MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)												
TASK (งานบำรุงรักษา)						Detail / Information						
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Unit / Type class	2. Quantity / Weight of agent	3. Quantity in / Gross Weight	4. Unit / Type / Class	5. Unit / Type / Class	6. Unit / Type / Class	7. Unit / Type / Class
1	ห้องโถงชั้น 3	Office	3	A	BHNSA-3FE-001	Non-CFC	4.50 kg	11.80 kg	N	N	N	N
2	ห้องโถงชั้นบนบนอาคาร 1	Office	3	A	BHNSA-3FE-002	C02	4.54 kg	11.72 kg	N	N	N	N
3	ห้องโถงชั้น 1	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-003	C02	4.54 kg	11.72 kg	N	N	N	N
4	ห้องโถงชั้น 3	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-004	C02	4.54 kg	11.72 kg	N	N	N	N
5	โถงเชื่อมในอาคาร	IT	3	A	BHNSA-3FE-005	Non-CFC	4.54 kg	6.04 kg	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHNSA-3FE-006	Non-CFC	4.54 kg	6.04 kg	N	N	N	N
7	SERVER ROOM	IT	3	A	BHNSA-3FE-007	Non-CFC	4.54 kg	6.04 kg	N	N	N	N
8	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHNSA-3FE-008	Non-CFC	4.54 kg	6.04 kg	N	N	N	N
9	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHNSA-3FE-009	Non-CFC	4.54 kg	6.04 kg	N	N	N	N
10	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHNSA-3FE-010	Non-CFC	4.54 kg	6.04 kg	N	N	N	N
11	ห้องโถงชั้นบนบนอาคาร 1	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-011	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
12	ห้องโถงชั้นบนบนอาคาร SKIN	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-012	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
13	ห้องโถงชั้นบนบนอาคาร SKIN	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-013	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
14	ห้องโถงชั้นบนบนอาคาร 1	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-014	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
15	ห้องโถงชั้นบนบนอาคาร 3	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-015	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
16	โถงเชื่อมในอาคาร	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-016	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
17	โถงเชื่อมในอาคาร	Regist	3	A	BHNSA-3FE-017	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
18	โถงเชื่อมในอาคาร	Regist	3	A	BHNSA-3FE-018	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
19	โถงเชื่อมในอาคาร ชั้น 3 ถึง 1 Regist	Regist	3	A	BHNSA-3FE-019	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
20	โถงเชื่อมในอาคาร ชั้น 3 ถึง 2 Regist	Regist	3	A	BHNSA-3FE-020	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
21	โถงเชื่อมในอาคารชั้นบนบนอาคาร 2	Office	3	A	BHNSA-3FE-021	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
22	โถงเชื่อมในอาคารชั้นบนบนอาคาร 1	Regist	3	A	BHNSA-3FE-022	C02	4.54 kg	11.64 kg	N	N	N	N
23	โถงเชื่อมในอาคารชั้นบนบนอาคาร 1	Lab	3	A	BHNSA-3FE-023	Non-CFC	4.54 kg	7.56 kg	N	N	N	N
24	โถงเชื่อมในอาคารชั้นบนบนอาคาร 1	Lab	3	A	BHNSA-3FE-024	Non-CFC	4.54 kg	7.56 kg	N	N	N	N
25	โถงเชื่อมในอาคาร	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-025	C02	4.54 kg	11.25 kg	N	N	N	N
26	โถงเชื่อมในอาคาร	Corridor	3	A	BHNSA-3FE-026	C02	4.54 kg	11.25 kg	N	N	N	N
						N = Normal AB = Abnormal N = Don't PM / = Do PM X = Not Install						

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Do PM , AB = Normal , N = Normal , - = Abnormal , - = Non Inhibit

[illegible]

รหัสเอกสาร CO-SD-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่พิมพ์ 2564
--------------------------	-----------------	------------------

PROJECT TITLE : <u>โครงการซ่อมบำรุงถังดับเพลิง</u>		PERIOD : M
ADDRESS : <u>888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110</u>		START PM DATE : <u>3/1/2026</u>
MEASUREMENT USED :		BRAND : _____
CAPACITY : _____		MODEL : _____

PROJECT TITLE : <u>โครงการซ่อมบำรุงถังดับเพลิง</u>		PERIOD : M
ADDRESS : <u>888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110</u>		START PM DATE : <u>3/1/2026</u>
MEASUREMENT USED :		BRAND : _____
CAPACITY : _____		MODEL : _____

TASK (รายละเอียดงาน)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	Type	Weight of agent	Gross Weight	Remarks
1	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-001	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
2	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-002	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
3	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-003	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
4	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-004	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
5	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-005	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
6	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-006	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
7	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-007	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
8	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-008	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
9	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-009	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
10	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-010	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
11	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-011	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
12	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-012	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
13	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-013	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
14	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-014	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
15	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-015	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
16	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-016	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
17	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-017	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
18	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-018	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
19	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-019	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
20	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-020	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
21	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-021	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
22	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-022	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
23	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-023	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
24	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-024	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
25	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-025	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
26	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-026	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
27	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-027	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N

TASK (รายละเอียดงาน)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	Type	Weight of agent	Gross Weight	Remarks
1	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-001	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
2	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-002	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
3	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-003	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
4	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-004	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
5	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-005	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N
6	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BHNA-1FE-006	CO2	4.54 kg	13.31 kg	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
CHECKED VERIFIED BY : _____	
DATE : _____	
FINISH DATE : _____	

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
CHECKED VERIFIED BY : _____	
DATE : _____	
FINISH DATE : _____	



PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M
START PM DATE : 31/2026
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)
TASK (รายละเอียดการตรวจ)

Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Pressure (kg/cm ²)	5. Pressure (kg/cm ²)	6. Pressure (kg/cm ²)	7. Pressure (kg/cm ²)
1	ห้องประชุม 5	Corridor	5	A	BHN-A-5FE-001	11.85	11.85	11.85	N	N	N	N
2	ห้องประชุม 508 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-002	11.85	11.85	11.85	N	N	N	N
3	ห้องประชุม 515 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-003	11.85	11.85	11.85	N	N	N	N
4	ห้องประชุม 519 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-004	11.85	11.85	11.85	N	N	N	N
5	ห้องประชุม 524 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-005	11.85	11.85	11.85	N	N	N	N
6	ห้องประชุม 528 IPD Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5FE-006	11.85	11.85	11.85	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install
Problem (อุปกรณ์) Cause (สาเหตุ) Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED / VERIFIED BY :
FINISH DATE : 1/3/26
DATE : 1/3/26
CO-SID-5385-36
CO-SID-5385-36



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 15130	
MEASUREMENT USED :	START PM DATE : 3/1/2026	
	BUILDING : 77110	
	BRAND :	
	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)												
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)												
Item ตัวอักษร	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักถัง (กิโลกรัม)	3. น้ำหนักถัง (กิโลกรัม)	4. ถัง / Hose	5. น้ำหนักถัง / Gauge	6. ถัง / Handle	7. ถัง / Tank
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	ถัง	6.9	13.9				N
2	MOB ROOM 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	ถัง						N
3	MOB ROOM 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	ถัง						N
4	MOB ROOM 3	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-004	ถัง						N
5	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-005	ถัง	4.5	13.9				N
6	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-006	ถัง						N
7	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-007	ถัง						N
8	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-008	ถัง						N
9	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-009	ถัง						N
10	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-010	ถัง						N
11	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-011	ถัง						N
12	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-012	ถัง						N
13	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-013	ถัง						N
14	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-014	ถัง						N
15	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-015	ถัง						N
16	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-016	ถัง						N
17	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-017	ถัง						N
18	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-018	ถัง						N
19	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-019	ถัง						N
20	MOB ROOM 1 AUTO	MOB	2	B	BHN-B-2-FE-020	ถัง						N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install		Cause (สาเหตุ)		Corrective (วิธีการแก้ไข)	
Problem (ปัญหาที่พบ)					
SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1		2		3	
4		5		6	
FINISH DATE : 10/2/26		DATE : 1/9/26		DATE : / /	

รหัสเอกสาร : CO-SID-5385-36	แก้ไขครั้งที่ : 0	วันที่รับส่ง : 15/03/26
-----------------------------	-------------------	-------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	Университетский центр	START PM DATE : 3/1/2026
ADDRESS :	888 ОУНИВЕРСИТИ А ВЪРХЪ А ДЕТРОИТ 48206 71110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

[illegible]

SYMBOL OF CHECK RESULT STATES : (+ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , . = Non Install					
Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Cureative (วิธีการแก้ไข)		
SERVICE BY	[REDACTED]	CHECKED VERIFIED BY	[REDACTED]	ACCEPTANCE	[REDACTED]
1	[REDACTED]		([REDACTED])		([REDACTED])
2					
3					
4					
FINISH DATE : 10 / 3 / 64.			DATE : 17 / 3 / 64.		()

วันที่ส่งถึง ร.ร. ยานนาวา 2564

กรณีนี้อยู่ที่ 0

รหัสเอกสาร CO-SPD-538E-96

Journal of Management Inquiry 22(3)

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	ໂຮງແມ່ນຸດ ສາວ ວິໄສ	
ADDRESS :	888 ບຸນພັນທະບານ ອ.ປີກັດ ອ.ປີກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 7110	START PM DATE : 02/01/2569
		BUILDING : ໂຮງແມ່ນຸດ ສາວ ວິໄສ
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการใช้งาน)				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Detail / รายละเอียด				อาคาร Building	ชั้น Floor	ประเภท Department	สถานที่ Location	1. ชนิด / Type (Item)	2. ขนาด / Pipe size (Size)	3. วัสดุ / Valve	4. วัสดุหลัก / Material	5. วัสดุรอง / Seal	6. วัสดุเชื่อมต่อ / Cabinet Class & Key
Item	รายละเอียด	สถานที่	Location										
1	พ่นสีป้องกันสนิมบนถังเก็บ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001								
2	พ่นสีบนท่อน้ำ	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002								
3	พ่นสีป้องกันสนิมบนท่อน้ำ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003								
4	ถังเก็บน้ำ	แผนก OFD	1	A	BHN-A-1-FHC-004								
5	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005								
6	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006								
7	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007								
8	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008								
9	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009								
10	พ่นสีป้องกันสนิมบนท่อน้ำ	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010								
11	พ่นสีป้องกันสนิมบนท่อน้ำ	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011								
12	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012								
13	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013								
14	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014								
15	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015								
16	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016								
17	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017								
18	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018								
19	ถังเก็บน้ำบนชั้นใต้ดิน	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019								

[illegible]

รหัสเอกสาร : CO-SD-538-57	ฉบับที่ 0	ฉบับที่ 4	ฉบับที่ 1	ฉบับที่ 2564
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------



PROJECT TITLE : รายงานผลการตรวจ
ADDRESS : 808 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M

TASK (ระบุเดือน/ปี)											
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)											
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาด / Pipe size (ระบุ)	3. วัสดุ / Valve	4. วัสดุ / Nozzle	5. วัสดุ / Seal	6. วัสดุ / Key
1	ห้องปฏิบัติการ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	1.5	1.5	N	N	N	N
2	ห้องปฏิบัติการ	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002	1.5	1.5	N	N	N	N
3	ห้องปฏิบัติการ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003	1.5	1.5	N	N	N	N
4	ห้องปฏิบัติการ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004	1.5	1.5	N	N	N	N
5	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005	1.5	1.5	N	N	N	N
6	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006	1.5	1.5	N	N	N	N
7	ห้องปฏิบัติการ	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007	1.5	1.5	N	N	N	N
8	ห้องปฏิบัติการ	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008	1.5	1.5	N	N	N	N
9	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009	1.5	1.5	N	N	N	N
10	ห้องปฏิบัติการ	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010	1.5	1.5	N	N	N	N
11	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011	1.5	1.5	N	N	N	N
12	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012	1.5	1.5	N	N	N	N
13	ห้องปฏิบัติการ	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013	1.5	1.5	N	N	N	N
14	ห้องปฏิบัติการ	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014	1.5	1.5	N	N	N	N
15	ห้องปฏิบัติการ	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015	1.5	1.5	N	N	N	N
16	ห้องปฏิบัติการ	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016	1.5	1.5	N	N	N	N
17	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017	1.5	1.5	N	N	N	N
18	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018	1.5	1.5	N	N	N	N
19	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019	1.5	1.5	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install
Cause (ระบุ)

CHECKED VERIFIED BY :
FINISH DATE : 5 / 2 / 69
DATE : 1 / 2 / 69

REPORTER : CD-SD-335-37
REVISION : 0



PROJECT TITLE : รายงานผลการตรวจ
ADDRESS : 808 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710
MEASUREMENT USED :
PERIOD : M

TASK (ระบุเดือน/ปี)											
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)											
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาด / Pipe size (ระบุ)	3. วัสดุ / Valve	4. วัสดุ / Nozzle	5. วัสดุ / Seal	6. วัสดุ / Key
1	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	1.5	1.5	N	N	N	N
2	ห้องปฏิบัติการ	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002	1.5	1.5	N	N	N	N
3	ห้องปฏิบัติการ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003	1.5	1.5	N	N	N	N
4	ห้องปฏิบัติการ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004	1.5	1.5	N	N	N	N
5	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005	1.5	1.5	N	N	N	N
6	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006	1.5	1.5	N	N	N	N
7	ห้องปฏิบัติการ 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007	1.5	1.5	N	N	N	N
8	ห้องปฏิบัติการ	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008	1.5	1.5	N	N	N	N
9	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009	1.5	1.5	N	N	N	N
10	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010	1.5	1.5	N	N	N	N
11	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011	1.5	1.5	N	N	N	N
12	ห้องปฏิบัติการ	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012	1.5	1.5	N	N	N	N
13	ห้องปฏิบัติการ 308 Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013	1.5	1.5	N	N	N	N
14	ห้องปฏิบัติการ Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014	1.5	1.5	N	N	N	N
15	ห้องปฏิบัติการ 308 Ward	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015	1.5	1.5	N	N	N	N
16	ห้องปฏิบัติการ Ward	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016	1.5	1.5	N	N	N	N
17	ศูนย์รับบริจาค	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017	1.5	1.5	N	N	N	N
18	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018	1.5	1.5	N	N	N	N
19	ห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019	1.5	1.5	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install
Cause (ระบุ)

CHECKED VERIFIED BY :
FINISH DATE : 3 / 3 / 69
DATE : 3 / 3 / 69

REPORTER : CD-SD-335-37
REVISION : 0

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : M

START PM DATE : 4/22/2025
BUILDING : 888 BTH
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (ตามแบบที่แนบมา)									
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Hose Type (ชนิด)	2. Hose Size (ขนาด)	3. Valve / Nozzle (ชนิด / หัวฉีด)	4. Hose / Nozzle (ชนิด / หัวฉีด)
1	ห้องผู้ป่วยชั้น 1	ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	N	N	N	N
2	ห้องผู้ป่วยชั้น 2	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-002	N	N	N	N
3	ห้องผู้ป่วยชั้น 3	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-003	N	N	N	N
4	ห้องผู้ป่วยชั้น 4	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-004	N	N	N	N
5	ห้องผู้ป่วยชั้น 5	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-005	N	N	N	N
6	ห้องผู้ป่วยชั้น 6	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-006	N	N	N	N
7	ห้องผู้ป่วยชั้น 7	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-007	N	N	N	N
8	ห้องผู้ป่วยชั้น 8	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-008	N	N	N	N
9	ห้องผู้ป่วยชั้น 9	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-009	N	N	N	N
10	ห้องผู้ป่วยชั้น 10	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-010	N	N	N	N
11	ห้องผู้ป่วยชั้น 11	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-011	N	N	N	N
12	ห้องผู้ป่วยชั้น 12	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-012	N	N	N	N
13	ห้องผู้ป่วยชั้น 13	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-013	N	N	N	N
14	ห้องผู้ป่วยชั้น 14	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-014	N	N	N	N
15	ห้องผู้ป่วยชั้น 15	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-015	N	N	N	N
16	ห้องผู้ป่วยชั้น 16	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-016	N	N	N	N
17	ห้องผู้ป่วยชั้น 17	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-017	N	N	N	N
18	ห้องผู้ป่วยชั้น 18	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-018	N	N	N	N
19	ห้องผู้ป่วยชั้น 19	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-019	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 4/22/25
DATE : 4/22/25

FINISH DATE : 4/22/25
REVISION : 0
REVISION : 0

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :
PERIOD : M

START PM DATE : 5/24/2025
BUILDING : 888 BTH
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (ตามแบบที่แนบมา)									
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Hose Type (ชนิด)	2. Hose Size (ขนาด)	3. Valve / Nozzle (ชนิด / หัวฉีด)	4. Hose / Nozzle (ชนิด / หัวฉีด)
1	ห้องผู้ป่วยชั้น 1	ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	N	N	N	N
2	ห้องผู้ป่วยชั้น 2	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-002	N	N	N	N
3	ห้องผู้ป่วยชั้น 3	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-003	N	N	N	N
4	ห้องผู้ป่วยชั้น 4	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-004	N	N	N	N
5	ห้องผู้ป่วยชั้น 5	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-005	N	N	N	N
6	ห้องผู้ป่วยชั้น 6	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-006	N	N	N	N
7	ห้องผู้ป่วยชั้น 7	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-007	N	N	N	N
8	ห้องผู้ป่วยชั้น 8	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-008	N	N	N	N
9	ห้องผู้ป่วยชั้น 9	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-009	N	N	N	N
10	ห้องผู้ป่วยชั้น 10	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-010	N	N	N	N
11	ห้องผู้ป่วยชั้น 11	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-011	N	N	N	N
12	ห้องผู้ป่วยชั้น 12	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-012	N	N	N	N
13	ห้องผู้ป่วยชั้น 13	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-013	N	N	N	N
14	ห้องผู้ป่วยชั้น 14	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-014	N	N	N	N
15	ห้องผู้ป่วยชั้น 15	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-015	N	N	N	N
16	ห้องผู้ป่วยชั้น 16	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-016	N	N	N	N
17	ห้องผู้ป่วยชั้น 17	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-017	N	N	N	N
18	ห้องผู้ป่วยชั้น 18	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-018	N	N	N	N
19	ห้องผู้ป่วยชั้น 19	Regd	1	A	BHN-A-1-FHC-019	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install


Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :
CHECKED/VERIFIED BY :
ACCEPTANCE :
DATE : 5/24/25
DATE : 5/24/25

FINISH DATE : 5/24/25
REVISION : 0
REVISION : 0



45

period

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

START PM DATE : กุมภาพันธ์ 2569

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

BUILDING : 77110

BRAND :

MODEL :

MEASUREMENT USED :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)						YEARLY (1-3)	
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Cleaning
1	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-013	N	N
2	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-014	N	N
3	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-015	N	N
4	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-016	N	N
5	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-017	N	N
6	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-018	N	N
7	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-019	N	N
8	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-020	N	N
9	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-021	N	N
10	ห้องฉุกเฉิน	ED Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-022	N	N
13							
14							
15							
16							
17							
18							

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY : [Signature]

CHECKED / VERIFIED BY : [Signature]

DATE : 28 / 2 / 69

FINISH DATE : 28 / 2 / 69

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMERS)

รหัสเครื่องจักร CO-SD-336-48

วันที่พิมพ์ที่ 0

วันที่รับส่ง : สิงหาคม 2564



45

period

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

START PM DATE : สิงหาคม 2569

ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

BUILDING : 77110

BRAND :

MODEL :

MEASUREMENT USED :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)						YEARLY (1-3)	
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Cleaning
1	ห้องฉุกเฉิน	X-RAY	1	A	BHN-A-1-MPS-001	N	N
2	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-002	N	N
3	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-003	N	N
4	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-004	N	N
5	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-005	N	N
6	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-006	N	N
7	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-007	N	N
8	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-008	N	N
9	ห้องฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-009	N	N
10	ห้องฉุกเฉิน	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-MPS-001	N	N
11	ห้องฉุกเฉิน	DENTAL	2	A	BHN-A-2-MPS-002	N	N
12	ห้องฉุกเฉิน	HMO	2	A	BHN-A-2-MPS-003	N	N
13	ห้องฉุกเฉิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-004	N	N
14	ห้องฉุกเฉิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-005	N	N
15	ห้องฉุกเฉิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-006	N	N
16	ห้องฉุกเฉิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-007	N	N
17	ห้องฉุกเฉิน	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-008	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY : [Signature]

CHECKED / VERIFIED BY : [Signature]

DATE : 28 / 2 / 69

FINISH DATE : 28 / 2 / 69

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMERS)

รหัสเครื่องจักร CO-SD-336-48

วันที่พิมพ์ที่ 0

วันที่รับส่ง : สิงหาคม 2564

PM REPORT MANUAL FULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : 188 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10310
 ADDRESS : 188 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10310
 BUILDING : 77110
 BRAND :
 MODEL :
 MEASUREMENT USED :
 CAPACITY :

TASK (ตามชนิดการติดตั้ง)					
Detail / รายละเอียด					
Item ตำแหน่ง	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code
1	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-033
2	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-034
3	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-035
4	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-036
5	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-037
6	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-038
7	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-039
8	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-040
9	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-041
10	ห้องผู้ป่วยหนัก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-042
13					
14					
15					
16					
17					
18					

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)	Case (กรณี)	Corrective (แก้ไข)
	033-034-035-036-037-038-039-040-041-042	แก้ไขตามคู่มือ - แก้ไขตามคู่มือ

SERVICE BY :
 CHECKED / VERIFIED BY :
 ACCEPTANCE :
 DATE : 11 / 6 / 67
 FINISH DATE : 11 / 9 / 67

รหัสเครื่องจักร CO-SPD-335-48

วันที่ติดตั้ง 0

วันที่รับใช้ 11/9/67

วันที่รับใช้ 2564

PM REPORT MANUAL FULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : 188 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10310
 ADDRESS : 188 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10310
 BUILDING : 77110
 BRAND :
 MODEL :
 MEASUREMENT USED :
 CAPACITY :

TASK (ตามชนิดการติดตั้ง)					
Detail / รายละเอียด					
Item ตำแหน่ง	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code
1	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-018
2	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-019
3	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-020
4	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-021
5	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-022
6	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-023
7	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-024
8	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-025
9	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-026
10	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-027
11	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-028
12	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-029
13	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-030
14	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-031
15	ห้องผู้ป่วยหนัก	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-032

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)	Case (กรณี)	Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY :
 CHECKED / VERIFIED BY :
 ACCEPTANCE :
 DATE : 11 / 5 / 67
 FINISH DATE : 11 / 9 / 67

รหัสเครื่องจักร CO-SPD-335-48

วันที่ติดตั้ง 0

วันที่รับใช้ 11/9/67

วันที่รับใช้ 2564

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD : Y
PROJECT TITLE :	โรงเรียนสุรนารีวิทยา	START PM DATE : 3/25/2006
ADDRESS :	888 สุรนารีวิทยาลัย ถนนสุรนารี 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดต่างๆ)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (विषय)	Cause (कारण)	Corrective (सुधारणा)

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1	[Redacted]		[Redacted]		()
2					
3					
4					
INSURANCE DATE: 25. 9. 04		DATE: 25. 9. 04		DATE: / / (CUSTOMERS)	

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55

0. หนึ่งคน

3

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD : Y
PROJECT TITLE :	Tramungnam 8th	START PM DATE : 2/25/2026
ADDRESS :	888 souvannasana street, Phnom Penh 7710	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, * = Non Install

[illegible]

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
1	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]
2					
3					
4					
INSURANCE DATE: <u>25.7.14</u>		DATE: <u>25.7.14</u>		DATE: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> (CUSTOMERS)	

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55

Page 0

□

PM REPORT SMOKE DETECTOR						PERIOD : Y		
PROJECT TITLE : ADDRESS :			START PM DATE: BUILDING : BRAND : MODEL : CAPACITY :					
MEASURE REMENT USED:								
TASK (ตามใบแจ้งการติดตั้ง)								
Detail / รายละเอียด		☐ YEARLY (1-3)						
Item รายการเครื่องมือ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่อง Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
1 ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUILDING	2	A	BIN-A-2SD-015	N	N	N	N
2 ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUILDING	2	A	BIN-A-2SD-016	N	N	N	N
3 ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUILDING	2	A	BIN-A-2SD-017	N	N	N	N
4 ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUILDING	2	A	BIN-A-2SD-018	N	N	N	N
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : +/- Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install								
Problem (ถ้ามี)						Cause (ถ้ามี)		
SERVICE BY						CHECKED VERIFIED BY		
ACCEPTANCE						ACCEPTANCE		
FINISH DATE : 25/4/64						DATE : 25/4/64		
(CUSTOMERS)						(ENGINEER/SUPERVISOR)		

[illegible]

PERIOD: Y

1000

10

100

10

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Corrective (วิธีการแก้ไข)

ACCT

1

1

☐