




เอกสารแบบ 6

ผลการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา

PM REPORT SANITARY SHALE		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : มีนาคม 2569	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตู ฆ่า	2. ทำความสะอาดช่องสารไประป่า	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาทุกแบบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบเวลาว่า ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อประปาทุกแบบ ท่อตันหรือชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ขับเคลื่อนท่อ อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ของระบบปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องสารไประป่า	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	222	222	222	222	222	222	222
2	ห้องควบคุม ห้องสารไประป่า	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	222	222	222	222	222	222	222
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-003	222	222	222	222	222	222	222
6	ข้างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-004	222	222	222	222	222	222	222
7	หน้าห้องเก็บภาพผลงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	222	222	222	222	222	222	222
8	ตรงข้ามห้องเก็บภาพผลงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	222	222	222	222	222	222	222
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	222	222	222	222	222	222	222
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	222	222	222	222	222	222	222
11	หน้าห้องเก็บเอกสารตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	222	222	222	222	222	222	222
12	ห้องสารไประป่าห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-010	222	222	222	222	222	222	222
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-011	222	222	222	222	222	222	222
14	หน้าห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-012	222	222	222	222	222	222	222
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-013	222	222	222	222	222	222	222
16	ห้อง Store แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-014	222	222	222	222	222	222	222
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	222	222	222	222	222	222	222
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-016	222	222	222	222	222	222	222
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซักรีดเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-017	222	222	222	222	222	222	222
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-018	222	222	222	222	222	222	222
21	ห้องควบคุม ห้องสารไประป่า	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-019	222	222	222	222	222	222	222
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-020	222	222	222	222	222	222	222
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	222	222	222	222	222	222	222

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	 DATE: 20/3/69	 DATE: / / /
2		
3		
4		
FINISH DATE : 2/3/69		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	มีนาคม 2569
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	-
MEASUREMENT USED :		MODEL :	-
		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2			
3			
4			
FINISH DATE : 27, 67		DATE: 20, 7, 67	DATE: / /

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 6/30/2026	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Detail / รายละเอียด												
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง	2. ทำความสะอาดห้องชาร์ป	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาในห้อง การรื้อชิ้นแก้ไขที่	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหมุนวนของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำเย็น	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ขับเคลื่อนอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดระบบน้ำทิ้งฯ ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	22	22	22	22	22	22	22
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	22	22	22	22	22	22	22
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-003	22	22	22	22	22	22	22
6	ช่างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-004	22	22	22	22	22	22	22
7	หน้าห้องสัมมนาแผนกงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	22	22	22	22	22	22	22
8	ตรงข้ามห้องสัมมนาแผนกงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	22	22	22	22	22	22	22
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	22	22	22	22	22	22	22
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	22	22	22	22	22	22	22
11	หน้าห้องเก็บของรถลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	22	22	22	22	22	22	22
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-010	22	22	22	22	22	22	22
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-011	22	22	22	22	22	22	22
14	หน้าห้องน้ำพุึ่งตัวกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-012	22	22	22	22	22	22	22
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติศาสตร์	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-013	22	22	22	22	22	22	22
16	ห้อง Store แผนกสูติศาสตร์	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-014	22	22	22	22	22	22	22
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติศาสตร์	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	22	22	22	22	22	22	22
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-016	22	22	22	22	22	22	22
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องชันน้ำหนักเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-017	22	22	22	22	22	22	22
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-018	22	22	22	22	22	22	22
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-019	22	22	22	22	22	22	22
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-020	22	22	22	22	22	22	22
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	22	22	22	22	22	22	22

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1.	() DATE: ๖ / 7 / ๖๖	() DATE: ____ / ____ / ____
2.		
3.		
4.		
FINISH DATE : 03 / 02 / 69		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q	
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	6/30/2026
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคาร โรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND :	-
		MODEL :	-
		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง รับ	2. ทำความสะอาดช่องซากรับ ประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาภายใน การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อประปาของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดระบบน้ำทิ้ง ข ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	2	2	2	2	2	2	2
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	2	2	2	2	2	2	2
26	ห้องพักแพทย์กุมารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	2	2	2	2	2	2	2
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	2	2	2	2	2	2	2
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	2	2	2	2	2	2	2
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	2	2	2	2	2	2	2
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	2	2	2	2	2	2	2
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	2	2	2	2	2	2	2
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	2	2	2	2	2	2	2
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	2	2	2	2	2	2	2
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	2	2	2	2	2	2	2
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	2	2	2	2	2	2	2
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	2	2	2	2	2	2	2
37	ทางเดินหลังคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	2	2	2	2	2	2	2
40	ห้องควบคุม ห้องซากรับประปา	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-036	2	2	2	2	2	2	2
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-037	2	2	2	2	2	2	2
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-038	2	2	2	2	2	2	2
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-039	2	2	2	2	2	2	2
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	2	2	2	2	2	2	2
45	ห้องพักแพทย์ห้องแพทย์ 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	2	2	2	2	2	2	2
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	2	2	2	2	2	2	2

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1.	 DATE: 6 / 7 / 64	 DATE: / /
2.		
3.		
4.		
FINISH DATE : 03 / 02 / 64		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALE

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	6/30/2026
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	-
MEASUREMENT USED :		MODEL :	-
		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	[REDACTED]	([REDACTED])	([REDACTED])
2	[REDACTED]	DATE: 5 / 7 / 69	DATE: ____ / ____ / ____
3	[REDACTED]	()	()
4	[REDACTED]		
FINISH DATE : 00, 07, 69			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------