




ภาคผนวก จ

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Welton 8 hotel (เดอะ เวลตัน 8 โฮเทล) ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 2-1 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 2-2 ป้ายชื่อโครงการ (บริเวณด้านหน้าโครงการ)



รูปที่ 2-3 พื้นที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-4 ยามรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 2-5 ฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออก




รูปที่ 2-6 ก่อสร้างพื้นชั้น 1-2 อาคาร A และ B และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet



รูปที่ 2-7 วางตำแหน่งเครื่องจักรห่างจากบ้านที่อยู่ใกล้เคียง



รูปที่ 2-8 รถบรรทุกคลุมผ้าใบ




รูปที่ 2-9 พนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบาย



รูปที่ 2-10 ถังรองรับมูลฝอย

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Welton 8 hotel (เดอะ เวลตัน 8 โฮเทล) ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 2-11 เปิดทางเข้า-ออก เมื่อตอนมีรถเข้า-ออก



รูปที่ 2-12 ที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 2-13 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2-14 การขนย้ายวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้พักอาศัยใกล้เคียง



รูปที่ 2-16 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน



รูปที่ 2-17 การทำฐานราก โดยมีการเจาะนำ (pre-bored)




รูปที่ 2-18 คนงานดูแลความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 2-19 ห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Welton 8 hotel (เดอะ เวลตัน 8 โฮเทล) ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 2-20 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ



รูปที่ 2-21 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ 2-22 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่



รูปที่ 2-23 จุดล้างล้อรถบรรทุก




รูปที่ 2-24 แผ่นป้ายสะท้อนแสงรถบรรทุก



รูปที่ 2-25 ป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2-26 เข้าพบบ้านในระยะ 100 เมตร



รูปที่ 2-27 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ




รูปที่ 2-28 บ้านพักคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-29 ชุดทำงานของคนงานก่อสร้าง

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Welton 8 hotel (เดอะ เวลตัน 8 โฮเทล) ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 2-30 หนังสือติดต่อประสานงาน เพื่อมาจัดอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



รูปที่ 2-31 น้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้าง