

ภาคผนวก ข

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1


ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 ป้ายควบคุมความเร็ว



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน



รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปที่ 5 ป้ายจราจร



รูปที่ 6 ช่างประจำอาคาร



รูปที่ 7 ป้ายณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์



รูปที่ 8 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 10 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 11 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 12 พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 13 ป้ายกฎข้อปฏิบัติผู้ใช้สระว่ายน้ำ




รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ



รูปที่ 15 ป้ายห้ามนำสัตว์เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ 16 ป้ายบอกระดับความลึก



รูปที่ 17 ทางเดินรอบสระ



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 19 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 21 ไฟภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 22 ไฟรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 23 โครงสร้างสระว่ายน้ำ



รูปที่ 24 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 25 ห้องพักมูลฝอยรวม




รูปที่ 26 แม่บ้านคัดแยกขยะ



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย



รูปที่ 28 ท่อรวบรวมน้ำทิ้งภายในห้องพักขยะรวม




รูปที่ 29 อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (LED)



รูปที่ 30 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 31 ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 31 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 32 จุดรวมพล



รูปที่ 33 กล้อง CCTV



รูปที่ 34 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 35 พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 36 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 37 สติกเกอร์ติดหน้ารถ



รูปที่ 38 กระบอกโค้งมุม



รูปที่ 39 CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 40 ป้ายคัดแยกขยะ