รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า - อ่อนนุช

EMEX Environmental and Medical Expert

บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

27,29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

Tel : 0-2867-1128 Fax : 0-2894-5908 E-mail : contact@emex-assoc.com

บ้านนันทวัน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม ๙-อ่อนนุช

กรมที่ดิน
เลขรับ ๓๙๘๖๙
วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๑.๓๓ น.

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช
899/335 หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-3496072-3

ที่ นทว. พระราม 9 - อ่อนนุช 003/2569

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช (ชื่อเดิมโครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน – อ่อนนุช) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึงโครงการหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช (ชื่อเดิมโครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน – อ่อนนุช) ตั้งอยู่เลขที่ 899/335 หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ได้จัดทำเล่มรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบตามหนังสือ ทส. 1009/12571 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้โครงการฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้งนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช (ชื่อเดิมโครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน – อ่อนนุช) ระยะดำเนินการฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 แล้วเสร็จ โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน
Nantawan Rama 9 On-nut

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ธีรชัย พลปิยะ)
ผู้จัดการนิติบุคคลโครงการหมู่บ้านจัดสรร
นันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช

บ้านนันทวัน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม ๙-อ่อนนุช

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช
899/335 หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-3496072-3

ที่ นทว. พระราม 9 - อ่อนนุช 004/2569

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช (ชื่อเดิมโครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน – อ่อนนุช) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

เรียน ผู้อำนวยการเขตประเวศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึงโครงการหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช (ชื่อเดิมโครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน – อ่อนนุช) ตั้งอยู่เลขที่ 899/335 หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ได้จัดทำเล่มรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบตามหนังสือ ทส. 1009/12571 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้โครงการฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้งนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระราม 9 – อ่อนนุช (ชื่อเดิมโครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน – อ่อนนุช) ระยะดำเนินการฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 แล้วเสร็จ โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน 9 Nantawan Rama 9 On-นช

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ธีรชัย พลปิยะ)
ผู้จัดการนิติบุคคลโครงการหมู่บ้านจัดสรร
นันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช

6/8/69

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ชื่อโครงการ	หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า - อ่อนนุช
ที่ตั้งโครงการ	ถนนทางหลวงวงแหวนสายตะวันออก หมู่ 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

การมอบอำนาจ

	เจ้าของโครงการได้มอบหมายอำนาจให้ .....
.....	เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานฯ ดังเอกสารมอบอำนาจที่แนบ
✓	เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

แบบ ตต. 1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า - อ่อนนุช

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช ถนนทางหลวงวงแหวนสายตะวันออก หมู่ 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

( ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569

( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายเกรียงไกร บุญมา	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวอัมพิกา ปิ่นทอง	อัมพิกา ปิ่นทอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวแพรวนพา ทาแพง	แพรวนพา ทาแพง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายจิรายุเดช หล้าพวง	จิรายุเดช หล้าพวง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

EMEX Environmental and Medical Expert
EMEX ASSOCIATION CO.,LTD.

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวกาญจนา จันสา)

ผู้จัดการ บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช

1. ชื่อโครงการ : หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า – อ่อนนุช

2. ที่ตั้งโครงการ : ถนนทางหลวงวงแหวนสายตะวันออก หมู่ 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

4. สถานที่ติดต่อเจ้าของโครงการ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

5. จัดทำโดย : บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบ : เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 หนังสือที่ ทส 1009/12571

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติการฯ ครั้งล่าสุด

: ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

8. รายละเอียดโครงการ :

- **ลักษณะ/ประเภทโครงการ** อาคารจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
- **ขนาดพื้นที่โครงการ** 114-3-70.8 ไร่
- **กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)**

การบำบัดน้ำเสีย โครงการได้จัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ออกเป็น 4 ส่วนพื้นที่ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นจากบ่อเกรอะ-กรองไร้อากาศ (ECO-TANK) ของบ้านอาคารแต่ละหลังจะไหลสู่ท่อระบายน้ำ เพื่อรวบรวมไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบเติมอากาศ (แบบ SATS และ AEROMAX) เพื่อบำบัดให้น้ำทิ้งมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยออกสู่คลองแม่จันทร์และคลองประเวศบุรีรมย์

การจัดการมูลฝอย โครงการได้สร้างช่องพักขยะขนาด กว้าง 0.6 เมตร ยาว 0.65 เมตร สูง 0.6 เมตร รองรับขยะได้ 0.23 ลบ.ม. หรือประมาณ 2 สัปดาห์ ไว้บริเวณรั้วบ้าน ซึ่งช่องพักขยะดังกล่าวนี้จะมีลักษณะเป็นช่องที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวันและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และมีช่องเปิดอยู่ด้านนอกรั้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการเก็บขยะมูลฝอย

อื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 1

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญตาราง	II
สารบัญภาพ	III
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-11
1.3 แผนการดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA	1-11
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-5
1) การดำเนินการ	3-5
2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-6
3) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-6
3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-38
1) การดำเนินการ	3-38
2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-39
3) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-39
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ	4-1
4.1 การดำเนินการ	4-1
4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
ภาคผนวกที่ 1 หนังสือเห็นชอบรายงานฯ และใบอนุญาตโครงการ	
เอกสารแนบที่ 1-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบและเงื่อนไขที่โครงการต้องยึดปฏิบัติ	
เอกสารแนบที่ 1-2 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (จ.ส.2)	
เอกสารแนบที่ 1-3 หนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก 10)	

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

ภาคผนวกที่ 2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เอกสารแนบที่ 2-1 ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

เอกสารแนบที่ 2-2 ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

เอกสารแนบที่ 2-3 บัตรผ่านเข้า - ออก และข้อปฏิบัติ

เอกสารแนบที่ 2-4 เอกสารตรวจเช็คน้ำประปา

เอกสารแนบที่ 2-5 เอกสารตรวจเช็คไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 2-6 ใบเสร็จการกำจัดขยะมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 2-7 เอกสารการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ภาคผนวกที่ 3 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวกที่ 6 หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
ตารางที่ 1-1	รายละเอียดถนนภายในโครงการ	1-7
ตารางที่ 1-2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่รองรับน้ำเสียของพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในโครงการ	1-10
ตารางที่ 1.3-1	แผนติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1-12
ตารางที่ 1.3-2	แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ	1-13
ตารางที่ 2.2-1	การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า - อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ)	2-2
ตารางที่ 3.2-1	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า - อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3.2.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพผิวดิน	3-5
ตารางที่ 3.2.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเดือนมกราคม	3-8
ตารางที่ 3.2.1-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเดือนกุมภาพันธ์	3-9
ตารางที่ 3.2.1-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเดือนมีนาคม	3-10
ตารางที่ 3.2.1-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเดือนเมษายน	3-11
ตารางที่ 3.2.1-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเดือนพฤษภาคม	3-12
ตารางที่ 3.2.1-7	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเดือนมิถุนายน	3-13
ตารางที่ 3.2.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-38
ตารางที่ 3.2.2-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนมกราคม	3-40
ตารางที่ 3.2.2-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนกุมภาพันธ์	3-41
ตารางที่ 3.2.2-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนมีนาคม	3-42
ตารางที่ 3.2.2-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนเมษายน	3-43
ตารางที่ 3.2.2-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนพฤษภาคม	3-44
ตารางที่ 3.2.2-7	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนมิถุนายน	3-45
ตารางที่ 4.2-1	มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า - อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ) ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ	4-2
ตารางที่ 4.2-2	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจัดสรรนันทวัน พระรามเก้า - อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ) ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ	4-7

สารบัญภาพ

ภาพ		หน้า
ภาพที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-2
ภาพที่ 1-2	ผังบริเวณของโครงการ	1-3
ภาพที่ 1-3	ผังเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-5
ภาพที่ 1-4	แผนผังแสดงพื้นที่ถนน วงเวียน และสะพานภายในโครงการ	1-6
ภาพที่ 1-5	ตำแหน่งห้อง MAIN ไฟฟ้าแรงสูง และเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นเลขที่ 55/1, 55/2	1-8
ภาพที่ 1-6	ผังโครงการแสดงพื้นที่ส่วนที่ 1,2,3 และ 4 แนวท่อระบายน้ำ ตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย	1-9
ภาพที่ 2-1	พื้นที่สีเขียวบริเวณสวนสาธารณะ บริเวณทางเท้า	2-20
ภาพที่ 2-2	พื้นที่ทางเดินตลอดแนวรั้วที่ติดกับกุฏิพระของวัดคุณแม่จันทร์	2-20
ภาพที่ 2-3	รั้วอิฐบล็อคความสูงประมาณ 3 เมตร และเพิ่มระแนง PVC ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่ติดกับชุมชนและวัดคุณแม่จันทร์	2-21
ภาพที่ 2-4	แนวรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ	2-21
ภาพที่ 2-5	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลางภายในโครงการ	2-21
ภาพที่ 2-6	การลอกคลองบ่อหน่วงน้ำบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย	2-22
ภาพที่ 2-7	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน	2-22
ภาพที่ 2-8	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	2-22
ภาพที่ 2-9	พนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมการผ่านเข้า - ออกของรถ และดูแลระบบการจราจรภายในโครงการ	2-23
ภาพที่ 2-10	ป้ายสัญญาณการจราจร และสัญญาลักษณ์อื่นๆ ภายในโครงการ	2-23
ภาพที่ 2-11	สภาพถนนภายในโครงการ	2-24
ภาพที่ 2-12	ไฟส่องสว่างภายในโครงการ	2-24
ภาพที่ 2-13	เอกสารใบผ่านเข้า - ออก และข้อปฏิบัติ	2-25
ภาพที่ 2-14	มิเตอร์น้ำภายในโครงการ	2-25
ภาพที่ 2-15	สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	2-25
ภาพที่ 2-16	ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ	2-25
ภาพที่ 2-17	ป้ายประหยัดไฟฟ้า	2-26
ภาพที่ 2-18	ถังรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ	2-26
ภาพที่ 2-19	การสูบน้ำจากคลองแม่จันทร์มาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	2-26
ภาพที่ 2-20	บ่อหน่วงน้ำ	2-27
ภาพที่ 2-21	ท่อระบายน้ำ	2-27
ภาพที่ 2-22	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	2-27

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	หน้า
ภาพที่ 2-23 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง	2-28
ภาพที่ 2-24 อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย	2-28
ภาพที่ 2-25 การขุดลอกท่อระบายน้ำของโครงการ	2-28
ภาพที่ 3.2.1-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน	3-5
ภาพที่ 3.2.1-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินเดือนมกราคม	3-14
ภาพที่ 3.2.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินเดือนกุมภาพันธ์	3-18
ภาพที่ 3.2.1-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินเดือนมีนาคม	3-22
ภาพที่ 3.2.1-5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินเดือนเมษายน	3-26
ภาพที่ 3.2.1-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินเดือนพฤษภาคม	3-30
ภาพที่ 3.2.1-7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินเดือนมิถุนายน	3-34
ภาพที่ 3.2.2-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง	3-38
ภาพที่ 3.2.2-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเดือนมกราคม	3-46
ภาพที่ 3.2.2-3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเดือนกุมภาพันธ์	3-50
ภาพที่ 3.2.2-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเดือนมีนาคม	3-54
ภาพที่ 3.2.2-5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเดือนเมษายน	3-58
ภาพที่ 3.2.2-6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเดือนพฤษภาคม	3-62
ภาพที่ 3.2.2-7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเดือนมิถุนายน	3-66