

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเอสเควี 61 (SKV 61)

ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569




รูปที่ 1 รั้วรอบบริเวณโครงการ



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่พบปะพื้นที่ข้างเคียง

รูปที่ 2 (ต่อ) เจ้าหน้าที่พบปะพื้นที่ข้างเคียง



รูปที่ 2 (ต่อ) เจ้าหน้าที่พบปะพื้นที่ข้างเคียง

รูปที่ 2 (ต่อ) เจ้าหน้าที่พบปะพื้นที่ข้างเคียง



รูปที่ 3 ประตูโครงการปิดทึบ



รูปที่ 4 พื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 5 พนักงานคอยกวาดบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 6 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 7 พื้นทางโครงการ



รูปที่ 8 ห้องน้ำ/ห้องส้วมสำหรับคนงาน

รูปที่ 9 พนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วม



รูปที่ 10 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

รูปที่ 11 ถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 12 วัสดุประกอบสำเร็จรูปหรือกิ่งสำเร็จรูป



รูปที่ 13 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 14 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 16 การปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกวัน



รูปที่ 17 ห้ามจอดรถด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 18 วรรณคดีประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 19 อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐาน

รูปที่ 20 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 21 ถังดับเพลิงเคมี

รูปที่ 22 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 23 จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV / จอควบคุม CCTV



รูปที่ 24 รางระบายน้ำ



รูปที่ 25 ทางเข้า-ออกเชื่อมกับซอยสุขุมวิท 61





รูปที่ 26 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ




รูปที่ 27 ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร



รูปที่ 29 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 29 (ต่อ) บ้านพักคนงาน



รูปที่ 29 (ต่อ) บ้านพักคนงาน