

รูปแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ โรงแรม จูน (June Hotel) (ระยะก่อสร้าง)



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราวเป็นรั้วทึบเมทัลชีท (Metal Sheet)



รูปที่ 2 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ


รูปที่ 3 พนักงานรักษาความปลอดภัย/
เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก



รูปที่ 4 มิเตอร์ไฟฟ้า

รูปที่ 5 ห้องน้ำภายในโครงการ

	
รูปที่ 6 บ่อพักน้ำ/ดักเศษตะกอนดิน	
	
รูปที่ 7 ภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	รูปที่ 8 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ/ประหยัดไฟฟ้า
	
รูปที่ 8 (ต่อ) ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ/ประหยัดไฟฟ้า	รูปที่ 9 จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกและรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง ภายในโครงการ

	
รูปที่ 10 บ้านพักคนงานและสิ่งอำนวยความสะดวก	
	
รูปที่ 11 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน /ระบบบำบัด	
	
รูปที่ 12 ภาพขณะรองรับมูลฝอยบ้านพักคนงาน	รูปที่ 13 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 14 ถังน้ำสำรองบ้านพักคนงาน



รูปที่ 15 ถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ 16 ถังดับเพลิงเคมีภายในโครงการ



รูปที่ 17 ป้ายเตือนและสัญลักษณ์แนะนำ ในงานก่อสร้าง



รูปที่ 18 รถผสมปูนสำเร็จรูป



รูปที่ 19 เครื่องจักรที่มีคุณภาพ



รูปที่ 20 จุดล้างล้อรถ



รูปที่ 21 การปิดคลุมเศษวัสดุอย่างมิดชิด



รูปที่ 22 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 23 ทำความสะอาดห้องน้ำ

	
รูปที่ 24 ถังสำรองน้ำใช้	
	
รูปที่ 25 ไฟส่องสว่างพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ 27 พื้นที่เก็บกองทรายใน Bund	
รูปที่ 28 ป้ายจำกัดความเร็ว	



รูปที่ 29 ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)



รูปที่ 30 ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์



รูปที่ 31 สภาพหน้างานปัจจุบัน