

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศุภาลัย คราม เขาเต่า (SUPALAI KRAM KHAO TAO) (ระยะก่อสร้าง)

ดำเนินการโดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 ติดตั้งรั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 ป้ายรายละเอียดโครงการ สภาพจริง



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียง



รูปที่ 4 ห้องน้ำ



รูปที่ 5 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 6 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 7 ถังขยะมูลฝอย



รูปที่ 8 รางระบายน้ำ



รูปที่ 9 Safety Talk



รูปที่ 9 (ต่อ) Safety Talk





รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหน้าโครงการ



รูปที่ 11 เส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 12 พื้นที่ปิดคลุมผ้าใบ




รูปที่ 13 จุฬรวมพล




รูปที่ 14 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 15 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 16 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 17 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 17 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถ




รูปที่ 20 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 21 พื้นที่กองเศษวัสดุ



รูปที่ 22 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 23 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง

 รูปที่ 25 บ่อหนองน้ำ	 รูปที่ 26 ระบบป้องกันอัคคีภัย
 รูปที่ 26 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย	 รูปที่ 27 บันไดหนีไฟ
 รูปที่ 28 ติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	 รูปที่ 29 กำหนดเวลารถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ
 รูปที่ 30 ไฟฉุกเฉิน	 รูปที่ 31 ถังดับเพลิง



รูปที่ 32 ลีอาคาร



รูปที่ 33 พื้นกองเศษวัสดุ



รูปที่ 34 ป้องกันของตกหล่น



รูปที่ 35 ชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



รูปที่ 36 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 37 สูบสิ่งปฏิกูล



รูปที่ 38 เจ้าหน้าที่ตัดแยกขยะ



รูปที่ 39 รถขยะเทศบาล



รูปที่ 40 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 41

บ้านพักคนงาน