

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

โครงการ โรงแรม หัวหิน พูลสวิต (ของบริษัท หัวหิน พูลสวิต จำกัด) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009/7964 ลงวันที่ 05 กันยายน 2550 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

- 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลในเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าคุณภาพน้ำทะเลที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4

5.1 การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลในเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าคุณภาพน้ำทะเลที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ศีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 288 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560