

ภาคผนวก ก


ภาพถ่ายประกอบรายงาน



ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ




ภาพที่ 2 แสดงภูมิสถาปัตย์ของโครงการ




ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




ภาพที่ 4 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 5 แสดงเครื่องปรับอากาศในห้องพัก



ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่แผนกต้อนรับลูกค้าด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 7 แสดงรางระบายน้ำภายในโครงการ



ภาพที่ 8 แสดงตะแกรงระบายน้ำภายในโครงการ



ภาพที่ 9 แสดงต้นไม้ที่มีสีเขียวขนาดใหญ่



ภาพที่ 10 แสดงติดตั้งกระจกทางโค้งก่อนเข้าโครงการ



ภาพที่ 11 แสดงจุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ร่วมกับผัง รร.วิรรันดา



ภาพที่ 12 แสดงลักษณะในห้องพัก



ภาพที่ 13 แสดงถังแยกขยะแต่ละประเภท



ภาพที่ 14 แสดงถังแยกขยะรีไซเคิลใช้ร่วมกับฝั่ง วีรندا



ภาพที่ 15 แสดงห้องพักระรวมของโครงการ



ภาพที่ 16 แสดงภายในห้องพักระ



ภาพที่ 17 แสดงรถเทศบาลเมืองชะอำเข้ามาเก็บขยะของโครงการ



ภาพที่ 18 แสดงรถเข็นขยะของโครงการ




ภาพที่ 19 แสดงหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน



ภาพที่ 20 แสดง Key Card ควบคุมการเปิด/ปิด



ภาพที่ 21 แสดงเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)




ภาพที่ 22 แสดงป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโครงการ


รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม หัวหิน พูลสวิต
(ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569



ภาพที่ 23 แสดงถังขยะในห้องน้ำในโครงการ



ภาพที่ 24 แสดงบันไดหนีไฟ




ภาพที่ 25 แสดงป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 26 แสดงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire)



ภาพที่ 27 แสดงตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง-ถังดับเพลิง




ภาพที่ 28 แสดงการตรวจสอบระบบอัคคีภัย

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม หัวหิน พูลสวิต
(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569





ภาพที่ 29 แสดงไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



ภาพที่ 30 แสดงถังดับเพลิง - ตรวจสอบประจำเดือน



ภาพที่ 31 แสดงหัวรับน้ำดับเพลิงในโครงการ



ภาพที่ 32 แสดงลานจอดรถภายในโครงการ




ภาพที่ 33 แสดงกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพที่ 34 แสดงสัญญาณชะลอความเร็ว




ภาพที่ 35 แสดงไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก




ภาพที่ 36 แสดงกล้องวงจรปิด



ภาพที่ 37 แสดงพนักงานทำความสะอาด



ภาพที่ 38 แสดงบอร์ดติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



ภาพที่ 39 แสดงเจ้าหน้าที่ต้อนรับบริการลูกค้าใช้ร่วมกับพี่ รร.วีรันดา



ภาพที่ 40 แสดงรถตู้ของโครงการ



ภาพที่ 41 แสดงป้ายอธิบายทางหนีไฟในห้องพัก



ภาพที่ 42 แสดงจุดรวมพลของโครงการ



ภาพที่ 43 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล



ภาพที่ 44 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล



ภาพที่ 45 แสดงบ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ (ฝั่งวีรันดา)



ภาพที่ 46 แสดงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (ฝั่ง โรงแรมวีรันดา)



ภาพที่ 47 แสดงถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ



ภาพที่ 48 แสดงระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปา



ภาพที่ 49 แสดงตู้คอนโทรลควบคุมการทำงานของเครื่องเติมอากาศ



ภาพที่ 50 แสดงท่อน้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้



ภาพที่ 51 แสดงหม้อแปลงไฟ ฟัง โรงแรมหัวหินพูลสวิต จำนวน 1 เครื่อง



ภาพที่ 52 แสดงหม้อแปลงไฟ ฟัง บ้านพักชายทะเลใช้ร่วมกับฟัง โรงแรมวิวันดา จำนวน 2 เครื่อง