

ภาคผนวก ข

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ GRAND SOLAIRE

ดำเนินการโดย บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

	
รูปที่ 1 ร้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ 2 ประตูทางเข้า-ออกโครงการปิดมิดชิด	รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ)
	
รูปที่ 4 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	

 29/5/69 10:38 47P 702889 1428221 ถนนเทพพระยา, อ.บางละมุง	
รูปที่ 5 พื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ	
 29/5/69 11:10 47P 702895 1428152 ซอยเทพพระยา 15, อ.บางละมุง	 29/5/69 10:38 47P 703011 1428208 ซอยเทพพระยา 15, อ.บางละมุง
รูปที่ 6 ห้องน้ำ-ห้องส้วม	รูปที่ 7 ถังดับเพลิง
 เครื่องถ่าย 29 พ.ค. 2569 10 นาฬิกา 36 นาที 46 วินาที GMT+7 47P 702973 1428210 391/110 ถนนเทพพระยา จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 29/5/69 11:29 47P 702959 1428223 ถนนเทพพระยา, อ.บางละมุง
รูปที่ 8 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ	
 29/5/69 10:52 47P 702979 1428196 ซอยเทพพระยา 15, อ.บางละมุง	 29/5/69 10:32 47P 702974 1428220 ถนนเทพพระยา, อ.บางละมุง
รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำสำรอง	รูปที่ 10 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



รูปที่ 12 ห้องสโตร์



รูปที่ 13 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 14 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ

รูปที่ 15 ป้ายห้ามสูบบุหรี่

	
รูปที่ 16 ถังรองรับมูลฝอย	
	
รูปที่ 17 ทางเข้าโครงการ	รูปที่ 18 เจาะเสาเข็ม (ปัจจุบันรื้อถอนออกแล้ว)
	
รูปที่ 19 ป้ายความปลอดภัย	รูปที่ 20 รถผสมปูนสำเร็จรูป
	
รูปที่ 21 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ ระดับเสียง เสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน	

 29/5/69 10:44 47P 703000 1428196 ซอยเทพธิดา 15, อ.บางละมุง	
รูปที่ 22 พื้นที่สุขุมบุรี	รูปที่ 23 คนงานล้างทำความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ 24 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รูปที่ 25 กิจกรรม Safety Talk
 29 พ.ค. 2569 11:09:48 99/446 ซอยเทพธิดา 15 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 29/5/69 10:31 47P 702955 1428220 ถนนเทพธิดา, อ.บางละมุง
รูปที่ 26 สภาพโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569	
 29/5/69 10:32 47P 702965 1428118 ถนนเทพธิดา, อ.บางละมุง	
รูปที่ 27 กล่องรับฟังความคิดเห็น	รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนน

	
รูปที่ 29 กล่องปฐมพยาบาล	รูปที่ 30 ป้ายรายละเอียดโครงการ
	
รูปที่ 31 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง	
	
รูปที่ 32 ลิฟต์ขนส่ง	
	
รูปที่ 33 ผ้าใบปิดคลุมอาคาร	

รูปที่ 34 ตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น (ปัจจุบันรื้อถอนออกเรียบร้อยแล้ว)	
รูปที่ 35 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง	
รูปที่ 36 วัสดุมูลฝอยและวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 37 Bund จัดเก็บ
รูปที่ 38 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	



รูปที่ 39 ตู้ควบคุมไฟฟ้า



รูปที่ 40 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต / ป้ายอันตรายห้ามเข้า



รูปที่ 41 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก

รูปที่ 42 ป้ายแสดงชื่อบริเวณด้านข้างรถ

	
รูปที่ 43 จุดรวมพล	รูปที่ 44 ห้ามจุดไฟ
	
รูปที่ 45 รถขนวัสดุมูลฝอยและวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 46 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ
	
รูปที่ 47 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	