

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการตั้งอยู่ เลขที่ 885 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-3)

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 885 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล เดิมมีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืน 51 เตียง และมีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นเป็น 110 เตียงมีพื้นที่โครงการ 16-1-10 ไร่ แต่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงการ 14-2-85 ไร่ ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลสูง 5 ชั้น อาคารพักแพทย์และพยาบาลชั้นเดียว และอาคารซักกรีดชั้นเดียว จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 885 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล เดิมมีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืน 51 เตียง และมีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นเป็น 110 เตียงมีพื้นที่โครงการ 16-1-10 ไร่ แต่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงการ 14-2-85 ไร่ ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลสูง 5 ชั้น อาคารพักแพทย์และพยาบาลชั้นเดียว และอาคารซักกรีดชั้นเดียว จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด	- ไม่มี - ไม่มี	- -

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)	2. โครงการมีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)	- ดำเนินการโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด	-
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้	3. หากโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โครงการจะมีการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
มาตรการทั่วไป	1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ		

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
มาตรการทั่วไป	4. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดหากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้โอนต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- หากในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) มีแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวให้ถือว่าผู้โอนต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ทรัพยากรดิน	- พื้นที่โครงการบริเวณที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุมจะมี การปลูกพรรณไม้คลุมดิน	- พื้นที่โครงการบริเวณที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปกคลุมจะมี การปลูกพรรณไม้คลุมดิน	- ไม่มี	 การปลูกพรรณไม้คลุมดิน
	- จัดให้มีการพรวนดินและใส่ปุ๋ยหมักบริเวณพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้ ดินมีความร่วนซุยและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการ เจริญเติบโตของพรรณไม้ตลอดระยะเวลาการ ดำเนินการของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการพรวนดินและใส่ ปุ๋ยหมักบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำ สม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการของ โครงการ	- ไม่มี	-
1.2 คุณภาพอากาศ	- ล้างทำความสะอาดถนนและลานจอดรถภายใน โครงการเป็นประจำตามความเหมาะสมเพื่อป้องกัน การสะสมของฝุ่นละออง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนและ ลานจอดรถภายในโครงการเป็นประจำตามความ เหมาะสมเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง	- ไม่มี	 สภาพถนนภายในโครงการ  สภาพลานจอดรถภายในโครงการ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ติดป้าย "ห้ามติดเครื่องยนต์ยานพาหนะขณะจอดรอ" ที่ ลานจอดรถ ในจุดที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน	- โครงการยังไม่มี การติดป้าย "ห้ามติดเครื่อง ยานพาหนะขณะจอดรอ" ที่ลานจอดรถ ในจุดที่เห็นได้ ง่ายและชัดเจน	- ควรมีการติดป้าย "ห้ามติดเครื่อง ยานพาหนะขณะจอดรอ" ที่ลานจอดรถ ในจุดที่เห็นได้ง่าย และชัดเจน	-
	- ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ เพื่อความปลอดภัย	- มีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ เพื่อความปลอดภัย	- ไม่มี	 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม/ชม. ของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ
	- ไม้ยืนต้นที่ปลูกบนพื้นที่โครงการบางส่วนสามารถดูด ซับก๊าซ CO) ได้ 2,912 กรัม/ชม.	- โครงการได้ทำการไม้ยืนต้นที่ปลูกบนพื้นที่โครงการ บางส่วนสามารถดูดซับก๊าซ CO) ได้ 2,912 กรัม/ชม.	- ไม่มี	 การไม้ยืนต้นที่ปลูกบนพื้นที่โครงการ
	- บำรุงรักษาและดูแลไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินภายใน พื้นที่โครงการให้เจริญงอกงาม เพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการดูดซับมลพิษ และในกรณีต้นไม้ ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- มีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงรักษาและดูแลไม้ยืนต้นและ ไม้คลุมดินภายในพื้นที่โครงการให้เจริญงอกงาม และ เมื่อพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายจะมีการปลูกใหม่ทดแทน	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.3 เสียงและการสั่นสะเทือน 1) เสียง	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงดังจากเครื่องยนต์	- มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงดังจากเครื่องยนต์	- ไม่มี	 ป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ
	- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้ามกีดขวางบนพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้ามกีดขวางบนพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน	- ไม่มี	 ป้ายสัญลักษณ์ห้ามกีดขวาง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ 1) ความเพียงพอในการให้บริการจ่ายน้ำภายในโครงการ	- มีการสำรองน้ำใช้ไว้ถึงเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน จำนวน 2 ถึง ความจุ 110 ลบ.ม. และ 152 ลบ.ม. และถึงเก็บน้ำขึ้นหลังคา จำนวน 2 ถึง มีความจุถึงละ 107 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำสำรองใช้ 476 ลบ.ม. สามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 2 วัน	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน จำนวน 2 ถึง ความจุ 110 ลบ.ม. และ 152 ลบ.ม. และถึงเก็บน้ำขึ้นหลังคา จำนวน 2 ถึง มีความจุถึงละ 107 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำสำรองใช้ 476 ลบ.ม. สามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 2 วัน พร้อมทั้งมีการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในถังเก็บน้ำใช้ปีละ 1 ครั้ง	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 1) ความเพียงพอในการให้บริการจ่ายน้ำภายในโครงการ (ต่อ)	- ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ	- โครงการมีการติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ	- ไม่มี	-
	- ในกรณีที่พบการรั่วไหลของท่อ/ก๊อกน้ำให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า	- หากพบการรั่วไหลของท่อ/ก๊อกน้ำทางโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	- ไม่มี	-
	- ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด	- ยังไม่มีการติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด	- ควรมีการติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด	-
	- ถังเก็บน้ำใช้มีช่องเปิดสำหรับเข้าไปบำรุงรักษาที่ด้านข้างของถังจำนวน 2 ช่อง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปในถัง	- ถังเก็บน้ำใช้ออกแบบให้มีช่องเปิดสำหรับเข้าไปบำรุงรักษาที่ด้านข้างของถังจำนวน 2 ช่อง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปในถัง	- ไม่มี	-
	- ถังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง	- โครงการมีการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ไม่มี	-
2) ผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนข้างเคียง	- ในกรณีที่ท่อประธานของการประปาฯ มีปัญหาความดันน้ำต่ำ กำหนดให้โครงการปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ได้ดินในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ได้ดินในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนต่ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำประปาในบริเวณข้างเคียงไหลย้อน	- หากเกิดกรณีที่ท่อประธานของการประปาฯ มีปัญหาความดันน้ำต่ำ ทางโครงการจะปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ได้ดินในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ได้ดินในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนต่ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำประปาในบริเวณข้างเคียงไหลย้อน	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง เจ้าหน้าที่จะรวบรวมใส่ขวดแก้วสีชาเมื่อมีปริมาณมากพอ จะได้ประสานงานให้ หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี เข้ามาจัดเก็บไปกำจัดต่อไป	- เจ้าหน้าที่ จะทำการรวบรวม น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงใส่ขวด แก้ว สี ชา เมื่อ มี ปริ มาณ มาก พอ จะประสานงานให้ หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรีเข้ามาจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชุด ดังนี้ • ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 เป็นระบบตะกอนเร่ง ขนาดความสามารถ 161.49 ลบ.ม./วัน รับน้ำเสียจากอาคารโรงพยาบาลและอาคารพักแพทย์และพยาบาล น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV • ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เป็นระบบตะกอนเร่ง ขนาดความสามารถ 10.15 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชุด ดังนี้ • ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 เป็นระบบตะกอนเร่ง ขนาดความสามารถ 161.49 ลบ.ม./วัน รับน้ำเสียจากอาคารโรงพยาบาลและอาคารพักแพทย์และพยาบาลน้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV • ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เป็นระบบตะกอนเร่ง ขนาดความสามารถ 10.15 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน	- ไม่มี	 ระบบบำบัดน้ำเสีย
	- จัดให้มีลานซึมน้ำทิ้งที่มีพื้นที่ซึมน้ำ 310 ตร.ม. มีอัตราการซึมน้ำ 0.025 ลบ.ม./ตร.ม.-ชม. และมีความจุประมาณ 248 ลบ.ม. สำหรับรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีลานซึมน้ำทิ้งที่มีพื้นที่ซึมน้ำ 310 ตร.ม. มีอัตราการซึมน้ำ 0.025 ลบ.ม./ตร.ม.-ชม. และมีความจุประมาณ 248 ลบ.ม. สำหรับรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- จัดให้มีบ่อสูบน้ำทิ้งสำหรับรองรับน้ำทิ้งที่อาจมีการล้นออกจากบ่อซึมน้ำทิ้ง กรณีฝนตกหนักและบ่อซึมน้ำทิ้งไม่สามารถซึมน้ำทิ้งได้ทัน และสูบน้ำทิ้งออกสู่คูระบายน้ำภายนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีบ่อสูบน้ำทิ้งสำหรับรองรับน้ำทิ้งที่อาจมีการล้นออกจากบ่อซึมน้ำทิ้ง กรณีฝนตกหนักและบ่อซึมน้ำทิ้งไม่สามารถซึมน้ำทิ้งได้ทัน และสูบน้ำทิ้งออกสู่คูระบายน้ำภายนอกโครงการ	- ไม่มี	-
	- กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดซักซ้อมไขมันและน้ำมันที่ลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้าของน้ำเสียในบ่อดักไขมัน ใส่ถุงขยะพลาสติกสีดำ มัดปากถุงให้มิดชิด นำไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะย่อยสลาย เพื่อรอให้รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บต่อไป	- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดซักซ้อมไขมันและน้ำมันที่ลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้าของน้ำเสียในบ่อดักไขมัน ใส่ถุงขยะพลาสติกสีดำ มัดปากถุงให้มิดชิด นำไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะย่อยสลายเพื่อรอให้รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บต่อไป	- ไม่มี	-
	- ประสานกับรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเอกชนให้เข้ามาสูบล้างจากถังตกตะกอนหนัก (ถังเกรอะ) และถังเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ทุก 3 เดือน และ 3 สัปดาห์ - 1 เดือน ตามลำดับ และชุดที่ 2 จากถังตกตะกอนหนัก (ถังเกรอะ) ทุก 5 ปี และถังเก็บตะกอนทุก 3 เดือน ตามลำดับหรือตามความเหมาะสม	- โครงการมีการประสานงานกับรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเอกชนให้เข้ามาสูบล้างจากถังตกตะกอนหนัก (ถังเกรอะ) และถังเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ทุก 3 เดือน และ 3 สัปดาห์ - 1 เดือน ตามลำดับ และชุดที่ 2 จากถังตกตะกอนหนัก (ถังเกรอะ) ทุก 5 ปี และถังเก็บตะกอนทุก 3 เดือน ตามลำดับหรือตามความเหมาะสม	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ	- มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ	- ไม่มี	-
	- ในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	- มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ ตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบ	- มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ ตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบ	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีการระบายอากาศภายในห้องระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพัดลมระบายอากาศ	- โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในห้องระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพัดลมระบายอากาศ	- ไม่มี	-
	- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดออกซิเจน เครื่องตรวจวัดก๊าซมีเทน และแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดก๊าซภายในห้องมีปริมาณสูงในระดับที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องระบบบำบัดน้ำเสีย	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดออกซิเจน เครื่องตรวจวัดก๊าซมีเทน และแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดก๊าซภายในห้องมีปริมาณสูงในระดับที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องระบบบำบัดน้ำเสีย	- ไม่มี	-
	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบทส.1 เก็บไว้ภายในโครงการเป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล	- มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบทส.1 เก็บไว้ภายในโครงการเป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในแต่ละเดือนตามแบบทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- มีเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในแต่ละเดือนตามแบบทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- ไม่มี	-
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- จัดให้มีระบบท่อน้ำสำหรับพื้นที่รับน้ำส่วนที่ 1 ภายในระบบท่อระบายน้ำฝนและบ่อท่อน้ำ 1 โดยมีปริมาตรท่อน้ำรวมประมาณ 359 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำนองส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 345 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีระบบท่อน้ำสำหรับพื้นที่รับน้ำส่วนที่ 1 ภายในระบบท่อระบายน้ำฝนและบ่อท่อน้ำ 1 โดยมีปริมาตรท่อน้ำรวมประมาณ 359 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำนองส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 345 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีระบบท่อน้ำภายในพื้นที่รับน้ำส่วนที่ 2 ภายในระบบท่อระบายน้ำฝนและบ่อท่อน้ำ 2 โดยมีปริมาตรท่อน้ำรวมประมาณ 231 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 229 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีระบบท่อน้ำภายในพื้นที่รับน้ำส่วนที่ 2 ภายในระบบท่อระบายน้ำฝนและบ่อท่อน้ำ 2 โดยมีปริมาตรท่อน้ำรวมประมาณ 231 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 229 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ	- ไม่มี	-
	- ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อท่อน้ำ 1 ไปยังบ่อพักสุดท้ายด้วยเครื่องสูบน้ำในอัตรา 0.1702 ลบ.ม./วินาที และบ่อท่อน้ำ 2 ไปยังบ่อพักสุดท้ายด้วยเครื่องสูบน้ำในอัตรา 0.1664 ลบ.ม./วินาที รวมมีอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ 0.3366 ลบ.ม./วินาที	- โครงการมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อท่อน้ำ 1 ไปยังบ่อพักสุดท้ายด้วยเครื่องสูบน้ำในอัตรา 0.1702 ลบ.ม./วินาที และบ่อท่อน้ำ 2 ไปยังบ่อพักสุดท้ายด้วยเครื่องสูบน้ำในอัตรา 0.1664 ลบ.ม./วินาที รวมมีอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ 0.3366 ลบ.ม./วินาที	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.3 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำของบ่อหนองน้ำในช่วงก่อนเข้า ฤดูฝนว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	- มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องสูบน้ำของบ่อหนอง น้ำในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนว่าอยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ	- ไม่มี	-
	- ทำความสะอาดตะแกรงดักขยะที่บ่อพักสุดท้ายเป็น ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดตะแกรงดักขยะ ที่บ่อพักสุดท้ายเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง	- ไม่มี	-
	- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	- มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดท่อระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน	- ไม่มี	-
3.4 การจัดการขยะ	- จัดวางถังรองรับขยะ ซึ่งมีข้อความระบุประเภทขยะซึ่งมี ขนาดและสีที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณด้านหน้าของถังขยะ จำแนกตามประเภท ดังนี้ • ขยะย่อยสลาย เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดภายในถัง สวมถุงพลาสติกสีดำ สำหรับรองรับเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษเนื้อสัตว์เศษใบไม้และเศษหญ้า รวม ไปถึงไขมันและเศษอาหารจากถังดักไขมัน • ขยะแห้ง เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถังสวม ถุงพลาสติกสีดำ สำหรับรองรับกล่องโฟมถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร และกระดาษที่ปนเปื้อน • ขยะรีไซเคิล เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถัง สวมถุงพลาสติกสีเหลือง สำหรับรองรับขวดแก้ว ขวด พลาสติก กระป๋อง และกระดาษ	- โครงการมีการจัดวางถังรองรับขยะ ซึ่งมีข้อความระบุ ประเภทขยะซึ่งมีขนาดและสีที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณ ด้านหน้าของถังขยะ จำแนกตามประเภท ดังนี้ • ขยะย่อยสลาย เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดภายใน ถังสวมถุงพลาสติกสีดำ สำหรับรองรับเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษเนื้อสัตว์เศษใบไม้และเศษ หญ้า รวมไปถึงไขมันและเศษอาหารจากถังดักไขมัน • ขยะแห้ง เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถัง สวมถุงพลาสติกสีดำ สำหรับรองรับกล่องโฟม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร และกระดาษที่ ปนเปื้อน • ขยะรีไซเคิล เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถัง สวมถุงพลาสติกสีเหลือง สำหรับรองรับขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง และกระดาษ	- ไม่มี	 ถังรองรับขยะ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	• ขยะอันตราย เป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีเทา ใช้สำหรับรองรับขยะอันตราย และติดป้ายประเภทของขยะที่ถูกต้องให้ชัดเจน โดยแยกตามประเภทของขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ยาหมดอายุ ขยะอันตรายประเภทโลหะหนัก ขยะอันตรายประเภทกระป๋องที่มีแรงดัน • ขวดของเสียสำหรับขยะอันตรายประเภทสารเคมี จะมีการเก็บรวบรวมสารเคมีที่มีคุณสมบัติที่เข้ากันไม่ได้แยกออกจากกัน และเก็บไว้ในตู้ดูดควันในห้องปฏิบัติการกลาง • ขวดแก้วหรือขวดโพลีเอทิลีน สำหรับเก็บของเสียอันตรายที่ต้องปรับค่า pH ให้เป็นกลาง • ถังขยะติดเชื้อ เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดชนิดเท้าเหยียบสำหรับเปิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีแดงใช้สำหรับรองรับขยะติดเชื้อ • กระป๋องสำหรับทิ้งของมีคม สำหรับเข็มฉีดยา ใบมีด เป็นต้น • กล่องตะกั่วที่มีเครื่องหมายรังสี สำหรับภาชนะบรรจุสารกัมมันตรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัย	• ขยะอันตราย เป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีเทา ใช้สำหรับรองรับขยะอันตราย และติดป้ายประเภทของขยะที่ถูกต้องให้ชัดเจน โดยแยกตามประเภทของขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ยาหมดอายุ ขยะอันตรายประเภทโลหะหนัก ขยะอันตรายประเภทกระป๋องที่มีแรงดัน • ขวดของเสียสำหรับขยะอันตรายประเภทสารเคมี จะมีการเก็บรวบรวมสารเคมีที่มีคุณสมบัติที่เข้ากันไม่ได้แยกออกจากกัน และเก็บไว้ในตู้ดูดควันในห้องปฏิบัติการกลาง • ขวดแก้วหรือขวดโพลีเอทิลีน สำหรับเก็บของเสียอันตรายที่ต้องปรับค่า pH ให้เป็นกลาง • ถังขยะติดเชื้อ เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดชนิดเท้าเหยียบสำหรับเปิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีแดงใช้สำหรับรองรับขยะติดเชื้อ • กระป๋องสำหรับทิ้งของมีคม สำหรับเข็มฉีดยา ใบมีด เป็นต้น • กล่องตะกั่วที่มีเครื่องหมายรังสี สำหรับภาชนะบรรจุสารกัมมันตรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัย		 ถังขยะอันตราย

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแยกและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่จัดไว้	- มีการติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้คัดแยกและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่จัดไว้	- ไม่มี	 ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่จัดไว้
	- กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขยะภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ • การเก็บรวบรวมขยะทั่วไป (ขยะย่อยสลาย ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย) พนักงานทำความสะอาดจะจัดเก็บขยะเหล่านี้จากถังขยะในแต่ละชั้นของอาคารโรงพยาบาล โดยดึงถุงขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มิดชิด รวบรวมถุงขยะใส่รถเข็นเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และลำเลียงขยะผ่านทางลิฟต์ดับเพลิง-บริการไปยังห้องพักขยะย่อยสลาย ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย ที่ชั้น 1 โดยมีความถี่ในการจัดเก็บ 4 ครั้ง/วัน ส่วนอาคารพักแพทย์และพยาบาลและอาคารซักรีด จะมีพนักงาน	- มีการกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขยะภายในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ • การเก็บรวบรวมขยะทั่วไป (ขยะย่อยสลายขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย) พนักงานทำความสะอาดจะจัดเก็บขยะเหล่านี้จากถังขยะในแต่ละชั้นของอาคารโรงพยาบาล โดยดึงถุงขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มิดชิด รวบรวมถุงขยะใส่รถเข็นเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และลำเลียงขยะผ่านทางลิฟต์ดับเพลิง-บริการไปยังห้องพักขยะย่อยสลาย ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย ที่ชั้น 1 โดยมีความถี่ในการจัดเก็บ 4 ครั้ง/วัน ส่วนอาคารพักแพทย์และพยาบาลและอาคารซักรีด จะมีพนักงานทำความสะอาด	- ไม่มี	  ห้องพักขยะย่อยสลาย (เปียก)

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	จะมีพนักงานทำความสะอาดรวบรวมและลำเลียงขยะมายังห้องพักขยะรวมที่ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาล 1-2 ครั้ง/วัน	สะอาดรวบรวมและลำเลียงขยะมายังห้องพักขยะรวมที่ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาล 1-2 ครั้ง/วัน	- ไม่มี	  ห้องพักขยะแห้ง   ห้องพักขยะรีไซเคิล

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	การเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะของโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อจากถังขยะติดเชื้อในห้องน้ำและห้องพักขยะติดเชื้อประจำแผนก/ชั้น โดยตักขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มีมิดชิดรวบรวมถุงขยะใส่รถเข็นสำหรับขยะติดเชื้อและเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และลำเลียงขยะผ่านทางลิฟต์ดับเพลิง-บริการ มายังห้องพักขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ความถี่ 2 ครั้ง/วัน	การเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะของโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อจากถังขยะติดเชื้อในห้องน้ำและห้องพักขยะติดเชื้อประจำแผนก/ชั้น โดยตักขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มีมิดชิดรวบรวมถุงขยะใส่รถเข็นสำหรับขยะติดเชื้อและเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และลำเลียงขยะผ่านทางลิฟต์ดับเพลิง-บริการ มายังห้องพักขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ความถี่ 2 ครั้ง/วัน	- ไม่มี	  ห้องพักขยะอันตราย  ห้องพักขยะติดเชื้อ
	การเก็บถุงขยะจากถังขยะติดเชื้อต้องไม่เกิน 2/3 ของถุง เพื่อไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป และป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้มีมิดชิดเพื่อป้องกันการหกของขยะ	เจ้าหน้าที่มีการการเก็บถุงขยะจากถังขยะติดเชื้อไม่เกิน 2/3 ของถุง เพื่อไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป และป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้มีมิดชิดเพื่อป้องกันการหกของขยะ	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	- จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่มีประตูปิดมิดชิดที่ชั้น 1 ของอาคาร โรงพยาบาล โดยแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะย่อยสลายพื้นที่ 13.00 ตร.ม. ห้องพักขยะแห้งพื้นที่ 12.60 ตร.ม. ห้องพักขยะรีไซเคิลพื้นที่ 8.06 ตร.ม. ห้องพักขยะอันตรายพื้นที่ 8.81 ตร.ม. และห้องพักขยะติดเชื้อพื้นที่ 8.06 ตร.ม. แต่ละห้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 9 วัน, 53 วัน, 3 วัน, 37 วัน และ 40 วัน ตามลำดับ	- โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมที่มีประตูปิดมิดชิดที่ชั้น 1 ของอาคาร โรงพยาบาล โดยแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะย่อยสลายพื้นที่ 13.00 ตร.ม. ห้องพักขยะแห้งพื้นที่ 12.60 ตร.ม. ห้องพักขยะรีไซเคิลพื้นที่ 8.06 ตร.ม. ห้องพักขยะอันตรายพื้นที่ 8.81 ตร.ม. และห้องพักขยะติดเชื้อพื้นที่ 8.06 ตร.ม. แต่ละห้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 9 วัน, 53 วัน, 3 วัน, 37 วัน และ 40 วัน ตามลำดับ	- ไม่มี	 ห้องพักขยะย่อยสลาย (เปียก)  ห้องพักขยะแห้ง  ห้องพักขยะรีไซเคิล  ห้องพักขยะอันตราย

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)				 ห้องพักขยะติดเชื้อ
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักขยะย่อยสลายและห้องพักขยะติดเชื้อเพื่อชะลอการย่อยสลายของขยะที่จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและเชื้อโรค	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักขยะย่อยสลายและห้องพักขยะติดเชื้อเพื่อชะลอการย่อยสลายของขยะ ที่จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและเชื้อโรค	- ไม่มี	 เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักขยะ
	- กำหนดให้มีการกำจัดขยะ ดังนี้ • ขยะย่อยสลาย และขยะแห้ง รถเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จะเข้ามาจัดเก็บไปกำจัด 2 ครั้ง/สัปดาห์ • ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลจะขายให้กับบรรษัทซื้อของเก่าทุก 3 วัน • ขยะอันตราย ยาหมดอายุ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และขยะติดเชื้อ โครงการได้จัดจ้างให้รถเก็บขนขยะของห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เรืองโรจน์สระบุรี เข้ามาเก็บขนขยะอันตรายจากห้องพักขยะอันตราย และขยะติดเชื้อจากห้องพักขยะติดเชื้อไปกำจัด 1 ครั้ง/สัปดาห์	- โครงการมีการกำหนดให้มีการกำจัดขยะ ดังนี้ • ขยะย่อยสลาย และขยะแห้ง รถเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จะเข้ามาจัดเก็บไปกำจัด 2 ครั้ง/สัปดาห์ • ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลจะขายให้กับบรรษัทซื้อของเก่าทุก 3 วัน • ขยะอันตราย ยาหมดอายุ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และขยะติดเชื้อ โครงการได้จัดจ้างให้รถเก็บขนขยะของห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เรืองโรจน์สระบุรี เข้ามาเก็บขนขยะอันตรายจากห้องพักขยะอันตราย และขยะติดเชื้อจากห้องพักขยะติดเชื้อไปกำจัด 1 ครั้ง/สัปดาห์	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	- จัดให้มีที่จอดรถขยะด้านข้างห้องพักขยะรวม และอำนวยความสะดวกให้สามารถเก็บขนขยะได้โดยสะดวก	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถขยะด้านข้างห้องพักขยะรวม และอำนวยความสะดวกให้สามารถเก็บขนขยะได้โดยสะดวก	- ไม่มี	-
	- ในกรณีที่มีขยะตกค้างให้ประสานกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างภายในโครงการ	- หากมีขยะตกค้างโครงการจะประสานงานกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างภายในโครงการ	- ไม่มี	-
	- ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและบริเวณที่จอดรถขยะภายหลังการเก็บขนขยะทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลงพาหะนำโรค	- โครงการมีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและบริเวณที่จอดรถขยะภายหลังการเก็บขนขยะทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลงพาหะนำโรค	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป	- ไม่มี	-
	- เช็ดและทำความสะอาดถังขยะที่มีอยู่ในห้องผู้ป่วย ห้องตรวจ และห้องอื่นๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ส่วนถังขยะติดเชื้อและรถเข็นขนขยะให้ล้างทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการเก็บขนในแต่ละวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	- มีการเช็ดและทำความสะอาดถังขยะที่มีอยู่ในห้องผู้ป่วย ห้องตรวจ และห้องอื่นๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ส่วนถังขยะติดเชื้อและรถเข็นขนขยะให้ล้างทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการเก็บขนในแต่ละวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	- ไม่มี	 พื้นที่ล้างทำความสะอาดรถเข็นขนขยะ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	- กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก และถุงมืออย่างทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้งให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันลงในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปซักล้าง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากทำงานเสร็จ	- พนักงานทำความสะอาดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะ มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก และถุงมืออย่างทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้งให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันลงในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปซักล้าง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากทำงานเสร็จ	- ไม่มี	-
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	- ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหลังคาที่จอดรถซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 756 KW	- มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหลังคาที่จอดรถซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 756 KW	- ไม่มี	 การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหลังคาที่จอดรถ
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุดสำหรับจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ภายในอาคารอุบัติเหตุฯ	- มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุดสำหรับจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ภายในอาคารอุบัติเหตุฯ	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชนิดใช้น้ำมันดีเซลขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด (สำรอง 100 %) และจะมีน้ำมันเพียงพอที่จะใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ชม.	- มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชนิดใช้น้ำมันดีเซลขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด (สำรอง 100 %) และมีน้ำมันเพียงพอที่จะใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ชม.	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน - เปิด-ปิดไฟแสงสว่างแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เวลา 07.00-20.00 น. เท่านั้น	- โครงการได้จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน - เปิด-ปิดไฟแสงสว่างแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เวลา 07.00-20.00 น. เท่านั้น	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	- ปิดไฟตามทางเดินภายในห้อง ระเบียงภายนอกห้อง และห้องน้ำในกรณีที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว - ปิดไฟลานจอดรถเมื่อไม่มีลูกค้า และให้เปิด-ปิดสลับโคมไฟเท่านั้น - ปิดไฟสำนักงานทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและเวลา 12.00-13.00 น. ยกเว้นจุดบริการลูกค้า - ให้ปิดหลอดไฟดาวนไลต์สำหรับห้องประชุมจัดทำสตีกเกอร์ ห้ามเปิดไฟติดบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า - เปิดมู่ลี่หรือม่านแทนการเปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า - ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปิดสวิตซ์ปลั๊กสายพ่วงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน - ปิดเครื่องปรับอากาศแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. - ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสง และปิดประตูหน้าต่างให้สนิททุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ - ระบบปรับอากาศทางการแพทย์แผนกผ่าตัด (OR) และแผนกห้องคลอด (LR) ควรปิดและเปิดใช้งานเมื่อมีคนใช้เท่านั้น	- ปิดไฟตามทางเดินภายในห้อง ระเบียงภายนอกห้อง และห้องน้ำในกรณีที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว - ปิดไฟลานจอดรถเมื่อไม่มีลูกค้า และให้เปิด-ปิดสลับโคมไฟเท่านั้น - ปิดไฟสำนักงานทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและเวลา 12.00-13.00 น. ยกเว้นจุดบริการลูกค้า - ให้ปิดหลอดไฟดาวนไลต์สำหรับห้องประชุมจัดทำสตีกเกอร์ ห้ามเปิดไฟติดบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า - เปิดมู่ลี่หรือม่านแทนการเปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า - ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปิดสวิตซ์ปลั๊กสายพ่วงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน - ปิดเครื่องปรับอากาศแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. - ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสง และปิดประตูหน้าต่างให้สนิททุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ - ระบบปรับอากาศทางการแพทย์แผนกผ่าตัด (OR) และแผนกห้องคลอด (LR) ควรปิดและเปิดใช้งานเมื่อมีคนใช้เท่านั้น		

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	- หมั่นทำความสะอาดตะแกรงดักฝุ่นในเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง - หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี - ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน - ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ - ปิดตู้เย็นให้สนิท หมั่นทำความสะอาดแผ่นระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็นสม่ำเสมอ - ไม่เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนดู - ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน - ให้ติดตั้งกระติกน้ำร้อน 1 จุดต่อสำนักงานห้ามเสียบปลั๊กตลอด - ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบให้แจ้งหน่วยซ่อมบำรุง - มีแผนการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปิดไฟแสงสว่างที่ห้องเครื่องปั๊ม เมื่อไม่มีช่างเข้าพื้นที่ - แผนกรังสีวิทยาเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (CR) และเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ถ้าไม่มีเคสใช้ให้เป็น Sleep mode - ปิดเครื่องมือทางการแพทย์เมื่อไม่มีคนใช้	- หมั่นทำความสะอาดตะแกรงดักฝุ่นในเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง - หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี - ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน - ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ - ปิดตู้เย็นให้สนิท หมั่นทำความสะอาดแผ่นระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็นสม่ำเสมอ - ไม่เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนดู - ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน - ให้ติดตั้งกระติกน้ำร้อน 1 จุดต่อสำนักงานห้ามเสียบปลั๊กตลอด - ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบให้แจ้งหน่วยซ่อมบำรุง - มีแผนการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปิดไฟแสงสว่างที่ห้องเครื่องปั๊ม เมื่อไม่มีช่างเข้าพื้นที่ - แผนกรังสีวิทยาเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (CR) และเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ถ้าไม่มีเคสใช้ให้เป็น Sleep mode - ปิดเครื่องมือทางการแพทย์เมื่อไม่มีคนใช้		

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	2) มาตรการตรวจสอบ - ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน มีคณะทำงานประกอบด้วยจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานและรายงานผู้อำนวยการทราบทุกเดือน - ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสุ่มตามเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน 3) มาตรการประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมัน และน้ำ - จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปีละ 1 ครั้ง - มอบผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานลงเว็บไซต์โรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วถึงและถือปฏิบัติ	2) มาตรการตรวจสอบ - ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน มีคณะทำงานประกอบด้วยจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานและรายงานผู้อำนวยการทราบทุกเดือน - ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสุ่มตามเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน 3) มาตรการประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมัน และน้ำ - จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน ปีละ 1 ครั้ง - มอบผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานลงเว็บไซต์โรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วถึงและถือปฏิบัติ		 ป้ายประชาสัมพันธ์ การลดใช้พลังงาน
3.6 การระบายอากาศและการ ปรับอากาศ	- ใช้ระบบปรับอากาศ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.6 การระบายอากาศและการปรับอากาศ (ต่อ)	- การจัดผังภูมิสถาปัตย์ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินบนพื้นที่โครงการซึ่งจะช่วยบดบังแสงแดดที่ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีตของอาคาร ลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศสู่คอนกรีต การคายน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของอากาศ และการปลูกไม้คลุมดินช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากพื้นดินกลับสู่บรรยากาศ	- โครงการมีการจัดผังภูมิสถาปัตย์ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินบนพื้นที่โครงการซึ่งจะช่วยบดบังแสงแดดที่ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีตของอาคาร ลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศสู่คอนกรีต การคายน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของอากาศ และการปลูกไม้คลุมดินช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากพื้นดินกลับสู่บรรยากาศ	- ไม่มี	 ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินบนพื้นที่โครงการ
	- จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 311 คัน (ที่จอดรถยนต์ทั่วไป 299 คัน ที่จอดรถยนต์ผู้พิการฯ 8 คัน และที่จอดรถบริการ 4 คัน) นอกจากนี้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ 73 คัน	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 311 คัน (ที่จอดรถยนต์ทั่วไป 299 คัน ที่จอดรถยนต์ผู้พิการฯ 8 คัน และที่จอดรถบริการ 4 คัน) นอกจากนี้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ 73 คัน	- ไม่มี	 ที่จอดรถยนต์  ที่จอดรถยนต์ผู้พิการฯ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.6 การระบายอากาศและการ ปรับอากาศ (ต่อ)				 ที่จอดรถบริการ  ที่จอดรถจักรยานยนต์
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการและ ป้ายแนะนำการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสมและชัดเจน ระบุเส้นทางรถวิ่ง และทางเข้า-ออก เพื่อลดความ สับสนของผู้ขับขี่และเพื่อความปลอดภัย	- มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการและ ป้ายแนะนำการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสมและชัดเจน ระบุเส้นทางรถวิ่ง และทางเข้า-ออก เพื่อลดความ สับสนของผู้ขับขี่และเพื่อความปลอดภัย	- ไม่มี	 ป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				 ป้ายแนะนำการใช้เส้นทาง  เส้นแสดงทิศทางการจราจร   ป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ไม่มี	 เจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
	- จัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก บริเวณลานจอดรถยนต์	- โครงการจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกในการ เข้า-ออกบริเวณลานจอดรถยนต์	- ไม่มี	-
	- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกโครงการได้ชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเข้า-ออกเพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออก โครงการได้ชัดเจน	- ไม่มี	 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ  ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม 1) สภาพสังคม	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นที่ชุมชนมีข้อห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นที่ชุมชนมีข้อห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากภายนอกโดยจัดทำเป็นกล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ประสานงานโครงการบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาลซึ่งเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากภายนอกโดยจัดทำเป็น QR CODE เพื่อรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ประสานงานโครงการบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาลซึ่งเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- ไม่มี	 QR CODE เพื่อรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
	- ในกรณีที่มิได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันทีตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากโครงการเจรจาข้อยุติร่วมกัน	- หากพบกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ จะมีการดำเนินการแก้ไขโดยทันทีตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากโครงการเจรจาข้อยุติร่วมกัน	- ไม่มี	-
4.2 เศรษฐกิจและสังคม 1) การสาธารณสุขและสุขภาพ	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ (หน้า 6/80 และหน้า 7/80) อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ (หน้า 6/80 และหน้า 7/80) อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างทำความสะอาดถนนและที่จอดรถ มีป้ายจราจร เป็นต้น	- ไม่มี	 ป้ายจราจร

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.2 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1) การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง (หน้า 8/80) อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง (หน้า 8/80) อย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดความเร็วของยานพาหนะ และมีป้ายจราจร เป็นต้น	- ไม่มี	 ป้ายกำหนดความเร็วของยานพาหนะ
2) การสาธารณสุขและสุขภาพ	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หน้า 13/80 ถึงหน้า 17/80) และการจัดการขยะ (หน้า 19/80 ถึงหน้า 25/80) อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หน้า 13/80 ถึงหน้า 17/80) และการจัดการขยะ (หน้า 19/80 ถึงหน้า 25/80) อย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำ (หน้า 17/80 และ 18/80) อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำ (หน้า 17/80 และ 18/80) อย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
	- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ครัว ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขัง เพื่อป้องกันยุงมาวางไข่	- โครงการมีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ครัว ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขัง เพื่อป้องกันยุงมาวางไข่	- ไม่มี	-
	- ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สนิท	- โครงการมีการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สนิท	- ไม่มี	-
	- ทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำฝนไม่ให้มีน้ำขัง	- มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำฝนไม่ให้มีน้ำขัง	- ไม่มี	-
	- การจัดการขยะติดเชื้อต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545	- โครงการจัดการขยะติดเชื้อต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคม (หน้า 31/80) อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคม (หน้า 31/80) อย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัย (หน้า 38/80 ถึงหน้า 40/80) อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัย (หน้า 38/80 ถึงหน้า 40/80) อย่าง เคร่งครัด	- ไม่มี	-
	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย (หน้า 41/80) อย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย (หน้า 41/80) อย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าอาคาร หากพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้ส่ง ตัวไปพบแพทย์ทันที	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ ผู้ที่เข้าอาคาร หากพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที	- ไม่มี	-
	- ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย	- หากพบกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใน 14 วัน จะมีการแจ้งประวัติการเดินทางให้ แพทย์ทราบด้วย	- ไม่มี	-
	- จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือในบริเวณจุด คัดกรองทางเข้า-ออกอาคาร	- โครงการจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออกอาคาร	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้ • รับประทานอาหารจานเดียวหรือแยกสำหรับอาหารแทนการนั่งรับประทานรวมกันเป็นกลุ่ม • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า • ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น • หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% • ยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 ม. • สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด • ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตูที่เปิด-ปิด ประตูรถ ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว • งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย	- มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้ • รับประทานอาหารจานเดียวหรือแยกสำหรับอาหารแทนการนั่งรับประทานรวมกันเป็นกลุ่ม • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า • ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น • หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% • ยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 ม. • สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด • ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตูที่เปิด-ปิด ประตูรถ ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว • งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย	- ไม่มี	-


(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะๆ ในแต่ละวัน	- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะๆ ในแต่ละวัน	- ไม่มี	-
	- ถ้ามีผู้ที่มีอาการไอไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหลและหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบังและไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	- หากพบผู้ที่มีอาการไอไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหลและหายใจเหนื่อยหอบ จะมีการแยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบังและไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	- ไม่มี	-
	- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	- มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	- ไม่มี	-
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารโรงพยาบาล ดังนี้ (1) ระบบน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย ระบบท่อยืนตู้สายน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และน้ำสำรองดับเพลิง	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารโรงพยาบาล ดังนี้ (1) มีระบบน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย ระบบท่อยืนตู้สายน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และน้ำสำรองดับเพลิง	- ไม่มี	 ระบบท่อยืน  ตู้สายน้ำดับเพลิง

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การป้องกันและระงับ อัคคีภัย (ต่อ)				 หัวกระจายน้ำดับเพลิง  หัวรับน้ำดับเพลิง  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ถังน้ำสำรองดับเพลิง

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	(3) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งประเภท ABC และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (4) ป้ายบอกทางหนีไฟ	(3) มีการถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ประเภท ABC และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (4) มีป้ายบอกทางหนีไฟ		 ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ประเภท ABC  ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ป้ายบอกทางหนีไฟ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	(5) ป้ายบอกชั้น (6) บันไดหนีไฟ จำนวน 3 บันได (7) ลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 2 ตัว (8) โถงลิฟต์ดับเพลิง	(5) มีป้ายบอกชั้น (6) มีบันไดหนีไฟ จำนวน 3 บันได (7) มีลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 2 ตัว (8) มีโถงลิฟต์ดับเพลิง		 ป้ายบอกชั้น  บันไดหนีไฟ  ลิฟต์ดับเพลิง  โถงลิฟต์ดับเพลิง

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	(9) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 100% พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ชม. (11) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ (12) ประตุนีไฟ	(9) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 100% พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ชม. (11) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ (12) ประตุนีไฟ		 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน  ประตุนีไฟ
	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารพักแพทย์และพยาบาล และอาคารซักรีด ดังนี้ (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วย ชุดกดแจ้งเหตุ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุและเครื่องตรวจจับควัน (2) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งประเภท ABC และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารพักแพทย์และพยาบาล และอาคารซักรีด ดังนี้ (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วย ชุดกดแจ้งเหตุ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุและเครื่องตรวจจับควัน (2) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งประเภท ABC และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	- ไม่มี	 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)				 04/06/2026 เครื่องตรวจจับควัน  04/06/2026 ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง  04/06/2026 ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	- จัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 2 จุด พื้นที่รวม 443 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อประชากรของโครงการ 0.28 ตร.ม./คน (443/1,560) • จุดรวมพล A บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้พื้นที่ 200 ตร.ม. กำหนดให้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่ • จุดรวมพล B บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือพื้นที่ 234 ตร.ม. กำหนดให้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้ป่วยใน น ที่วางเตียง ICU ผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่	- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการ จำนวน 2 จุด พื้นที่รวม 443 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อประชากรของโครงการ 0.28 ตร.ม./คน (443/1,560) ดังนี้ • จุดรวมพล A บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้พื้นที่ 200 ตร.ม. กำหนดให้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่ • จุดรวมพล B บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ พื้นที่ 234 ตร.ม. กำหนดให้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้ป่วยใน น ที่วางเตียง ICU ผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่	- ไม่มี	 แผนผังการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล    จุดรวมพลภายในโครงการ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	- จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเป็นการภายในหรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเป็นการภายในหรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง	- ไม่มี	-
4.4 ความปลอดภัย	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับ ทางเข้า-ออกอาคารและโถงทางเดิน เป็นต้น	- โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับ ทางเข้า-ออกอาคารและโถงทางเดิน เป็นต้น	- ไม่มี	 กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้าและออกโครงการ และภายในโครงการ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับผู้มาใช้บริการและบุคลากรของโครงการตลอด 24 ชม.	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้าและออกโครงการ และภายในโครงการ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับผู้มาใช้บริการและบุคลากรของโครงการตลอด 24 ชม.	- ไม่มี	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.5 สุนทรียภาพ 1) โ ค ร ง ส ร ้าง ท ่าง สถาปัตยกรรม และ องค์ ป ระ ก อบ ของ อาคาร	- ทาสีผนังอาคารเป็นสีขาวและน้ำตาลเทา เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางสายตากับารุ่รักษานั่งอาคารให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ	- โครงการมีการทาสีผนังอาคารเป็นสีขาวและน้ำตาลเทา เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางสายตากับารุ่รักษานั่งอาคารให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มี	 ลักษณะสีของอาคาร
	- ตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการด้วยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินตามที่ได้ออกแบบ เพื่อลดความกระด้างของอาคาร	- มีการตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการด้วยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินตามที่ได้ออกแบบ เพื่อลดความกระด้างของอาคาร	- ไม่มี	 ตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ
2) ผลกระทบต่อทัศนียภาพของตำแหน่งห้องเก็บศพและการเคลื่อนย้ายศพ	- ห้องเก็บศพอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาลและเส้นทางในการเคลื่อนย้ายศพมายังห้องเก็บศพเป็นเส้นทางเฉพาะที่แยกออกจากเส้นทางสัญจรของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีที่จอดรถติดกับประตูทางออกอาคาร ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายศพจากห้องเก็บศพมายังที่จอดรถได้โดยสะดวก	- ทางโครงการจัดให้ห้องเก็บศพอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาล และเส้นทางในการเคลื่อนย้ายศพมายังห้องเก็บศพเป็นเส้นทางเฉพาะที่แยกออกจากเส้นทางสัญจรของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีที่จอดรถติดกับประตูทางออกอาคาร ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายศพจากห้องเก็บศพมายังที่จอดรถได้โดยสะดวก	- ไม่มี	-

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นพื้นที่ ที่ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการ พักผ่อนได้ รวมพื้นที่สีเขียว 1,429 ตร.ม. โดยเป็น พื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนของ พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 3.11 ตร.ม./คน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการเพื่อ เป็นพื้นที่ที่ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ ในการพักผ่อนได้ รวมพื้นที่สีเขียว 1,429 ตร.ม. โดย เป็นพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน ของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 3.11 ตร.ม./คน	- ไม่มี	  พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ
	- ดูแลและตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพรวนดินและใส่ปุ๋ยบำรุงดิน หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกตายหรือเกิดความเสียหายให้ ปลูกใหม่ทดแทน	- มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และ ไม้คลุมดินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพรวนดินและใส่ปุ๋ย บำรุงดิน หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกตายหรือเกิดความ เสียหายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- ไม่มี	 ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	- ระบบท่อน้ำประปา และก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมหรือแตกของท่อและก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบการชำรุดของท่อและก๊อกน้ำใช้	- ทุกวัน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)
	- ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน และถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา	- ความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล					
1) คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด	- ถังปรับสภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 - ถังพักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) - Total Suspended Solids (TSS)	- Azide Modification Method - Dried at 103-105 °C	- เดือนละ 1 ครั้ง	- ดำเนินการโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียแสดงดังรายละเอียดในบทที่ 3
2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	- ถังน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 - ถังน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 2	- pH - Biochemical Oxygen Demand (BOD) - Total Suspended Solids (TSS) - Total Dissolved Solids (TDS) - Settleable solids - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) - Sulfide - Total Coliform Bacteria	- Electrometric Method - Azide Modification Method - Dried at 103-105 °C - Dried at 180 °C - Volumetric Method - Partition-Gravimetric Method - Macro-Kjeldahl Method - Iodometric Method - MPN Technique	- เดือนละ 1 ครั้ง	- ดำเนินการโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 2 ระบบแสดงดังรายละเอียดในบทที่ 3

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) การสูบกําจัดตะกอน	- ถังเก็บตะกอนหนัก (ถังเกรอะ) และถังเก็บตะกอนของระบบบำบัด น้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2	- การสูบน้ำตะกอน	- ประสานรถสูบล้างถังเก็บตะกอนหนัก สูบล้างถังเก็บตะกอนหนัก (ถังเกรอะ) และถังเก็บตะกอนของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 จากถัง ตกตะกอนหนักทุก 3 เดือน และถัง เก็บ ตะกอน (ถังเกรอะ) ทุก 3 สัปดาห์ - 1 เดือน - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 จากถัง ตกตะกอนหนัก (ถังเกรอะ) ทุก 5 ปี และถังเก็บตะกอนทุก 3 เดือน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
4) การจัดเก็บสถิติและข้อมูล/ รายงานผลการทํางานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และ ข้อมูล การ จัด ทํ า บั น ทึ ก รายละเอียด และรายงานสรุปผล การทํางานของระบบบำบัดน้ำ เสีย พ.ศ.2555	- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2	- สถิติและข้อมูลผลการ ทํางานของระบบบำบัด น้ำเสีย	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการทํางาน ของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตาม แบบ ทส.1	- ทุกวัน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
			- จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของ ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตาม แบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าว ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปโดย ยื่นต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร	- ทุก 1 เดือน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
3. การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำและบ่อบัก	- ปริมาณตะกอนในท่อ ระบายน้ำและบ่อบัก	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ และบ่อบัก	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อน เข้าฤดูฝน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
	- เครื่องสูบน้ำในบ่อหน่วงน้ำ 1 และ 2	- ประสิทธิภาพของเครื่อง สูบน้ำ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน ของเครื่องสูบน้ำ	- ทุก 1 เดือน ในช่วงฤดูฝน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการขยะ					
1) ความเพียงพอของห้องพักขยะรวม	- ห้องพักขยะรวม	- ความเพียงพอในการรองรับขยะของห้องพักขยะรวม	- ตรวจสอบความเพียงพอในการรองรับห้องพักขยะย่อยสลายและขยะแห้งห้องพักขยะรีไซเคิล ห้องพักขยะอันตราย และห้องพักขยะติดเชื้อ	- ทุก 1 เดือน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)
2) การจัดการขยะติดเชื้อ	- ภายใน อาคารโรงพยาบาล	- ดำเนินตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ.2545 ดังนี้ - ลักษณะของภาชนะรองรับขยะติดเชื้อแต่ละประเภท	- ให้เก็บบรรจุขยะติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ ดังนี้ 1) ขยะติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในกล่อง/ถังที่ทำด้วยพลาสติกแข็งหรือโลหะทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับขยะติดเชื้อ 2) ขยะติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม - ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มองเห็นสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า "ขยะติดเชื้อ"อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับสัญลักษณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องมีข้อความว่า "ห้ามนำกลับมาใช้อีก" และ "ห้ามเปิด" - ต้องระบุชื่อ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลอัญประเทศ"ไว้ที่ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ	- ทุกวัน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)		- วิธีการจัดเก็บขยะติดเชื้อลง สู่ภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ	- การเก็บขยะติดเชื้อ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) ต้องเก็บขยะติดเชื้อตรงแหล่งเกิดขยะติดเชื้อ นั้น และต้องเก็บในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติด เชื้อโดยไม่ปนกับขยะอื่น และในกรณีที่ไม่ สามารถเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ ได้โดยทันทีที่เกิดขยะติดเชื้อจะต้องเก็บขยะติด เชื่อนั้นลงในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ โดยเร็วที่สุด 2) ต้องบรรจุขยะติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ไม่เกิน 3/4 ของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุ ขยะติดเชื้อ แล้วปิดฝาให้แน่นหรือไม่เกิน 2/3 ส่วนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุขยะติด เชื้อซึ่งไม่ใช่ประเภทวัสดุของมีคมแล้วผูกมัดปาก ถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 3) การเก็บขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการที่มี ปริมาณมากหากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ ขยะติดเชื่อนั้นออกไปทันที ต้องจัดให้มีที่หรือมุม หนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุ ขยะติดเชื้อ เพื่อรอเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พัก รวมขยะติดเชื้อแต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน	- ทุกวัน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)		- วิธีการเคลื่อนย้ายภาชนะ รองรับขยะติดเชื้อจากส่วน บริการทางการแพทย์มายัง ห้องพักขยะติดเชื้อ	4) จัดให้มีห้องพักขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ของอาคาร โรงพยาบาลเพื่อการเก็บขนไปกำจัด และต้อง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในห้องพักขยะติด เชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง - การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อไปเก็บกัก ในห้องพักขยะติดเชื้อเพื่อการเก็บขนไปกำจัด ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังนี้ 1) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการ แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด 2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้า ปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับขยะติด เชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือ ส่วนที่อาจสัมผัสขยะติดเชื้อโดยทันที 3) ต้องกระทำทุกวัน วันละ 2 ครั้งในช่วงเวลา 06.00 น. และ18.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น		

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้าย ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ เว้นแต่ขยะติดเชื้อที่ เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็น เคลื่อนย้าย 5) กำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อจากห้อง ทั้งขยะสกปรกผ่านลิฟต์ดับเพลิง-บริการไปยัง ห้องพักขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ที่แน่นอน และใน ระหว่างการเคลื่อนย้ายไปห้องพักขยะติดเชื้อห้าม แฉะหรือหยดพัก 6) ต้องกระทำโดยระมัดระวังห้ามโยน หรือลาก ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ 7) กรณีที่มีขยะติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุ ขยะติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วยมือ เปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวใช้กระดาษซับ แล้วเก็บขยะติด เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุขยะ ติดเชื้อใบใหม่แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 8) ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามนำรถเข็นขยะติดเชื้อไปใช้ในกิจการอื่น		

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)		- ลักษณะของรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะขยะติดเชื้อมายังห้องพักขยะติดเชื้อ	- รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแฉงมุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ 2) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และแมลง 3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า "รถเข็นขยะติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น 4) มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บขยะติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่ขยะติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ		
	- ห้องพักขยะติดเชื้อ	- ลักษณะของห้องพักขยะติดเชื้อ	- จัดให้มีห้องขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาลแยกจากพื้นที่อื่นๆ ในอาคาร โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ใกล้กับที่จอดรถขยะซึ่งสะดวกต่อการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด 2) มีพื้นที่ 8.06 ตร.ม. ซึ่งเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน		

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			3) พื้นและผนังทำความสะอาดได้ง่าย 4) มีรางระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 6) มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการสัตว์และแมลง เข้าไป และประตูมีความกว้าง 1.90 ม. ซึ่งสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจ ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 7) มีข้อความ "ห้องพักขยะติดเชื้อ" ที่มีขนาดสามารถ เห็นได้ชัดเจนไว้ที่หน้าห้อง 8) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ห้องพักขยะติดเชื้อ และมีรางระบายน้ำจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 9) มีระบบปรับอากาศภายในห้องพักขยะติดเชื้อ		
	- ห้องพักขยะติดเชื้อ	- ขยะติดเชื้อ	- จัดจ้างให้รถเก็บขนขยะของทางหุ้นส่วนจำกัด ส. เรืองโรจน์สระบุรี เข้ามาจัดเก็บขยะติดเชื้อไปกำจัด	- 1 ครั้ง/สัปดาห์	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
5. พลังงานและไฟฟ้า	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/ ระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการใช้ งานของบริษัทผู้ผลิต	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
6. การคมนาคมขนส่ง	- ป้าย/สัญลักษณ์จราจร	- สภาพและความสมบูรณ์	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/ สัญลักษณ์จราจร	- ทุก 1 เดือน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ผิวจราจร	- สภาพและความสมบูรณ์	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของผิวจราจร	- ทุก 1 เดือน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
		- ไม่มีสิ่งกีดขวางบนผิวจราจร	- ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถหรือมีสิ่งกีดขวางบนผิวจราจร	- ทุกวัน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
7. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- บริเวณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ชั้น 1	- ความเห็นและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ	- รวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน (กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน โทรศัพท์ และผู้ประสานงานโครงการ) - กรณีมีเรื่องร้องเรียนให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและชดเชยเยียวยา	- ทุก 1 เดือน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
8. การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ระบบ/อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	- ความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับป้ายบอกขึ้นป้ายบอกทางหนีไฟระบบไฟฉุกเฉิน และประตูหนีไฟ	- ทุก 6 เดือน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
9. การรักษาความปลอดภัย	- ระบบ CCTV	- สภาพและความสารถใช้งาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและความสามารถใช้งานของระบบ CCTV	- ทุกวัน	- บริษัท บางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
10. สุนทรียภาพ	- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร	- การเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น และไม้คลุมดิน	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้น และไม้คลุมดินอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- ทุก 1 เดือน	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ