

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 13
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ : SASA HUAHIN เจ้าของโครงการ : บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
 ผู้รับเหมาหลัก : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ขอบเขตงาน : งาน โครงสร้างอาคาร C
 ผู้รับเหมารายย่อย : พจก.ภมวิศว์ กู๊ป วันที่ตรวจสอบ : 14 พฤษภาคม 2569


รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)			(1) การตัดครอบ Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1	สายไฟฟ้ง 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
2	สายไฟฟ้ง 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
3	สายไฟฟ้ง 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
4	สายไฟฟ้ง 04	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
5	สายไฟฟ้ง 05	X	✓	X	N	✓	X	N	ไม่ผ่าน
6	ตู้เชื่อมมือถือ 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
7	ตู้เชื่อมมือถือ 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
8	ตู้เชื่อมมือถือ 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
9	ตู้เชื่อมมือถือ 04	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
10	ตู้เชื่อมมือถือ 05	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
11	สว่าน 3 ระบบ 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
12	สว่าน 3 ระบบ 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
13	สว่าน 3 ระบบ 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
14	สว่าน 3 ระบบ 04	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
15	วงเคียน 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
16	วงเคียน 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
17	ลูกหมู 4" 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
18	ลูกหมู 4" 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
19	ลูกหมู 4" 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
20	ไฟเบอร์ 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
21	สามทาง 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
22	สามทาง 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
23	สามทาง 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
			✓	X	N	✓	X	N	



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น



เลื่อยวงเคียน
(Cutter Bench Saw)



สว่านแมกแมติก
(Maxmatic Drill)



ปลั๊กพ่วง
(Extension Cable)

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)



สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
 สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
 ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจั่นไฟฟ้า
(Vibrator)



สปอตไลท์ (Spotlight)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

Electrician


Safety Officer



14 พ.ค. 2026 07:49:34
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



14 พ.ค. 2026 07:47:57
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



14 พ.ค. 2026 07:47:36
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



14 พ.ค. 2026 07:44:25
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ :	SASA HUAHIN	เจ้าของโครงการ :	บริษัท รุ่งอิสสระ จำกัด
ผู้แทนหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
ผู้แทนรายย่อย :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	วันที่ตรวจสอบ :	14 พฤษภาคม 2569


รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)		(1) การตัดรอบ Safe guard			(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part			(3) การต่อสายดิน Grounding			(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch			(5) สภาพสายไฟ Cable condition			(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition			ผลการตรวจสอบ Result
1	สายไฟฟ้ง-001	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
2	สายไฟฟ้ง-002	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
3	สายไฟฟ้ง-003	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
4	สายไฟฟ้ง-004	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
5	สายไฟฟ้ง-005	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
6	สายไฟฟ้ง-006	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
7	สายไฟฟ้ง-007	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
8	สายไฟฟ้ง-008	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
9	สายไฟฟ้ง-009	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
10	สายไฟฟ้ง-010	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
11	สโอดไลท์ส่องสว่าง-001	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
12	สโอดไลท์ส่องสว่าง-002	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
13	สโอดไลท์ส่องสว่าง-003	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
14	สโอดไลท์ส่องสว่าง-004	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
15	สโอดไลท์ส่องสว่าง-005	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
16	สโอดไลท์ส่องสว่าง-006	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
17	สโอดไลท์ส่องสว่าง-007	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
18	สโอดไลท์ส่องสว่าง-008	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
19	สโอดไลท์ส่องสว่าง-009	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
20	สโอดไลท์ส่องสว่าง-010	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
21	สโอดไลท์ส่องสว่าง-011	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
22	สโอดไลท์ส่องสว่าง-012	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
23	สโอดไลท์ส่องสว่าง-013	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
24	สโอดไลท์ส่องสว่าง-014	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
25	สโอดไลท์ส่องสว่าง-015	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1. การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2. หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5. สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตู้เครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6. สภาพตู้เครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น



เลื่อยวงเดือน
(Cutter Bench Saw)



สว่านแม่เหล็ก
(Maxmatic Drill)



ปลั๊กพ่วง
(Extension Cable)

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

- | | |
|---|---|
| ✓ | สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) |
| X | สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.) |
| N | ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.) |



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจั่นไฟฟ้า
(Vibrator)



สโอดไลท์ (Spotlight)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

Electrician


Safety Officer

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ :	SASA HUAHIN	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมารหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	โครงสร้าง-สถาปัตย์
ผู้รับเหมารายย่อย :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	วันที่ตรวจสอบ :	14 พฤษภาคม 2569

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
26 พัดลมดูดอากาศ 20" NO.105	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
27 พัดลมดูดอากาศ 20" NO.106	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
28 พัดลมดูดอากาศ 20" NO.107	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
29 สก๊ิดไฟฟ้า TE 700-AVR 230 Hilti	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
30 สก๊ิดไฟฟ้า TE 700-AVR 230 Hilti	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
31 สก๊ิดไฟฟ้า TE 700-AVR 230 Hilti	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
32 สก๊ิดไฟฟ้า TE 1000-AVR 230 Hilti	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
33 ส่วนเจาะกระแทกพร้อมสก๊ิด TE 70	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
34 สก๊ิดไฟฟ้า TE 800- Hilti	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
35 สก๊ิดไฟฟ้า TE 800- Hilti	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
36 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง -001	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
37 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง -002	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
38 ตู้เชื่อมมือถือ WELPRO 160A	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
39 ตู้เชื่อมมือถือ WELPRO 250A	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
40 ส่วนเจาะกระแทก 3 ระบบ-001	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
41 หินเจียร์ 4"-001	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
42 หินเจียร์ 7"-001	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
43 หินเจียร์ 7"-002	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
44 ส่วนไฟฟ้า-001	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
45 วงเดือน-001	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
46 ส่วนไร้สาย	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
47 ส่วนขันท็อค	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
48 ไฟเบอร์ 14"	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
49 พัดลมโรงงาน-001	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน

		
สว่านมือ (Hand Drills)	เครื่องเจียร (Grinder)	เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)
		
เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)	สว่านแม่เหล็ก (Maxnatic Drill)	ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)
		
แท่นเจียร (Bench Grinder)	เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)	สปอตไลท์ (Spotlight)
		
เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)	ปั้มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	พัดลมระบายอากาศ (Blower)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1) การติดตั้งมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2) หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3) เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4) สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5) สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6) สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)



✓ สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)

X สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)

N ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรา

(นายวิชาญชัย ธรรมมากุล)

Electrician

(นายพงศ์พัชร วัฒนอินทร์)

Safety Officer

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า




โครงการ :	SASA HUAHIN	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมานหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
ผู้รับเหมารายย่อย :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	วันที่ตรวจสอบ :	14 พฤษภาคม 2569

[illegible]

สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเดือน
(Cutter Bench Saw)



ส่วานแม่เหล็ก
(Maxnatic Drill)



ปลั๊กพวง
(Extension Cable)



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจับไฟฟ้า
(Vibrator)



สปอตไลท์ (Spotlight)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ
เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ตามจับ, หัว ต้องแข็งแรงมั่นคง
โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment
--



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

นายวิชาญ ชื่นมากุล
Electrician

(นายพงศ์เพชร วัฒนพร)
Safety Officer



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ :	SASA HUAHIN	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมาหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	โครงสร้างอาคารA
ผู้รับเหมารายย่อย :	บริษัท เอ็น แอนด์ อาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	วันที่ตรวจสอบ :	7 พฤษภาคม 2569


รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)		(1) การตรวจสอบ Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1	วงเดือน 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
2	วงเดือน 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
3	วงเดือน 03	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
4	สว่าน 3 ระบบ 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
5	สว่าน 3 ระบบ 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
6	สว่าน 3 ระบบ 03	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
7	สว่านไฟฟ้า 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
8	ตู้เชื่อมมือถือ 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
9	ตู้เชื่อมมือถือ 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
10	ตู้เชื่อมมือถือ 03	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
11	ตู้เชื่อมมือถือ 04	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
12	ลูกหมู 4" 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
13	ลูกหมู 4" 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
14	ลูกหมู 4" 03 X (สวิสซ์ลูกหมูเสีย)	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ไม่ผ่าน
15	สามทาง 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
16	สามทาง 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
17	สายไฟพ่วง 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
18	สายไฟพ่วง 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
19	สายไฟพ่วง 03	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
20	สายไฟพ่วง 04	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
21	สายไฟพ่วง 05	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
22	สายไฟพ่วง 06	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
23	สายไฟพ่วง 07	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
24	สายไฟพ่วง 08	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). การติดตั้งมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตู้เครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตู้เครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)


- ✓ สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)
- X สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
- N ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)



เลื่อยวงเดือน
(Cutter Bench Saw)



สว่านแม่เหล็ก
(Maxnatic Drill)



ปลั๊กพ่วง
(Extension Cable)



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจั่นไฟฟ้า
(Vibrator)



สปอตไลท์ (Spotlight)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

Electrician

Safety Officer

[illegible]

Safety Officer



7 พ.ค. 2026 08:02:59
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์







7 พ.ค. 2026 08:07:49
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



7 พ.ค. 2026 08:03:18
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



7 พ.ค. 2026 08:07:40
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์

[illegible]

- 1). การติดตั้งมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

Safety Officer



7 พ.ค. 2026 07:50:58
ตามลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



7 พ.ค. 2026 07:44:39
ตามลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



7 พ.ค. 2026 07:46:51
ตามลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



7 พ.ค. 2026 07:44:23
ตามลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์

[illegible]

พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment
--

(~~CONFIDENTIAL~~)
Safety Officer

PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท รวมอิสสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	โครงสร้างอาคารC
SUBCONTRACTOR :	บริษัท ที.โอ.บี.ก่อสร้าง จำกัด	INSPECTION DATE :	6 พฤษภาคม 2026



A

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตก

- 1). สายรัด (Belt) ต้องมีสภาพไม่หลุดลุ่ย ปริ ฉีกขาด โดนความร้อน
- 2). เชือกช่วยชีวิต (Lanyards) ต้องมีสภาพ ไม่หลุดลุ่ย ปริ ฉีกขาด แตกเกลียว โดนความร้อนทำลาย หรือมีเศษวัสดุฝังอยู่
- 3). ชุดล๊อคสายรัด (Slide Buckles) สามารถล๊อคและปรับให้สายรัดมีความกระชับ สภาพต้องไม่บิดเบี้ยวแตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 4). ห่วง (D-ring) ต้องมีสภาพไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 5). ตะขอเกี่ยว (Snap hooks) ต้องสามารถปิดล๊อคได้ ไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน โดนความร้อน
- 6). ตะขอล๊อค (Carabiners) ต้องสามารถรับแรงจากการตกได้ไม่น้อยกว่า 2,272 กก. ต้องสามารถปิดล๊อคได้ สภาพไม่บิดเบี้ยว
- 7). อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก (Absorber) ต้องไม่หลุดลุ่ย ฉีกขาด

B

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment


เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กก. และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นมาตรฐานรับรอง


Inspector

Site Safety Officer





			<u>คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า</u> 1. การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2. หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3. เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4. สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5. สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6. สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หัวหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น						
สว่านมือ (Hand Drills)	เครื่องเจียร (Grinder)	เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)							
			ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <table><tr><td>✓</td><td>สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)</td></tr><tr><td>X</td><td>สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)</td></tr><tr><td>N</td><td>ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)</td></tr></table>	✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)	X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)	N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)
✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)								
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)								
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)								
เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)	สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)	ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)							
			รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment						
แท่นเจียร (Bench Grinder)	เครื่องจั่นไฟฟ้า (Vibrator)	สปอตไลท์ (Spotlight)							
			นาย พงศเทพ นอนนท Electrician นาย พงศเทพ นอนนท Safety Officer						
เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)	ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	พัดลมระบายอากาศ (Blower)							



7 พ.ค. 2026 08:16:16
84/2 ซอยอ่าวหัวดอน 15
ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



7 พ.ค. 2026 08:18:04
84/2 ซอยอ่าวหัวดอน 15
ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



7 พ.ค. 2026 08:18:23
84/2 ซอยอ่าวหัวดอน 15
ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์




7 พ.ค. 2026 08:17:53
84/2 ซอยอ่าวหัวดอน 15
ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ :	SASA HUAHIN	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมาหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	ระบบประกอบอาคาร
ผู้รับเหมารายย่อย :	บริษัท เค.อาร์.วิศวะ (1996) จำกัด(1)	วันที่ตรวจสอบ :	13 พฤษภาคม 2569

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)			(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1	ส่วนไฟฟ้า 01	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
2	ส่วนไฟฟ้า 02	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
3	ส่วน 3 ระบบ 01	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
4	ส่วน 3 ระบบ 02	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
5	ส่วน 3 ระบบ 03	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
6	ส่วน 3 ระบบ 04	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
7	ส่วน 3 ระบบ 05	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
8	ส่วน 3 ระบบ 06	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
9	ส่วน 3 ระบบ 07	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
10	ส่วน 3 ระบบ 08	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
11	ส่วน 3 ระบบ 09	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
12	สายไฟพ่วง 01	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
13	สายไฟพ่วง 02	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
14	สายไฟพ่วง 03	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
15	สายไฟพ่วง 04	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
16	สายไฟพ่วง 05	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
17	สายไฟพ่วง 06	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
18	สายไฟพ่วง 07	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
19	ลูกหนู 4" 01	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
20	ลูกหนู 4" 02	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
21	ลูกหนู 4" 03	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
22	ตู้เชื่อมมือถือ 01	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
23	ตู้เชื่อมมือถือ 02	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน
24	เครื่องเชื่อม PPR 01	✓	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	✓ X (N) ✓ X N	ผ่าน



คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1) การติดตั้งมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2) หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3) เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4) สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5) สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตู้เครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6) สภาพตู้เครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หนูหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

- ✓ สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
- X สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
- N ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจ

(นายรัชชัย ขรรษากุล)
Electrician

(นาย พงษ์เพชร ฝันอินทร์)
Safety Officer

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ :	SASA HUAHIN	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมาหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	งานระบบประกอบอาคาร
ผู้รับเหมารายย่อย :	บริษัท เค.อาร์.ซีทีเอ็ม. (1996) จำกัด (2)	วันที่ตรวจสอบ :	13 พฤษภาคม 2569


รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)		(1) การคุ้มครอง Safe guard			(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part			(3) การต่อสายดิน Grounding			(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch			(5) สภาพสายไฟ Cable condition			(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition			ผลการตรวจสอบ Result
25	เครื่องเชื่อม PPR 02	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
26	เครื่องเชื่อม PPR 03	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
27	พัดลมระบายอากาศ 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
28	พัดลมระบายอากาศ 02	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
29	ไฟเบอร์ 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
30	ไฟเบอร์ 02	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
31	สามทาง 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
32	สามทาง 02	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
33	สามทาง 03	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
34	สามทาง 04	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
35	สามทาง 05	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
36	สวิตช์ไลท์ 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
37	สวิตช์ไลท์ 02	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
38	สวิตช์ไลท์ 03	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
39	จิกซอล 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
40	โบว์เวอร์ 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
41	ปั๊มน้ำ 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
42	เครื่องดูดฝุ่น 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
43	เครื่องดูดฝุ่น 02	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
44	สก็ด 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
45	สก็ด 01	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	
		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	
		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเดือน
(Cutter Bench Saw)



สว่านแม่เหล็ก
(Maxmatic Drill)



ปลั๊กพวง
(Extension Cable)



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจี้ปูนไฟฟ้า
(Vibrator)



สปอตไลท์ (Spotlight)



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตู้เครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตู้เครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, นูหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment



(นาย รัชชัย ขรรษากุล)
Electrician

(นาย พงศพัชร ดินอินทร์)
Safety Officer



13 พ.ค. 2026 08:11:13



13 พ.ค. 2026 08:08:33
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



13 พ.ค. 2026 08:10:06
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



13 พ.ค. 2026 08:08:22
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์


โครงการ :	SASA huahin	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมานหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	งานสถาปัตยกรรม
ผู้รับเหมารายย่อย :	หจก. เอส.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2018	วันที่ตรวจสอบ :	5 พฤษภาคม 2569

[illegible]

สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเดือน
(Cutter Bench Saw)



ส่วนแม่เหล็ก
(Maxnatic Drill)



ปลั๊กพวง
(Extension Cable)



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจับไฟฟ้า
(Vibrator)



สปอตไลท์ (Spotlight)



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

- 1). การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ
เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ตามจับ, หนูหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง
โบลท์ น๊อต ชันยึดแน่น

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)


รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment	
--	--


(นาย ชวิทย์ ชรรมากุล)
Electrician

(นาย พงศ์เพชร นิธิจันทร์)
Safety Officer





			<u>คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า</u> 1). การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น						
สว่านมือ (Hand Drills)	เครื่องเจียร (Grinder)	เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)							
			ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <table><tr><td>✓</td><td>สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)</td></tr><tr><td>X</td><td>สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)</td></tr><tr><td>N</td><td>ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)</td></tr></table>	✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)	X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)	N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)
✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)								
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)								
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)								
เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)	สว่านแม่เหล็ก (Maxnatic Drill)	ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)							
			รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment						
แท่นเจียร (Bench Grinder)	เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)	สปอตไลท์ (Spotlight)							
			นาย พงศธร วัฒนพร Electrician นาย พงศธร วัฒนพร Safety Officer						
เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)	ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	พัดลมระบายอากาศ (Blower)							



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ :	SASA huahin	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมาหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	โครงสร้างอาคารB
ผู้รับเหมารายย่อย :	นายสมาน หงษ์ขาว	วันที่ตรวจสอบ :	5 พฤษภาคม 2569


รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1 สายไฟฟ่ง 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
2 สายไฟฟ่ง 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
3 สายไฟฟ่ง 03	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
4 สายไฟฟ่ง 04	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
5 สายไฟฟ่ง 05 X (สายไฟขาดใน)	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ไม่ผ่าน
6 สว่านไฟฟ้า 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
7 สว่าน 3 ระบบ 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
8 สว่าน 3 ระบบ 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
9 วงเคียน 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
10 วงเคียน 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
11 ลูกหนู 7" 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
12 ไฟเบอร์ 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
13 ตู้เชื่อมมือถือ 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
14 ตู้เชื่อมมือถือ 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
15 สามทาง 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
16 สามทาง 02	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
17 เครื่องจักรคอนกรีต 01	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	
	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเดือน
(Cutter Bench Saw)



สว่านแมกแมติก
(Maxmatic Drill)



ปลั๊กพ่วง
(Extension Cable)



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจั่นไฟฟ้า
(Vibrator)



สปอตไลท์ (Spotlight)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). การติดตั้งมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)



สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.)



สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)



ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment



(นาย ขวัญชัย ขรรพกุล)
Electrician

(นาย พงศพัชร วัฒนศิริ)
Safety Officer



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)






รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)			(1) การตรวจรอบ Safe guard			(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part			(3) การต่อสายดิน Grounding			(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch			(5) สภาพสายไฟ Cable condition			(6) สภาพตู้เครื่อง Cage condition			ผลการตรวจสอบ Result
1	สายไฟพ่วง 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
2	สายไฟพ่วง 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
3	สายไฟพ่วง 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
4	สายไฟพ่วง 04	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
5	สายไฟพ่วง 05	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
6	ลูกหนู 4" 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
7	ลูกหนู 4" 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
8	ลูกหนู 4" 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
9	เครื่องเชื่อมท่อ PP-R 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
10	เครื่องเชื่อมท่อ PP-R 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
11	เครื่องเชื่อมท่อ PP-R 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
12	ส่วน 3 ระบบ 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
13	ส่วน 3 ระบบ 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
14	สก็อตเล็ก 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
15	โบเวอร์รื้อน 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
16	เข็มขัดครึ่งตัว 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
17	เข็มขัดครึ่งตัว 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
18	เข็มขัดครึ่งตัว 03	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
19	สามทาง 01	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
20	สามทาง 02	✓	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	ผ่าน
			✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	
			✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	
			✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	
			✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	




(นาย พงศ์พัชร พิณอินทร์)
Safety Officer




13 พ.ค. 2026 08:16:57
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



13 พ.ค. 2026 08:16:23
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



13 พ.ค. 2026 08:21:56
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



13 พ.ค. 2026 08:17:37
ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์



A

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตก

- 1). สายรัด (Belt) ต้องมีสภาพไม่หลุดลุ่ย ปริ ฉีกขาด โดนความร้อน
- 2). เชือกช่วยชีวิต (Lanyards) ต้องมีสภาพ ไม่หลุดลุ่ย ปริ ฉีกขาด แตกเกลียว โดนความร้อนทำลาย หรือมีเศษวัสดุฝังอยู่
- 3). ชุดล๊อคสายรัด (Slide Buckles) สามารถล๊อคและปรับให้สายรัดมีความกระชับ สภาพต้องไม่บิดเบี้ยวแตกกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 4). ห่วง (D-ring) ต้องมีสภาพไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 5). ตะขอเกี่ยว (Snap hooks) ต้องสามารถปิดล๊อคได้ ไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน โดนความร้อน
- 6). ตะขอล๊อค (Carabiners) ต้องสามารถรับแรงจากการตกได้ไม่น้อยกว่า 2,272 กก. ต้องสามารถปิดล๊อคได้ สภาพไม่บิดเบี้ยว
- 7). อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก (Absorber) ต้องไม่หลุดลุ่ย ฉีกขาด

B

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

เขียนขีดนิรภัยต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กก. และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีมาตรฐานรับรอง

Inspected and

(Mr. คุณ พงศเทพ วัฒนินทร์)



Inspector

(Mr. คุณ พงศเทพ วัฒนินทร์)

Site Safety Officer










			<u>คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า</u> 1). การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น						
สว่านมือ (Hand Drills)	เครื่องเจียร (Grinder)	เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)							
			ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on) <table><tr><td>✓</td><td>สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)</td></tr><tr><td>X</td><td>สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)</td></tr><tr><td>N</td><td>ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)</td></tr></table>	✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)	X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)	N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)
✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)								
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)								
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)								
เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)	สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)	ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)							
			รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment						
แท่นเจียร (Bench Grinder)	เครื่องจั่นไฟฟ้า (Vibrator)	สปอตไลท์ (Spotlight)							
			<table><tr><td>(นายวิชาญ ขรรพมากุล) Electrician</td><td>(นาย พงศเทพ นินนรินทร์) Safety Officer</td></tr></table>	(นายวิชาญ ขรรพมากุล) Electrician	(นาย พงศเทพ นินนรินทร์) Safety Officer				
(นายวิชาญ ขรรพมากุล) Electrician	(นาย พงศเทพ นินนรินทร์) Safety Officer								
เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)	ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	พัดลมระบายอากาศ (Blower)							



[illegible]




[illegible]

- 1). การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
- 2). หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ, หนูหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

(นาย พงศ์เพชร วัฒนินทร์)
Safety Officer



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



โครงการ :	SASA HUAHIN	เจ้าของโครงการ :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ผู้รับเหมาหลัก :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	ขอบเขตงาน :	งาน โครงสร้างอาคาร C
ผู้รับเหมารายย่อย :	ทจก.ภมวิศว์ ภูริ	วันที่ตรวจสอบ :	14 พฤษภาคม 2569


รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)			(1) การคุ้มครอง Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1	สายไฟฟ้ง 01	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
2	สายไฟฟ้ง 02	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
3	สายไฟฟ้ง 03	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
4	สายไฟฟ้ง 04	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
5	สายไฟฟ้ง 05	✗	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ไม่ผ่าน
6	ตู้เชื่อมมือถือ 01	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
7	ตู้เชื่อมมือถือ 02	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
8	ตู้เชื่อมมือถือ 03	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
9	ตู้เชื่อมมือถือ 04	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
10	ตู้เชื่อมมือถือ 05	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
11	สว่าน 3 ระบบ 01	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
12	สว่าน 3 ระบบ 02	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
13	สว่าน 3 ระบบ 03	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
14	สว่าน 3 ระบบ 04	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
15	วงเคียน 01	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
16	วงเคียน 02	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
17	ลูกหมู 4" 01	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
18	ลูกหมู 4" 02	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
19	ลูกหมู 4" 03	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
20	ไฟเบอร์ 01	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
21	สามทาง 01	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
22	สามทาง 02	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
23	สามทาง 03	✓	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	ผ่าน
			✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	✓ X N	



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)



เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเคียน
(Cutter Bench Saw)



สว่านแม่เหล็ก
(Maxnatic Drill)



ปลั๊กพ่วง
(Extension Cable)



แท่นเจียร
(Bench Grinder)



เครื่องจั่นไฟฟ้า
(Vibrator)



สปอตไลท์ (Spotlight)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
- หัวจับดอกสว่าน, ใบเจียร, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น
- เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ตามจับ, หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

- | | |
|---|---|
| ✓ | สภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน (Condition is good.) |
| X | สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.) |
| N | ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.) |

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจ

(นาย ราชชัย ขรรษากุล)
Electrician

(นาย พงศพัชร วัฒนพร)
Safety Officer



เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)



ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)



พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	งานโครงสร้างอาคารC
SUBCONTRACTOR :	ทจก.ภมรวิศว์ กรุ๊ป	INSPECTION DATE :	14 พฤษภาคม 2026

A

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตก

- 1). สายรัด (Belt) ต้องมีสภาพไม่หลุดลุ่ย ปริ ฉีกขาด โดนความร้อน
- 2). เชือกช่วยชีวิต (Landyards) ต้องมีสภาพ ไม่หลุดลุ่ย ปริ ฉีกขาด แตกเกลียว โดนความร้อนทำลาย หรือมีเศษวัสดุฝังอยู่
- 3). ชุดล็อคสายรัด (Slide Buckles) สามารถล็อคและปรับให้สายรัด มีความกระชับ สภาพต้องไม่บิดเบี้ยวแตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 4). ห่วง (D-ring) ต้องมีสภาพไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 5). ตะขอเกี่ยว (Snap hooks) ต้องสามารถปิดล็อคได้ ไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน โดนความร้อน
- 6). ตะขอล็อค (Carabiners) ต้องสามารถรับแรงจากการตกได้ไม่น้อยกว่า 2,272 กก. ต้องสามารถปิดล็อคได้ สภาพไม่บิดเบี้ยว
- 7). อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก (Absorber) ต้องไม่หลุดลุ่ย ฉีกขาด

B

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กก. และอุปกรณ์

(Mr. คุณ ช่างเพชร ผินอินทร์)

Inspector


(Mr. คุณ พงศ์เพชร ผินอินทร์)

Site Safety Officer



PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
SUBCONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	INSPECTION DATE :	14 พฤษภาคม 2569

หมายเลขสลึง/ขนาด/ขีดความสามารถใช้งาน				(1) ห่วงสลึง			(2) รอยเย็บ			(3) รอยขีดความสามารถ			(4) ไม่ขนาดเป็นปม			(5) สลึงไม่ปรี ึกขาด			(6) สภาพสลึง			ผลการตรวจสอบ Result	
1	สลึงผ้าใบ-8T-8.0m-001	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
2	สลึงผ้าใบ-8T-8.0m-002	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
3	สลึงผ้าใบ-8T-8.0m-003	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
4	สลึงผ้าใบ-8T-1.5m-001	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
5	สลึงผ้าใบ-8T-1.5m-002	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
6	สลึงผ้าใบ-8T-1.5m-003	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
7	สลึงผ้าใบ-8T-1.5m-004	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
8	สลึงผ้าใบ-8T-1.5m-005	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
9	สลึงผ้าใบ-8T-6.0 m-001	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
10	สลึงผ้าใบ-8T-6.0 m-002	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
11	สลึงผ้าใบ-8T-6.0 m-003	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
12	สลึงผ้าใบ-8T-6.0 m-004	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	ผ่าน			
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N				
		☒	X	N	☒	X	N	☒	X	N													



ห้วงสลิ้งไม่ปริ ไม่มียรอยโดนบาด หรือฉีกขาด
 รอยเย็บต้องไม่ปริ มีการหลุดลุ่ยของด้าย
 ตัวสลิ้งต้องระบุถึงขีดความสามารถการนำไปใช้งาน
 สลิ้งต้องไม่ผูกขมวดเป็นปมตลอดเส้นของสลิ้ง
 สลิ้งต้องไม่มีรอบบาด ปริ ฉีกขาด มีเศษวัสดุฝังในตัวสลิ้ง
 สลิ้งต้องไม่โดนความร้อน หรือสารเคมีที่ทำให้เสื่อมสภาพ

หมายเหตุ สลิงผ้าใบจะมีค่าความปลอดภัย 6-7 เท่า

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment	
--	--

ควรศึกษาวิธีการใช้งานตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต

(ผู้อำนวยการ)
หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน/วิศวกร

(คุณ พงศ์เพชร พินอินทร์)
Safety Officer

PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
SUBCONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	INSPECTION DATE :	14 พฤษภาคม 2569


- 1). ห่วงสลึงไม่บิดเบี้ยว แตกเกลียว
- 2). ปลอกกรดสลึงไม่แตกร้าว
- 3). ลวดสลึงไม่แตกเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในหนึ่งกลุ่มลวดต้องไม่ขาดเกิน 2 เส้น และหลายกลุ่มรวมกันตลอดความยาวหนึ่งช่วงเกลียว ไม่มีเส้นลวดขาดเกิน 5 เส้น
- 4). เกลียวขาดลวดต้องไม่คลายตัวออกจากกัน
- 5). เส้นผ่านศูนย์กลางต้องมีขนาดเล็กลงไม่เกินร้อยละ 5
- 6). สภาพลวดสลึงต้องไม่โดนความร้อนทำลาย ไม่เป็นสนิมผุกร่อน ไม่หักงอ หรือขมวดเป็นปม อันทำให้ขีดความสามารถลดลง

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment	
--	--

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน/วิศวกร

Safety Officer



PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
SUBCONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	INSPECTION DATE :	19 พฤษภาคม 2569





The diagrams show four types of shackles:

- TWN 0709:** A shackle with a single chain and two loops at the bottom.
- TWN 0710/1:** A shackle with a single chain and two loops at the bottom, similar to TWN 0709 but with a different internal structure.
- TWN 0713/1 TWN 0715/1:** A shackle with a single chain and two loops at the bottom, similar to TWN 0709 but with a different internal structure.
- TWN 0714:** A shackle with a single chain and two loops at the bottom, similar to TWN 0709 but with a different internal structure.

ข้อไข
ยึดตัว
ไม่เกิน
5%



ข้อโซ่สีกรอ
ไม่เกิน 10%



- 1). ความยาวของข้อโซ่แต่ละข้อไม่ยืดตัวเกินกว่า 5% ของข้อปกติ
- 2). ข้อโซ่ไม่มีการสึกหรอของแต่ละข้อ เกินกว่า 10%
- 3). ข้อโซ่ต้องไม่มีการเชื่อมพอก
- 4). ข้อโซ่ต้องไม่มีการแตกหรือร้าว
- 5). ข้อโซ่ต้องไม่บิดตัว บีบตัว บิดงอเสียรูปทรง

✓
X
N


สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
 สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
 ตามมาตรฐานอุปกรณ์ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment	
--	--

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน/วิศวกร

(คุณ พงกพร ผินอินทร์)
Safety Officer

PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	โครงสร้าง-สถาปัตย์
SUBCONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	INSPECTION DATE :	19 พฤษภาคม 2569

[illegible]

- 1). ตัวป้องกันวัสดุหลุดจากตะขอ (Safety Latch) ต้องไม่หลุดหลวม สามารถป้องกันสิ่งหรืออุปกรณ์อื่นๆ หลุดออกจากปากตะขอได้
- 2). ปากตะขอต้องไม่สึกหรอเกินกว่า 15 % ของขนาดเดิม
- 3). ตะขอต้องไม่บิดเบี้ยวออกจากแกนกลางเกินกว่า 10 องศา
- 4). ห่วงตะขอต้องไม่แตกร้าว หรือสึกหรอไม่เกิน 10 %
- 5). ท้องตะขอและโครงสร้างต้องไม่สึกหรอเกินกว่า 10% ไม่โดนความร้อนทำลาย ไม่แตกร้าว หรือเสียรูปทรง
- 6). ตะขอต้องระบุขีดความสามารถในการใช้งาน

ทำเครื่องหมายบน (mark on)


√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)



ควรศึกษาวิธีการใช้งานตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต

Ins

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน/วิศวกร

Safety Officer





PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท รวมอิสสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	โครงสร้าง
SUBCONTRACTOR :	นายสมาน หงส์ขาว	INSPECTION DATE :	5 พฤษภาคม 2026

A

Diagram A shows a horizontal orange strap system. It includes a **Slide Buckle** (3), a **D Ring** (4), a **Storage** compartment (orange box), a **Nylon Lift Line** (1), and a **Secure Hook** (5).

B

Diagram B shows a green and black harness system. It includes a **Slide Buckle** (3), a **D Ring** (4), a **Nylon Lift Line** (1), and a **Secure Hook** (5). The harness also features a **Storage** compartment (orange box) and a **Secure Hook** (5).

- 1) สายรัด (Belt) ต้องมีสภาพไม่หลุดลุ่ย ปริ นึกขาด โดนความร้อน
- 2) เข็มขัดช่วยชีวิต (Lanyards) ต้องมีสภาพ ไม่หลุดลุ่ย ปริ นึกขาด แตกเกลียว โดนความร้อนทำลาย หรือมีเศษวัสดุฝังอยู่
- 3) ชุดล๊อคสายรัด (Slide Buckles) สามารถล๊อคและปรับให้สายรัด มีความกระชับ สภาพต้องไม่บิดเบี้ยวแตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 4) ห่วง (D-ring) ต้องมีสภาพไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 5) ตะขอเกี่ยว (Snap hooks) ต้องสามารถปิดล๊อคได้ ไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน โดนความร้อน
- 6) ตะขอล๊อค (Carabiners) ต้องสามารถรับแรงจากการตกได้ ไม่น้อยกว่า 2,272 กก. ต้องสามารถปิดล๊อคได้ สภาพไม่บิดเบี้ยว
- 7) อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก (Absorber) ต้องไม่หลุดลุ่ย ปริ นึกขาด

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กก. และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีมาตรฐานรับรอง

Inspected and

(Mr. คุณ พงศ์เพชร พันอินทร์)

Inspector

(Mr. คุณ พงศ์เพชร พันอินทร์)

Site Safety Officer

PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท รวมอิสสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	ก่อสร้าง
SUBCONTRACTOR :	หจก. เอส.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2018	INSPECTION DATE :	5 พฤษภาคม 2026

A

Diagram A shows a horizontal orange webbing strap with various components labeled with numbers and text:

- 1: Main webbing strap
- 2: Buckle assembly
- 3: Slide Buckle
- 4: D Ring
- 5: Nylon Lift Line
- Secure Hook
- Storage

B

Diagram B shows a green and black safety harness with various components labeled with numbers and text:

- 1: Leg straps
- 2: Waist strap
- 3: Chest strap
- 4: D Ring
- 5: Buckle assembly
- 6: Buckle assembly
- 7: Buckle assembly

- 1) สายรัด (Belt) ต้องมีสภาพไม่หลุดลุ่ย ปริ่ ผีกขาด โดนความร้อน
- 2) เขือกช่วยชีวิต (Lanyards) ต้องมีสภาพ ไม่หลุดลุ่ย ปริ่ ผีกขาด แตกเกลียว โดนความร้อนทำลาย หรือมีเศษวัสดุฝังอยู่
- 3) ชุดล๊อคสายรัด (Slide Buckles) สามารถล๊อคและปรับให้สายรัด มีความกระชับ สภาพต้องไม่บิดเบี้ยวแตกร้า เป็นสนิมผุกร่อน
- 4) ห่วง (D-ring) ต้องมีสภาพไม่บิดเบี้ยว แตกร้า เป็นสนิมผุกร่อน
- 5) ตะขอเกี่ยว (Snap hooks) ต้องสามารถปิดล๊อคได้ ไม่บิดเบี้ยว แตกร้า เป็นสนิมผุกร่อน โดนความร้อน
- 6) ตะขอล๊อค (Carabiners) ต้องสามารถรับแรงจากการตกได้ไม่น้อยกว่า 2,272 กก. ต้องสามารถปิดล๊อคได้ สภาพไม่บิดเบี้ยว
- 7) อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก (Absorber) ต้องไม่หลุดลุ่ย ผีกขาด

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กก. และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีมาตรฐานรับรอง

Inspected and	
---------------	--


(Mr. คุณ พงษ์เทพธร ผมนอนทร)

Inspector

(Mr. คุณ พงศ์พันธ์ ผมนอนทร)

Site Safety Officer

PROJECT NAME :	SASA huahin	OWNER NAME :	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	SCOPE OF WORK	ก่อสร้าง
SUBCONTRACTOR :	บริษัท บุญเยี่ยม แอนด์ บุตรสถาปัตยกรรม จำกัด	INSPECTION DATE :	7 พฤษภาคม 2569

[illegible]

- 1) สายรัด (Belt) ต้องมีสภาพไม่หลุดลุ่ย ปริ่ ผีกขาด โดนความร้อน
- 2) เขือกชายชีวิต (Landyards) ต้องมีสภาพ ไม่หลุดลุ่ย ปริ่ ผีกขาด แตกเกลียว โดนความร้อนทำลาย หรือมีเศษวัสดุฝังอยู่
- 3) ชุดล๊อคสายรัด (Slide Buckles) สามารถล๊อคและปรับให้สายรัด มีความกระชับ สภาพต้องไม่บิดเบี้ยวแตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 4) ห่วง (D-ring) ต้องมีสภาพไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน
- 5) ตะขอเกี่ยว (Snap hooks) ต้องสามารถปิดล๊อคได้ ไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว เป็นสนิมผุกร่อน โดนความร้อน
- 6) ตะขอล๊อค (Carabiners) ต้องสามารถรับแรงจากการตกได้ไม่น้อยกว่า 2,272 กก. ต้องสามารถปิดล๊อคได้ สภาพไม่บิดเบี้ยว
- 7) อุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก (Absorber) ต้องไม่หลุดลุ่ย ผีกขาด

✓	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is damaged.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กก. และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีมาตรฐานรับรอง

Inspected at	
--------------	--

(Mr. คุณ พงษ์เพชร ผินอินทร์)
Inspector

(Mr. คุณ พงศ์เพชร พิณอินทร์)
Site Safety Officer

