

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-3
1.4 แผนการติดตามตรวจสอบดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
1.5 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-4
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	
2.1 ที่ตั้งโครงการ	2-1
2.2 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	2-1
2.3 ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง	2-3
2.4 กิจกรรมในโครงการ	2-3
บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	4-1
4.2 คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้	4-15

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.3	ข้อเสนอแนะ	5-2

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
เอกสารแนบ 2	โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
เอกสารแนบ 3	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เอกสารแนบ 4	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย
เอกสารแนบ 5	รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เอกสารแนบ 6	เอกสารการตรวจเช็คระบบอัคคีภัยภายในโครงการ
เอกสารแนบ 7	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการ และแผนการจัดส่งรายงานของโครงการ	1-4
3.1-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-4
3.2-2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-19
4.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	4-4
4.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัดในปี 2566-2569	4-7
4.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2569	4-17
5.1-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1 แสดงที่ตั้งพื้นที่โครงการ	1-2
2.1-1 สภาพแวดล้อมและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โครงการ	2-2
2.3-1 เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ	2-4
4.1-1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2
4.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	4-5
4.1-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัดในปี 2566-2569	4-10
4.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2569	4-19