

ภาคผนวกที่ 5

ตารางบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

การทำงานของระบบปล่อยน้ำเสีย

[illegible]

การทำงานของระบบป้อนน้ำอัตโนมัติ

1013

การทำงานของระบบป้อนน้ำอัตโนมัติ

[illegible]

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[illegible]



การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[illegible]

ตารางบ่งนำบัดน้ำเสีย

การทำงานของระบบบ่อน้ำบาดาลเสีย

ว/ด/ป	การใช้ไฟฟ้า	น้ำใช้	น้ำเสียที่เข้าระบบ	การระบายน้ำทิ้ง	สารเคมีที่ใช้	ระบมอบปาตัด	เครื่องเติม	เครื่องกวณ	เครื่องกวณผส	เครื่องสูบน้ำตะกอน	อื่นๆระบุ	ปริมาณตะกอน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้บันทึก		
	หน่วย	ลบม.	ลบม.	ระยะทาง/ไร่		เครื่องสูบน้ำ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ		ปกติ/ผิดปกติ			และส่วนเกิน	แนวทางแก้ไข
1. 6. 69	24	194	132	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	39		จอ		
2. 6. 69	23	180	115	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
3. 6. 69	26	179	140	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
4. 6. 69	25	183	148	✓	EM - 2500	✓	✓	-	-	✓	✓	30		จอ		
5. 6. 69	25	184	131	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
6. 6. 69	24	198	119	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
7. 6. 69	25	182	94	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	27		จอ		
8. 6. 69	25	179	87	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
9. 6. 69	24	189	86	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	16		จอ		
10. 6. 69	25	192	77	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
11. 6. 69	26	188	91	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	15		จอ		
12. 6. 69	24	203	74	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
13. 6. 69	26	188	75	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	16		จอ		
14. 6. 69	29	188	82	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
15. 6. 69	26	181	77	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	15		จอ		
16. 6. 69	26	239	72	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
17. 6. 69	27	217	102	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	18		จอ		
18. 6. 69	28	192	95	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
19. 6. 69	25	196	86	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	16		จอ		
20. 6. 69	23	180	66	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
21. 6. 69	28	175	90	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	17		จอ		
22. 6. 69	21	192	55	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
23. 6. 69	26	180	69	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	16		จอ		
24. 6. 69	27	190	61	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
25. 6. 69	29	290	64	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	15		จอ		
26. 6. 69	26	180	83	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
27. 6. 69	27	171	64	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	16		จอ		
28. 6. 69	24	170	90	✓	EM - 250	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		
29. 6. 69	22	181	90	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	18		จอ		
30. 6. 69	24	160	71	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-		จอ		

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

BANGTAO BEACH

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/1/69	Building 1					
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Building 2					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Building 3					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Building 4					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Building 5					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย

Checking By

Date

BANGTAO BEACH

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/1/19	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	lobby (in) ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Lobby (outside) ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Accounts ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	The Brach Restaurant ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	The Beach Restaurant ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Jambar Restaurant ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Jambar Restaurant ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	K/C Jambar ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	MPB	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Room Server	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Room Control	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Bungalow 5111,5113 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Pool Bar ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Spa ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Bungalow 1101 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Store ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Canteen ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Room Boards ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 5 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 6 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 7 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 8 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย
	Villa 9 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	สมชาย

Checking By

Date

BANGTAO BEACH

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/2/19	Building 1					
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Building 2					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Building 3					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Building 4					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:
	Building 5					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	อัคร:
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	อัคร:

Checking By

Date

BANGTAO BEACH

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/2/69	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	อัคร
	lobby (in) ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Lobby (outside) ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Accounts ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	The Brach Restaurant ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	The Beach Restaurant ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Jambar Restaurant ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Jambar Restaurant ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	อัคร
	K/C Jambar ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	MPB	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Room Server	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Room Control	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Bungalow 5111,5113 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Pool Bar ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Spa ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Bungalow 1101 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Store ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Canteen ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Room Boards ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa					
	Villa 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 5 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 6 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 7 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 8 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร
	Villa 9 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	อัคร

Checking By

Date

BANGTAO BEACH

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/3/19	Building 1					
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Building 2					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Building 3					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Building 4					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ
	Building 5					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	พณ
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	พณ

Checking By

Date

BANGTAO BEACH

FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/3/๑๙	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	หจ
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	หจ
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	หจ
	lobby (in) ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Lobby (outside) ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Accounts ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	The Brach Restaurant ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	The Beach Restaurant ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	หจ
	Jambar Restaurant ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Jambar Restaurant ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	หจ
	K/C Jambar ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	MPB	OK	Y	OK	Y	หจ
	Room Server	OK	Y	OK	Y	หจ
	Room Control	OK	Y	OK	Y	หจ
	Bungalow 5111,5113 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Pool Bar ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Spa ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Bungalow 1101 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Store ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Canteen ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Room Boards ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa					
	Villa 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 5 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 6 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 7 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 8 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ
	Villa 9 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	หจ

Checking By

Date



BANGTAO BEACH
FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/2/49	Building 1					
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Building 2					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Building 3					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Building 4					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don
	Building 5					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	Y	OK	Y	Don
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	Y	OK	Y	Don

**BANGTAO BEACH
FIRE EXTINGUISHERS**

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/4/69	Floor 2 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	DPO
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	DPO
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	DPO
	lobby (in) ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Lobby (outside) ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Accounts ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	The Brach Restaurant ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Sea Side Restaurant ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	K/C Sea Side ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	MDB	OK	✓	OK	✓	DPO
	ห้องคุณวันดี	OK	✓	OK	✓	DPO
	Room Control	OK	✓	OK	✓	DPO
	Bungalow 5111,5113 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Pool Bar ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Spa ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Bungalow 1101 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Store ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Canteen ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Room Boards ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
Villa						
	Villa 1 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 2 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 3 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 4 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 5 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 6 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 7 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 8 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO
	Villa 9 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	DPO



BANGTAO BEACH
FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position,unobstructed and available for use. Any faults identified should recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/5/69.	Building 1					
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	✓	OK.	✓	xe
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Building 2					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Building 3					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Building 4					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe
	Building 5					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	✓	OK	✓	xe
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	✓	OK	✓	xe

BANGTAO BEACH
 FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/5/19	Floor 2 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Floor 2 ชั้นที่ 2	OK	✓	OK	✓	XL
	Floor 3 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Floor 3 ชั้นที่ 2	OK	✓	OK	✓	XL
	Floor 4 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Floor 4 ชั้นที่ 2	OK	✓	OK	✓	XL
	lobby (in) ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Lobby (outside) ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Accounts ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	The Brach Restaurant ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Sea Side Restaurant ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	K/C Sea Side ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	MDB	OK	✓	OK	✓	XL
	ห้องคุณวันดี	OK	✓	OK	✓	XL
	Room Control	OK	✓	OK	✓	XL
	Bungalow 5111, 5113 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Pool Bar ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Spa ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Bungalow 1101 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Store ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Canteen ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Room Boards ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
Villa						
	Villa 1 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 2 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 3 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 4 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 5 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 6 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 7 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 8 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL
	Villa 9 ชั้นที่ 1	OK	✓	OK	✓	XL

BANGTAO BEACH
 FIRE EXTINGUISHERS

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/6/69	Building 1					
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Building 2					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Building 3					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Building 4					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 2 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 2 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 3 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 4 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl
	Building 5					
	Floor 1 ถังที่ 1	OK	y	OK	y	xl
	Floor 1 ถังที่ 2	OK	y	OK	y	xl

**BANGTAO BEACH
FIRE EXTINGUISHERS**

Weekly : Ensure that all extinguishers are in their allocated position, unobstructed and available for use. Any faults identified should be recorded and rectified.

Annually : Ensure that engineers service the extinguishers and that they record all service visits.

Date	Location or number	Inspected tested by	Satisfactory Yes/No	Action taken	Fault cleared Yes/No	Signature
1/6/69	Floor 2 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Floor 2 ชั้นที่ 2	OK	Y	OK	Y	SL
	Floor 3 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Floor 3 ชั้นที่ 2	OK	Y	OK	Y	SL
	Floor 4 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Floor 4 ชั้นที่ 2	OK	Y	OK	Y	SL
	lobby (in) ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Lobby (outside) ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Accounts ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	The Brach Restaurant ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Sea Side Restaurant ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	K/C Sea Side ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	MDB	OK	Y	OK	Y	SL
	ห้องคุณวันดี	OK	Y	OK	Y	SL
	Room Control	OK	Y	OK	Y	SL
	Bungalow 5111,5113 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Pool Bar ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Spa ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Bungalow 1101 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Store ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Canteen ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Room Boards ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
Villa						
	Villa 1 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 2 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 3 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 4 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 5 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 6 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 7 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 8 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL
	Villa 9 ชั้นที่ 1	OK	Y	OK	Y	SL

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกมิเตอร์การใช้น้ำ



PREMIER

BEST WESTERN.

ตารางเช็คมิเตอร์น้ำประปา

เดือน มกราคม 2569

ว/ด/ป	เลขมิเตอร์	ปริมาณทั้งหมด(คิว)	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1-1-69	0292245	173	DLN	
2-1-69	0292228	182	DLN	
3-1-69	0292484	143	DLN	
4-1-69	0292684	200	DLN	
5-1-69	0293052	472	DLN	
6-1-69	0293148	146	DLN	
7-1-69	0293251	147	DLN	
8-1-69	0293334	117	DLN	
9-1-69	0293534	227	DLN	
10-1-69	0293593	61	DLN	
11-1-69	0293875	318	DLN	
12-1-69	0294065	270	DLN	
13-1-69	0294243	222	DLN	
14-1-69	0294365	122	DLN	
15-1-69	0294452	113	DLN	
16-1-69	0294600	248	DLN	
17-1-69	0294750	152	DLN	
18-1-69	0294902	252	DLN	
19-1-69	0295112	110	DLN	
20-1-69	0295298	176	DLN	
21-1-69	0295421	235	DLN	
22-1-69	0295679	244	DLN	
23-1-69	0295699	20	DLN	
24-1-69	0295766	67	DLN	
25-1-69	0295810	156	DLN	
26-1-69	0296130	220	DLN	
27-1-69	0296296	164	DLN	
28-1-69	0296479	225	DLN	
29-1-69	0296649	230	DLN	
30-1-69	0296813	236	DLN	
31-1-69	0296925	112	DLN	

ตารางเช็ควิธีการน้ำประปา

เดือน ๒๗.๕.๖๙

ว/ด/ป	เลขมิเตอร์	ปริมาณทั้งหมด(คิว)	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1-4-69	0307929	183	ดาธด	
2-4-69	0307512	179	ธวัช	
3-4-69	0307691	189	ธวัช	
4-4-69	030870	190	ธวัช	
5-4-69	0308070	178	ธวัช	
6-4-69	0308248	185	ธวัช	
7-4-69	0308436	189	ธวัช	
8-4-69	0908125	190	ธวัช	
9-4-69	0308815	196	ธวัช	
10-4-69	0309011	168	ธวัช	
11-4-69	0309179	179	ธวัช	
12-4-69	0309358	187	ธวัช	
13/4/69	0309545	199	ธวัช	
14-4-69	0309744	195	ธวัช	
15-4-69	0309939	206	ธวัช	
16-4-69	0310145	199	ธวัช	
17-4-69	0910364	188	ธวัช	
18-4-69	0310532	190	ธวัช	
19-4-69	0310722	190	ธวัช	
20-4-69	0310912	198	ธวัช	
21-4-69	0311110	167	ธวัช	
22-4-69	0311277	93	ธวัช	
23-4-69	0311475	198	ธวัช	
24-4-69	0311674	199	ธวัช	
25-4-69	0311850	196	ธวัช	
26-4-69	0312067	197	ธวัช	
27-4-69	0312264	197	ธวัช	
28-4-69	0312457	193	ธวัช	
29-4-69	0312657	200	ธวัช	
30-4-69	0312855	198	ธวัช	



เดือน พฤษภาคม 69.

[illegible]

ภาคผนวกที่ 8

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่
Bill No.

現兌單

2/12/2022 2/12/2022

เลขที่
BILL NO.

CASH SALE

วันที่ 日期
DATE

เลขที่
Bill No.

現兌單

25 | 03 | 69

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

အိမ်ထောင်စုများ

เลขที่
Bill No.

現兌單

Date _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

၂၀၂၁ ခုနှစ် ခုနှစ်

เลขที่
Bill No.

นาย ประเมศวร์ ร่วมศิริ
178/30 หมู่ 1 ตำบลป่าคอก อำเภอดง
จังหวัดภูเก็ต 83110
☎098-6714121 064-6078540

บิลเงินสด

現兌單

นาง 寶號 นาง นมมาลี รอดมี
Customer

วันที่ 25 / 6 / 69
Date _____

ที่อยู่ 住址 124 12 N. 3 St. 60111-1A N. 3 St.
Address

מחזור א.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人 พร เวชวิทย์ ใจงาม

ภาคผนวกที่ 9

ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท ปิยวีร์ เซฟตี้แอนด์เทคนอลจี้ จำกัด

ต้นฉบับ / ORIGINAL

213/23 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

TEL : 090-456 7893 สำนักงานใหญ่


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835568025137

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT/TAX INVOICE

ชื่อ / Name :	บริษัท บางเทาบิษ รัสอรัท จำกัด	สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ / Address :	124/29 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล	
	อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	
	Tax ID : 0835544000819	
	โทร.	

วันที่ / Date :	9/2/2569
เลขที่เอกสาร/No. :	IV2569-01010
เลขอ้างอิง/Refer. No. :	070126 , 120126
ครบกำหนด/Due Date :	-

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา /หน่วย Price/Unit	จำนวนเงิน Amount		
1	ค่าบริการขนส่งสิ่งปฏิกูล	8	2,500.00	20,000.00		
2	ค่าบริการขนส่งสิ่งปฏิกูล	10	2,500.00	25,000.00		
3	ค่าบริการขนส่งสิ่งปฏิกูล	4	2,500.00	10,000.00		
หมายเหตุ/Remark		ยอดรวม/Sub total		55,000.00		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		3,850.00		
		ยอดเงินสุทธิ/Net Total		58,850.00		
		หัก ณ ที่จ่าย 3%		1,650.00		
ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน		จำนวนเงินที่ต้องชำระ/Payment Total		57,200.00		
☐ เงินสด ☐ เช็ค ธนาคาร.....เลขที่เช็ค.....ลงวันที่..... ☒ โอนเข้าบัญชี						
 ผู้รับเงิน / RECEIVER วันที่ / Date						

บริษัท ปิยวีร์ เซฟติดแก๊งค์คีนึง จำกัด

ต้นฉบับ / ORIGINAL

213/23 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอตลาด จังหวัดภูเก็ต 83110

TEL : 090-456 7893 สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835568025137

RECEIPT/TAX INVOICE

ชื่อ / Name :	บริษัท บางเทาวิซ รีสอร์ท จำกัด	สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ / Address :	124/29 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอตลาด จังหวัดภูเก็ต 83110	
	Tax ID : 0835544000319	
	โทร.	

วันที่ / Date :	24/2/2569
เลขที่เอกสาร/No. :	IV2569-01015
เลขอ้างอิง/Refer. No. :	140226
ครบกำหนด/Due Date :	-

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Price/Unit	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบล้างปฏิทิน	1	7,500.00	7,500.00
หมายเหตุ/Remark ปกติจะสูบ 4 ชั้ว รอบนี้สูบล้างปริมาณเส้นและสูบล้างเกินขึ้นมา		ยอดรวม/Sub total		7,500.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		525.00
		ยอดเงินสุทธิ/Net Total		8,025.00
		หัก ณ ที่จ่าย 3%		225.00
เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน		จำนวนเงินที่ต้องชำระ/Payment Total		7,800.00
☐ เงินสด ☐ เช็ค ธนาคาร.....เลขที่เช็ค.....ลงวันที่..... ☒ โอนเข้าบัญชี ปิยวีร์ บงดา ผู้รับเงิน / RECEIVER วันที่ / Date30/1/2569.....				

บริษัท ปิยวีร์ เซฟตี้แอนด์สีกัดสั่นนิ่ง ภูเก็ต จำกัด

สำเนา / COPY

213/23 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

TEL : 090-456 7893 สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835568025137

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT/TAX INVOICE

ชื่อ / Name :	บริษัท บางเทาบิธร รีสอร์ท จำกัด	สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ / Address :	124/29 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 Tax ID : 0835544000319 โทร.	

วันที่ / Date :	20/3/2569
เลขที่เอกสาร/No. :	IV2569-01031
เลขอ้างอิง/Refer. No. :	-
ครบกำหนด/Due Date :	-

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา /หน่วย Price/Unit	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบล้างถัง	5	2,500.00	12,500.00
หมายเหตุ/Remark		ยอดรวม/Sub total		12,500.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		875.00
		ยอดเงินสุทธิ/Net Total		13,375.00
		หัก ณ ที่จ่าย 3%		375.00
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน		จำนวนเงินที่ต้องชำระ/Payment Total		13,000.00

- ☐ เงินสด
☐ เช็ค ธนาคาร.....เลขที่เช็ค.....ลงวันที่.....
☒ โอนเข้าบัญชี

รับเงิน / RECEIVED
วันที่ / Date19/03/2569.....

บริษัท ปิยวีร์ เซฟตี้คันทรีคลับ จำกัด

ต้นฉบับ / ORIGINAL

213/23 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

TEL : 090-456 7893 สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835568025137

RECEIPT/TAX INVOICE

ชื่อ / Name :	บริษัท บางเทาบีช รีสอร์ท จำกัด	สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ / Address :	124/29 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล	
	อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	
	Tax ID : 0835544000319	
	โทร.	

วันที่ / Date :	9/4/2569
เลขที่เอกสาร/No. :	IV2569-01045
เลขอ้างอิง/Refer. No. :	
ครบกำหนด/Due Date :	-

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา /หน่วย Price/Unit	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบล้างปฏิภูม	4	2,500.00	10,000.00
หมายเหตุ/Remark		ยอดรวม/Sub total		10,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		700.00
หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน		ยอดเงินสุทธิ/Net Total		10,700.00
☐ เงินสด ☐ เช็ค ธนาคาร.....เลขที่เช็ค.....ลงวันที่..... ☒ โอนเข้าบัญชี รับเงิน / RECEIVER วันที่ / Date				

ผู้รับเงิน _____ ลงวันที่ _____	ผู้รับใบเสร็จ _____ ลงวันที่ _____	ในนาม บจก. ปิยะร์ เซฟตี้แอนด์เทคโลยี จำกัด  ผู้มีอำนาจลงนาม
------------------------------------	---------------------------------------	--

โทร 090-4567893 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835568025137

สำหรับบัญชี

ผู้รับเงิน _____ ลงวันที่ _____	ผู้รับใบเสร็จ _____ ลงวันที่ _____	ในนาม บจก. ปิยะวีร์ เซฟตี้คองเทรนนิ่ง กรุ๊ป ผู้มีอำนาจลงนาม
------------------------------------	---------------------------------------	--