

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)

ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

	
รูปที่ 1 ป้ายโครงการและรายละเอียดโครงการ	
	
รูปที่ 2 รั้วโครงการ	
	
รูปที่ 3 กล่องรับฟังความคิดเห็น	รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 5 ประตูทางเข้า-ออกปิดทึบ



รูปที่ 6 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 7 สุขาภัณฑ์



รูปที่ 8 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 9 พนักงานทำความสะอาด




รูปที่ 10 ถังรองรับขยะมูลฝอย

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

	
รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คถังดับเพลิง	รูปที่ 12 ตู้น้ำดื่ม
	
รูปที่ 13 ถังดับเพลิง	รูปที่ 14 ห้องน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ 15 ห้องสต็อก	รูปที่ 16 CCTV
	
รูปที่ 17 วิศวกรควบคุมงาน	รูปที่ 18 จุดรวมพล


รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


	
รูปที่ 19 ถังสำรองน้ำใช้ (พื้นที่โครงการ)	รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด
	
รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า	รูปที่ 22 เขตพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ / ป้ายห้ามจุดไฟ
	
รูปที่ 23 กิจกรรม Morning Talk / Safety Manager / Safety Talk	
	
รูปที่ 24 อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

	
รูปที่ 25 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รูปที่ 26 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	
รูปที่ 27 หม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ	รูปที่ 28 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
	
รูปที่ 29 ป้ายควบคุมความเร็ว ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ 30 ลิฟต์ขนของ
	
รูปที่ 31 ติดตั้งผ้าใบรอบตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคาร (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)	

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

	
รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ	รูปที่ 33 สเปรย์น้ำ
	
รูปที่ 34 ติดตั้งตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคาร (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)	
	
รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ	รูปที่ 36 เศษวัสดุก่อสร้าง
	
รูปที่ 37 บ้านพักคนงาน	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริวีเอร์ มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ริวีเอร์ มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

	
รูปที่ 38 พื้นที่สูบบุหรี่	รูปที่ 39 ป้ายณรงค์ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
	
รูปที่ 40 ป้ายเตือนความปลอดภัย	
	
	
รูปที่ 41 สภาพโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 43 รางระบายน้ำ



รูปที่ 44 ประชุมการปฏิบัติงาน



รูปที่ 45 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด