

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของ โครงการ บLOSSOM คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)


	
ภาพที่ 1 รั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ	
	
ภาพที่ 2 พื้นที่เก็บกองวัสดุภายในโครงการ	ภาพที่ 3 คนงานทำความสะอาด
	
ภาพที่ 4 เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์	ภาพที่ 5 สเปรย์น้ำตลอดแนวรั้ว

 13/3/69 14:09 47P 681527 1528373 ทางคูขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 ศ., มี.ค. 13 2569 13:46:57 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย																		
ภาพที่ 6 ติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดความสูงของอาคาร	ภาพที่ 7 การปิดคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่น																		
 13/3/69 13:50 47P 681546 1528373 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 OPPO A79 5G เขตคันนายาว																		
ภาพที่ 8 ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง	ภาพที่ 9 ผ้าใบปิดคลุมรถที่ขนส่งวัสดุ																		
 13/3/69 13:47 47P 681527 1528384 ทางคูขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 ศ., มี.ค. 13 2569 13:32:24 ทางคูขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย <table><tr><th>วัน/เดือน/ปี</th><th>กิจกรรม</th><th>เวลา</th></tr><tr><td>13/3/69</td><td>เตรียมงาน</td><td>6.00 - 7.30 น.</td></tr><tr><td>14/3/69</td><td>การขุดดิน</td><td>10.15 - 10.30 น.</td></tr><tr><td>15/3/69</td><td>การเทปูน</td><td>11.50 - 13.00 น.</td></tr><tr><td>16/3/69</td><td>การเทปูน</td><td>15.15 - 15.30 น.</td></tr><tr><td>17/3/69</td><td>การเทปูน</td><td>17.30 - 18.30 น.</td></tr></table>	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	เวลา	13/3/69	เตรียมงาน	6.00 - 7.30 น.	14/3/69	การขุดดิน	10.15 - 10.30 น.	15/3/69	การเทปูน	11.50 - 13.00 น.	16/3/69	การเทปูน	15.15 - 15.30 น.	17/3/69	การเทปูน	17.30 - 18.30 น.
วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	เวลา																	
13/3/69	เตรียมงาน	6.00 - 7.30 น.																	
14/3/69	การขุดดิน	10.15 - 10.30 น.																	
15/3/69	การเทปูน	11.50 - 13.00 น.																	
16/3/69	การเทปูน	15.15 - 15.30 น.																	
17/3/69	การเทปูน	17.30 - 18.30 น.																	
ภาพที่ 10 ป้ายเตือนความปลอดภัย	ภาพที่ 11 ป้ายแสดงเวลาในการทำงาน																		


 13/3/69 13:38 47P 681531 1528402 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 13/3/69 13:41 47P 681524 1528402 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230
ภาพที่ 12 ห้องน้ำในพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 13 ถังบำบัดรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ
	
ภาพที่ 14 ห้องน้ำในพื้นที่บ้านพักคนงาน	ภาพที่ 15 รถเอกซนขนเศษวัสดุก่อสร้าง
 ต. มี.ค. 13 2569 14:06:13 ทางคูขนานถนนรามอินทรา-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย	 13/3/69 13:42 47P 681526 1528401 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230
ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวก	ภาพที่ 17 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำ

 13/3/69 14:08 47P 681567 1528382 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 13/3/69 14:06 47P 681567 1528382 ทางคูขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230
ภาพที่ 18 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 19 รางระบายน้ำเพื่อตกตะกอนดิน
 13/3/69 14:06 47P 681568 1528381 ทางคูขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 13/3/69 14:05 47P 681568 1528381 ทางคูขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย
ภาพที่ 20 กองเศษวัสดุในพื้นที่โครงการ	
 13/3/69 14:05 47P 681566 1528388 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 21 ถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 22 ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้า

 13/3/69 13:48 47P 681532 1528386 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 13/3/69 13:46 47P 681561 1528385 ทางคู่ขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230
ภาพที่ 23 ถังดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ภาพที่ 24 ตู้กระจายไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง
 13/3/69 13:35 47P 681562 1528418 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	
ภาพที่ 25 พื้นที่เก็บวัสดุไวไฟและสารเคมี	
 13/3/69 13:37 47P 681522 1528404 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230	 ค. 13:25:69 13:33:07 ทางคู่ขนานถนนรามอินทรา-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย
ภาพที่ 26 ป้ายห้ามสูบบุหรี่	ภาพที่ 27 พื้นที่สูบบุหรี่


	
ภาพที่ 28 จุดรวมพลของโครงการ	ภาพที่ 29 กฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน
	
ภาพที่ 30 จุดรับ-ส่งคนงาน	ภาพที่ 31 วงจรปิด CCTV โดยรอบโครงการ
	
ภาพที่ 32 ระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	

	
ภาพที่ 33 ทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง	ภาพที่ 34 ประตูสำหรับเปิด-ปิด
	
ภาพที่ 35 จุดตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าพื้นที่โครงการ	
	
ภาพที่ 36 สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน	

	
ภาพที่ 37 กิจกรรม CSR ของโครงการ	
	
ภาพที่ 38 การจำกัดการทำงานของแขนเครน (ปัจจุบันไม่มีการทำงานของเครนแล้ว)	ภาพที่ 39 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
	
ภาพที่ 40 ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆ	ภาพที่ 41 พื้นที่พักผ่อนสำหรับคณงาน




ภาพที่ 42 จุดปฐมพยาบาล



ภาพที่ 43 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



ภาพที่ 44 บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน



ภาพที่ 45 แผนเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



ภาพที่ 46 กิจกรรม Morning Talk และ Safety Talk

	
ภาพที่ 47 การแต่งกายของผู้รับเหมา	ภาพที่ 48 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า