


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.1 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ ๗.2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ๗.3 กล่องรับความคิดเห็น

รูปที่ ๗.4 จุดประชาสัมพันธ์ต้อนรับ



รูปที่ ๗.5 ป้ายการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับมือเหตุแผ่นดินไหว


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.6 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.




รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด



รูปที่ ๗.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ ๗.9 เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และการตั้งค่าอุณหภูมิห้อง



รูปที่ ๗.10 เจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการ



รูปที่ ๗.11 ป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้



รูปที่ ๗.12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





รูปที่ ๗7.13 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ ๗7.14 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการรถสาธารณะ



รูปที่ ๗7.15 ป้าย และสัญลักษณ์จราจร



รูปที่ ๗7.16 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ





รูปที่ ๗7.17 ป้ายแสดงจุดบริเวณที่เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ป้ายแสดงพื้นที่บำบัดแก๊สมีเทน และป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณดังกล่าว



รูปที่ ๗7.18 ป้ายณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการทิ้งมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.19 บ่อเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ ผ7.20 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

รูปที่ ผ7.21 ป้ายประหยัดน้ำหากพบการรั่วไหลของน้ำ ให้ทำการแจ้ง
เจ้าหน้าที่โครงการได้ทันที



รูปที่ ผ7.22 อุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ




รูปที่ ผ7.22 แปลงประติษฐ์สำหรับกำจัดมีเทน (CH₄)



รูปที่ ผ7.23 บ่อหน่วงน้ำ และตู้ควบคุม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 	
รูปที่ ๗7.24 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	รูปที่ ๗7.25 รางระบายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.26 ห้องพัสดุฝอยประจำชั้น	
  	 
รูปที่ ๗7.27 เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา	
	
รูปที่ ๗7.28 การเก็บมูลฝอยรีไซเคิลในห้องพัสดุฝอยรวม	
  	
รูปที่ ๗7.29 การประสานร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนมูลฝอยรีไซเคิล	
	
รูปที่ ๗7.30 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพัสดุฝอย	รูปที่ ๗7.31 ป้ายประชาสัมพันธ์ Zero waste



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฃ7.32 ป้ายบริเวณหน้าห้องพักรงลฝอยทุกชั้น ระบุง้อความ “Please shut door properly”	รูปที่ ฃ7.33 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ฃ7.34 ผลิตรำณธ์หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน	
	
รูปที่ ฃ7.35 สวิตช์ไฟ	รูปที่ ฃ7.36 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
	
รูปที่ ฃ7.37 ลิฟต์	รูปที่ ฃ7.38 ลิฟต์ดับเพลิง
	
รูปที่ ฃ7.39 ป้ายส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทน การใช้ลิฟต์	รูปที่ ฃ7.40 หมายเลขชั้น


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 A sign on a wall that reads "Air Ducts Need Cleaning Every 6 months" with an illustration of a person cleaning a duct.	 Two fire alarm control panels mounted on a wall. The left panel has multiple buttons and a digital display. The right panel is a larger, more complex unit with many buttons and a display.
รูปที่ ผ7.41 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศ	รูปที่ ผ7.42 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm control panel)
 A red fire alarm manual station mounted on a wall next to a fire extinguisher. A red box highlights the station.	 A red fire alarm bell mounted on a wall in a parking area. A red box highlights the bell.
รูปที่ ผ7.43 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire alarm manual station)	รูปที่ ผ7.44 กระดิ่งสัญญาณ (Fire alarm bell)
 A small, round, white heat detector mounted on a ceiling.	 A small, round, white smoke detector mounted on a ceiling.
รูปที่ ผ7.45 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.46 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)
 A red fire hose cabinet (FHC) mounted on a wall, containing a fire hose and other equipment.	 A red standpipe system running vertically along a wall in a parking area.
รูปที่ ผ7.47 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)	รูปที่ ผ7.48 ระบบท่อดับเพลิงหรือท่ออื่น (Standpipe system)
 A red portable fire extinguisher mounted on a wall.	 A fire department connection (FDC) with a red pipe and a green pipe, located in a parking area.
รูปที่ ผ7.49 เครื่องดับเพลิงมือถือ (Portable fire extinguisher)	รูปที่ ผ7.50 หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire department connection)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.51 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)	รูปที่ ผ7.52 บันไดหนีไฟ
	
รูปที่ ผ7.53 ทางหนีไฟทางอากาศ	รูปที่ ผ7.54 ป้ายบอกจุดที่อยู่
	
รูปที่ ผ7.55 ป้ายบอกทางหนีไฟ	รูปที่ ผ7.56 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง (Emergency)
 	
รูปที่ ผ7.57 กล้องวงจรปิด	รูปที่ ผ7.58 ประตูหนีไฟ
	
รูปที่ ผ7.59 จุดรวมพล	รูปที่ ผ7.60 บันไดหลัก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.61 พื้นที่จอดรถของโครงการ




รูปที่ ๗7.62 ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบบลูทูธ (Bluetooth barrier gate)

รูปที่ ๗7.63 ป้ายเส้นทางการเดินรถภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.64 ระบบแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ๗7.65 บริเวณพื้นที่ทางวิ่งรถภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.66 อาคารโครงการ และระเบียงป้องกันการพลัดตก

รูปที่ ๗7.67 การระบายอากาศทางธรรมชาติ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ๗7.68 การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569



รูปที่ ๗7.69 อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น


รูปที่ ๗7.70 การฉีดพ่นควันกำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.71 สบู่ล้างมือ



รูปที่ ๗7.72 สระว่ายน้ำ



รูปที่ ๗7.73 รางระบายน้ำล้นของสระว่ายน้ำ

รูปที่ ๗7.74 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.75 บริเวณอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้าก่อนลงสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.76 ป้ายเตือนกฎระเบียบข้อบังคับบริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.77 รวากันตกบริเวณสระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.78 เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน




รูปที่ ผ7.79 ห้องเก็บสารเคมี



รูปที่ ผ7.80 เบอร์โทรติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

รูปที่ ผ7.81 ระบบแสงสว่างบริเวณพื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.82 ป้ายประกาศควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก