

ภาคผนวก ข

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด M JATUJAK (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม จตุจักร

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 ต้นไม้ตามแนวรั้ว



รูปที่ 4 หน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 5 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ



รูปที่ 6 ป้ายชะลอความเร็ว



รูปที่ 7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 8 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ




รูปที่ 9 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 10 กล่องปฐมพยาบาล



รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 12 พื้นที่สีเขียวใกล้ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 13 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 14 แม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำ




รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 18 ไฟโรบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 19 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่าย



รูปที่ 20 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 21 ถังเก็บน้ำใต้ดิน




รูปที่ 22 ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 23 ผลกระทบที่ประหยัดน้ำ




รูปที่ 24 ผลกระทบที่ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 25 จุดรวมพล




รูปที่ 26 ห้องพักขยะ



รูปที่ 27 แม่บ้านทำความสะอาดห้องขยะ



รูปที่ 28 รถเก็บขยะ



รูปที่ 29 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 30 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 31 พนักงานรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 32 สัญญาณจราจร



รูปที่ 33 กระจกนูนโค้ง



รูปที่ 34 คันชะลอความเร็ว



รูปที่ 35 ไฟรอปโครงการ




รูปที่ 36 บัตรผู้มาติดต่อ



รูปที่ 37 CCTV



รูปที่ 38 ป้ายประชาสัมพันธ์โทษยาเสพติด



รูปที่ 39 ระบบป้องกันอัคคีภัย





รูปที่ 40 ห้องสำรองน้ำดับเพลิง



รูปที่ 41 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 42 บริเวณเก็บสารเคมี