

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.1 รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ ผ7.4 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ ผ7.5 ช่องระบายอากาศธรรมชาติบริเวณชั้นจอดรถ

รูปที่ ผ7.6 พัดลมระบายอากาศ ชั้นจอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน



รูปที่ ผ7.7 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.8 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร




รูปที่ ผ7.9 ผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสมบูรณ์



รูปที่ ผ7.10 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ


รูปที่ ผ7.11 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ ผ7.12 บริเวณจุดบำบัด Aerosol

รูปที่ ผ7.13 ท่อระบายอากาศ (Vent) เพื่อระบายก๊าซมีเทนออกสู่ภายนอก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
<p>รูปที่ ๗7.14 จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล</p>	<p>รูปที่ ๗7.15 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.16 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน</p>	<p>รูปที่ ๗7.17 บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.18 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.19 พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ และชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ ก่อนที่จะนำไปเช็ดถู</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.20 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำ รักษาความสะอาด และคอยดูแลตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง บริเวณสระว่ายน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.21 ป้ายกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.22 ไฟฟ้าส่องสว่างทั่ว และป้ายบอกระดับความลึก บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.23 การทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ บริเวณสระว่ายน้ำ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น




รูปที่ ผ7.24 บริเวณรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.25 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.26 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.27 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.28 บ่อท่อน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
<p>รูปที่ ผ7.29 เครื่องสูบน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.31 ถังมูลฝอยบริเวณชั้น 1</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.32 พนักงานจุดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด ซึ่งจะทำหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.33 การแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยแต่ละประเภทและติดฉลากบอกประเภท</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.34 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.35 พนักงานล้างพื้นบริเวณเก็บมูลฝอยรวม



รูปที่ ผ7.36 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

รูปที่ ผ7.37 พัดลมดูดอากาศ ภายในห้องพักมูลฝอยเปียก



รูปที่ ผ7.38 ระบบไฟฟ้าปกติ



รูปที่ ผ7.39 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ ผ7.40 โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
<p>รูปที่ ผ7.41 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟ</p>	<p>รูปที่ ผ7.42 ป้ายเตือน"อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"</p>
	 
<p>รูปที่ ผ7.43 ไฟฟ้าสำหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคาร และรอบโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.44 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>รูปที่ ผ7.45 เลขแสดงชั้นที่ชัดเจน บริเวณหน้าลิฟต์</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.46 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)</p>	<p>รูปที่ ผ7.47 ระบบท่อยืน (Stand pipe system)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.48 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.49 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)



รูปที่ ผ7.50 ถังดับเพลิงมือถือ ภายในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องอัดอากาศ



รูปที่ ผ7.51 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)




รูปที่ ผ7.52 ลิฟต์ดับเพลิง

รูปที่ ผ7.53 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)




รูปที่ ผ7.54 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
<p>รูปที่ ผ7.55 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)</p>	<p>รูปที่ ผ7.56 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire alarm manual station)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.57 ลำโพงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Wall Mount Speaker)</p>	
	 
	
<p>รูปที่ ผ7.58 บันไดหนีไฟ พร้อมป้ายแสดง</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.59 จุดรวมพล</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
<p>รูปที่ ผ7.60 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ</p>	<p>รูปที่ ผ7.61 ผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.62 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์</p>	<p>รูปที่ ผ7.63 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณหน้าลิฟท์</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.64 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ เมื่อเดือนธันวาคม 2568</p>	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.65 การแบ่งช่องจราจรการเดินรถ



รูปที่ ผ7.66 กระจกนูน



รูปที่ ผ7.67 ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ ผ7.68 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณช่องทางเข้าออกโครงการ

รูปที่ ผ7.69 ติดสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กัปรถภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.70 ป้ายแนะนำการเข้าที่จอดรถยนต์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.71 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ ผ7.72 การล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง




รูปที่ ผ7.73 ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ ผ7.74 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.75 พนักงานคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.76 การสูบล้างก่อนส่วนเกิน เมื่อเดือนธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.77 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เมื่อเดือนมกราคม 2568