

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569




รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ ผ7.3 การระบายอากาศและเปิดรับแสงสว่างในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.4 พัดลมดูดอากาศบริเวณชั้นที่จอดรถ

รูปที่ ผ7.5 กระบะดินบริเวณชั้นที่ 6 ที่ปลูกไม้พุ่ม



รูปที่ ผ7.6 สภาพถนน ทางเดินทางรถ และป้ายจราจร


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.7 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ




รูปที่ ผ7.8 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



รูปที่ ผ7.9 เจ้าหน้าที่ช่างประจำโครงการ



รูปที่ ผ7.10 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.11 ถนนภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.12 ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Key card)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.13 เครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ




รูปที่ ๗7.14 กระงกสลิเขียวสไท์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ

รูปที่ ๗7.15 ทาสีอาคารด้วยสีโทนอ่อน



รูปที่ ๗7.16 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ



รูปที่ ๗7.17 การตั้งค่าเทอร์โมสแตท

รูปที่ ๗7.18 หลอดไฟ




รูปที่ ๗7.19 ป้ายรณรงค์คัดแยกประเภทขยะมูลฝอย




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.20 ห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้นพักอาศัย	รูปที่ ผ7.21 ภาชนะรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
	 
รูปที่ ผ7.22 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	
	 
รูปที่ ผ7.23 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ ผ7.24 ห้องพักมูลฝอยรวม
	
รูปที่ ผ7.25 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated sludge, AS)	รูปที่ ผ7.26 บ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ผ7.27 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	รูปที่ ผ7.28 เครื่องตรวจจับความร้อน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ฌ7.29 เครื่องตรวจจับควัน	รูปที่ ฌ7.30 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย	
		
รูปที่ ฌ7.31 ระบบน้ำสำรองดับเพลิง	รูปที่ ฌ7.32 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	
		
รูปที่ ฌ7.33 ถังดับเพลิง	รูปที่ ฌ7.34 ทางหนีไฟ	
		
รูปที่ ฌ7.35 ป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	รูปที่ ฌ7.36 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ	
		
รูปที่ ฌ7.37 ป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนี	รูปที่ ฌ7.38 พื้นที่รวมพล	
		
รูปที่ ฌ7.39 หัวรับน้ำดับเพลิง	รูปที่ ฌ7.40 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.41 ป้าย ชื่อ สถานที่ติดต่อ หรือเบอร์ติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	รูปที่ ผ7.42 หม้อแปลงไฟฟ้า	
		
รูปที่ ผ7.43 สัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า		
		
รูปที่ ผ7.44 กล้องวงจรปิด (CCTV)		
		
รูปที่ ผ7.45 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ผ7.46 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแนวรั้ว		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗7.47 อุปกรณ์ช่วยชีวิต

รูปที่ ๗7.48 ป้ายจงดรณกณดบเครองยนต



รูปที่ ๗7.49 ใบประชาสัมพนธใหผูปักกาตยลางเครองปรบอากาศ



รูปที่ ๗7.50 สระวายน้



รูปที่ ๗7.51 ป้ายบอกความลึกของสระวายน้



รูปที่ ๗7.52 แสงสว่างบริเวณสระวายน้

รูปที่ ๗7.53 อางลางมือ ที่ลางเท้า และบริเวณลางตัวกอนลงสระวายน้



รูปที่ ๗7.54 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บสิ่งของ

รูปที่ ๗7.55 ป้ายกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการบริเวณสระวายน้

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CREST SUKHUMVIT 34 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.56 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว		รูปที่ ผ7.57 ระเบียบบริเวณริมอาคารชั้นที่จอดรถชั้นที่ 2-5
		
รูปที่ ผ7.58 กล่องรับเรื่องร้องเรียน		รูปที่ ผ7.59 จุดประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน