

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สำหรับโครงการ
โรงแรมพาราไดกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
(ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ))
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



ที่ตั้งโครงการ

4 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สำหรับโครงการ
โรงแรมพาราไดออกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
(ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ))

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ดำเนินการจัดทำโดย



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2763-2828 โทรสาร 0-2763-2800
E-mail address : uae@uaeconsultant.com

แบบ ตต.1

หนังสือรับรอง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรมพาราได้อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15)

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพาราได้อกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15) ตั้งอยู่เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด

ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์		ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุจิตรา นาวารัตน์		ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นายณพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย		ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ
นางสาวปวีลญาพร เจริญ		ผู้ควบคุมการจัดทำรายงาน
นางสาวณัฐวดี ศรีระชาติ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

1. ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมพาราไดซ์ กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)) ระยะดำเนินการ
2. สถานที่ตั้ง : 4 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ : 4 ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2653 2303
5. จัดทำโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเลขที่
ทส 1009.5/5393 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งแรก

: ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ระยะดำเนินการ

8. รายละเอียดโครงการ

- ประเภทโครงการ : โรงแรม
- รายละเอียดพอสังเขป : อาคารโรงแรม 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวนห้องพัก 134 ห้องและที่จอดรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ถนน
ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดูแลภายใต้บริษัท
สยาม รีสอร์ท จำกัด ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ติดกับโครงการ อาคารโรงแรม 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2
ชั้น จำนวนห้องพัก 134 ห้อง ในเครือเดียวกัน

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 ที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่โครงการ	1-2
1.3 ประเภท ขนาดของโครงการ และรูปแบบอาคารของโครงการ	1-4
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-7
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพาราได้อีกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	2-2
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพาราได้อีกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-2
ตารางที่ 3-2	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพาราได้อีกซ์ (ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569	3-7
ตารางที่ 3-3	วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3-8
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด ณ ถังตกตะกอนหนัก	3-11
ตารางที่ 3-5	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด ณ ถังตกตะกอนหนัก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-12
ตารางที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด ณ ถังเก็บน้ำใส	3-14
ตารางที่ 3-7	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด ณ ถังเก็บน้ำใส ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569	3-15
ตารางที่ 4-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพาราได้อีกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	4-2
ตารางที่ 4-2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพาราได้อีกซ์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15 (ร่วมใจ)) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	4-6

สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่ 1-1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	1-3