

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.1 รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 ต้นไม้ภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.4 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ ผ7.5 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการโดยฉีดล้างถนน




รูปที่ ผ7.6 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ๗.7 ช่องระบายอากาศบริเวณชั้นจอดรถของโครงการ



รูปที่ ๗.8 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ ๗.9 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา



รูปที่ ๗.10 การค้ำยันไม้ยืนต้นบนอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




รูปที่ ๗.11 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ๗7.13 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	
รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแล รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ๗7.16 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ ๗7.17 ระบบสูบน้ำภายในอาคาร	รูปที่ ๗7.18 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ฆ7.19 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ ฆ7.20 ทำการดูดตะกอน ถ่างตะไคร่ และตักเศษผงภายในสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ฆ7.21 พนักงานทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ฆ7.22 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	รูปที่ ฆ7.23 ไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.24 ป้ายบอกระดับความลึก	รูปที่ ผ7.25 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และโฟมช่วยชีวิต
	
รูปที่ ผ7.26 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.27 สระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ผ7.28 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ	รูปที่ ผ7.29 ป้ายเตือนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ผ7.30 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.31 พื้นที่กำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ๗7.32 พื้นที่บำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.33 บ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.34 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	รูปที่ ๗7.35 ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ
	
รูปที่ ๗7.36 ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ๗7.37 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
	
รูปที่ ๗7.38 พนักงานคัดแยกขยะมูลฝอย	รูปที่ ๗7.39 ป้ายเชิญชวนให้ผู้พักอาศัยลดปริมาณมูลฝอย พร้อมทั้งคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะแต่ละประเภท

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 7 เม.ย. 2569 13:58:27	 7 เม.ย. 2569 13:48:13
รูปที่ ผ7.40 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type)	รูปที่ ผ7.41 ระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีไฟฟ้าปกติขัดข้อง
 7 เม.ย. 2569 14:07:55	 7 เม.ย. 2569 13:55:57
รูปที่ ผ7.42 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	รูปที่ ผ7.43 ป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น"
	 7 เม.ย. 2569 14:09:55
รูปที่ ผ7.44 ป้ายประชาสัมพันธ์	รูปที่ ผ7.45 หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 7 เม.ย. 2569 13:49:53	 7 เม.ย. 2569 14:09:44
รูปที่ ผ7.46 ประตูลิฟต์ปิดเอง	รูปที่ ผ7.47 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

		
รูปที่ ผ7.48 ระบบท่อยืน (Stand pipe)	รูปที่ ผ7.49 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire department connector : FDC)	
		
รูปที่ ผ7.50 เก็บบายฉีदनํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)		
		
รูปที่ ผ7.51 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)	รูปที่ ผ7.52 ลิฟต์ดับเพลิง	
		
รูปที่ ผ7.53 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	รูปที่ ผ7.54 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.55 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ (Fire alarm manual station)	รูปที่ ผ7.56 โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire man telephone outlet)
	
รูปที่ ผ7.57 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยลำโพงเสียงประกาศ และแสงไฟกระพริบ (Alarm speaker with strobe light)	รูปที่ ผ7.58 อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ชนิดแสง (Remote indicator lamp)
	
รูปที่ ผ7.59 บันได ST-1 (บันไดหลักบันไดหนีไฟและบันไดผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา)	
	
รูปที่ ผ7.60 บันได ST-2 (บันไดหนีไฟและบันไดผู้พิการหรือทุพพลภาพและ คนชรา)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.61 จดรวมพล




รูปที่ ผ7.62 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ

รูปที่ ผ7.63 ผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ



รูปที่ ผ7.64 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวของถังดับเพลิง



รูปที่ ผ7.65 ชักซ้อมอพยพหนีไฟ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.66 จุดจอดรถกระเช้า



รูปที่ ผ7.67 ทางเข้า-ออกรถยนต์เชื่อมกับถนน ซอยประชาสารราษฎร์บำเพ็ญ 6




รูปที่ ผ7.68 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ ผ7.69 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ ผ7.70 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.71 กระงกโค้งจราจรบริเวณจุดอับสายตา


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รูปที่ ผ7.72 สภาพปัจจุบันของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.73 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	รูปที่ ผ7.74 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
	
รูปที่ ผ7.75 อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ผ7.76 กรวย และแผงกั้นจราจรกันบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
	
รูปที่ ผ7.77 ป้าย QR- CODE เพื่อใช้สำหรับรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ ผ7.78 สับกากไขมัน และสูบน้ำส่วนเกินไปกำจัด



รูปที่ ผ7.79 การทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ