

ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือน สิงหาคม 2569

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	89			

อช.อ.นร

EN Supervisor

วันที่ 25/10/68

กส

Chief Engineer

วันที่ 26/11/26

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
A1, A2-A3	F1	1102	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1119	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	1202		1	✓		✓		✓		✓		✓				
	1209		1	✓		✓		✓		✓		✓				
	1210		1	✓		✓		✓		✓		✓				
	1219		1	✓		✓		✓		✓		✓				
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	1302	1	✓		✓		✓		✓		✓				
1309		1	✓		✓		✓		✓		✓					
1310		1	✓		✓		✓		✓		✓					
1319		1	✓		✓		✓		✓		✓					
2301		1	✓		✓		✓		✓		✓					
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓				
C1C2	F1	3102	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓				
			3129	1	✓		✓		✓		✓		✓			
			3133	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	3202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	3233	1	✓		✓		✓		✓		✓				
3302		1	✓		✓		✓		✓		✓					
3316		1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3317	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓				

Engineer Check By.....
Date..... 8.5.16

EN-Supervisor Check By..... 05.11.16
Date..... 8.5.16

Chief Engineer.....
Date..... 8.5.16

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
C5,C4,C3		3333	1	/		/		/		/		/			
	F1	5110	1	/		/		/		/		/			
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5124	1	/		/		/		/		/			
		หน้าเมลอน	1	/		/		/		/		/			
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			
		5206	1	/		/		/		/		/			
		5210	1	/		/		/		/		/			
		5214	1	/		/		/		/		/			
	5215	1	/		/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
		5315	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/			
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		6120	1	/		/		/		/		/			
	F2	6202	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
	F3	6302	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
	F	F1	หน้าอพยพ ข้าง	1	/		/		/		/		/		
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/			
		ทางขึ้นอพยพ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/			
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/			
Floating		ประตูทางเข้าจรัญของ	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date..... 25/10/68

EN-Supervisor Check By.....
Date..... 25/10/68

Chief Engineer.....
Date..... 26/11/26

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
สเปา		ประตูทางเข้า	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
Aqua wing A	F1	5170	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5160	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F2	5270	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5260	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F3	5370	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5360	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
Aqua wing B	F1	5158	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		หน้าพบดีแม่ม้าน	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		หน้าห้อง Laundry	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F2	5258	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		หน้าบันได	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		หน้าห้อง PABX	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F3	5358	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		หน้าบันได	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
Aqua wing C	F1	5131	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5143	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F2	5231	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5243	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F3	5331	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5343	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ชำรุด(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	89	-	-	-

Atth

EN Supervisor

วันที่ 20/2/25

Ph

Chief Engineer

วันที่ 20/2/25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
A1, A2, A3	F1	1102	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1109	1													
		1110	1	✓												
		1119	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1202	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1219	1	✓		✓		✓		✓		✓				
F3		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1302	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1309	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1319	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		C1, C2	3102	1	✓		✓		✓		✓		✓			
			3116	1	✓		✓		✓		✓		✓			
3117	1		✓		✓		✓		✓		✓					
3128	1		✓		✓		✓		✓		✓					
ทางเดิน ข้างลิฟต์	1		✓		✓		✓		✓		✓					
F2		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3133	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3202	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3233	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3302	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		3316	1	✓		✓		✓		✓		✓				
F3	3317	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓					

Engineer Check By:  Date:

EN-Supervisor Check By:  Date: 30.12.25

Chief Engineer:  Date: 30.12.25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (สีแดง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C5.C4.C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้ามุลอน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ข้างห้องประชุมชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓		✓		✓		✓		✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	หน้าอพยพ ข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้อง GENERATOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางขึ้นอพยพ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....EN-Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Receiving (จัดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
สภา		ประตูทางเข้า	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5160	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5270	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5370	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5360	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing B	F1	5158	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าพบต้นแม่น้ำ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5258	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		✓		✓			
F3	5358	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อม5343-5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5231	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5331	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓			

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



By KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนมีนาคม 2569

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	84	-	5	



EN Supervisor
 วันที่ ๓๐/๓/๖๕



Chief Engineer
 วันที่ ๓๐/๓/๖๕

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/3/69

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส่วนต่อ)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
C5,C4,C3		3333	1	/		/		/		/		/		
	F1	5110	1	/		/		/		/		/		
		5114	1	/		/		/		/		/		
		5115	1	/		/		/		/		/		
		5124	1	/		/		/		/		/		
		หน้ามอล	1	/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		
		5206	1	/		/		/		/		/		
		5210	1	/		/		/		/		/		
		5214	1	/		/		/		/		/		
		5215	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/		
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/		
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		
		5306	1	/		/		/		/		/		
		5310	1	/		/		/		/		/		
		5314	1	/		/		/		/		/		
		5315	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/		
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		
		6120	1	/		/		/		/		/		
	F2	6202	1	/		/		/		/		/		
		6216	1	/		/		/		/		/		
		6220	1	/		/		/		/		/		
	F3	6302	1	/		/		/		/		/		
		6316	1	/		/		/		/		/		
		6320	1	/		/		/		/		/		
F	F1	หน้าอพยพ ข้าง	1	/		/		/		/		/		/
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		/
		ทางขึ้นอพยพ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		/
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/		/
Floating		ประตูทางเข้าต้อนรับ	1	/		/		/		/		/		/

Engineer Check By มจว Date 25/3/69

EN-Supervisor Check By Date 20/3/69

Chief Engineer Date 20/3/69

DATE 25/3/66

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (สีแดง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางออกข้างที่สำนักงาน	1		✓							✓		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓				✓				✓		
สเปา		ประตูทางเข้า	1	✓				✓				✓		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓				✓				✓		
Aqua wing A	F1	5170	1	✓				✓				✓		
		5160	1		✓			✓				✓		
	F2	5270	1	✓				✓				✓		
		5260	1		✓			✓				✓		
	F3	5370	1	✓				✓				✓		
		5360	1		✓			✓				✓		
Aqua wing B	F1	5158	1	✓				✓				✓		
		หน้าพบต้นแม่บ้าน	1	✓				✓				✓		
		หน้าห้อง Laundry	1	✓				✓				✓		
	F2	5258	1	✓				✓				✓		
		หน้าบันได	1	✓				✓				✓		
		หน้าห้อง PABX	1	✓				✓				✓		
	F3	5358	1	✓				✓				✓		
		หน้าบันได	1	✓				✓				✓		
		ทางเชื่อม5343-5344	1	✓				✓				✓		
Aqua wing C	F1	5131	1	✓				✓				✓		
		5143	1	✓				✓				✓		
	F2	5231	1	✓				✓				✓		
		5243	1	✓				✓				✓		
	F3	5331	1	✓				✓				✓		
		5343	1	✓				✓				✓		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By: 1025
Date: 25/3/66

EN-Supervisor Check By: 5046
Date: 25/3/66

Chief Engineer: 3013126
Date: 25/3/66



By KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนเมษายน 2569

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	82		7	เสีย



EN Supervisor

วันที่ 25/4/69



Chief Engineer

วันที่ 25/4/69

DATE 25/4/69

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
A1, A2, A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		/		
		1119	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		/		
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		/		
		1202	1	/		/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		/		
		1219	1	/		/		/		/		/		/		
C1, C2	F3	2201	1	/		/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		/		
		1302	1	/		/		/		/		/		/		
		1309	1	/		/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		/		
	F1	1319	1	/		/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		/		
		3102	1	/		/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		/		
F2		3117	1	/		/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		/		
		3133	1	/		/		/		/		/		/		
		3202	1	/		/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		/		
F3		3233	1	/		/		/		/		/		/		
		3302	1	/		/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By: สมชาย
Date: 25/4/69

EN-Supervisor Check By: สมชาย
Date: 25/4/69

Chief Engineer: สมชาย
Date: 25/4/69

DATE 25/4/69

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (สีแดง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3333	1	/		/		/		/		/			
Cs,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/			
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5124	1	/		/		/		/		/			
		หน้ามอล	1	/		/		/		/		/			
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			
		5206	1	/		/		/		/		/			
		5210	1	/		/		/		/		/			
		5214	1	/		/		/		/		/			
		5215	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
		5315	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/			
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		6120	1	/		/		/		/		/			
	F2	6202	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
	F3	6302	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
F	F1	หน้าอพยพ ข้าง	1	/		/		/		/		/		130	
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		722	
		ทางขึ้นอพยพ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		52	
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/		52	
Floating		ประตูทางเข้าตัวเมือง	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By 55/4/69
Date

EN-Supervisor Check By 55/4/69
Date

Chief Engineer 55/4/69
Date

DATE 25/4/69

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส่วนหัว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓				✓		✓			
		ทางออกข้างที่สำนักงาน	1	✓		✓				✓		✓			
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓				✓		✓			
	สभा	ประตูทางเข้า	1	✓		✓				✓		✓			
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓				✓		✓			
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓				✓		✓			
		5160	1	✓		✓				✓		✓			
	F2	5270	1	✓		✓				✓		✓			
		5260	1	✓		✓				✓		✓			
	F3	5370	1	✓		✓				✓		✓			
		5360	1	✓		✓				✓		✓			
Aqua wing B	F1	5158	1	✓		✓			✓			✓		✓	7235
		หน้าแพนดัดแม่น้ำ	1	✓		✓			✓			✓			
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓			✓			✓			
	F2	5258	1	✓		✓			✓			✓		✓	7238
		หน้าบันได	1	✓		✓			✓			✓			
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓			✓			✓			
	F3	5358	1	✓		✓			✓			✓		✓	7235
		หน้าบันได	1	✓		✓			✓			✓			
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	✓		✓			✓			✓			
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓			✓			✓			
		5143	1	✓		✓			✓			✓			
	F2	5231	1	✓		✓			✓			✓			
		5243	1	✓		✓			✓			✓			
	F3	5331	1	✓		✓			✓			✓			
		5343	1	✓		✓			✓			✓			

FM EN 14 REV. 25.4.18

Engineer Check By: 
Date: 25/4/69

EN-Supervisor Check By: 
Date: 25/4/69

Chief Engineer: 
Date: 25/4/69



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	85	—	4	



Chief Engineer

วันที่ 25/5/26



EN Supervisor

วันที่ 25/5/26

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส่วนหัว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2, A3	F1	1102	1	✓		✓									
		1109	1	✓		✓									
		1110	1	✓		✓									
		1119	1	✓		✓									
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓									
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	✓		✓									
		1202	1	✓		✓									
		1209	1	✓		✓		✓					✓		
		1210	1	✓		✓									
		1219	1	✓		✓									
C1, C2	F3	2201	1	✓		✓									
		2209	1	✓		✓									
		1302	1	✓		✓									
		1309	1	✓		✓									
		1310	1	✓		✓									
	F1	1319	1	✓		✓									
		2301	1	✓		✓									
		2309	1	✓		✓									
		3102	1	✓		✓		✓					✓		
		3116	1	✓		✓				✓			✓		
F2	ทางเดิน ข้างลิฟต์	3117	1	✓		✓							✓		
		3128	1	✓		✓							✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓					✓		
		3129	1	✓		✓				✓			✓		
		3133	1	✓		✓							✓		
	F3	3202	1	✓		✓							✓		
		3216	1	✓		✓							✓		
		3217	1	✓		✓								✓	
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓							✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓							✓		
F3	3233	1	✓		✓							✓			
	3302	1	✓		✓							✓			
	3316	1	✓		✓							✓			
	3317	1	✓		✓							✓			
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓						✓			

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส่วนหัว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓								✓		
C5,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓								✓		
		5115	1	✓								✓		
		5124	1	✓								✓		
		หน้าเมลอน	1	✓								✓		
	F2	5202	1	✓								✓		
		5206	1	✓								✓		
		5210	1	✓								✓		
		5214	1	✓								✓		
		5215	1	✓								✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓								✓		
		ข้างห้องประชุมบันได	1	✓								✓		
	F3	5302	1	✓								✓		
		5306	1	✓								✓		
		5310	1	✓								✓		
		5314	1	✓								✓		
		5315	1	✓								✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓								✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓								✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓								✓		
		6116	1	✓								✓		
		6120	1	✓								✓		
	F2	6202	1	✓								✓		
		6216	1	✓								✓		
		6220	1	✓								✓		
	F3	6302	1	✓								✓		
		6316	1	✓								✓		
		6320	1	✓								✓		
F	F1	หน้าอพยพ ข้าง	1	✓								✓		
		ห้อง GENERATOR	1	✓								✓		
		ทางขึ้นอพยพ ชั้น 2	1	✓								✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓								✓		
Floating		ประตูทางเข้าจัดรับของ	1											

Engineer Check By: วศก
Date:

EN-Supervisor Check By: คณกร
Date: ๑๕/๕/๒๕

Chief Engineer: [Signature]
Date:

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จัดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางออกข้างที่สำนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
สภา		ประตูทางเข้า	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5160	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5270	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5370	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5360	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing B	F1	5158	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าแผนดินแม่บ้าน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5258	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5358	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5231	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5331	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By: สสว.
Date:

EN-Supervisor Check By: เสด็จ 2
Date: ๑๕/๑๒/๒๕๖๖

Chief Engineer: เสด็จ
Date:



Khao Lak
The Sands
 by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนมิถุนายน 2569

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ชำรุด(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	89	✓	✓	

จอห์น รัชต์กุล
 EN Supervisor
 วันที่ ๒๓/๐๖/๖๙


 Chief Engineer
 วันที่ ๒๓/๖/๖๙

DATE 25/06/69

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2-A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1119	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/			
	F2	1202	1	/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/			
		1219	1	/		/		/		/		/			
	2201	1	/		/		/		/		/				
	2209	1	/		/		/		/		/				
F3	1302	1	/		/		/		/		/				
	1309	1	/		/		/		/		/				
	1310	1	/		/		/		/		/				
	1319	1	/		/		/		/		/				
	2301	1	/		/		/		/		/				
	2309	1	/		/		/		/		/				
C1, C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
		3117	1	/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			
		3133	1	/		/		/		/		/			
	F2	3202	1	/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
	หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/				
	ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/				
	3233	1	/		/		/		/		/				
F3	3302	1	/		/		/		/		/				
	3316	1	/		/		/		/		/				
	3317	1	/		/		/		/		/				
	หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/				

Chief Engineer
Date 22/6/25

EN-Supervisor Check By อดิศักดิ์ ลีกุล
Date 25/6/69

Engineer Check By อดิศักดิ์ ลีกุล
Date 25/06/69

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(สีแดง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
Cs.C4C3	F1	3333	1	/		/		/		/		/			
		5110	1	/		/		/		/		/			
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5124	1	/		/		/		/		/			
		หน้าเมลอน	1	/		/		/		/		/			
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			
		5206	1	/		/		/		/		/			
		5210	1	/		/		/		/		/			
		5214	1	/		/		/		/		/			
		5215	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
		5315	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/			
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/			
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		6120	1	/		/		/		/		/			
	F2	6202	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
	F3	6302	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
F	F1	หน้าอพยพต่าง	1	/		/		/		/		/			
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/			
		ทางขึ้นอพยพ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/			
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/		/			
Floating		ประตูทางเข้าจอร์มของ	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (สีแดง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Receiving (จัดรับของ)	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/			
สเปา		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/			
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/			
		5160	1	/		/		/		/		/			
	F2	5270	1	/		/		/		/		/			
		5260	1	/		/		/		/		/			
	F3	5370	1	/		/		/		/		/			
		5360	1												
Aqua wing B	F1	5158	1	-		-		-		-		-			
		หน้าแผนดินแม่บ้าน	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/			
	F2	5258	1	/		-		/		/		/			
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/			
F3		5358	1	-		-		-		-		-			
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
	F2	5231	1	/		/		/		/		/			
		5243	1	/		/		/		/		/			
	F3	5331	1	/		/		/		/		/			
		5343	1	/		/		/		/		/			

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....