

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๙

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	182.			

EN Supervisor

วันที่ ๑๕/๖/๖๙

Chief Engineer

วันที่ ๑๕/๖/๖๙

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/4/67

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5(		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
A1, A2,A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		/			
		1105	1	/		/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/		/			
		1114	1	/		/		/		/		/		/			
		1118	1	/		/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังพิตเนส บนลิ้งค์ดับเพลิง	1	/		/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังพิตเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/		/		/		/		/			
		F2	1201	1	/		/		/		/		/		/		
			1205	1	/		/		/		/		/		/		
			1209	1	/		/		/		/		/		/		
			1210	1	/		/		/		/		/		/		
			1214	1	/		/		/		/		/		/		
			1218	1	/		/		/		/		/		/		
			2201	1	/		/		/		/		/		/		
			2205	1	/		/		/		/		/		/		
			2209	1	/		/		/		/		/		/		
F3	1301	1	/		/		/		/		/		/				
	1305	1	/		/		/		/		/		/				
	1309	1	/		/		/		/		/		/				
	1310	1	/		/		/		/		/		/				
	1314	1	/		/		/		/		/		/				
	1318	1	/		/		/		/		/		/				
	2301	1	/		/		/		/		/		/				
	2305	1	/		/		/		/		/		/				
	2309	1	/		/		/		/		/		/				
C1,C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/		/			
		3109	1	/		/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/		/			
		3117	1	/		/		/		/		/		/			
		3123	1	/		/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date 25/4/67

DATE 25/1/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(วันที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	F2	3132	1	/		/		/		/		/		/		
		3202	1	/		/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		/		
		3223	1	/		/		/		/		/		/		
		3228	1	/		/		/		/		/		/		
		3229	1	/		/		/		/		/		/		
		3232	1	/		/		/		/		/		/		
	F3	3302	1	/		/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		/		
		3323	1	/		/		/		/		/		/		
		3328	1	/		/		/		/		/		/		
		3329	1	/		/		/		/		/		/		
		3332	1	/		/		/		/		/		/		
C5,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		/		
		5114	1	/		/		/		/		/		/		
		5115	1	/		/		/		/		/		/		
		5119	1	/		/		/		/		/		/		
		5124	1	/		/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		/		
		5206	1	/		/		/		/		/		/		
		5210	1	/		/		/		/		/		/		
		5214	1	/		/		/		/		/		/		
		5215	1	/		/		/		/		/		/		
		5219	1	/		/		/		/		/		/		
		5224	1	/		/		/		/		/		/		
		5226	1	/		/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง ปันทิ	1	/		/		/		/		/		/		
		ข้างห้อง ปันทิ	1	/		/		/		/		/		/		
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		/		
		5306	1	/		/		/		/		/		/		
		5310	1	/		/		/		/		/		/		
		5314	1	/		/		/		/		/		/		
	F3	5315	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By งามน
Date 25/1/69

EN Supervisor Check By
Date

Chief Engineer งามน
Date 25/1/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/1/69

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	/		/		/		/		/		/		
		5324	1	/		/		/		/		/		/		
		5326	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/		/		
B	F1	6102	1	/		/		/		/		/		/		
		6105	1	/		/		/		/		/		/		
		6109	1	/		/		/		/		/		/		
		6111	1	/		/		/		/		/		/		
		6113	1	/		/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		/		
			ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/		/	
			6117	1	/		/		/		/		/		/	
	F2	6120	1	/		/		/		/		/		/		
		6202	1	/		/		/		/		/		/		
		6205	1	/		/		/		/		/		/		
		6209	1	/		/		/		/		/		/		
6211		1	/		/		/		/		/		/			
6213		1	/		/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/		/		
		6217	1	/		/		/		/		/		/		
		6220	1	/		/		/		/		/		/		
F3	6302	1	/		/		/		/		/		/		/	
	6305	1	/		/		/		/		/		/		/	
	6309	1	/		/		/		/		/		/		/	
	6311	1	/		/		/		/		/		/		/	
	6313	1	/		/		/		/		/		/		/	
	6316	1	/		/		/		/		/		/		/	
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/		/		
		6317	1	/		/		/		/		/		/		
		6320	1	/		/		/		/		/		/		
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	/		/		/		/		/		/		
		ห้องปั๊มน้ำ	1	/		/		/		/		/		/		/
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		/		
		MDB	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By 25/1/69
Date 25/1/69

EN Supervisor Check By
Date

Chief Engineer 25/1/69
Date

DATE 25/1/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พื้นที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ล้างจาน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ออฟฟิศ FB	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้องน้ำหญิง	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้องน้ำชาย	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	ห้องบัญชี	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้อง Training	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน ชั้น 2	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ประตูทางออกห้องแบตเตอรี่	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		เสากลางครัวร้อน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ครัว ไทย (ทางออก โลนัมฟไฟด์)	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		หน้าห้อง Berkery	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Zone B	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ไลน์มูฟไฟด์	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		แคชเชียร์	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
ครัวทะเล		Bar	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ครัวร้อน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้องอาหาร	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Fitness		เคาเตอร์รีเซพชั่น	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F1	5159	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		5165	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		หน้าห้องไฟ	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5170	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	5260	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5265	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		

Engineer Check By 25/1/69

Date 25/1/69

EN Supervisor Check By 25/1/69

Date 25/1/69

Chief Engineer 25/1/69

Date 25/1/69

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่				สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5270	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5359	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5365	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5370	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5144	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5151	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5158	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5244	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5251	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5258	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing C		5351	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5358	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5130	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5137	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5230	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5237	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓			
OFFICE HK		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5330	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5337	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Manta ray		หน้าโต๊ะ clerk	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้องซักผ้า	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องเก็บของ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องลิ้น	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....

Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าไลน์ฟีด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ในไลน์ฟีด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ในออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ลานมอล	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องโถง	1	✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....25/11/69

EN Supervisor Check By.....
Date.....26/11/69

Chief Engineer.....
Date.....28/11/69

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	142	-	-	



EN Supervisor

วันที่ 30/2/25



Chief Engineer

วันที่ 06/2/25

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5V		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1101	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1105	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1118	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนลิ้งค์เบลิ้ง	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1205	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1218	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2205	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1305	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1318	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2305	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3123	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C1, C2	F1													

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	3132	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3202	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3223	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3228	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3229	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3232	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	3302	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3316	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3317	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3323	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3328	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3329	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3332	1	✓		✓		✓		✓		✓			
C5,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5119	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5202	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5214	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5219	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5224	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5226	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง มินิซี	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ข้างห้อง มินิซี	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	S302	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		S306	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		S310	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		S314	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	S315	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนก

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ												หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5326	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินลงบันได F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
B	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6105	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6109	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6111	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6113	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6117	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6205	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6209	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6211	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6213	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6217	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6305	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6309	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6311	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6313	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6317	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องปั่นน้ำดี	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F		ห้อง GENERATOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		MDB	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5W		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Canteen ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องน้ำหญิง	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องน้ำชาย	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	ห้องบัญชี	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้อง Training	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Chiller NO. 1	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		เสากลางครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟเฟด)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Berkery	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Zone B	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ไลน์ไฟเฟด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		แคชเชียร์	1	✓		✓		✓		✓		✓			
ครัวทะเล		Bar	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓			
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	S159	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing A		S165	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		S170	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	S260	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		S265	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5270	1												
	F3	5359	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5365	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5370	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5144	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5151	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5158	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5244	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5251	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5258	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Auqa wing C		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5351	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5358	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5130	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5137	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5230	1												
		5237	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5243	1												
		ทางเชื่อมตึก	1												
	F3	5330	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5337	1	✓		✓		✓		✓		✓			
OFFICE HK		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าโต๊ะ clerk		✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้องซักผ้า		✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องเก็บของ		✓		✓		✓		✓		✓			
Manta ray		ห้องลิ้น		✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัว/อาหาร		✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พิมพ์.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโถงบันได		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในโถงบันได		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์		✓		✓		✓		✓		✓		
		ลานบอล		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องโถง		✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มีนาคม 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	105	-	77	รอ เปลี่ยน



EN Supervisor

วันที่ ๓๐/๓/๒๕



Chief Engineer

วันที่ ๓๐/๓/๒๕

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH 3 (แผนที่ 1...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/			
		1105	1	/		/		/		/		/			
		1109	1												
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1114	1	/		/		/		/		/			
		1118	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			
			ทางเดิน หลังฟิตเนส บนฝั่งดับเพลิง	1										/	/
			ทางเดิน หลังฟิตเนส ครึ่งป้าย Exit	1			/		/		/				
	F2	1201	1	/		/		/		/		/			
		1205	1	/		/		/		/		/			
		1209	1			/		/		/		/			
		1210	1			/		/		/		/			
		1214	1	/		/		/		/		/			
		1218	1	/		/		/		/		/			
		2201	1			/		/		/		/			
	F3	2205	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
		1301	1	/		/		/		/		/			
1305		1	/		/		/		/		/				
1309		1		/	/		/		/		/				
1310		1		/	/		/		/		/				
1314		1		/	/		/		/		/				
C1, C2	F1	1318	1		/	/		/		/		/			
		2301	1		/	/		/		/		/			
		2305	1		/	/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
		3102	1		/	/		/		/		/			
		3109	1		/	/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
		3117	1		/	/		/		/		/			
		3123	1		/	/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By 11/15/26
Date 25/3/26EN Supervisor Check By 11/15/26
Date 25/3/26Chief Engineer 11/15/26
Date 25/3/26

FOR THE MONTH 8 (หน้า 2)

DATE

FOR THE MONTH 8 (หน้า 2)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	F2	3132	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3202	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		3216	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		3217	1													
		3223	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3228	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3229	1													
		3232	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	F3	3302	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		3316	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		3317	1													
		3323	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		3328	1													
		3329	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		3332	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5115	1													
		5119	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5206		1														
5210		1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5214		1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5215		1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		5219	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5224	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5226	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง มินิพี ข้างห้อง มินิพี	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By: มจร
Date: 22/3/66

EN Supervisor Check By: 
Date: 22/3/66

Chief Engineer: 
Date: 22/3/66

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH 3 (แผนที่ 3)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5319	1	/				/		/		/			
		5324	1	/				/		/		/			
		5326	1	/				/		/		/			
		ทางเดินลงบันได F3	1	/				/		/		/			
B	F1	6102	1	/				/		/		/			
		6105	1	/				/		/		/			
		6109	1	/				/		/		/			
		6111	1	/				/		/		/			
		6113	1	/				/		/		/			
		6116	1	/				/		/		/			
			ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/				/		/		/		
			6117	1		/		/		/		/		/	
			6120	1		/		/		/		/		/	
	F2	6202	1	/				/		/		/			
		6205	1	/				/		/		/			
			6209	1	/				/		/		/		
		6211	1	/				/		/		/			
		6213	1	/				/		/		/			
		6216	1	/				/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/				/		/		/			
		6217	1	/				/		/		/			
		6220	1	/				/		/		/			
	F3	6302	1		/		/		/		/		/		
		6305	1		/		/		/		/		/		
		6309	1	/				/		/		/			
		6311	1		/		/		/		/		/		
		6313	1		/		/		/		/		/		
		6316	1		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/				/		/		/			
		6317	1		/		/		/		/		/		
		6320	1		/		/		/		/		/		
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7-22
		ห้องขึ้นน้ำดี	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7-22
F		ห้อง GENERATOR	1	/			/		/		/		/		13-2
		MDB	1	/			/		/		/		/		

Engineer Check By: ญ.ม.ค.
Date: 25/3/26EN Supervisor Check By: Abhank
Date: 20/3/26Chief Engineer: PK
Date: 20/3/26

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... 3 (วันที่ 4)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Canteen ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องน้ำหญิง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
		ห้องน้ำชาย	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
	F2	ห้องบัญชี	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้อง Training	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน ชั้น2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		เสากลางครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวไทย (ทางออก โซนัมไฟต์)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Bakery	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Zone B	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		โซนัมไฟต์	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2.2	
		แคชเชียร์	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2.2	
ครัวทะเล		Bar	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Fitness		เคาเตอร์รีเซฟชั่น	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓			
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5159	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5165	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5170	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5265	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date..... 25/3/19EN Supervisor Check By.....
Date..... 26/3/19Chief Engineer.....
Date..... 26/3/19

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....

3 (แผนที่ 5)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ 5270	1		/		/		/		/		/		
		5270	1		/		/		/		/		/		
	F3	5359	1	/			/		/		/		/		
		5365	1		/		/		/		/		/		
		5370	1		/		/		/		/		/		
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ5360	1	/		/		/		/		/		/	
	F1	5144	1	/		/		/		/		/		/	
		5151	1	/		/		/		/		/		/	
		5158	1	/		/		/		/		/		/	
		หน้าบันได	2				/		/		/		/		
	F2	5244	1	/		/		/		/		/		/	
		5251	1				/		/		/		/		
		5258	1	/		/		/		/		/		/	
		หน้าบันได	2				/		/		/		/		
	F3	5344	1	/		/		/		/		/		/	
Aqua wing C		5351	1	/		/		/		/		/		/	
		5358	1	/		/		/		/		/		/	
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1				/		/		/		/		
	F1	5130	1	/		/		/		/		/		/	
		5137	1	/		/		/		/		/		/	
		5143	1				/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1				/		/		/		/		
	F2	5230	1	/		/		/		/		/		/	
		5237	1				/		/		/		/		
		5243	1				/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1				/		/		/		/		
	F3	5330	1	/		/		/		/		/		/	
		5337	1				/		/		/		/		
		5343	1				/		/		/		/		
		ทางเชื่อมตึก	1				/		/		/		/		
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		/		/		/		/		/		/	
		หน้าห้องซักผ้า		/		/		/		/		/		/	
		ห้องเก็บของ		/		/		/		/		/		/	
		ห้องลิ้น		/		/		/		/		/		/	
Manta ray		ครัวอาหาร		/		/		/		/		/		/	

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....

3 (วันที่ 6...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		/		/		/		/		
		หน้าโถงบันได		/		/		/		/		
		ในโถงบันได		/		/		/		/		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		/		/		/		/		
		ในออฟฟิศ FB		/		/		/		/		
		ทางเดินเข้าห้องน้ำนรก		/		/		/		/		
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		/		/		/		/		
		ลานบอล		/		/		/		/		
		ห้องโถง		/		/		/		/		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 25/3/19

EN Supervisor Check By.....
Date 28/4/19

Chief Engineer.....
Date 28/3/19



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน เมษายน 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	80		102	133

25/4/69

EN Supervisor

วันที่.....

Chief Engineer

วันที่ 25/4/26

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5(		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ						
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/					
		1105	1	/		/		/		/		/					
		1109	1	/		/		/		/		/					
		1110	1	/		/		/		/		/					
		1114	1	/		/		/		/		/				12V5	
		1118	1	/		/		/		/		/					
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/					
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนลิ้งค์เบิ้ล	1	/		/		/		/		/					
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงบันได Exit	1	/		/		/		/		/					
	F2	1201	1	/		/		/		/		/					
		1205	1	/		/		/		/		/					
		1209	1	/		/		/		/		/					
		1210	1	/		/		/		/		/					
		1214	1	/		/		/		/		/					
		1218	1	/		/		/		/		/					
		2201	1	/		/		/		/		/					
		2205	1	/		/		/		/		/					
		2209	1	/		/		/		/		/					
F3	1301	1	/		/		/		/		/						
	1305	1	/		/		/		/		/						
	1309	1	/		/		/		/		/						
	1310	1	/		/		/		/		/						
	1314	1	/		/		/		/		/						
	1318	1	/		/		/		/		/						
	2301	1	/		/		/		/		/						
	2305	1	/		/		/		/		/						
	2309	1	/		/		/		/		/						
C1, C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/					
		3109	1	/		/		/		/		/					
		3116	1	/		/		/		/		/					
		3117	1	/		/		/		/		/					
		3123	1	/		/		/		/		/					
		3128	1	/		/		/		/		/					
		3129	1	/		/		/		/		/					

Engineer Check By.....
Date 23/4/69EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date 23/4/69

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (เดือนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่ Test หลอดไฟ 12V/50				สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	3132	1		/		/		/		/		/		{ ปกติ
		3202	1		/		/		/		/		/		
		3216	1		/		/		/		/		/		
		3217	1		/		/		/		/		/		
		3223	1		/		/		/		/		/		{ ปกติ
		3228	1	/	/		/		/		/		/		
		3229	1		/		/		/		/		/		
		3232	1		/		/		/		/		/		
	F3	3302	1		/		/		/		/		/		{ ปกติ
		3316	1		/		/		/		/		/		
		3317	1		/		/		/		/		/		
		3323	1		/		/		/		/		/		
		3328	1		/		/		/		/		/		{ ปกติ
		3329	1		/		/		/		/		/		
		3332	1		/		/		/		/		/		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		/	{ ปกติ
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5119	1	/		/		/		/		/			
	F2	5124	1	/		/		/		/		/		/	{ ปกติ
		5202	1	/		/		/		/		/			
		5206	1	/		/		/		/		/			
		5210	1	/		/		/		/		/			
		5214	1	/		/		/		/		/		/	{ ปกติ
		5215	1	/		/		/		/		/			
		5219	1	/		/		/		/		/			
		5224	1	/		/		/		/		/			
		5226	1	/		/		/		/		/		/	{ ปกติ
		หน้าห้อง มินิพี	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้อง มินิพี	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		/	{ ปกติ
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
	F3	5315	1	/		/		/		/		/		/	

Engineer Check By.....
Date: 25/11/25EN Supervisor Check By.....
Date:Chief Engineer.....
Date: 25/11/25

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่ Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
		5319	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5324	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5326	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดินลงบันได F3	1	✓		✓		✓		✓		✓			
B	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓			OK
		6105	1												
		6109	1												
		6111	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6113	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓			
			ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	✓		✓		✓		✓		✓		
			6117	1	✓		✓		✓		✓		✓		
			6120	1											OK
		F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6205	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6209	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6211	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6213	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6217	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6220	1												
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓			OK OK
		6305	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6309	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6311	1												
		6313	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6316	1												
			ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
			6317	1											
			6320	1											
	F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1											
ห้องปั๊มน้ำ			1												
F		ห้อง GENERATOR	1												OK OK
		MDB	1												

Engineer Check By:  Date: 25/4/19
 EN Supervisor Check By: Date:
 Chief Engineer:  Date: 25/4/19

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(วันที่.....)

4

ห้อง 5 บ. 5/5, 24 (H2) 24/5/5

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	2		2		2		2		2			
		Canteen ล้างจาน	1	2		2		2		2		2			
		ออฟฟิศ FB	1	2		2		2		2		2			7/5/5
		ห้องน้ำหญิง	1	2		2		2		2		2			12/5/5
		ห้องน้ำชาย	1	2		2		2		2		2			7/5/5
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศทาง	1	2		2		2		2		2			7/5/5
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	2		2		2		2		2			7/5/5
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	2		2		2		2		2			16/5
	F2	ห้องบัญชี	1	2		2		2		2		2			
		ห้อง Training	1	2		2		2		2		2			
		ทางเดิน ชั้น 2	1	2		2		2		2		2			
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	2		2		2		2		2			16/5
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	2		2		2		2		2			16/5
		ประตูทางออกห้องเบเกอรี่	1	2		2		2		2		2			16/5
		เสากลางครัวร้อน	1	2		2		2		2		2			16/5
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟ)	1	2		2		2		2		2			16/5
		หน้าห้อง Bakery	1	2		2		2		2		2			16/5
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	2		2		2		2		2			16/5
		Zone B	1	2		2		2		2		2			16/5
		ไลน์ไฟ	1	2		2		2		2		2			16/5
		แคชเชียร์	1	2		2		2		2		2			16/5
ครัวทะเล		Bar	1	2		2		2		2		2			16/5
		ครัวร้อน	1	2		2		2		2		2			16/5
		ห้องอาหาร	1	2		2		2		2		2			16/5
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1	2		2		2		2		2			16/5
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	2		2		2		2		2			16/5
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	2		2		2		2		2			16/5
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	2		2		2		2		2			16/5
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	2		2		2		2		2			16/5
	F1	5159	1	2		2		2		2		2			16/5
		5165	1	2		2		2		2		2			16/5
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	2		2		2		2		2			16/5
		5170	1	2		2		2		2		2			16/5
		5260	1	2		2		2		2		2			16/5
	F2	5265	1	2		2		2		2		2			16/5

Engineer Check By.....
Date 25/4/19EN Supervisor Check By.....
Date 25/4/19Chief Engineer.....
Date 25/4/19

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... 4 (เมษายน).....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1												1ชุด	
		5270	1													
	F3	5359	1													
		5365	1													
		5370	1													
		หน้าห้องไฟ/5360	1													
Aqua wing B	F1	5144	1												1ชุด 1ชุด	
		5151	1													
		5158	1													
		หน้าบันได	2												1ชุด 6ชุด 6ชุด	
	F2	5244	1													
		5251	1													
		5258	1													
		หน้าบันได	2													
	F3	5344	1												1ชุด	
		5351	1													
	5358	1														
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1												1ชุด	
F1	5130	1														
	5137	1														
		5143	1												1ชุด	
		ทางเชื่อมตึก	1													
F2	5230	1														
		5237	1													
		5243	1													
		ทางเชื่อมตึก	1													
Aqua wing C	F3	5330	1												1ชุด	
		5337	1													
		5343	1													
			ทางเชื่อมตึก	1												1ชุด
		หน้าโต๊ะ clerk	1													
	หน้าห้องซักผ้า	1														
OFFICE HK		ห้องเก็บของ	1												1ชุด	
		ห้องลิ้น	1													
		ครัวอาหาร	1													
	Manta ray															1ชุด

Engineer Check By: 16/4/2564
Date: 25/4/2564EN Supervisor Check By: 25/4/2564
Date: 25/4/2564Chief Engineer: 25/4/2564
Date: 25/4/2564

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH..... (แผนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 15/4/18

EN Supervisor Check By.....
Date 15/4/18

Chief Engineer.....
Date 15/4/18

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	141	-	41	ส่งซ่อม 10/10/2569



EN Supervisor

วันที่ 20/6/26



Chief Engineer

วันที่ 09/05/26

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนก.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
A1, A2, A3	F1	1101	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		1105	1		✓		✓		✓		✓		✓			.	
		1109	1		✓		✓		✓		✓		✓			.	
		1110	1	✓		✓				✓				✓			.
		1114	1		✓							✓					.
		1118	1	✓		✓		✓				✓					.
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓				✓					
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนชั้นดัมเบล	1	✓		✓		✓				✓					
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	✓		✓		✓				✓					
		F2	1	✓		✓						✓					
		1201	1	✓													
		1205	1	✓													
		1209	1	✓													
		1210	1	✓		✓								✓			
		1214	1	✓		✓								✓			
		1218	1	✓		✓								✓			
		2201	1	✓		✓								✓			
		2205	1	✓		✓								✓			
		2209	1	✓						✓				✓			
	F3	1301	1	✓		✓				✓				✓			.
1305		1		✓									✓			.	
1309		1		✓						✓				✓			
		1310	1	✓						✓				✓			
		1314	1	✓						✓				✓			
		1318	1	✓						✓				✓			
		2301	1	✓						✓				✓			
		2305	1	✓						✓				✓			
		2309	1	✓						✓				✓			
C1, C2	F1	3102	1	✓		✓				✓				✓			
		3109	1	✓						✓				✓			
		3116	1	✓						✓				✓			
		3117	1		✓							✓					.
		3123	1														.
		3128	1	✓						✓				✓			
		3129	1	✓						✓				✓			

Engineer Check By: สมชาย
Date:

EN Supervisor Check By: สมชาย
Date: 15.11.26

Chief Engineer: สมชาย
Date:

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พิมพ์.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	F2	3132	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3202	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3216	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3223	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3228	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3229	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3232	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	F3	3302	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3316	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3317	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
		3323	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3328	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3329	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3332	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5119	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	F2	5124	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
5202		1	✓	✓	✓		✓		✓		✓			
5206		1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
5210		1	✓	✓	✓		✓		✓		✓			
		5214	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5219	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5224	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5226	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง มินิพี	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		ข้างห้อง มินิพี	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	F3	5315	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนก.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5324	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5326	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดินลงบันได F3	1	✓		✓		✓		✓		✓				
B	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		6105	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		6109	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		6111	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		6113	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		6117	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		6120	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6205	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6209	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6211	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6213	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6217	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6302	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		6305	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6309	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		6311	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		6313	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		6316	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
	ทางเชื่อมB2-B3 F3	6317	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
		6320	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		ออฟฟิศ ว่าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F		ห้องปั๊มน้ำ	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		ห้อง GENERATOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F		MDB	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

 Engineer Check By.....
 Date.....

 EN Supervisor Check By.....
 Date.....

 Chief Engineer.....
 Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Canteen ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ออฟฟิศ FB	1		✓				✓				✓		
		ห้องน้ำหญิง	1		✓				✓				✓		
		ห้องน้ำชาย	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	ห้องบัญชา	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้อง Training	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน ชั้น2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางออกห้องแม่จอร์	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		เสากลางครัวร้อน	1		✓				✓				✓		
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟ)	1		✓				✓				✓		
		หน้าห้อง Berkery	1		✓				✓				✓		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1		✓				✓				✓		
		Zone B	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ไลน์ไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		แคชเชียร์	1	✓		✓		✓		✓		✓			
ครัวทะเล		Bar	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1		✓				✓				✓		
		ฟิตเนส	1		✓				✓				✓		
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1		✓				✓				✓		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5159	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5165	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5170	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5260	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5265	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(เพิ่ม.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5270	1							✓			✓		
	F3	5359	1	✓											
		5365	1	✓					✓		✓		✓		
		5370	1	✓					✓		✓		✓		
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓				✓		✓					
	F1	5144	1		✓								✓		
		5151	1		✓								✓		
		5158	1											✓	
		หน้าบันได	2	✓									✓		
	F2	5244	1											✓	
		5251	1											✓	
		5258	1											✓	
Aqua wing C		หน้าบันได	2												
	F3	5344	1	✓											
		5351	1	✓											
		5358	1	✓											
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	✓											
	F1	5130	1	✓											
Aqua wing C		5137	1	✓											
		5143	1	✓											
		ทางเชื่อมเด็ก	1	✓											
	F2	5230	1		✓										
		5237	1												
		5243	1												
		ทางเชื่อมเด็ก	1												
	F3	5330	1	✓											
OFFICE HK		5337	1												
		5343	1												
		ทางเชื่อมเด็ก	1	✓											
		หน้าโต๊ะ clerk		✓											
		หน้าห้องซักผ้า		✓											
Manta ray		ห้องเก็บของ		✓											
		ห้องลิ้น		✓											
		ครัวทำอาหาร		✓											

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พื้นที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V(		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโถงบันได		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในโถงบันได												
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแยก		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์		✓		✓		✓		✓		✓		
		ลานบอล		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องโถง		✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มิถุนายน 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	136	4	46	

.....
.....

EN Supervisor

วันที่ ๒๓/๐๖/๖๖

.....
.....

Chief Engineer

วันที่ 22/6/26

DATE 25.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 11.91.....(วันที่...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2, A3	F1	1101	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	11 ก.ย. 2561
		1105	1	ปกติ											
		1109	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1110	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1114	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1118	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	ปกติ											
		ทางเดิน หลังพีดเนส บนถังดับเพลิง	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		ทางเดิน หลังพีดเนส ตรงป้าย Exit	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1201	1	ปกติ											
	F2	1205	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1209	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1210	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1214	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1218	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		2201	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		2205	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		2209	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1301	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1305	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
	F3	1309	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1310	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1314	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		1318	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		2301	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		2305	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		2309	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		3102	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		3109	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		3116	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
	F1	3117	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		3123	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		3128	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
		3129	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
C1, C2	F1														

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE 25.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 12/9/..... (พิมพ์.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	3132	1	/		/		/		/		/			
		3202	1	/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
		3223	1	/		/		/		/		/			
		3228	1	/		/		/		/		/			
		3229	1	/		/		/		/		/			
		3232	1	/		/		/		/		/			
	F3	3302	1	/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/			
		3323	1	/		/		/		/		/			
		3328	1	/		/		/		/		/			
		3329	1	/		/		/		/		/			
		3332	1	/		/		/		/		/			
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/			
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5119	1	/		/		/		/		/			
		5124	1	/		/		/		/		/			
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			
5206		1	/		/		/		/		/				
5210		1	/		/		/		/		/				
5214		1	/		/		/		/		/				
5215		1	/		/		/		/		/				
		5219	1	/		/		/		/		/			
		5224	1	/		/		/		/		/			
		5226	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง บันได	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้อง บันได	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
	F3	5315	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE 25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 24 9 (พฤษภาคม 2564)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5W		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5319	1	/		/		/		/		/			
		5324	1	/		/		/		/		/			
		5326	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/			
B	F1	6102	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6105	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6109	1	/		/		/		/		/			
		6111	1	/		/		/		/		/			
		6113	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6117	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6120	1	/		/		/		/		/			
		6202	1	/		/		/		/		/			
	F2	6205	1	/		/		/		/		/			
		6209	1	/		/		/		/		/			
		6211	1	/		/		/		/		/			
		6213	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/			
		6217	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
		6302	1	/		/		/		/		/			
		6305	1	/		/		/		/		/			
	F3	6309	1	/		/		/		/		/			
		6311	1	/		/		/		/		/			
		6313	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/			
		6317	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
		ออฟฟิศ ช่าง	1	/		/		/		/		/			
		ห้องนิรภัย	1	/		/		/		/		/			11มกราคม
		F	F1	ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/	
MDB	1			/		/		/		/		/			

Engineer Check By 2564
Date

EN Supervisor Check By 2564
Date 30/06/64

Chief Engineer
Date

DATE 25/06/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 25/6 (วันที่ 25/6)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่				สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		Canteen ล้างจาน	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ออฟฟิศ FB	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ห้องน้ำหญิง	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ห้องน้ำชาย	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
	F2	ห้องบัญชี	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ห้อง Training	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ทางเดิน ชั้น2	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ประตูทางออกห้องเบเกอรี่	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		เสากลางครัวร้อน	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟ)	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		หน้าห้อง Bakery	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		Zone B	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ไลน์ไฟใต้	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		แคชเชียร์	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
ครัวทะเล		Bar	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ครัวร้อน	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ห้องอาหาร	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		11/07/2569
	F1	5159	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5165	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5170	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F2	5260	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5265	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		

Engineer Check By 25/06/69
Date 25/06/69

EN Supervisor Check By 25/06/69
Date 25/06/69

Chief Engineer
Date

DATE 25/06/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 25/6 (หน้า 5)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/			
		5270	1	/		/		/		/		/			
	F3	5359	1	/		/		/		/		/			
		5365	1	/		/		/		/		/			
		5370	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	/		/		/		/		/			
	F1	5144	1	/		/		/		/		/			
		5151	1	/		/		/		/		/			
		5158	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F2	5244	1	/		/		/		/		/			
		5251	1	/		/		/		/		/			
		5258	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F3	5344	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing C		5351	1	/		/		/		/		/			
		5358	1	/		/		/		/		/			
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
	F1	5130	1	/		/		/		/		/			
		5137	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F2	5230	1	/		/		/		/		/			
		5237	1	/		/		/		/		/			
		5243	1	/		/		/		/		/			
OFFICE HK		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F3	5330	1	/		/		/		/		/			
		5337	1	/		/		/		/		/			
		5343	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
Manta ray		หน้าโต๊ะ clerk		/		/		/		/		/			11 เม.ย. 1561
		หน้าห้องซักผ้า		/		/		/		/		/			11 เม.ย. 1564
		ห้องเก็บของ		/		/		/		/		/			11 เม.ย. 1561
		ห้องลิ้น		/		/		/		/		/			11 เม.ย. 1561
		ครัวอาหาร		/		/		/		/		/			11 เม.ย. 1561

Engineer Check By: 25/06/69
 Date: 25/06/69
 EN Supervisor Check By: 25/06/69
 Date: 25/06/69
 Chief Engineer: 25/06/69
 Date: 25/06/69

DATE 25.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH ๙:๔๗.....(แผ่นที่ ๖...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		—				—		—		722		
		หน้าไลน์เฟส		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ในไลน์เฟส		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ในออฟฟิศ FB		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		✓					✓			11 ก.ย. 56		
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		✓				✓		✓				
		ลานบอล		✓				✓		✓				
		ห้องโถง		✓				✓		✓				

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By ๙:๔๗
Date..๙๖/๙๖/๕๖

EN Supervisor Check By ๙:๔๗
Date..๙๖/๙๖/๕๖

Chief Engineer
Date.....