

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๙

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	182.			



EN Supervisor

วันที่ ๑๕/๖/๖๙



Chief Engineer

วันที่ ๑๕/๖/๖๙

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/4/67

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5(		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		
		1105	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1114	1	/		/		/		/		/		
		1118	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังพีดเนส บนลิ้งค์ดับเพลิง	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังพีดเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/		/		/		/		
		1201	1	/		/		/		/		/		
	F2	1205	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1214	1	/		/		/		/		/		
		1218	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2205	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
		1301	1	/		/		/		/		/		
		1305	1	/		/		/		/		/		
	F3	1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1314	1	/		/		/		/		/		
		1318	1	/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		
		2305	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
		3102	1	/		/		/		/		/		
		3109	1	/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		
	F1	3117	1	/		/		/		/		/		
		3123	1	/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		
C1, C2	F1													

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date 25/4/67

DATE 25/1/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(วันที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	F2	3132	1	/		/		/		/		/		/		
		3202	1	/		/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		/		
		3223	1	/		/		/		/		/		/		
		3228	1	/		/		/		/		/		/		
		3229	1	/		/		/		/		/		/		
		3232	1	/		/		/		/		/		/		
	F3	3302	1	/		/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		/		
		3323	1	/		/		/		/		/		/		
		3328	1	/		/		/		/		/		/		
		3329	1	/		/		/		/		/		/		
		3332	1	/		/		/		/		/		/		
C5,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		/		
		5114	1	/		/		/		/		/		/		
		5115	1	/		/		/		/		/		/		
		5119	1	/		/		/		/		/		/		
		5124	1	/		/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		/		
		5206	1	/		/		/		/		/		/		
		5210	1	/		/		/		/		/		/		
		5214	1	/		/		/		/		/		/		
		5215	1	/		/		/		/		/		/		
		5219	1	/		/		/		/		/		/		
		5224	1	/		/		/		/		/		/		
		5226	1	/		/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง ปีนทึ่	1	/		/		/		/		/		/		
		ข้างห้อง ปีนทึ่	1	/		/		/		/		/		/		
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		/		
		5306	1	/		/		/		/		/		/		
		5310	1	/		/		/		/		/		/		
		5314	1	/		/		/		/		/		/		
	F3	5315	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By งามน
Date 25/1/69

EN Supervisor Check By
Date

Chief Engineer งามน
Date 25/1/69

DATE 25/1/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	/		/		/		/		/				
		5324	1	/		/		/		/		/				
		5326	1	/		/		/		/		/				
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/				
B	F1	6102	1	/		/		/		/		/				
		6105	1	/		/		/		/		/				
		6109	1	/		/		/		/		/				
		6111	1	/		/		/		/		/				
		6113	1	/		/		/		/		/				
		6116	1	/		/		/		/		/				
			ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/			
			6117	1	/		/		/		/		/			
			6120	1	/		/		/		/		/			
	F2	6202	1	/		/		/		/		/		/		
		6205	1	/		/		/		/		/		/		
		6209	1	/		/		/		/		/		/		
6211		1	/		/		/		/		/		/			
6213		1	/		/		/		/		/		/			
6216		1	/		/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/				
		6217	1	/		/		/		/		/				
		6220	1	/		/		/		/		/				
F3	6302	1	/		/		/		/		/		/			
	6305	1	/		/		/		/		/		/			
	6309	1	/		/		/		/		/		/			
	6311	1	/		/		/		/		/		/			
	6313	1	/		/		/		/		/		/			
	6316	1	/		/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/				
		6317	1	/		/		/		/		/				
		6320	1	/		/		/		/		/				
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	/		/		/		/		/				
		ห้องปั๊มน้ำ	1	/		/		/		/		/				
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/				
		MDB	1	/		/		/		/		/				

Engineer Check By 25/1/69

EN Supervisor Check By

Date

Chief Engineer Date

DATE 25/1/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พื้นที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ล้างจาน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ออฟฟิศ FB	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้องน้ำหญิง	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้องน้ำชาย	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	ห้องบัญชี	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้อง Training	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดิน ชั้น 2	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ประตูทางออกห้องแบตเตอรี่	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		เสากลางครัวร้อน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ครัว ไทย (ทางออก โลนัมฟไฟด์)	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		หน้าห้อง Berkery	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Zone B	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ไลน์มูฟไฟด์	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		แคชเชียร์	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
ครัวทะเล		Bar	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ครัวร้อน	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ห้องอาหาร	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Fitness		เคาเตอร์รีเซพชั่น	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F1	5159	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		5165	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		หน้าห้องไฟ	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5170	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	5260	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5265	1	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		

Engineer Check By 25/1/69

Date 25/1/69

EN Supervisor Check By 25/1/69

Date 25/1/69

Chief Engineer 25/1/69

Date 25/1/69

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่				สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5270	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5359	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5365	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5370	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5144	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5151	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5158	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5244	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5251	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5258	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing C		5351	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5358	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5130	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5137	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5230	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5237	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓			
OFFICE HK		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5330	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5337	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Manta ray		หน้าโต๊ะ clerk	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้องซักผ้า	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องเก็บของ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องลิ้น	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าไลน์ฟีด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ในไลน์ฟีด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ในออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ลานมอล	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องโถง	1	✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....25/11/69

EN Supervisor Check By.....
Date.....26/11/69

Chief Engineer.....
Date.....28/11/69



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	142	-	-	



EN Supervisor

วันที่ ๓๐/๒/๖๕



Chief Engineer

วันที่ ๐๖/๒/๖๕

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5V		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1101	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1105	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1118	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนหลังคัมเพิล	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1205	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1218	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2205	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1305	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1318	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2305	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3123	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C1, C2	F1													

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
	F2	3132	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3202	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3223	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3228	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3229	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3232	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	F3	3302	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3316	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3317	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3323	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3328	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3329	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		3332	1	✓		✓		✓		✓		✓					
C5,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		5119	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	5214	1	✓		✓		✓		✓		✓						
	5215	1	✓		✓		✓		✓		✓						
	5219	1	✓		✓		✓		✓		✓						
	5224	1	✓		✓		✓		✓		✓						
	5226	1	✓		✓		✓		✓		✓						
	หน้าห้อง มินิซี		1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ข้างห้อง มินิซี		1	✓		✓		✓		✓		✓					
	F3	S302	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		S306	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		S310	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		S314	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	F3	S315	1	✓		✓		✓		✓		✓					

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนก

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ												หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5326	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินลงบันได F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
B	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6105	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6109	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6111	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6113	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6117	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6205	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6209	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6211	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6213	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6217	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6305	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6309	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6311	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6313	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6317	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องปั่นน้ำ	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F		ห้อง GENERATOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		MDB	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่				Test หลอดไฟ 12V5W			สภาพอุปกรณ์	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		Canteen ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		Canteen ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ห้องน้ำหญิง	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ห้องน้ำชาย	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	ห้องบัญชี	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ห้อง Training	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดิน ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		เสากลางครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟเฟด)	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง Berkery	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		Zone B	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ไลน์ไฟเฟด	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		แคชเชียร์	1	✓		✓		✓		✓		✓				
ครัวทะเล		Bar	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓				
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F1	S159	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing A		S165	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		S170	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	S260	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		S265	1	✓		✓		✓		✓		✓				

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5270	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5359	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5365	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5370	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F1	5144	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5151	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5158	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5244	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5251	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5258	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing C		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5351	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5358	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องไฟ /หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing C	F1	5130	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5137	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5230	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5237	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5330	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5337	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้องซักผ้า		✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องเก็บของ		✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องลิ้น		✓		✓		✓		✓		✓			
Manta ray		ครัว/อาหาร		✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พิมพ์.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		✓				✓				✓		
		หน้าโถงบันได		✓				✓				✓		
		ในโถงบันได		✓				✓				✓		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓				✓				✓		
		ในออฟฟิศ FB		✓				✓				✓		
Kid's club		ทางเดินเข้าเข้าห้องน้ำแขก		✓				✓				✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์		✓				✓				✓		
		ลานบอล		✓				✓				✓		
		ห้องโถง		✓				✓				✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มีนาคม 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	105	-	77	รับ เก็บสำรอง

.....

EN Supervisor

วันที่ ๓๐/๓/๒๕

.....

Chief Engineer

วันที่ ๑๑/๓/๒๕

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH 3 (แผนที่ 1...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/			
		1105	1	/		/		/		/		/			
		1109	1												
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1114	1			/				/		/			
		1118	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			
			ทางเดิน หลังฟิตเนส บนฝั่งดับเพลิง	1										/	/
			ทางเดิน หลังฟิตเนส ครึ่งป้าย Exit	1			/				/			/	
	F2	1201	1	/		/		/		/		/			
		1205	1	/		/		/		/		/			
		1209	1			/				/				/	
		1210	1					/		/		/		/	
		1214	1	/		/		/		/		/			
		1218	1	/		/		/		/		/			
		2201	1												
	F3	2205	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
		1301	1			/		/		/		/		/	
1305		1	/		/		/		/		/				
1309		1			/		/		/		/				
1310		1			/		/		/		/				
1314		1			/		/		/		/				
C1, C2	F1	1318	1			/		/		/		/			
		2301	1			/		/		/		/			
		2305	1			/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
		3102	1			/		/		/		/			
		3109	1			/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
		3117	1			/		/		/		/			
		3123	1			/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By 11/15/25
Date 25/3/25EN Supervisor Check By 11/15/25
Date 25/3/25Chief Engineer 11/15/25
Date 25/3/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH 8 (หน้า 2)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	3132	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3202	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3216	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3223	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3228	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		3229	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3232	1		✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	3302	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3316	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3317	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3323	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3328	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3329	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		3332	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5114	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5119	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
F2		5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5206	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5219	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5224	1		✓		✓		✓		✓		✓		
		5226	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		หน้าห้อง มินิพี	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		ข้างห้อง มินิพี	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
F3		5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	F3	5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Engineer Check By: มจร
Date: 22/3/66EN Supervisor Check By: 
Date: 22/3/66Chief Engineer: 
Date: 22/3/66

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH 3 (แผนที่ 3)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5319	1	/				/		/		/			
		5324	1	/				/		/		/			
		5326	1	/				/		/		/			
		ทางเดินลงบันได F3	1	/				/		/		/			
B	F1	6102	1	/				/		/		/			
		6105	1	/				/		/		/			
		6109	1	/				/		/		/			
		6111	1	/				/		/		/			
		6113	1	/				/		/		/			
		6116	1	/				/		/		/			
			ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/				/		/		/		
			6117	1		/				/			/		
			6120	1		/				/			/		
	F2	6202	1	/				/		/		/			
		6205	1	/				/		/		/			
			6209	1	/				/		/		/		
		6211	1	/				/		/		/			
		6213	1	/				/		/		/			
		6216	1	/				/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/				/		/		/			
		6217	1	/				/		/		/			
		6220	1	/				/		/		/			
F3	6302	1		/				/		/		/			
	6305	1		/				/		/		/			
	6309	1	/				/		/		/				
	6311	1		/			/		/		/				
	6313	1		/			/		/		/				
	6316	1		/			/		/		/				
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/				/		/		/			
		6317	1		/			/		/		/			
		6320	1		/			/		/		/			
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7-22
		ห้องปั๊มน้ำ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7-22
F		ห้อง GENERATOR	1	/				/		/		/			13-2
		MDR	1												

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... 3 (วันที่ 4)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Canteen ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องน้ำหญิง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1.2	
		ห้องน้ำชาย	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1.2	
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
	F2	ห้องบัญชี	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้อง Training	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน ชั้น2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		เสากลางครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวไทย (ทางออก โซนัมไฟต์)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Bakery	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Zone B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2.2	
		โซนัมไฟต์	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2.2	
		แคชเชียร์	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2.2	
ครัวทะเล		Bar	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Fitness		ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		เคาเตอร์รีเซฟชั่น	1	✓		✓		✓		✓		✓			
สปา		ที่รีฟองฟีดเบส	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Pine apple		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		บาร์ Pine apple	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing A	F1	5159	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5165	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5170	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5260	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5265	1	✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date..... 25/3/19EN Supervisor Check By.....
Date..... 26/3/19Chief Engineer.....
Date..... 26/3/19

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....

3 (แผนที่ 5)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ 5270	1		/		/		/		/		/		
		5270	1		/		/		/		/		/		
	F3	5359	1	/		/		/		/		/			
		5365	1		/		/		/		/		/		
		5370	1		/		/		/		/		/		
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ5360	1	/		/		/		/		/			
	F1	5144	1	/		/		/		/		/			
		5151	1	/		/		/		/		/			
		5158	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F2	5244	1	/		/		/		/		/			
		5251	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing C		5258	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F3	5344	1	/		/		/		/		/			
		5351	1	/		/		/		/		/			
		5358	1	/		/		/		/		/			
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
	F1	5130	1	/		/		/		/		/			
		5137	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F2	5230	1	/		/		/		/		/			
		5237	1	/		/		/		/		/			
		5243	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F3	5330	1	/		/		/		/		/			
		5337	1	/		/		/		/		/			
		5343	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		/		/		/		/		/			
		หน้าห้องซักผ้า		/		/		/		/		/			
		ห้องเก็บของ		/		/		/		/		/			
		ห้องลิ้น		/		/		/		/		/			
Manta ray		ครัวอาหาร		/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....

3 (วันที่ 6...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		✓				✓				✓		
		หน้าโถงบันได			✓				✓				✓	
		ในโถงบันได			✓				✓				✓	
		ทางเข้าออฟฟิศ FB			✓				✓				✓	
		ในออฟฟิศ FB			✓				✓				✓	
		ทางเดินเข้าห้องน้ำนก			✓				✓				✓	
Kid's club		หน้าลิโตะเกมส์		✓					✓				✓	
		ลานบอล		✓					✓				✓	
		ห้องโถง		✓					✓				✓	

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 25/3/19

EN Supervisor Check By.....
Date 28/4/19

Chief Engineer.....
Date 28/3/19



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน เมษายน 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	80		102	133

25/4/69

EN Supervisor

วันที่.....

Chief Engineer

วันที่ 25/4/26

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/				
		1105	1	/		/		/		/		/				
		1109	1	/		/		/		/		/				
		1110	1	/		/		/		/		/				
		1114	1	/		/		/		/		/				12V5
		1118	1	/		/		/		/		/				
	F2	ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/				
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนลิ้งค์เบิ้ล	1	/		/		/		/		/				
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงบันได Exit	1	/		/		/		/		/				
		1201	1	/		/		/		/		/				
		1205	1	/		/		/		/		/				
		1209	1	/		/		/		/		/				
F3	1210	1	/		/		/		/		/					
	1214	1	/		/		/		/		/					
	1218	1	/		/		/		/		/					
	2201	1	/		/		/		/		/					
	2205	1	/		/		/		/		/					
	2209	1	/		/		/		/		/					
	1301	1	/		/		/		/		/					
	1305	1	/		/		/		/		/					
	1309	1	/		/		/		/		/					
	1310	1	/		/		/		/		/					
	1314	1	/		/		/		/		/					
	1318	1	/		/		/		/		/					
C1, C2	F1	2301	1	/		/		/		/		/				
		2305	1	/		/		/		/		/				
		2309	1	/		/		/		/		/				
		3102	1	/		/		/		/		/				
		3109	1	/		/		/		/		/				
		3116	1	/		/		/		/		/				
	3117	1	/		/		/		/		/					
	3123	1	/		/		/		/		/					
	3128	1	/		/		/		/		/					
	3129	1	/		/		/		/		/					

Engineer Check By.....
Date 23/4/69EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date 23/4/69

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (เดือนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ												หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่ Test หลอดไฟ 12V/50				สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	F2	3132	1		/		/		/		/		/		ปกติ	ปกติ
		3202	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3216	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3217	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3223	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3228	1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
		3229	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3232	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
	F3	3302	1		/		/		/		/		/		ปกติ	ปกติ
		3316	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3317	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3323	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3328	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3329	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		3332	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
C5,C4,C3		F1	5110	1	/	/		/		/		/		/		
	5114		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	5115		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	5119		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	5124		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	5202		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	5206		1		/		/		/		/		/		ปกติ	
	5210		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	F2	5214	1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	ปกติ
		5215	1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
		5219	1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
		5224	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		5226	1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
		หน้าห้อง มินิ	1		/		/		/		/		/		ปกติ	
		ข้างห้อง มินิ	1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
		F3	5302	1	/	/		/		/		/		/		
	5306		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	5310		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	5314		1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	
	F3	5315	1	/	/		/		/		/		/		ปกติ	

Engineer Check By.....
Date: 25/11/2564EN Supervisor Check By.....
Date: Chief Engineer.....
Date: 25/11/2564

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่ Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
		5319	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5324	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5326	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดินลงบันได F3	1	✓		✓		✓		✓		✓			
B	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6105	1												
		6109	1												
		6111	1	✓		✓		✓		✓		✓			OK
		6113	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6117	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6120	1												
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓			
6205		1	✓		✓		✓		✓		✓				
6209		1	✓		✓		✓		✓		✓				
6211		1	✓		✓		✓		✓		✓				
6213		1	✓		✓		✓		✓		✓				
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6217	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6220	1												
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓			OK
6305		1	✓		✓		✓		✓		✓			OK	
6309		1	✓		✓		✓		✓		✓				
6311		1													
6313		1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
		6316	1												
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		6317	1												
		6320	1												
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1												OK
		ห้องปั๊มน้ำ	1												OK
F		ห้อง GENERATOR	1												OK
		MDB	1												OK

Engineer Check By: สมชาย งาม
 Date: 25/4/19
 Chief Engineer: สมชาย งาม
 Date: 25/4/19
 EN Supervisor Check By:
 Date:

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....

4

(วันที่.....)

ห้อง 5 บ / 5, 24 (H2) 24 ชั่วโมง

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	2		2		2		2		2			
		Canteen ล้างจาน	1	2		2		2		2		2			
		ออฟฟิศ FB	1	2		2		2		2		2			7/5/25
		ห้องน้ำหญิง	1	2		2		2		2		2			12/5/25
		ห้องน้ำชาย	1	2		2		2		2		2			7/5/25
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศทาง	1	2		2		2		2		2			7/5/25
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	2		2		2		2		2			7/5/25
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	2		2		2		2		2			16/2
	F2	ห้องบัญชี	1	2		2		2		2		2			
		ห้อง Training	1	2		2		2		2		2			
		ทางเดิน ชั้น 2	1	2		2		2		2		2			
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	2		2		2		2		2			16/2
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	2		2		2		2		2			16/2
		ประตูทางออกห้องเบเกอรี่	1	2		2		2		2		2			16/2
		เสากลางครัวร้อน	1	2		2		2		2		2			16/2
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟ)	1	2		2		2		2		2			16/2
		หน้าห้อง Bakery	1	2		2		2		2		2			16/2
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	2		2		2		2		2			16/2
		Zone B	1	2		2		2		2		2			16/2
		ไลน์ไฟ	1	2		2		2		2		2			16/2
		แคชเชียร์	1	2		2		2		2		2			16/2
ครัวทะเล		Bar	1	2		2		2		2		2			16/2
		ครัวร้อน	1	2		2		2		2		2			16/2
		ห้องอาหาร	1	2		2		2		2		2			16/2
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1	2		2		2		2		2			16/2
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	2		2		2		2		2			16/2
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	2		2		2		2		2			16/2
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	2		2		2		2		2			16/2
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	2		2		2		2		2			16/2
	F1	S159	1	2		2		2		2		2			16/2
		S165	1	2		2		2		2		2			16/2
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	2		2		2		2		2			16/2
		S170	1	2		2		2		2		2			16/2
		S260	1	2		2		2		2		2			16/2
	F2	S265	1	2		2		2		2		2			16/2

Engineer Check By.....
Date 25/4/19EN Supervisor Check By.....
Date 25/4/19Chief Engineer.....
Date 25/4/19

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (วันที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1											} 1ชุด
		5270	1											
	F3	5359	1											
		5365	1											
		5370	1											
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1											
	F1	5144	1											} 1ชุด 1ชุด
		5151	1											
		5158	1											
		หน้าบันได	2											} 1ชุด 6ชุด 6ชุด
	F2	5244	1											
		5251	1											
		5258	1											
		หน้าบันได	2											
	F3	5344	1											} 1ชุด
	5351	1												
	5358	1												
Auqa wing C		ห้องไฟ/หน้าบันได	1											} 1ชุด
	F1	5130	1											
		5137	1											
		5143	1											} 1ชุด
		ทางเชื่อมตึก	1											
	F2	5230	1											
		5237	1											
		5243	1											
		ทางเชื่อมตึก	1											
	F3	5330	1											} 1ชุด
	5337	1												
	5343	1												
OFFICE HK		ทางเชื่อมตึก	1											} 1ชุด
		หน้าโต๊ะ clerk	1											
		หน้าห้องซักผ้า	1											
		ห้องเก็บของ	1											} 1ชุด
		ห้องลิ้น	1											
Manta ray		ครัวอาหาร	1											

Engineer Check By.....
Date 25/4/19EN Supervisor Check By.....
Date 25/4/19Chief Engineer.....
Date 25/4/19

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH..... (แผนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	น.อ.อ.
		หน้าโถงบันได		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		บันไดขึ้นไฟ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	น.อ.อ.
		ในออฟฟิศ FB		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ลานบอล		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ห้องโถง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 15/4/18

EN Supervisor Check By.....
Date 15/4/18

Chief Engineer.....
Date 15/4/18

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	141	-	41	ส่งซ่อม 10/10/2569



EN Supervisor

วันที่ 20/6/26



Chief Engineer

วันที่ 09/05/26

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนก.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
A1, A2, A3	F1	1101	1	✓		✓		✓		✓		✓					
		1105	1		✓		✓		✓		✓				✓	✓	
		1109	1		✓		✓		✓		✓				✓	✓	
		1110	1	✓		✓				✓				✓			
		1114	1		✓				✓						✓	✓	
		1118	1	✓				✓							✓	✓	
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓				✓							✓	✓	
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถึงดัมเบล	1	✓				✓							✓	✓	
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	✓				✓							✓	✓	
		F2	1	✓				✓							✓	✓	
		1205	1	✓				✓							✓	✓	
		1209	1	✓				✓							✓	✓	
		1210	1	✓				✓							✓	✓	
		1214	1	✓				✓							✓	✓	
		1218	1	✓				✓							✓	✓	
		2201	1	✓				✓							✓	✓	
		2205	1	✓				✓							✓	✓	
		2209	1	✓				✓							✓	✓	
		1301	1	✓		✓				✓					✓	✓	
		1305	1	✓		✓				✓					✓	✓	
		1309	1		✓				✓						✓	✓	
		1310	1	✓				✓							✓	✓	
		1314	1	✓				✓							✓	✓	
		1318	1	✓				✓							✓	✓	
		2301	1	✓				✓							✓	✓	
		2305	1	✓				✓							✓	✓	
		2309	1	✓				✓							✓	✓	
		C1, C2	F1	3102	1	✓				✓						✓	✓
			3109	1	✓				✓							✓	✓
			3116	1	✓				✓							✓	✓
	3117	1		✓					✓					✓	✓		
	3123	1		✓					✓					✓	✓		
	3128	1	✓				✓							✓	✓		
		3129	1	✓				✓						✓	✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พิมพ์.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	F2	3132	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3202	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3216	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3223	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	F3	3228	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3229	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3232	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
		3302	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3316	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3317	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
		3323	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3328	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3329	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		3332	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5119	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
		5210	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5219	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5224	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5226	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง มินิซี	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		ข้างห้อง มินิซี	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แปดปี)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ				
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์						
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ					
		5319	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		5324	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		5326	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		ทางเดินลงบันได F3	1	✓		✓		✓		✓		✓						
B	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		6105	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		6109	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		6111	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		6113	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	✓		✓		✓		✓		✓						
		6117	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		6120	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6205	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6209	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6211	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6213	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6217	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6302	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		6305	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6309	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		6311	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		6313	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		6316	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		6317	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		6320	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		F	F1	ออฟฟิศ ข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
				ห้องปั๊มน้ำ	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		F		ห้อง GENERATOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MDB	1			✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		Canteen ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ออฟฟิศ FB	1		✓					✓			✓	
		ห้องน้ำหญิง	1		✓			✓					✓	
		ห้องน้ำชาย	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	ห้องบัญชี	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้อง Training	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ชั้น2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ประตูทางออกห้องแม่เอร์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		เสากลางครัวร้อน	1		✓			✓					✓	
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟ)	1		✓			✓		✓			✓	
		หน้าห้อง Berkery	1		✓			✓		✓			✓	
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1		✓			✓		✓			✓	
		Zone B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ไลน์ไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		แคชเชียร์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
ครัวทะเล		Bar	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1		✓			✓					✓	
		ฟิตเนส	1		✓			✓					✓	
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1					✓					✓	
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F1	5159	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing A		5165	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5170	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5260	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5265	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(เพิ่ม.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5270	1							✓			✓			
	F3	5359	1	✓												
		5365	1	✓					✓		✓		✓			
		5370	1	✓					✓		✓		✓			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓				✓		✓						
	F1	5144	1		✓								✓			
		5151	1		✓								✓			
		5158	1											✓		
		หน้าบันได	2											✓		
	F2	5244	1											✓		
		5251	1											✓		
		5258	1											✓		
		หน้าบันได	2												✓	
	F3	5344	1	✓				✓					✓			
Aqua wing C		5351	1	✓				✓					✓			
		5358	1	✓				✓					✓			
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	✓				✓					✓			
	F1	5130	1	✓				✓				✓				
		5137	1	✓				✓				✓				
		5143	1	✓				✓				✓				
		ทางเชื่อมเด็ก	1	✓				✓				✓				
	F2	5230	1													
		5237	1													
		5243	1													
		ทางเชื่อมเด็ก	1													
	F3	5330	1	✓		✓				✓			✓			
		5337	1		✓					✓						
		5343	1		✓					✓						
		ทางเชื่อมเด็ก	1	✓		✓										
		หน้าโต๊ะ clerk		✓				✓					✓			
OFFICE HK		หน้าห้องพักรีด		✓				✓								
		ห้องเก็บของ		✓				✓								
		ห้องลิ้น		✓				✓								
		ครัวทำอาหาร		✓				✓								

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พื้นที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V(		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโถงบันได		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในโถงบันได												
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแยก		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์		✓		✓		✓		✓		✓		
		ลานบอล		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องโถง		✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มิถุนายน 2569

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	136	4	46	

.....
.....

EN Supervisor

วันที่ ๒๓/๐๖/๖๖

.....
.....

Chief Engineer

วันที่ 22/6/26

DATE 25.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 11.91..... (วันที่ 11/11/91)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		11/11/2564	
		1105	1	/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1114	1	/		/		/		/		/			
		1118	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			11/11/2564
		ทางเดิน หลังพีดเนส บนถังดับเพลิง	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังพีดเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/		/		/		/			
		1201	1	/		/		/		/		/			
	F2	1205	1	/		/		/		/		/		11/11/2564	
		1209	1	/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/			
		1214	1	/		/		/		/		/			
		1218	1	/		/		/		/		/			
		2201	1	/		/		/		/		/			
		2205	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
		1301	1	/		/		/		/		/			
		1305	1	/		/		/		/		/			
	F3	1309	1	/		/		/		/		/		11/11/2564	
		1310	1	/		/		/		/		/			
		1314	1	/		/		/		/		/			
		1318	1	/		/		/		/		/			
		2301	1	/		/		/		/		/			
		2305	1	/		/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
		3102	1	/		/		/		/		/			
		3109	1	/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
	F1	3117	1	/		/		/		/		/		11/11/2564	
		3123	1	/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			

Engineer Check By 25/11/91
Date.....

EN Supervisor Check By วรวิทย์ วัฒนศิริ
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE 25.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 12/9/..... (พิมพ์.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	3132	1	/		/		/		/		/			
		3202	1	/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
		3223	1	/		/		/		/		/			
		3228	1	/		/		/		/		/			
		3229	1	/		/		/		/		/			
		3232	1	/		/		/		/		/			
	F3	3302	1	/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/			
		3323	1	/		/		/		/		/			
		3328	1	/		/		/		/		/			
		3329	1	/		/		/		/		/			
		3332	1	/		/		/		/		/			
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/			
		5114	1	/		/		/		/		/			
		5115	1	/		/		/		/		/			
		5119	1	/		/		/		/		/			
		5124	1	/		/		/		/		/			
	F2	5202	1	/		/		/		/		/			
5206		1	/		/		/		/		/				
5210		1	/		/		/		/		/				
5214		1	/		/		/		/		/				
5215		1	/		/		/		/		/				
		5219	1	/		/		/		/		/			
		5224	1	/		/		/		/		/			
		5226	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง บันได	1	/		/		/		/		/			
		ข้างห้อง บันได	1	/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/			
	F3	5315	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE 25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 24 9 (พฤษภาคม 2564)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5319	1	/		/		/		/		/			
		5324	1	/		/		/		/		/			
		5326	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/			
B	F1	6102	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6105	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6109	1	/		/		/		/		/			
		6111	1	/		/		/		/		/			
		6113	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6117	1	/		/		/		/		/		11มกราคม	
		6120	1	/		/		/		/		/			
		6202	1	/		/		/		/		/			
	F2	6205	1	/		/		/		/		/			
		6209	1	/		/		/		/		/			
		6211	1	/		/		/		/		/			
		6213	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/			
		6217	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
		6302	1	/		/		/		/		/			
		6305	1	/		/		/		/		/			
	F3	6309	1	/		/		/		/		/			
		6311	1	/		/		/		/		/			
		6313	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/			
		6317	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
		ออฟฟิศ ช่าง	1	/		/		/		/		/			
		ห้องนิรภัย	1	/		/		/		/		/			11มกราคม
		F	F1	ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/	
MDB	1			/		/		/		/		/			

Engineer Check By 2564
Date

EN Supervisor Check By 2564
Date

Chief Engineer
Date

DATE 25/06/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 25/6 (วันที่ 25/6)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่				Test หลอดไฟ 12V50			สภาพอุปกรณ์	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		Canteen ล้างจาน	1	/		/		/		/		/				
		ออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/				
		ห้องน้ำหญิง	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ห้องน้ำชาย	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
	F2	ห้องบัญชี	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ห้อง Training	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ทางเดิน ชั้น2	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		Receiving (จัดรับของ)	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ประตูทางออกห้องแบตเตอรี่	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		เสากลางครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ครัวไทย (ทางออก ไลน์ไฟ)	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		หน้าห้อง Bakery	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		Zone B	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ไลน์ไฟไฟใต้	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		แคชเชียร์	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		Bar	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		เคาเตอร์เซฟชั่น	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
		บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/		11/07/2569		
	F1	5159	1	/		/		/		/		/				
		5165	1	/		/		/		/		/				
		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/				
		5170	1	/		/		/		/		/				
		5260	1	/		/		/		/		/				
	F2	5265	1	/		/		/		/		/				

Engineer Check By 25/06/69
Date 25/06/69

EN Supervisor Check By 25/06/69
Date 25/06/69

Chief Engineer
Date

DATE 25/06/69

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 25/6 (หน้า 5)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/			
		5270	1	/		/		/		/		/			
	F3	5359	1	/		/		/		/		/			
		5365	1	/		/		/		/		/			
		5370	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	/		/		/		/		/			
	F1	5144	1	/		/		/		/		/			
		5151	1	/		/		/		/		/			
		5158	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F2	5244	1	/		/		/		/		/			
		5251	1	/		/		/		/		/			
		5258	1	/		/		/		/		/			
		หน้าบันได	2	/		/		/		/		/			
	F3	5344	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing C		5351	1	/		/		/		/		/			
		5358	1	/		/		/		/		/			
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	/		/		/		/		/			
	F1	5130	1	/		/		/		/		/			
		5137	1	/		/		/		/		/			
		5143	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F2	5230	1	/		/		/		/		/			
		5237	1	/		/		/		/		/			
		5243	1	/		/		/		/		/			
OFFICE HK		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
	F3	5330	1	/		/		/		/		/			
		5337	1	/		/		/		/		/			
		5343	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/		/		/		/		/			
Manta ray		หน้าโต๊ะ clerk		/		/		/		/		/			11 ธ.ค. 63
		หน้าห้องซักผ้า		/		/		/		/		/			11 ธ.ค. 63
		ห้องเก็บของ		/		/		/		/		/			11 ธ.ค. 63
		ห้องลิ้น		/		/		/		/		/			11 ธ.ค. 63
		ครัวอาหาร		/		/		/		/		/			11 ธ.ค. 63

Engineer Check By: 25/06/69
 Date: 25/06/69
 EN Supervisor Check By: 25/06/69
 Date: 25/06/69
 Chief Engineer: 25/06/69
 Date: 25/06/69

DATE 25.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH ๙:๔๗.....(แผ่นที่ ๖...)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		—				—		—		722		
		หน้าไลน์เฟส		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ในไลน์เฟส		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ในออฟฟิศ FB		✓					✓			11 ก.ย. 56		
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		✓					✓			11 ก.ย. 56		
Kid's club		หน้าโต๊ะเกมส์		✓				✓		✓				
		ลานบอล		✓				✓		✓				
		ห้องโถง		✓				✓		✓				

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By ๙:๔๗
Date..๙๖/๙๖/๕๖

EN Supervisor Check By ๙:๔๗
Date..๙๖/๙๖/๕๖

Chief Engineer
Date.....